

ماكينة البوش

تعريف التنشية والغرض منها :

تتعرض الخيوط فى مرحلة النسيج للمرور خلال حساسات السداء والنير والمشط مما يسبب للخيوط إجهادات عالية تؤدى للإقلال من متانتها وسهولة تعرضها للقطع - فإذا علمنا أن خيوط الغزل المستخدمة فى النسيج تكون بها شعيرات على سطحها إذا تم تجميعها وادخالها ضمن النظام الهندسى للخيوط فإننا قد نكون قد ساهمنا وإلى حد كبير فى زيادة تلك المتانة ومقاومة الاحتكاك الذى تتعرض له الفتلة فى مسارها الشاق خلال رحلتها بين مطواة السداء حتى يتم نسجها بالقماش .

ولكن كيف يتم ذلك ؟

يتم ذلك خلال مرحلة هامة من مراحل تحضيرات النسيج وفيها يتم معالجة خيوط السداء بمادة معينة (البوش) من شأنها أن تكسب الخيوط خلال تلك المرحلة النعومة والقوة اللازمة لمقاومة الاحتكاك عن طريق ماكينة البوش .

وإذا نظرنا إلى ما سوف نجنيه من تلك العملية يمكننا أن نلخص ذلك فى الآتى :

- ١ - زيادة تحمل خيوط السداء لاجهادات رحلة النسيج على الأنوال .
- ٢ - الإقلال من معدلات قطوع السداء على الماكينات مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وعدم توقف الماكينات المستمر الذى يؤثر على الجودة بالانتاج .
- ٣ - راحة العمل وسهولة الحصول على اداء جيد له بتوفير الجهد الذى كان يبذل فى إصلاح الخيوط المقطوعة .
- ٤ - تلاشى بعض عيوب الخيوط الوجودية بالغزل وتحسين مظهرية وإنتظام الخيوط .

إذن فالعوامل والأسباب السابقة كانت سبباً هاماً فى الأهتمام بعملية البرش وخصوصاً بعد أن زادت سرعة أنوال النسيج فى الأونة الأخيرة زيادة سريره فى طفرة فجائية استلزمته مجاراة تلك السرعة بتطوير معدات وماكنات ومواد البوش وتكنولوجيا الأداء بلاضافة إلى التدريب الذى يستند على أسس علمية جيدة نظراً لسرعة الماكينات التى أدت بالتبعية إلى كم هائل من الاجهادات على تلك الخيوط وهنا كانت تلك الأهمية

المكتسبة لتحضيرات البوش التى توليها الشركات أهمية قصوى خصيصاً إذا علمنا أن تكلفة البوش كعملية تدخل فى مراحل النسيج الهامة تمثل حوالى ثلث تكلفة الخيوط المستخدمة خصيصاً الرفيعة والمخلوطة بولسيتر / قطن .

*المواد المستخدمة فى البوش

كما ذكرنا سابقا فإن مادة البوش تتكون أساساً من مادة لاصقة ومادة أخرى للنعومة والمادتين معا خلال سائل تركيز معين يكونان أساس المحلول المطلوب .

ويحتوى حوض البوش على الماء كعنصر اساسى يلتقط منه الخيط الرطوبة المطلوبة بالاضافة لمادة البوش - ويتم التخلص عن طريق التجفيف بالسندرات الساخنة بجزء من هذا الماء ليتبقى جزء آخر محسوب كنسبة .

ان كمية البوش الملتقطة تعتمد على عدة متغيرات متنوعة مثل التركيز ومقدار اللزوجة وسرعة الخيط وقوة العصر بين العصارات وأيضاً نوع الكسوة الموجودة على تلك العصارات ودرجة حراره ونوعية البخار المستخدم إلخ كل هذه العوامل تمثل فى النهاية كمية التقاط معينة بصفات معينة لخيوط السداء المبوشة التى ستذهب بعد ذلك لماكينات النسيج .

هناك انواع كثيرة من الخيوط تختلف فى خواصها وبالتالى فى اوامر التشغيل الخاصة بها فى كل مرحلة من مراحل التبويش وفى النهاية تستطيع أن نقول أن أى تغيرات فى الضبطات الخاصة بالماكينه بالإضافة إلى متغيرات الخلطات تؤدى إلى نتائج إما مرضية فى حالة تطبيقها بدقة وعناية أو سلبية لتنتج خيوطاً لا تساهم بالقدر الكافى فى انجاح ميكانيكية الإداء المطلوب على نول النسيج .

ولتقريب الفكرة الأخيرة للذهن نستطيع أن نربط مثلاً العلاقة التى تحكم نسبة تشرب الخيوط والضغط على المعاصر والتركيز الخاص بمحلول النشا لنحصل فى النهاية على نسبة بوش مطلوبة بالخيوط .

وإذا تعرضنا للمواد اللاصقة فإنه من الضرورى كما ذكرنا أن نتأكد من أن تلك المواد إنما قد اختيرت لتزيد قوة اللصق بين الشعيرات وتزيد أيضاً قوه الشد للخيط .

ذلك مع اختيار نوعية مناسبة لانتساقط بسهولة إثناء مرور الخيط على الأنوال
بمرحلة النسيج حيث يؤدي ذلك للأقلال من كفاءه وانتاجية النسيج بالاضافة إلى تغلغل مواد
البوش والشعيرات المرتبطة بها داخل الاجزاء الصغيرة للماكينات مسببة مشاكل بها .

أيضا مستوى الزغباء فى الجو بصالة النسيج مرتبط بكفاءه مواد البوش والتي
أحيانا ما تدخل فى المنسوج نفسه مسببه مظهرية ومشاكل للعاملين القائمين على تشغيل
ماكينات النسيج وكذلك تتسبب فى مشاكل

وعيوب يقع بالقماش ولكننا بصفة عامة نستطيع أن نقول أن بزيادة نسبة البرش على السداء
تزيد بالتالى مواد البوش التى تسقط أسفل الماكينات .

*اختيار خلطة البوش

قبل أن نتعرض لمواد البوش المختلفة وندرسها بالتفصيل يجب أن ندرك أولاً
معايير لاختيار خلطة البوش التى يراد استخدامها لتتناسب الغرض منه .

هذه العوامل يمكن ذكرها فى النقاط الآتية :

١ - يجب أن تؤدي خلطة البوش إلى الأقلال بأكبر قدر ممكن من القطوع للخيط طبقاً لنوع
القماش المنتج ونوعية النول المستخدم .

٢ - يجب أن تشتمل خلطة البوش على مادة لاصقة أو أكثر تناسب الخامة النسجية
للشعيرات بالخيط سواء كانت مفردة أو مخلوطة فهناك احياناً شعيرات لا تمتص الماء
بجانب اخرى تمتص الماء وهنا يكون اختيار المادة الخام المناسبة لكل نوع .

٣ - يجب الاقلال من تكاليف المتر فى تبويش السداء بعد حسابات نسبة الانتفاع وتكلفة
التخلص من البوش وتكلفة مواد البوش .

٤ - لزوجة محلول النشا لايجب أن تكون نسبتها عالية لتسهل عمایة الانتقال خلال
المواسير والانابيب .

٥ - يجب أن تكون خلطة البوش سهلة الخلط والزوبان مع المواد والأخرى للمحلول .

٦ - لا يجب أن تكون هناك مواد سامة أو ضارة بالصحة ومثال ذلك مسحوق حبوب التمراند والتي تؤدي لقوة لصق جيدة لخيوط الفسكوز المغزولة وذلك فى بلاد جنوب شرق آسيا وقد منع استخدامها الآن .

٧ - مرعاة تفاعل بعض المواد الخاصة بحلل الطبخ والمواسير والطلببات يمكونات طبخة البوش وخاماتها ومثال ذلك استخدام حامض الاكريليك مع الصلب القابل للصدأ فيتفاعل معه مسبباً تلفه .

٨ - يراعى فى الخلطة تقليل كمية ونسبة الزغبار الذى يمكن أن يحدث لأقل درجة مما يؤثر على الأجزاء الصغيرة والأنوال الحديثة التى تستخدم الهواء المضغوط أحياناً لكى تتخلف من هذا الزغبار .

٩ - يجب أن يكون تأثير البوش غير واضح للأقمشة التى ستباع بعد نسجها مباشرة ذلك عند تأثير ذلك القماش بالضوء أو الحرارة أو الرطوبة لذلك فى حالة نسج الأقمشة الثقيلة يجب أن تكون نسبة البوش أقل ما يمكن وذلك لتقليل استهلاك قطع الغيار وتقليل الاجهادات الميكانيكية بالنسيج أيضاً .

مواد البوش :

تنقسم المواد والخامات التى تستخدم لاعداد محلول البوش اساساً إلى مجموعتين

رئيسيتين هما :

أ - مواد طبيعية .

ب - مواد صناعية .

وإذا تحدثنا أولاً عن المواد الطبيعية التى تستخدم فى تحضير خلطة البوش نجد أن النشا بأنواعه المختلفة يمثل ذلك حيث السهولة والرخص النسبى فى اسعاره وتواجده فى الطبيعة مقارنة بالمواد الكيماوية المستخدمة والمرتبطة اساساً بالبترول الذى ترتفع اسعاره باستمرار مقارنة بسعره فى الماضى ولكن عموماً نستطيع أن نقول أن تكنولوجيا انتاج مواد البوش قد زادت وتقدمت فى الأونه الأخيره لتحقيق وتوازن التقدم السريع فى سرعات الماكينات الحديثة بالنسيج بالاضافة إلى سهولة عمليات إزالة البوش بعد النسج أيضاً .

إذن فاختيار الخامات المناسبة والخيوط والألياف النسجية المختلفة بالإضافة إلى الموازنة السعرية لهذه الخامات والمواد وكذلك خواصها المتعلقة بالاستخدام الأمثل عند أداء محلول البوش والمتغيرات المتعلقة به من مقياس للزوجة والامتصاص والرطوبة الخ كل ذلك يقع على عاتق أولئك الذين يهتمون بتحقيق الغايه الأساسية من الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا تحضيرات البوش والتي ذكرنا من قبل انها أحد العمليات الرئيسية الهامة بالنسيج وتتحدد معها إلى حد كبير تكلفة متر القماش المنتج بالتبعية .

أنواع النشا :

أولاً النشا الطبيعي :

يوجد نوعان اساسيان من النشا الطبيعي :

أ – نشا ناتج من ثمار فوق الارض – مثال ذلك نشا القمح ونشا الذرة .

ب – نشا ناتج من ثمرة تحت الارض : مثال ذلك نشا البطاطس ونشا التابيوكا .

يختلف النشا الناتج من الثمرة فوق الأرض عن النشا السطحي فى ان جودة النشا السطحي تتميز بالثبات خاصة خواص للزوجة فالتغير فيها قليل مقارنة بالنشا الناتج من الثمار تحت الأرض حيث تكون التغيرات فى درجة اللزوجة غير ثابتة ولذلك جودته فهي ايضاً متغيرة .

مكونات النشا :

يتكون النشا أساساً من الأميلوز والأميلوبكتين

أ – الأميلوز :

من خواص الأميلوز هو ذوبانه فى الماء الدافىء ويتحول بالانزيمات إلى سكر ويحول اليود للون الازرق .

ب – الأميلوبكتين :

لا يذوب الأميلوبكتين فى الماء الدافىء وتوجد صعوبة فى تحوله إلى سكر ويحول اليود إلى اللون الأحمر .

والنشأ بصفة عامة كمنبع طبيعي سواء كان من القمح أو الذرة - البطاطس - البطاطا - التابيوكا - كل هذه الخامات طبيعية تتأثر كثيراً باختلاف مكان زراعتها وأسلوبه والمتغيرات الجوية المرتبطة به .

بعض أنواع النشا المستخدم وخواصها :

١ - نشأ القمح :

باستخدام هذا النشا تكون الخواص المرتبطة بمحلول البوش منتظمة وتتميز الخيوط بأن لها ملمساً ناعماً ولكن باستطالة منخفضة ومقاومة للإحتكاك أقل وهو يتميز أيضاً بأن له لزوجة أقل مقارنة بنشا الذرة .

٢ - نشأ البطاطس :

يجب الحرص الشديد فى استخدامه حيث سرعة الانخفاض فى اللزوجة رغم ازدياد سرعتها فى بادىء الأمر بعد التعجن اذن فاللزوجة غير ثابتة رغم انه يتميز بأنه له قدرة جيدة على الانتشار خلال محلول البوش وتتميز الخيوط المبوشة بنعومة الملمس .

٣ - نشأ الأرز :

يتميز نشأ الأرز باللزوجة المرتفعة نظرا لحجم الحبيبات الكبير ونسبة الدهون الجافة به مقارنة بنشا القمح أو البطاطس وكذلك نسبة السليلوز والخيوط المبوشة ويتميز صلابه الملمس والنعومة .

٤ - نشأ التابيوكا :

وهو من انواع النشا التى يمكن أن تتعجن بسرعة وتتميز الخيوط المبوشة به بأن لها ملمساً ناعماً ومن خواصه أن لزوجه محلول النشا تكون منخفضة عند استخدامه .

٥ - نشأ الذرة :

وهو من اكثر انواع النشا استخداماً عن انواع النشا الأخرى ويتميز الخواص الأتية :

أ - لا تتخض اللزوجة حتى بعد فترة من الغليان .

ب - صعوبة تحويله إلى مرحلة التعجن .

ج - حبيباته صلبة .

د - خشونه ملمس الخيوط المبوشرة به .

هـ - سهل التخمر والتلف .

كيفية الحصول على النشا من البذور :

يتم انتقاء البذور الجيدة ونظافتها من الأتربة والشوائب جيداً ثم تترك في حامض كبرتيك مخفف حوالى (٣ . ٠ %) لمدة ٦٠ ساعة عن درجة حرارة جداح ٥٠ درجة مئوية بعد ذلك يتم فصل اجند البذور من البثور ويتم طحنها وترشيحها وفصلها جافة .

العوامل الأساسية المؤثرة عند إعداد البوش :

تؤثر العوامل الآتية بدرجة اساسية فى عمليه طبخ النشا :

١ - التقليب .

٢ - درجة الحرارة .

٣ - الضغط .

٤ - الزمن .

والجدول الآتى يوضح ارتباط العوامل السابقة - خلال استخدام نشا القمح ونشا الذرة .

نوع النشا	العوامل	الضغط العادى	الضغط العالى
نشا القمح	درجة الحرارة	٩٥°	١٢٠°
	الزمن	٣٠ دقيقة	١٥ دقيقة
	الضغط	١.٣ كجم / سم ²	١.٤ كجم / سم ²
نشا الذرة	درجة الحرارة	٩٥°	١٢٠°
	الزمن	٤٥ دقيقة	٢٥ دقيقة
	الضغط	١.٥ كجم / سم ²	١.٧ كجم / سم ²

نظرية التعجن :

لا يذوب الأملو بكتين فى الماء الساخن بسهولة بينما يذوب الأملوز فى الماء الساخن فعند وضع النشا فى الماء يحدث له ما يسمى بالإنفخ وهو ببساطة يعنى امتصاص النشا للماء ومع ارتفاع درجة الحرارة حتى تصل إلى ٦٥ درجة مئوية يتم تشرب أو امتصاص الجزيئات لأكبر كمية ممكنة من الماء فتنتشر ويبدأ الأملوز فى الانتشار بالماء - هذه الدرجة من الحرارة تسمى بدرجة حرارة تعجن النشا .

تعتمد حرارة التعجن هذه على العوامل الآتية :

- أ - كمية المياه المستخدمة .
- ب - معدل رفع درجة الحرارة .
- ج - حجم مواد البوش .
- د - نوع مواد البوش المستخدمة .

يلى درجة حرارة التعجن انكسار الحبيبات بالكامل الذى يتم عن درجة حرارة حوالى ٩٥ درجة مئوية وهنا يتحول محلول البوش لمرحلة اللزوجة ثم ترتفع درجة حرارة محلول النشا بالتسخين إلى الوصول لمرحلة الثبات وهنا تثبت اللزوجة ومن الجدير بالذكر أن الزمن اللازم لثبات لزوجة محلول النشا تتوقف إلى حد كبير على نوعيه مواد النشا المستخدمة .

إذن :

من المهم جداً أن تبدأ عمليه البوش بعد ثبات اللزوجة ويتطلب ذلك قياس اللزوجة عند درجات الحرارة المختلفة للوصول إلى هذه النقطة والإفسوف يكون محلول البوش متغيراً فى لزوجته إذا تم استخدام محلول البوش بدون الوصول إلى درجة الثبات هذه مؤدياً إلى خيوط ضعيفة فى تبويشها مما يضعف بالتالى النسيج وإمكان انتاج أقمشة غير متساوية فى الوزن .

وبفرض عدم تسوية محلول البوش جيداً فإن جزيئات البوش تكون كبيرة اضافة إلى ضعف التغلغل بالشعيرات أى تكون طبقة البوش على الخيط من الخارج فقط مما يؤدي إلى أن كمية البوش تكون كبيرة تلك التى تستهلك لتبويش تلك الخيوط . مما يعتبر اهداراً

للمال والتكلفة ويلاحظ أن الطاقة الكهربائية المقاسة بالوات تزيد عند زيادة الحرارة والمرتبطة بزيادة اللزوجة أيضاً وزيادة مقاومة اجهزة التقليل وطبيعى أن كل نوع من النشا يختلف عن الآخر فى تلك الحسابات .

وإذا كانت اللزوجة مختلفة نظراً لتغير نوع النشا بفرض ثبات العوامل الأخرى جميعاً فإن ذلك يرجع بالتأكيد إلى نسبة الأميلوبكتين الموجودة داخل خامة النشا المستخدم حيث النسبة العالية من الأميلوبكتين تتناسب طردياً مع اللزوجة .

انظر الجدول الأتى

النشا المستخدم	أميلوبكتين	أميلوز
نشا بطاطس	٧٨%	٢٢%
نشا ذرة	٨٠%	٢٠%
نشا أرز	٨٥%	١٥%
نشا قمح	٧٥%	٢٥%

خواص البوش باستخدام النشا الطبيعى :

١ - استطالة من ٤ % : ٦ % .

٢ - بعد التجفيف فإن فصل الخيط تكون ممتازة نظراً لأن قوة اللصق ضعيفة رغم اللزوجة العالية .

٣ - ممكن زيادة اللزوجة بإضافة زيوت وشحومات معينة بمادة البوش .

٤ - لنشا الذرة قوه لصق أعلى من قوه اللصق المرتبطة بنشا القمح وتتميز الخيوط المبوشة بنشا الذرة بأنها خشنة وصلبة مقارنة بنشا القمح .

*مواد البوش الكميانية :

توجد عدة انواع لمواد البوش الكيمائية فمثلاً هناك انواع من المواد نصف المخلفة

مثل :

١ – النشا المؤكسدة .

٢ – النشا القابل للذوبان [وهو الذى يعالج بحامض خاص] .

وهو نشا عند معالجته هكذا تنكسر جزئيات الأمليوبكتين ويصبح قابلاً للذوبان فى الماء مؤدياً إلى تكوين فيلم ناعم للشعيرات بالإضافة إلى اكسابها لمعة – والخيوط المبوشرة تتميز أيضاً بأن لها خشونة قليلة على السطح .

٣ – الديكسترين :

وهناك عدة طرق لتصنيعه مثل :

أ – طريقة انتشار وتغلغل الحامض .

ب – طريقة استخدام الانزيمات .

هذا ويعتبر الديكسترين من أقدم أنواع النشا المصنعة المعروفة منذ زمن بعيد .

٤ – مشتقات السليلوز .

أ – إيثيل السليلوز :

وهو قابل للذوبان فى الماء بدرجة كبيرة وهو جيد الانتشار والتغلغل فى

الشعيرات .

ب – كاربوكسى ميثل السليلوز :

يصنع بأسترة السليلوز القلوى ويعتبر من أكثر مواد البوش ذات الأصل

السليلوزى استخداماً فى البوش ويتميز أيضاً بالخواص الآتية :

_ خاصية ذوبان جيدة .

_ قابل للذوبان فى القلويات .

_ درجة نقاوة عالية تصل إلى ٩٩ % .

_ اللزوجة مرتفعة .

_ شفافية عالية .

_ يستخدم لتبويش الخيوط المعرضة لإحتكاك على .

_ سهل الازاله بعد النسيج .

***مواد البوش الصناعيه المخلقة :**

PVA ١ – (بولى فينيل الكحول)

أحدث انتاج البولى فينيل الكحول ثورة عظيمة فى مجال انتاج مواد البوش – لقد تم استخدام النشا الطبيعى فترة طويلة ومزال يستخدم حتى الآن لرخص السعر مقارنة بالـPVA ولكن الأخير قد اخذ مكانه بدلاً من النشا للأسباب الأتية :

أ – يتحمل فيلم البوش على الشعيرات السرعات العالية للمكينات الحديثه بالنسيج مثل انوال دفع الهواء وانوال السوزر والتى تميزت بالانتاج السريع والسرعات العالية – كما أن ماكينات البوش الحديثة قد تطلبت ايضاً اللزوجه المنخفضة مع قوه الشد المرتفعة .

ب – واكب البولى فينيل الكحول (A.V.P) التطور السريع فى انتاج الألياف الصناعية مؤدياً لتحسين انتاجية الأنوال الحديثة حيث يتميز ل (A.V.P) بقوه اللصق الممتازة .

ج – يمكن مع استخدام البولى فينيل الكحول ضبط مستويات الترطيب والتى تؤدى فى النهاية إلى تحقيق انتفاع عال لمكينات النسيج .

د – يتميز بثبات عال للجوده والمواصفات فى مراحل تشغيله وفى كميته البرش التى تزال بعد النسيج لتوائم عمليات الصباغة والتجهيز المقترنة بسرعة المكينات العالية فى نفس الوقت .

***مميزات A.V.P (بولى فينيل الكحول) :**

١ - سهولة الاستخدام فيمكن استخدام بعد الاذابة خلافا للنشا الذى يجب أن يصل إلى مرحلة التسوية وثبات اللزوجة والتي تعتمد كثيراً على العامل البشرى ومتغيرات أخرى .

٢ - الفيلم الذى تغطى به الشعيرات مقاومة عالية للاحتكاك مؤدياً إلى تقليل عدد قطوع السداء على الماكينات بصله النسيج وما يتبعها من زيادة الانتاج وجودته .

٣ - طريقة تصنيعة كيميائية بحتة فهو ذو نقاء مرتفع بعكس النشا الذى يقل عنه فى درجة النقاوة [منتج طبيعى]

إذن فالجودة منتظمة ولا يحدث له تعفن .

٤ - الخيوط التى يتم تبويشها به تتميز بقوه ثنى عالية بالاضافة إلى إنها طريه وقليلة التشعير نظراً لقوة اللصق العالية التى يتميز بها .

٥ - سهولة إزالة البوش فى مرحلة ما بعد النسيج مقارنة بالنشا الطبيعى .

٦ - يوجد ثبات فى درجة الرطوبة والجودة ولا يتعفن .

٧ - يوجد ثبات أيضاً فى درجة اللزوجة حتى مع التقليب المستمر ودرجة حرارة خلال زمن طويل مقارنة بالنشا الطبيعى .

٨ - لا يحتاج إلى إضافة كميات كبيرة من الزيوت مع تكوين فيلم ناعم وطرى على الخيوط البوشة .

***عيوب ال A.V.P (بولى فينيل الكحول) :**

١ - ثمنه مرتفع مقارنة بالنشا العادى .

٢ - عند إضافة الزيت والنشا ومواد أخرى فإن درجة الذوبان ليست مرضية .

٣ - درجة لصق الشعيرات ليست مرضية تماماً رغم التغلغل العالى ورغم انخفاض اللزوجة لمحلول البوش وتحسن مقاومة الأحتكاك .

٤ - عند وصول درجة رطوبة حالة النسيج إلى ٨٠ % فإن الاستعداد لامتصاص الرطوبة يكون عالياً وهنا يتطلب الأمر قدرة عالية على التحكم فى درجة الحرارة بالصالة والمرتبطة بنسبة الرطوبة لهذا السبب .

٥ - زيادة نسبة العوادم فى حوض البوش بالنسبة للمحلول نظراً لتكوينه فيلم على سطح المحلول .

٦ - عند منطقة السماسم توجد امكانية حدوث تويير أو تشعير بسبب صعوبة الفصل المتولدة عن قوة اللصق العالية له .

٧ - امكانية حدوث رغاوى فى حاجة استخدامه أكبر من النشا الطبيعى .

*مواد البوش الأكريليك :

تتميز مواد البوش المصنعة من الأكريليك باستخدامها فى الألياف الصناعية بصفة خاصة واعتماد أنوال دفع الماء عليها - وقد بدأ أخيراً استخدام مواد البوش المصنعة من الأكريليك فى تبويش الخيوط الرفيعة القطنية وكذلك لخلطات القطن / بوليستر

مميزاتها :

١ - انتشار وتغلغل ممتاز مع قوه لصق عالية .

٢ - الاستطالة عالية للخيوط المبوشة .

٣ - فيلم البوش ناعم ويتميز بالمرونة .

عيوبها :

١ - تكلفتها مرتفعة .

٢ - اللزوجة مرتفعة بالمقارنة بمواد البوش الأخرى .

٣ - مقاومة الاحتكاك ضعيفة رغم نعومة فيلم لبوش .

٤ - الرائحة الكريهة نظراً للمزيب المستخدم .

٥ - قابلية عالية لامتصاص الماء .

*مواد البوش الجافة :

فكرة استخدام طريقة البوش الجافة هى اذابة مادة البوش فى مذيب يتميز بسرعة تبخره -

يتم وضع المذيب الذى يحتوى على البوش الجاف على خيوط السداء ليتبخر بعد ذلك ثم يتم جمعه .

مميزات طريقة البوش الجاف :

- ١ - لا يتأثر محلول البوش بوجود شمع أوزيت على الخيط .
- ٢ - لا يوجد شدد زائد على الخيوط بطريقة البوش الجاف .
- ٣ - تغلغل جيد لمحلول البوش داخل الخيوط .
- ٤ - قوة الالتصاق للخيوط مع مادة البوش لاتتأثر بالرطوبة .
- ٥ - تكفى كمية صغيرة من الحرارة لحدوث عملية التبخير والتانى يقل استهلاك الوقود .
- ٦ - سهل استرجاع المذيب فى وجود ماكينة بوش محكمة التصميم .

*عيب طريقة البوش الجاف :

- ١ - معظم المذيبات تكون قابلة للاشتعال .
- ٢ - ضار بالبيئة وصحة الانسان فى حالة انتشار بخار المذيب بصالة التشغيل .
- ٣ - صعوبة جمع كل كمية المذيب التى استخدمت فى محلول البوش الجاف وبالتالي تكون التكلفة عالية .
- ٤ - صعوبة التحكم فى قوة اللصق والتغلغل واللزوجة والتركيز .
- ٥ - يشترط ثبات درجة الحرارة أثناء التبخير .

مواد التطرية :

الهدف الرئيسى من استخدام مواد التطرية هو :

- ١ - منع ظاهرة التشعير مما يجعل الخيط ناعماً ويمنع سقوط النشا .
- ٢ - زيادة قدرة التغلغل لمحلول البوش داخل الشعيرات مما يؤدى لزيادة قوة الشد .

٣ - تقليل ظاهرة احتكاك الخيط ببعضها خاصة عند فصل النفس بالنسيج .

٤ - تكسب فيلم البوش مرونة متميزة .

٥ - ثبات مواصفات البوش .

٦ - زيادة استطالة الخيط .

المواد السطحية :

الهدف من استخدام المواد السطحية هو :

١ - الاستجلاب .

٢ - زيادة التغلغل فى الشعيرات لمطول البرش .

٣ - تجعل الخيوط المبوشة طرية .

السليكون :

يتميز السليكون بالخواص الأتية :

١ - درجة الانتشار والتغلغل جيدة جداً .

٢ - درجة ثبات اللزوجة عالية فى درجات الحرارة المختلفة مقارنة بأنواع الزيوت الأخرى.

٣ - خاصية ازالة الرغوى ممتازة نظرا للتوتر السطحى المنخفض .

٤ - مقاومة عالية للحرارة والكيماويات .

٥ - له خاصية الاقلال من التشعير نظراً لسهولة الانفصال للشعيرات الجيد عن سلاندرات التجفيف .

*التشميع بعد التجفيف :

الطريقة الحديثة هى تشميع الخيوط بعد التجفيف وليس وضع المواد الزيتية فى

حوض البوش لانها تحدث مشكلتين :

أ – تحدث صعوبات فى الغسيل .

ب – جعل فيلم البوش اسفنجى القوام .

مزايا عملية التشميع بعد التجفيف :

١ – الأقلال من قطوع السداء نظراً لنعومة الخيوط .

٢ – الاقلال من كمية البوش فى المحلول مما يؤدي إلى النفع لاقصادى .

٣ – مادة مزيلة للكهرباء الاستاتيكية .

٤ – تؤدى مادة الشمع إلى حماية السطح الخارجى للخيط من الرطوبة .

٥ – مقاومة الأحتكاك تقل عند اضافة عملية التشميع .

***مواد مضادة للتعفن والبكتريا :**

تضاف مواد تمنع التخمير لمحلول البوش خاصة عن تركه فترة فى ظروف

حرارة ورطوبة سيئة .

خواص المواد المضارة للتعفن والباكتريا :

١ – أن تكون سهلة الزوبان فى الماء والتغلغل العالى .

٢ – غير ضارة بالبيئة أو الانسان .

٣ – الا تتأثر بالقلويات أو الاحماض .

٤ – يمكن استخدامها بكمية صغيرة .

٥ – الا يكون لها تأثير فى اللزوجة أو تحول النشا أو PVA إلى جيل .

ومثال المواد المضارة للتعفن هو مجموعة سلفات الفسفور بالنتروجين .

الماء فى محلول البوش:

لا يمكن استخدام المواد التى تدخل فى تكوين محلول البوش فى الحالة الصلبة

ولابد حينئذ من استخدام الماء .

الماء المستخدم فى محلول البوش يؤثر تأثيراً كبيراً جداً فى مواصفات محلول البوش حيث أن الماء يحتوى عناصراً تختلف فى تركيبها الكيماى باختلاف نوعية الماء نفسه والذى يختلف ايضاً من مكان إلى مكان اخر .

توجد فى الماء المعادن الأتى :

- الكالسيوم

- الماغنسيوم

- المنجنيز

- الحديد

- النحاس

- الزنك

إن الماء المفضل فى اعداد محلول البوش هو الماء اليسر وليس العسر حيث أن الأملاح تتفاعل بصورة أو بأخرى مع مكونات البوش المختلفة مكونة عديد من المشاكل فعلى سبيل المثال الكالسيوم والماغنسيوم عندما يتواجدان فى الماء فإن ذلك يؤدى إلى صعوبة تعجن النشا - كذلك يتغير قوام ال A.V.P ليتحول إلى قوام الجيل مع صعوبة الذوبان .

وإذا تعرضنا لوجود الحديد فى الماء العسر فإن هناك مشكلتان فى هذا الموضوع .

الأولى تتعلق بأكسدة الحديد مع تلامسه بالهواء مؤدياً إلى أكسدة وتلون خيوط السداء بالبقع . هناك ايضاً فرصة لتفاعل ايونات الهيدروجين مع رواسب الحديد داخل الشعيرات مكونة ثقباً صغيرة .

ايضاً الماء العسر يؤدى إلى الإقلال من نعومة الخيوط ويرتبط بالمادة الزيتية منتجاً الصابون المعدنى الذى يؤدى الى مشاكل فى عادم البوش وصعوبة التخلص من البوش .

خلط مواد البوش :

قبل أن نتعرض إلى تكنولوجيا التبويش يجب أن ندرك بعض الأساسيات :

_ يجب أن تكون المواد المستخدمة لاعداد خلطة البوش ذات جودة ثابتة بقدر المستطاع .

_ يجب أن ندرك جيداً الكميات المطلوبة عند استخدام مادة بوش الأكرليك وخصائصها .

_ حساب نسبة الرطوبة فى المواد المستخدمة وخاصة المواد الزيتية التى يمكن أن تحتوى كمية عالية من الرطوبة كل العوامل السابقة تؤثر مبدئياً فى ثبات محلول البوش فى خواصه اثناء الإعداد .

العوامل التى تحدد كمية البوش فى النسيج :-

١ - نوع وسرعة النول .

٢ - نوعية الشعيرات - البرمات - التركيب النسجى - كمية التشعير بالخيط - استطالة الخيط قبل البوش .

٣ - درجة الحرارة والرطوبة بالمصنع .

٤ - جودة ومتطلبات تكنولوجيا النسيج .

إعداد محلول البوش :

قبل أن نتعرض لعملية انتاج محلول البرش يجب أن تراعى النقاط الآتية عموماً :

١ - عند تبويش الخيوط الرفيعة يجب أن يكون محلول النشا ذو تركيز عال واللزوجة منخفضة والعكس بالعكس فعند تبويش خيوط سميكة فى النمرة يجب أن تكون اللزوجة عالية مع تركيز أقل لعمل طبقة خارجية من البوش .

٢ - الشعيرات قليلة الامتصاص للماء يتم زيادة ال PVA .

٣ - زيادة عدد البرمات يستلزم أيضاً أن تقل اللزوجة وتقل الكمية المستخدمة .

٤ - بالنسبة لخيوط الطرف المفتوح يقل التركيز نسبياً بمقدار ١٠ % : ١٥ % ويكون هناك حرص فى إقلال اللزوجة .

٥ - لا بد أن يكون هناك تعادلاً بإضافة مادة زيتية عند تخفيف محلول البوش .

٦ - الخيوط ذات نسبة التشعير العالية يتم اجراء عملية التشميع بعد البوش لا كساب الشعيرات النعومة اثناء عملية النسيج .

٧ - نسبة ال A.V.P تزيد بزيادة سرعات ماكينات النسيج بصالة النسيج .

٨ - اثناء درجات الحرارة المنخفضة يمكن زيادة كمية المادة الزيتية .

٩ - اثناء الرطوبة العالية بصالة النسيج يمكن زيادة كمية المادة الزيتية أيضاً .

١٠ - يجب الوضع فى الاختبار نوعية أجهزة الطبخ المستخدمة ،

فعند تواجد حلل طبخ ذات ضغط على يستخدم نشا الذرة ،

وعند تواجد حلل الطبخ ذات الضغط العادى يستخدم نشا القمح أو النشا المحور .

١١ - اختيار مواد البوش بحيث لا تتفاعل مع بعضها .

تطبيقات لعملية البرش

بفرض تشغيل قماش بوبلين مواصفة 1/4٠ بولى استر قطن لعدد ٤٢ فتلة / سم

الخالطة المقترحة هى

٥٠٠, لتر ماء

٥٢ كجم نشا محور

٢٠ كجم بولى فينيل الكحول (A.V.P)

٢,٥ كجم شمع

علما بأن

نسبة بوش ١٦ % لـ A.V.P

النشا المحور بنسبة ٤٠ % تركيز المواد اللاصقة ٤ % لـ A.V.P و ١٠ % للنشا

المحور باجمالى ١٤ %

شمع بنسبة ٥ %

نسبة الالتقاط قبل التخفيف ١٢٠ %

بفرض تشغيل اقمشة حرير صناعي $1/30 \times 1/30 - 60 \times 50$

الخلطة المقترحة هي

٨,	A.V.P
٤,٢	نشأ
٢,٥	اكريليك
٦,	مادة زيتية
٥,٥ %	نسبة البوش
٨٥ درجة مئوية	درجة الحرارة

بفرض تشغيل اقمشة بولي استر بنسبة ١٠٠ %

المواصفة	$\frac{60 \times 60}{30 \times 30}$
٢,٤	نشأ
٥,٤	A.V.P
١,١	الريليك
٨,	سيليكون
٢,٥	CMC
٠,٦	مادة مع كهرباء
٨٥ - ٨٠ ° مئوية	درجة الحرارة
١٢ %	كمية البوش

بفرض تشغيل اقمشة مخلوط بولى استر قطن ٦٥ % قطن

٣٥ % بولى استر

المواصفة هي :

$$\frac{70 \times 80}{30 \times 30}$$

٢,٧

نشا

٣,٨

A.V.P

,٧

أريليك

,٥

مادة زيتية

٩٠ ° مئوية

درجة الحرارة

١٠ %

كمية البوش

تكنولوجيا طبخ محلول البرش :

كما ذكرنا فإن هناك متغيرات لاحصر لها تختص باعداد محلول البرش والذي يختلف من صنف اقمشة إلى صنف آخر واستخدام مكونات للمواد الخام الداخلة فى اعداد محلول البوش سواء المواد الطبيعية او الصناعية او الصناعية المخلقة وهكذا .

فإذا أضيف إلى تلك العوامل السابقة ظروف ماكينة اعداد البوش نفسها من طراز قديم أو حديث والمتغيرات المصاحبة اثناء إجراء عملية التحضير من درجة حرارة وقوه شد وسرعة الخيوط واللزوجة والتركيز والإضافات الخاصة بإضافة المختلفة وكمية الماء المستخدم وظروف التجفيف والبخار الخ

سوف نجد فى النهاية اننا أمام تكنولوجيا وأساليب أداء مختلفة لا حصر لها .

وهنا كانت خبرات العاملين بالمجال والتي وصلت إلى حد الاحتفاظ بأسرار تلك العمليات والمواد المستخدمة حيث تطلب الأمر سنوات من الجهود والخبرات لكى نصل فى النهاية إلى تبويش جيد مع تكلفة رخيصة تؤثر فى النهاية على تكلفة المتر من القماش المنتج.

وهناك وبصفة عامة اتجاهان :

الاتجاه الأول :

ويعنى استخدام الماكينات القديمة والتي يتم اعداد الخلطات فيها يدوياً ونسبة الخطأ ترجع إلى العامل المكلف بإعداد المواد الأساسية التي ستدخل فى عملية اعداد محلول البرش .

الاتجاه الثانى :

ويعنى اللجوء إلى الماكينات الحديثة التى يتم اختيار كميات المواد وضبط أزمنة الإضافة طبقاً للأصناف التى يتم برمجة الماكينة بها والتي تحوى جهاز كمبيوتر يتحكم تماماً وبالكامل فى اعداد محلول البوش من بدايته حتى النهاية .

وإذا ضربنا مثلاً لما يحدث فى ماكينة البوش التقليدية والتي تتم الإضافة بها يدوياً فإننا نستطيع أن نعطى تصوراً بسيطاً لما يحدث فى ماكينة البوش من خطوات متسلسلة عندما يكون المراد إنتاج خيوط مبوشة لصنف بوبلين بعدد خيط معين بالسهم .

١ - فتح صمام الماء ودخول ثلاثة ارباح كمية الماء المستخدمة والتي تصل فى المتوسط حوالى ٥٠٠ لتر .

٢ - تشغيل مراوح الغلاية الخاصة بالطبخ .

٣ - ضبط درجة حرارة الغلاية بعد فتح صمام البخار الرئيسى لدرجة حرارة نصف حرارة التشغيل النهائى أى حوالى ٤٠ : ٤٥ ° .

٤ - وضع النشا على مراحل صغيرة داخل الغلاية مع التقليب

٥ - ترك النشا لينضج مع التقليب المستمر حوالى ٣٠ : ٤٠ دقيقة .

٦ - رفع درجة حرارة الغلاية ٨٠ ° أو ٨٥ ° لمدة ٣٠ دقيقة ثم خفضها إلى ٥٥ درجة .

٧ - يضاف نشا ال A.V.P (بولى فينيل الكحول) بالنسبة التى يتم ذكرها سابقاً عند انتاج محلول بوش البوبلين ، ويلاحظ وضعها ايضاً على كميات صغيرة متعاقبة وليست مرة واحدة ويستمر التقليب حوالى ساعة .

٨ - يتم اضافة المواد المتبقية بالتدرج وترفع درجة الحرارة الى درجة ٩٠ وتستكمل كمية الماء المطلوبة للخلطة

٩ - تستمر عملية التقليل حوالى نصف ساعة وبذلك نكون قد انتهينا من اعداد خلطة البوش التى تنقل بعد ذلك إلى تنك أو غلاية التخزين والتي تضبط درجة حرارتها على درجة ٩٠°.

أسئلة واختبارات

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ - ما المقصود بتنشية الخيوط وما الغرض منها ؟

٢ - ماهى العلاقة بين سرعة الأنوال الحديثة والتنشية ؟

٣ - اذكر العوامل المختلفة التى تؤثر فى كمية البوش الملتقطة للخيوط اثناء عملية التبويش.

٤ - هناك معايير معينة لاختيار خلطة البوش المناسبة والتي سوف تستخدم لخيوط ما - ما هى هذه العوامل ؟

٥ - ماهى المجموعات الأساسية التى تتكون منها خلطات البوش الطبيعية ؟

٦ - لماذا كانت المواد الصناعية مكلفة مقارنة بالمواد الطبيعية عند اعداد خلطات البوش ؟

٧ - اذكر اهم انواع النشا الطبيعى المستخدم عند اعداد خلطة البوش .

٨ - ماهى المميزات والفروق بين النشا الناتج من ثمار فوق الأرض وثمار أسفل الأرض ؟

٩ - اشرح أهم خصائص الأميلوز والأميلوبكتين كمكونات للنشا .

١٠ - ما هى مميزات استخدام نشا القمح ؟

١١ - لماذا يجب الحرص فى استخدام نشا البطاطس عند اللجوء إلى استخدامه كمكون لمادة البوش ؟

١٢ - يعتبر نشا الذرة من أكثر المكونات استخداماً بين أنواع النشا المستخدم لاعداد خلطة البوش - اذكر خواص نشا الذرة المميزة - اذكر أيضاً أهم عيوب استخدامه .

- ١٣ - اذكر العوامل الأربعة الأساسية المؤثرة عند اعداد طبخة البوش .
- ١٤ - ما هى نظرية التعجن ؟ وما المقصود بدرجة حرارة تعجن النشا مع الإشارة إلى طبيعة وظائف الأميلوبكتين والأميلوز فى مرحلة التعجن .
- ١٥ - ما هى العوامل التى تعتمد عليها حرارة التعجن ؟
- ١٦ - ما هى أهمية الوصول لدرجة ثبات لزوجة محلول النشا ؟
- ١٧ - كيف يمكن إدراك ثبات لزوجة محلول النشا المستخدمة ؟
- ١٨ - ما هى المشاكل التى سوف نحصل عليها فى حالة عدم دخول النشا إلى رحلة التسوية المطلوبة ؟
- ١٩ - ما هو ارتباط نوع النشا بكمية الطاقة الكهربائية المستخدمة ؟
- ٢٠ - أذكر أهم خواص التبويش بواسطة النشا الطبيعي .
- ٢١ - ما هى مواد البوش الكيميائية - اذكر فقط نوعين منها .
- ٢٢ - يعتبر كاربوكسى ميثيل السليلوز من اهم مواد البوش استخداماً ذات الأصل السليلوزى - ما هى الخواص والمميزات التى يتميز بها ؟
- ٢٣ - أحدث مركب بولى فينيل الكحول A.V.P ثورة فى عالم مواد اعداد محلول البوش وحل محل النشا الطبيعي أو شارك معه - أشرح مميزاته التى دعت إلى ذلك .
- ٢٤ - هناك عيوب فى استخدام البولى فينيل الكحول التى أحياناً قد أثرت فى اختياره - ما هى هذه العيوب ؟
- ٢٥ - استخدمت مواد البوش الأكريليك فى تبويش الألياف الصناعية على وجه الخصوص - أشرح مميزات البولى اكريليك فى اعداد خلطة البوش مقارنة بالمواد الأخرى .
- ٢٦ - ما هى فكرة استخدام مواد البوش الجافة ؟
- ٢٧ - اذكر عيوب استخدام طريقة البوش الجافة .
- ٢٨ - أذكر عيوب استخدام طريقة التبويش الجافة .

٢٩ – ما فائدة مواد التطرية فى محلول النشا ؟

٣٠ – ما فائدة عملية التشميع بعد التجفيف الى ماكينة البوش ؟

٣١ – ما هى خواص المواد المضادة للتعفن فى خلطة البوش ؟

٣٢ – لماذا يفضل استخدام الماء اليسر عن الماء العسر فى اعداد طبخة البوش ؟

٣٣ – اذكر العوامل التى تحدد كمية البوش بالنسيج .

٣٤ – هناك عوامل ونقاط هامة تراعى لاجح عملية إعداد محلول التبويش وانتاجه –
ماهى هذه العوامل ؟

ضع دائرة حول الحرف الدال على الاجابة الصحيحة من العبارات الآتية :

١ – تنشية الخيوط تعنى :

أ – زيادة البرم الواقع على الفتلة .

ب – زيادة تحمل خيوط السداء لاجهادات مرحلة النسيج .

ج – تجميع الخيوط بنمر مختلفة على مطواة واحدة .

٢ – تتكون مادة البوش أساساً من :

أ – مادة لاصقة .

ب – مادة للنعومة .

ج – الإثنان معا .

٣ – وظيفة المواد اللاصقة هى :

أ – لصق خيوط السداء ببعضها عند

التبويش .

ب – عدم التصاق الخيوط بالعصارات فى حوض البوش .

ج - زيادة قوة الالتصاق بين الشعيرات فى الخيط .

٤ - يتم اختيار مواد البوش المستخدمة طبقاً للأتى :

أ - الموازنة السعرية للخامات .

ب- طبيعه المواد المستخدمه للخيوط التى سيتم تبويشها .

ج- الإثنان معاً .

٥- من انواع النشا الطبيعى المستخدم فى التبويش :

أ- نشا بولى فينيل الكحول (A.V.P)

ب- التابوكا .

ج- نشا الأكريليك .

٦- من مكونات النشا الأميلوبكتين ومن صفاته :

أ-يحول اليود للون الأزرق .

ب- يحول اليود للون الأحمر .

ج- لا يتأثر باليود إطلاقاً .

٧- يتميز نشا البطاطس بأنه :

أ-له قدرة عالية على الانتشار بمحلول البوش

ب- الخيوط المبوشة به خشنة الملمس .

ج- اللزوجة ثابتة دائماً عند استخدامه .

٨- يتميز نشا الذرة بالأتى :

أ-عدم انخفاض اللزوجة حتى بعد فتره من الغليان .

ب- سهل تحويله إلى مرحلة التعجين .

ج- مقاوم للتخمير والتلف .

حبيباته لا تتميز بالصلابة

٩- العوامل الأساسية المؤثرة في عملية البوش هي :

أ-التقليب

ب- درجة الحرارة

ج- الضغط و الزمن

د- كل ما سبق

١٠- تعتمد حرارة التعجن على :

أ-كمية المياه المستخدمة .

ب- معدل رفع درجة الحرارة

ج- حجم مواد البوش ونوعيتها

د- كل ما سبق

١١- تتراوح الاستطاله عند استخدام النشا الطبيعي في البوش بين :

أ- ٥,٥% : ١%

ب- ٤% : ٦%

ج- ٢٠% : ٢٥%

١٢- يتميز كاربوكسى يمثيل السليلوز بالآتى :

أ-صعب ذوبانه في محلول البوش .

ب-اللزوجة المرتفعه .

ج- غير قابل للذوبان في القلويات .

د-صعب الإزالة بعد النسيج .

١٣- يتميز البولى فينيل الكحول كمادة بوش بالخصائص الآتية :

أ-سعره رخيص مقارنة بالنشا الطبيعي .

- ب-لايناسب الماكينات عالية السرعة بالنسيج .
- ء-قوة لصق عالية ومناسب للألياف الصناعي .
- ١٤- من مميزات البولى فينيل الكحول (A.V.P)
- أ-سريع التعفن والفساد .
- ب-نقاؤه عال حيث طريقة تصنيعه كيميائية بحتة .
- ج- مقاومة الفيلم المكون منه على الخيوط ضعيفة للاحتكاك .
- ء-صعوبة ازالة مواد البوش فى رحلة مابعد النسيج .
- ١٥- من مميزات مواد البوش الأكريليك :
- أ-عدم الانتشار والتغلغل مع ضعف قوة اللصق .
- ب-الاستطالة عاليه للخيوط المبوشة .
- ج- فيلم البوش غير ناعم ومقاومه الاحتكاك عالية .
- ١٦- من خصائص مواد البوش الجافة :
- أ-تتأثر بوجود شمع أوزيت على الخيط .
- ب-تغلغل جيد لمحلول البوش داخل الخيوط .
- ج- تتأثر قوة الالتصاق للخيوط مع مادة البوش بالرطوبه .
- ١٧- من عيوب طريقة البوش الجاف :
- أ-صعوبه التحكم فى قوة اللصق واللزوجة والتركيز .
- ب-صعوبة جمع كمية المذيب التى تم اسخدامها .
- ج- ضار بالبيئة وبصحة الإنسان فى حالة إنتشاره .
- ت- كل ماسبق .
- ١٨- الهدف الرئيسى من استخدام مواد التطرية هو :
- أ- زيادة ظاهرة التشعير مما يؤدى لقوة الخيط .
- ب- زيادة ظاهرة الاحتكاك للخيوط مع بعضها عند فصل النفس فى ماكينة النسيج .
- ج- إكساب الخيوط نعومة وتزيد استطالتها
- ١٩- يؤدى استخدام السليكون فى خلطة البوش إلى :
- أ- الاقلال من درجة ثبات اللزوجة .
- ب- يقلل الانتشار والتغلغل للخيوط

ج- يزيد من الرغاوى نظراً للتوتر السطحي العالى.

ت- مقاومة عالية للحرارة والكيماويات .

٢٠- من مزايا عملية التشميع بعد التجفيف :

أ- زيادة الإحتكاك .

ب- امتصاص السطح الخارجى للرطوبة بسهولة .

ج- زيادة كمية البوش بالمحلول مما يؤدي للنفع الاقتصادى .

د- الإقلال من قطوع السداء نظراً لنعومة الخيط .

٢١- من خواص المواد المضادة للتعفن والبكتريا :

أ- ألا تتأثر بالقلويات والأحماض .

ب- التغلغل العالى وسهولة الزوبان فى الماء .

ج- لا تؤثر فى اللزوجة أو تحول النشا أو A.V.P إلى جيل .

د- كل ماسبق .

٢٢- لا يستخدم الماء العسر فى البوش بسبب :

أ- صعوبة تعجن النشا لوجود الكالسيوم والمغناسيوم .

ب- يكون بقع بالقماش لوجود الحديد به .

ج- يؤدي لتكوين ثقبوب بالقماش لتفاعل أيونات الأيدروجين مع الحديد .

د- كل ما سبق .

٢٣- العوامل التى تحدد كمية البوش بالنسيج هى :

أ- نوع وسرعه النول .

ب- نوعيه الشعيرات وخواص الخيوط .

ج- درجة الحرارة والرطوبة بالمصنع .

ء - كل ما سبق .

٢٤- عند اجراء عملية البوش يجب أن تراعى النقاط الآتية :

أ- زيادة عدد البرمات بالخيط يستلزم زيادة اللزوجة .

ب- عند تبويش الخيوط الرفيعة يقل تركيز محلول النشا .

ج- خيوط الطرف المفتوح يستلزم زيادة تركيز محلول النشا .

ء - عند تبويش الخيوط السميكة يجب أن تكون اللزوجة عالية .

٢٥- تؤثر نوعية أجهزة الطبخ فى عملية البوش مثل :

أ- يستخدم نشا الذرة فى حلل الطبخ ذات الضغط العالى .

ب- لا يستخدم نشا القمح أو النشا المحور فى حلل الطبخ ذات الضغط العادى .

ج- لا يوجد فرق فى استخدام حلل الضغط المختلفة مع مواد البوش .

أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة / العبارة المناسبة فى المكان الخالى :

١- فائدة عملية التبويش هى ،

.....

٢- من أنواع النشا الطبيعى ،

٣- من أنواع النشا الكيماى المصنع ،

٤- تتكون مادة البوش أساساً من مادتين مادة و مادة

.....

٥- يتم التخلص من الماء الموجود بالخيوط التى تم غمرها فى محلول البوش بـ

.....

٦- تعتمد كمية البوش الملتقطة بالخيوط على ،

.....

٧- فائدة المواد اللاصقة هى

٨- لزوجة خلطة البوش العالية عن المعدل تؤدى إلى

٩- ألغى استخدام حبوب التمراند كمادة بوش بسبب

- ١٠- يتكون النشا اساساً من الأميلوز و
- ١١- تتميز الخيوط المبوثة بنشا القمح بأنها ،
- ١٢- رغم قدرة نشا البطاطس العالية على الانتشار لكن غير ثابتة
- ١٣- يتميز نشا الذرة بـ ، ،
- ١٤- العوامل الأساسية المؤثرة عند اعداد البوش ،
- ١٥- تعتمد حرارة التعجن على ، ،
- ١٦- عدم تسوية محلول البوش جيداً يؤدي إلى
- ١٧- تزيد الطاقة الكهربائية المستهلكة بماكينة البوش بسبب
- ١٨- من خواص التبيوش بالنشا الطبيعي
- ١٩- من مميزات النشا المصنع كيميائياً ،
- ٢٠- من مميزات استخدام بولى فينيل الكحول فى البوش ،
- ٢١- من عيوب استخدام بولى فينيل الكحول فى البوش ،
- ٢٢- من مميزات مواد البوش الأكريليك
- ٢٣- من عيوب مواد البوش الأكريليك ،
- ٢٤- فكرة استخدام مواد البوش الجافة هى استخدام مع
- ٢٥- من مميزات طريقة البوش الجاف ،

- ٢٦- من عيوب طريقة استخدام البوش الجاف ،
- ٢٧- فائدة استخدام مواد التطريفة هي ،
- ٢٨- الهدف من استعمال المواد السطحية فى البوش ،
- ٢٩- من مميزات السليكون كإضافة للخاطفة فى البوش ،
- ٣٠- يعمل التشميع بعد التجفيف فى البوش على ،
- ٣١- من شروط استخدام المواد المضادة للتعفن بالبوش ،
- ٣٢- لا يستخدم الماء العسر بالبوش لتواجد عناصر ،
- ٣٣- يرجع ظهور البقع البنية بالقماش بسبب
- ٣٤- يرجع ظهور ثقب صغير الأقمشة أحياناً بسبب تفاعل ، مع
- ٣٥- العوامل التى تحدد كمية البوش بالنسيج هي ،
- ٣٦- يستخدم نشا لحلل الضغط العالى بينما يستخدم نشا لحلل الضغط المنخفض .
- ٣٧- بعد تمام تسوية النشا بماكنة البوش ينقل المحلول بعد ذلك إلى تانك وتضبط درجة حرارة على

وظائف ومكونات ماكينات البوش :

تشترك جميع ماكينات البوش فى الأقسام الرئيسيه للماكينة حيث تشتمل الماكينة على المناطق الآتية :

- ١- منطقة الكريل أو سحب خيوط السداء .

- ٢- منطقة حوض البوش وغمر السداء .
- ٣- منطقة سلندرات التجفيف .
- ٤- منطقة السماسم أو فصل الخيوط .
- ٥- منطقة التجميع واللف .

وسنقوم بتوضيح مكونات كل من الأجزاء السابقة فيما يلي :

- ١- منطقة الكريل أو سحب خيوط السداء :

يتم تحضير مطاوى السداء وإعدادها لاجراء عمليه تبويش خيوط السداء بها - تلك المطاوى التى ينبغى أن تكون قد أعدت بعناية من حيث تساوى شدد خيوطها وأطوالها وظروف تشغيلها وتراعى النقاط الآتية :

أ- يتم تركيب المطاوى على حوامل رولمان بلى ويجب التأكد فى جميع الأحوال أن الرولمان بلى المحملة عليه سليم تماماً وإلا فيتم تغيير ضماناً لحركة المطواة السليمة عليه .

ب- كلما زاد طول السداء من المطواة يجب تخفيف الشدد الواقع عليها بالتناسب مع مكان التعليق .

ج- الثقل الواقع على كل مطواة بالتتابع يجب ضبطه لكل مطواة منفصلة عن الأخرى .

د- سوف يتم سحب الخيوط من هذه المطاوى وبالتالي يجب أن يتم التأكد من سلامة فلانشات المطاوى وعدم وجود أى خدوش يمكن أن تحتك بها الخيوط المسحوبة ويتم ذلك بواسطة استخدام فرشاة سلك ناعمة أو صنفرة.

هـ- يتم تثبيت المطاوى بعد ضبط الوجه الداخلى لها على استقامة واحدة

و- بعد وضح المطاوى جميعها على الحوامل يتم تجربة دورانها الحر بلفها باليد للتأكد من سهولة الدوران وسلامة جميع حوامل الرولمان بلى المرتكزة عليه .

أخيراً : بعد ضبط وتساوى الشدد يتم الاحتفاظ فى نهاية التشغيل بنهايات الخيوط على المطاوى لكى يتم استخدامها فى مرحلة التبويش التى تليها .

- ٢- منطقة حوض البوش وغمر السداء :

وهى المنطقة التى تلى منطقة سحب الخيوط حيث يتم سحب الخيوط مارة على دليل حتى غمر الخيوط باستخدام درفيل الغمر - يمكن استخدام درفيل أو درفلين حسب المراد فى عملية الغمر المرتبطة بنوعية الخيوط .

نصل بعد ذلك لمرحلة العصر وفيها يتم عصر الهواء والماء أولاً بواسطة درفيل أولى للعصر - يلى ذلك درافيل عصر تاليه للدرفيل الأول ومهمتها جعل محلول النشا متساوى فى انتشاره بالخيوط ونلاحظ أن تكنولوجيا التصنيع ربطت العلاقة بين سرعة مرور الخيوط داخل الحوض والضغط المرتبط بالمعاصر أتوماتيكياً - أيضاً يجب الانتباه أن صلابة الكاوتش الذى يكسو المعاصر سوف تتغير مع طول الاستعمال مما يؤثر بشدة على طبيعة عمليه العصر ونسبة البوش الملتقط وعدم تساوى نسبته وتوزيعه مما يؤدي فى النهاية لمشاكل فى جودة تحضيرات البوش .

وقبل أن نتطرق إلى منطقة التجفيف لا ننسى أن هناك نظاماً فى فصل الخيوط فى المنطقة المبثلة قبل دخولها إلى منطقة التجفيف ومميزات الفصل بالسماسم قبل التجفيف هى :

أ- تغلغل الهواء الساخن بالخيوط بطريقة جيدة لأن خيوط تنقسم إلى طبقات كثافتها قليلة.

ب- يتم لصق الشعيرات جيداً مع نعومة وانتظام الخيوط التى تم تبويشها .

٣-منطقة سلندرات التجفيف :

يعتمد التجفيف فى درجة حرارته بصفة عامة على نوعية وخواص كالخيوط المستخدمة فى التبويش وتختلف أعداد سلندرات التجفيف طبقاً لاختلاف تصميم أنظمة التجفيف للماكينات ذات الطرازات المختلفة - ولكنها تشترك جميعها فى أن التجفيف يكون بالتلامس مع تلك السلندرات التى يتم تسخينها بالبخار وهى مغطاه بمادة التيفلون لمنع التصاق الخيوط المارة عليها - عدد هذه الاسطوانات ممكن أن يكون ٧سلندرات أو ٩ سلندرات أو أحياناً ١١ سلندر .

إن هناك نظام لضبط حرارة تلك السلندرات والتحكم فيها لدرجة التحكم فى كل سلندر على حدة عن طريق عداد مبين لدرجة الحرارة به . يجب الاهتمام المطلق بنظم التهوية ومصايد

البخار لكى يتم التحكم جيداً فى درجة حرارة السلندرات وتجفيف مدروس بعناية للخیوط المستخدمة .

٤-منطقة السماسم أو فصل الخیوط :

وهنا يتم فصل الخیوط الملتصقة وتهيئتها لعملية اللف على مطواة السداء المبوشرة ونلاحظ أن المشط الأمامى يوضع أمام السماسم - هذا المشط ينبغى أن تكون اسلاكه غير منثية أو تالفة وأن يتم تحديده بالمقارنة بنمرة الخیط المستخدم وكذلك عدد خیوط أو قتل السداء - وعندئذ تكون فائدته الأساسية المرجوة وهى المساعدة فى لف منتظم لمطواة السداء مع منع التثنت لطبقة خیوط السداء .

٥-منطقة التجميع أو اللف :

بعد وضع السماسم والتى فصلت قتل كل مطواة منفصلة عن الأخرى يتم لف الخیوط على المطواة وينبغى النظر بعين الاعتبار إلى وظيفة موتور اللف الذى - وباختصار - يضمن شدة لف ثابت مع تغير قطر المطواة من بدايتها حتى نهايتها .

معدات تحضير البوش :

ذكرنا فى السابق أن هناك خمس مناطق تشترك فيها جميع ماكينات البوش أساساً لاتمام مرحلة تبوش الخیوط ابتداء من مرحلة سحب السداء حتى منطقة التجميع واللف .

ولا بد من استكمال التوضيح الخاص بأجراء الماكينة ونبدأ بالآتى :

*** ١- تنك إذابة مواد البوش :**

تنك الاذابة يشترط أن يكون مصنعا من الصلب الذى لا يصدأ فى شكل أسطوانة غالباً ويصل محتواه الحجمى إلى حوالى ١٠٠٠ لتر وذلك فى الانواع الحديثة وزنة حوالى ٦٠٠ لتر فى الأنواع التقليدية يحتوى التنك من مروحة تقليب سريع لمنع تكون كتل أو (كلاكيع) تحدث مشاكلأ عديدة بمحلول البوش .

*** ٢- تنك الخلط :** وهى تانكات سعتها تتراوح بين ١٤٠٠ : ١٨٠٠ لتر ومزودة بمراوح ذات سرعة دوران عالية .

*٣- حلل الطبخ :

يوجد نوعان من حلل الطبخ المستخدمة فى اعداد خلطة البوش وهما :

أ- حلة الضغط العادى

ب- حلة الطبخ ذات الضغط العالى

وفيما يلى شرحاً لكلا من النظامين :

أ- حلة الطبخ ذات الضغط العادى :

فى هذا النظام يمكن أن يستخدم نشا قمح أو نشا محور نظراً لسهولة تسويتها - أيضاً يكون العامل القائم على خلطة البوش المراد تنفيذها متحكماً فى العمل بنفسه فى إعداد الخلطات عن طريق فتح الصمامات يدوياً وباستخدام طلمبة بالتروس لنقل النشا إلى تنك التغذية .

ب- حلة الطبخ ذات الضغط العالى :

فى هذا النوع يتم نقل محلول النشا اتوماتيكياً إلى حلة التغذية ومرتبطاً بجهاز تحكم المستوى محلول البوش وتوجد مراوح بعمود مائل أو رأسى بتنك الخلط .

ويلاحظ أن التسوية فى حلل الضغط العالى للطبخ تكون سريعة وينتج بذلك توفير فى الطاقة والوقت ويمكن التحكم فى درجة الحرارة والضغط المرتبطتين بالزمن بدقة وفاعلية .

*٤- المواسير وأنابيب التوصيل بصالة البوش :

هناك عدة اشتراكات ينبغى أن تتوفر فى أنابيب ومواسير البخار والماء والهواء المستخدمة فى صالة البوش والتي أصبحت الآن من الصلب الذى لا يصدأ بعد أن كانت تصنع سابقاً من النحاس .

فى هذه الاشتراكات الآتى :

أ- يجب ان تكون المواسير المستخدمة معزولة جيداً بل يجب أن نعزل المحابس أيضاً لمنع الفقد فى الطاقة - وتقاس جودة العزل الحرارى لها باستمرار ويمنع تعرض المواسير للهواء الخارجى .

ب- يجب تحديد سمك وقطر مواسير البخار والماء وملائمتها للكميات المطلوبة من السوائل .

ج- دراسة أطوال المواسير المستخدمة ومساراتها التى يجب أن تكون أقصر مايمكن منعاً للفقد الحرارى للبخار وحامله أقل مايمكن .

د- تراعى جيداً عوامل الأمان فى تركيب المواسير ويتم الكشف عليها من حين لآخر بكل دقة واهتمام لسلامة العاملين والمصنع .

هـ- يجب أن يوضع فى الاهتمام كمية الماء الموجودة بالبخار الذى يتم توجيهه إلى التانكات لتأثير المحلول أو الخلطة بالتانكات بكمية الماء الموجودة بالبخار وبالتالى ضمان عدم تأثر أو تخفيف محلول النشا بذلك البخار الذى يحوى الماء .

* ٥- صمام تقليل الضغط :

ويطلق عليه أحياناً صمام الأمان وهو يتواجد فقط بالغلاية المتواجدة بالمصنع وهو يقلل الضغط فى الغلاية إلى ضغط مناسب وذلك لعدم حدوث تحطم أو إتلاف للأجهزة المستخدمة .

* ٦- ظلمبات نقل المحلول :

وهى ظلمبات تم انتاجها حديثاً من الصلب الغير قابل للصدأ بدلاً من الظلمبات القديمة النحاسية والتي كانت تتميز بأنها ذات تروس بطيئة الأداء .

٧- تنك التخزين :

قبل أن يتم نقل محلول النشا إلى تنك التخزين ينبغى أن يتم غسل التنك جيداً قبل وضع محلول النشا الجديد به . بعد عملية البوش يخزن محلول البوش فى تنك التخزين الذى تصل سعته إلى ١٠٠٠ لتر (الف لتر) تقريباً ويشترط بصفة أساسية المحافظة على درجة الحرارة والتى ينبغى أن تكون ثابتة دائماً ويتم أيضاً تقليل محلول البوش داخل التنك ببطء .

٨- مصيدة البخار : توجد أنواع كثيرة من مصائد البخار والفكرة المشتركة والأساسية هى تصفية السائل الذى ينفصل تاركاً البخار من مواسير البخار – وعند التجفيف

تكون السلندرات الأمامية الأولى هي التي تفقد الحرارة أسرع لأنها الأولى التي تتلامس مع الخيوط التي تحتوى على كمية كبيرة من الرطوبة . يوجد صمام ليتحكم فى المستوى لتصفية الماء الزائد فى مصيدة البخار الكهرومغناطيسية .

٩- جهاز التشميع (التزيت) بعد التبويش :

ذكرنا فى السابق عند الحديث عن مكونات خلطة البوش فائدة الشمع على الخيوط لتحسين أداء الخيوط على ماكينات النسيج ويستخدم جهاز التشميع فى ماكينات البوش لهذا الغرض .

يوجد درفيل للتشميع يمكن تغيير سرعته لتغيير نسبة التقاط الشمع عن طريق ترس تغيير ويلاحظ ضرورة أن تكون درجة الحرارة الخاصة بالدرفيل ثابتة عن طريق ضبط الحرارة أتوماتيكيا وهكذا تكون اللزوجة ثابتة بالتالى حتى نضمن منع التشميع المتزايد على خيوط السداء .

ولضمان ثبات مستوى الشمع فى حوض إذابة الشمع ثم الاستعانه بمقياس خاص لمستوى الشمع وفى حالة عدم استخدام جهاز التشميع يتم إبعاده عن طبقة الخيوط بواسطة رافعة خاصة عند توقف الماكينة لفترة ليتم تجنب ملامسة الخيوط لدرفيل الشمع.

١٠- حساس التجفيف :

بعد أن يتم تبويش الخيوط ومرورها على سلندرات التجفيف تكون هناك نسبة رطوبة داخل طبقات الخيوط بعد تجفيفها والتي يتطلب الأمر قياسها وتحديد كميتها .

توجد عدة اجهزة لقياس نسبة الرطوبة يعمل معظمها على سطح الخيوط المبلل فإذا كانت سرعة الماكينة عالية فإن ذلك يعنى سرعه لف الخيوط وصعوبة قياس نسبه الرطوبة بالتالى - ولكن وعلى أية حال - فعن طريق القياسات يمكن التحكم فى سرعة الماكينة والمرتبطة بنسبة القياس المسجلة على جهاز قياس الرطوبة ، ويلاحظ أن زيادة الرطوبة بالخيوط تؤدي إلى ضعف قوة شد فيلم البوش على الخيوط مما يؤدي إلى مشاكل بالنسيج على الماكينات وخاصة فى منطقة فتح النفس .

١١- إدارة الماكينة :

هناك اكثر من موتور لإدارة أجزاء الماكينة أهمها موتور المطواة الخاصة بالخيوط التى تم تبويشها وهو يضمن - خلال الأداء الذى يستخدم تيار كهربى مستمر - شدة ثابتة للخيوط مع تغير قطر المطواة من البداية حتى النهاية .

الموتور الذى يدير باقى أجزاء الماكينة يعمل ايضاً بتيار مستمر ونلاحظ الارتباط الكامل بين أداء وسرعة مواتير الماكينة وبين حساس الرطوبة . يلاحظ أيضاً أن هناك سرعة يتم الضبط عليها بالنسبة للسلندرات ودرافيل السحب وحوض البوش وهذه السرعة يتم الضبط مسبقاً عليها طبقاً لتعليمات التشغيل .

مناطق الشدد فى ماكينة البوش

من أهم الأسس التى تبنى عليها تكنولوجيا ماكينات البوش الحديثة هو التحكم فى مناطق الشدد بين المراحل المختلفة لماكينة البوش . هذه الأهمية قد لاقى اهتماماً بالغاً من مصنعى الماكينات وذلك بتصميم وحدات تغيير السرعة بنهاية كل منطقة من مناطق الشدد بالماكينة .

إن مناطق الشدد المتعارف عليها بالماكينة هي :

- ١- منطقة الشدد بين الكريل ودرفيل تغذية حوض البوش .
- ٢- منطقة الشدد بين تغذية الحوض وآخر منطقة عصر .
- ٣- منطقة الشدد بين السلندر وبين بداية منطقة السماسم .
- ٤- منطقة الشدد بين السماسم بداية ونهاية لأول وآخر سمسة .
- ٥- منطقة الشدد بين درفيل السحب الأمامى ومطواة لف السداء المبوش .

إذن هناك خمس مناطق يتم التحكم وضبط الشدد فيها بدقة متناهية خلال منظمات الشدد المرتبطة بسرعة مناطق الشدد المذكورة .

ومن الجدير بالذكر أن أهمية التحكم فى الاستطالة المرتبطة بالشدد خلال مراحل الماكينة المختلفة تكمن فى انعكاس ذلك . على عملية النسيج - فعدم التحكم فى تلك الجزئية الهامة ينعكس أثرة على نسبة قطوع السداء على ماكينات النسيج - بل أحياناً يتم فقد نسبة كبيرة من مرونة الخيط مؤدية إلى مشاكل فى كفاءة انتاج النسيج بالتبعية لعدم التحكم

أثناء تبوش الخيوط وعدم ضبط أجهزة التحكم فى الاستطالة بماكينة البوش والتى ترتبط بنمرة الخيط الذى يتم تبويشة وتسجيل قراءات ومنحنيات الاستطالة والشدد .

صيانة ماكينات البوش

مقدمة :

ماكينة البوش من الماكينات المؤثرة تأثير بالغ فى مجال تحضيرات النسيج - فهى من الماكينات التى تؤثر الواحدة فيها فى أعداد ضخمة من ماكينات النسيج التى تعتمد على المطاوى التى تم تبويشها بصالة البوش - وبالتالي فيكفى تعطل ماكينة البوش لإحداث خلل كبير فى أنتاجيات الأنوال وكفاءة النسيج بصفة عامة - كذلك تعتبر الأخطاء المتسببة عن أخطاء الخلطات أو ضبطات ومتغيرات الماكينة أسباباً جوهرية فى انخفاض كفاءة الإنتاج والجودة بمصانع النسيج .

لذا كان من الضرورى أن يلقى إجراء صيانة وضبط ماكينة البوش الاهتمام الأكبر من إدارة مصانع النسيج ومن منطلق ثلاثة نقاط هامة هى :

- ١- تنظيف الماكينة .
- ٢- عملية التزييت والتشحيم .
- ٣- عملية المراجعة والفحص والضبط .

١-تنظيف الماكينة :

نظراً لاستخدام مواد البوش والتنشئية المختلفة بالماكينة فى تانكات الخلط والإذابة والتخزين وكذلك فى حوض البوش والدرافيل - فينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبار أولاً تنظيف تلك الأماكن ولكن باستخدام الماء الساخن دون استخدام الكيروسين أو مواد التنظيف الكيمائية إطلاقاً وذلك بفتح صامات البخار والماء لفترة كافية وإلقاء العادم خلال مجارى الصرف .

يتم غسل سلاندرات التجفيف بالمياة واستخدام فرشاة ناعمة وليست من السلك لتنظيف السلاندرات ويمكن استخدام اسطمبة قماش نظيفة فى استكمال نظافة تلك السلاندرات مع

عدم استخدام بنزين أو كيروسين أو أى مواد كيميائية أخرى فى نظافة تلك السلندرات المكسوة بكسوة حساسة للكيميائيات والخدوش .

وقبل الانتهاء من عمليات التنظيف لا ننسى تنظيف الكتائن والتروس بالكيروسين لإزالة الشحوم القديمة المترسبة .

٢- عملية التزييت والتشحيم :

لكل ماكينة تعليمات تشغيل وصيانة مرتبطة بها يجب إحترامها وتنفيذ تلك التعليمات بدقة بالكمية المطلوبة والزمن كذلك .

وهنا ينبغى أن ينوه بضرورة استخدام نوع الزيت المنصوص عليه بالكتالوج وكذلك نوعيه الشحم المستخدم

وبصفة عامة تلى عملية النظافة عملية التشحيم والتزييت لما يلى :

أ- عند تغيير الزيت تنظف الأماكن بزيوت التنظيف قبل وضع الزيت الجديد بالأماكن المختلفة بالزيت الموصى به .

ب- اختبار مناسيب الزيوت واستكمالها ان لزم الأمر ومراجعة مستواها طبقاً لعلامات البيان .

ج- تشحيم بنوز كراسى الجلب والتأكد من سلامتها وتدفق الشحم الجديد داخلها لضمان عدم تلف الرولمان بلى كذلك تشحيم محاور التروس والأعمدة .

د- إن لزم الأمر - وخاصة فى الصيانة الدورية للماكينة - ينبغى إجراء حمام زيت للكتائن - وفيه يتم تنظيف الكتائن جيداً ثم توضع فى وعاء به مواد التشحيم ويتم التسخين ثم تعلق بعد نفخها بالهواء المصفوظ - ثم إجراء عملية تشحيمها بفرشاة - كل ذلك وحسب الأصول والتعليمات المتبعة فى تعليمات التشغيل .

٣- عملية المراجعة والفحص والضبط :

أولى خطوات المراجعة هنا هى من بداية الماكينة والمقصود هو الحامل الخاص بمطاوى السداء قبل دخولها لحوض البوش فينبغى التأكد من الآتى :

أ- سلامة وحدات ضبط الشدد للمطاوى فى حركتها على المحاور .
ب- دوران المطاوى بحرية على الكراسى الخاصة بها وعدم تلف الرولمان بلى الخاص بها على الجانبين .

ج- تشحيم تلك الكراسى بعد إزالة الشحم القديم ونظافتها .

يلى ذلك الخطوات التالية :

- مراجعة وفحص سلندرات التغذية .
- مراجعة وفحص اسطوانات الغمر والضغط بين العصارات .
- التأكد من الكسوة الخاصة بسلندرات التجفيف وعدم وجود نتوءات أو خدوش بها وان لزم الأمر قياس الصلادة الخاصة بها بواسطة الاسـتعانة بالورشة المركزية . هنا الكسوة لا بد من تغييرها عند تأثير الصلادة الخاصة بها لتأثيرها البالغ على كمية البوش الملتقط (فى حالة اسطوانات الغمر) أو سلندرات التجفيف .
- مراجعة وضبط العدادات الخاصة بالسرعة خلال المناطق المختلفة للماكينة وكذلك عدادات ضغط البخار وأجهزة ضبط الرطوبة والمرتبطة بالسرعة – كذلك أجهزة ضبط الاستطالة خلال المناطق الخمس للشدد والتي أوضحناها سابقاً .
- مراجعة أجهزة ارتباط قطر المطواة النهائية بالشدد فى بداية التشغيل ونهايته بالنسبة لمطواة البوش .
- ضبط المشط الزجاجى ليكون الأبواب الخارجية اليمنى واليسرى متساوية فى عددها ويكون المشط فى منتصف الخيوط تماماً .
- مراجعة السماسم وحركتها وعند بداية التشغيل يتم وضع خيوط الأشتيك الأول بين الطواة الأولى والثانية وبوضع الأشتيك الثانى بين الثالثة والثانية ويوضع الأشتيك الثالث بين المطواة الثانية والرابعة وهكذا طبقاً لعدد المطاوى المستخدمة فى الماكينة ويتم ادخال السماسم المعدنية داخل خيوط الأشتيك .
- تتم معظم العمليات اثناء المراجعة بالسرعة البطيئة للماكينة ثم تدار الماكينة بالسرعة العالية المعتادة طبقاً للصنف .
- لا ننسى فى النهاية المرشحات وتغيير الفلاتر وتصفية ماء الكمبروسور وهكذا نكون قد أجرينا مراجعة شاملة وصيانة لأجزاء الماكينة المختلفة وكما ذكرنا فى السابق أن ذلك كله طبقاً لكتالوج التشغيل الخاص بالماكينة وتعليماته .

كارتة التشفيل

من أهم المراقبات والتسجيلات المتواجدة بمصانع النسيج هي المتعلقة بتحضيرات النسيج الممثلة في قسمى السداء والبوش بصفة خاصة وهنا تتواجد كارتات هامة متعلقة ببيانات القسمين السابقين ويمكن حصرها فعلياً فى عدد ٤ كارتات والتعليمات وهى :

١- كارتة السداء

وهى المتعلقة بتدوين كافة البيانات الخاصة بالصنف المطلوب والذى ستكون المرحلة التالية هى تحضيرات البوش وبالتالي ستكون البيانات الآتية مسجلة بها مثل :

- أ- نمرة الخيط .
- ب- وزن المطواة فارغة .
- ج- وزن المطواة بالسداء .
- د- طول السداء .
- هـ- عرض المطواة من باطن الفلاشات بالداخل واتجاهها .
- و- عدد الخيوط

٢- كارتة تعليمات البوش :

يتم تدوين البيانات الآتية بكارتة تعليمات البوش مثل :

- أ- نوع الخلطة المستخدمة فى البوش .
- ب- نسبة البوش المطلوبة .
- ج- وزن البوش مع مراعاة وزن الخيوط خاصة التى تحتاج لنسبة قليلة .
- د- وضع الفلانشات واتجاه المطواة المرسله من السداء والمطواة النهائية بعد تمام اجراء البوش وذلك بالنسبة للأصناف التى سيجرى عليها إعداد الخلطة .

٣- كارتة تعليمات طبخ البوش :

يتم تدوين كل البيانات المتعلقة بطبخة البوش مثل المواد المستخدمة واللزوجة والحرارة والسرعة والتجفيف وعادم مواد البوش الخ .

٤- كارتة ضبط ماكينة البوش :

هذه الكارتة يمكن أن تكون مرتبطة إلى حد كبير بكارتة تعليمات الطبخ حيث يدون بها :

- أ- ضبط الماكينة إبتداء من الكريل الحامل المطاوى السداء التى سيتم تبويشها حتى نهاية مطواة السداء المبوشة
- ب- درجة حرارة السلندرات .
- ج- أوضاع درافيل الغمر والسحب وضبطاتها .
- د- سرعة الدرافيل والخيوط خلال أقسام الماكينة المختلفة .
- هـ- قياسات الشدد فى الأقسام الخمسة التى تم ذكرها سابقاً .
- و- درجة حرارة ورطوبة البخار المستخدم .
- ز-ضبطات العدادات المختلفة وقياسات السرعة بصفة عامة .

أسئلة واختبارات

أجب عن الأسئلة الآتية :

- ١- أذكر المناطق الخمس الأساسية لماكينة البوش ؟
- ٢- ماهى الشروط الواجب توافرها عند تجهيز مطاوى السداء لكى يتم تبويشها ؟
- ٣- ما هى العلاقة بين الثقل الواقع على مطواة السداء بكريل البوش وبين طول السداء الواصل للماكينة ؟
- ٤- ماهى الاشتراطات المتعلقة بسلامة فلانشات مطاوى البوش – وكيف يمكن تلافى الأخطاء بها ؟
- ٥- لماذا ينبغى التأكد من دوران مطاوى السداء على كريل البوش بسهولة باليد – وما فائدة ذلك الاختبار ؟
- ٦- هناك علاقة بين صلابة كسوة درافيل الغمر ونسبة التقاط البوش – فسرد تلك العلاقة .
- ٧- يفضل فصل الخيوط بواسطة السماسم فى المنطقة المبتلة قبل دخولها إلى منطقة التجفيف . لماذا ؟ وماهى مميزات ذلك الإجراء بالنسبة للشعيرات ؟
- ٨- ماهى العوامل التى يعتمد عليها التجفيف فى ضبط درجة حرارة السلندرات الخاصة بالتجفيف بماكينة البوش ؟
- ٩- هناك شروط ينبغى توافرها فى المشط الأمامى (الزجاجى) عند تثبيته لاستقبال خيوط السداء المبوشة – ماهى هذه الشروط ؟
- ١٠- هناك عاملان هامان يقوم بهما موتور اللف الخاص بلف الخيوط المبوشة على المطاوى النهائية من بدايتها حتى نهايتها أذكرهما .

- ١١- إشرح مع الرسم فائدة ووظيفة تنك إذابة مواد البوش .
- ١٢- يوجد نوعان من حلل الطبخ الخاصة بإعداد محلول البوش - أذكرهما .
- ١٣- ماهو دور العامل فى استخدام حلة البوش ذات الضغط العادى ؟
- ١٤- هناك مميزات لاستخدام حلل الضغط العالى فى ماكينات البوش الحديثة - أذكر هذه المميزات .
- ١٥- تلقى مواسير وأنابيب التوصيل بصالة البوش اهتماماً بالغاً من القائمين على صالة تحضيرات البوش - ماهى الإجراءات التى تتخذ حيال ذلك ؟
- ١٦- ما فائدة صمام تقليل الضغط بالغلالية ؟
- ١٧- ماهو الحديث فى تصميم ظلمبات نقل محلول النشا ؟
- ١٨- تكلم عن تنك تخزين النشا بعد تسويته ومواصفاته .
- ١٩- ماهى فكرة مصيدة البخار بماكينة البوش ؟
- ٢٠- أذكر فائدة جهاز تشميع الخيوط بعد التجفيف .
- ٢١- ماهو ارتباط سرعة درفيل التشميع بنسبة إنقاط الشمع ؟
- ٢٢- كيف نستطيع منع التشميع المتزايد بدرفيل الشمع للخيوط ؟
- ٢٣- كيف يتم تحديد نسبة الرطوبة داخل طبقات الخيوط بعد مرورها على سلندرات التجفيف ؟
- ٢٤- ماهى المشاكل التى تنجم عن زيادة نسبة الرطوبة بالخيوط ؟ أذكر تأثير هذه الرطوبة بالخيوط المبوشة على نول النسيج .
- ٢٥- هناك مناطق شدد للخيوط بماكينة البوش يتم التحكم بدقة فيها - أذكر هذه المناطق .
- ٢٦- ماهى فائدة الحفاظ على نسبة الاستطالة المطلوبة على أنوال النسيج ؟
- ٢٧- يعتمد ضبط نسبة الشدد على الخيوط بماكينة البوش على اعتبارات معينه - ماهى وما انعكاس ذلك على الخيوط فى صالة النسيج ؟
- ٢٨- ما المقصود بصيانة ماكينة البوش ؟ وماهى النقاط الثلاث الأساسية فى عملية صيانتها ؟
- ٢٩- كيف تتم عملية صيانة سلندرات التجفيف والكسوة ؟
- ٣٠- اشرح عملية نظافة حوض البوش بماكينة البوش .
- ٣١- لماذا يمنع استخدام مواد بترولية فى نظافة السلندرات ؟

٣٢- ما هي الأماكن التي يتم فيها تزييت وتشحيم أجزاء ماكينة البوش ؟

٣٣- كيف تتم صيانة كريل ماكينة البوش ؟

٣٤- اذكر أهم البيانات بكارثة السداء للمطوى المسلمة للبوش .

٣٥ - ما هي أهم النقاط والارشادات بكارثة تعلميات البوش ؟

ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة من العبارات الآتية :

١- يشترط في المطوى القادمة من قسم السداء لماكينة البوش :

أ- تساوى شدد خيوطها .

ب- تساوى أطوال خيوطها .

ج- تساوى أوزانها .

د- كل ماسبق .

٢- كلما زاد طول السداء من الكريل حتى بداية ماكينة البوش يجب :

أ- تخفيف الشدد الواقع على الخيوط للمطوى كلها .

ب- زيادة الشدد الواقع على المطوى كلها .

ج- ضبط الشدد الواقع على المطوى بالتناسب مع مكان التعليق .

٣- يجب التأكد من سلامة مطوى السداء قبل تشغيل ماكينة البوش ومعالجة الفلانشات

من الخدوش باستخدام :

أ- مبرد حدادي خشن .

ب- جاكوش واجنة حادة .

ج- صنفرة ناعمة أو فرشاة سلك ناعمة .

٤- يجب التأكد بعد تعليق المطوى بكريل ماكينة البوش من :

أ- دوران المطوى الأمامية أسرع من الخلفية .

ب- دوران المطوى الخلفية أسرع من الأمامية .

ج- دوران سهل متنسوى لجميع المطوى بالماكينة .

٥- يمكن أن تزيد نسبة التقاط البوش عند المعاصر بحوض البوش بالعوامل الآتية :

أ- زيادة أو نقصان سرعة درفيل العصر .

ب- زيادة أو نقصان الضغط الواقع على العصارات .

ج- زيادة أو نقصان عدد درافيل العصر بحوض البوش .

د- العوامل السابقة كلها .

- ٦- يفضل الفصل بالسماسم قبل منطقة التجفيف للأسباب :
- أ- تغلغل الهواء الساخن نظراً لكثافة الخيوط القليلة .
 - ب- تقليل الشدد الواقع على الخيوط .
 - ج- تقليل نسبة الرطوبة الزائدة بالخيوط .
 - د- تحسن نسبة الإستطالة المطلوبة بالنسيج .
- ٧- تغطى سلندرات التجفيف بماكينه البوش بمادة التيفلون نظراً للأسباب الآتية :
- أ- زيادة الحرارة اللازمة للتجفيف .
 - ب- عدم تأكل السلندرات بسرعة .
 - ج- جعل السلندرات خشنة الملمس فلا تنزلق الخيوط .
 - د- عدم التصاق الخيوط بسلندرات التجفيف .
- ٨- يوضع المشط الزجراجى بماكينه البوش للأسباب الآتية :
- أ- فصل وتوزيع الخيوط عن بعضها بطريقة متوازية .
 - ب- ضمان العرض المطلوب لإيجاده بمطواة السداء المبووشة .
 - ج- المساعدة فى لف ينتظم على مطواة البوش .
 - د- الأسباب السابقة كلها .
- ٩- من مواصفات المشط الزجراجى :
- أ- يتم تحديده بناء على نمره الخيط .
 - ب- يتم تحديده بناء على عدد خيوط السداء .
 - ج- ألا تكون أسلاكه منثنية أو تالفة .
 - د- كل ما سبق .
- ١٠- يضمن موتور لف مطواة السداء المبووشة الآتى :
- أ- شدة لف ثابتة من بداية المطواة لنهايتها .
 - ب- لف سريع للخيوط بغض النظر عن الشدد .
 - ج- تغيير استطالة الخيط بالنسبة لبداية المطواة ونهايتها .
 - د- إعطاء الخيوط مرونة مطلوبة للنسيج .
- ١١- يحتوى تانك إذابة مواد البوش على :
- أ- سكاكين تقطيع سريعة .
 - ب- مراوح تقليب .

ج- عصارات قوية .

ء-أسطوانات بخار .

١٢- يمكن استخدام نشا الذرة بصورة أفضل فى :

أ- حلة الطبخ ذات الضغط العادى .

ب- حلة الطبخ ذات الضغط المنخفض .

ج- الإتنان معا .

١٣- يشترط أن تكون مواسير البخار والماء والهواء المستخدمة فى صالة البوش

بالمكينات الحديثة :

أ- مصنوعة من الرصاص القوى .

ب- مصنوعة من النحاس .

ج- مصنوعة من الصلب الذى لا يصدأ .

ء-مصنوعة من الألمونيوم .

١٤- يتواجد صمام الأمان الخاص بتقليل الضغط فى :

أ- حوض البوش .

ب- الغلاية المتواجدة بالمصنع .

ج- داخل منطقة السماسم .

ء-تانك تخزين محلول البوش .

١٥- فى تانك التخزين الخاص بمحلول البوش ينبغى :

أ- تقليب المحلول ببطأ .

ب- ضبط درجة الحرارة فى حدود ٥٩٠ تقريباً .

ج- غسل التانك قبل وضع المحلول الجديد .

ء-كل ما سبق .

١٦- من مواصفات درفيل التشميع :

أ- يمكن تغيير سرعته

ب- يمكن تغيير درجة الحرارة الخاصة بالدرفيل أثناء عملة بماكينة البوش مما يغير

اللزوجة بالتالى.

ج- ثابت فى مكانه ولا يمكن إبعاده عن حوض الشمع .

ء-يوضع بعد الكريل مباشرة لتشميع الخيط .

١٧- من خصائص جهاز قياس الرطوبة (حساس التجفيف) :

أ- ارتباطه بسرعة الماكينة .

ب- يقيس الرطوبة في تانك الإذابة .

ج- يمنع رطوبة الخيط عند دخولة حوض البوش .

د- يقيس الرطوبة داخل مطواة البوش .

١٨- توجد مناطق شدد يمكن ضبطها في الأماكن التالية :

أ- بين كريل المطاوى ودر فيل تغذية حوض البوش .

ب- بين تغذية الحوض الحوض وآخر منطقة عصر .

ج- بين السلندر وبداية منطقة السماسم .

د- كل ما سبق .

١٩- يرجع فقدان الاستطالة المطلوبة بالخيط المبوشة بسبب :

أ- التسخين الزائد لمحول البوش بالتانك .

ب- عدم استخدام مواد ضارة للتعفن .

ج- عدم ضبط المشط الزجاج .

د- عدم ضبط أجهزة التحكم في الشدد والسرعة .

٢٠- يتم تنظيف تانكات وسلندرات ماكينة البوش بواسطة :

أ- الكيروسين والبنزين .

ب- فتح صمامات الماء والبخار فقط عليها .

ج- استخدام مذيبات عضوية معدنية .

د- صابون وفرشاة سلك خشنة .

٢١- يتم اختيار وضبط المشط الزجاجى على أساس :

أ- يكون المشط فى منتصف الخيوط تماماً .

ب- يكون المشط متناسباً مع نمر الخيوط المستخدمة وعددها .

ج- الأبواب الخارجية اليمنى واليسرى الزائدة متساوية .

د- كل ما سبق .

٢٢- تتأثر نسبة التقاط البوش بالخيوط لسلندرات الغمر والعصر بـ:

١- التغير فى صلادة الكسوة .

٢- سرعة السلندرات .

٣- ضغط المعاصر على طبقة الخيوط .

٤- ارتفاع وانخفاض درافيل الغمر .

أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة / العبارة المناسبة في المكان الخالي :

١- يجب ضبط الشدد الواقع على مطواة السداء بكرييل البوش طبقاً لـ

٢- لايد من معالجة خدوش مطاوى البوش بواسطة استخدام

٣- يختلف الثقل الواقع على مطاوى الكريل بالتتابع طبقاً لـ

٤- تؤثر صلادة الكاوتش الذى يكسو درافيل العصر على

٥- مميزات فصل السماسم مثل التجفيف هى

٦- وظيفة درفيل العصر الأول هى ووظيفة الدرفيل الثانى هى

٧- يتم تسخين سلندرات التجفيف بواسطة

٨- من شروط استخدام مشط الزجاج أن يكون

٩- فائدة السماسم والأستيك هى

١٠- يشترط فى تلك اذابة مواد البوش تصنيعه من

١١- يوجد نوعان من حلل طبخ البوش هما

١٢- تستخدم غالباً نشا الذرة فى حلة الطبخ

القمح أو النشا المحور فى حلة الطبخ

١٣- يتم نقل محلول النشا أو توماتيكيا لحله التغذية من حلة الضغط

١٤- تتميز التسوية فى حلة الضغط العالى بأنها

١٥- يجب عزل مواسير البخار بسبب

١٦- تتم دراسة مسارات وأطوال أنابيب البخار لكى

١٧- يجب تقدير نسبة الماء بالبخار نظراً لـ

١٨- وظيفة صمام الأمان بالغلاية البخارية هو

١٩- فائدة طلببات نقل المحلول هى ويتم تصنيعها من

٢٠- يشترط فى تانك التخزين أن تكون درجة حرارته والتقليب

.....

٢١- يستخدم جهاز التشميع فى ماكينة البوش بسبب

٢٢ - يمكن تغيير نسبة التقاط الشمع بدرفيل التشميع عن طريق

٢٣ - وظيفة حساس التجفيف بماكينة البوش هى

٢٤ - هناك ارتباط بين القياس المسجل على جهاز قياس الرطوبة وبين

.....

٢٥ - موتور لف مطواة البوش يضمن ثبات مع تغيير

.....

٢٦ - من مناطق الشد بماكينة البوش ، ،

.....،.....

٢٧- أهمية الحفاظ على الاستطالة فى البوش هى

٢٨- ترتبط أجهزة ضبط التحكم فى الاستطالة بـ وقياسات قراءة

منحنى مع

٢٩ - ينبغى تنظيف تنكات وساندرات ماكينة البوش بواسطة استخدام

..... ويمنع تماماً

استخدام

٣٠- يتم التأكد من حرية دوران مطاوى السداء قبل تبويشها على الكريل لضمان

.....

٣١- يتطلب إجراء صيانة الكتان إجراء ،

.....

إحتياطات الأمان والسلامة البيئية

عزيزى الطالب :

لأجل المحافظة على سلامتك وسلامة الآخرين وللحفاظ على بيئتنا وجعلها نظيفة آمنة -

نرجو منك الآتى :

١- ارتداء ملابس ذو قطعة واحدة وحذاء غير قابل للانزلاق نظراً للتواجد بمكان يتميز

بتواجد السوائل بجوار ماكينة البوش .

- ٢- عند التعامل مع مواد ومستلزمات إعداد محلول النشا ينبغي وضع كمادة على الأنف نظراً للغبار المتطاير وخاصة عند ضبط تقادير وكميات النشا المستخدم .
- ٣- الابتعاد عن الأبخرة المتصاعدة وخاصة بجواء حوض البوش بقدر الإمكان .
- ٤- استخدام قفازات بالأيدى وعدم التعامل باليد مباشرة مع كيماويات مواد التبيوش .
- ٥- عدم لمس المواسير والانابيب المحيطة بالماكينة وذلك لارتفاع درجة الحرارة البخار والماء داخلها .
- ٦- عدم اجراء أية ضبطات أو أخذ عينات أو خلافه بدون إرشادات وتعليمات وتواجد المدرب بجوارك. كذلك عدم تشغيل أو إيقاف أو وضع الأيدى على أزرار التشغيل وأجراء الماكينة بدون التصريح لك بذلك .

التمرينات العملية

- طبقاً للأسس النظرية التى تم التحدث عنها بالوحدة يتم ربط تلك الأسس بالتمرينات العملية الخاصة بماكينة البوش وتحت إشراف المدرب يقوم الطالب بتنفيذ الآتى :
- ١- تحديد وقت ما قبل إعداد طبخة بوش لصنف خيوط وذلك لاجراء عملية نظافة وصيانة للماكينة بالمصنع .
 - ٢- اجراء عملية غسل بالماء والبخار لتانكات وسلندرات ودرافيل الماكينة .
 - ٣- تشحيم كراسى محاور كريل مطاوى السداء قبل تبويشها والتأكد من دورانها بحرية والتأكد أيضاً من استخراج الشحم القديم من مكان التشحيم واحلال الشحم الجديد .
 - ٤- الاشتراك فى اعداد اوزان ونسب مواد البوش التى سيتم اعدادها للخطة الجديدة وطبقاً لنمر ومواصفات الخيط المستخدم .
 - ٥- مراقبة تشغيل صمامات التحكم فى الماء والتسخين والبخار لاعداد محلول البوش .
 - ٦- مراقبة الوصول إلى نقطة التسوية لمحلول النشا والتأكد مرات عديدة من ثبات اللزوجة المطلوبة عند انتهاء مرحلة التسوية .
 - ٧- التدريب على استخدام مقياس اللزوجة وتوجد عدة أنواع من هذه المقاييس وحسب المتاح .

- ٨- التدريب على استخدام أنظمة رفع وخفض درافيل الغمر والتميز بين استخدام بعضها دون الآخر بالماكينه .
- ٩- كيفية مرور الخيط بالسمامسم وعمل الأشتيتك وفصل طبقات الخيوط طبقاً لعدد المطاوى .
- ١٠- اجراء ضبط درجة حرارة وضغط البخار لسندرات التجفيف واختيار مسار الخيط عليها .
- ١١- كيفية صيانة الكسوة وتنظيفها بسندرات البخار .
- ١٢- سمنرة وضبط المشط الزجاجى وكيفية اختبار صلاحيته وملائمة عدد خيوط الصنف لعدد بشراته .
- ١٣- كيفية ضبط موتور اللف النهائى وتحقيق الشد الثابت من بداية لف المطواة حتى نهايتها .
- ١٤- كيفية تثبيت المطواة المبوشة الفارغة التى سيتم لف خيوط السداء عليها - وكيفية نزعها من الماكينة بعد الانتهاء من لف الخيوط عليها .

التدريبات العمالية

التمرين الأول :

خلط مواد البوش وإدراك وظيفة كل مادة .

الخامات :

*مواد بوش مختلفة :

نشأ قمح - نشأ بطاطس

نشأ ذرة - نشأ أرز - نشأ التابوكا

نشأ مخلق (بولى فينيل الكحول)

نشأ بولى اكريليك صودا .

مواد بوش جافة .

*مواد تطرية :

زيوت خاصة للتطرية

شمع

سليكون

*مواد اخرى مضافة حسب الخلطة المستخدمة .

التمرين الثانى :

كيفية تشغيل وإيقاف الماكينة

- دراسة لوحة التشغيل الموجودة بالماكينة .
- كيفية تركيب مطاوى السداء بعد عملية التنظيف والصيانة .
- توزيع الأثقال والغرادل لكل مطواة على الاريل .
- الدراسة العملية لمسار الخيوط على ماكينة البوش مع اجراء عملية فصل الاشتيك والسماسم.

التمرين الثالث :

حوض البوش والاهتمام بالنقاط الآتية :

- ادراك السلندرات الخاصة بالسحب والغمر والعصر وكيفية التحكم فى مستوياتها .
- كيفية التحكم فى سرعة السلندرات السابقة .
- اختبار صلاحية كسوة سلندرات العصر والغمر والسحب والاختلافات بينها .
- كيفية تغيير هذه الدرافيل وتركيبها .
- ظلمبة سحب النشا من التانك وضبط البخار داخل حوض النشا .
- كيفية التحكم فى الصمامات والفتحات فى تانكات الخلط والتخزين .
- كيفية قياس الحرارة وادراك ثباتها التام فى تانك التخزين وكذلك قياس اللزوجة .

التمرين الرابع :

اسطوانات التجفيف

- كيفية توزيع الخيوط بأكثر من طريقة على اسطوانات التجفيف وملمس الكسوة والصلادة الخاصة بها .
- التحكم فى صمامات البخار ومسار البخار فى المواسير .
- قياس ضغط ورطوبة البخار بسلندرات التجفيف .
- كيفية التحكم فى سرعة سلندرات التجفيف .

التمرين الخامس :

- منطقة السماسم والفصل :
- توزيع الخيوط لكل مطواة على حدة خلال السماسم .
- تجميع الخيوط النهائية وكيفية عمل الأشتيك .

- دراسة مناطق الاستطالة الخمس الموجودة وقياسها .

التمرين السادس :

منطقة المشط واللف :

- ضبط العرض النهائي للمطواة وضبط المشط الزجاجي لملائمة العرض النهائي .
- كيفية التحكم في حركة المشط الزجاجي في الاتجاهات المختلفة وتطريح الخيوط بالمشط .
- لف المطواة النهائي و التحكم في موتور اللف .

دراسة احدي ماكينات البوش الشهيرة

تتنوع ماكينات البوش في تصميمها ونظمها سواء كانت تقليدية او تستخدم الحاسب الالى الذي يقوم باعداد برامج خلطات البوش المختلفة واساليب تنفيذها طبقا للاقمشة المراد انتاجها .

كذلك تختلف الماكينات بحيث كانت الماكينة بحوض واحد او حوضين وكذلك السرعة وانظمة البخار ونظم السلندرات ومرور الخيط الخ

وسوف نتعرض لدراسة احدي هذه الماكينات واهم اجزائها وطريقة عملها وهي ماكينة زل الالمانية المتواجدة في عدد كبير من المصانع المصرية .

ماكينة البوش الحديثة :

ماكينة البوش الحديثة تتكون من حامل مطاوي النسيج - صندوق البوش - وحدة التجفيف - جهاز فصل مجالات السداء - رأس الماكينة .

حامل مطواة السداء :

ان توافر نظام ايقاف جيد في حامل مطواة السداء شيء هام جدا وذلك للحفاظ علي قوة شد موحدة من المطواة الكاملة الي المطواة الفارغة وذلك للحصول علي افضل كفاءه لنسيج. ان كراسي التحميل تعمل علي رولمان بلي لا يحدث احتكاك . ان كل مطواة لها جهاز ايقاف مستقل به حزام ايقاف علي اسطوانة فرملة .

منظم شد السداء:

ان حزام الايقاف يجب ان يتم التحكم فيه اتوماتيكيا بواسطة منظم شد السداء وذلك للحفاظ علي قوة موحدة للخيوط . ان شد الفرملة يزداد اتوماتيكيا عند التوقف التام للماكينة وذلك لكي يحافظ علي ثبات المطاوي علي الحوامل وابعاد اي مخاطر تنتج من التباطؤ .

حامل لعدم الدوران :

بالنسبة للمطاوي العرضية والتي تعمل بفرملة هوائية فانه يستخدم باستمرار وذلك من اجل الاستفادة عند تبويش الخيوط المفردة.

يتم التحكم ايضا في الفرملة بواسطة تحكم شد اتوماتيكي لضمان شد سداء موحدة .

صندوق بوش مع ضغط عالي للعصر:

يستخدم صندوق بوش لعمل بطانة واقية علي الخيوط لمقاومة الاجهاد والاحتكاك والتسلخ اثناء النسيج . للحصول علي افضل قدرة لنفاذ البوش فأن صندوق البوش الحديث يشتمل علي الخصائص التالية :

- نظام تجفيف السداء مع مؤشر للشد .

من المهم للسداء ان ينقل الي درافيل الانغمار والعصر عند قوة شد موحده ومنخفضة.

ان مؤشر الشد يتحكم في مواضع الحركة المختلفة الدقيقة لنظام نقل السداء . من الواضح انه ليس من مهمة درفيل العصر سحب السداء لانه ليس هناك تحكم للنشا بمجرد ان يصبح السداء مبتلا .

- نظام تقليب البوش داخل صندوق البوش .

- تحكم في مستوي البوش يتم تنظيمه بواسطة لوحة منزلقة.

- منظم درجة حرارة البوش والذي يتحكم في درجة الحرارة واللزوجة الموحدة في صندوق البوش .

- عدد ٢ درفيل للعصر والعصر وزوجان من درافيل العصر لنشر البوش علي السداء هذا الاتحاد للدرافيل ينتج اربعة خطوط والتي من شأنها ضمان تغلغل ممتاز للبوش . يتم تعديل ضغط العصر للزوج الاول الي ١٥٠٠ دان .

الزوج الثاني بنظام معصرة ٥ طن يمكن تعديله بدون تدرج الي ضغط عصر قدره ٥٠٠٠ دان . ان قطر الدرافيل الاعلي هو ٢١٥ مم فقط وقطر الدرافيل الاسفل هو ٢٠٠ مم .

في صندوق البوش ١ طن فأن ضغط عصر الزوج الاول للدرافيل يتم تعديله ليصل الي ٢ طن ويمكن تعديل الزوج الثاني بدون تدرج ليصل الي ١٠ طن ان قطر الدرافيل العلوي للضغط العالي هو في هذه الحالة ٢٤٠ مم وقطر الدرافيل الاسفل هو ٢٢٠ مم .

كالمعتاد فأن قدرة التقاط عصير البوش تصل من ١٣٠ % - ١٥٠ % مع ضغط عصر قدره ١٥٠٠ - وهذا معناه ان ١.٢ الي ١.٤ كجم من الماء يجب ان تتبخر لكل كيلو جرام من المادة الجافة ويتبقى ١٠ % كبوش .

ضغط العصر العالي يقلل التقاط سائل البوش بحوالي ٣٠ % لكي يتم تبخير من ٩٠ % الي ١٠٠ % ماء فقط . وهذا يؤدي الي انتاج وفورات كبيرة في طاقة التجفيف .

ان درافيل العصر تميل الي الانحراف عند التشغيل مع ضغوط عصر عالية او علي الماكينات العريضة في مثل هذه الظروف فأنه ليس من الممكن الحصول حتي علي ضغط عصر عبر العرض بالكامل عن طريق زيادة قطر الدرافيل . لذلك فأنه قد تم تطوير درافيل علوي مرن والتي دائما ما تعصر بالتساوي عبر العرض بالكامل في كل ظروف الضغط لدرجة تمكن من الحصول علي التقاط موحد للبوش ان الدرافيل الذي تم تطويره بشكل خاص والمغطي بشبكة صلبة ثابتة هو مناسب لضغط يصل الي ١٠٠٠٠ دان بدون اتخاذ احتياطات خاصة ان السطح المحبب (مثل قشرة البرتقال) يقلل نسبة التشعر (كثرة الشعر) .

لاستبعاد اي مخاطر للسداءات رديئة البوش اثناء الفترات التي يتم فيها زيادة او تقليل سرعة الماكينة , فأن زوج درافيل العصر عالي الضغط يزود بنظام تعديل اتوماتيكي لخط العصر بالنسبة لسرعة الماكينة . وهذا يعطي كفاءة نسيج اعلي كثيرا ويمنع اي تركيز غير مطلوب للبوش مما يؤدي الي توفير حوالي ١٠ % من المواد الكيماوية للبوش .

ان الاختبارات توضح انه علي الرغم من استخدام مطاط ذو درجة صلابة ٨٥ درجة وهو المطلوب في صندوق البوش ١٠ طن فأن الضغط العالي ليس له تأثيرات محده علي الخيوط او العقد .

علي العكس فإن العصر عالي الضغط المتصل مع درفيل علوي مرن ونظام تعديل اتوماتيكي لخط ضغط العصر للماكينة له مزايا هامة .

أ – استخدام البوش وتغلغل موحد عبر السداء وفوق طول السداء بالكامل من شأنه العمل علي استبعاد القطاعات المشبعة اكثر من اللزم بالبوش او التي لم تشبع بالبوش بدرجة كافية .

ب - تقليل كبير لعملية التشعر .

ج – عملية بوش اسهل .

صناديق مصممة ومصنعة لتناسب كل الاغراض .

بالنسبة للقطن / قطن مخلوط بالبولىستر فإنه ينصح باستخدام صندوق بوش مع درفلين عصر وغمر وزوجان من درافيل العصر . بالنسبة للالياف طويلة التيلة والشعيرات الشفافة والخيوط الزجاجية فإن صندوق البوش عادة ما يحتوي علي درفيل عصر وغمر فقط وزوج واحد من درافيل العصر .

بالنسبة للسداءات الكثيفة وبخاصة بالنسبة للخيوط الصناعية ينصح باستخدام صندوقين للبوش.

يتم تعديل شد السداء بين صندوق البوش والمجفف اتوماتيكيا بواسطة نظام تعديل متين لا يحتاج الي صيانة .

اسطوانة تجفيف تشتمل علي سنكرو ٤ نظام :

بعد عملية البوش فإن السداء يجفف بشكل عادي بأمراره فوق سلندرات بخار ساخنة في معظم ماكينات البوش الحديثه يستخدم عدد زوجي من سلندرات التجفيف وذلك للاتي :

ا – كلا جانبي السداء تجفف بدرجة متماثله تماما .

ب – منطقةالاتصال بين السداء والسلندرات تزداد بشكل ملحوظ .

ج _ جوانب سلندر المجفف معزوله بكسوة وذلك لكي تقلل من الطاقه الاشعاعيه للحراره.

هذه القياسات تؤدي الي تخفيض سلندرات التجفيف ولكن مع تحقيق نفس كفاءة بهذه الكيفية يتم توفير الطاقة وتحسن نوعية السداء .

ان السلندرات الاولى تكون مغطاه بالتفلون لكي تمنع السداءمن الالتصاق علي السلندرات ونظرا لان السداء يميل الي الانكماش اثناء التجفيف فانه من المهم بالنسبة لحركة السلندر ان تكون مرنة والا فان الخيوط سوف تنزلق علي سطح السلندرات الامر الذي يمكن ان يؤدي الي اتلاف بطانة التفلون , ان السلندرات تتحرك بواسطة اجهزة احتكاك قابضة لكي تعمل علي توازن اي انكماش اتوماتيكيا ولتجنب اي خطر ينتج من تمدد لا يمكن التحكم فيه للخيوط .

ان السداء عادة ما يترك صندوق البوش ويدخل الي سلندر المجفف وهذا يؤدي الي التصاق قتل السداء معا بسبب جفاف البوش . وعندئذ تنفصل قتل السداء في مجال توزيع حصص التجفيف وهذا يمكن ان يؤدي الي تلف غشاء البوش الي درجة ان ٣٠% من البوش المستخدم يتم فقده , وبوجه خاص عندما تكون كثافة البوش بها عدد مرتفع من قتل السداء في السنتيمتر الواحد .

ان بطانة البوش الواقية والتي هي ضرورية للحصول علي قدره نسجية جيدة يتم تدميرها وتسبب قدر كبير من الاتربة في الجزء المتحرك للماكينة وفي ماكينة النسيج .

جهاز تقسيم السداء المبلل بنسبه متساوية :

لقد تم تطوير جهاز ال سنكرو نو الاربع انظمة لابعاد اي تلف قد يحدث لغشاء البوش . ان السداء يترك صندوق البوش منقسما الي نصفين .

وعندئذ فان كل نصف يتم تجفيفه علي حده بأمراره علي سلندرين وهذا يضمن لخيوط السداء المتجاوره بعدم الالتصاق معا .

جهاز اعادة تقليب الحرارة :

لقد اكدنا من قبل بأن حوالي ٣٠% من الطاقة يمكن توفيرها اثناء التجفيف بأستخدام نظام عصر عالي الضغط في صندوق البوش . يمكن توفير ٢٠% من الطاقة حسب الاحوال المناخية وذلك بتركيب جهاز اعادة تقليب الحرارة فعلي سبيل المثال , فان سلندر المجفف يوضع في حجرة معدنية معزولة ويتم تقليب الهواء بواسطة مراوح بامراره

قدر ضئيل من الحرارة يتم الحصول عليه من الناتج المتكثف للسندرات . تحكم اتوماتيكي للرطوبة يتحكم في ضبط خروج العادم لضمان ان رطوبة الهواء الذي تم تقلبيه عند درجة حرارة ٩٥ درجة مئوية لن تتجاوز الصمام الذي تم ضبطه من قبل . ان الهواء العادم يمر خلال انبوبة صرف زجاجية لتدفئة الهواء الخارجي لكي يدفع الي الحجره . يتم دفع الهواء الذي تم تقلبيه عن طريق خرطوم فوق السداء وتزداد سرعة عملية التجفيف بواسطة نفخ البخار المحيط بالخيوط . هناك نافذة واسعة في مقدمة المجفف لضمان المراقبة التامة للسداء . السطح الداخلي للحجره يكون لامعا .

ان تجربة عملية قد تمت باستخدام اجهزة اعادة تقليب الحرارة قد اثبتت زيادة في الانتاج بنسبة تتراوح من ٢٠% الي ٣٠% وذلك حسب النوعية او وفيرات في الوقود بنسبة تتجاوز ال ٢٥% هذه الوفيرات تضمن عائد علي الاستثمار خلال عامين .

رأس الماكينة :

ان رأس الماكينة هو اكثر الاجزاء اهمية في ماكينة البوش بجانب صندوق البوش ولكي يفي بكل وظائفه الهامة فإن رأس الماكينة يجب ان تشتمل علي الاتي :

- مشط متذبذب وقابل للاتساع .
- مشط يعمل رأسيا لآلي واسفل بحركة منتظمة وقابل للاتساع .
- طقم من ٣ بكرات ذات خطين محبيين (كقشرة البرتقال) لمنع اي انزلاق للسداء.
- الشد خلال التدوير يتم التحكم فيه الكترونيا لضمان الوصول لشد مرحلي نهائي يناسب كل انواع الخيوط .
- جهاز خلع اتوماتيكي ونصف اتوماتيكي .
- تسهيلات بالنسبة للمطاوي مع مجاري يصل قطرها الي ١٠٠٠مم (٤٠ بوصة) او بقطر ١٢٥٠مم (٤٩ بوصة) .

ان حوامل المطاوي في رأس الماكينة لها حركة ضبط متغيرة لانتهيه بالنسبة لوضع المطواه وذلك لاي نوع من انواع مطاوي النسيج والمشملة علي مطاوي غير متماثلة وللحصول علي انتاج عالي الجودة للسداء فإن قليل من المراقبة امر واجب .

لذلك فإن رأس الماكينة يجب ان يصمم بحيث يكون منخفضا بقدر الامكان . الارتفاع الكلي مع المطاوي بقطر ١٠٠٠مم(٤٠بوصة) هو ١.٤٠ متر فقط او ٥٥ بوصة .

بالاضافة الي غطاء بوش متقن علي الخيوط , فإن عملية التحكم في شد الخيوط هي في غاية الاهمية . انه من الحقائق المعروفة تماما بأنه لا يجب ان يمد السداء اكثر من اللازم اثناء البوش . ان تمدد قدره يتراوح بين ١.٥% الي ٢% يعتبر مقبولا .

اجهزة الضبط ضرورية للتخلص من اي تمدد اكثر من اللازم في المقاطع المختلفة لماكينة البوش لذلك فإن جهاز تحكم في التمدد مدرج يعمل اتوماتيكيا مع شاشة عرض رقمية موجودة في نهاية لوحة تحكم صندوق البوش . وهذا الجهاز مركب علي برواز رأس الماكينة الايسر .

وايضا فإن استخدام الشمع بعد تجفيف السداء يستخدم علي نطاق واسع في اوربا لماله من ميزة عظيمة علي الانواع العديدة للخيوط حيث ان له اثار مفيدة في عمليات النسيج المتتابعة.

جهاز طبخ البوش :

ان افضل ماكينة بوش تكون فائدتها قليلة بدون جهاز طبخ بوش جيد وذلك للامداد بكمية البوش اللازمة في درجة اللزوجة المناسبة . ان الجهاز يتكون من حلة طبخ وحلة تخزين .

من المهم ان تعمل حلة الطبخ علي تكسير جزئيات النشا اثناء الطبخ لتقليل درجة لزوجته الي حدها الادني .

مطبخ بوش واحد عالي الاداء بطاقة تصل الي ١٥٠٠ لتر في الساعة سوف يقوم بتغذية عدة ماكينات بوش . يجب ان يثبت عمود تكسير النشا رأسيا لكي يمنع وصول محلول النشا الي كراسي التحميل ورولمان البلبي . يمكن اضافة عداد لزوجه دوار للتحكم في عملية الطبخ وبذلك تضمن بأن كل طبخة لها نفس درجة اللزوجة تماما .

عادة فإن حلة التخزين تكون فوق صندوق البوش مباشرة لاعطاء تغذية اتوماتيكية تركيب الحلة مع منظم للحرارة ومحرك (ادارة تحريك) لتجنب تكوين طبقة علي سائل البوش . يمكن ان تستخدم ايضا الحلة ذات المحرك ذو المرحلتين لطبخ البوش .