

مرصد (٤)

وزارة التعليم الفني والتدريب  
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

## مهنة

برادة شبكات المواسير الصناعية والصحية

## الصف الأول

وحدات تدريبية  
الرابعة الخامسة والسادسة

تم الطبع  
بالمديرية العامة لمركز وسائل الإيضاح  
٢٠١٥/٢٠١٦



وزارة التعليم الفني والتدريب  
سلحة الكلية الإنتاجية والتدريب المهني  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

الوحدة الرابعة  
عمليات التشغيل بالبرادة

لمهنة

برادة المواسير الصناعية والصحية

إعداد

د / محمد رجب الكيلاني

مراجعة

د / محمد يس رمضان  
إمام للبرامج والمواصفات سابقا



## مهنة برادة شبكات المواصلات الصناعية والصحية

### الوحدة الرابعة : عمليات التشغيل بالبرادة

#### الهدف من الوحدة

أن يكون المتدرب قادراً على :-

- ١- تنفيذ عمليات البرادة البسيطة واكتساب مهاراتها .

#### الزمن التدريسي لتنفيذ الوحدة : ٧٢ ساعة

#### محتويات الوحدة التدريبية :

- ١- عملية تاجين وشنكرا
- ٢- برادة سطح عدله متوازية ،
- ٣- برادة أسطح وبرد داخلي وثقب .

أولاً: الخامات :-

١- حديد صلب طرى ف ٣٠ مم

٢- حديد صلب طرى خوصة ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠ مم

ثانياً :- المعدات والتجهيزات ووسائل الإيضاح :-

١- جاكسون ببنطة ١½ كجم .

٢- اجنة صلب مبططة ٨ بوصة .

٣- أدوات شنكره .

٤- مبرد مبطط ١٠ بوصة خشن - مبرد مبطط ١٢ بوصة خشن - مبرد مربع ١٠ بوصة خشن .

٥- زهرة شنكار ٧ بلوك .

٦- كبريتات نحاس .

٧- زاوية قائمة .

٨- برجل كروي - برجل مقص .

٩- بنطة صلب هواء ١٠ مم ، ٢٠ مم

وسائل الإيضاح :- السبورة - المشق - إيضاح عملى .


المعارف النظرية :

**أولاً: عملية التاجين والسنابك**

عملية التاجين: عبارة عن قطع الزيادات أو قطع الألواح أو فتح المجاري أو فصل قطعة من المعدن بواسطة الأجهزة.

الأجهزة:

تعتبر أصل كل الآلات القاطعة ويوضح شكل (٤ - ١) أوجه الشبه بين الأجهزة وألة الكشط أو الخراطة وهي آلة بدوية حادة تستخدم في قطع المعادن باستخدام الشاوكوش للطرق عليها.




شكل رقم (٤ - ١)

الوحدة الرابعة ( DACUM )

وهي عبارة عن قطعة من صلب العدة معاملة حرارياً لتنستطيع الرأس تحمل الطرق دون تكسير بالإضافة إلى أن حدتها القاطع يجب أن يكون مقس ومسنون ليسهل عملية القطع بكفاءة كما هو موضح بشكل (٤-٢) وتكون من:


١- الحد القاطع      ٢- الجسم      ٣- الرأس

## ٢- الجسم



شكل رقم (٤ - ٤)

ويجب أن تكون بطول يسمح للعامل بحرية مسکها بيده كما هو موضح لشكل ( ٤ - ٣ )



شكل رقم ( ٤ - ٣ )

و سنسرد فيما يلى بعض أنواعها :

**الأجنة العريضة :** شكل ( ٤ - ٤ - أ ) ذات حد قاطع عريض ويفضل ان يكون منحنيا عند طرفيه لكي لا تغوص

في المعدن أثناء عملية القطع فيخدشه ويستخدم هذا النوع في عملية القطع الكبير أو نسوية

**السطوح العريضة**

**قلم أجنة :** شكل ( ٤ - ٤ - ب ) يكون حده القاطع أطول بقليل من عرض الأجنة ليكون له خلوص جانبي

( ١ - ٨ / ٢ بوصة ) ويستخدم هذا النوع في فتح قنوات ذات عرض بسيط وبعمق كبير


نوعا ما (مشقيبات)

**قلم أجنة ظفر:** شكل ( ٤ - ٤ - ح ) ويستخدم في قطع مجاري الزيت في كراسى محاور الدوران وما شابه ذلك

**قلم أجنة مربع :** شكل ( ٤ - ٤ - د ) يستخدم في نسوية اركان الزوايا الداخلية او في قطع قنسوات ذات مقطع

على شكل مربع .

قلم أجهزة بشكل خاص : يتم تشكيل الحد القاطع في هذا النوع تبعاً لمقطع الشغالة المراد تشغيلها بالأجهزة وشكل (٤-٤-هـ) يوضح مثال لقلم أجهزة يستخدم في إزالة الرياش .




ويبين شكل (٤-٥-أ-ب) عملية تاجين خطأ بسبب عدم مناسبة زاوية الميل أما إذا زاوية الميل صحيحة يكون الرياش في هذه الحالة مستمر وعملية التاجين مضبوطة ولذلك ينتج عنه سطح مستوياً كما هو موضح بشكل (٤-٥-ج)



٩- زاوية ميل الأجهزة كبيرة

١٠- زاوية ميل الأجهزة صغيرة




شكل رقم ( ٤ - ٥ )


بريقة استخدام الأجهزة :

- ١- يجب استخدام حاجز واقى يوضع امام المنجلة اثناء عملية التاجين لتفادى الرايش المتطاير (شكل (٦-٤))
- ٢- من الافضل ان يقوم العامل بلبس نظارة واقية اثناء عملية التاجين .
- ٣- عند اجراء عملية تاجين لسطح مستوى عريض يتم تقسيمه الى عدة اقسام متساوية ولتسهيل العملية يتم تاجين قسم ويترك الآخر وهكذا ثم بعد ذلك يبدأ بارالة القسم الثاني حتى يتم الحصول على سطح مستوى (شكل ٤ - ٧ )
- ٤- فى حالة تفريغ جزء داخلى من سطح يتم ثقبه بعدة ثقوب جانبية بحيث تكون مناسبة وذلك بعد اجراء عملية الشنكرة كما هو موضح بشكل (٤ - ٨ - ١ ) وتنتمى عملية التاجين فى هذه الحالة باستخدام اجهزة محدبة تتم بواسطتها ازالة المسافات بين كل ثقب واخر حتى تنتهى لانحصل على التفريغ المطلوب تبعا للشنكرة كما هو موضح بشكل ( ٨-٤ - ح )
- ٥- فى حالة ازالة معدن من على قطعة معدن او قطع معدن سميك تستخدم اجهزة ذات قاطع مناسب كما هو موضح بشكل (٤ - ٩ ) ، وشكل رقم ( ٤ - ١٠ )

الوحدة الرابعة ( DACUM )




شكل رقم ( ٨ - ٤ )



#### سن الأجنحة :

يتم سنها بحجر تجليخ مع مراعاة أن تتحرك بعرض الحجر لتجنب عمل مجرى في العجر بالإضافة إلى أنه يجب أن تسد الأجنحة بالزاوية الصحيحة على ساند العدة الخاص بحجر التجليخ مع ضبط السائد بحيث يعطى أقل خلوص ممكن ثم تجليخ رأس الأجنحة إلى شكلها الأصلي بعد عملية السن كما هو موضح بشكل ( ٤ - ١١ )



شكل رقم (٤-١١)

#### صناعة الأجنحة :

قطعة من الصلب الكربوني على الدفة (صلب العدة) يتم تطريقها وتشكل على الساخن ثم يشكل حدتها القاطع بواسطة المبرد وتجرى عليها عملية التقسيمة ثم تجليخ او تسن حسب الطلب ويراعى عند سنهما استعمال سوائل التبريد .

وتحتاج زوايا القطع بالأجنحة تبعاً لنوع المعدن المطلوب قطعه كما تختلف أيضاً درجة حرارة مراجعتها تبعاً لذلك بالإضافة إلى أن سمك وحجم الأجنحة يجب أن يتناسب مع شكل ونوع المعدن المقطوع فمثلاً يصل سمك طرف الأجنحة العريضة التي تستخدم في قطع الالمونيوم إلى ١٦/١ بوصة ، والجدول التالي يوضح العلاقة بين زوايا الأجنحات المختلفة ودرجة حرارة مراجعتها الالزامية عند قطع المعادن المختلفة .

#### الوحدة الرابعة ( DACUM )

ملاحظات	المعدن المقطوع	درجة حرارة المراجعة	زاوية الأجنحة
نتراروح زاوية الخلوص	صلب مسيوك	٢٣٠ درجة س قش باهت	٧٠-٦٥ درجة
بين ٣٠، ٠ درجة	زهر	" ٢٣٠ س "	٦٠ درجة
ونقدر حسب موضع	صلب طرى أو حديد	٤٠ لاس "غامق"	٥٥-٥٠ درجة
وميل الأجنحة بالنسبة للمعدن	نحاس اصفر	٢٨٠ درجة س ارجوانى	٥٠ درجة
	نحاس أحمر	٢٨٠ درجة س "	٤٥ درجة
	الومنيوم	٢٨٠ س "	٣٠ درجة

ويجب مراعاة زوايا القطع في الأعمال العاديّة وهم:

زاوية الخلوص  $\alpha = 30^\circ$

"الجرف جـ = ٢٠ درجة"

زاوية الأجنحة = ٩٠ درجة


$$\text{زاوية القطع} = \text{ع} + \text{خ} = 70^\circ \text{ درجة شكل (٤ - ١)}$$

٢- اذا كانت زاوية الخلوص اقل من  $10^\circ$  يكون السطح الناتج عن التأجين كما هو موضح في الشكل (٤ - ٥ - ١)

وإذا زادت عن ١٠ درجة يكون السطح الناتج كما هو موضح بشكل (٤-١٥)

### **المبارد وبرادة السطوح المستوية**


- تعتبر البرادة نوع من انواع عمليات التشغيل اليدوى حيث يتم ازالة طبقة من الرأيش على هيئة جزيئات صغيرة بواسطة آلة تسمى المبرد والغرض من البرادة هو تسوية السطوح وتنعيمها وفيما يلى نوضح الموصفات الأساسية للمبارد
- تعتبر المبرد آلة تشغيل يدوية متعددة الاسنان تحفر زوايا القطع التقليدية اما بالتفريز أو بالطرق (شكل ٤ - ١٢) وتأخذ الأسنان أشكالاً متعددة وتمثل كل سنة حد قاطع به زاوية خلوص وزاوية جرف وزاوية آلة .
- ويرمز لزاوية الخلوص بالرمز (A) وهي الزاوية المحصورة بين السطح الخلفي للسنة وسطح قطعة التشغيل وتتراوح بين ٢٥ درجة - ٣ درجة .
- ومن أهم فوائد زاوية الخلوص
  - ١- زيادة عمر المبرد
  - ٢- تقليل الاحتكاك بين سطح الخامة والسطح الخلفي للسنة
  - ٣- تقليل القوة اللازمة لعملية البرادة
- **زاوية الجرف :** هي الزاوية المحصورة بين السطح الأمامي والخط الرأسى الوهمى وهى سالبة ويرمز لها بالرمز (B) وتتراوح بين (-٥ درجة ، - ٧ درجة ) وفائدتها هي ازالة الرأيش .
- **زاوية الآلة :** هي الزاوية المحصورة بين السطح الأمامي والسطح الخلفي لسنة المبرد ويرمز لها بالرمز (C) وتتراوح بين (٥ درجة - ٦ درجة) وتتخد أسنان المبارد أشكالاً متعددة وقد تكون في صفوف مفردة مائلة أو في صفوف مزدوجة مائلة ومتقابلة .



أشكال المبارد:


يوجد اشكال خاصة كثيرة اما الاشكال العادي فهى شكل ( ٤ - ١٣ )

- |                       |         |          |              |
|-----------------------|---------|----------|--------------|
| ٤- مستدير (ذيل الفار) | ٣- مثلث | ٢- مربع  | ١- مبطط      |
| ٨- لسان العصفون       | ٧- معين | ٦- سكينة | ٥- نصف دائرة |
| ..                    |         |          |              |
| ٩- شبه منحرف          |         |          |              |



شكل رقم ( ١٣-٤ ) الاشكال المختلفة لمقاطع المبارد

الوحدة الرابعة ( DACUM )



شكل رقم (٤-١)  
الأشكال الشائعة لأنواع المبارد واستعمالاتها المختلفة

## الوحدة الرابعة (DACUM)

و عند استعمال المبرد النصف خشن لا يمكن الحصول على درجة تزيد عن ۱. مم و عند البرادة الناعمة تستعمل المبارد الناعمة اذا كانت الطبقة المطلوب ازالتها ۱. مم لأنها تزيل في كل مشوار من ۰.۲۰ - ۰.۳ رم و احيانا تصل الى دقة ۰.۲۵ رم و المبارد القطيفة في العمليات الرفيعة وللحصول على سطح ناعم جدا والمشوار الواحد للمبرد القطيفة يزيل ما بين ۰.۰۵ - ۰.۱۰ رم من المعدن

### أجزاء المبرد :


۱- جسم المبرد وهو الجزء المعدني

۲- نصاپ المبرد وهو يد خشبية

ولتركيب نصاپ المبرد يوضع السبال وهو الجزء المسلوب من المبرد في النصاپ ثم يقبض على جسم المبرد ويطرق النصاپ على التزجة بقوة .

وللنزع النصاپ يقضم على المبرد باليد اليسرى من جهة الجزء المسنن دائمًا ثم يمال المبرد على التزجة ويطرق مرتين أو ثلاثة بالجاکوش لمنع الحوادث . ويوضح الشكل (۱۵-۴) طريقة ثبيت النصاپ

باسلوب أحسن



شكل رقم (۱۵-۴)

كيفية تركيب نصاپ المبرد

عدد البرادة :

تتنوع عدد البرادة فمنها العامة ومنها الخاصة


والعامة منها الأساسية - التزجة - المنجلة - المبارد - الشاكوش - (صندوق العدة)

١- التزجة : منضدة مثبتة جيداً وستخدم لثبيت المنجلة

٢- المنجلة : اداة للربط حيث لا تستطيع ثانية عملية البرادة بأطراف أصابعنا ولذلك فهي اداة لثبيت  
واحكام قطعة التشغيل


يجب ان تكون أعلى نقطة في المنجلة بعد ثبيتها على التزجة في مستوى كوع اليد  
عند ضم اليد الى الكتف طبيعياً

٣- صندوق العدة : يجب التأكد من نظافة العدد المستخدمة مثل المبارد والشواكيش وغيرها  
ولن توضع عدد القیاس على قطعة کاوتشوك کي لا تخدش بحيث تكون مرتبة  
بالصندوق حسب استخدامها (شكل ٤ - ١٦) .





عملية اليرادة : (شكل ٤-١٧)

- يجب ان يتحرك المبرد في مستوى افقى تماما لثناء القيام بعملية البرادة
  - تميل القدم اليسرى على اتجاه النظر والمبرد بزاوية ٣٠ درجة
  - تميل القدم اليمنى على اتجاه النظر والمبرد بزاوية ٤٥ درجة
  - تثنى اصابع اليد اليمنى على نصاب المبرد من أسفل مع احتوائه في راحة اليد وتمتد الابهام فوق النصاب وتطوى اصابع اليد اليسرى على مقدمة المبرد من أسفل .



حركات المبارد : (شكل ٤ - ١٨)

- أ- الاستعداد : ويلان يميل الجسم قليلاً إلى الأمام بحيث تكون الزراع اليمنى بعيدة ما يمكن إلى الخلف واليد بارتفاع الحفر
- ب- بداية التقدم: تتقدم الجسم بحركة خفيفة بحيث تكون الزراع اليمنى ملتصقة بالجيم بينها الزراع اليسرى مشدودة
- ج- بمتابعة حركة تقدم الجسم السابقة تكون النتيجة إنشاء الجسم على الساق اليسرى مستندًا على الساق اليمنى
- د- نهاية التقدم : بينما تستمر الزراعان في التقدم يبدأ الجسم في التقهقر ويسحب المبرد إلى الخلف دون أن يتضيق الزراعان عليه .




شكل رقم ( ١٨ - ٤ )

حركات المبرد

الإرشادات العملية: (شكل ٤ - ١٩):

- ١- يجب ثبات القدمين في موضعهما
  - ٢- يتحرك المبرد بحركة الذراعين فقط ويُسند الجسم على تحريكهما وإذا اهتزَّا أعلى الجسم فإن المبرد يتحرك حركة انحنائية .
  - ٣- يجب الا نضغط على المبرد الاثناء حركة القدم .
  - ٤- يراعى ان يكون معدجل اشواط المبرد من ٥٥-١٥ شوطاً في الدقيقة .
- التدريب العملى على عملية البرادة باستعمال قطعتين من الصاج سمك الواحدة من ٣-٥ مم وتوضع القطعتين على المنجلة بينهما قطعة من الخشب سمك ٢ مم




شكل رقم ( ١٩ - ٤ )

أشكال مختلفة للبرادة

المنجلة اساسا عبارة عن فكين يتحرك احدهما حركة طولية تجاه الآخر ليمسكا بقوة على الشعلة المراد تثبيتها وهي ذات اشكال ومقاسات مختلفة منها منجلة التزجة ومنجلة الماكينة المستخدمة لمسك الشعلة على ماكينة


**منجلة التزجة :** وتصنع عادة من الزهر على الجودة لتحمل قوة الربط اما الفكين فيصنعا من الصلب المقسى ويلاحظ انه مشرش من سطح التلامس مع الشعلة للثبيت الجيد وعند استخدامها في مسک الشعلة لينة يجب وضع شريحة لينة بين سطح الشعلة والفكين لتلاشى ثاف سطح الشعلة وشكل ( ٤ - ٢٠ ) يوضح الشكل العام للمنجلة .



شكل ( ٤ - ٢٠ )


الوحدة الرابعة ( DACUM )

منجلة المواسير : وهى التى يستخدمها السباكين لاجراء عمليات التشغيل للمواسيرو هي موضحة بشكل ( ٢١ - ٤ )




شكل ( ٤ - ٤ )

**المنجلة المساعدة :** وهي وسائل لثبيت الشغالة أو الأجزاء لإجراء عملية ما عليها وهي شبه عدة يدوية متحركة كما هو واضح في شكل (٤ - ٢٢)



شكل رقم (٤ - ٢٢)

**المناجل الحدادي :** وستخدم في ورش الحدادة شكل (٤ - ٢٣)



شكل رقم (٤ - ٢٣)

**صيانة المناجل :**

- ١- تحفظ دائماً نظيفة جداً
- ٢- بعد الاستعمال يجب ربط قطعة من الخشب بين الفكين
- ٣- يشتم القلاوظ على فترات منتظمة
- ٤- يلاحظ فك وتركيب وتنظيف مبيت العمود واللوليب مرة كل ثلاثة أشهر
- ٥- تجنب الطرق بالشاكلوش على :
  - أ- المقبض حتى لا ينثنى
  - ب- الفكين

### التعليم والشنة

#### الشنكرا (العلم) :

عندما يراد اجراء عملية تشغيل على قطعة من المعدن الخام لاعدادها لغرض ما تجري عليها عملية الشنكرا .

وهي عبارة عن عملية نقل الأبعاد والزوايا والدوائر والتقويب الموجودة على الرسم الهندسى والخاص بالجزء الى الخام ليتم تشكيلها بالورشة لانتاج هذا الجزء طبقاً للرسم مع مراعاة ان عملية الشنكرا لا يمكن الوصول بها الى دقة عالية

#### أنواع الشنكرا :

- ١- الشنكرا المستوية : جميع عناصر الشكل المطلوب له عملية الشنكرا تقع في مستوى واحد وعلى السطح الخاص بالشغالة مثل مفتاح ربط الصواميل .
- ٢- الشنكرا الفراغية : عناصر الشكل المطلوب شنكرتها تقع في مستويات وزوايا مختلفة مثل ذراع توصيل .

#### سطوح وخطوط الاستناد :

يجب تجهيز خط أو نقطة أو سطح للبدء منها في عملية القياس لباقي الأبعاد ويلاحظ أن سطوح الاستناد تكون على ثلاثة محاور متعمدة ونقطة القاء السطوح الثلاثة تكون هي نقطة الاستناد .

#### كيفية الحصول على نقطة الالقاء (الاستناد) :

- ١- يتم برد احد سطوح الشغالة ببردا عدلا تماماً .
- ٢- يتم برد سطح اخر ببرد عدل بحيث يكون عمودياً على السطح الأول .
- ٣- يتم برد سطح ثالث ايضاً ببرد عدل بحيث يكون عمودياً على السطحين الأول والثانى .
- ٤- تكون نقطة الاستناد هي الركن الذي يلتقي فيه السطوح الثلاثة ومنها نبذة قياس وشنكرا الشغالة كما هو موضح بشكل (٤ - ٢٤)



شكل رقم (٤ - ٢٤) كيفية الحصول على نقطة الاستناد

**المواد والعدد المستخدمة في الشنكرة :**


١- مواد الاظهار : لتسهيل وضع علامات على سطح الشغالة المراد شنكرتها يجب استخدام مواد اظهار منها :

أ- محلول طباشيرى وكمول

ب-الطباشير

ج- كبريتات النحاس ويراعى ان تكون مخففة لتجنب تفاعلها مع الحديد بقدر الامكان .


٢- شوكة العلام : عبارة عن قطعة من السلك الصلب ذات طرف مدبب وتستخدم في عمل الخطوط على سطح المشغولات وذلك بعد طلاء الشغالة بمادة اظهار مناسبة لها ويراعى ايضاً أن تكون مقصبة ودائماً مسنونة ويقتصر استخدامها في شنكرة المعادن الحديدية أما في حالة المعادن اللينة كالألومينيوم فتستخدم معه شوكة من النحاس الأصفر وذلك لتلافي حدوث حروز نتيجة استخدام الشوكة الصلب .  
ويوضح شكل ( ٤ - ٢٥ ) انواع مختلفة من شوكة العلام .



شكل رقم ( ٤ - ٢٥ ) انواع مختلفة لشوكة العلام


٣- البراجل: تكون مصنوعة من الصلب وأنواعها كما يلى :

- أ- البرجل العدل : يطلق عليه برجل تقسيم ويستخدم فى نقل الأبعاد لسطح الشغالة من المسطورة وكذلك فى رسم الدواير وأقواسها ويوجد على عدة أنواع ومقاسات كما هو موضح بالشكل (٤ - ٢٦) .



شكل رقم ( ٤ - ٢٦ ) انواع مختلفة للبرجل العدل


ب- برجل القياسات الداخلية : يستخدم لقياس قطر داخلى لاسطوانة أو مسافة بين جزئين



شكل رقم ( ٤ - ٢٧ ) برجل القياسات الداخلية

#### جـ - بـرـجـلـ الـقـيـاسـاتـ الـخـارـجـيةـ :


نـسـتـخـدـمـ لـقـيـاسـ تـخـانـةـ شـعـلـةـ أـوـ المـقـارـنـةـ بـيـنـ قـطـعـةـ مـسـتـدـيرـ بـرـادـ تـشـغـلـ مـثـلـهـ عـلـىـ مـخـرـطـةـ يـتـمـ ضـبـطـ حـدـىـ الـبـرـجـلـ عـلـىـ الـقـطـعـةـ الـعـيـنةـ ثـمـ يـبـداـ فـيـ قـيـاسـ الـقـطـعـةـ الـمـشـغـلـةـ أـوـ لـأـبـاـلـ حـتـىـ تـصـلـ إـلـىـ قـطـرـ الـعـيـنةـ وـيـلـاحـظـ أـنـهـ اـسـتـخـدـمـ فـيـ هـذـهـ الـحـالـةـ كـمـحـدـدـ قـيـاسـ كـمـاـ هـوـ مـوـضـعـ بـشـكـلـ (ـ٤ـ-ـ٢ـ٨ـ)



شكل رقم (٤-٢٨) بـرـجـلـ الـقـيـاسـاتـ الـخـارـجـيةـ

#### دـ - بـرـجـلـ الشـنـكـةـ الـمـواـزـيـةـ لـلـسـطـحـ :

فـيـ اـحـدـىـ رـجـلـيـهـ ذـاتـ طـرـفـ مـدـبـبـ وـالـأـخـرـىـ ذـاتـ طـرـفـ عـدـلـ وـفـيـهـ يـتـحـركـ الرـجـلـ ذـوـ الـطـرـفـ مـدـبـبـ عـلـىـ السـطـحـ الـمـرـادـ شـنـكـرـهـ (ـخطـ /ـ منـحـنـىـ موـازـ لـهـ) أـوـ الـطـرـفـ الـأـخـرـ يـقـومـ بـعـلـمـ الشـنـكـرـةـ كـمـاـ هـوـ مـوـضـعـ بـشـكـلـ (ـ٤ـ-ـ٢ـ٩ـ)



شكل رقم (٤ - ٢٩) برجل الشنكرة الموازية للسطح


هذا وتعتمد دقسة الفياس لأنواع البراجل المختلفة على حساسية يد المستخدم وإحساسه بتلامس فكي الرجل مع الشغالة .

ومما سبق يجب المحافظة على البراجل من الخبطات وهو مضبوط لكي لا يتغير البعد وأصبح الان يستخدم دراع مقلوظ للتحكم في فتحة البراجل وشائه على الفتحة الخاصة بالبعد .

#### ٤- ذئبة العلام :


عبارة عن جزء مدبب من طرف واحد وتصنع من الصلب عالي الكربون بالإضافة الى أن يكون مقر ومرابع وزاوية الطرف المدبب تكون لاستخدام الذئبة وقيمتها كما يلى ٣٠ لاستخدامها مع النحاس الأحمر والألمنيوم، ٦٠ للمعادن المتوسطة كالصلب الطرى ، ٧٥ للمعادن الصلدة كالزهر وشكل (٤ - ٣٠) يوضح شكل الذئبة العامة والزوايا المختلفة .

الوحدة الرابعة ( DACUM )



شكل رقم (٤-٣٠) الذئبة وزواياها المختلفة


كيفية الاستخدام : ويوضح الطرف المدبب رأسيا فوق النقطة المراد تحديدها ويتم الدق عليها بالشاكوش الخفيف بقوة مناسبة لخامة المراد علامها كما هو موضح بشكل (٤-٣١)



شكل رقم (٤-٣١) كيفية استخدام الذئبة


٥- زهرة الشنكرة :

تستعمل في شنكرة الأجسام والسطح المستوية وهي أهم عدد البراد وعادة تصنع من الزهر المسبوك وفي بعض الأحيان تصنع من الجرانيت المصقول الوجه وهي عبارة عن قطعة ذو سطح مستوى تماماً ونظيف نظافة تامة لأنه يوجد كلاسas في عملية الشنكرة شكل (٣٢-٤)




شكل رقم (٣٢-٤) زهرة الشنكر

٦- الزوايا القائمة : تستخدم في تحديد وشنكرة الخطوط المتوازية والمتعامدة شكل (٣٣-٤)




شكل رقم (٤ - ٣٣) زاوية قائمة ومائنة

٧- باكوليس الارتفاعات : تستخدم الشنكرة على زهرة الشنكار شكل ( ٤ - ٣٤ )



شكل رقم ( ٤ - ٣٤ ) باكوليس الارتفاعات ( شنكرة وقياس )

٨- الشنkar العادي : يستخدم في شنكرة خط مواز لسطح زهرة الشنكرة وعلى بعد معين وهو عبارة عن قاعدة وعمود مركب عليه شوكة ثبت بالعمود بواسطة مسام زنق وذلك لسمح لها بالحركة لتحديد الارتفاع المطلوب وشكل ( ٤ - ٣٥ ) يبين الشنkar وطريقة استخدامه .



شكل رقم ( ٤ - ٣٥ ) الشنkar وطريقة استخدامه

## الثقب والتخويف والبرغلة

الثقب عبارة عن عملية احداث فراغ اسطواني في المعادن بقطر معلوم والعمق المطلوب ولذلك تستمد عدة قاطعة تسمى البنطة بحيث يكون قطرها مساو للقطر المطلوب ثقبه ويتم تركيب هذه العدة في ماكينة الثقب وتنعمل الثقب مادة في الحالات الآتية

١- لعمل فتحات للفوطة

٢- لوصل جسمين معا

٣- لایجاد مكان للمبرد في حالة الاحتياج لعمل فتحات في اجرام مصممة بدون قطع

٤- لثبت قطعة من جسم اخر بواسطة الرباط

وعلى ذلك فان عملية الثقب شبه ضرورية مع اعمال براءات الاختراع واشغال التزجة بصفة عامة ولاجراء عمل ثقب في حالة ما يراعي الآتي:

١- تحديد مكان الثقب بواسطة تذبذبه ليكون دليلاً للبنطة

٢- تجهيز البنطة المناسبة


٣- ربط الشغالة على ماكينة الثقب ثم نبدأ عملية الثقب وهو اما ان يكون يدويا او مكتينا واثناء عملية الثقب يقوم المثقاب بحركاتين في ان واحد (الحركة الرئيسية وهي دورانية - حركة تقدمية في اتجاه المحور - وهي التغذية ) وستحدث فيما يلى عن معدات الثقب - عدد الثقب - طرق عمل الثقوب

### الأولا المثقاب :

هو تلك الآلة التي تدير البنطة مع الضغط ليتم عمل ثقب في خامة وينقسم إلى ذرعين يدوى - آلي ويعتبر احدى الآلات الهامة في أي ورشة ميكانيكية والعمليات التي تجرى على ماكينات الثقب تختلف تبعاً للحالة المطلوبة

### ١- المثقاب اليدوي :

عبارة عن ظرف لمسك البنطة ثم يد المرفق للإدارة بالإضافة إلى ساند لإعطاء الضغط على المثقاب وبالتالي البنطة لإعطاء تغذية القطع كما هو موضح بشكل (٤ - ٣٦) وهذا النوع في حكم المنكرض حاليا حيث كان استخدامه على نطاق واسع قبل انتشار الكهرباء وهو يعتمد على القوة اليدوية وأقصى قطر يمكن ثقبه بواسطة ١م ويستخدم في أعمال الثقب في المعادن والأخشاب .



شكل رقم ( ٤ - ٣٦ )

#### ٢- المثقب اليدوي الكهربائي:


يوضح شكل ( ٤ - ٣٧ ) ذلك النوع من المثاقب حيث يتكون من ظرف لمسك البنطة متصل بالعضو الدائر لموتور المثقب ومقبس و zwarar تشغيل وهو يحمل يدويا إما بالنسبة للطاقة الكهربائية فهي التي تثير البنطة بسرعة واحدة وأحيانا بسرعتين إما بالنسبة للتغذية فتتم عن طريق ضغط العامل على المثقب وعادة ما يستطيع القب حتى ١٢ مم

ويمكن أن يجهز بساند يوضع على صدر العامل بالإضافة إلى مقبس أو مقابضين من الجانبين مما يزيد من قوة إمساك المثقب وبالتالي التحكم فيه وفي هذه الحالة يمكن أن يصل قطر القب إلى ٢٥ مم بشرط أن يكون على مراحل .

وأيضا يمكن أن يجهز بحيث يمكن وضعه على حامل على تزجة وبالتالي من الممكن استخدامه كمثقب تزجة عند اللزوم .

ويجب مراعاة هذا النوع يتم توصيله بالتيار الأحادي


الوحدة الرابعة ( DACUM )



شكل رقم ( ٤ - ٣٧ )

٢-الميُّقاب اليدوي الهوائي :

وهو موضح بشكل ( ٤ - ٣٨ ) وهذا النوع بجانب استخدامه في عملية التقطب إلا أنه يمكن استخدامه في أعمال ربط المسامير في التجميع وذلك بعد عمل الإضافات اللازمة عليه .  
ويلاحظ أنه كالسابق شرحه الكهربائي إلا أنه يدار بالهواء المضغوط بدلاً من التيار الكهربائي




شكل رقم ( ٤ - ٣٨ )

٤- مثقب التزجة :

كما هو موضح بشكل (٤ - ٣٩) عبارة عن مثقب صغير يدار بمotor كهربائي يعمل على تيار اما ثلاثي الأوجه او احادي (تيار الانارة) .


اما بالنسبة للتغذية فتتم يدويا وهذا النوع شائع الاستخدام



شكل رقم (٤ - ٣٩)

**ثانياً : عدد الثقب والتخويف:**


من المعروف ان خطوات عملية التقب تحدد بناء على دقة التقب المطلوب ودرجة نعومة سطحه او معنى اخر هل هذا التقب النهائي ام ان هناك مراحل لتشطيبه .



### شكل رقم (٤ - ٤٠) عدد الثقب والتخویش

#### ١- بنطة السنارة :

يوضح شكل (٤ - ٤١) هذا النوع من البنت و يتم استخدامها في حالة التقب ببنطة كبيرة (٢٥ مم) أو أكبر حيث يلزم عمل دليل لعملية التقب بواسطتها ويمكن الاستغناء عنها عند استخدام مثقب ثابت أما في حالة عدم توفرها فيمكننا استخدام بنطة صغيرة في حدود ٢،٥ مم كدليل بديل .



شكل رقم (٤ - ٤)

#### ٢- تعریف أجزاء المثقب ذی القناة الملتوبية :

لتسهيل دراسة هذا المثقب يجب تحليل أجزائه جزءاً جزءاً وتعرف كل حتى لا يخلط الأمر عند ذكر أي جزء منه أثناء دراسته ، وفيما يلى هذه الأجزاء (٤ - ٤٢) .

١- البدن : الجزء الاسطواني من المثقب

٢- النصابة : الطرف الذي يقابل حدي القطع ويثبت المثقب منه في ظرف ماكينة التقب وتحتاج اشكال هذا النصابة (فمنه الاسطواني) والمسلوب والمربع المقطع .

٣- اللسان : وهو جزء زائد مستطيل المقطع يوجد في بعض الأنحصار المسلوبة

٤- الشقة : الحد القاطع، ويشبه مقطعيه الموازي لمحور المثقب فكل الاسفين .


٥- القناة : وهو الجزء المقرر من بدن المثقب، وتلتوى هذه القناة في الغالب بزاوية قدرها (٢٥ درجة) عن محور المثقب ، غير انها تختلف عن ذلك في يكثير من الأحيان باختلاف زاوية الجرف المطلوبة

٦- الهاشم : وهو دليل القطع ويستند على جدران التقب اثناء التشغيل وبالعاكس بروز على جانب القناة يبدأ من طرف القطع .

- البر : المسافة التي بين حدى القناتين على جدار بدن المتقاب
- الحاجز : سماكة المعدن الذي يفصل قاع القناتين
- الكعب : وهو مؤخرة الشفة وعليها خلوص القطع
- الركن: وهو النقطة التي تقع على نهاية حد القطع على طرف الهاامش
- الذنبة : المسافة بين نهاية حد القطع على محور المتقاب وهى طرف المتقاب من ناحية القطع
- خلوص البدين : المسافة التي يبعدها البدين عن جدار الثقب أثناء الثقب وهو عبارة عن ارتفاع  
الهاامش

وزاوية مخروط الثقب تتغير حسب نوع خامة الشغالة :

الخامة	الزاوية
سبائك الألومنيوم	$90 - 91^\circ$
النحاس وسبائكه	$92 - 95^\circ$
الصلب والزهر	$92 - 96^\circ$
الكرتون	$90 - 90^\circ$
الكاوتشوك الناشف	$40 - 50^\circ$




شكل رقم (٤ - ٤٢) قياس تساوي مدى القطع مع الزاوية

الوحدة الرابعة ( DACUM )



شكل رقم ( ٤ - ٤ ) مثاقب بقوسات ملتوية متعددة



شكل رقم ( ٤ - ٤ ) أربعة أنواع من المثاقب للمقارنة

- وتحتفل شكل القناة باختلاف نوع المتقاب والشائع في المتأقيب ذات القناة الملتوية أن تكون القناة مائلة عن محور المتقاب بزاوية تتراوح بين (٤٢ درجة - ٣٠ درجة) في اتجاه عقرب الساعة (كما هو موضح في شكل ٤-٤) إذا نظر إلى المتقاب من الطرف الذي به هذا القطع، وهذا الاتجاه هو اتجاه دوران المتقاب لثناء القطع وهذا يكون زاوية (إيجابية للحرف) ويصبح أن يكون اتجاه ميل القناة بعكس عقرب الساعة وفي هذه الحالة تكون زاوية الحرف سلبية .

وعلى أي حال يختلف شكل مقطع القناة وزاوية ميلها باختلاف مصانع الآلات وبذلك تختلف زوايا القطع عند حد القطع . وكل من هذه الأشكال استعمالاته الخاصة وعلى سبيل المثال فإن المتقاب ذو القناة المستقيمة يصلح لتقب الصلب المنجنيزي ذي الصلادة العالية، وما يشبه ذلك من المعادن ويوضح شكل (٤-٤) أنواع مختلفة من المتأقيب بقوسات ملتوية متعددة وأربعة أنواع من المتأقيب للمقارنة .



### ٣- بنط التوسيع والتخوиш :

في حالة ما يكون الثقب المطلوب ذو قطر دقيق أي مصحوب بتجاوز يتم استخدام هذه البنط وهي المرحلة التالية لعملية الثقب بينطة حلزونية .

وأيضا تستخدم في عملية تحسين ومعاييره تقويب في أجزاء مطروقة لم يسبق ثقبها بنطة لأن في هذه الحالة لا تستخدم البنط العادي لإجراء عملية التوسيع لعرضها للكسر ولا تعطى نتائج صحيحة كما نلاحظ أن المخروط الأمامي وشفا القطع غير كاملة لأنه يتضمن بتوسيع ثقب موجود فعلا وزاوية الحلزون تتناسب طرديا مع صلابة الشغالة وفي الغالب تتراوح بين ٣٠، ١٠ ولكن يلاحظ أن زاوية الحلزون بالنسبة للزهر تقاد تكون صفر

وعملية التخوиш : عبارة عن عملية قطع قطر عذر وبعمق محدود في بدأة ثقب موجود وذلك لسماح لرأس مسمار بالغطس تحت مستوى سطح المعدن وأيضا عملية قطع مخروط ويوضح شكل (٤-٥) عملية التخوиш كما يوضح شكل (٤-٦) بنطة توسيع ويلاحظ أن الفرق بينها وبين البنطة الحلزونية هي أن بنط التوسيع بثلاثة حدود قطع أو أكثر والجدول التالي يوضح العلاقة بين قطر الثقب والبعاد المترôكة ليتم قطعها ببنط التوسيع

البعد المترôك في القطر (مم)	قطر الثقب (مم)
١ - ٠,٨	من ١٨ - ١٠
٢ - ١	أكثر من ٣٠ - ١٨
٢,٥ - ١,٢	٥٠ - ٣٠
٣ - ١,٥	أكثر من ٨٠ - ٥٠
٤ - ٢	أكثر من ١٠٠ - ٨٠




شكل رقم (٤ - ٤) بنط التوسيع والتحويش

#### ٤- البراغل :

عملية البرغلة تتم بعد عملية التوسيع وذلك للحصول على القب ذو دقة عالية ودائما نلاحظ ان الجزء المامى من البرغل يكون ذو زاوية ميل ويطلق عليه مسلوب البدء ومهمته عملية توسيع القب وتحتفل هذه الزاوية باختلاف المعادن المشغلة فمثلا بالنسبة ل الخامات اللينة (الحديد - الصلب ) تكون من ١٢ - ١٥ درجة بالنسبة ل الخامات الصلب والقضبية (الزهر - البرنز) تكون من ٣ - ٥ درجة أما بالنسبة للبرغل من الكربيد تصل الزاوية (٤٥ درجة) ويمكن تقسيمها الى براغل يدوية وبراغل ماكينة وذلك من حيث طريقة الاستخدام امسا من حيث التصميم والاستخدام فتنقسم الى مصمت ومرفرغ كما هو موضح بشكل (٤)

أ- البراغل اليدوية : تستخدم في برغلة الأقطار من ٣٠ مم الى ٥٠ مم والقوة البشرية فيها هي الأساس في كيفية استخدامها حيث إنها تدار وتتدلى داخل القب بواسطة العامل عن طريق مفتاح خاص بذلك وبالتالي نجد أن نصابها عدل وبه مربع في النهاية لمسبك العدة منه ،

( DACUM ) الوحدة الرابعة



شكل رقم ( ٤ - ٧ ) البراغل

أ - برغل اسطواني ب - برغل حزواني ج - نصاپ اسطواني د - هـ - و - براغل مسلوبة

**بـ - برا غل الماكينة :** تستخدم في برغلة الأقطار من قطر ٣٠ مم إلى قطر ٥٢ مم وذلك في حالة الأنواع المصمتة أما بالنسبة للأنواع المحوفة فتكون من قطر ٥٠ مم إلى ١٠٠ مم ونجد أنها تدار وتتدلى داخل الثقب بواسطة ماكينة أما نصابها أما يكون عدل في الأقطار الصغيرة ويكون لمسك للأقطار الكبيرة والجدول التالي يوضح القيمة المترددة في الثقب لقطعها بالبرغل :

قطر الثقب (مم)	القيمة المترددة للبرغلة الخشنة (مم)	للبرغلة الناعمة (مم)
٣-١	٠,١	٠,٠٥
١٠-٣	٠,١٥	٠,٠٨
١٨-١٠	٠,٢	٠,١
٣٠-١٨	٠,٢٥	٠,١٢
٥٠-٣٠	٠,٣	٠,١٥
٨٠-٥٠	٠,٤	٠,٢٥
١٠٠-٨٠	٠,٥	٠,٢٥

مثال :

المطلوب عمل ثقب ق ٣٥ مم بتجاوز + ٠,٠٤ مم من الصعب الوصول إلى هذا القطر وبذلك التجاوز مباشرةً إى إننا لا نستطيع الثقب ببنطة قطر ٣٥ مم مباشرةً لأن في هذه الحالة لن تعطى التجاوز المطلوب ولا النعومة المطلوبة للسطح ولكن لتحقيق المطلوب يتبع الآتي :

- ١ - يقوم العامل بإجراء عملية السنارة لمكان الثقب إن أمكن
- ٢ - يتم الثقب ببنطة قطر ٥٢ مم
- ٣ - يتم الثقب ببنطة قطر ٣٣ مم
- ٤ - يتم الثقب ببنطة قطر ٧٥ مم
- ٥ - يتم عملية البرغله قطر ٣٥ مم

ومن الممكن إجراء عملية برغلة خشبية قبل البرغلة النهائية بقطر ٣٤,٩٣ مم والجدول الثاني يوضح أبعاد العدد المستخدمة في الثقب .

قطر البرغل مم	قطر بنطة التوسیع مم	قطر الثقب الثاني مم	قطر بنطة الثقب الأول مم	قطر الثقب المطلوب مم
تخشين نهائی	-	-	-	-
٣	-	-	٢,٩	٣
٤	-	-	٣,٩	٤
٥	-	-	٤,٨	٥
٦	-	-	٥,٨٠	٦
٨	٧,٩٦	-	٧,٨	٨
١٠	٩,٩٦	-	٩,٨	١٠
١٢	١١,٩٥	١١,٨٥	-	١١
١٣	١٢,٩٥	١٢,٨٥ و	-	١٢
١٤	١٣,٩٥	١٣,٨٥	-	١٣
١٥	١٤,٩٥	١٤,٨٥	-	١٤
١٦	١٥,٩٥	١٥,٨٥	-	١٥
١٨	١٧,٩٤	١٧,٨٥	-	١٧
٢٠	١٩,٩٤	١٩,٨٥	-	١٨

وهكذا بالنسبة للأقطار الكبيرة ولكن نكتفى بهذا القدر من المقاسات

#### ٥- سرعات القطع :

إن تحديد سرعة القطع في عملية الثقب تعتمد على عدة عوامل:-

١- نوع خامة الشغله .

٢- مدى الحاجة لاستخدام سائل تبريد من عدمه

٣- قيمة التغذية (عمق القطع لكل لفة ) مم/اللفة

٤- قطر البنطة مم

ونجد إن سرعة البنطة  $\propto$  محيط البنطة  $\times$  عدد اللفات في الدقيقة وعلى ذلك نلاحظ ان كلما صغر

قطر البنطة زاد عدد اللفات في الدقيقة والعكس .

#### الوحدة الرابعة ( DACUM )

مثال : لتحديد سرعة دوران بنطة :

$$\text{عدد الأفات/الدقيقة} = \frac{\text{سرعة القطع (م/د)}}{1000 \times}$$

$$\text{قطر البنطقم} \times 3,14 \times$$

احسب سرعة دوران بنطة / الدقيقة لبنطة قطرها ١٤ سم اذا كانت سرعة القطع المطلوبة ٣٠ م/د (متر/دقيقة)

$$\text{حل - سرعة الدوران} = \frac{1000 \times 30}{3,14 \times 10} = 955 \text{ متر/دقيقة}$$

#### بعض امراعات :

ان سرعة الدوران الناتجة تؤخذ كدليل ويتم اختيار اقرب سرعة لها متاحة على المتقاب فهناك جداول تحدد سرعات القطع وعلاقتها بالخامات والتغذيات والجداول التالية يوضح هذه العلاقة في حالة استخدام بنطة سريعة من صلب سرعات عالية .

## جدول سرعات القطع في الثقب تقريري

الحد الأقصى للتغذية للفة/لفة م/لفة	السرعات اللازمة لدوران البنطة لفة/دقيقة						قطر البنطة م
	نحاس	المونيوم	صلب عالي الكربون وسبائك صلب	صلب متوسط الكربون وزهر عادي	صلب منخفض الكربون وزهر طرى		
٠,٠٥	١٥٠٠-١٤٠٠	١٥٠٠-١٤٠٠	١٩٠٠-١٦٠٠	٢٦٠٠-٢٦٠٠	٣٠٠-٢٦٠٠		
٠,١٢	٥٧٠٠-٣٨٠٠	٥٧٠٠-٣٨٠٠	١١٥٠-١٥٠	١٦٠٠-١٣٠٠	١٩٠٠-١٥٠٠		٣
٠,١٦	٢٨٥٠-١٩٠٠	٢٨٥٠-١٩٠٠	٥٧٠-٤٨٠	٨٠٠-٦٤٠	٩٥٠-٨٠٠		١٠
٠,٢٠	١٩٠٠-١٢٧٠	١٩٠٠-١٢٧٠	٣٨٠-٣٢٠	٥٣٠-٤٣٥	٦٤٠-٥٣٠		١٠
٠,٢٥	١٤٣٠-٩٥٠	١٤٣٠-٩٥٠	٢٩٠-٢٤٠	٤٠٠-٣٢٠	٤٧٥-٤٠٠		٢٠
٠,٣٥	١١٥٠-٧٦٠	١١٥٠-٧٦٠	٢٣٠-١٩٠	٣١٠-٢٥٠	٣٨٠-٣٢٠		٢٥
		٩٠-٦٠	١٨-١٥	٢٥-٢٠	٣٠-٢٥	سرعات القطع المحسوبة	

ويعتبر هذا الجدول استرشادى عام وأيضا انه فى حالة استخدام بنطة مصنوعة من صلب عده كربونى فان السرعات الموضحة تخفض الى النصف

وعلى ما تقدم يجب مراعاة النقاط التالية والتى يمكن اعتبارها دليل عام للثقب :

- عند القطع بسرعة اقل من السرعة المطلوبة تعرض البنطة للكسر بالإضافة الى انه حمل كبير على المتقاب ولا تعطى نتائج طيبة .

٦- سن حدي القطع في المثاقب ذات القناة الملتوية :

يجب الانتهاء إلى النقاط التالية عند السن باستخدام حجر جلخ التزجة :

١- أن يكون حدي القطع متماثلين من حيث الطول والشكل والاتجاه

٢- يجب تكوين زاوية الخلوص وهي حوالي ٢١ درجة في كل من حدي القطع


٣- يجب عند تقصير خط الذئبة أن يراعى عدم تقصير حدي القطع بل يجب تحسين زاوية الحرف ولا يتسع ذلك بسهولة عند سن المثاقب باليد الا اذا اتبعت الطريقة الصحيحة الموضحة في  
(شكل ٤ - ٤٨ - ١) .

ويوضح الشكل الطريق الثلاثة التي يمكن بها لف كعب المثاقب على حجر الجلخ والأولى هي الصحيحة لأن المثاقب يميل بزاوية قدرها ٢٦ درجة فيكون بذلك سطح المخروط المطلوب .

وبالرغم من هذا فان سن المثاقب باليد لا ينتج زوايا مضبوطة لذلك صممت أجهزة تجليخ خاصة لسن المثاقب ذات القناة الملتوية (شكل ٤ - ٤٨ - ب) ويفسر من الشكل ان بالماكينة حامل خاص يتحرك على محور يميل بمقدار (٣١ درجة) عن سطح حجر الجلخ فيكون المخروط المطلوب بالانحراف والميل المضبوطين بتحريك المثاقب وهو مثبت في الحامل .


ويوضح شكل (٤ - ٤٨ - ج) طريقة قياس طولي حدي القطع بعد السن .

( DACUM ) الوحدة الرابعة




شكل (٤ - ٤٨ - ب)

جهاز سن أو تجييف مثقب بقناة ملتوية




شكل (٤ - ٤٨ - ج)

الخطأ والصواب في سن مثقب باليد



قياس وطلبه في التطبي


شكل (٤ - ٤٨ - ح)



شكل رقم (٤ - ٤٩) صلب التخفيض المسلوبة

#### ٢- الطرف ثلاثي الفكوك :

يتم تركيب هذا الطرف على المقاب لمسك البسط ذات النصاب العدل حتى قطر ١٥ مم ويلاحظ ان نصابه مسلوب وله ثلاثة فكوك مصممة خصيصا لذلك كما هو موضح بشكل (٤ - ٥٠) وهذا النوع يعتبر هو الأكثر شيوعا في اعمال البرادة .



شكل (٤ - ٥٠) الظرف الثالثي


- هناك انواع اخرى لتشييـت البـنـط كالـظـرف ذوـ الفـكـين وـالـكـوليـت وـظـرف التـغـيـير السـرـيع وـظـرف المـركـزة الذـائـية ولكن اكتفيـنا بالـنوـعـين السـابـقـين لأنـشـارـهـما الوـاسـعـ بالـنـسـبـةـ لأـعـمـالـ البرـادـةـ .

بـ- أدـواتـ تـشـيـيـتـ الشـغـلةـ فـيـ عـمـلـيـةـ الثـقبـ :

يـوجـدـ هـنـاكـ مرـشـدـاتـ وـمـثـبـاتـ الشـغـلةـ تـسـتـخـدـمـ فـيـ عـمـلـيـةـ الثـقبـ تـخـلـفـ بـاـخـلـافـ الشـغـلةـ وـالـمـطـلـوبـ فـيـهاـ وـلـانـ هـذـاـ موـضـوـعـ تـخـصـصـيـ وـيـعـتـاجـ لـكـتبـ مـسـتـقلـةـ فـسـحاـوـلـ اـعـطـاءـ فـكـرـةـ مـبـسـطـةـ عـنـهـ .

**١- مثبتات الشغالة :**

في العادة تكون المنجلة السابق شرحها ولكن يتم تجهيزها لتوضع على ترايبيزة الماكينة كما هو موضح  
بشكل (٤-٥١)




شكل رقم (٤ - ٥١) مثبتات للشغالة

**٢- مرشدات التقب :**

في حالة ما إذا كان المطلوب إنتاج كميات كبيرة من شغالة ما مطلوب فيها تقب تقدير بينهما علاقة  
محددة أو تقب يكون بينه وبين سطح ما بالشغالة علاقة يتم تجهيز جزء يوضع فوق الشغالة هذا  
الجزء به التقويب المطلوبة حيث تؤخذ كدليل للبنطة ١ بناء عملية التقب كما هو موضح بشكل  
(٤-٥٢)

**٣- مثبتات التشغيل :**

عبارة عن تصميم أداة لثبيت الشغالة وفي نفس الوقت بها مرشدات لعملية التقب وذلك موضح شكل  
(٤-٥٢)



شكل رقم (٢٥٥) مرشد لعملية الثقب

- ٢ - أسباب المشغولات المرفوضة التي تحدث عند البرغة وكيفية منعها :

- ١ - سطح الثقب يكون خشن السبب الاول (غير حادة) تسامح تشغيل كبير جدا متزوك للبرغة التسحيم الغير صحيح خاصة عند تشغيل المعادن الشديدة المقاومة للشد .

- ٢- تعرج سطح الثقب ، السبب نسامح تشغيل كبير جدا متزوك للبرغة زوايا قطع غير صحيح على أسلحة القطع ثبت البرغل بطريقة غير صحيحة .
- ٣- ترك اثار بقايا على سطح الثقب من عملية الثقب السابقة السبب نسامح تشغيل صغير جدا متزوك للبرغة ، الثقب كان متقوب بطريقة تقريبية جدا
- ٤- عدم الاحتفاظ بقطر الثقب المطلوب (لم يكن قطر البرغل مسحينا ، دوران بطريقة غير صحيحة)

اختبار المعارف النظرية :-

ضع دائرة حول الحرف الدال على الاجابة الصحيحة أو أكثر الاجابات صحة من العبارات الآتية

١- أ- نوع الخامة المطلوب تأجinya:

أ- صلب كربوني ناشف      ب- صلب طرى      ح- حديد زهر

٢- تستعمل الآجنة في :

أ- في تكسير المواسير الزهر      ب- عملية تأجین المعدن      ح- تكسير المواسير الزهر

د- كل ماسبق صحيح

٣- نصاب المبرد مصنوع من :-

أ- البلاستيك      ب- الخشب      ج- الحديد

٤- بعد عملية الشنكره يتم دق الذنب بواسطة :-

أ- شوكة العلام      ب- زنبة العلام      ح- البرجل العدل

٥- باكوليس الارتفاعات يستخدم للشنكره على :

أ- زهرة      ب- ترجة خشب      ح- الأرض

٦- الزاوية القائمة تستخدم في :-

أ- البرد      ب- تحديد وشنكرة الخطوط المتوازية والمتعمدة      ح- كل ماسبق

٧- يستعمل المبرد المبطط الخشن في:-

أ- البرد العدل والمتوازى      ب- عملية الفك والربط      ح- البرد الداخلى

٨- زاوية القدمين للبراد عند عملية البرد تكون :

أ- اليسرى ٥٠ ° - اليمنى ٤٠ °      ب- اليسرى ٣٠ ° - اليمنى ٤٥ °      ج- اليسرى ٨٠ ° - اليمنى ٩٠ °

ضع رقم العبارة الصحيحة من عبارات المجموعة (ب) امام العبارات المناسبة لها من عبارات المجموعة (ا)

المجموعة (ب)

المجموعة (ا)

أ- يستخدم للدق على الصاج ( ) ٩- ١- الجاكوش البيضة

ب- يستخدم في عملية البرشمة ( ) ١٠- الدقامق

ج- يستخدم في تزيع المسامير ( ) ١١- جاكوش بتاريخ

د- يستخدم في ورشة المعادن ( )

اكمـل العبارات التالية بالكلمه أو العبارة المناسبه

١٢- عملية التجين عبارة عن قطع ..... أو قطع ..... أو فتح .....

١٣- الاجنه عبارة عن قطعة من صلب ..... وتعامل رأسها ..... وحدها الفاطع يجب أن يكون ..... ، ..... ، ..... لتسهيل عملية القطع بكفاءه

الجابة اختبار المعارف النظرية :-

الإجابة	البند
ب	-١
ب	-٢
أ ، ب	-٣
ب	-٤
أ	-٥
ب	-٦
أ	-٧
ب	-٨
د	-٩
أ	-١٠
ب	-١١
الزيادات - الألواح - المجرى	-١٢
العدة - حراريا - مقسي ، ومسنون	-١٣

التدريبات العملية :الاداء رقم (١)

اسم التمرین : تاجین وشکرہ


التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرین .	١- جاکوش ببیضة ١,٥ کجم ٢- لجنة صلب مبسطة "٨" ٣- ادوات الشکرہ ٤- مبرد مبسط "١٠" ٥- زهرة شنکار -بلوک	١- حديد صلب طرى ق ٠، اسم بطول ١٠ مم ٢- كبريتات نحاس

**نفذ التدريب العملي باتباع الخطوات التالية**

- ١- استعدل فوراً التمرین بالمبرد ودهان التمرین بكبريتات النحاس .
  - ٢- شکرہ المربع على الكرة المستعدلة مستخدماً زهرة الشنکار في بلوك والشنکار .
  - ٣- مد رؤوس المربع على طول القطعة ودق الذنب .
  - ٤- ابداً في إزالة الأجزاء المراد إزالتها بعملية التاجين بواسطة الجنة والجاکوش على مراحل من السطح  
أ حتى تصل إلى العلام .
  - ٥- ابداً في إزالة الأجزاء المراد إزالتها من السطح ب بنفس الطريقة .
  - ٦- ازل الأجزاء من السطح جـ حتى خطوط الشنکار
  - ٧- ازل الأجزاء من السطح دـ حتى خطوط الشنکار
- ملحوظة : عند إزالة الأجزاء الثالثة للسطح بـ تستعمل البراجل الكروي

المهارات المكتسبة :

- ١- تعليم التلميذ لاستعمال الجنة والجواكیش وطرق التاجين الصحيحة
- ٢- تعليم التلميذ كيفية استعمال اجهزة الشنکار واستعمالها



الخواص :

صلب طرد قطر ٢٠ سم طول ١٠٠ سم

الأبعاد بالملليمترات

شكل رقم ( ٥٦ - ٤ )

تقييم الأداء العملي

تقدير المدرب	التاريخ	دلائل الملاحظة
أدى	لم يؤدي	
		١- تجهيز العدد والمعدات اللازمة لأداء التمرين والتأكد من سلامتها للعمل
		٢- تجهيز الخامات اللازمة للتمرين حسب الرسم والتأكد من سلامتها وابعادها
		٣- استعمال فورة التمرين بالمبرد
		٤- شنكرة المربع على الفورة المستعدلة
		٥- ازالة الزيادات بالاجنة من السطح أ ، ب ، ج ، د
		٦- تنظيف مكان العمل من الرايش والزيوت
		٧- ارجاع العدد والادوات الى مكانها الاصلى بعد عمل الصيانة البسيط لها
		٨- اتباع السلامة والصحة المهنية اثناء تنفيذ التمرين

المدرب

الاسم :

التوقيع:

التدريبات العملية :

الاداء رقم (٢)

اسم التمرين : برادة أسطح عدلة متوازية .

التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرين	١- مبرد مبطط خشن "١٢" ٢- مبرد مبطط ناعم "١٠" ٣- زاوية قائمة "٦٦" ٤- برجل كروي	١- خامة التمرين رقم (١) ٢- تاجين


**نفذ التدريب العملي باتباع الخطوات التالية**

- ١- استعمال السطح أ طوليا وعرضيا على الزاوية القائمة
- ٢- استعمال السطح ج طوليا وعرضيا على الزاوية القائمة تماماً وإن يكون موازيا للسطح باستعمال الرجل الكروي وعمل المقاييس المطلوب
- ٣- استعمال السطح ب طوليا وعرضيا وإن يكون عموديا على كل من أ،ج
- ٤- استعمال السطح د طوليا وعرضيا وإن يكون عموديا على كل من أ،ج وموازيا للسطح ب وعمل المقاييس المطلوب
- ٥- استعمال الفورة هـ وإن تكون عمودية على كل من أ،ب،ج،د
- ٦- استعمال الفورة و وإن تكون عمودية على كل من أ،ب،ج،د

المهارات المكتسبة :-

- ١- تعليم التلميذ برد الأسطح العدلة بردا دقيقا
- ٢- تعليم التلميذ كيفية نقل الأبعاد بالرجل تماما

الوحدة الرابعة ( DACUM )



الأبعاد بالملليمترات  
شكل رقم ( ٤ - ٥٧ )

تقدير المدرب		التاريخ / /	تقييم الأداء العملي
		دلائل الملاحظة	
أدى	لم يؤدي		
		١- تجهيز العدد والمعدات اللازمة لاداء التمرين والتأكد من سلامتها للعمل	
		٢- تجهيز الخامات اللازمة للتمرين حسب الرسم والتأكد من سلامتها وابعادها	
		٣- ارتداء النظارة الواقية للعين	
		٤- لبس الملابس الواقية	
		٥- استعمال السطح أ،ج،ب،د	
		٦- استعمال الفورة هـ وان تكون عمودية على كل من أ،ب،ج،د	
		٧-قام باستعمال الفورة و وان تكون عمودية على أ،ب،ج،د	
		٨- ارجاع العدد والمعدات الى مكانها الأصلي بعد عمل الصيانة البسيطة لها	
		٩- اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ التمرين .	

المدرب

الاسم :

التوقيع:

**التدريبات العملية :**

**الاداء رقم (٣)**

**اسم التمرين : برادة أسطح وبرد داخلي وثقب**

التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرين	١- مبرد مبسط طری خوصی ٢- مبرد مبسط ١٠" ناعم ٣- مبرد مربع ١٠" خشن ٤- مبرد مبسط ٦" خشن ٥- بنطة صلب هداء ١٠، ١٠، ٢٠ مم ٦- برجل مقص ٧- زاوية قائمة ٨- كبريتات نحاس	١- قطعة صلب طری خوصی $100 \times 100 \times 1$ مم


**نفذ التدريب العملي باتباع الخطوات التالية**

- ١- ابرد السطح أ لدرجة الاستواء على الزاوية القائمة
- ٢- ابرد السطح ب لدرجة الاستواء والتوازى مع السطح أ
- ٣- ابرد السطح ج لدرجة الاستواء وعمودي على كل من أ، ب
- ٤- ابرد السطح د وان يكون موازيا للصلع ج وعموديا على كل من أ، ب
- ٥- ابرد السطح هـ لدرجة الاستواء وعموديا على كل من أـ، بـ، جـ، دـ
- ٦- برد الصلع وموازيا للصلع هـ وعموديا على جميع الأضلاع
- ٧- شنكرة المربع الداخلي حسب المقاسات مع دق الذنب خففة تماما
- ٨- ثقب المربع بنطة ٠ ١م تم توسيعه بنطة ٢٠ مم وفي حالة التدريب يستعمل بنطة ٦م وي الثقب بها ثقوب داخل المربع وتفرق بقلم مشقية
- ٩- تصقية وبرد المربع على المقاس المطلوب مع الاختبار من ان لا يختر تطبيق التمرين السابق

**المهارات المكتسبة :-**

- ١- تعليم التلميذ كيفية استعمال مثقب التزجة واستعمالات البسط
- ٢- تعليم التلميذ طريقة تفريغ الأجزاء الداخلية بالمعادن بواسطة الثقب والتأجين
- ٣- تعليم التلميذ على طريقة البرادة الداخلية وطرق ضبطها

( DACUM ) الوحدة الرابعة



الأبعاد بالملليمترات

شكل رقم ( ٤ - ٥٨ )

الوحدة الرابعة ( DACUM )

نقطة الملاحظة	التاريخ	نقطة الملاحظة
دلائل الملاحظة	/ /	تقدير المدرب
١- ارتداء الملابس الواقية		لم يؤدي
٢- ارتداء النظارات الواقية		أدى
٣- عملية العدد والأدوات في مكان العمل بعد التأكيد من سلامتها		.
٤- عملية التأجيج الصحيحة		.
٥- برد العدل والمتوافق		.
٦- برد السطح أ لدرجة الاستواء على الزاوية القائمة		.
٧- برد السطح ب لدرجة الاستواء والتوازى على السطح A		.
٨- برد السطح ج لدرجة الاستواء وعمودي على كل من A, B		.
٩- برد السطح د وان يكون موازيا للصلع ج وعموديا على كل من A, B		.
١٠- برد السطح هـ لدرجة الاستواء وعموديا على كل من A, B, ج, د		.
١١- برد الصلع وموازيا للصلع هـ وعموديا على جميع الأضلاع		.
١٢- شنكة المربع الداخلي حسب المقاسات مع دق الذنب		.
١٣- عملية ثقب المربع ببنطة ١٠ مم ثم وسعت ببنطة ٢٠ مم وفي حالة التغذير يستعمل بنطة ٦ مم ويثقب بها ثقب داخل المربع وتغريقه بقلم مشقيبة		.
١٤- تصفيق تبريد المربع على المقاس المطلوب مع الاختبار من ان لا يخرب بقطعه التمرين السابق		.
١٥- اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية لثناء تنفيذ التمرين		.
١٦- اعادة العدد والمعدات الى مكانها بحالة جيدة		.

المدرب

الاسم :

التوقيع:



الوحدة الخامسة ( DACUM )



وزارة التجارة والصناعة  
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

مهنة برادة شبكات المواسير الصناعية والصحية

الوحدة الخامسة : عمليات التشكيل باللحام

إعداد

الأستاذ / محمد رجب الكيلاني

مراجعة

مهندس / محمد يس رمضان

مدير عام البرامج والمواصفات سابقاً

مهنة برادة شبكات المواسير الصناعية والصحية / الصف الأول ٢٠١٦



## مهنة برادة شبكات المواسير الصناعية والصحية

### الوحدة الخامسة : عمليات التشكيل باللحام

#### المهندف من الوحدة

أن يكون المتدرب قادرا على :-

- ١ - التعرف على ورشة اللحام والعدد والمعدات .
- ٢ - تنفيذ عمليات اللحام البسيطة ،

#### الزمن التدريسي لتنفيذ الوحدة : ٧٢ ساعة

#### محتويات الوحدة التدريبية :

- ١ - أنواع اللحام ( الغازى - لحام القوس الكهربائى ) .
- ٢ - تنفيذ العمليات البسيطة فى مهارات اللحام .
- ٣ - عمل خطوط لحام متكررة وتحت مستوى النظر بالقوس الكهربائى .
- ٤ - عمل خطوط لحام متكررة باستخدام سلك مع ذوبان سطح المعدن والسلك معا .

أولاً: الخامات :-

- ١- الواح صلب طرى سمك ٢مم ، ٨مم .
- ٢- أسياخ صلب طرى ٤ مم .
- ٣- صاج أسود سمك ٢ مم .

ثانياً:- المعدات والتجهيزات ووسائل الإضاح :-

- ١- ماكينة لحام .
- ٢- مريلة - جاونتى جلد - واقى للوجه - معدات نظافه .
- ٣- جاكوش لازالة الجلخ .
- ٤- فورشة سلك .
- ٥- نقط حدادي .
- ٦- السبورة - المشق - ايضاح عملى .

### تعريف عملية اللحام والغرض منها:

هي عملية وصل جزئين بحيث يصبحان جزءا واحدا متجانسا وتستعمل عملية اللحام في الانشاءات المعدنية لتجميع الألواح والقطاعات المعدنية.

### - أهم أنواع اللحام:

أهم نوعين هما : ١- لحام الاكس استيلين ٢- لحام القوس الكهربائي

### ١- لحام الاكس استيلين :

في هذا النوع من اللحام يكون الاستيلين ( وهو غاز قابل للاشتعال هو المصدر الحراري اللازم لإجراء اللحام ) أما الاكسجين فهو العامل المساعد على احتراق الاستيلين وعن طريق لهب الاكس استيلين يتم انصهار المعدن المطلوب لحامه وكذلك سلك اللحام حيث يندمجا اندماجا تاما .

- خواص غاز الاستيلين : غاز قابل للاشتعال - ذو رائحة نفاذة يمكن تمييزها بسهولة - عديم اللسوون - كثافته ١١ر١ كجم / م - عديم الذوبان في الماء .

- خواص غاز الاكسجين : غاز لا يشتعل وإنما يساعد على الاشتعال . عديم اللون والطعم والرائحة كثافته ٤٣ر١ كجم / م - قليل الذوبان في الماء .

خراطيم الغاز : صفاتها - التمييز بين خرطوم الاكسجين وخرطوم الاستيلين كيفية تثبيتها في الاسطوانات منظفات الضغط ووظيفتها: لا يمكننا اللحام مباشرة تحت ضغوط الغازين بالاسطوانة نظرا لارتفاعها ولذلك فأننا نستخدم منظم للضغط حيث نستطيع بواسطته التحكم في ضغط التشغيل اي ضغط الغاز الخارج من فونية البوري بحيث نحصل على الهب المناسب لسمك المعدن .

بورى اللحام : وظيفته - أشكاله .

أنواع الهب الثلاثة :

### احتياطات الامن والسلامة :

١- يجب قبل البدء في العمل التأكد من عدم وجود تنفيس في اي جزء من أجزاء الدائرة سواء في محابس الاسطوانات أو البوري أو الخراطيم .

٢- يجب التأكد من نظافة العدد والمعدات جميعها وخصوصا محابس الاسطوانات وأجزاء البوري من الزيوت والشحوم حيث ان هذه المواد سهلة الاحتراق .

- ٣- يجب التأكد من تثبيت الاسطوانات في الحاطط جيدا بحيث لا يحتمل سقوطها .
- ٤- يجب اطفاء البورى فورا وابلغ المدرب اذا حدث به اى عيب كالفرقعة مثلا .
- ٥- لا يجب ان تلف الخراطيم حول وسطك او عنقك أثناء اللحام .
- ٦- الوصلات : جميع الوصلات النحاسية للبنسة والزرجينة ونهاية الكابلات يجب ان تكون مثبتة جيدا وان تكون اما ملحوظة او عن طريق كلبسات والاستهلكت بسرعة وقللت كثافتها على توصيل التيار ، وايضا ترتفع درجة حرارة الوصلات مما يسبب بعض الاضرار بالدائرة الكهربائية .
- ٧- وش اللحام : "واقى الوجه " يجب ان يغطي وش اللحام وجه العامل كله على ان تزود الفتحة المخصصة بزجاج ملون غامق لان الضوء الصادر من مقوس يوزى العين . كما يجب حماية الزجاج الغامق باخر ابيض يتبع النظر الى منطقة اللحام بعد الانتهاء و عند ازاله الخبث .
- ٨- ففازات اللحام : تكون من الجلد كما يجب ان يغطي حوالي ١٥ سم فوق الرسغ .
- ٩- الجتر: يكون من الجلد لحماية القدم والساقي من الشرر المتطاير .
- ١٠- مريلة اللحام : تكون من الجلد النيكلن كرومى لحماية الجسم من الشرر المتطاير .
- ١١- جاكوش ازاله الخبث : من قضيب مبطط من جهة ومدبب من الجهة الاخرى .
- ١٢- الفرشة السلك : تكون من السلك الصلب الرفيع حتى يمكن تنظيف المبرد .
- ١٣- اللقط الحدادى : لمسك الاجراء المباحثنة حيث أنه لا يجب استخدام الجونوى واليد مطلقا لمسك المشغولات
- ١٤- ماكينة اللحام : اما محولات ( تيار متعدد ) ، أو محركات - موسات ( تيار مستمر ) .
- أ- محول اللحام : أجزاءه ثابتة وتكون أساسا من ملفين أحدهما ابتدائى والاخر ثانوى وتوصل الزرجينة وسلك اللحام بطرفى الملف الثانوى ويستخدم فى لحام المعادن الحديدية
- ب- المحرك - المولد : أجزاءه متحركة ويكون من محرك ينقل الحركة الى المولد الذى يعطي تيار مستمر والذى يستخدم فى لحام المعادن الحديدية وغير حديدية مثل النحاس والالمونيوم .

### وسائل الامن


#### الوقاية والامان :

لاتبعث بأى من الاجهزة والكابلات الكهربائية حتى لا تتعرض للخطر احترس من وجود الماء بمكان اللحام لأن هذا يعرضك لبعض الصدمات الكهربائية الخفيفة . احترس عند رفع السكينة دائمـاـ البس الملابس الواقية دائمـاـ عند اجراء اللحام – وتنظر الى ضوء القوس الكهربائي بالعين المجردة بل استعمال الوجه المخصص لذلك .  
عند حدوث بعض العقبات يجب استدعاء المدرب فوراـ لذارك الموقف .

## اللحام بالغاز

فى اللحام بالغاز ، المسمى أيضاً باللحام الذاتي ، تتصهر المعادن عند موضع اللحام بلهب شديد الحرارة لأخذ غازات الاحتراق كالاستيلين أو الايدروجين أو البروپان مع الاكسجين ، ويستخدم في اللحام الاستيلين بالدرجة الأولى ، لارتفاع شدة حرارة لهبه وارتفاع سعة الحرارية فضلاً عن سهولة تحضيره

غاز الاستيلين : عبارة عن مركب كيميائي يحتوى على ذرتين من كل من الكربون والايديروجين ( ك ۲ يد ۲ ، C۲ H۲ ) وينشأ من تفاعل الماء مع كربيد الكالسيوم في مفاعل خاص ،



كربيد الكالسيوم + ماء ---- أستيلين + جير مطفأ




ويصل متوسط درجة حرارة اللهب عند احتراق الاستيلين مع الاكسجين إلى ۳۲۰۰ م° ، والسعه الحرارية للهب إلى ۱۰ کيلو سعر / سم² ث وسرعة الاحتراق إلى ۱۳۵۰ سم / ث والقيمة الحرارية السعی ۹ کيلو سعر / م²

ويمتاز الاستيلين بهذه الخواص على جميع غازات الاحتراق الأخرى ، على أن من عيوبه الخطورة انحلاله بانفجار شديد ، الى عنصر الكربون والايديروجين المكونين له ، اذا تجاوز ضغطه ۲ جوى أثناء تسخينه أو اشعاله ، لذا يجب لا يزيد الضغط التشغيلي في مفاعلات الاستيلين عن ۴ جوى ، مع الاحتياط الشديد عند استخدامه اذ أنه يشكل مع الهواء خليطاً سريعاً الاشتعال اذا تجاوزت نسبة فيه ۲%

يجهز الاستيلين في مفاعلات كبيرة ويعبا في أسطوانات فولاذية ويوزع على المستهلكين على شكل أسطوانات مفردة أو حزمة الأسطوانات ، ونادر ما يستخدم مفاعلات الاستيلين الصغيرة في الورش ،

## الوحدة الخامسة (DACUM)

**اسطوانات غاز الاستيلين :** تبلغ سعة الاسطوانة العاديّة ٤٠ لترًا وتعُبَّأ تحت ضغط ١٨ جوّي . ويذاب الاستيلين داخل الاسطوانة في الاسبيتون لمنع تخلله منها تحت هذا الضغط العالي . ومن ثم لا يصبح الاستيلين غازاً حراً داخل الاسطوانة وإنما يشكّل سائلاً غير قابل للانفجار هو محلول الاستيلين في الاسبيتون وبالإضافة إلى ذلك تعُبَّأ الاسطوانة بكثولة مسامية ( قطر المسام ٣٠ مم على الأكثـر ) تمنع تخلله نهائـاً وتبلغ نسبة المادة الصلبة في الكثولة المسامية ٢٥% ، بينما تشكّل المسام ( الفراغات ) ٧٥% منها . تمتص هذه الكثولة الاسبيتون كالاسفنج وينشر الاسبيتون على مساحة كبيرة نتيجة توزيعه في المسام الكثيرة مما يسهل إذابة الغاز عند تعبيءة الاسطوانة وإطلاقه بسرعة عند استزافه ( شـكل ٥ - ١ ) .



اسطوانات الاستيلين

شكل ( ٥ - ١ )

يتميز الاسبيتون بأذليته لكميات كبيرة من الاستيلين عند ارتفاع الضغط ثم إعادة إطلاقه إذا انخفض الضغط . ويمكن إذابة ٢٥ لترًا من الاستيلين في لتر واحد من الاسبيتون عند درجة حرارة ١٥ وتحت ضغط ١ جوّي . فإذا كان حجم الاسبيتون ١٣ لترًا وضغط التعبيء ١٨ جوّي . بلغت كمية الاستيلين المذابة داخل أسطوانة سعتها ٤٠ لترًا :  $40 \times 13 \times 25 \times 18 = 5800$  لترًا يحظر استعمال النحاس وسبائكه التي تزيد فيها نسبة عن ٦٥% في أنابيب وصمامات وموانع تسرب الاستيلين بسبب خطر الانفجار .

يغلق صمام اسطوانة الاستيلين فور نشوب حريق على مقربة منها ، بعد ذلك ترتفع درجة حرارة الاسطوانة وخاصة عند عنقها ، لتحاشى انحلال الاستيلين ومايتبعه من انفجار محتمل ، وقد يحدث الانفجار بعد ساعات أو أيام ، وعند اكتشاف ارتفاع درجة الحرارة ترش الاسطوانة بكميات كبيرة من الماء لتبريدها ، إلى أن تنخفض درجة الحرارة إلى مستواها العادي ، ويعاد التبريد فور اكتشاف ارتفاع درجة حرارة الاسطوانة ثانية ،

ويجب مراعاة التعليمات الواردة في نشرة منع انفجارات اسطوانات الاستيلين الصادرة عن المكتب المركزي لمنع الحوادث التابع للاتحاد العام للتعاونيات الحرفية في المانيا الاتحادية .

**اسطوانة الاكسجين :** يمكن الحصول على الاكسجين اللازم للأشعال في اسطوانات فولاذية ، وتعمل الاسطوانة العادية سعة ٤٠ لترًا بضغط ١٥٠ جوئي ، وبتروح وزنها فارغة من ٧٥-٧٠ كيلوجراماً، أما الاسطوانة الفولاذية الخفيفة فان سعتها ٥٠ لترًا وتعمل بضغط ٢٠٠ جوئي وتزن فارغة ٦٦ كيلوجراماً ، وتحسب سعة الاسطوانة من الغاز بضرب سعة الاسطوانة في ضغط الاكسجين . أي  $40 \times 150 = 6000$  لتر .

ولتوفير اجر النقل الباهظة للاسطوانات الفولاذية ، يورد الاكسجين الى كبار المستهلكين في الحالة السائلة ، ويحول الاكسجين الى سائل بواسطة مبخر أو بمفروز على البارد ( أي جهاز تحويل السائل الى غازات على البارد ) .

#### قواعد العمل :


- يجب نصب اسطوانة الاستيلين قائمة أو تخزينها بحيث يرتفع صمامها عن قاعدتها بنحو ٤سم على الأقل ، لمنع تسرب الاسيلون من الاسطوانة عن استنزاف الغاز .
- لايجوز اطلاقاً ، أن يزيد معدل استنزاف الغاز من اسطوانة مفردة عن ١٠٠٠ لتر في الساعة ، ومن وحدة مجموعة اسطوانات عن ٧٠٠ لتر في الساعة لكل اسطوانة .
- يجب المحافظة على اسطوانات الاكسجين خالية من الزيت والشحم للوقاية من خطر الانفجار .
- يجب تأمين اسطوانات سواء الفارغة أو المملوءة ضد السقوط .
- يجب وقاية اسطوانات الغاز من الصدمات والتخشين الزائد والصقبيع .

- لا يجوز اطلاقاً فتح الاسطوانات المتجمدة بعدة كسر عنوة ، بل يتبع استخدام الماء الساخن أو البخار لازابة التجمد .
- لا يجوز نقل اسطوانات الغاز الابعد تركيب أغطيتها الواقية المطلوبة .

**مخفض الضغط :** ( صمام خفض الضغط ) : لا يمكن العمل بالضغط العالي السائد داخل الاسطوانة ، لذا يخفض هذا الضغط إلى الضغط التشغيلي الواجب في كل حالة ، باستخدام مخفيض الضغط المركب على صمام اخلاق الاسطوانة ( شكل ٢ - ٥ ) .

يناسب الغاز إلى مخفيض الضغط بعد فتح الاسطوانة . ويقرأ ضغط الاسطوانة على مانومتر الضغط الداخلي . عند ربط مسمار التعبير ، يتورّن نابض التعبير ويضغط على الغشاء المطاطي فيفتح الصمام فتتدفق إلى الحيز الأوسط كمية من الغاز إلى أن يكفي الضغط الناشئ داخله للتغلب على تورّن النابض ويفلغ الصمام مرة أخرى . يقرأ هذا الضغط على مانومتر الضغط التشغيلي .

و عند فتح الحراق ينخفض الضغط في الحيز الأوسط للتغلب قوة النابض و تفتح الصمام إلى أن يتحقق تعادل الضغط على جانبي الغشاء المطاطي . ويرتفع الضغط التشغيلي بزيادة قوة النابض ( اليائ ) .



شكل ( ٢ - ٥ )

وتضم مخفضات الضغط للاستيلين بحيث لا يزيد الضغط الزائد العير عن ٥ جوى ، ويبلغ الضغط التشغيلي المعيّر للاكسجين لأشغال اللحام نحو ٢٥ جوى بينما يبلغ الضغط التشغيلي المعيّر للاستيلين في هذه الحالة ١٠٪ من الضغط التشغيلي المعيّر للاكسجين يجب قبل تركيب مخفض الضغط . فتح صمام الاسطوانة لمدة قصيرة لطرد الفاذورات والشوائب .

يخبر احكام توصيلة مخفض الضغط بحل برغى التعبير تماما وفتح الصمام لمدة قصيرة ثم اعادة غلقه ، فإذا استمرت قراءة مانومتر الضغط الداخلي ثابتة دل هذا على احكام التوصيلة .

ولأسباب تتعلق بالسلامة تميز الاسطوانات المعبأة بغازات مختلفة ، بخطوط محددةألوانها في المواصفات القياسية بالإضافة إلى اختلاف أنماط التوصيات .


وستستخدم لمييز أسطوانات الغاز الالوان والتوصيات التالية :

الغازات القابلة للاشتعال كالاستيلين اللون الاصفر مع توصيلة ركابية ، وكالبوروبلون اللون الاحمر مع توصيلة "W٢١،٨٠،١٤" بلوبل ويتوثر يسارى . وتميز أسطوانات الغازات غير القابلة للاشتعال كالاكسجين باللون الارزق مع توصيلة ، "R٤/٣" والأرجون وثاني اكسيد الكربون والغازات الخليطة باللون الرمادي مع توصيلة "W٢١،٨٠،١٤" بلوبل ويتوثر يمينى وبذلك يحال مثلا دون توصيل مخفض ضغط الاكسجين بأسطوانة الايدروجين مما قد يؤدي إلى تكون غاز فوق اكسيد الايدروجين القابل للانفجار .

#### الاجهزه الامنيه ( صمامات منع الضغط المرتد )

يجب تركيبها في جميع مواضع استنزاف الغاز لمنع الاشتعال اللاحق ، أو رجوع الاكسجين الى المفاعل أو الى توصيات توزيع الغاز . تستخدم شحنة من الماء ك حاجز للهب في الجهاز الامني الرطب (الجهاز الامني المائي) . ويجب صيانة الجهاز الامني الرطب بانتظام لضمان الاداء السليم . أما الجهاز الامني الجاف (جهاز امني موسع) فلا يحتاج الى صيانة ( شكل ٣ - ٥ ) . ويستخدم فيه معدن ملبد ك حاجز للهب اذا يؤدي ارتفاع الضغط عند الاشتعال اللاحق او رجوع الاكسجين عبر خلاء من ، الى انلاق فتحات الدفق فجأة مما يحول دون استمرار تدفق الغاز . ويستدل على حدوث ذلك ببروز ذراع معينة الى الخارج ، ويكون الجهاز الامني معدا للتشغيل بمجرد الضغط على هذه الذراع ودفعها الى الداخل ،

الوحدة الخامسة ( DACUM )




شكل ( ٣ - ٥ )

رسم تخطيطي لجهاز امني جاف

توصيل الاجهزه الامنيه الجافه بتوصيلات التوزيع ذات الضغط العالى فقط . ويکفى مرشح الشواشب المدمج في الجهاز الامنى الجاف لتنظيف الغاز عند استترافه من اسطوانة مفردة او حزمة الاسطوانات . أما عند استتراف الغاز من مفاعل الاستيلين فانه يجب بالإضافة الى ذلك استخدام منق للغاز . ويجب تركيب محبس في توصيلة الدخول لكل جهاز امنى كمشعل لحام (شكل ٣ - ٤) يستخدم غالبا المشعل الماصل ، المسمى ايضا المشعل الحاقن . ويتتألف المشعل من المقبض اليدوى (انبوب المناولة ) ورؤوس اللحام الاستبدالية ، التي تختر بحسب تخانة المشغولة المراد لحامها . ويتكون رأس اللحام من منفذ الضغط ( فوهة الحقن ) وأنبوب الخلط ومنفذ اللحام ( فوهة المشغل ) والصملولة الهامية .

الوحدة الخامسة ( DACUM )



شكل ( ٤ - ٥ )


يُمتص غاز الاشتعال في الحاقن بواسطة الاكسجين المتذبذب ليختلطما معًا في أنبوب الخلط . يحرق هذا الخليط بعد الاشتعال عند فوهة المشعل في صورة لهب ويمكن التحكم في تدفق الغازين كل على حدة باستخدام صمامتين .

يوصى مشعل اللحام بجهاز الامان وأسطوانات الغاز بخراطيم مطاطية . ولمنع الالتباس في التوصيل ، تستخدم خراطيم حمراء لغاز الاشتعال وخراطيم زرقاء للاكسجين . بالإضافة إلى أن القطر الداخلي لخرطوم الاكسجين أصغر من قطر خرطوم غاز الاشتعال ، رغم تساوي قطريهما الخارجيين .

وتتيح تجهيزات اللحام الذاتي المتنقلة المزودة بخراطيم طويلة سرعة الوصول والقطع باللحام وفي كل مكان تقريباً .

### لهب الاكسجين والاستيلين :-

يضبط لهب اللحام (شكل ٥ - ٥) بواسطة صمامين مركبين على مشعل اللحام ، ويلزم لحرق جزء واحد من الاستيلين بصورة تامة جزان ونصف من الاكسجين ، ويخلط الغازان في الضبط العادي بنسبة ١:١ الا أن هذا الخليط لا يحترق تمام (المرحلة الاولى) اذ يشكل غازا ، ثاني اكسيد الكربون والايدروجين عند الفوهة منطقة خالية من الاكسجين (منطقة اخترالية) تسمى منطقة اللحام ، تبلغ فيها درجة الحرارة حدها الاقصى على بعد يمتد من ٢ الى ٤مم من مخروط اللهب اونحو ٣٢٠٠ م ويؤخذ الاكسجين اللازم لاتمام احتراق الغازات من الهواء المحيط عبر الغلاف الخارجي للهب (المرحلة الثانية) .



شكل ( ٥ - ٥ )

ومخروط اللهب ناصع البياض حدود واضحة ، اذا كانت نسبة خلط الاكسجين والاستيلين ١:١ ويسمى اللهب المعبر في هذه الحالة باللهب العادي أو المتعادل ، واذا زادت نسبة غاز الاحتراق في الخليط ارتعش اللهب وصار لونه مخضررا ، ويحتوى اللهب في هذه الحالة على كربون منفصل يتغلغل في درزة اللحام ، التي تتصلد بارتفاع نسبته فيها ، واذا ازدادت نسبة الاكسجين في الخليط يقصر مخروط اللهب ويميل لونه الى الزرقة ، كما تزداد قصافة الدرزة نتيجة تغلغل الاكسجين فيها ،

### خطوات اللحام بالغاز :

لتشغيل تجهيزه لحام ذاتي يتبع مایلی : يولج رأس اللحام أورايس القطع باللحام في أنبوب المناولة ويربط بالصموحة الهامية وتفتح صمامات الاسطوانات ببطء تليها صمامات المشعل ثم يعبر ضغط الغاز على منظم الضغط بواسطة برغي التعبير .




وتتبع الخطوات التالية بعد انتهاء اللحام : تغلق صمامات الاسطوانات ثم تفتح صمامات المشعل لتنفيس الخراطيم ومخفض الضغط ، ثم يحل برغي التعبير في منظم الضغط .

### قواعد العمل :

- يولج رأس اللحام بعناية واحكام لضمان التأثير الماصل للمشعل .
- يحظر اطلاقاً ترقيع او اصلاح خراطيم الاستيلين بأنبوب نحاسي ( خطر الانفجار بسبب نحاس الاستيلين ) .
- يحظر ايداع المشاعل الموصولة بالاسطوانات في صناديق أو دراج العدة .
- يجب وضع نظارات واقية بزجاجات معتمدة لوقاية العصر من وعيض لهب اللحام وشظايا المعدن المتطايرة المتهجة .
- يجب تأمين الامداد بهواء استتساق نقى متجدد عند اللحام في الغرف الضيقة ويحظر استعمال اكسجين الاسطوانات لهذا الغرض ابقاء لخطر الانفجار .
- قبل اشعال اللهب يفتح صمام الاكسجين أولاً ويتبعد صمام غاز الاشتعال والعكس عند انتهاء اللحام

وفيما يلى بعض انواع شامل ( بوارى ) اللحام والقطع شكل ( ٥ - ٦ ) ويبين شكل ( ٥ - ٧ )

بعض الارماح الخاصة بمشاعل اللحام وبعض عدة اللحام




لوری نامہ

ذی صنات قلمع

لقد سببوا على إثيوبيا بعض الضرر مثل: هدمهم أكسيون وشننهم  
استيله والخ! لهم وثوري قطعية وبرى العام وعملياتهم

شکل ( ۶ - ۵ )

الوحدة الخامسة ( DACUM )



- (نوع العصارات  
- أصناف الماء)  
- أسلوب (يس)


شكل ( ٧ - ٥ )

ترتيب جودة اللحام الى حد كبير بأسلوب تحريك المشعل وقضيب اللحام .

ولاتوجد ضوابط خاصى لأسلوب تحريك المشعل وقضيب اللحام . ويجب، بقدر الامكان مسك المشعل بهدوء وفى وضع مائل على المشغولة . وتسلط مقدمة اللهب على جزء المشغولة الاشد توصيليا للحرارة لضمان انصهار الثابت . ويسرى هذا المبدأ على عمليات اللحام فى الاتجاه اليمين او فى الاتجاه الايسر ( شكل ٨ - ٥ )

يتميز اللحام فى الاتجاه الايسر عند كل موضع بالترتيب الآتى : المصهور ثم اللهب ثم قضيب اللحام ، بينما يتميز اللحام فى الاتجاه اليمين بالترتيب الآتى : المصهور يليه قضيب اللحام ثم اللهب .

يستخدم اللحام فى الاتجاه الايسر للمشغولات التى تصل تخانتها الى ٣مم . ويحرك المشعل بهدوء فى اتجاه مستقيم للتخانات التى تصل الى ٢مم . أما للمشغولات الاكثر تخانة فيمرر المشعل عليها فى مسارات نصف دائرة لصهر الدرزة تماما حتى الجذر . ويولج القضيب الاضافى فى الحمام المصهور بحركة ناقرة



شكل ( ٨ - ٥ )

يستخدم اللحام في الاتجاه اليمين غالباً للمشغولات التي تزيد تختانها عن ٣ مم ، ويبقى اللهب مركزاً بهدوء على الفجوة اللحامية في مواجهة تدفق المصهور ، بينما يحرك قضيب اللحام المولج طرفه في المصهور في مسار دائري .

للحام في الاتجاه اليمين المزايا التالية : مرأبة صمام المصهور بصورة جيدة تتيح تحاشي مواضع اللحام الباردة . وينشاً عند صهر الحرفين المتقابلين اتساع في شق اللحام على شكل عروة ( شكل ٧-٥ ) ، تسهل لحام جذر الدرزة تماماً . وتكون كمية المادة الإضافية ضئيلة لصيق زاوية فجوة الدرزة . وتزداد سرعة اللحام اذا أدير اللهب بهدوء وكانت زاوية الفجوة ضيقة . مما يقلل من تخلص المشغولة وبالتالي الاجهادات الداخلية الناشئة عن ذلك . ويعن اللهب المسلط على الدرزة المنجزة تسرّب الهواء اليها مما يبطئ التبريد ويرفع من درجة تجانته .

ويمكن الاقادة من ضغط اللهب مع التوجيه المناسب للمشعل والتحريك لقضيب اللحام في تشكيل درزة حسنة المظهر .

وتستخدم قضبان اللحام كمادة اضافية لسد الفجوات اللحامية ، ويجب أن يكون لقضبان اللحام ( Din ٨٥٥٤ ) حسب المواصفات الالمانية القياسية نفس خواص المادة الاساسية للمشغولة .

وظيفة مساعدات التلامم حل الطبقة الاكسيدية ووقاية المصهور للحام من التأكسد مرة أخرى . وهى لازمة بصورة خاصة لصهر المعادن الاحديدية والحديد الزهر . ويجب أن تكون نقطة انصهار مساعد التلامم أقل من نقطة انصهار معدن المشغولة ، كما يجب أن تكون قابلية انتشار مساعد الصهر جيدة وزنه النوعي أصغر من الوزن النوعي لصمام المصهور . ولا يحتاج لحام الفولاذ الى مساعد تلامم حيث يوفر الاثر الاخير الى لغازات اللهب وقاية جيدة ضد التأكسد .

مساعدات تلامم المعادن الخفيفة سامة ، لذا يجب غسل الابدی جيداً بعد اللحام


### لحام المعادن بالقوس الكهربائي :-

يستفاد عند اللحام بالقوس الكهربائي ، المسمى أيضاً باللحام الكهربائي ، من درجة الحرارة العالية للقوس الكهربائي في صهر المعادن .

ويستخدم في اللحام كل من التيار المستمر والتيار المتردد ويلزم للقوس الكهربائي جهد منخفض يتراوح من ١٥ إلى ٥٠ فولط وتيار عالٍ يتراوح من ٦٠ إلى ٣٠٠ أمبير . وقد يصل في بعض الحالات الخاصة إلى ١٠٠٠ أمبير .

لذا يجب تحويل جهد الشبكة العامة ٢٠٠ أو ٣٨٠ فولط أو التيار الناتج عنها بواسطة تجهيزات خاصة لتوليد تيار اللحام مثل مغيرات تيار اللحام ومقومات تيار اللحام ومحولات جهد اللحام .

ويتكون مغير تيار اللحام ( شكل ٩ - ٥ ) من محرك كهربائي يعمل بجهد الشبكة ، ومولد كهربائي ينتج تياراً مستمراً . والمحرك والمولد مركبة داخل بدن واحد على نفس العمود ( مغير التيار مفرد البدن ) ويمكن ضبط تيار اللحام بدوياً .



مغير تيار اللحام

شكل ( ٩ - ٥ )


## الوحدة الخامسة ( DACUM )

ويحول مقوم تيار اللحام التيار المتردد ثلاثي الاطوار ( التيار الدوار ) الى تيار مستمر . ولا يضم المقوم أجزاء دوارة سوى مروحة التبريد . لذا لا تنشأ مفهودات اثناء اللحام اونتيجة التآكل الاحتكاكى .

يولد جهد الشبكة فى محول جهد اللحام ( شكل ٥ - ١٠ ) تياراً مترددداً منخفض الجهد عالي الشدة .


تعطى مغيرات تيار اللحام ومقومات تيار اللحام تياراً مستمراً فقط ، بينما تعطى محولات جهد اللحام تياراً مترددداً فقط .

ويتصل حامل الالكترومود ، المسمى أيضاً ملقاط اللحام ، بمنبع تيار اللحام بواسطة كبل اللحام . ويجب أن يكون الحامل معزولاً تماماً ، ويجب أن يكون الحامل معزولاً تماماً . ويكون القناع الواقي ذو المواجب الجانبية الواجب استخدامه لوقاية البصر أثناء مراقبة القوس الكهربائي وتتفق المصهور مزوداً بنظارات لاذنية من نوع خاص .



شكل ( ٥ - ١٠ )


للوقاية ضد الشرر المتظاير أثناء اللحام تستخدم بالإضافة إلى النظارات الخاصة نظارات أخرى شفافة رخيصة الثمن . وإذا اقتضى الأمر استعمال اليدين أثناء اللحام تستخدم خوذة واقية ( خوذة اللحام ) بدلاً من القناع الواقي . بعد انتهاء اللحام يزال الخبث بمطرقة مدبية خاصة وتتطف الدرزة بفرشاة فولاذية . ويستخدم محدد قياس درزة اللحام ( شكل ١١ - ٥ ) في مراجعة تخانة الدرزة . وتسهل الماسكات المغناطيسية المستخدمة في تجميع المشغولات تمهيداً للحامها . ضبط محاذاة أجزاء الوصلة اللحامية . ويستخدم الطرف المغناطيسي للقطب .



شكل ( ١١ - ٥ )

عند الحاجة إلى تغيير مربط توصيلات اللحام بكثرة أو حيث يصعب تثبيت مرابط آخر . وتقى ملابس الشغل المغلفة والقفازات المصنوعة من الجلد أو الأسبستوس من أشعة القوس الكهربائي والشرر المتظاير .

وتسمى المادة الاضافية قضيبية الشكل ، المستخدمة في اللحام بالقوس الكهربائي ، بالاكترود القضيبى . يقمع الاكترود القضيبى في ماسك الاكترود ويقطع بينه وبين المشغولة قوس كهربائي لحين انتهاء اللحام فينصهر الاكترود ومادة المشغولة نتيجة الحرارة الشديدة المتولدة عن القوس الكهربائي ويتكون على المشغولة مايسمى بدودة اللحام . وتنقسم الاكترودات القضيبية المستخدمة للحام انواع الفولاذ السبيكي واللاسبيكى بالقوس الكهربائي الى الكترودات مغلقة والكترونيدات غير مغلقة ( شكل ١٢ - ٥ )



شكل ( ١٢ - ٥ )

ويتضمن ترميز الاكترودات القضيبية خسب DIN ١٩١٣ حروفا واعدادا مميزة تبين خواصها وتسهل اختبار الاكترود الملائم .

امثلة : نمط ثانى اكسيد النيتائيوم ( Ti ) ويستخدم لمعظم انواع فولاذ الانشاء العام ولحامات الاولاج المعدنية الرقيقة ، نمط الأساس الكلسي ( Kb ) ويستخدم لأنواع الفولاذ فائقة المقاومة وأنواع الفولاذ التي تحتوى على نسبة عالية من الكربون وخاصة للتخلقات الكبيرة ( انظر كتاب أوروبا لجدائل المعادن ) .

تسمى الالكترونيودات القابلة للتغلغل العميق ( TF ) وكذا الكترونودات برادة الحديد ( Fe ) التي تتميز ببرخص ثمنها بالالكترونيودات الخاصة . وتنقسم الالكترونيودات القصبية المبنية بدورها الى أنماط أساسية تختلف تبعاً لخواص المميزة للغلاف ، فتصنف بحسب مجال استعمالها الى الكترونودات لحام الوصل والكترونيودات لحام التكسية . وتنصهر مادة غلاف الالكترونيود معه أثناء اللحام مكونة خليلاً أخف وزناً من الفولاذ يطفو فوق الدرزة ويغطيها ، مما يعطيها درجة حرارة منخفضة . ويؤدي ذلك الى تحسين نوعية الدرزة وتقليل اجهادات التخلص الناشئة .

وتشكل الغازات الناشئة عن انصهار الغلاف طبقة فاصلة بين صمام المصهور والهواء الجوى تمنع تغلغل الاذروت والاكسجين فى حمام المصهور . فالاذروت يجعل الدرزة قصيفة بينما يسبب الاكسجين فجوات اكسيدية . وللحاالتين تأثير سلبي على متانة الوصلة اللحامية . لذا تتحقق وقاية أفضل للمصهور كلما زادت تخانة غلاف الالكترونيود . وتعد هذه الوقاية عند استعمال الكترونودات غير مبنية .

ويستخدم لحام المعادن اللاحديدة وسبائكها الكترونودات خاصة ملائمة في تركيبها للمادة المراد لحامها في كل حالة .

### أنواع القوس الكهربائي :


تبعاً للغرض من اللحام يستخدم إما قوس الأقطاب المعدنية أو قوس الأقطاب الكربونية ،

**قوس الأقطاب المعدنية :** يدح القوس الكهربائي هذا بنقر الالكترود القضيبى على المشغولة

( شكل ١٣-٥ ) وتنشأ عن القوس الكهربائي درجة حرارة عالية تبلغ عند القطب السالب ٢٠٠٤م وعند القطب الموجب ٣٦٠٠م .

ويعتمد طول القوس الكهربائي على نمط الالكترود المستخدم ويساوى في الالكترودات غير المغلقة ورقية الغلاف وتلك التي لها غلاف متوسط التخانة قطر الالكترود نفسه تقريباً . ويمكن سند الالكترودات الثمينة فور قدتها على المشغولة ( شكل ١٤ ) فيتحقق للقوس الطول المناسب . ويجب أن يكون القوس تصيراً مأكراً . لأن الاقواس الطولية تتضمن نوعية الوصلة اللحامية .


ويمتد القوس الكهربائي دون انقطاع عند استعمال التيار المستمر مع المحافظة على البعد الصحيح بين الالكترود القضيبى والمشغولة .



شكل ( ١٣ - ٥ )

عند استعمال التيار المتردد قد يتكرر انفصال القوس الكهربائي عدة مرات لتغير اتجاه التيار وبالتالي قطبيته بمعدل ١٠٠ مرة في الثانية (٥٠ هرتز) ، لذا تضاف الى أغلفة الالكترودات مواد تجعل باع القوس الكهربائي موصلًا كهربائيًا ، أي تؤديه مما يكفل استمراريته ،

**القوس الكهربائي الكربوني :** يقتصر استعماله مع التيار المستمر فقط ، وعلى القطب السالب ، ومن النادر استخدامه في اللحام ،




شكل ١/٢٧٣ : القوس الكهربائي

#### شكل (١٤ - ٥)

**هبة القوس :** يقصد بها انحراف القوس الكهربائي - عند لحام الفولاذ خاصة - بتأثير المجالات المغناطيسية المتولدة في الالكترود القضيبي والمشغولة (شكل ١٤ - ٥) وقد تبلغ الهبة درجة من الشدة يستحيل معها اللحام ، لاحترق الغازات المنطلقة نتيجة انصهار الالكترود القضيبي من غلافه بلهب مرئي ، ويستدل من انحراف اللهب على اتجاه انحراف القوس الكهربائي ، ويمكن تلافي هذا العيب بثبيت الالكترود القضيبي في الاتجاه العكسي للهبة ، وتعديل موضع ثبيت مربط القطب على المشغولة ( القطب العكسي ) .

ولاتسبب الهبة أية مضائقات عند استخدام الكترودات قضيبية سميكية الغلاف ، وبضعف تأثيرها إلى حد كبير عند استخدام التيار المتردد بدلاً من التيار المستمر . ومن المتذر استبطاط قواعد عامة عن آثار الهبة الآتى نطاق محدود ، ويتجلى تأثيرها بوضوح في المشغولات ذات اللحامات الدرزية القصيرة .



### تأثير المجالات المغنتومغذية

شكل ( ١٥ - ٥ )

### أسلوب اللحام بالقوس الكهربائي :

عند توصيل كبلات اللحام غالباً ما يربط القطب الموجب بالمشغولة لاستغلال درجة الحرارة العالية في صهر المادة الأساسية ، أما عند لحام أنواع الفولاذ على الكربينة والفولاذ السبيكي . كما في التكسيه السطحية، فيوصل القطب الموجب بالاكترود القضيبي . وينظر على علبة الالكترونيات القضيبية نوع الأقطاب التي تستخدم في اللحام ولابهم نوع القطب الذي يلتحم به في حالة استخدام تيار متعدد ، لتغير القطبية بصورة مستمرة .

ويعتمد ضبط تيار اللحام على تخانة المشغولة وقطر الالكترونيات القضيبي ونوعه وتخانة غلافه ، بالإضافة إلى وضع اللحام . وتحمل علبة الالكترونيات القضيبي الاسترشادية لما تقدم ، ويؤثر التيار في عمق الصهر وعمق التغلف ، الذي تترافق على قيمته الصحيحة مثانة الوصلة المنحومة بصورة رئيسية .

ويتأثر أسلوب مسك وتوجيه الالكترونيات بجهة القوس وقدرة مادة المشغولة على تسريب الحرارة ، بالإضافة إلى تناحر تخانة الأغلفة في الالكترونيات ذات الأغلفة السميكة ، وبالخبث المتدفق بعد الالكترونيات ، لذا يستحب تحديد أسلوب مسك وتوجيه الالكترونيات مسبقاً .

يوجه الالكترونيات القضيبي مستقيماً ، إذا أريد الحصول على خرزة لحامية واحدة . وتحتاج الدرزات الغليظة إلى عدة خرزات لحامية فوق بعضها ( شكل ٥ - ١٦ ، شكل ٥ - ١٧ )

ومن الأفضل في الدرزات ، إمالة المشغولة بحيث تلتحم الدرزة على شكل الحرف V ( وضع الحوض ) . وتلتحم الطبقات العريضة بحركة بندولية ، كما يمكن لحام الدرزات العمودية من أسفل إلى أعلى كدرزة صاعدة ، أو من أعلى كدرزة صاعدة . أو من أعلى إلى أسفل كدرزة هابطة .

وأبسط أسلوب لتوجيه الالكترونيات عند اللحام في درزة صاعدة هو التوجيه المثلثي ، وخاصة في الألواح السميكة . أما في الدرزات الهابطة فلا تستخدم سوى الالكترونيات خاصة تتقدّم بها خرزات لحامية ضحلة التغلف .

ويطلق مصطلح وضع اللحام على الوضع الذي تكون عليه الدرزة أثناء أداء اللحام ، ويميز على مخططات التشغيل بحروف أبجدية وفقاً للمواصفات الفياسية الألمانية DIN 1912 كالاتي :

١- لحام أفقي لدرزات تناوبية ودرزات زاوية في وضع الحوض .

٢- لحام أفقي لدرزات زاوية .


٣- لحام من أسفل إلى أعلى ( درزة صاعدة ) .

٤- لحام من أعلى إلى أسفل ( درزة هابطة ) .


٥- لحام أفقي على جدار رأسى ( درزة مستعرضة ) .

٦- لحام بروز .


٧- لحام بروز .



شكل ٣/٢٧٦ : اسلوب توجيه الالكتروني القصبي للحام درزة راسية



شكل ٤/٢٧٤ : اسلوب توجيه الالكتروني القصبي للحام درزة زاوية



شكل ٤/٢٧٤ : اسلوب توجيه الالكتروني القصبي للحام درزة زاوية

شكل ( ١٨ - ٥ )

شكل ( ١٧ - ٥ )

شكل ( ١٦ - ٥ )

قواعد العمل :

- شكل كبلات اللحام التالفة خطرا على عامل اللحام وزملائه .
- اللحام بذراعين مكسوفين أو مع تعرية النصف الاعلى من الجسم يعرض العامل لخطر الاشعاع .
- يجب أثناء اللحام بالقوس الكهربائي احاطة موقع العمل ب حاجز يدرأ عن العمال أو الغير أذى الضوء الباهر .
- يجب أن ترتدى اللحام الكهربائي قناعا واقيا لحماية العين من الاشعاع الضار أو الجسيمات المتطايرة .
- لا يجوز إرالة الخبث من الدرزة الابعد أن تبرد ، حتى يتسمى المشغولة أن تبرد تدريجيا .

اختبار المعرف النظرية :

اكمـل الجمل الآتـية باسـتخدام الكلـمات المناسبـة

- ١- تعريف عملية اللحام هي عملية ..... وستعمل عملية اللحام في .....
- ٢- خواص غاز الاستيلين ..... ذو رائحة ..... وهو ..... عديم الذوبان في الماء ..
- ٣- في الوضع المستوي للحام يكون كل محور خط اللحام وسطح اللوح الملhom .....
- ٤- ..... هي الزاوية المخصوصة بين اللمية وخط مركز اللحام ..

ضع رقم العبارة الصحيحة من عبارات المجموعة (ب) امام العبارة المناسبة لها من عبارات المجموعة (ب)

المجموعة (ب)

المجموعة (أ)

- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| أ- يعطي معدن لحام اضافي                                  | ( ) | ـ سلك الملو          |
| ب- ينبع دون حركه تمويجيه من الكميه                       | ( ) | ـ من أوضاع اللحام    |
| ـ تتعـنى أن اللـمية تكون متـعـامـدة عـلـى سـطـح المـعدـن | ( ) | ـ زـاوـيـة ٩٠ درـجـة |
| ـ لـحام رـأسـي   |     |                      |

اجابة اختبار المعرف المنشورة :

- ١ وصل جزءين بحيث يصبحان جزءا واحدا  
الاشعارات المعدنية لتجمیع الاواح والقطعات المعدنية
- ٢ غاز قابل للاستقبال ، نفاذ ، المصدر الحراري اللازم .
  - ٣ أفقى
  - ٤ زاوية العمل
  - ٥ أ
  - ٦ د
  - ٧ ح

## التدريبات العملية

### طريقة اللحام بالقوس الكهربائي :

في هذه العملية تسلط كمية مناسبة من الطاقة الكهربائية الى المكان الذى سيجرى به عملية اللحام حيث تتحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية بواسطة القوس الكهربائى الذى تولد من مكائنات منها المولادات ، المحولات الادوات والمعدات اللازمة للحام بالقوس الكهربائى :-

- ١- ترايبيزه اللحام : يجب أن تكون مصنوعة من معدن جيد التوصيل للتيار الكهربائي " الصلب الطرى " ويكون ارتفاعها حوالي ٧٠ لسم ليتسنى وضع التمرين عليها في وضع تحت مستوى النظر يربط بها في أسفل الزرجينة للماس الارضى وذلك لتكملاة الدائرة الكهربائية عند البدء في عمليات اللحام
- ٢- الكابلات : يجب أن تكون معزولة ومرنة ذات طول كاف وقطاع يتحمل شدة التيار المولد في الماكينة ويمكن للكابل ذو القطاع ام ٢ أن يتحمل شدة تيار ١٠ أمبير وعلى هذا فان الماكينة التي تعطيه تيارا قدرة ٣٠٠ أمبير تحتاج إلى سلك مقطعيه ام ٣٠
- ٣- البنسة : يجب أن تكون صالحة لاستعمال أنواع من أسياخ اللحام المختلفة حسب شدة التيار كما يجب أن تكون صالحة لتوصيل اعلى شدة تيار بدون ثالف على أن تكون مصنوعة من مادة جيدة للتوصيل .
- ٤- الزرجينة : يجب أن تكون الزرضية الموصلة للكابل الارضى للماكينة بمقاس مناسب وسطح تلافي كاف لمرور التيار .
- ٥- نهايات الكابلات : يجب أن تكون نهايات الكابلات من النحاس الاحمر ذات قطاع يناسب قطاع الكابل

### تقديم الطلبة لقسم لحام الكهرباء :

- ١- يبين المدرب موقع المفتاح ( السوبيش ) الرئيسي ويشرح عمله يجب على الطلبة أن يتدرّبوا على تشغيله واقفاله .
- ٢- يبين المدرب موقع وعمل المفاتيح لكل مجموعة لحام ويجب على الطلبة أن يتدرّبوا على التشغيل والاقفال ويجب أن تكون مساكة الاكتروود موضوعة على علامه معزولة من دائرة اللحام .
- ٣- يبين المدرب كيفية بدء تشغيل مولد لحام الكهرباء ويشرح عمل مفتاح المولد والاتجاه المناسب للدوران

ويجب على الطالبة أن يتدرّبوا على كيفية بدء مولد لحام الكهرباء ،

- ٤- يبين المدرب كابلات الدائرة الكهربائية الاولية والثانوية وأن التوصيل السليم ضروري ويجب أن تكون القيوزات الثلاثة صحيحة ويعمل المولد خشخة وظنين اذا حرق فيوز واحد وفي هذه الحالة أوقف المولد حالا وأبلغ المدرب حيث لايسمح للطالبة بتصليح القيوزات الا اذا أخبروا بذلك ،
- ٥- يشرح المدرب الدائرة الثانية التي هي دائرة اللحام وأن دائرة اللحام تتألف من موصل تيار اللحام مع مساكة الالكترونيد وموصل مع الارضى وأن توصيله الارضى ضرورية لترك اللحام في حالة حدوث تلامس لجسم المولد والمحول بالدائرة الكهربائية وأن الربط المأمون لجميع توصيلات الكابلات ضرورة والا قد تتكون شرارة كهربائية تحرق التوصيلات وكذلك تتجنب سريان تيار كهربائي مستمر .
- ٦- يشرح المدرب لماذا وكيف يجب أن يتتجنب اللحام أن يلمس دائرة اللحام ويشرح استعمال قناع اليد والرأس وجميع الملابس الواقية .
- ٧- يزود المدرب التلاميذ بالمعدات الضرورية ويشرح لهم مسؤولية كل منهم عن معداته .
- ٨- يقدم المدرب قوانين الورشة العامة ونظافة الورشة وسلامتها .

التدريبات العملية :

الاداء رقم (١)

اسم التمرن : عمل خطوط لحام مكررة وتحت مستوى النظر بالقوس الكهربائي

التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرن	١- ماكينة لحام ( أدوات الوقاية كاملة ) ٢- مريله - جاونتي - جلد - واقي للوجه - معدات النظافه - جاوكوش لازالة الجلخ - فورشة سلك - لقط حدادي	١- الواح صلب طرى $150 \times 200 \times 8$ مم ٢- اسياج صلب طرى ق ٤ مم

**نفذ التدريب العملى باتباع الخطوات التالية**

أولاً : ظروف التشغيل :

ضبط ماكينه اللحام على شدة التيار مناسبه لقطر سيخ اللحام ( ١٢٠-١١٠ أمبير ) - ٣٠ أمبير لكل  
أمم من قطر السيخ وهذا الرقم التقريري وليس قاعدة حيث تختلف هذه القيمة باختلاف نوع خلاف السيخ  
والجدول الآتى يوضح علاقه تقريرية بين سمك المعدن وقطر السلك وشدة التيار فى حالة لحام الصلب  
المتخفض الكربون

شدة التيار أمير	ق السلك م	سمك المعدن م
٥٠-٣٠	٢	١٥
٧٠-٤٥	٢٥	٢
١٠٠-٧٠	٣	٣
١٣٠-٩٠	٣٧٥	٤
١٦٠-١١٥	٤	٥

### احتياطات الأمان والسلامة

- ١- التأكد من سلامة جميع الوصلات وخاصة الزرجينه الأرضيه وكذلك وضع الكابلات بحيث لا ينفرد الحركه أثناء العمل منعاً للحوادث .
- ٢- ارتداء ملابس الوقاية .
- ٣- عدم تعریض النظر اطلاقاً للضوء المباشر وغير مباشر .
- ٤- ارتداء حذاء واقٍ من صواعق الكهرباء .

### خطوات العمل:

- ١- استعمال قطعه الصاج
- ٢- الشنكره حسب الابعاد المبينة بالرسم من الجهتين وعمل زنبه علام على خطوط الشنكره
- ٣- يوضع التمررين بحيث يكون في وضع أفقى وبحيث يكون سطح الاتصال بين التمررين وقربه اللحام مستويماً ونظيفاً .
- ٤- ضبط ماكينة اللحام على شدة التيار المناسبه حسب ماذكر في ظروف التشغيل .
- ٥- يركب سيخ اللحام بالبنشه
- ٦- تتم تجربة القوس والتأكد من شدة التيار المناسبة على قطعة من الصاج السميك ولا يجب اطلاقاً تجربة القوس على ترابيزه اللحام
- ٧- يجرى عمل خطوط اللحام بعرض من ٩-١٠ سم من الشمال للبيمن
- ٨- بعد اتمام عمل الخطوط ١ ، ٢ ، ٣ ، ٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠ ، ٠٠٠٠ ، ٨ في الوجه الاول يتم قلب التمررين على الوجه الآخر وينفذ مرة أخرى كما هو بالشكل (ب) على أن تكون خطوط اللحام الجديدة مناظرة للفراغات بين الخطوط للوجه الاول .
- ٩- بعد اتمام عمل الخطوط في الوجه الثاني تعمد خطوط لحام بنفس الطريقة في الفراغات بالجهتين .

### ملاحظة هامة :-

يتم تبريد التمررين في الماء من وقت لآخر تلائماً للتسخين المفرط الضار بالمعدن


المهارات المكيسية :-

عمل خطوط لحام متكررة بسخن لحام كهرباء ٤مم وكيفية ترسيب المعدن على الشغله

شروط الترسيب الجيد :

أن تكون خطوط اللحام منتظمه ومتجانسه وخالية من العيوب

الوحدة الخامسة ( DACUM )



تقدير المدرب		التاريخ / /	تقييم الأداء العملي
لم يؤدى	أدى	دلائل الملاحظة	
	٠		١- ارتداء الملابس الواقية
			٢- تأكيد من سلامة جميع الوصلات وخاصة الزرجينه الأرضيه .
			٣- وضع الكابلات بحيث لا يتعوق الحركه أثناء العمل .
			٤- استعمال قطعة الصاج .
			٥- عمل الشنكره حسب الابعاد المبينه بالرسم من الجهتين
			٦- دق الزنب .
			٧- وضع التمرين بحيث يكون في وضع أفقى بحيث يكون سطح الاتصال بين التمرين وترابيزة اللحام شديدا .
			٨- ضبط ماكينة اللحام على شدة التيار المناسبه حسب ما ذكر .
	٠		٩- تركيب سيخ اللحام بالبنسه .
			١٠- تجربة القوس والتتأكد من شده التيار المناسبه على قطعة من الصاج
			١١- اجراء عمل خطوط لحام بعرض ٩-١٠ مم من الشمال الى اليمين
			١٢- اتمام عمل الخطوط في الوجه الثاني كعمل خطوط لحام بنفس الطريقة في الفراغات بالوجهين
			١٣- اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ التمرين .
			١٤- اعادة العدد والمعدات الى مكانها بحالة جيدة

المدرب

الاسم :

التوفيق:

الاداء رقم (٢)

اسم التمرين : عمل خطوط لحام متكررة باستخدام سلك مع ذوبان سطح المعدن والسلك معاً

التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرين	١- مجموعة اللحام الغازى ( مريله - جلونتى - جلد - واقى للوجه - معدات النظافه - حاکوش لازالة الجلخ - فورشة سلك - نقط حدادى	قطعة صاج اسود $200 \times 50 \times 200$ مم

نفذ التدريب العملى باتباع الخطوات التالية

ارتدى ملابس الوقايه كامله ( نظارة لحام - جلونتى - مريله - جتر )

ظروف التشغيل :


- ١- الهب متعادل
- ٢- اتجاه اللحام يسارى
- ٣- ميل البورى من  $30^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  درجة
- ٤- ميل السلك فى حدود  $45^{\circ}$  درجة

خطوات العمل :-

- ١- استعمال التمرين وكذلك الحواف
- ٢- تخطيط القطعه حسب الابعاد المبينه بالرسم وتزيين الخطوط بالزنبرة
- ٣- الخطوات  $3, 4$  نفس الخطوات كما في التمرين رقم (١)
- ٤- مسك بوري اللحام بزاوية من  $45-30$  درجه وكذلك ميل سلك اللحام بزاوية  $45$  درجة
- ٥- اصهر سطح قطعة العمل وسلك اللحام وفي وقت واحد الى درجة الانصهار - والزوبان على أن يكون اتجاه اللحام من اليمين الى الشمال
- ٦- اكمل باقية الخطوط للشنكرة بالطريقة السابقة
- ٧- بعد الانتهاء من اللحام تبرد القطعة بالماء وستتعدل وتتنفس بالفرشاه وتقدم للمدرب للفحص

عمل خطوط لحام متكررة باستخدام سلك مع ذوبان سطح المعدن والسلك معاً

التمرين (ب) :



تقدير المدرب		التاريخ / /	تقييم الأداء العملي
لم يؤدي	أدى	دلائل الملاحظة	
دلالات الملاحظة			
		١- استعمال التمرين وكذلك الحواف	
		٢- تحطيط القطعه حسب الابعاد المبينة بالرسم قام بعملية التزييت .	
		٣- مسک بورى اللحام بزاوية ٤٥-٣٠ درجة كما فى التمرين رقم (١)	
		٤- مسک البورى بزاوية من ٤٥-٣٠ و كذلك ميل سلك اللحام بزاوية ٤٥ .	
		٥- صهر سطح قطعة العمل و سلك اللحام وفي وقت واحد الانصهار - والزوبان على أن يكون اتجاه اللحام من اليمين الى الشمال .	
		٦- اكمل باقى الخطوط للشنكرة بالطريقة السابقة	
		٧- عملية تبريد القطعة بالماء و تنظف بالفرشاة	
		٨- اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ التمرين	
		٩- اعادة العدد والمعدات الى مكانها بحالة جيدة	

المدرب

الاسم :

التوقيع:



الوحدة السادسة ( DACUM )



وزارة التجارة والصناعة  
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

مهنة برادة شبكات المواسير الصناعية والصحية  
الوحدة السادسة : عمليات التشكيل للصاج

إعداد

الأستاذ / محمد رجب الكيلاني

مراجعة

مهندس / محمد يس رمضان  
مدير عام البرامج والمواصفات سابقاً



مهنة برادة شبكات المواصل الصناعية والصحية  
الوحدة السادسة : عمليات التشكيل للصاج

الهدف من الوحدة :-

- أن يكون المتدرب قادرا على :
- ١- تفید رسم الانفرادات والأشكال المطلوبة .
  - ٢- تنفيذ العمليات البسيطة والتشكيل الصاج وعمل البلاونات ووصلات حرف T حرف Y والكعبان للمواصل

ال الزمن التدريسي للوحدة : ٤٨ ساعة

محتويات الوحدة التدريبية :

- ١- طريقة عمل شبلونه لمسورة مشطوفه على زاويه ٤٥
- ٢- عمل وصله T لمسورة حديد اسود .
- ٣- عمل وصله حرف Y لمسورة حديد اسود .
- ٤- طريقة عمل كوع من ٤ قطع .

### الخامات والمعدات والتجهيزات المطلوبة

#### لتنفيذ الوحدة التدريبية السادسة

##### أولاً: الخامات :-

- ١- مواسير حديد ٢
- ٢- صاج مغلفن سمك  $\frac{1}{2}$  مم
- ٣- مواسير حديد ق  $\frac{1}{2}$  ابوصة.

##### ثانياً :- المعدات والتجهيزات ووسائل الإيضاح :-

- ١- منشار يدوى .
- ٢- مبرد مبطط خسن ٢ ابوصة .
- ٣- عدة لحام اكس استلين .
- ٤- أدوات شنكرة .
- ٥- سبك - أجنة - جاكوش - مقص صاج .
- ٦- معدات لحام كهرباء .
- ٧- ماكينة حجر تجليخ .

وسائل الإيضاح : السبورة - نماذج عملية .

## عمليات التشكيل للصاج

### المعرف النظرية :-

#### انفرادات السطوح

وهي عبارة عن العملية التي تتبع في رسم النموذج المسطح للأجسام الهندسية المصنوعة من الألواح المعدنية الرقيقة بعد فرد سطوحها الخارجية وصلتها في مستوى منبسط ، وتستخدم هذه العملية في الأجسام المفرغه ولا تصلح للأجسام المصطبه ويطلق على الشكل المرسوم على اللوحة الورقية أو على اللوح المعدني اسم النموذج أو الباترون .

وإذا قص حول المحيط الخارجي لهذا الشكل سمي الناتج ضبعه يمكن بواسطتها إنتاج الأجسام المطلوبة ، وفي دراستنا سوف نقتصر على النوع من الانفرادات الذي يتم دراستها في قسم برادة شبكات المواسير الصناعيه والصحيه ، وهي طريقة المتوازيات اي هي عبارة عن خطوط متوازية - يتم بواسطتها الحصول على الشكل النهائي للنموذج .

ويستخدم هذه الطريقة في انفرادات الأجسام الآتية :-

١- المواسير المصنوعه من الصاج .

٢- صفائـة المزاريب وهي مجاري السوائل المفتوحة .

٣- وصلات المواسير بمقاطعها المختلفة واهماها الكيغان ،

٤- وصلات المواسير ذات حرف T القائم والمائـى .

وسوف يتم دراسة نماذج لتلك الانفرادات .

طريقة عمل شبونة ماسورة مشطوفة على زاوية ٤٥ درجة

قطرها ٥٥مم وطولها ١٠٠مم

خطوات العمل :

- ١- ارسم المسقط الرأسي للماسورة وهو عبارة عن مستطيل  $100 \times 50$  مللي امتار ج د
- ٢- يتم قياس ( نفس مقاس القطر في اتجاه أ ب لتكوين مربع وهى فى النقطة هـ
- ٣- صل هـ الى ب فيكون هـ ب هو سطف بزاوية ٤٥ درجة .
- ٤- ارسم المسقط الافقى وهو عبارة عن نصف دائرة ثم يتم تقسيمها الى ٦ اقسام متساوية باستخدام البرجل .


طريقة تقسيم النصف دائرة

- ١- تحت المسقط الرأسي وبمسافة جـ د قطر الماسورة ارسم الخط العرضى امتداد عامود من ١ الى ٧ ليقطع السطف في ٧ نقاط
- ٢- اركز في م مركز الدائرة وهو المنتصف وبمسافة مـ ( نق )
- ٣- اركز في ١ وبمسافة نق يتم وضع قوس على المحيط الخارجى .
- ٤- اركز في ٧ وبمسافة نق يتم وضع قوس على المحيط الخارجى .
- ٥- اركز في تلاقي المحور مع النصف دائرة وبمسافة نق يتم وضع قوسين على اليمين واليسار .
- ٦- بزاوية قائمة يتم رفع الاحداثيات السبعة من المحيط الخارجى لنصف الدائرة الى السطف فقط .
- ٧- قم بتحويل هذه الاحداثيات بزاوية قائمة في الاتجاه العكسي ( جانبى ) مع خط القاعدة .
- ٨-خذ قسم من الاقسام المتساوية التي في نصف الدائرة ( المسقط الافقى ) باستخدام البرجل .
- ٩- على القاعدة ( الجانبى ) يتم تقسيم ١٢ مسافة بثلاثة عشر من ١ : ٧ : ١ .
- ١٠- يتم تحديد نقط التلاقي بالنسبة للخطوط الرأسية والافقية بتلاقي رقم واحد رأسى مع واحد أفقى وبالمثل ٢ مع ٢ حتى نهاية الاحداثيات ٧ يمين ويسار ويتوصيل هذه النقاط نحصل على الشكل النهائي للشبونة .
- ١١- قم بقص الخط المنحنى الذى يمثل الشطف .
- ١٢- قم بازالة انرايش بواسطة المبرد القطيفه .


الوحدة السادسة ( DACUM )

١٣ - اسقط العناصر في المسقط الرأسي الجانبي على الارقام المناظر لها في الانفراط ثم وصل مسقط

التقاطع بخطوط منحنية لتحديد شكل الثقب




١٤ - قم بتشكيل الصاج للحصول على المنظر الموجود




١٥ - استخدم الفارمات الصاج في قطع وتشكيل وصله الماسورة والولد ،

### رسم وصلة حرف Y لمسورة صلب اسود


١- ارسم وصلة المسورة حرف Y على الورق او الصاج بمقاييس رسم ١:١ ( رسم خطوطية )



٢- ارسم دائرة المسورة لمسقط أفقى للولد وقسم الدائرة ثم اسقطها خطوطاً متوازياً بطول الولد .



٣- ارسم خطوط متعامدة على الخطوط الأولى لقطع انفراد الولد في الجانب اليسرى .




المهارات المكتسبة : تعلم التلميذ أن يتدرّب على عمليات الانفراد وعمل فارمات مختلفة لمساعدة في عمله .


رسم وصله تيه لمسورة

خطوات العمل :

- ١- ارسم خط المراكز الأفقي للمسقط الرأسي .
- ٢- ارسم خطوط متوازية مع ترك مسافات كافية لأنفراد المسقط الرأسي الجانبي والخلفي فتقاطع مع الخط الأفقي هذه الخطوط ستمثل خطوط مراكز المسقطين الرأسين .
- ٣- ارسم المسقط الأفقي فوق المسقطين الرأسين الأمامي والجانبي .
- ٤- ارسم منحنيا يمر خلال تقاطع التي حددتها على المسقط الرأسي الجانبي .
- ٥- ارسم الانفراد في الجانب الأيمن من المسقطين بحيث يكون طوله مساويا لمحيط الجزء العلوي من السـ T أو مساويا لضعف المسافة التي قمت بتقسيمها في المسقط ( نصف المسقط )
- ٦- قسم الانفراد وحدد مكان وأرقام العناصر عليه .
- ٧- اسقط نقط التقاطع على الانفراد وأرسم منحنيا يمر بها ليكون ذلك انفراد الوصلة .




- ٨- باستخدام محيط وطول الماسورة الرئيسية في الوصلة T ارسم انفراد الماسورة الرئيسية .
- ٩- قسم طول الانفراد حسب العناصر وأبدأ بالخط ١
- ١٠- أفتح الفرجار فتحه تساوى المسافة من ١ إلى ٢ في المسقط الأفقي واستخدم هذه المسافة كنصف قطر للقوس على جانبي الخط ١ بالاستعانة بنقط التقاطع الخط ١ مع حافة الانفراد ورقم كلا النقطتين ٢ ثم افتح الفرجار فتحه تساوى المسافة ٣-١ في المسقط الأفقي وارسم أقواساً مستخدماً الخط كمركز على كلا جانبي الخط في الانفراد رقم كلا النقطتين ٣ كرر تلك العملية للحصول على النقطة ٤ في الانفراد .
- ١١- ارسم خطوطاً متساوية تمر خلال النقط وموازية للخط (١)
- ١٢- اسقط العناصر في المسقط الرأسي الجانبي على الارقام المناظرة لها في الانفراد ثم وصل مسقط التقاطع بخطوط منحنية لتحديد شكل الثقب .
- ١٣- قم بشكيل الصاج للحصول على المنظر الموجود .
- ٤- استخدم الفارمات الصاج في قطع وتشكيل وصلة الماسورة والولد .



### طريقة عمل كوع من ٤ قطع

أولاً : يتم عمل ضبعه ( فارمه ) لکوع من ٤ سمات وذلک رسم المسقط الأفقى لأجزاء الفارمه الاربعه ،

طريقة عمل فارمة لکوع من ٤ سمات :



في المسقط الرأسى يتكون الكوع من الأجزاء الأربع التالية ( السمات ) .

و في تلك الأجزاء يتساوى الجزءان الصغيران Y,J,D,Z, X,Y,Z,T, K,X,T,S, A,K,S,I

اما الجزءان الكبيران فهما K,X,T,S, X,Y,S,T K,Y,J,D,Z,A,K,S,I

المسقط الرأسى ، ترسم زاوية قائمة ABC بحيث تقطع جوانبها الفرعية الكبيرين للوصلة ويلاحظ ان

تكون النقطة " ط " على مسافة متساوية من الماسورتين .

## ( DACUM ) الوحدة السادسة

نقسم الزاوية القائمة ABC الى ٣ اجزاء متساوية ثم يقسم كل جزء الى قسمين متساوين وبهذا تكون الزاوية القائمة مقسمة الى ٦ اجزاء متساوية يكون فيها الجزء K,b,a وحدة والجزء y يساوى K,b,y جزئين والجزء Xb,y يساوى جزئين ثم الجزء Vbc وحدة وهذا التقسيم لا يعتمد بالضرورة على قطر الماسورة .

( من الممكن حل افراد الكوع ذو الاربعة اجزاء بعمل افراد لجزئين منه فقط احدهما كبير والآخر صغير وتكون الاجزاء الباقية متساوية لهما )

- يتم تقسيم محيط الماسورة كما هو مبين في المسقط الأفقي الى ١٦ جزءاً متساوياً عند النقط ١،٢،٣،٤،٥،٦
- ونرسم من تلك النقط خطوطاً موازية لخط المركز الماسورة المراد وعمل الانفراد لها ،
- ترسم خطوط موازية الى الخط الرأسى .

A,K,B,L,C,M,D,N,E,O,E,P,G,A,H,V,I,S

ثم ارسم من النقط K,L,M,N,O,P,Q,R,S خطوطاً موازية للاجزاء كما هو مبين في المسقط الأفقي .

- بعد رسم مخطط الانفراد ( ط نق للماسورة × الطول ) قسم الخط الرأسى a a الى ١٦ جزءاً متساوياً وهى تساوى في مجموعها محيط الماسورة المراد انفرادها بحيث تكون النقط a ,b,c,d,e,f الخ مناظرة للأرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ .

- ارسم خطوطاً متساوية من نقط التقسيم على الانفراد متساوية للخطوط المتوازية التي تم رسمها في المسقط الرأسى وهكذا يكون a متساوياً لـ B,K , A,K متساوياً لـ C,I,B,L و هكذا حتى I يساوى S,I

- تكون الاجزاء I,J,K,M,N,O,P,a,V,I متساوياً تماماً لـ I , R , y,a ويرسم بنفس الطريقة الاجزاء S,F,F هي انفراد الجزء الأصغر من الكوع ومن الواضح أن الطول S يجب أن يساوى الجزء من محيط الماسورة في الكوع وتكون الخطوط S,S,F,F المرسومة عمودية على خط المركز الذي ينصفها متساوية للخطوط S,T,R,U,Q,V,P,W الخ المرسومة على جزء الكوع K,X,T,S في المسقط الرأسى ثانياً : بعد عمل الضبعه يتم تجهيز الخامات والعدد المطلوبه للعمل ويتم التنفيذ .

من الواضح أن U,V,U,U تساويان مع الفارق في وضع الخطوط المتوازية الكبيرة والصغيرة وبينس الطريقة تكون الاجزاء WV,VW متساوية للأجزاء T,A,J,A,T وينفذ المهمة بهذه الطريقة .

- وبعد رسم الفارقة بهذه الطريقة يكون من الممكن قطع الكوع من قطعة الصاج المربعة A,V,W,A ويترك مسافات بين القطع لعمل الدسر والوصلات .

ثانياً : بعد عمل الضبعه يتم تجهيز الخامات والعدد المطلوبه للعمل ويتم التنفيذ .

اختبار المعارف النظرية :

اكمـل الجمل الآتـية بالكلـمة أو العـبارة المـناسبـة

- ١- انفرادات السطوح هي عبارة عن رسم نموذج ..... المسطحه المصنوعه من .....  
الرقيقه بعد .....
- ٢- اذا قص حول ..... سمـى النـاتـج ..... يمكن بواسـطـتها .....
- ٣- تـستخدم طـريقـه المتـوازـيات عـند عمل اـفرـاد .....

ضع دائـره حول الحـرف الدـال عـلى الاجـابـه الصـحيـه او اكـثر الاجـابـات صـحـه مـن العـبارـات الآـتـية

- ٤- أ - يستخدم هذه الطريقة في افرادات الاجسام :  
أ- وصلات المـواسـير بـمواقـعـها المـخـتلفـة .  
ب- برـادة التـرـجـة .  
ج- اللـام .

أداة اختبار المعارف النظرية :

<u>النيد</u>	<u>الاجابة</u>
-١	للجسم الهندسيه ، الا لواح المعدنيه
-٢	
أ	المحيط الخارجي لهذا الشكل ، ضبعه ، انتاج الاجسام المطلوبه
-٣	لللواح المعدنية الرقيقة
٤	

**التدريبات العملية :**

**الاداء رقم (١)**

اسم التمرين : عمل كوع ٩٠ درجة من مواسير حديد اسود ق ٢ بوصه ثم لحامه

التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرين	١- منشار يدوى ٢- مبرد مبطط خشن ١٢ بوصه ٣- عدة لحام اكس استيلين	١- قطعة ماسورة حديد ٢ بوصه بطول ١٠٠ مم ٢- شنكرة ماسورة

**نفذ التدريب العملى باتباع الخطوات التالية**


- ١- قم بشنكرة الماسورة الأصلية فى المنتصف بميل ٤٥ درجة .
- ٢- اقطع بالمنشار اليدوى على خط الشنكرة تماما .
- ٣- قم بازالة الريش باستعمال المبرد الخشن .
- ٤- أ وضع القطعتين مع بعضها لاعطاء شكل زاوية ٩٠ درجة .
- ٥- قم بعمل بنطه لحام بالاكس استيلين .
- ٦- قم باستكمال اللحام مع استمرار ملاحظة المسافة للقطعتين .

**معلومات الآمان :**

- ١- ارتدى النظارات الواقية .
- ٢- البس نظارة اللحام عند عملية اللحام بالاكس استيلين .
- ٣- اربط سلاح المنشار الى الامام أثناء عملية القطع .
- ٤- تأكد من عدم وجود زيوت او شحومات على يد المنشار وال MASSEUR .

**المهارات المكتسبة :**

- ١- تعليم التلميذ على عملية اللحام بالاكس استيلين .
- ٢- تعليم التلميذ على طريقة النشر المائل على زاوية ٤٥ درجة .



تقييم الأداء العملي

التاريخ

/ /

تقدير المدرب		دلائل الملاحظة
لم يؤدي	أدى	
١- شنكرة المسورة الأصلية في المنتصف بميل ٤٥ درجة ،		
٢- قطع بالمنشار اليدوى على خط الشنكره تماماً ،		
٣- ازالة الرايش باستعمال المبرد الخشن ،		
٤- وضع القطعتين مع بعض لاعطاء شكل الزاوية ٩٠ درجة ،		
٥- القيام بعملية التثبيط بالاكسن استيلين ،		
٦- استكمال اللحام مع استمرار ملاحظة المسافة القطعتين ،		
٧- تنظيف مكان العمل بعد الانتهاء منه ،		
٨- ارجاع العدد والمعدات الى مكانها الأصلى وبحالة جيدة ،		
٩- اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ التمارين ،		

المدرب

الاسم :

التوقيع:

### الاداء رقم (٢)


#### اسم التمرين : عمل وصلة حرف T قائمة

التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرين	ادوات الشنكرة مفرد ١٠ بوصه خشن منشار يدوى ماكينة لحام الاكس استيلين	قطعة من الصاج سمك ٥ ملم مسورة حديد ق ١½ بوصه طول ٣٠ سم

#### نفذ التدريب العملى باتباع الخطوات التالية

- ١- ارتدى الملابس الواقية .
- ٢- ارتدى النظارة للحام .
- ٣- اجمع العدد والمعدات في مكان العمل بعد التأكد من سلامتها .
- ٤- قم بقص الشبلونه على الرسم على قطعه ٨ ملم .
- ٥- قم بشنكرة المسورة بشوكة العلام ١ ملم البيضاوى في بطن الأم .
- ٦- قم بشنكرة الولد وعلمه بشوكة العلام ثم قم بعملية التزييت .
- ٧- قم بتغريغ البيضاوى بواسطة قلم الأجنحة .
- ٨- قم بعملية تشكيل الولد وضبع الاثنين مع بعض .
- ٩- قم بوضع الولاد على الأم وقم بعملية التنبيط باللحام .
- ١٠- قم بعملية اللحام عكسي تحصل على حرف T القائم المطلوب .
- ١١- قم بارجاع العدد والأدوات والمعدات الى مكانها .

( DACUM ) الوحدة السادسة



**تقييم الأداء العملي**

التاريخ

/

تقدير المدرب		دلائل الملاحظة
لم يؤدي	أدى	
		١- ارتدى النظارة الواقعية .
		٢- ارتدى نظارة اللحام .
		٣- جمع العدد والمعدات في مكان العمل .
		٤- قام بقص الشبلونه على الرسم على قطعه صاج ٥ مم
		٥- قام بشنكرة الماسورة .
		٦- قام بشنكرة الماسورة الثانية .
		٧- قام بتغريغ البيضاوى بواسطة قلم الآجنة .
		٨- قام بعملية تشكيل الولد وازالة الرأيش بالمبرد .
		٩- قام بوضع الواد على الآم وفمت بعملية التثبيط باللحام .
		١٠- قام بتكميلت عملية اللحام .
		١١- نظف مكان العمل بعد الانتهاء منه .
		١٢- جمع العدد والمعدات الى مكانها الاصلى بحالة جيدة .
		١٣- اتبع قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ التمارين .

المدرب

الاسم :

التوقيع:

التمرين رقم (٣)


اسم التمرين : عمل وصلة حرف **Y** لمسورة صلب أسود

التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرين	١- أدوات الشكارة • ٢- سنبل - أجنه ٣- جاكوش - مقص صاج ٤- لمبة قطعية اكسوجين • ٥- معدات اكسوجين ٦- مبرد ٧- معدات لحام كهرباء ٨- حجر جلخ •	١- ماسورة صلب أسود بطول ٢٠٠ مم و ماسورة ق ٢ بوصه مجلفن - ماسورة ق ١/٢ بوصة مجلفن ٢- صاج سمك ٥ ملم ٣- اسلاك لحام كهرباء

**نفذ التدريب العملى باتباع الخطوات التالية**

- ١- ارتدى النظارات الواقية •
- ٢- اجمع الأدوات والمعدات والخامات الازمه لتنفيذ الوحدة •
- ٣- قم باحضار الماسورة •
- ٤- قم بقص الشيلونه بعد شنكرتها •
- ٥- قم بلف الشيلونه على الآم الرئيسية وبشوكة العلام حدد البيضاوى •
- ٦- قم بدق زنب على البيضاوى •
- ٧- قم بلف الشيلونه على قطعة الماسورة الثانية ( الولد ) وعلم بشوكة العلام ودق الزيت •
- ٨- قم بفتح البيضاوى بواسطة الآجهزة •
- ٩- قم بعملية البرد وازالة الرأيش •
- ١٠- قم بوضع القطعتين على بعض وبنط لحام •
- ١١- قم بتنكمت عملية اللحام لكي تحصل على عمل وصلة Y
- ١٢- قم بارجاع العدد والمعدات الى مكانها الاصلى وبحالة جيدة •
- ١٣- نظف مكان العمل

( DACUM ) الوحدة السادس



تقدير المدرب		التاريخ / /	تقييم الأداء العملي
لم يؤدى	أدى	دلائل الملاحظة	
<b>دلالات الملاحظة</b>			
		١- ارتداء النظارات الواقية .	
		٢- تجميع الادوات والمعدات والخامات الازمه لتنفيذ الوحدة والتاكد من سلامتها	
		٣- قص الشبلونه بعد شنكرتها .	
		٤- عملية الشنكره ودق الزيت .	
		٥- فتح البيضاوى بواسطة الآجنة .	
		٦- قام ببرد وازالة الرائش	
		٧- تنفيذ عملية اللحام .	
		٨- تنظيف مكان العمل بعد الانتهاء منه .	
		٩- تجميع العدد والمعدات الى مكانها الاصلى بحالة جيدة .	
		١٠- اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ التمارين	

المدرب

: الاسم

التوقيع:

**التمرين رقم (٤)**

اسم التمرين : عمل كوع بكورين ؛ قطع

التسهيلات الأخرى	العدد والأدوات والمعدات	الخامات
رسم التمرين	معدات لحم - مكينة درفلة - منشار يدوى - مبرد مبسط ناعم ١٠ بوصه شوكه علام - زنبه علام - برجل عدل - جاكوش - مقص يدوى - شريط قياس - نظارات واقية - قلم رصاص - مسحوق طباشير .	١- ماسورة قطر ٢ بوصه طول ٢٠ سم ٢- قطعة صاج ملحفن سك ٥ مرم


**نفذ التدريب العملي باتباع الخطوات التالية**

- ١- قم بقص الفارمه ( الضبعه ) على الشكل النهائي بدقة .
- ٢- احضر الماسورة الى ٢٠ سم .
- ٣- اربط الماسورة على المنجله .
- ٤- قم بلف الفارمه ( الضبعه ) على محيط الماسورة بدقة .
- ٥- علم الأربع قطع بشوكه العلام .
- ٦- قم بدق الذنب بواسطة الذنبة والجاكوش .
- ٧- قم بعملية القطع بالمنشار كل قطعة على حدة .
- ٨- اضبط الأربع قطع بالمبرد المبسط الناعم مع ازاله الترايش .
- ٩- اجمع الأربع قطع التي على شكل كوع .
- ١٠- قم بعملية تبنيط لحم للقطع الأربع تمهدنا لعملية اللحام .
- ١١- قم بعملية اللحام .

**المهارات المكتسبة :**

- ١- تعليم التلميذ على تصنيع فارمات الصاج المختلفة لعمل مختلف التوصيلات، التي يتطلبها الائشاء خطوط النهاية وخلافه .
- ٢- تعليم التلميذ تدريبياً واعياً ومهارات عالية يمكن اكتسابه بدراسة الانفرادات والتدريب عليها ورسمها بدقة مع ترك المساحات المناسبة للدرس واللحامات .

الوحدة السادسة ( DACUM )



تقييم الأداء العملي

التاريخ

/ /

تقدير المدرب		دلائل الملاحظة
لم يؤدى	أدى	
		١- ارتدى الملابس الواقية .
		٢- قص الفارمه ( الضبيعه ) على الشكل النهائي .
		٣- أحضار المسورة لـ ٢٠ سم .
		٤- بلغ الفارمة ( الضبيعه ) على محيط المسورة بدقة .
		٥- عمل الأربع قطع بشوكه العلام .
		٦- دق الزيت بواسطة الزنبه والجاکوش .
		٧- عملية القطع بالمنشار كل قطعة على حدة .
		٨- ضبط الأربع قطع بالميرد المحيط الناعم مع ازالة الرايش .
		٩- جمع الأربع قطع التي على شكل كوع .
		١٠- عملية التبیط لحم الأربع تمهیداً لعملية اللحام .
		١١- عملية اللحام .
		١٢- جمع العدد والمعدات الى مكانها الأصلي وبحالة جيدة .
		١٤- اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ التمارين .

المدرب

الاسم :

التوفيق:

ام الطبع  
بالإدارة العامة لمراكز إنتاج وسائل الإخصاب  
٢٠١٥ - ٢٠١٦  
حقوق الطبع والنشر محفوظة  
للمصلحة الكلية للانسانية والتربية، المنهج



ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଲା  
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା  
କିମ୍ବା - ୧୦  
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା  
କିମ୍ବା