



# الوحدة الأولى

## م الموضوعات عامة

**فهرس المحتويات:**

٤	<b>١-١ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل</b>
٤	١-١-١ تعاريف هامة.
٧	٢-١-١ الاشتراطات العامة لتأمين الأفراد ومكان العمل.
٨	٣-١-١ المصادر الرئيسية للأخطار في الصناعة.
١٣	٤-١-١ وسائل الأمان والسلامة في ورش السيارات.
١٤	٥-١-١ وسائل الامن والسلامة للشخص القائم بالعمل.
١٥	٦-١-١ معدات الوقاية الشخصية.
١٦	٧-١-١ اختبار المعرف النظرية.
٢١	٨-١-١ التدريبات العملية.
٢٦	<b>٢-١ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للأفراد</b>
٢٦	١-٢-١ تعاريف هامة.
٢٧	٢-٢-١ اللياقة البدنية للأعمال الصناعية.
٣٣	٣-٢-١ اختبار المعرف النظرية.
٣٦	٤-٢-١ التدريبات العملية.
٤٣	<b>٣-١ مكافحة الحرائق</b>
٤٣	١-٣-١ الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحريق ( عناصر الاشتعال).
٤٥	٢-٣-١ أنواع الحرائق.
٤٦	٣-٣-١ أنواع أجهزة إطفاء الحريق.
٤٨	٤-٣-١ الأمان ضد الحريق.
٤٩	٥-٣-١ الإسعافات الأولية.
٥٣	٦-٣-١ اختبار المعرف النظرية.
٥٥	٧-٣-١ التدريبات العملية.
٥٨	<b>٤-١ تنمية الوعي البيئي</b>
٥٨	١-٤-١ التلوث.
٦٦	٢-٤-١ اختبار المعرف النظرية.
٦٨	٣-٤-١ التدريبات العملية.
٧١	<b>٥-١ علم المواد</b>
٧١	١-٥-١ خواص المواد.
٧٤	٢-٥-١ المعادن.
٧٧	٣-٥-١ اختبار المعرف النظرية.
٧٩	<b>٦-١ استخدام عدد ومعدات الورشة</b>
٧٩	١-٦-١ تعاريف هامة.
٧٩	٢-٦-١ استخدام عدد ومعدات الورشة.
٩٥	٣-٦-١ اختبار المعرف النظرية.
٩٨	٤-٦-١ التدريبات العملية.
١١٤	<b>٧-١ صيانة عدد ومعدات الورشة</b>
١١٤	١-٧-١ صيانة عدد وعدادات الورشة.
١١٨	٢-٧-١ اختبار المعرف النظرية.

## الهدف من الوحدة:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة سيكون الطالب قادرًا على:

- ١- التعرف على الأخطار التي يتعرض لها هو والمتلكات التي تقع في مسؤوليته.
- ٢- التصرف الممكن حين حدوث الأخطار رغمًا عنه للنفاذ من خسائرها وإصلاح آثارها.
- ٣- التعرف على وسائل الأمان والسلامة الواجب اتباعها بورش السيارات.
- ٤- التعرف على الأخطار التي يتعرض إليها العامل من أمراض نتيجة وجوده في بيئة العمل وكيفية تجنبها والوقاية منها.
- ٥- التعرف على المؤثرات الضارة مثل تلوث الهواء بالأفراد العاملين ودراسة الوسائل البسيطة للشعور بهذه المؤثرات وتجنبها.
- ٦- التعرف على أنواع الحرائق وأسباب حدوثها وكيفية مكافحتها وتجنب حدوثها.
- ٧- التعرف على المؤثرات البيئية التي تضر بالمتلكات والمعدات.
- ٨- التعرف على العدد والمعدات اليدوية والألية بورش السيارات.
- ٩- التعرف على كيفية استخدام العدد اليدوية الخاصة بورش السيارات.

## ١-١ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل:

### ١-١-١ تعريف :

- **مخاطر العمل:**  
هي المشاكل المسببة للأضرار التي قد تصل إلى حد الخطورة على العاملين ( الأفراد ) والممتلكات.
- **الممتلكات:**  
هي كل ما يملكه صاحب العمل ويقع في نطاقه من منشآت ومعدات وعدد وأدوات وأجهزة وخامات ومنتجات.
- **الأمان والسلامة:**  
هي الحالة التي يستمر عليها العمل دون أن يتعرض لمشاكل أو أخطار تصيب ممتلكاته أو العاملين به.
- **القوانين والتعليمات السائدة:**  
هي القوانين التي تصدرها الدولة لتأكيد السلامة القومية، والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لتأمين منشأته والعاملين بها.
- **أصول العمل:**  
هي الطرق المتبعة لممارسة أي عمل في صورة مواصفات موثقة لإرشاد الممارسين تصدرها هيئات تقنية متخصصة.
- **ظروف العمل:**  
هي الظروف التي تنشأ من طبيعة العمل الخاصة فتغير من بيئته الداخلية مسببة آثاراً قد تكون مصدر ضرر للممتلكات والعاملين فيه.
- **المهارات العامة :**  
هي المهارات التي يحصل عليها الإنسان ويحتاجها في حياته العامة لفائدة وفائدة مجتمعه.
- **إنماثات ( إنجعاثات ) الصناعة :**  
المؤثرات التي تخرج من الصناعة وتؤثر على البيئة المحيطة بها مثل ( الأصوات – الغازات والروائح – الفضلات – الإشعاعات ).
- **الصحة والسلامة :**  
ما يكفل اللياقة البدنية والذهنية لممارسة العمل.
- **عيوب أساسية في تصميم المعدة:**  
هي أخطاء من مصمم المعدة أو صانعها تؤدي إلى خطورة في تشغيلها أو سوء أدائها.
- **عجز جزئي:**  
هو تعطل لبعض الإمكانيات الجسمانية أو الذهنية تمنع من أداء أعمال معينة في الصناعة يعرفها التقرير الطبي.
- **الأضرار:**  
هي ما يتعرض له العاملين والممتلكات من مؤثرات نتيجة للأخطار الصناعية التي تصادفهم مما يؤدي إلى حدوث مرض أو إصابة أو تلف.
- **الوقاية:**  
هي الإجراءات التي تتم لمنع حدوث الأضرار قبل وقوعها ويتم التعرف عليها بدراسة احتمالات الخطورة واتخاذ ما يمكن لمنع حدوثها.

- **الإشارات الإنذارية:**  
هي الإشارات التي تطلقها معدات الأمان سواء العامة أو المركبة في الماكينات أو المحمولة بناء على إحساس بالخطر من محساتها ، وتكون الإشارات صوتية أو صوتية أو كلامية أو حركة أو كتابية.
- **الإنقاذ:**  
هو الإجراء الذي يتم بعد حدوث أي حادثة أو خطر للإزالة السريعة لما تسبب فيه من أضرار .
- **التشغيل بإزالة المعدن (بالقطع):**  
هي عمليات التشغيل الميكانيكي التي يتم فيها قطع المعادن وغيرها للحصول على المطابقة للشكل والخواص النهائية المطلوبة.
- **الصناعات المعدنية:**  
هي استخلاص المعادن من الخامات التي توجد عليها في الطبيعة وتكوين سبائكها وتشكيلها إلى أنواع أو قطاعات.
- **الاهتزازات:**  
هو الحركة الترددية للأجسام المرنة نتيجة لإثارة قوى ديناميكية أو صدمات ، وهو أثر بيئي يصيب الأرضيات والمنشآت والمعدات من آثار المطارق وأمثالها أو بمؤثرات طبيعية كالزلزال.
- **أخطار الحرائق:**  
الأخطار التي تنتج من حدوث حريق.
- **الأشعة فوق البنفسجية:**  
هي أشعة تصدر عن عمليات اللحام بالقوس الكهربائي أو العمليات الحديثة ، وهي شديدة الضرر بالعين ويلزم الوقاية منها.
- **المعالجة الحرارية :**  
استخدام التسخين والتبريد بأنماط مختلفة لإكساب المعادن وسبائكها خواص مميزة ومطلوبة لأداء وظيفتها.
- **الإشعاع الحراري:**  
ينتج من الأشعة التي تصدر من جسم ساخن مسببة الحرارة مثل الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية.
- **الإجهاد الحراري:**  
الإجهاد الذي يصيب الإنسان من كثرة فقد الملح من جسمه نتيجة لخروج كمية كبيرة من العرق.
- **مجسات استشعار:**  
هي من أجزاء أجهزة الإنذار التي يمكنها الشعور بناحية خطورة الحرارة أو الغازات أو زيادة الضغط ويمكنها أيضاً إرسال إشارة إلى جهاز الإنذار ليقوم بالعمل.
- **المواد المركبة**  
هي مواد مكونة من عدة عناصر غير متحدة كيميائياً ولكنها مترابطة طبيعياً ولها خواص متميزة.

- **وسائل التحميل:**  
تستخدم لتأكيد عمليات التحميل وهي تغنى عن الحال إذ أنها تحكم القبضة على الجزء المحمول وتركب في خطاف الونش بعضها نمطي والبعض يصنع خصيصاً لأحمال هامة مثل المركبات.
- **وسط مؤكسد:**  
وهو الذي يمد النار بالأكسجين اللازم لاشتعالها وبدونه تخمد.
- **مادة قابلة للاشتعال:**  
هي مادة غنية بمواد تشتعل وتكون النار في حالة اقتراب لهب أو شرر فيها.
- **الاشتعال الذاتي:**  
هو مواد تشتعل تلقائياً بسبب الحرارة بدون مصدر إشعال.
- **الوقاية من الحرائق:**  
الإجراءات التي تتخذ للتقليل من احتمالات حدوث الحرائق وتقليل الأضرار الناتجة عنها إن حدثت.
- **مقاومة الحرائق:**  
هي أعمال المكافحة التي تتم لحصر الحرائق وتضييق نطاقها بالوسائل المختلفة حتى أخمادها.
- **إخماد الحرائق:**  
هي إطفاء الحرائق نهائياً وإزالة آثارها المباشرة مثل الحرارة والدخان.
- **معدة إطفاء محورية:**  
هي معدة تدور لرش مادة الإطفاء في مساحة كبيرة و تعمل بتحكم يدوي أو أوتوماتيكي.
- **الحدود الأرجonomie.**  
هي التي تحدد الاجهادات والأحمال التي يمكن أن يتعرض لها جسم الإنسان دون أن يصيبه خطر أو ضرر.

## ١-٢-١ الاشتراطات العامة لتأمين الأفراد ومكان العمل

١. التهوية الجيدة لمكان العمل.
٢. الإضاءة الجيدة لمكان العمل.
٣. تخفيض مستوى الضوضاء في مكان العمل.
٤. ترتيب مكان العمل ونظافته.
٥. التخلص من المواد والفضلات.
٦. الحرص عند استخدام الأحماض والمواد الكاوية.
٧. تأمين مأخذ الكهرباء بالورشة وعدم ترك أي كابلات أو أسلاك كهربائية عارية.
٨. تخزين السوائل والزيوت القابلة للاشتعال في الأووعية الخاصة بها وتخزينها في المكان المناسب لتجنب الحرائق وكذلك التخلص منها بأقصى سرعة ممكنة.
٩. توفير أجهزة إطفاء الحريق بأنواع المطلوبة في الورشة وفي عدة أماكن مختلفة وظاهرة بها والتتأكد من صلاحيتها بشكل دوري.
١٠. توفير عدد ومعدات أمنة وسلامة.
١١. يجب أن يحتوى مكان العمل على التعليمات والارشادات الأمنية الهامة وكذلك علامات التحذير المختلفة وأن تكون بالحجم والألوان الواضحة والمعتمدة. انظر شكل (١ - ١).
١٢. توفير مداخل ومخارج آمنة لمكان العمل.
١٣. وجود وسائل الإسعاف السريعة من إصابات العمل.



شكل (١ - ١)  
يوضح بعض العلامات الإرشادية والتحذيرية

### ١-١-٣ المصادر الرئيسية للأخطار في الصناعة : (أولاً ) الأنشطة الصناعية

١. الأعمال الإنتاجية اليدوية والتجميع.
  ٢. التشغيل الآلي بإزالة المعدن ( القطع ).
  ٣. التشكيل على البارد للمعادن ( بدون إزالة المعدن ).
  ٤. الصناعات المعدنية والفلزات والسباكه.
  ٥. التشكيل بالطرق.
  ٦. عمليات اللحام.
  ٧. المعالجة الحرارية.
  ٨. الصناعات الكيماوية والمعالجة السطحية.
  ٩. الصناعة الكهربائية والإلكترونية.
  ١٠. الصناعات الخشبية والأثاث.
  ١١. صناعة منتجات هندسية من مواد غير معدنية أو خشبية.  
(ثانياً ) خدمات النقل والتداول في الصناعة.  
(ثالثاً ) خدمات الرفع والتحميل في الصناعة.  
(رابعاً) الحرائق في الصناعة: الوقاية منها ومكافحتها.  
(خامساً) تنظيم مكان العمل.
- أولاً: الأنشطة الصناعية:**

#### ١- الأعمال الإنتاجية اليدوية والتجميع:

- وهى التي تتم باستخدام عدد يدوية أو آليات يدوية ومثال ذلك البرادة والسمكمة والتجميع والأعمال الميكانيكية.

#### • الأخطر التي تترجم عن هذه الأعمال:

١. الخطأ في استخدام العدد اليدوية للإهمال أو لسوء التدريب.
  ٢. تجاوز الحدود في رفع الأجزاء الثقيلة يدويا.
  ٣. الانزلاق لوجود زيوت أو شحوم على الأرض.
- الأضرار تتلخص في إصابات متعددة في الأيدي والأرجل وربما الوجه والأعين قد يؤدى بعضها إلى عجز جزئي أو كلى في حالات الحوادث.
  - الوقاية تتركز في التدريب على أسلوب العمل الصحيح واتباع وسائل السلامة وارتداء الملابس والعناصر الواقية كلما اقتضى العمل ذلك.
  - الإنقاذ في حالة الإصابة يقتضي وجود استعداد للإسعاف الأولى.

## ٢- التشغيل بإزالة المعدن ( بالقطع آلياً ).

- وهى التي تتم باستخدام ماكينات التشغيل بإزالة المعدن وآلات القطع ويشمل ذلك عمليات الخراطة والفريزة والكشط والتجليخ والقص والتوجيف ..... الخ.
- الأخطار التي تترتب عن هذه العملية:
  ١. الأجزاء المتطايرة الناتجة عن عمليات القطع.
  ٢. والتعرض لاصطدام بالأجزاء الدائرة ( مثل ظرف المخرطة أو سكينة الفريزة )
  ٣. الحوادث الناتجة من عدم إحكام رباط العدد أو المشغولات.
  ٤. الانزلاق بسبب زيوت التزييت أو سائل التبريد الملقى على الأرض.
- الأضرار عديدة وتشمل:
- إصابات في الأعين والوجه والرأس والجسم وقد تكون جسيمة فيترتب عليها عجز جزئي أو كلى للإنسان وكذلك كسور وأنهيارات للمعدات والآلات.
- طرق الوقاية عند التشغيل بإزالة المعدن فهى:
  ١. اتباع أصول العمل بدقة.
  ٢. تجنب التحميل الزائد بدون اتخاذ احتياطات مناسبة.
  ٣. الالتزام بقواعد السلامة مثل ارتداء الملابس والعناصر الواقية.
  ٤. الحرص على تثبيت العدد والمشغولات بإحكام تام.
  ٥. الاحتياط الخاص في تشغيل المواد غير منتظمة التكوين.
  ٦. استخدام الحواجز الواقية.
  ٧. استبعاد استخدام العدد والمشغولات القابلة للكسر والتطاير.
  ٨. ارتفاع مستوى المهارة للعاملين بالتدريب المستمر.
- الإنقاذ في حالة الإصابة يقتضي وجود استعداد الإسعاف الأولى وتدريب العاملين عليه مع وجود أجهزة في مكان العمل مثل جهاز غسيل الأعين ، وجود وسيلة الاتصال السريع بالجهة الطبية المسئولة واستجابتها.

## ٣- التشكيل على البارد بدون إزالة المعدن

- يشمل ذلك عمليات الكبس والثني والطرق على البارد والدرفلة وتشكيل القطاعات على البارد وقطع الزوائد والتنقيب بالسبنك والتخويس.
- الأخطار المصاحبة لهذه العملية هي:
  ١. التعرض لاصطدام بأجزاء الماكينات المتحركة.
  ٢. أخطار ناتجة من الأحرف الحادة للألواح.
  ٣. أخطار ناتجة من الفضلات من عمليات التقطيع.
  ٤. التحميل والتداول بالأخص للأجزاء والاسطمبات الكبيرة.
  ٥. سوء تثبيت عدد التشغيل ( الاسطمبات والدرافيل ) أو الألواح المشكلة.
  ٦. مشاكل الضوضاء.


- الإصابات عن هذه الأخطار إصابات في الوجه والأعين والجسم نتيجة اصطدام مواد متطايرة وجروح وكسور بعضها جسيم من جراء الاصطدام بأجزاء الماكينات أو الاحتواء بينها أو من أحرف الألواح والفضلات ، إصابات بالأذن بسبب الضوضاء.

- طرق الوقاية تشمل على:

١. اتباع أصول العمل في تنفيذ خطوات التشغيل بالطرق الصحيحة
٢. الالتزام بقواعد الأمن الصناعي المناسبة للعملية مثل ارتداء الملابس والعناصر الواقية.
٣. الحرص على تركيب الحواجز الواقية في الماكينات.
٤. التأمين التام لرباط الاسطمبات وتنبيت الخامات ، واتخاذ الاحتياطات في تداول الخامات والمشغولات والفضلات.

- الإنقاذ بعد الإصابة يعتمد على كفاية الإسعاف الأولى في موقع العمل ، وسرعة الاتصال بوحدة الإسعاف المركزية وكذلك اتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع تكرر الحادثة.

#### ٤- الصناعات المعدنية والفلزات والسباكه



- تشمل عمليات استخراج المعادن من الخام الأصلي وصناعة الفلزات (الميتالورجي) وتكوين السبائك (مخاليط المعادن) والتشكيل بالصهر والسباكه.

- الأخطار المصاحبة لهذه العملية تتمثل في:

١. يكون الجانب الأكبر فيها بسبب تأثيرها على البيئة الداخلية الصناعية مثل ارتفاع درجة الحرارة ، زيادة تركيز الأتربة والغازات ، ارتفاع مستوى الضوضاء.
٢. التعرض للإصابة بالمواد المتطايرة والمنفذة وبالخصوص الساخنة منها.
٣. التعرض للنيران المباشرة أو المعادن المنصهرة.
٤. أخطار تداول الأحمال الثقيلة وخاصة الساخنة.

- ينتج عن الأخطار الإصابة بجروح أو كسور أو حروق تسبب عجز جزئي وكلى وعاهـا.

- الوقاية تكون بحسن تخطيط وتنفيذ خطوات التشغيل، وكذلك الالتزام بقواعد الأمن الصناعي مثل ارتداء الملابس الواقية بالإضافة من الحرارة والأجسام الملتهبة ، وبعد بقدر كاف في حالات تداول المعادن المنصهرة ، التدريب واكتساب الخبرة واليقطة هي أكثر وسائل الوقاية فاعلية. انظر شكل (١ - ٢).

- الإنقاذ يتم بتوفير وسائل الإسعاف من إصابات الصدمات والحرائق في موقع العمل مع تدريب بعض العاملين على وسائل الإسعاف ، وكذلك سرعة استدعاء الإسعاف المركزي، ولا بد أيضاً من توفير وسائل الإطفاء السريعة والتدريب عليها والاتصال بالمطافئ المركزية.

## ٥. التشكيل بالطرق

- يشمل هذا التخصص صناعة الأجزاء المعدنية بتقنيات الطرق الساخن بدون إزالة المعدن ، ويندمج معها في نفس الإطار صناعات الدرفلة على الساخن لتشكيل القطاعات أو تشكيلها بالبثق.
- الأخطار المترتبة على عمليات الطرق تشمل :
  ١. تلوث البيئة الداخلية بسبب ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الغازات ومستوى الضوضاء.
  ٢. التعرض للاصطدام بالأجزاء المتحركة للماكينات أو الأضواء بين الأسطح المتقابلة لها.
  ٣. الاصطدام بالمشغولات أثناء حركتها وخاصة الساخن منه.
  ٤. الرفع والنقل والتداول للمشغولات أو الأسطمبات وما يحتويه ذلك من أخطار.
- الأضرار التي تسببها هذه الأخطار هي عبارة عن إصابات بجروح أو كسور أو حروق تسبب عجز جزئي أو كل نتائج لإعاقة أو تقتضي علاجاً يترتب عليه إصابة لوقت ونفقات باهظة.
- الوسائل المثلثة للوقاية يتم تطبيق نفس ما سبق في البند رقم (٣) .
- الإنقاذ في حالة الإصابة يتم عرض وسائل الإطفاء السريع في موقع العمل والتدريب عليه وكذلك وسائل مواد الإسعاف السريع مع فاعلية الاتصال بالجهات المركزية المسئولة عن الإطفاء والاسعاف.



شكل (١ - ٣)

## ٦. عمليات اللحام

- تتنتمينفس مجموعة الطرق والدرفلة والبثق من حيث الأمان الصناعي أي من حيث الأخطار التي يسببها بأنواعه المختلفة وأثارها ووسائل الوقاية والإنقاذ بصفة عامة تتشابه مع ما سبق ذكره في هذه المجموعة. إلا أن الخطورة تزداد في بعض عمليات اللحام مما يوجب إجراءات واحتياطات زائدة نوجزها فيما يلي:
- يصدر عن بعض عمليات لحام القوس الكهربائي والمحجب وغيرها من اللحامات الحديثة بعض الأشعة الصارمة أكثرها شيوعاً الأشعة فوق البنفسجية التي تؤذى الأعين وتلزم الوقاية منها بالنظارات الواقية والحاواجز المحمولة (والثابتة في الماكينات الحديثة).

- عمليات إعداد المشغولات للحام تصحبها بعض الأخطار تطابق ما يحدث في التشغيل الميكانيكي ( التفريز والتجليخ ) وذلك في أعمال الشطف للأحرف ومنها ما يشابه المعاملات السطحية في إزالة الشحوم والصدأ.
- عمليات الجودة للمشغولات الملحومة والتي يتم فيها فحص اللحامات بالاختبارات الإللاافية وتشمل استخدام أجهزة أشعة أكس وجاما ذات الانبعاثات الضارة.
- عمليات الاختبار النهائي للمشغولات الملحومة وبالاخص الاختبار الهيدروستاتيكي لأوعية الضغط لاختبار التسرب وقوه التحميل وتصحبها أخطار الانفجار والأجزاء المتطايرة.
- عمليات اللحام التي تستخدم فيها الكهرباء ( مثلً القوس الكهربائي ) تنتوى على التعرض لأخطار الإصابة بصدمات كهربائية خاصة عند العمل في مواقع مفتوحة.



شكل ( ٤ - ١ )

أشكال مختلفة لواقيات الرأس، والقدم، والأيدي والجسم

**١-١-٤ وسائل الأمان والسلامة في ورش السيارات:****أ) إرشادات الأمان والسلامة عند العمل بالعدد اليدوية:**

- ١- افحص العدد والأدوات اليدوية جيداً وتتأكد من صلاحيتها للعمل وجودتها قبل استعمالها.
- ٢- نظف العدد والأدوات اليدوية من الزيوت والشحوم لأن ذلك يؤدى إلى انلافها كما تسبب في اصابتك عند العمل بها.
- ٣- لا تستعمل الأدوات والعدد التالفة ولكن استعمل دائماً العدد والأدوات المناسبة للعمل سواء في الحجم أو النوع.
- ٤- لا تحمل الأدوات والعدد اليدوية في جيوبك خصوصاً ذات الأطراف الحادة، بل اجعلها دائماً داخل الصناديق المخصصة لذلك.
- ٥- ضع العدد والأدوات اليدوية بعد الانتهاء من العمل في الأماكن المخصصة لها ولا تضعها بالقرب منها أو حولها.
- ٦- اذا كنت تعمل بإحدى العدد اليدوية ولاحظت أنها تحتاج إلى ضغط أو قوة أكثر من اللازم عند استعمالها فاعرف أنها ليست الأداة الصحيحة المناسبة.
- ٧- اذا كنت تقوم بأعمال التجارين أو أية أعمال أخرى يتطلبها إثناء العمل فيها شرر أو شظايا فيجب لبس النظارة الواقية المناسبة ووضع الحواجز لتقوى نفسها والأخرين من الأخطار.
- ٨- لا تستعمل العدد اليدوية ذات الرؤوس المفلطحة أو الأطراف الحادة أو الأيدي المشروقة.
- ٩- تجنب استعمال المفك لأى غرض سوى فك المسامير. واستعمل المفك الذي يتوافق مع المسamar المراد فكه
- ١٠- تجنب أن تمسك بالشعلة بيد المفك باليد الأخرى حيث يمكن أن ينزلق المفك من مجرى المسamar ويؤذى اليد التي تمسك بالشعلة.
- ١١- عند العمل بالمنجلة تأكد من أن المنجلة قوية بما فيه الكفاية من أجل العمل المطلوب.

**ب) قواعد الأمان والسلامة الخاصة بالسوائل القابلة للاشتعال:**

- ١- افحص هل هناك تسرب للوقود قبل تشغيل المحرك.
- ٢- تأكد من تخزين كل السوائل القابلة للاشتعال في أوعية آمنة.
- ٣- لا تستعمل البنزين في تنظيف الأجزاء واستعمل فقط محليل التنظيف المناسب الموصى بها.
- ٤- استبدل فوراً الملابس المبللة بالزيت أو البنزين.
- ٥- تعلم كيفية استعمال طفایات الحرائق وأنواعها الخاصة بحرائق السوائل القابلة للاشتعال.

**ج ) أجهزة الرفع وتحميل السيارات:**


- ١- تأكد من أن الونش محكم التثبيت في مكانه بهيكيل السيارة (الشاسيه) قبل الرفع.
- ٢- أحكم تثبيت السيارة على حوامل الأمان قبل العمل تحت السيارة.
- ٣- تأكد من إبعاد الأشخاص والعوائق عن السيارة قبل رفعها أو إنزالها.
- ٤- شغل بدقة كل أجهزة الرفع أو الأوناش التي تعمل بالهواء أو كهربياً وحسب تعليمات الشركة الصانعة.

**د ) عند العمل بالمعدات والأجهزة الكهربائية:**

- ١- تأكد من أن المفتاح في وضع عدم التشغيل قبل البدء في تنفيذ أي شيء.
- ٢- قبل استعمال المعدات الكهربائية تأكد من أن الأرضية والسلك والموتور جاف تماماً.
- ٣- تأكد من أن جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية متصلة توصيلاً جيداً بالأرض.
- ٤- لا تجعل أسلاك توصيل الكهرباء تعترض الممرات أو تمر خلال المياه والزيت.


- ٥- تأكيد من سلامة الأسلام الكهربائية وصلاحيتها للعمل.
- ٦- لا تضع أى شئ داخل صناديق المفاتيح الكهربائية وتأكد من أنها مغلقة جيداً.
- ٧- اذا لاحظت أن الفيوزات تنصرف باستمرار فاعلم أن هناك عيب بالدائرة الكهربائية وأنها محملة بتيار عالي.
- ٨- لا تحاول إصلاح المعدات الكهربائية التالفة أو الأسلام الكهربائية مالم يكن ذلك من اختصاصك.
- ه) قواعد الامن الخاصة بشحن البطاريات:**
- ١- لا تقرب لهاها او شررا من البطاريات.
  - ٢- عند فك البطارية من السيارة انزع الكابل الارضي أولاً وعند التركيب وصله أخيراً.
  - ٣- تأكيد من أن جهاز شحن البطاريات في وضع عدم التشغيل وذلك قبل فك الأسلام من أقطاب البطارية عند اتمام شحنها.
  - ٤- استخدم حامل للبطارية عند نقلها من مكان لأخر.

## ١-٥ إرشادات الامن والسلامة للشخص القائم بالعمل:



شكل (١ - ٥ )  
الملابس الواقية المختلفة الازمة للشخص  
القائم بالعمل


- ١- لراحةك وسلامتك البس عند العمل الملابس المناسبة الغير ضفاضة والقابلة للغسيل.
  - ٢- إلبس غطاء الرأس لمنع شعرك من الاشتباك بالأجزاء المتحركة والدائرة من الماكينات، وللحفاظ على شعرك نظيف.
  - ٣- عند العمل على الآلات إلبس قميصاً نصف كم.
  - ٤- استعمل القمصان ذات الأكمام الطويلة المحكمة على الرسغ في الأعمال الأخرى غير العمل على الآلات الدائرة.
  - ٥- يجب أن يكون طول البنطلون مناسب وبدون ثنية حتى لا تحتوى على أترية كما أنها عرضة للاشتباك بأى جسم بارز وتعمل على سقوطك أو سقوط الجسم.
  - ٦- استعمل الحذاء الواقي في جميع الأعمال التي تتطلب تحريك مواد ثقيلة أو في أي أعمال أخرى.
  - ٧- إجعل حذائك دائمًا في حالة جيدة ولا تلبس جذاءً ذو نعل أو كعب متأكل حتى لا تتعرض للإصابة.
  - ٨- استعمل النظارة الواقية في الاعمال الازمة لذلك ( اللحام - التجليخ - الثقب ..... الخ )
  - ٩- لا تلبس اثناء العمل الخواتم أو ساعات اليد أو تحمل ميداليات، لأن مثل هذا الأشياء تساعد على الخطأ من الصدمات الكهربائية.
  - ١٠- يجب أن تغسل ملابس العمل باستمرار لوقاية الجلد من الالتهابات والعدوى.
- أنظر شكل ( ١ - ٥ ) .



صحيح وأمان

خطأ وخطر

شكل (١ - ٦)



شكل (١ - ٧) نسب الاصابات بأجزاء الجسم

**١-٦-١ معدات الوقاية الشخصية****أ ) الملابس ومعدات الوقاية الشخصية**

- ١- الملابس والمعدات الوقائية، مثل:
  - أ- النظارات الوقائية في أعمال التجلیخ.
  - ب- النظارات الخاصة باللحام.
  - ج- الكمامات في الأعمال التي توجد فيها غازات ضارة.
  - د- القفازات المناسبة في الأعمال التي تعرض يدك للجروح أو الحرائق وغيرها.
- ٢- البس النوع المناسب للعمل طبقاً للتعليمات.
- ٣- أحرص أن تظل دائماً سليمة ونظيفة وفي حالة جيدة.
- ٤- أحرص على جعل شعرك قصير دائماً.  
أنظر شكل (١ - ٦).

**ب ) أجزاء الجسم التي يجب وقايتها:**

- ١- الرأس والعين والوجه.
- ٢- الذراعان والمعصمان والبدن.
- ٣- منطقة الصدر والبطن.
- ٤- الساقان والقدمان.
- ٥- الجهاز التنفسى.

وتعتبر هذه الأعضاء من الجسم أكثر الأجزاء تعرضاً للإصابة. أنظر شكل (١ - ٧).

## ١-٦ اختبار المعارف النظرية:

أولاً:

أجب بعبارة (نعم) أو (لا) على الأسئلة التالية

- ١- هل يكون العامل مسؤولاً عن إصابته في حالة :  
 ( ) حريق في قسم مجاور ومشاركته في المقاومة  
 ( ) إصابة عينه لعدم استخدام نظارة أثناء العمل على المخرطة رغم أتاحتها بمعرفة صاحب العمل  
 ( ) عيب تصميمي في الماكينة التي يعمل عليها  
 ( ) إنفلات الجزء المشغل على مكشطة عربة نتيجة لعدم إحكام رباطه  
 ( ) كسر عدة الثقب أصابته بجزء متباير منها نتيجة لعدم تشغيل طلمبة التبريد
- ٢- هل يفضل تقطيع ألواح الألمنيوم على المقص قبل إزالة طبقة الورق الحافظة الملصقة عليها ( )
- ٣- هل يتطلب جمع فضلات تقطيع الصاج ارتداء قفاز سميك ( )
- ٤- هل تتخذ احتياطات أمان خاصة عند ضبط وضع الأسطمبة على مكبس هيدروليكي ( ).
- ٥- هل يتعرض العامل على ماكينة الثقب بالسبك لاصابات في عينيه أو وجهه ( )
- ٦- الضرر الوحيد الذي يصيب عين عامل اللحام بالقوس الكهربائي صادر من الأشعة تحت الحمراء الصادرة من منطقة اللحام ( )
- ٧- تسرب الغاز من اسطوانات الأكسجين شديد الخطورة ( )
- ٨- تسرب الغاز من اسطوانات الاستيلين شديد الخطورة ( )
- ٩- إذا كانت منطقة العمل للحام داخل منطقة بها أنشطة أخرى مثل البرادة أو التجميع وجب إحاطة منطقة اللحام بحواجز واقية ( )
- ١٠- استخدام الحواجز الواقية يكفي للوقاية من تطاير الرايش.
- ١١- سقوط زيت التزييت على الأرض أثناء استكمال عبوة خزانات الماكينة لا يستلزم سرعة أزالته. ( )
- ١٢- تعرض جسم ماكينة التجليخ الأسطواني للاهتزاز بعد تركيب حجر كبير القطر يستلزم إعادة اتزان الحجر. ( )
- ١٣- لا يلزم الاحتياط بمعدات إنقاذ وإسعاف في موقع العمل إذا وجدت وحدة مركزية للقيام بهذا العمل. ( )
- ١٤- التحميل الزائد للماكينة أمر مأمون طالما سمح بناؤها الهيكلي والقدرة الفنية لها بذلك. ( )
- ١٥- الأخطر المترتبة على تشغيل المطارق الساقطة والمترددة تتحصر في ضوضاء شديدة تحدثها في مكان العمل. ( )
- ١٦- تنظيم مسار الأجزاء الساخنة في ورش الطرق هو أفضل وقاية من احتراق الأفراد بها. ( )

**ثانياً:****ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الخاطئة :**

١. التعرف على القواعد العامة للسلامة ليس من مسؤولية العامل في المستوى الأول ( )
٢. إصابة العامل بعجز كلّى بسبب العمل من مصلحته لأنّه يؤدى إلى تقاضيه أجره دون أن يؤدى عملاً ( )
٣. إصابة العامل نتيجة لجهله بمدلول إشارات تحذيرية من الماكينة التي يعمل عليها يعد مسؤولاً عنها ( )
٤. إصابة العامل لعدم سماع إشارة تحذيرية لارتفاع مستوى الضوضاء في مكان العمل يعد مسؤولاً عنها. ( )

**ثالثاً:****أكمل الجمل الآتية بعبارات صحيحة**

- ١- يتضمن التدريب الذي يتلقاه الفرد في الصناعة إلى جانب المعرفة والمهارة في مهنته -----
- ٢- مخالفة عامل الصناعة لتعليمات الأمان أثناء العمل تؤدي إلى -----
- ٣- من واجب عامل الصناعة تتبّيه رئيس العمل إلى أي نقص في وسائل -----
- ٤- الإصابات في أعمال السمسك اليدوية نتج عن -----
- ٥- اتباع القواعد الإргonomie في حمل الأشياء الثقيلة من على الأرض يقي من إصابات -----
- ٦- في أعمال التجميع أو الصيانة في أماكن مرتفعة لابد للوقاية من السقوط والإصابة استخدام -----
- ٧- في شطف الأحرف الحادة بالبرادة اليدوية يتعرض العامل الصابات من -----
- ٨- عند استخدام آليات يدوية مثل حجر الجلخ أو القاطع المحتك (الصاروخ) لابد لحفظ الأعين بارتداء -----
- ٩- يرتدي عامل تجهيز الرمل بالمسبك نظارة واقية مقفلة (جوجل) لحماية ----- ويرتدى أيضاً قناع تنفس على أنفه لحماية -----
- ١٠- الملابس الواقية من الحرارة تقي عامل الصهر في المسبك من -----
- ١١- اللياقة البدنية والمهارة تقي عامل درفلة أسياخ الصلب من مخاطر -----
- ١٢- أهم الوسائل لأمان السيور الناقلة في مصانع الخامات هي -----
- ١٣- في صناعة الفلزات ينظم العاملون بحيث لا يبقون في المناطق التي يتم بها الصهر لمدة طويلة حتى --
- ١٤- صناعة الفلزات من الصناعات الملوثة للبيئة ويجب على العاملين في بعض المناطق منها -----

رابعا:

**وسائل الأمان والسلامة**


أ) أذكر خمسة من وسائل الأمان والسلامة الواجب اتباعها عند العمل بالعداد اليدوية.

- ..... ١  
 ..... ٢  
 ..... ٣  
 ..... ٤  
 ..... ٥

ب) أذكر أجزاء الجسم التي يجب وقايتها:

- ..... ١  
 ..... ٢  
 ..... ٣  
 ..... ٤  
 ..... ٥

خامساً:

**أكتب نسب إصابات الجسم على الشكل الموضح أمامك**

**نسب الإصابات بأجزاء الجسم**

الإجابات النموذجية

أولاً	
(نعم)	١
(نعم)	٢
(نعم)	٣
(نعم)	٤
(نعم)	٥
(لا)	٦
(لا)	٧
(نعم)	٨
(نعم)	٩
(لا)	١٠
(لا)	١١
(نعم)	١٢
(لا)	١٣
(لا)	١٤
(لا)	١٥
(لا)	١٦
ثانياً	
(x)	١
(x)	٢
(✓)	٣
(✓)	٤
ثالثاً	
المعرفة والمهارة في تطبيق تعليمات السلامة.	١
تعرضه لإصابة عمل يكون مسؤولاً عنها.	٢
الأمان المقررة لمهنته والمتحدة له.	٣
الأحرف الحادة للألواح - الدق والطرق الخاطئ - تشغيل المقصات اليدوية والأالية والثنائيات - الضواغط.	٤
العمود الفقري والعظام للإنسان.	٥
الأحزمة الواقية وأحكام التعلي.	٦
الاصطدام بالأحرف والإصابة من الآليات اليدوية المستخدمة ويتبع لبس قفاز ونظارة واقية.	٧
نظارات واقية.	٨
عينيه لأن الرمل يمكن أن يتطاير في اتجاهات مختلفة أمامية وجانبية لحماية جهاز التنفس لأن استنشاق الرمل يسبب الإصابة بمرض السيكوزيس.	٩

١٠	الإصابة بالإنهاك الحراري ومن الاحتراق بمواد منصهرة أو أبخرة متطايرة.
١١	الإصابة أثناء سحب الأسياخ المنتهية من الدرافيل وإزالة العوائق.
١٢	حواجز واقية حول السير ومفاتيح للايفاق في حالات إعاقة المنقولات أتوماتيكياً أو يدوياً ( وهذه الحواجز يجب أن تكون في مناطق متعددة ).
١٣	حتى لا يصابون بالإنهاك الحراري الذي ينتج عن فقدان الملح بالجسم.
١٤	حماية الجسم والصحة العامة من آثار التلوث.

**رابعاً**

أ	١- افحص العدد والأدوات اليدوية جيداً وتأكد من صلحيتها للعمل وجودتها قبل استعمالها. ٢- نظف العدد والأدوات اليدوية من الزيوت والشحوم لأن ذلك يؤدي إلى اتلافها كما تتسبب في اصابتك عند العمل بها. ٣- لا تستعمل الأدوات والعدد التالفة ولكن استعمل دائماً العدد والأدوات المناسبة للعمل سواء في الحجم أو النوع. ٤- لا تحمل الأدوات والعدد اليدوية في جيوبك خصوصا ذات الأطراف الحادة، بل اجعلها دائماً داخل الصناديق المخصصة لذلك. ٥- تعود أن تضع العدد والأدوات اليدوية بعد الانتهاء من العمل في الاماكن المخصصة لها ولا تضعها بالقرب منها او حولها .
ب	١- الرأس والعين والوجه. ٢- الذراعان والمعصمان والبدن. ٣- منطقة الصدر والبطن. ٤- الساقان والقدمان. ٥- الجهاز التنفسى.

**خامساً**

١	الرأس بما فيها العيون والرقبة ( % ٢٠ )
٢	الأيدي والأذرع ( % ٣٥ )
٣	الساق والقدم ( % ٢٥ )
٤	أجزاء متفرقة من الجسم ( % ٢٠ )

## ١-١-٨ التدريبات العملية:

### التمرين الأول:

يشير سجل أحد السيارات إلى أن موعد تغيير زيت التزييت قد حل ، مطلوب منك تغيير الزيت والتخلص من الزيت القديم مع الالتزام بتعليمات الصانع وقواعد السلامة .

#### الهدف من التمرين

هو التدريب على اتباع قواعد الأمان والسلامة في تغيير زيت السيارة والتخلص منه في إطار نظم وتعليمات العمل السائدة .

#### (أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• كتيب الخدمة للسيارة.</li> <li>• السجل التاريخي للسيارة.</li> <li>• قائمة مواصفات زيت التزييت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ملابس ومعدات واقية.</li> <li>• أدوات فك الطبات (عدد ميكانيكية)</li> <li>• أدوات نظافة عامة وواقية الأرضية.</li> <li>• جهاز تغيير الزيت.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• زيت التزييت المقرر في كتيب الخدمة للسيارة بالعبارات الأصلية والكميات الثابتة للخزان.</li> <li>• مستهلكات نظافة.</li> <li>• مرشحات جديدة لنظام التزييت.</li> </ul>

#### (ب) الأداء:

##### **الخطوات المتبعة لتغيير الزيت بالسيارة واحتياجات السلامة بها :**

- ١) أقرأ كتيب الخدمة للتزييت بعناية واستخرج منه نوع الزيت المطلوب للسيارة والكمية الكافية لملئ الخزان . راجع الصلاحية وجهز الكمية .
- ٢) ارتدى الملابس الواقية المناسبة لعملية تغيير الزيت وأبلغ مسئول الصيانة .
- ٣) فك طبه تفريغ الزيت بعد وضع وعاء مسطح تحتها ( جهاز تفريغ الزيت ) لجمع الزيت وانتظر حتى نزول آخر قطرة بالتناقل . وبعد التنظيف أعد الطبة واربطها .
- ٤) ضع الزيت المتخلل في عبوة والصق عليها بطاقة عليها مواصفاته .
- ٥) بعد إحكام طبة التفريغ إملأ خزان الزيت بالزيت الجديد مراعيا عدم تجاوز الكمية اللازمة . ضع المرشحات الجديدة في مكانها .
- ٦) تأكد من نظافة السيارة وعدم وجود بقايا زيت أو رايش أو عدد على أجزائها . تأكد أيضاً من عدم وجود زيوت على الأرض في منطقة العمل .
- ٧) استدع مسؤول الصيانة وسلمة العملية والمخلفات المطلوب تحليلها أو أعاده تدرجها .

## ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		تجهيز زيت التزييت وذالمرشحات بالمطابقة لكتيب الخدمة لتزييت السيارة.	١
		ارتداء الملابس الواقية المناسبة	٢
		تفريغ الزيت القديم.	٣
		استخدام جهاز تغيير الزيت.	٤
		حفظ الزيت المختلف في عبوة .	٥
		تركيب المرشحات وملو الدورة بالزيت الجديد	٦
		إعادة تنظيف السيارة ومكان العمل والتأكد من عدم وجود بقايا زيت أو مواد نظافة.	٧
		عملية تغيير الزيت تمت بأكملها وفقاً لتعليمات صانع السيارة.	٨
		عملية تغيير الزيت تمت بالالتزام بقواعد السلامة.	٩

التمرين الثاني :

مطلوب منك مراجعة وسائل الوقاية من الحرائق في منطقة العمل المخصصة لك (القسم الذي تعمل به) وكتابة تقرير عن أي قصور موجود ثم التأكد من أن وسائل الوقاية مكتملة

الهدف من التمرين:

هو تعريف المتدرب بأن الوقاية هي خير الوسائل لتجنب أخطار الحرائق من المصادر التي سبق أن درستها في المعلومات النظرية وهي :

١. تقليل احتمالاتها .

٢. تسهيل مقاومتها .

٣. تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى

وذلك بأن يقوم بنفسه بتقييم وسائل الوقاية وإجراءاتها في مكان العمل لاكتشاف النقص وتقدير الكفاية .

**(أ) ظروف الأداء**

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• خريطة الموقع شاملة المداخل والممرات والمعدات ولوحات توزيع الكهرباء</li> <li>• بيان بالمخازن الفرعية وأنواع المواد المخزنة</li> <li>• بيان وتحديد موقع</li> <li>• الملابس الواقية</li> <li>• معدات الإطفاء</li> <li>• معدات الإسعاف</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أوراق وأدوات كتابية – نماذج لكتابة تقرير</li> <li>• أو معالج كلمات ( كمبيوتر ).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لا يوجد</li> </ul>

## ب) الأداء:

## الخطوات المتبعة لمراجعة مستوى الوقاية في مكان العمل ضد الحرائق :

استخرج من المعلومات النظرية التي درستها قائمة بالعناصر النهائية التي تحدد مستوى الوقاية في مكان العمل ، حرر قائمة بها كنموذج للقتيش يحتوى على خانات قرین كل عنصر لتدوين ملاحظاتك كالتالي :

نموذج مراجعة وسائل الوقاية من الحرائق				
رقم	العنصر	التقييم	المقترح للتصحیح	ملاحظات
١	الأبواب والممرات المؤدية لمكان العمل وحالتها وهل تسمح بإجراء المكافحة بكفاية			
٢	هل تخزن في الموقع مواد قابلة للاشتعال بكميات كبيرة			
٣	هل توجد تهوية كافية لمنع تراكم غازات وأبخرة قابلة للاشتعال ؟ وهل توجد وسائل احتفاظية لها.			
٤	بالفحص الظاهري لخطوط الكهرباء ولوحات التوزيع ، هل توجد مخالفات ظاهرة مثل كابلات ملقة على الأرضية أو مفاتيح غير صالحة تصدر شرارة			
٥	هل توجد مناطق بها لهب أو شرر يلزم لها حماية أو عزل عن سائر منطقة العمل (مثل اللحام).			
٦	توفر الملابس الواقية وسهولة الحصول عليها			
٧	صلاحية وسائل الاتصال بالإدارة وجهاة الإطفاء المحلية والمركزية			
٨	توفر وسائل الإطفاء داخل الموقع المحوله أو التي تجر على عجل أنواعها المختلفة ومصدر المياه والخراطيم			
٩	توفر مواد وأدوات الإسعاف			
١٠	وجود فريق من العاملين مدرب على الإطفاء والإنقاذ			

## ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		أتم إعداد نموذج التقييم بمفرده أو شارك مشاركة فعالة مع زملائه في إعداد النموذج.	١
		أتم فحص العناصر بدقة وقيمها تقييماً صحيحاً.	٢
		اقتراح إجراءات تصحيحية مناسبة.	٣
		أبدى ملاحظات ترفع وتستكمل مستوى الوقاية في مكان العمل.	٤
		حرر تقرير التقييم بعناية ودقة.	٥

## ١-٢-١ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للأفراد

### ١-٢-١ تعاريف هامة:

#### • الصحة المهنية :

هي دراسة الأمراض التي تحدث للإنسان المرتبطة بصناعة خاصة يعمل بها وتكون ظروف هذه الصناعة وتحمله لها هي السبب الحقيقي في إصابته بهذه الأمراض ، ودراسة وسائل الوقاية والعلاج. الأمراض المهنية ( الحرافية ) هي الأمراض التي يصاب بها الإنسان من عمله في حرف معينة نتيجة لمؤثراتها أو لظروفها البيئية .

#### • الأتربة :

هي الجسيمات الدقيقة التي تتناشر في جو مكان العمل وتظل عالقة بها في مستوى تنفس الإنسان ويكون ذلك إما نتيجة لحركة الهواء وإثارة الأتربة والرمال من الأرض أو نتيجة لعمليات القطع أو التشغيل في الصناعات المختلفة .

#### • البيئة الصناعية :

هي مكان العمل الذي يتحتم وجود العامل به لفترات دائمة أو متقطعة .

#### • التلوث البيئي :

هو احتواء بيئه العمل على مواد أو مؤثرات تؤدى إلى إصابة العاملين والممتلكات ( المنشآت - المعدات - المنتجات ) بأضرار متعددة .

#### • الأتربة الثابتة:

هي الأتربة الناتجة عن المواد النباتية والحيوانية ( العضوية ) والتي يمكن وجودها في مصانع المنتجات الخشبية والغذائية .

#### • السليكوزيس:

هو المرض المهني الناتج من كثرة استنشاق الإنسان لمركبات السليكون .

#### • الأسبستوزيس:

هو المرض المهني الناتج من كثرة استنشاق الإنسان لمادة الأسبستوزيس المستخدمة غالبا في العزل الحراري والصوتي .

#### • البيسيزنيس:

هو المرض المهني الناتج من كثرة استنشاق الإنسان للغبار العضوي وهو سبب لأمراض صدرية عديدة .

#### • الصدمات الحرارية:

هي أمراض تصيب العاملين في أماكن شديدة الحرارة مثل عناير جهد أو محولات المعادن أو المعاملات الحرارية عند انتقالهم إلى أماكن باردة أو تعرضهم لتغيرات هوائية .

#### • الإنهاك الحراري:

هو حالة تصيب الإنسان عند التعرض المستمر للحرارة فقد الكثير من العرق الذي يسبب نقص الأملاح في الجسم .

#### • النيروسيس:

هو إصابة أعصاب الإنسان بالاختلال نتيجة لمؤثرات مختلفة مثل تغير عشوائي لظروف العمل أو الضوضاء أو الصدمات العصبية .

#### • تحليل الجهد العضلي للحركة:

هو دراسة ما يبذله العامل من جهد عضلي في العمليات الصناعية بوضع الحدود الواجب اتباعها .

### •قياس الجهد العضلي للحركة:

هو قياس الجهد العضلي الذي يبذله العامل في العمليات الصناعية للتوصل إلى دقة التحليل.

#### وفيما يلي موجز لاهم تعليمات السلامة الخاصة بالوقاية من الأمراض المهنية

١. الحرص على تزويد مكان العمل بمقومات الوقاية من الأمراض المهنية وال العامة طبيعياً أو صناعياً كالتالي:
  - أ- الحفاظ على درجة الحرارة بقدر الإمكان في حدود احتمال الإنسان ( ٢٠ - ٢٥° م ) مع اعتبار أن العامل يكتسب بعض الحرارة من المعدات التي يعمل بها ومن الحركة .
  - ب- الحرص عند الانتقال من مناطق حارة إلى مناطق باردة على حماية الجسم من الصدمات الحرارية .
  - ج- التهوية للتنقيل من أخطار الغازات والأتربة العالقة .
  - د- تأمين المسارات والطرق في مكان العمل لتتأكد فاعلية الإنقاذ والإسعاف .
٢. صحة اختيار الملابس الواقية المناسبة للعمل وارتداء ما يلزم منها .
٣. تجنب العمل في إضاءة ضعيفة أو متذبذبة ( مثل المزج بين لمبات الإضاءة الفلورسنت والمقاومة ) بالأخص للعاملين في الأعمال الدقيقة وأعمال التباين .
٤. تجنب التعرض لأصوات يرتفع مستواها عن الحدود المقررة ( يرجع للمعلومات النظرية ) .
٥. عدم تجاوز الحدود المقررة .

### ١-٢-٢. اللياقة البدنية للأعمال الصناعية :

يعوق اكتمالها لأداء عمل صناعي معين عاملان هامان:

#### أولاً : الحوادث وإصابات العمل :

وهي التي تحدث للعامل بسبب ممارسته لعمله وتؤدي إلى عجز وقتي أو دائم . وتوجد وسائل وتقنيات لتجنبها وعلاجها إذا حدث وقد سبق دراستها .

#### ثانياً : الأمراض الصناعية ( المهنية / الحرفة ) :

وهي تحدث للعامل أيضاً بسبب ممارسته لعمله وتؤدي لعجز وقتي أو دائم ولاشك أن وسائل مقاومتها والوقاية منها وعلاجها والتخلص من آثارها متوفرة وتنقدم باستمرار ولكنها تتطلب الكثير من المعرفة والإنفاق الاستثماري للسيطرة عليها . ومن أهم عوامل السيطرة وجود متخصصين في ( الطب الصناعي ) للإشراف على الأعمال وتوجيه العاملين إلى وسائل الوقاية ووضع خطط الإسعاف السريع الذي يمكن تفادي الحالات التي تحدث .

والتعرف على هذه الأمراض ودراستها هي موضوع هذا العنصر ونورد فيما يلي عن كل منها :

#### ١- الصدمة الحرارية :

تحدث نتيجة للتغير المفاجئ في درجات الحرارة التي يتعرض لها جسمه إذا انتقل من مكان شديد الحرارة إلى آخر شديد البرودة وي تعرض في ذلك للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وقد تتطور إلى أمراض صدرية ورئوية .

وتتطلب الوقاية أن يتدرج في تعرضه للبرودة فيرتدى ملابس واقية ثم يتخلص منها تدريجياً . أما في حالة تعذر ذلك فلا بد من إكساب العامل المناعة الجسدية للانتقال السريع من الحرارة إلى البرودة وذلك بالتدريب ( مثل السونا ) أو بالأدوية الواقية المناسبة وذلك بإشراف طبي صناعي يتتأكد من تحمل باقي أجهزته ( مثل القلب ) لهذا العمل .

يستلزم العلاج ملازمة الفراش وتعاطى الأدوية الموضوعة طبياً ويؤدى بطبيعة الحال إلى التعطل عن العمل .

يضاف إلى ما سبق إن البقاء لفترة طويلة في درجة حرارة تقل كثيراً عن حرارة الجسم ( $10^{\circ}$  م فاصل) أو التعرض لنبار من الهواء يؤدي به لنفس الآثار السابقة.

#### ٢- الإنهاك الحراري :

يحدث إذا كان العمل يستلزم البقاء لفترة طويلة في درجة حرارة أعلى كثيراً من الجسم ، ولذا يتم تناول كميات كبيرة من المياه مما ينزع الكثير من العرق ، وذلك يؤدي إلى إصابة العامل بهبوط شديد وقد القدرة على القيام بأي عمل أو حتى الحركة.

وسائل الوقاية هو حرص المسؤولين على تخفيض درجة حرارة مكان العمل إلى الحد المتحمل ( $18^{\circ}$  م إلى  $25^{\circ}$  م ) ويتغدر ذلك في كثير من الورش مثل تلك الخاصة بالسباكه والطرق والمعالجة الحرارية . وفي هذه الأحوال يمكن أخصائي الطب الصناعي . بالتوجيه بتناول كميات من الأملام تعادل ما فقد.

#### ٣- التأثير بمركبات السليكون – مرض السليكوريس :

ينتج من كثرة استنشاق الإنسان للهواء المشبع بذرات من مركبات السليكون أكثرها ثانوي أكسيد السليكون أي الرمل – نفاذ هذه الذرات إلى رئة الإنسان عن طريق التنفس واستقرارها في الشعب الهوائية لتنتصق بالأوردة الشعرية التي تعمل كحلقة اتصال بين الجهاز التنفسي وسائر أجزاء الجسم عن طريق الدورة الدموية إذ يحمل الدم الأكسجين اللازم لحياة الإنسان إلى الجسم عن هذا الطريق .

هذا المرض يصيب العاملين في الطرق والأماكن المفتوحة غير المرصوفة وفي تشغيل معدات الرش بالرمل ( الرمالات ) وفي صناعة مكونات المعدات الإلكترونية الحديثة مثل الترانزistor والخلايا الضوئية التي تصنع من مركبات السليكون، وإذا تمكن هذا المرض من الإنسان يفقد القوة نهائياً على العمل ثم يؤدي بحياته إذ لم يكتشف الطب حتى الآن هلاكاً له لذلك لا بد من الحرص على وقاية العاملين من هذا المرض عن طريق منع استنشاقهم لكميات كبيرة من مركبات السليكون كالتالي :

- في الأماكن المغلقة التي تتطلب فيها الرمال لابد من خفض مستوى الهواء المشبع بالرمال حتى لا يصل إلى مستوى أنف الإنسان وذلك عن طريق شفاطات للهواء في أماكن منخفضة في مكان العمل تحدث تياراً إلى أسفل يبعد الرمال إلى الأرض .
- لا يجوز استعمال النفح بالهواء المضغوط لتنظيف الأماكن التي تراكم عليها الأتربة ويستبدل ذلك بالشفط
- في أماكن العمل التي تكثر بها الأتربة العالقة يجب على العاملين ارتداء واقيات التنفس والأقنعة والكمامات للوقاية .
- افضل وسائل الوقاية هو الحرص على نظافة مكان العمل وخلوه من الأتربة واستخدام الرش بالمياه أثناء إزالة الأتربة من الأرض عنها من التطاير .

#### ٤- التأثير البيسينزيس ( مرض الاسبنزيس ) :

مادة البيسينزيس من أهم مواد العزل الحراري والصوتي المستخدمة في الصناعة وتصنع منه مادة ( السينتواسبستوس ) التي تصنع منها مواسير شبكات المياه والصرف وكذلك الأسقف والمكونات العازلة بالمباني . وي تعرض العاملون في قطع وتركيب المصنوعات من مادة السينتواسبستوس لاستنشاق الهواء المشبع بغاز البيسينزيس وكذلك المقيمين في أماكن بها مصنوعات من البيسينزيس لأن هذه المادة تتفتت بفعل التآكل والاهتزازات وتفصل منها ذرات دقيقة تختلط بهواء التنفس .

#### ٥- الأمراض الناتجة عن الأتربة النباتية ( العضوية ) :

يتعرض العاملون في بعض الصناعات الكيميائية والذائبة والأعمال الزراعية لاستنشاق بعض الأتربة النباتية، وهذه أيضاً تتفذ إلى الجهاز التنفسي وتحدد نفس الآثر السابق الإشارة إليه ولكن تأثير أخف وطأة وأبطأ أثراً من الذرات الصلبة للسليكون أو البيسينزيسوس مع ذلك لا يجب الاستهانة بها لأنها إذا تمكن من الجسم فإنها تسد الشعب الهوائية ولا يمكن علاجها .

وبصفة عامة فإن الأنواع المختلفة للنباتات لها تأثيرات مختلفة من الأتربة الصادرة منها ، ولدى استقرارها في الجهاز التنفسي تحدث آثارا لا تقتصر على الانسداد ولكن التفاعلات السامة التي تحدثها قد تصيب الإنسان بأضرار مازالت مجهولة وتجري الأبحاث لاكتشافها .

وسائل الوقاية من هذه الأتربة هي نفس الوسائل المستخدمة في الأتربة الصلبة.

#### ٦- الأمراض الناتجة من التلوث الضوضائي في الصناعة :

ينتج عن كثير من الأعمال الصناعية أصوات مختلفة لها طابعين :

أ- أصوات مفيدة يتلقاها العامل تنقل إليه تعليمات العمل من رؤسائه أو إفادات مختلفة من زملائه كوسيلة للاتصال . وفائدة هذه الأصوات:

- يتبع بها أداء الماكينة التي يعمل عليها ويعرف على سيرها وتوقفها وسرعاتها والتطورات التي تحدث على أجزائها نتيجة العمل ( أي صحة الماكينة أو صحة عدة القطع المستخدمة بها مثلا ) .

- يتلقى من خلالها الإنذارات التي تشعره بخطورة ما أو سوء أداء فيسارع باتخاذ الإجراء الوقائي المناسب .

#### ب-أصوات عشوائية في صورة ضجيج وأمثلتها:

- تجميع الأصوات الصادرة عن العمليات الصناعية حين لا توجد فواصل بينها لطبع الضوضاء .

- أصوات ذات مستويات شديدة الارتفاع تصدر عن عمليات خاصة مثل الطرق أو اختبار المحركات .

- أصوات تصدر من بعض العاملين الذين لا يلتزمون بقواعد منع التلوث البيئي أو نتيجة لوجود سلوك ضوضائي في ممارسة عملها .

وهذا النوع الأخير يصدر ما يسمى " التلوث الضوضائي " وهى ظاهرة تسبب للإنسان أضرارا عديدة تصل إلى أمراض مهنية تصيب البعض أهمها :

١- تلف الخلايا العصبية الموجودة بالأذن الداخلية وتأكلها .

٢- ضغط نفسي يعترى الإنسان يؤثر على صحة العمل ووظائف أعضائها و أداء الأجهزة الداخلية للعامل .

٣- التأثير على حسن أداء العمل وتشتيت ذهن العامل مما يؤدى إلى الأخطاء والحوادث .

٤- التشوش على الأصوات المفيدة التي تلزم لحسن سير العمل .

#### واهم الأمراض المهنية التي تصيب العامل في الصناعة نتيجة للضوضاء :

- فقد السمع كليا أو جزئيا ، وبصورة مؤقتة أو مستمرة .

تتأثر أذن الإنسان بالتلوث الضوضائي ، ولا يقتصر الضرر على ضعف السمع أو فقد القدرة على التمييز بين الأصوات الذي يعتبر عاملًا أساسيا في أداء بعض المهن ، ولكن يتعداه إلى اختلال توازن الإنسان وقدرة على العمل الصناعي إذا كانت الإصابة في الأذن الوسطى أو الداخلية .

#### • الإصابة بأمراض عصبية مختلفة:

وتكون هذه الإصابة أحياناً مؤقتة ولكنها تؤدي إلى تأثيرات شديدة الضرر في وقتها أو دائمًا وتؤدي إلى ضرر مستمر يصيب حياة الإنسان .

ويقتضي السلوك الحضاري العمل على خفض الضوضاء لتقليل هذا التلوث البيئي ومنع الضرر العام ، وفي المجال الصناعي توجد بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها للوقاية من التلوث الضوضائي أهمها:

١. الحد من التجميع الكبير للمراكز الصناعية التي تعتبر مصادر للضوضاء والتقليل من كثافتها .
٢. وضع الآليات ذات الأصوات المرتفعة في موقع بعيدة بقدر الإمكان عن مراكز التجميع البشري .
٣. استخدام الحاجز المزودة بالمواد الممتصة للأصوات بين موقع العمل المختلفة لتساعد على كبح الضوضاء ومنع انتشار الأصوات .
٤. نشر الوعي بين العاملين في الصناعة لاتباع سلوك يتتجنب إحداث أي أصوات لا ضرورة منها ، وإصدار القوانين المنظمة وتفعيتها لردع المخالفين .
٥. في المناطق التي يتحتم فيها ارتفاع الضوضاء لابد للعاملين بها ارتداء الأغطية الواقية للأذن أو استعمال السادات في الحالات المنخفضة . كما يجب التحكم في فترات البقاء في ضوضاء مرتفعة المستوى بإرشاد طبي صناعي .

#### **وخلاصة القول:**

أن حاسة السمع هي أول الحواس التي من بها الخالق سبحانه وتعالى على البشر الذين من واجبهم إدراك هذه النعمة والمحافظة عليها . فالمعروف أن الحد الأقصى لتحمل الإنسان الأصوات هو ٨٠ ديبيل فالمفروض تجنبه نهائياً والحرص على التواجد في مستوى مناسب من الضوضاء .

#### **٧- التسمم :**

يتعرض العاملون في الصناعة لحالات مختلفة من التسمم نتيجة لتناول واستخدام مواد سامة .  
**التسمم بالمنجينيز :**

يحدث التسمم بالمنجينيز غالباً ، من التعرض طويلاً لاستنشاق الأتربة الدقيقة ، المحتوية على ثاني أكسيد المنجينيز أو بابتلاعها ، وأحياناً أخرى من أبخرته المتتصاعدة من أفرانه أثناء استخلاصه ، أو تحضير مركباته .

وتتطاير أتربته عند استخراجه من مناجمه ، بنقر الصخور المحتوية عليه بآلات ضغط الهواء ، أو أثناء تلك الصخور المفتقة ونخلها وطحنها ، أو عند تعبيتها .

#### **التسمم بالسيانيد :**

يحدث للعاملين المستخدمين لأحواض السيانيد في أقسام المعاملات الحرارية التسمم نتيجة لاستنشاق الغازات المتتصاعدة منه . وكذلك يتعرضون للتسمم أثناء تداول الأملاح المستخدمة في تعبئة الأفران .

#### **التسمم بأكسيد الرصاص :**

عند استخدام الرصاص في عمليات السباكة تتتصاعد منه أبخرة تحتوى أكسيد ومركبات الرصاص وهى سامة إذا تم استنشاقها وتخرج أيضاً مع عوادم السيارات .

#### **التسمم بأبخرة المواد المتطايرة والمذيبات والبويات:**

كثير من المواد المتطايرة مثل التتر تصيب الإنسان بأعراض شديدة تشبه التسمم وتسبب الإغماء وقد القدرة .

#### **الوقاية والعلاج من التسمم :**

- أهم وسائل الوقاية هي الابتعاد عن مصادر انبعاث الأبخرة السامة أو لمس المواد السامة .
- تهوية مكان العمل طبيعياً أو صناعياً وفقاً لترك
- يز الأبخرة والغازات .
- ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات والملابس الواقية .

وللإنقاذ أو العلاج لابد من وجود بعض العاملين المتخصصين في العلاج الأولى وكذلك تأمين وسائل الاتصال والانتقال إلى مراكز الإسعاف المحلي أو المركزي .

**• الوقاية من الأمراض المهنية :**

١. التعرف على مسببات الأمراض المهنية وأعراضها الأولية كما ورد في المعرفة النظرية ، هو افضل الطرق لتجنب الإصابة الخطيرة إذ يمكن بذلك تجنبها أو الإسراع بالعلاج في حالة المبكرة للمرض .
٢. الوعي البيئي المتتطور الذي يؤدي إلى التعرف على البيئات الضارة وتجنبها والذي يحفز على من القيام بأي أعمال تضر البيئة.
٣. الكشف الطبي الدوري المستمر بواسطة الطبيب المختص في الطب الصناعي والذي يساعد على سرعة اكتشاف أي تهديدات مرضية .
٤. الاهتمام بالغذائية وفقاً للقواعد الصحيحة التي تقضي باكتمال المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان نوعاً وكما مع تجنب الإفراط أو التقليل وكذلك الالتزام بالكميات التي تقررها هذه القواعد من المواد المعرفية الازمة مثل السكريات والدهون . يراعى أيضاً أن ترتبط التغذية باحتياجات العمل الذي يمارسه العامل إذا كانت له احتياجات خاصة موجه من الطبيب أو إخصائي التغذية .
٥. الحرص على اللياقة الجسمية وتجنب البدانة أو النحافة الشديدة وممارسة القدر المناسب من التدريبات الرياضية لاحتفاظ باللياقة .
٦. اكتساب عادة الاحترام من الأجزاء الصناعية كالحرص على استخدام الحواجز وارتداء الملابس الواقية .
٧. وجود أفراد من العاملين في كل منطقة عمل مدربين على إجراء الإسعافات الأولية ومجهزين بالمواد والأدوات الازمة ، وتسهيل الاتصال بمراكيز الإسعاف المحلية والمركزية .

**- الإنهاك البدني وقواعد الارجonomie :**

من مقتضيات العمل في الصناعة قيام العامل ببذل جهد بدني بصفة مستمرة لأداء الأعمال التي يكلف بها . ويتمثل هذا الجهد في شغل بيذهله في زمن معين ويطلق على هذا الشغل أيضاً "الطاقة" ويعرف بالقاعدة التالية

$$\text{ش} = \text{ق} \times \text{s}$$

حيث أن ش : هو الشغل الذي بيذهله العامل للقيام بعمل ما .

، ق : هي القوه التي يؤدي بها هذا الشغل وتنتمل في الفعل الذي يستخدم فيه عضلاته وأجزاء جسمه .

، س : هي المسافة التي يقطعها بذل هذا الشغل مؤثراً بالقوة ق .

وكما ذكر يتمثل الجهد الحقيقي في معدل بذل الشغل أى في بذل قدر معين من الشغل خلال فترة زمنية محددة ، ويطلق على هذا الجهد "القدرة" وتصرف بالقاعدة التالية

$$\text{د} = \text{ق} \times \text{s} / \text{t}$$

حيث أن د : هي القدرة أو معدل بذل الشغل .

، ت : هي القدرة الزمنية أو الوقت الذي تم فيه الشغل .

وفي الصناعة يتم قياس هذا الجهد الذي بيذهله العامل باستخدام الوسائل المتعددة وتطبيق القواعد المشار إليها للتأكد من عدم تجاوز الحدود التي تؤدي إلى إصابة العامل بما يطلق عليه " الإنهاك البدني " والذي يسبب أضرار قد تحدث آثاراً مؤقتة أو دائمة تؤثر على قدرة العامل البدنية وبالتالي الذهنية أيضاً ويكون هذا التجاوز كالتالي :

أ- اتباع طرق غير صحيحة لبذل القوة أو في أوضاع خاطئة وغير مناسبة لاتجاه أعضاء جسم الإنسان وعضلاته .

ب- المبالغة في بذل القدرة لأداء عمل معين بما لها من تأثير وقتي سريع كالتعب والإرهاق " أو في زيادة القوة التي بيذهله " العامل ( مثل رفع أحمال ثقيلة ) ، أو في زيادة الشغل الذي بيذهله يومياً وبصفة مستمرة .

و عموماً يؤدى هذا التجاوز إلى أضرار وإصابات قد تسبب عجزاً جزئياً أو كلياً وفيما يلي بعض أمثلة من مظاهر هذا العجز :

- الإصابة بأنواع مختلفة من "الفتق" نتيجة لبذل قوة فائقة أو الاستمرار في بذل قوة كبيرة لمدة طويلة .
- الإصابة بالقلص العضلي .
- إصابة فقرات العمود الفقري بالانزلاق أو تهتك الأربطة و يؤثر ذلك على الجهاز العصبي .

### ١-٢-٣ اختبار المعارف النظرية:

**ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :**

**أولاً :**

١. من دواعي الصحة والسلامة في مكان العمل أن يحتفظ بدرجة الحرارة به بين صفر & ١٠ درجات مئوية. ( )
٢. يقع الضرر في مكان العمل إذا ارتفع مستوى الضوضاء فيه عن ٨٠ ديبيل بصفة مستمرة. ( )
٣. مصدر الضوء المتذبذب يضر أعين العاملين في الصناعة. ( )
٤. استنشاق الهواء المشبع بأبخرة الأحماض لا يضر الجهاز التنفسي. ( )
٥. يتعرف العامل الماهر على صحة عمل الماكينة التي يعمل عليها من تمييز الأصوات المختلفة التي تحدثها أثناء عملها. ( )
٦. تقام الحاجز المانع للصوت كفواصيل بين أماكن العمل التي تحدث ضوضاء لمنع تجميعها وتراكمها ( )
٧. يسمح ببقاء العاملين في بيئات يصل مستوى الضوضاء فيها إلى ١١٠ ديبيل لمدة ٨ ساعات يومياً. ( )

**أكمل الجمل الآتية بعبارات صحيحة**

**ثانياً:**

١. من مصلحة العامل المحافظة على لياقته الصحية المناسبة لطبيعة عمله لأنها .....
٢. يصعب على عامل الخراطة المصاب بازلزال غضروفي أن يمارس عمله بكفاءة نظراً لأنه .....
٣. يوجه العامل المصاب بعجز جزئي إلى ممارسة عمل خفيف يختلف عن عمله الأصلي لأن .....
٤. الوعي الصحي للعامل هو خير ما يعينه على الاستمرار في أداء عمله بكفاية نظراً لأنه .....
٥. تشمل المنهجية التدريبية المنبعثة في هذا البرنامج حلول للعاملين الذين يصابون بضعف بدني يسبب المرض وذلك لأن .....
٦. تتخفض اللياقة الجسمانية لأي عامل صناعي من جراء عاملين هامين هما .....
٧. يسبب استخدام أسقف لأماكن العمل مصنوعة من الاسبستوس الأسمتي ..... ولذلك أصدرت بعض الدول القوانين لمنع استخدامه.
٨. يتعرض العاملون في الصناعات ..... لاستنشاق الأتربة النباتية والإصابة بأمراض رئوية.
٩. استقرار الأتربة النباتية في رئة الإنسان تؤدي إلى ..... نتيجة للتفاعلات ..... الإصابة بالسليكوزين أو الاسبستوزين تؤدي إلى تسرب ..... وإصابة الإنسان بالاختناق واحتلال وظائف الرئة.
١٠. تضعف حاسة السمع عند العاملين المعرضين للضوضاء المرتفعة بسبب تلف .....
١١. يتسبب الضغط النفسي الذي يقع على العامل بسبب ارتفاع مستوى الضوضاء في .....
١٢. يحتاج العامل الماهر إلى حاسة السمع بصفة أساسية عند قيامه بعمليات .....

١٣. افضل الوسائل للتخلص من ضجيج الماكينات ذات المستوى الضوضائي المرتفع هي ..... وكذلك .....  
 ..... ١٤. يتحتم على العامل المعرض لضوضاء مرتفعة أن يضع في أذنه ..... أو يرتدى .....  
 ..... ١٥. يتعرض العاملون في المعاملات الحرارية للتسمم بمركبات .....  
 ..... ١٦. تحتوى عوادم السيارات على سموم بسبب وجود .....  
 ..... ١٧. الوعي البيئي العام هو خير وسائل الوقاية من .....  
 ..... ١٨. إهمال مراعاة التغذية الكافية يصيب العاملين .....  
 ..... ١٩. الالتزام بقواعد الارجonomie هو خير وقاية من .....

**اجب على الأسئلة الآتية بعبارة (نعم) أو (لا)**

**ثالثاً:**

١. يكفى للوقاية من الإصابة " الصدمة الحرارية " التدريب على تلقّيها بالوسائل الرياضية مثل " السونا " ) ( ملاحظة : السونا هي رياضة تمارس بتسخين الجسم في حجرة ذات درجة حرارة مرتفعة ثم القفز في حوض ماء بارد .  
 ٢. التعرض المستمر لتيار هوائي بارد يصيب العامل بنزلات البرد إذا لم يكن مرتدية الملابس الواقية . ) (  
 ٣. المعالجة السريعة للانهال الحراري تتم بتناول مواد سكرية . ) (  
 ٤. يتعرض العاملون بمعدات الرش بالرماد لمرض السليكوزيس . ) (  
 ٥. أفضل الطرق لتنظيف مكان العمل من الأتربة هو النفخ باستخدام خرطوم مغذى بالهواء المضغوط . ) (  
 ٦. يصاب الإنسان العادي بالإنهال العضلي إذا كان مكلفا بحمل أثقال قدرها ١٥ كليو جرام ونقلها لمسافة ٥٠ متر طول اليوم . ) (  
 ٧. القدرة التي يبذلها العامل لدفع عربة يلزم جرها بسرعة ٣ متر / ثانية قوة قدرها ١٠٠ نيوتن = ٢٠٠ نيوتن متر / ثانية . ) (  
 ٨. الشغل الذي يبذله العامل لدفع نفس العربة مسافة مائة متر = ١٠٠٠ نيوتن متر . ) (  
 ٩. يصاب العامل بفقد عضلي إذا حاول رفع صندوق كتلته مائة كليو جرام لوضعه فوق صندوق آخر ارتفاعه متر دون أن يكون مدربا على ذلك . ) (

الإجابات النموذجية

أولاً	
(x)	١
(✓)	٢
(✓)	٣
(x)	٤
(✓)	٥
(✓)	٦
(x)	٧
ثانياً	
هي الضمان لحسن قيامه بعمله وتقديمه فيه .	١
لأنه لا يستطيع الوقوف أمام الماكينة مدة العمل وكذلك لا يمكنه ( أو يضره كثيرا ) حمل المشغولات أو العدد .	٢
لأن العجز يجعله غير قادر جسديا عن أداء عمله الأصلي .	٣
يكفل وقايته من الإصابة بالأمراض المهنية .	٤
يتم الاستفادة منهم بتحويلهم عن طريق التدريب آلي حرف أخرى تناسب قدراتهم الجسمانية .	٥
عدم صحة أداء الجهد البدني ، تجاوز الحدود الارجونية .	٦
إصابة العاملين بمرض الاسبستوزيس	٧
الكيماوية والدوائية والغذائية	٨
التسمم - الكيميائية للأتربة النباتية - الدماء من الأوعية الشعرية آلي الشعب الهوائية .	٩
تلف الخلايا العصبية بالأذن الداخلية .	١٠
سوء أدائه لعمله وارتكاب الأخطاء .	١١
ضبط الماكينات والتعرف على صحة أدائها .	١٢
أحاطتها بحواجز عازلة للصوت وكذلك وضعها في أماكن بعيدة عن مناطق العمل .	١٣
سدادات - أغطية للسمع .	١٤
مركبات السيانيد .	١٥
مركبات الرصاص بها .	١٦
الإصابة بالأمراض المهنية .	١٧
بالضعف والتعرض للإصابة بالأمراض المهنية .	١٨
الإصابة بعجز يحد من القدرة على العمل جسديا .	١٩
ثالثاً	
١ - ( لا ) .      ٢ - ( نعم ) .      ٣ - ( لا ) .      ٤ - ( نعم ) .	٥ - ( ) .
٦ - ( لا ) .      ٧ - ( لا ) .      ٨ - ( نعم ) .      ٩ - ( نعم ) .	

## ١-٤ التدريبات العملية:

### التمرين الأول

#### الهدف من التمرين

هو تدريب الطالب على القيام ببعض الأنشطة التي تتطلبها العمليات الصناعية مع الالتزام السلامة وعدم التعرض للإصابة بالأمراض المهنية.

#### (أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أذن لصرف كمية الزيت المطلوب شاملًا مواصفاتها.</li> <li>• تعليمات العمل لتداول الزيوت.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عربة نقل داخلي حمولة ٢٠٠ كجم.</li> <li>• ملابس واقية من الصدمات الحرارية.</li> <li>• غطاء للأذن واق من الضوضاء.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستلزمات وأدوات نظافة.</li> </ul>

#### ب) الأداء:

#### موضوع التدريب :

المتدرب مكلف بصرف عبوة من زيت تزييت المحركات على ٥٠ كج ونقلها للاستخدام في عنبر المحركات مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية . عنبر اختبار المحركات مقفل ودرجة الحرارة داخلة ٤٠ م وترتفع فيه الضوضاء إلى أكثر من ١٠٠ ديسيل الفصل شتاء ودرجة الحرارة خارج المبني ١٠° م ومخزن الزيوت يبعد عن عنبر الاختبار حوالي ٥٠٠ متر .

١. جهز المستند المطلوب لصرف عبوة الزيت وراجع المواصفات
٢. احصل على عربة نقل داخلي سعة ٢٠٠ كليو جرام .
٣. احصل على الملابس والمعدات الواقية وبيانها :
  - معطف واقٍ من الصدمات الباردة .
  - غطاء للأذن واقٍ من الضوضاء
  - قفازات للتداول .
٤. ارتدي الملابس الواقية واحتفظ بغطاء الأذن .
٥. ادخل العربة في مكان التخزين وجهزها لحمل العبوة .
٦. استعن بونش المخزن لتحميل العبوة على العربة .
٧. رفع العربة بحرص آلي مختبر المحركات .
٨. ارتدى غطاء الأذن فور دخول المختبر .
٩. انزل العبوة في المكان المحدد لها مع الحذر من تحمل ثقل يزيد عن ٤٠ كجم ، ويفضل استخدام الونش .

## ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		١ مراجعة الموصفات بمستند الصرف مع العبوة .	
		٢ تم الحصول على عربة نقل داخلي مناسبة وقيادتها الى مخزن الزيوت	
		٣ الحصول على الملابس والأدوات الواقية بعد صحة اختيارها من المتوفّر بالمخزن .	
		٤ ارتداء الملابس الواقية والاحتفاظ بأغطية الأذن .	
		٥ تم تجهيز العربة ووضعها في المكان المناسب لتحميل العبوة .	
		٦ تم تحميل العبوة على العربة باستخدام الونش مع استخدام القوة البدنية لضبط وضعها دون تجاوز الحدود الارجonomie .	
		٧ رفع العربة إلى مختبر المحركات مع اتخاذ الحذر الذي يناسب نقل الزيوت .	
		٨ ارتداء الغطاء الواقي للأذن عند دخول المختبر.	
		٩ إزالة العبوة بنجاح في المكان المخصص لها باستخدام الونش مع الضبط يدويا في حدود القواعد الأمنية .	

التمرين الثانيالهدف من التمرين

الهدف العام هو قيام المتدرب بإجراء الإسعافات الأولية للأفراد المصابين في حالات الطوارئ وحتى يحضر المتخصصون من مراكز الإسعاف المحلية أو العامة.

**أ) ظروف الأداء**

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
• تعليمات الإسعاف الأولى وإجراء التنفس الصناعي للمصابين بالاختناق	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حقيبة إسعاف أولى مزودة ببعض أدوية التطهير والإفاقه.</li> <li>• مناشف وأدوات نظافة شخصية.</li> <li>• نقاله لحمل المصابين.</li> <li>• جهاز تنفس شخصي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أدوية للتطهير والإنعاش</li> </ul>

**ب) الأداء:****موضوع التدريب :**

أصيب أحد العاملين بالاختناق وقد الوعي نتيجة لوجوده في تجمع كثيف لغاز ثاني أكسيد الكربون. والمطلوب تدارك الحالة وإجراء الإسعاف الأولى له حتى يحضر الأخصائيون من المركز الطبي.

١. يحمل المصاب على نقالة آلي أقرب مكان متجدد الهواء.
٢. تنزع الملابس الضيقة للمصاب وتخرج الأجسام الغريبة التي قد تكون في فمه وتعرقل التنفس.
٣. يمدد المصاب على الأرض ووجهه إلى أسفل مع ثني رقبته ليتمكن التنفس.

**ملاحظة :** خطوات العمل المتتبعة موضحة بالشكل

**الخطوة الأولى:**

مدد المصاب على وجهه وارفع فوقه .

أنظر الشكل رقم ( ١ - ٨ )

**الخطوة الثانية:**

أضغط على الأضلاع السفلية بيديك. الإبهام إلى الداخل لطرد الهواء من الرئة.

أنظر الشكل رقم ( ١ - ٩ )


**الخطوة الثالثة:**

خفف الضغط لتسمح باستنشاق الهواء.

أنظر شكل ( ١ - ١٠ )



شكل ( ١ - ٨ )



شكل ( ١ - ٩ )



شكل ( ١ - ١٠ )

## ج) معايير الأداء:

م	المعايير المطلوبة	المراجعة بمعروفة المتدرب	المراجعة بمعروفة المدرب
١	الاستعداد للإسعاف وتجهيز: النقالة- حقيبة الإسعاف - جهاز التنفس - المناشف في وقت قصير .		
٢	حمل المصاب على النقالة إلى الخارج ووضعه في الوضع المناسب لإجراء التنفس الصناعي له .		
٣	وضع المصاب طبيعياً واستكمال إسعافه .		

التمرين الثالث:الهدف من التمرين:

قيام المتدرب برفع الأجزاء الثقيلة بطريقة صحيحة وأمنة.

## (أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
• التعليمات الدالة على كيفية رفع الأجزاء الثقيلة بطريقة صحيحة وأمنة.	• جسم ثقيل في حدود طاقة المتدرب. • ملابس واقية.	• لا يوجد.

## ب ) الأداء:

## موضوع التدريب :

المتدرب مطالب بحمل صندوق تروس ونقله على التزجة بطريقة صحيحة وأمنة.  
تتبع خطوات العمل التالية عند رفع الجسم المطلوب منك حمله:

الخطوة الأولى: انظر شكل ( ١١ - ١ )

شكل ( ١١ - ١ )

- ١- حاول رفع الجسم وتتأكد من أنه في حدود طاقتك.
- ٢- تأكد من خلو الطريق الذي تسلكه أثناء حملك للجسم من أي عوائق.

١- اتخذ وضع الاستعداد، بوضع القدمين متبعتين وإحداهما متقدمة قليلاً عن الأخرى.

الخطوة الثانية: انظر شكل ( ١٢ - ١ )

شكل ( ١٢ - ١ )

- ١- انحني لأنقاض الجسم.
- ٢- إحنى الركبتين وافرجهما جاعلاً الجسم المراد رفعه بين الرجلين.

٣- إحنى الذقن وانظر إلى الجسم المراد رفعه.  
٤- ضع أصابع اليدين أسفل الجسم المراد رفعه. وفي أماكن تجعله متزناً وغير عرضة للانقلاب.



شكل (١٣ - ١)

**الخطوة الثالثة:** انظر شكل (١ - ١٣)

- ١- احتفظ بالظهر مستقيما.
- ٢- ارفع الجسم تدريجيا وحافظ على أن يكون الحمل قريبا لجسمك.
- ٣- ارفع الحمل ببطء ووازن.
- ٤- افرد الرجلين أثناء رفع الحمل مستعينا بقوة العضلات.



شكل (١ - ١٤)

**الخطوة الرابعة:** انظر شكل (١ - ١٤)

- ١- لا تلف جسمك، ولكن تدور غير موضع قدميك.
- ٢- حمل ثقل الحمل على الهيكل العظمى وذلك بجعله ملائقا للجذع.
- ٣- احتفظ بالذراعين ملائقين للجسم المحمول.
- ٤- تحرك والظهر مفرودا.

## ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		اتخذ وضع الاستعداد الصحيح لرفع الجسم.	١
		انحنى لالتقاط الجسم بطريقة صحيحة وأمنة.	٢
		رفع الجسم تدريجياً بالطريقة الصحيحة.	٣
		تحرك بالجسم إلى المكان المراد نقله إليه بطريقة آمنة.	٤
		ارتدى ملابس العمل الازمة.	٥
		حافظ على سلامة الأفراد أثناء نقل الجسم.	٦

## ١-٣ مكافحة الحرائق

### ما هو الحريق؟

الحريق هو عبارة عن تفاعل كيميائي يشمل الأكسدة السريعة للمواد القابلة للإشتعال.

#### ١-٣-١ الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق ( عناصر الإشتعال):

في الماضي كنا نعرف ما يسمى بمثلث الإشتعال الذي يتكون من : المادة ، الأوكسجين ، مصدر الإشتعال ، ولكن حديثاً تغير هذا المفهوم ليصبح عناصر الإشتعال أربعة عناصر بدلاً من ثلاثة ، وتم إضافة العنصر الرابع : التفاعل الكيميائي المتسلسل للحريق الأمر الذي أدى لتكوين هرم الإشتعال بدلاً من مثلث الإشتعال كما هو موضح بالشكل رقم ( ١٥ - ١ ) .

لذلك فإن عناصر الإشتعال الأربعة هي:

- ( الوقود ) المادة القابلة للإشتعال.
- الهواء (الأوكسجين).
- الحرارة (مصدر الإشتعال) .
- التفاعل الكيميائي المتسلسل .



وقود

شكل ( ١٥ - ١ )

وسوف تتحدث فيما يلى عن كل عنصر من هذه العناصر بشيء من التفصيل:

#### ١- الوقود (المادة القابلة للإشتعال):

المادة القابلة للإشتعال تكون على هيئة: مواد صلبة ، مواد سائلة ، مواد غازية.

أ) المواد الصلبة: مثل الأخشاب ، القماش ، الأوراق ، الكرتون.

ب) المواد السائلة: مثل بنزين السيارات ، المذيبات ، الكحولات.

ج) المواد الغازية: البوتاجاز ، الأسيتيلين ، الهيدروجين.

الشيء الذي يحترق من الوقود هو الأبخرة التي ينتجها ، وهذه الأبخرة إذا اتحدت مع الهواء بالنسبة الصحيحة لكل مادة ووجدت مصدر للإشتعال لتشتعل.

#### ٢- الهواء (الأوكسجين):

جميع المواد تحتاج للأوكسجين لكي تشتعل ، وتبلغ نسبة الأوكسجين في الجو حوالي ٢١ % ، ويجب ألا تقل نسبة الأوكسجين عن ٦% حتى يستمر الحرائق.

ويجب أن تتحدد كل مادة مع الأوكسجين بنسبيه معينة خاصة بها بما يسمى حدود الإشتعال ، وكل مادة ما يسمى بأدنى مدى للإشتعال وأعلى مدى للإشتعال فعلى سبيل المثال فإن أدنى مدى للإشتعال لبنزين السيارات هو ١,٦ % وأعلى مدى له ٧ % ، لذلك إذا اتحد ١,٦ % من أبخرة البنزين مع ٩٨,٤ % من الهواء لتكون خليط قابل للإشتعال وإذا وجد مصدر للإشتعال لا تشتعل . وإذا اتحد ٧ % من أبخرة البنزين مع ٩٣ % من الهواء لتكون أيضاً خليط قابل للإشتعال وإذا وجد مصدر للإشتعال لأشتعل . وأى نسبة خلط بين أبخرة بنزين السيارات وبين الهواء تقع بين هذين الرقمين ( ١,٦ % ، ٧ % ) سوف يتكون خليط قابل للإشتعال إذا وجد مصدر للإشتعال لا تشتعل .

**٣- الحرارة (مصادر الإشتعال) :**

الحرارة هي الطاقة المطلوبة لزيادة درجة حرارة المادة القابلة للإشتعال لدرجة أن تتوارد منها كمية كافية من الأبخرة لحدوث الإشتعال ، ومصادر الإشتعال كثيرة ومتعددة منها :

**• الكهرباء:**

من أكثر مصادر الإشتعال تسبباً لحدوث الحرائق هي الكهرباء ، وذلك عن طريق:

أ) التحميل الزائد.

ب) عدم توصيل الأسلاك بطريقة سليمة.

ج) تلف الأسلاك الكهربائية أو تلف العازل الخاص بها.

د) تلف المعدات والأجهزة الكهربائية.

**• التدخين:**

يأتي التدخين في المركز الثاني بعد الكهرباء تسبباً في الحرائق. وتحدث معظم هذه الحرائق بسبب سقوط السجائر أو بقايا السجائر المشتعلة على الأثاث أو عند التدخين أثناء النوم.

**• الأعمال الساخنة (أعمال القطع واللحام):**

تحدث الحرائق بسبب أعمال اللحام والقطع في أماكن تحتوى على مواد قابلة للإشتعال بسبب الشرر المتطاير ، أو بسبب المعدن المنصهر وذلك في حالة إجراء عمليات اللحام والقطع بدون إتخاذ إجراءات السلامة الازمة.

**• اللهب المباشر:**

تشمل السجائر ، الولاعات ، الكبريت ، السخانات والدفایات.

**• الأسطح الساخنة:**

مثل الأفران والغلايات والأسطح الساخنة حيث تنتقل الحرارة منها إلى المواد القريبة أو الملاصقة لها عن طريق التوصيل الحراري وتتسبب في إشعال هذه المواد.

**• الإشتعال الذاتي:**

بعض المواد يحدث بها تفاعل كيميائي (أكسدة) يسبب ارتفاع درجة الحرارة وهذه المواد تحفظ بدرجات الحرارة ولا تسمح بتسربها للجو المحيط وهذه المواد هي : الزيوت النباتية والحيوانية وبقايا الدهان ، وعندما يتم استخدام قطع من القماش في تنظيف هذه المواد وترك قطع القماش لمدد طويلة ، وبسبب الأكسدة وإرتفاع درجة الحرارة والإستمرار في ارتفاع درجة الحرارة وعدم تسربها للجو إلى أن تصل إلى درجة إشتعال قطع القماش وبالتالي تشتعل هذه القطع مسببة حدوث حريق.

**• الكهرباء الإستاتيكية:**

تنتج الكهرباء الإستاتيكية نتيجة لاحتكاك بين شيئين (مثل سريان المواد البترولية في أنابيب البترول) وتتراكم هذه الشحنات إلى أن تصل إلى حد تخرج فيه على هيئة شرر حيث من الممكن أن يسبب هذا الشرر في حدوث حريق في أية مواد ملتهبة مجاورة.

**• الإحتكاك:**

في حالة حدوث إحتكاك بين أجزاء الماكينات ببعضها قد يحدث ارتفاع في درجات الحرارة من الممكن أن يسبب إشعال للمواد القابلة للإشتعال القريبة من هذه المعدات والماكينات.

**٤- التفاعل الكيميائي المتسلسل:**

يستمر الحريق في الإشتعال طالما العناصر الثلاثة (المادة ، الحرارة ، والأوكسجين) موجودة بالنسبة الصحيحة ، وينتج من هذه العناصر مواد كيميائية فعالة تعرف بالشقوق الطليقة، والحريق يستمر ويعرف بالتفاعل الكيميائي المتسلسل. شكل (١٦ - ١).



شكل (١٦ - ١)

**٢,٣,١ أنواع الحرائق:**

يتم تقسيم الحرائق إلى أنواع حسب نوع الوقود المشتعل ، وتوجد خمسة أنواع للحرائق:

**١- حرائق النوع (A) :**

**A**



شكل (١٧ - ١)

هي الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء ، كذلك بعض طفایات البويرة الجافة نوع (ABC) .  
أنظر شكل رقم (١٧ - ١).

**٢- حرائق النوع (B) :**

**B**



شكل (١٨ - ١)

هي الحرائق التي تحدث في المواد السائلة والغازية الملتهبة مثل بنزين السيارات ، الكيروسين ، المذيبات ، الكحولات. ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي : الرغوى ، ثاني أوكسيد الكربون ، الهالون ، البويرة . ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق. أنظر شكل (١٨-١).

**٣- حرائق النوع (C) :**

**C**



شكل (١٩ - ١)

هي الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية ، ويستخدم ثاني أوكسيد الكربون والهالون والبويرة نوع (ABC) لإطفاء هذه الحرائق.

ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق ، حيث أن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفافية. أنظر شكل (١ - ١).



شكل (٢٠ - ١)

**٤- حرائق النوع (D) :**

هي الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم. ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق. انظر شكل ( ١ - ٢٠ ).



شكل (٢١ - ١)

**٥- حرائق النوع (K) :**

هو نوع حديث من الحرائق تم إضافته حديثا لأنواع الحرائق ويختص بالحرائق التي تحدث بالزيوت النباتية بالمطابخ. انظر شكل ( ٢١ ).



شكل (٢٢ - ١)


**١-٣-٣ أنواع أجهزة إطفاء الحريق:**

أنواع طفایات الحريق هي:

١. طفایات الماء المضغوط.
٢. طفایات ثاني أوكسید الكربون.
٣. الطفایات الرغوية.
٤. طفایات البوترة الكيماوية الجافة.

**١- طفایات الماء المضغوط:** شكل ( ٢٢ - ١ )

عبارة عن أسطوانة معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل ، وتستخدم لإطفاء حرائق من النوع ( A ) فقط والتي تنشأ في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك.



شكل (٢٣ - ١)

**٢- طفایات ثاني أکيد الكربون:** شكل ( ٢٣ - ١ )

يتم تعئية الطفایة بواسطة غاز ثاني أوكسید الكربون تحت ضغط ، وتستخدم لإطفاء الحرائق من النوع (A,B). وعند الإستعمال يتم سحب مسامر الأمان والضغط على يد التشغيل (أو فتح المحبس للنوع المزود بمحبس علوي) فيخرج الغاز مضغوطا إلى خارج الطفایة.



A      B


شكل (٢٤ - ١)

### ٣- طفایات الرغوية: شکل ( ٢٤ - ١ )

اسطوانة معبأة بالماء ومواد عضوية تنتج الرغوة (الفوم) وتستخدم المطفأة لإطفاء حريق من النوع (A,B).

A      B      C

تحتوى على مؤشر



شكل ( ٢٥ - ١ )

### ٤- طفایات البوترة الكيماوية الجافة: شکل ( ٢٥-١ )

تستعمل طفایات البوترة وحسب نوع البوترة داخلها في إطفاء الحرائق التي تنشأ في المواد الصلبة (A)، والسوائل والغازات (B) كذلك في إطفاء الحرائق التي تنشأ في الأجهزة والمعدات الكهربائية (C) وعادة ما يكون موضحا على الطفایة أنواع الحرائق التي تصلح لاطفالها

لا يفضل استخدام طفایات البوترة في إطفاء الحرائق التي تنشأ في الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل أجهزة الكمبيوتر حيث أن جزيئات البوترة قد تتسبب في تلف هذه الأجهزة.

تطفیء طفایات البوترة الحرائق بأن تقوم بإحاطة الوقود المشتعل بطبقة من البوترة تفصل الوقود عن الأوكسجين في الهواء ، كذلك تتدخل مع التفاعل الكيميائي المتسلسل وتقوم بإمتصاص الشفون الطليقة على السطح وبالتالي توقف هذا التفاعل المتسلسل وتطفیء الحريق. لذلك تعتبر مادة البوترة من أسرع مواد الإطفاء.

**ملحوظة:** يستعمل نوع خاص من البوترة الجافة في إطفاء الحرائق من النوع ( D ) وهي الحرائق التي تنشأ في المعادن القابلة للاحراق.

### ٤-٣-١ الأمان ضد الحرائق

#### • أسباب حرائق المصانع:

- ١- عدم الالتزام بشروط الوقاية والسلامة التي يحددها الدفاع المدني.
- ٢- التخزين السيء للمواد.
- ٣- التوصيلات الكهربائية الغير سلامة.
- ٤- الإهمال وعدم الاهتمام بالنظافة وأعمال الصيانة بشكل دوري ومستمر.
- ٥- عدم توفير نظام إنذار فعال أو معدات مكافحة الحرائق المناسبة.

#### • الوقاية من أخطار الحرائق:

- ١- وجود نظام إنذار ألى ومطابق لشروط الوقاية والسلامة فى الموقع.
- ٢- وجود شبكة إطفاء ومعدات مكافحة فعالة ومناسبة.
- ٣- اتباع القواعد والأساليب السليمة للتخزين بالنسبة لكافة المواد.
- ٤- التخلص من المخلفات بعيدا عن مناطق العمل والتخزين.
- ٥- وجود مخارج طوارئ وأماكن التجمع الآمنة واللوحات الإرشادية.
- ٦- التأكيد من أن قاعدة عدم التدخين في الواقع مطبقة بحزم.
- ٧- وجود خطة موضوعة مسبقاً لكيفية التصرف في حال حدوث حريق ويتم اختبارها دورياً بمعرفة العاملين.
- ٨- عند القيام بأعمال اللحام أو القطع يتم إبعاد المواد القابلة للاشتعال كى لا يتتساقط عليها الشرر.
- ٩- الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء وعدم تحمل التيار كهربائي فوق طاقته.

#### • مكافحة الحرائق:

- ١- التخلى بالهدوء وعدم الارتباك .
- ٢- قطع التيار الكهربائي عن المكان .
- ٣- التوجه إلى نقاط التجمع من خلال (مسالك الهروب ومخارج الطوارئ) .
- ٤- التنبيه على العاملين بعدم الركض أو تجاوز زملائهم حتى لا تقع إصابات بينهم .
- ٥- لا تجاذف ولا تخاطر بحياتك ولا ترجع إلى المبنى مهما كانت الأسباب إلا بعد أن يؤذن لك بذلك من المسؤولين.

#### • كيفية التصرف في حالة الحرائق:

- ١- كسر زجاج إنذار الحرائق لتنشغيله .
- ٢- إبلاغ الدفاع المدني فوراً .
- ٣- مكافحة الحرائق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحرائق كما يأتي:
  - » اسحب مسمار الأمان بالمطفأة .
  - » وجه فوهة المطفأة إلى مكان الحرائق .
  - » اضغط على المقبض لتنشغيل المطفأة .
  - » تأكد أن المكان الذي تقف فيه لا يشكل خطورة عليك وأنه باستطاعتك الهروب إذا انتشر الحرائق .

### ١-٣-٥ الإسعافات الأولية:

على الرغم من أن الإسعافات الأولية علاج مؤقت لأى أزمة إلا أنها تنقذ حياة الإنسان في الوقت المناسب. الإسعافات الأولية هي رعاية أولية وعاجلة وفورية ومؤقتة للجروح أو نوبات المرض المفاجئة حتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة.

#### » الهدف من تقديم الإسعافات الأولية:

- ١- الحد من تداعيات الجرح أو الإعاقة.
- ٢- تدعيم الحياة في الحالات الحرجة.
- ٣- تنمية روح العون والمساعدة في الآخرين.
- ٤- الشخص الذي يقوم بالإسعافات الأولية هو شخص عادي لا يشترط أن يكون في مجال الطب وإنما تتوافر لديه المعلومات التي تمكّنه من إنقاذ حياة المريض أو المصاب.

#### أ) النزيف:

هو خروج الدم من أحد الأوعية الدموية سواء خارج الجسم أو داخله.

#### » أنواع النزيف:

##### ١- نزيف شريانى: شكل (١ - ٢٦)

لون الدم أحمر فاتح ، النزيف غزير ، تدفق الدم متقطع ومع نبضات القلب.



شكل (١ - ٢٦)

الإسعاف يجب أن يتم بسرعة فعلى المسعف أن يرفع الطرف المصاب وإذا كان النزيف من الرقبة أو فروة الرأس أو الوجه فعلى المسعف إجلاس المصاب. والهدف من رفع الطرف أو الجلوس أن يكون اندفاع الدم عكس الجاذبية الأرضية فيقلل ذلك من اندفاعه ثم يضغط على الشريان في نقطة فوق الجرح وذلك إذا كان يمر فوق أحد العظام حيث يسهل وجود الشريان أمام عظمة أن يغلق الشريان أمام أحد العظام أو إذا استمر النزيف برغم الضغط عليه فعلى المسعف أن يقوم بوضع رباط ضاغطاً بين الجرح والقلب (أى قبل الجرح) ولا يفك هذا الرابط إلا في المستشفى والذي يجب الإسراع بنقل المصاب إليها.

##### ٢- نزيف وريدي: شكل (١ - ٢٧)

لون الدم أحمر غامق ، كميته أقل من الشريان ، ويتدفق الدم بشكل مستمر.

الإسعاف: على المسعف أن يرقد المصاب وينزع الملابس ويكشف الجرح ومع الاهتمام بفك الملابس الضيقة ثم يضغط على الجرح بقطعة من الشاش ضغطاً يكفي لوقف النزيف وليس ضغطاً شديداً حتى لا يوقف الدورة الدموية للجزء المصاب.



شكل (١ - ٢٧)



شكل (١ - ٢٨)

**٣- نزيف شعيري:**

لون الدم أحمر ( أقل احمراراً من الشرياني ) ، ويخرج الدم على شكل نقط بسيطة. ويكفى لإنقافه أن توضع قطعة شاش أو قطن مع الضغط عليه. أنظر شكل ( ١ - ٢٨ ).

**ب) الجروح:****» أنواع الجروح:****١- السحاجات والتسلخات:**

تنتج عن احتكاك جسم صلب غير حاد بالجلد ويؤدى إلى حدوث تمزقات سطحية بالجلد غير منتظمة فى المساحة أو العمق مع ارتشاح الدم للخارج وتحدد كثيراً في الركبيتين عند السقوط على الأرض خاصة إذا كان بها حبيبات خشنة رملية أو طينية.

**٢- جرح رضى:**

نتيجة الإصابة بأجسام صلبة غير حادة مثل العصا والحجر ويكون الجرح غير منظم الحافتين ومصحوباً بكدمات وتورمات.

**٣- جرح قطعى:**

نتيجة الإصابة بالـ حادة بعمق محدود مثل الإصابة بموس أو حافة السكين ويتميز هذا النوع من الجروح بكثرة النزيف منه ومع ذلك يكون أسرع الجروح شفاءً وحافته ناعمة ومنتظمة.

**٤- جرح نافذ:**

نتيجة الإصابة بأجسام صلبة مدبلبة وقد تكون حادة وتحت ضغط شديد أو بقوة شديدة وهذه الجروح ذات فتحة خارجية ( على الجلد ) صغيرة ولكن عمق هذه الجروح كبير وهو أصعب الجروح في التنظيف وأسهلها في التلوث وأكثرها عرضة للإلتهاب ونظرأً لعمق هذا النوع من الجروح فهو عادة ما يكون مصحوباً بإصابة للأعضاء الداخلية أو يصاحبه نزيف داخلي ولذا يعتبر هو أخطر أنواع الجروح.

**» إسعافات الجروح:**

- ١- تنظيف الجرح بمادة مطهرة مثل صبغة اليود أو الميكروكروم والمحافظة عليه من التلوث بتغطيته بشاش معقم.
- ٢- العمل على وقف النزيف.
- ٣- إعطاء حقنة ضد التيتانوس.
- ٤- نقل المصاب إلى المستشفى لتقييم حالته وإجراء اللازم له.

**ج) الكسور:**

تحدث الكسور في العظام نتيجة الإصابات أو السقوط من مكان مرتفع . والكسور ثلاثة أنواع:



شكل (١ - ٢٩)

**١- كسر بسيط:** شكل (١ - ٢٩)

حيث يظل الجلد الخارجي سليما ولا توجد به جروح كما لا توجد أي إصابات للاغشية حول العظم.



شكل (١ - ٣٠)

**١- كسر مضاعف:** شكل (١ - ٣٠)

حيث يصاحب كسر العظم جروح في الجلد الخارجي وقد يخرج طرف العظم المكسور من الجرح المقابل.



شكل (١ - ٣١)

**١- كسر مركب:** شكل (١ - ٣١)

حيث تصاحب الكسر إصابة في الأعضاء الداخلية المجاورة للعظم كالأوعية الدموية ، والمخ والرئة والكبد نظراً لأنفاس العظم المكسور إلى هذه الأعضاء.

**د) الحروق:**

## ﴿ أنواع الحروق:

**١- حروق من الدرجة الأولى (سطحية):** شكل (٣٢-١)

وتتأثر فيها الطبقة السطحية فقط من الجلد، ويكتسب الجلد فيها اللون الأحمر ويصبح جافا، ويصاحبها ظهور انتفاخ وتورم، غالباً ما يكون الحرق مؤلما.



شكل (٣٢ - ١)

**٢- حروق من الدرجة الثانية (جزئية):** شكل (١ - ٣٣)

وتتأثر فيها الطبقة الداخلية والخارجية من الجلد، ويكون لونه أحمر وتنتشر الفقاعي على السطح مملؤة بالسوائل بحيث يظهر الجلد وكأنه مبلل دائماً عند انفجار هذه الفقاعي، وهذه الفقاعي مؤلمة وتحدث تورم وتترك أثراً على الجلد.



شكل (١ - ٣٣)

**٣- حروق من الدرجة الثالثة (كلية):** شكل (١ - ٣٤)

تدمر كل طبقات الجلد بما فيها الخلايا التحتية، والدهون، والعضلات، والظام، والأعصاب ويظهر مكان الحرق باللون البني أو الأسود أما الأنسجة الداخلية فتأخذ اللون الأبيض وتكون هذه الجروح مؤلمة للغاية أو لا يشعر بها الإنسان على الإطلاق في حالة تدميرها لنهايات الأعصاب التي توجد على سطح الجلد.



شكل (١ - ٣٤)

### ه) الإغماء:

الإغماء هو حالة فقد الوعي – أي توقف المخ عن عمله مؤقتاً لقلة كمية الدم التي تصله لسبب ما.

#### ـ إسعاف الإغماء:

- ١- وضع المريض على ظهره بحيث يكون جسمه شبه أفقي.
- ٢- في حالة وجود قيء يجب وضع المريض على جنبه لتجنب دخول القيء للجري التنفس.
- ٣- فك الثياب الضيقة وبخاصة عند العنق والصدر لتأمين حرية التنفس.
- ٤- يجدد هواء المكان الذي به المريض للتأكد من أنه يأخذ كفايته من الهواء النقي.
- ٥- وضع ماء بارد على وجهه.
- ٦- يقرب من أنف المريض قطعة من القطن المبللة بمحلول عطري.

### ٦-٣-١ اختبار المعارف النظرية

أولاً:

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي
- ١- الحريق هو عبارة عن تفاعل كيميائي يشمل الأكسدة السريعة للمواد القابلة للإشتعال.
  - ٢- الإغماء هو حالة فقد الوعي - أي توقف القلب عن عمله مؤقتاً لقلة كمية الدم التي تصله لسبب ما .
  - ٣- في الكسر البسيط يظل الجلد الخارجي سليماً ولا توجد به جروح كما لا توجد أي إصابات للا膏ية حول العظم.
  - ٤- في الكسر المركب يصاحب كسر العظم جروح في الجلد الخارجي وقد يخرج طرف العظم المكسور من الجرح المقابل.
  - ٥- حرائق النوع (A) هي الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة.
  - ٦- حرائق النوع (B) هي الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية.
  - ٧- حرائق النوع (C) هي الحرائق التي تحدث في المواد السائلة والغازية والملتهبة.
  - ٨- حرائق النوع (D) هي الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم.
  - ٩- النزيف هو خروج الدم من أحد الأوعية الدموية سواء خارج الجسم أو داخله.
  - ١٠- الجرح القطعى يكون نتيجة الإصابة بأجسام صلبة غير حادة مثل العصا والحجر ويكون الجرح غير منتظم الحافتين ومصحوباً بكدمات وتورمات.

ثانياً:

أكمل الجمل الآتية بعبارات صحيحة

- ١- طفایات الماء المضغوط تستخدم لإطفاء حرائق من النوع ----- فقط والتي تنشأ في المواد -----.
- ٢- طفایات ----- تستخدم لإطفاء الحرائق من النوع (A,B).
- ٣- النزيف ----- لون الدم أحمر فاتح ، النزيف غزير ، تدفق الدم ----- ومع نبضات القلب.
- ٤- النزيف ----- لون الدم أحمر غامق ، كميته أقل من ----- ، ويتدفق الدم بشكل -----.
- ٥- النزيف ----- يخرج فيه الدم على شكل ----- بسيطة.

ثالثاً:

أذكر عناصر مكافحة الحريق

- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥

رابعاً:

أذكر كيفية عمل الاسعافات الخاصة بالإغماء

- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦

الإجابات النموذجية

## أولاً

(✓)	١
(✗)	٢
(✓)	٣
(✗)	٤
(✓)	٥
(✗)	٦
(✗)	٧
(✓)	٨
(✓)	٩
(✗)	١٠

## ثانياً

A ، الصلبة.	١
ثاني أكسيد الكربون.	٢
الشريانى - متقطع.	٣
الوريدى - الشريانى - متقطع.	٤
الشعيرى - نقط.	٥

## ثالثاً

- ١- التخلى بالهدوء وعدم الارتباك .
- ٢- قطع التيار الكهربائي عن المكان .
- ٣- التوجه إلى نقاط التجمع من خلال (مسالك الهروب ومخارج الطوارئ) .
- ٤- التبيه على العاملين بعدم الركض أو تجاوز زملائهم حتى لا تقع إصابات بينهم .
- ٥- لا تجازف ولا تخاطر بحياتك ولا ترجع إلى المبنى مهما كانت الأسباب إلا بعد أن يؤذن لك بذلك من المسؤولين.

## رابعاً

- ١- وضع المريض على ظهره بحيث يكون جسمه شبه أفقى.
- ٢- فى حالة وجود قيء يجب وضع المريض على جنبه لتجنب دخول القيء للجري التنفسى.
- ٣- فك الثياب الضيقة وبخاصة عند العنق والصدر لتأمين حرية التنفس.
- ٤- يجدد هواء المكان الذى به المريض للتتأكد من أنه يأخذ كفايته من الهواء النقى.
- ٥- وضع ماء بارد على وجهه.
- ٦- يقرب من أنف المريض قطعة من القطن المبللة بمحلول عطري.

**١-٣-٧ التدريبات العملية:****التمرين الأول****الهدف من التمرين**

هو تدريب الطالب على كيفية استخدام طفاعة الحريق.

**(أ) ظروف الأداء**

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
• تعليمات العمل لكافحة الحريق.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• طفاعة حريق من النوع ذو الماء المضغوط.</li> <li>• ملابس واقية من الحريق.</li> <li>• غطاء واقى للرأس.</li> <li>• نظارة واقية.</li> <li>• كمامه واقية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• صندوق أو دلو من الصاج.</li> <li>• ثقب اشعال.</li> <li>• خشب.</li> <li>• سولار.</li> </ul>

**(ب) الأداء:****موضوع التدريب :**

المتدرب مكلف بإطفاء حريق بالصندوق أو الدلو الصاج بفناء المركز باستخدام طفاعة الحريق بطريقة صحيحة وأمنة .

تتبع خطوات العمل التالية عند استخدام طفاعة الحريق لاتمام عملية خمد الحريق بطريقة آمنة:

- ١- اسحب صمام الأمان.



شكل (١ - ٣٥)

- ٢- التأكد من جاهزية الطفاعة.



شكل (١ - ٣٦)

٣- القرب من الحريق بمسافة مترين.



شكل (١ - ٣٧)

٤- توجيه القاذف لقاعدة اللهب.



شكل (١ - ٣٨)

٥- الضغط على المكبس وإخماد الحريق.



شكل (١ - ٣٩)

٦- التأكد من انتهاء الحريق وإخماده.



شكل (١ - ٤٠)

## ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		سحب صمام الامان للطفاية وتأكد من جاهزيتها للعمل.	١
		وجه القاذف الى قاعدة اللهب مع الوقوف على مسافة مناسبة من الحريق.	٢
		أحمد الحريق بالطريقة الصحيحة.	٣
		ارتدى ملابس العمل الازمة.	٤

**١-٤ تربية الوعي البيئي:****١-٤-١ التلوث :**

هو التغير الكمي أو الكيفي في المكونات البيئية في الصفات الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية. الملوثات هي مواد أو ميكروبات تخل بالنظم البيئية وتعرض الإنسان للخطر أو تهدد سلامة مصادره. مجالات التلوث تتعلق بالهواء والماء والتربة وهي التي تشغل المكونات الرئيسية لعناصر الحياة ، وينشأ التلوث عن مصادر طبيعية منها ( الغازات والأبخرة المنبعثة من البراكين ) أو مصادر صناعية وتشمل (غازات ومخلفات المصانع وبقايا المواد الكيماوية الزراعية وملوثات إشعاعية من المفاعلات النووية ). إن التأثيرات البيولوجية للتلوث هي التي لها الأثر البالغ على الإنسان والبيئة. تأثير الملوثات عادة ما يكون نتيجة لتراكمها وتجمعها لتصبح سامة للخلايا الحية وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة التجمع البيولوجي. يصبح التلوث مشكلة خطيرة كلما ازداد التعداد السكاني وكلما اتسعت دائرة التصنيع حيث يترتب على ذلك مشاكل كبيرة في توفير الغذاء والتخلص من بقايا الفضلات.

**تلوث الهواء :**

الهواء عنصر أساسي من عناصر الحياة ، ويتألف من ٧٨% نيتروجين و ٢١% أكسجين و ١% غازات خاملة.

كمية ثاني أكسيد الكربون تصل إلى ٣٣٪ ويحتوى أيضاً الهواء على غازات تتغير حسب الشروط المحلية إذ يظهر غاز الكبريت في الأجواء القرية من مصانع التعدين ويظهر غاز الأمونيا في الأماكن التي تتفاك فيها الفضلات العضوية وينتشر في الهواء أيضاً كميات من الغبار والدقائق الصلبة وكميات من الجراثيم الفطرية وحبوب اللقاح.

**التلوث بالجزئيات الصلبة:**

منها من أصل نباتي ومنها من أصل حيواني ومنها من أصل معدني كدقائق الحديد ومنها من أصل حجري كحببيات الرمل والأمنت.

هذه الدقائق تتطاير في الهواء وتحملها الرياح إلى مسافات بعيدة عن مصدرها بينما تساقط الجزيئات الكبيرة منها في الهواء في منطقة قرية من مصدر تكوينها وتسبب هذه الجزيئات أضراراً لكائنات الحية وللخضروات والأشجار نظراً لوزنها الثقيل وتحت ضرراً للأجهزة التنفسية.

أما الجزيئات الصغيرة فيمكن تأثيرها في تجميعها في الهواء وامتصاصها لبخار الماء مما يساهم في تكوين الضباب وتؤثر هذه الجزيئات على وضوح الرؤية حسب كثافتها في الهواء.

ويعتبر احتراق الوقود المستخرج من باطن الأرض مثل ( الفحم والبترول ) من أهم أسباب تلوث الهواء ، فالفحم يخلف عدداً كبيراً من الجزيئات من مختلف الأحجام التي تصيب اللون الأسود إلى أسطح وجداران المنازل وأيضاً تحدث اضطرابات صحية مختلفة.

**التلوث بالكبريت:**

الكبريت من أصل عضوي ويوجد في الجو على شكل غاز ثانى أكسيد الكبريت ويأتي من مصادر البراكين وتحلل النبات في التربة ومن مصادر صناعية حيث ينبعث غاز الكبريت من مصافي تكرير النفط ومحطات الطاقة واحتراق الفحم الجيري.

لا يوجد تأثير على الإنسان في نسبة جزء واحد في المليون من غاز ثاني أكسيد الكبريت وهذا التركيز يندر وجوده إلا حول المدن الكبرى ذات الكثافة الصناعية الضخمة.

إن النباتات أكثر قابلية للضرر بثاني أكسيد الكبريت بنسبة ١٠٠٪ - ١٪ من المليون تسبب انخفاضاً في إنتاج المحاصيل وتبقعاً في الأوراق وصعوبة في نمو الأشجار المخروطية.

ويتفاعل هذا الغاز مع الأكسجين وبخار الماء في الهواء ليعطي قطرات من حامض الكبريتيك حيث يحتوى هواء المدن على نسبة من حامض الكبريتيك الذي يلامس الأرض محدثاً اتلافاً للنبات وإتلافاً لحجارة الأبنية.

ينجم عن وجود غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء التهاب في الجهاز التنفسى ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكبريت من العوامل الأساسية التي أدت إلى الازدياد في حالات الربو.

### التلوث بغاز أول أكسيد الكربون:

يعتبر هذا الغاز من أكثر الغازات السامة انتشاراً في الهواء وهو ناتج عن الاحتراق غير الكامل للحطب ولوقد السيارات (السولار)

تقل قدرة الإنسان على نقل الأكسجين إلى جهاز الدورة الدموية بمعدل ١٥٪ إذا تعرض الإنسان لمدة ٨ ساعات في جو يحوى ٨٠ جزء من مليون من أول أكسيد الكربون ، وإذا تجاوزت يصاب الإنسان بالإغماء بعد نصف ساعة من التعرض لهذا الغاز وربما موته بعد ساعة من استنشاقه للهواء الملوث .

### التلوث بأكسيد النيتروجين :

توجد هذه الغازات بنسبيات ٣٠٪ - ٢٠٪ جزء من مليون في الجو الطبيعي وتنتج عن الاحتراق بشتى أشكاله مثل احتراق وقود السيارات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ، وهذه الغازات سامة جداً إلا أن درجة تركيزها في الجو ضعيفة جداً بصورة عامة.

يظهر تأثير هذه الغازات على القصبة الهوائية حيث تحول هذه الغازات إلى حامض النيتريك الذي يحدث التهابات مختلفة في القصبة الهوائية ، وقد تسبب هذه الغازات في موت الإنسان إذا وصلت نسبتها في الجو ٧٪ في مدة لا تتجاوز نصف الساعة.

### التلوث بالرصاص:

يستعمل الرصاص في الصناعة في مجالات عديدة منها تمديدات المياه في المنازل ومواد الدهان ، وأشد مشتقات الرصاص ضرراً هو رابع أثقل الرصاص إذ يضاف عادة إلى البنزين ليلطف من حدة الانفجار في المحرك ولذا فقد شاع انتشار هذا الملوث في العالم كافة.

ويوجد الرصاص بشكل طبيعي في الخضار والفواكه ولقد تبين أن استهلاك كيلو جرام واحد من الخضار والفاكهه يدخل إلى جسم الإنسان ٤ ملليجرامات من الرصاص.

### التلوث بغازات ومركبات أخرى:

يتضاعد غاز الفلور من مداخن مصانع الألومنيوم حيث يتسلط على النباتات ويؤثر على الماشية التي تتغذى على النباتات الملوثة.

تعتبر مركبات الكلورفلوروكربونات مسؤولة حالياً عن الثقب في طبقة الأوزون في الجو ، وتنتج هذه المركبات عن صناعات عديدة أهمها منتجات علب الرش والسوائل المستعملة في الثلاجات ومكيفات الهواء وبناء طائرات النقل الضخمة.

ت تكون هذه المركبات من كلور وفلور وكربون وعندما تتطلق فإنها تبقى في الجو عدة سنوات وتحت تأثير التيارات الهوائية فإنها ترتفع لطبقة الجو العليا وعند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية فإنها تتحلل إلى ذرات الكلور والفلور شديدة التفاعل المسؤولة عن تحطيم الأوزون.

**الأوزون** غاز مكون من ثلاثة ذرات أكسجين ويوجد في الطبقات العليا من الغلاف الجوى حيث تصطدم ذرات الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس فتنفصل بعضها إلى ذرتين أكسجين.

هذه الذرات الغير ثابتة بجزئي أكسجين وتشكل الأوزون وتعتبر هذه الطبقة المسؤولة عن امتصاص كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية.

وبذلت المخاوف من خطر تناقص طبقة الأوزون حيث يؤكد العلماء أن التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية يؤدى إلى خلل في جهاز مناعة الإنسان والإضرار بالعيون وارتفاع الإصابة بسرطان الجلد ، أما بالنسبة للنباتات فقد ثبت أن التعرض لكميات من تلك الأشعة تلحق الضرر بالكلوروفيل وبالتالي في انخفاض القدرة على الإنتاجية مما يهدد الأمن الغذائي على الكره الأرضية.

**الحد الأقصى والحد الأدنى** لكل من درجة الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منها :

١- خلل ساعي العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل لظروف وطأة حرارية مرتفعة ، طبقاً لما هو موضح بالجدول والمقدمة بالترمومتر الأسود المبلل.

نوعية العمل	سرعة هواء منخفضة	سرعة هواء مرتفعة
عمل خفيف	٣٠ م	٣٢,٢ م
عمل متوسط	٢٧,٨ م	٣٠,٥ م
عمل شاق	٢٦,١ م	٢٨,٩ م

٢- لا يسمح بتشغيل عامل بدون رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة.

٣- إذا تعرض أي عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خلال ساعي عمل عند وطأة حرارية تزيد عن  $26,1^{\circ}\text{C}$  لرجال و  $24,5^{\circ}\text{C}$  للنساء فيجب الرجوع إلى أي واحدة أو أكثر من هذه الطرق لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن  $38^{\circ}\text{C}$ .

أ- أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلى ٥٥% من مدة التعرض اليومية في اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة ١٠% يومياً ليصل إلى ١٠٠% في اليوم السادس .

ب- العامل الذي يتغيب لمدة ٩ أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض بمدة ٤ أيام متتالية لابد أن تعاد أقلمته على فترة ٤ أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحراري لمدة تكون ٥٠% من إجمالي مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة ٢٠% يومياً ليصل إلى ١٠٠% من التعرض في اليوم الرابع.

٤- تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجي على العامل وليحصل على الراحة الكافية بين أوقات العمل.

٥- توزيع إجمالي فترة العمل بالتساوي في اليوم الواحد.

٦- جدولة الأعمال الحارة في أقل فترات اليوم حرارة.

٧- فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح ، بحيث يتم توفير ٢ لتر من مياه الشرب على الأقل مذاباً بها ١٪ ، ٣٪ أملاح للعامل ( مع عدم إعطاء أقراص ملح ) ، لابد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن ٦٠ متراً .

٨- توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة.

٩-أخذ جميع الاحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم الهندسي الذي يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو.

**طبعاً :**

- فحص العاملين تحت حمل حراري للتأكد من قدرتهم على تحمل الجو ، مع ملاحظة فحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبدى والغدد الصماء والجلد بدقة وكذلك التاريخ الطبى خصوصاً ما له علاقة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

- الفحص الدوري كل عامين تحت سن ٤٦ سنة للمعرضين لدرجات حرارة عالية وكل عام للعاملين الأكبر سنًا.

- وجود شخص مدرب لملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الاستعدادات الأولية الازمة.

### **التلوث الضوضائي :**

الضوضاء عبارة عن أصوات غير مرغوب فيها ، مع مراعاة أن وجهات النظر والحالة النفسية للأفراد تلعب دوراً كبيراً في تحديد مفهوم الضوضاء ويقسم شدة الصوت إلى مستويات مختلفة ، وكل مستوى له مدى معين من "الدبسيل" وما علا ذلك تعتبر ضوضاء خطيرة ، وتقسم مصادر الضوضاء إلى :

**مصادر طبيعية :**

مثل الانفجارات البركانية والزلزال ، والرعد وهى بيئية تختفي باختفاء المؤثر .

**مصادر غير طبيعية وتشمل :**

أ- ضجيج المصانع بكافة أنواعها.

ب- صوت وسائل المواصلات والنقل المختلفة.

ج- أصوات الأجهزة الكهربائية المختلفة المستخدمة في المنازل ومكاتب العمل.

د- صداع مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة.

### **التأثيرات الناجمة عن الضوضاء :**

تؤثر الضوضاء بطريقة غير مباشرة على الناحية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ويمكن حصر مخاطرها في الآتي :

أ- تؤدي شدة الصوت العالية إلى تلف الخلايا العصبية الموجودة بالأدنى الداخلية وتتآكل هذه الخلايا بالتدريج.

ب- تشكل ضغط نفسي على الإنسان يؤثر على الصحة العامة والحالة الفسيولوجية ، وقد تؤثر على الغدد الصماء مما يسبب اضطرابات في كمية الهرمونات ، مع عدم انتظام ضربات القلب.

ج- تؤثر على العمل والمهام الذهنية والفكرية وتسبب ٥٪ من الأخطاء في الدراسات الميكانيكية وحوالي ٢٠٪ من الحوادث المهنية وحوالي ٢٠٪ من أيام العمل الضائعة ممثلة في قلة رغبة العاملين وكثرة تغيبهم عن العمل.

د- تؤدي إلى حالة عصبية ونفسية غير مستقرة ، مما يؤثر على الجنين (أطفال صغار الحجم أو ناقصي النمو)

هـ- تؤدي إلى قلة الاستيعاب والتركيز وتؤثر على سلوكهم ، بحيث يتصرفون بالعنف والاندفاع والقلق .

## العوامل التي تتوقف عليها تأثيرات الضوضاء :

أ- مدة التعرض :

وكذا الأصوات العالية المفاجئة والمتقطعة تعد أخطر من الأصوات المستمرة.

ب- حدة الصوت : الصوت الحاد أكثر تأثيراً من الأصوات الغليظة.

ج- المسافة بين مصدر الصوت والسامع : كلما قلت المسافة زاد تأثير الصوت.

### مكافحة الضوضاء :

إن قضية الضوضاء قضية سلوكية تحتاج لأساليب غير تقليدية لتغيير السلوك ، ووسائل توعية وطرق حاسمة أهمها :

**الحملات الإعلامية لنشر القيم الأخلاقية والتوعية الشاملة :**

تهدف إلى توضيح أخطار الضوضاء على الصحة العامة ، وأثر ذلك على الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

**القضاء على مراكز الضوضاء ومصادرها عن طريق تشريع صارم ممثل في الآتي :**

» التخطيط العمراني السليم الذي يجب أن تراعي فيه النقاط العامة التالية :

- بناء المساكن والمدارس والمستشفيات بعيدة عن مصادر الضوضاء.
- استخدام المواد العازلة للصوت في عمليات بناء المساكن والمدارس والمستشفيات.
- نقل الورش والمصانع التي أصبحت داخل المدينة إلى خارجها.
- زيادة الرقعة الخضراء والحدائق حول المساكن والمدارس.

يمكن إجمال النفايات الصناعية تحت ثلاثة أنواع هي : الغازية والسائلة والصلبة.

النفايات الصناعية الغازية وكيفية إزالتها : وهى نفايات تسبب تلوث الهواء ولا تسهم المسانع وحدها فى وجودها بل تسهم أيضاً بعض منتجاتها فى ذلك ويتم إزالة التلوث من مصدره حسب نوعية الملوثات كما يلى :

**الأتربة :** عن طريق استعمال المرشحات الإلكتروستاتيكية في أفران الأسمنت والجير والحراريات والكوك وغيرها.

**الأدخنة :** عن طريق زيادة تيار الهواء عند مصدر الاحتراق واستخدام المداخن المرتفعة.

**الغازات :** عن طريق الغسيل بمحاليل قلوية كالصودا الكاوية أو محلول الجير ويجب أن تتم التنقية عند مصدر تكوينها وقبل وصولها إلى المداخن.

**النفايات الصناعية السائلة وتأثيرها على البيئة وكيفية التخلص منها:**

تعتبر النفايات الصناعية السائلة من أخطر مصادر التلوث عندما يلقى بها في مياه المجاري أو في الأنهر والمصارف والترع والبحيرات وتؤثر مخلفات صرف المصانع بطريقة أو بأخرى على المجرى المائي الذي تصب فيه وهذه النفايات يمكن التغلب على كثير من أخطارها بوسائل مختلفة منها.

### الوسائل الطبيعية :

هناك طرق طبيعية للتخلص من هذه النفايات الصناعية السائلة فقد هيأت الطبيعة وسيلة للتخلص من المركبات العضوية وخاصة التي يمكن أكسدتها وذلك أثناء عمليات التخمر التي تتم بفعل بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الماء وقد تتطلب طبيعة النفايات الصناعية وجوب معالجتها داخل المصنع أو قريباً منه وفي هذه الحالة يجب أن تدرس طبيعة هذه المخلفات وصفاتها وبذلك يمكن توفير معالجتها متفرقة وفق حالتها.

## **الوسائل البيولوجية :**

وذلك عن طريق الأكسدة البيولوجية للتخلص من المخلفات العضوية وفق الطرق المستعملة في معالجة مياه المجاري.

**البرك :** وهى تستخدم بكثرة في التخزين ويلزم تكسية أرضياتها وجوانبها لمنع أي تسرب.

**الوسائل الكيماوية :** ليس من المفضل استعمال هذا النوع في المعالجة في نطاق واسع وذلك بخلاف استخدام عمليات التعادل الكيميائي بين الأحماض والقلويات هذا ومن الشائع إضافة الكلور للأغراض الصحية بالإضافة لعملية الأكسدة.

**الوسائل الميكانيكية :** ومنها يتم فصل وإزالة المواد الطافية باستعمال المصافي والرواسب الرملية وغيرها من الطرق الميكانيكية.

**استعمال الآبار العميقه :** يتم التخلص من بعض المخلفات الضارة التي يصعب التخلص منها بالطرق السابقة والتي لا يمكن معالجتها بوضعها في آبار عميقه معدة خصيصاً لهذا الغرض ويبلغ عمق البئر المتوسط حوالي أربعة آلاف قدم ويستقبل حوالي من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جالون في الدقيقة.

### **النفايات الصناعية الصلبة وتأثيرها على البيئة وكيفية التخلص منها :**

النفايات الصناعية هي مجال الصناعة هي الأقل خطراً في مجال تلوث البيئة حيث أنها تتمثل في نواتج مختلفة عن المواد المصنعة والآلات مثل الصناديق المهمشة والآلات المعطوبة وقشور الفاكهة والخضروات وبقايا الخامات من نواتج الاستخدام الصناعي ..... الخ، فإنها تتراكم حتى تتكون منها تلال صغيرة داخل حرم المصنع أو خارجه وقد ينتج عنها حرائق أو تكون مصدراً للفران والحشرات والأمراض.

### **وسائل التخلص من النفايات الصناعية داخل المصنع :**

هناك عدة طرق للتخلص من النفايات الصناعية داخل المصنع وبالتالي التغلب على التلوث الناتج عنها وأولى هذه الطرق هو أسلوب المعالجة للنفايات المسببة للتلوث بتحويلها إلى مواد أقل ضرراً أو معادلتها والسبيل الثاني أن توجه هذه النفايات إلى ناحية مفيدة اقتصادياً بطرق متعددة منها إعادة التدوير أو استخدام بقايا الخامات في منتجات أخرى وإذا لم يتم النجاح لهذين السبيلين فيمكن هجر التكنولوجيا القديمة والاتجاه إلى التكنولوجيا الجديدة التي تعمل على تقليل النفايات لأقل قد ممكن.

وعلاج النفايات داخل المصنع لإزالة أضرارها يجب أن تكون ملزمة للمصانع وذلك بوضع تشريعات تلزم المصانع على اتباع إجراءات معينة في معالجة النفايات الصادرة عنها وتجيرها بصورة فردية أو جماعية على معالجتها قبل التخلص منها وقد أمكن الاستفادة فعلاً في بعض المصانع من النفايات قبل خروجها من المصنع مثلما وجدت مصانع المعادن أنها عندما تعالج الدخان قبل خروجه من مداخنها أنها يمكن أن تستخلص منه قدرأً من المعادن الثمينة التي يحملها الدخان عند صهر الخامات في الأفران ذات الحرارة العالية وبذلك يمكن تغطية تكاليف المعالجة وهكذا .

### **أنواع ومصادر التلوث الهوائي :**

#### **١-نواتج حرق الوقود من دخان وثاني أكسيد الكربون.**

لأنك أن حرق الوقود خاصة الفحم والبترول يؤدي إلى تكوين كميات كبيرة من الدقائق ذات الأحجام المختلفة والتي من بينها :

- جسيمات كبيرة تشبه التراب أهمها دقائق الكربون.

• جسيمات دقيقة تكون الدخان أهمها دقائق الكربون وأترية المعادن ، والقار ( خليط من سوائل عضوية لونها أسود ) والراتجات والإيروسولات ، والأكسيد الصلبة والكربون والنترات ، ويترسب التراب نتيجة للجادبية ويجعل الأماكن التي يترسب عليها سوداء قذرة كما يضر بالنباتات ويسبب صعوبة التنفس للحيوان والإنسان أما الدخان فإنه يستنشق ويدخل إلى الجهاز التنفسي وتؤدي كثرة استنشاقه إلى إسوداد الأنسجة الرئوية كما أن حرق الوقود يؤدى إلى تكوين مركبات أخرى من غازات سامة هي :

المركبات النيتروجينية والمركبات الأكسجينية والمواد المشعة ، ويوجد على الأقل خمس مصادر رئيسية لإحرق الوقود ، وهي المسؤولة عن الملوثات السابقة في الهواء وهي :

- السيارات.
- محطات القوى الكهربائية خاصة التي تعمل بالفحم أو البترول.
- العمليات الصناعية المختلفة.
- مصادر التدفئة والتسمين في المنازل والمباني الصناعية والمؤسسات الكبرى.
- وسائل النقل والمواصلات مثل القطارات والطائرات والدراجات النارية ووسائل النقل البحري والنهرى.

#### الملوثات الغازية:

تشمل العديد من الغازات مثل :

##### (أ) غاز ثاني أكسيد الكربون :

ورغم أنه غاز عديم اللون وغير سام إلا أن زيادة تركيزه في الجو تسبب ارتفاع درجة الحرارة عموماً وبسبب ظاهرة الصوبة الزجاجية.

##### (ب) غاز أول أكسيد الكربون :

غاز عديم اللون والرائحة غير نفاذ وهو ينتج من الاحتراق الغير كامل لبعض أنواع الوقود وهو غاز سام يتحد مع هيموجلوبين الدم مكوناً مركبات كيميائية ضارة تؤثر على خلايا الجسم والخلايا العصبية.

##### (ج) غاز ثاني أكسيد الكبريت :

ينشأ هذا الغاز من مصادر طبيعية أهمها تحلل النفايات والمجموعات الحضرية والمواد العضوية في المسطحات المائية الراكدة ، وبفعل الإنسان من حرق الوقود المحتوى على الكبريت ، ومن صهر واستخلاص الفلزات غير الحديدية وتكرير البترول وإنتاج الورق وبسبب هذا الغاز احتقان في الأنف ، وسعال شديد والتهاب الحنجرة وتهيج الغدد الدمعية ، والصداع ويسبب الأمطار الحمضية التي يسقى منها الزرع وينتشر على الإنسان والحيوان وبالتالي يسبب أضرار صحية بالغة.

##### (د) أكسيد النيتروجين:

ومن أهم المركبات النيتروجينية الموجودة في المجال الجوي هو أول أكسيد النيتروجين ، وأكسيد النيتروز ، والأمونيا وينتج عن هذه الأكسيدات ملوثات سامة مثل الفورمالدهيد والآلداهيد اللذان يؤديان إلى تلف المحاصيل الزراعية.

##### (هـ) غاز الأوزون:

يوجد الأوزون بصورة طبيعية في طبقات الجو العليا ويحمي الكمة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية وهو يتراكم أثناء النهار لوجود أشعة الشمس ويقاد يختفي ليلاً للتفاعل مع التربة والنبات ، ولكن استخدام مصايد الأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى التلوث بالأوزون وهو يسبب بقع على الجلد وتهيج الأغشية المخاطية لصدر الإنسان.

**(و) أكسيد الرصاص وأملاحه:**

وهو ينبع من عادم السيارات ومن المناجم وعمليات صهر الرصاص وتكرير البترول وعند استخدام الكثير من مواد الدهان وأصباغ الشعر ومساحيق التجميل وعمليات حرق القمامه الصلبه ومن عمليات حرق بنزين السيارات.

**أهم الأتربة الأكثر شيوعاً والتى تصيب الإنسان :**

- الإبسسنس ويسمى السيليكا الليفية - الحرير الصخري.
- السيليكا الرمل الناعم النقي الذي ينتقل من الصحراء مع هبات الرياح.
- دقائق الحديد ( أكسيد الحديد ) ، ويلوث الأجواء حيث توجد مصانع الحديد.
- أتربة غبار القطن الناجمة عن عمليات الحج.
- غبار الخشب وبمعته ورش الأخشاب والأثاث المنزلى.
- غبار التبغ ويتسلل من شركات السجائر والأدخنة.
- أبخرة الزرنيخ الناتجة عن صناعة المبيدات الحشرية.
- أبخرة الكادميوم ومصدره صناعات السباائك والبطاريات.
- كلوريد الفينيل وهى المادة الأولية فى صناعة البلاستيك الشفاف.

**أضرار تلوث الهواء****يسبب تلوث الهواء أضراراً عديدة منها :****١- إتلاف المباني ومواد البناء والمعادن والمنشآت الأثرية:**

حينما تكثر الأكسيدات الكبريتية والكريونية والنيروجينية في الهواء في وجود نسبة الرطوبة تكون أحماضاً مختلفة التركيز تسبب تأكلاً لأحجار المباني ولعل من أبرز الأمثلة تأكل أنف أبي الهول والأضرار التي أصابت التماثيل البدعية في شوارع وأحياء روما والآثار اليونانية القديمة.

**٢- إلحاق الضرر بالماشية والحيوانات المنزلية الأليفة :**

تنسلل مركبات الفلور وحمض الهيدروفلوريك من مصانع الأسمدة الفوسفاتية والألمونيوم وتمتص النباتات القرية هذه الملوثات ، وعندما تتغذى عليها الحيوانات تصاب بمرض الفيلوروز وهو مرض قاتل.

**٣- إتلاف الغطاء الأخضر للأرض :**

يؤدى الضباب الممزوج بالدخان وتلوث الهواء إلى إتلاف الغابات ، وأشجار الحدائق ، أشجار الموالح ، ونباتات الحاسلات الزراعية مثل البرسيم والذرة ، البصل وكثير من الخضراوات ، ويؤدى الإصابة بغاز الأوزون ( مركبات الفلور ) إلى تلف نباتات الدخان وكل الخضراوات الورقية والمحاصيل الحقلية والمزرعات التي تستخدم كطعام للماشية.

**٤-٢ اختبار المعارف النظرية:****أولاً:****ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :**

- ( ) ١- يتكون الهواء من ٧٨٪ أكسجين و ٢١٪ نيتروجين و ١٪ غازات خاملة.
- ( ) ٢- تصل كمية ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى ٣٣٪.
- ( ) ٣- يظهر غاز الكبريت في الأجواء القريبة من مصانع التدبين.
- ( ) ٤- تؤثر ظاهرة الضباب الكبريتى على الجهاز السمعي للإنسان.
- ( ) ٥- ينشأ غاز ثانى أكسيد الكبريت من حرق الوقود المحتوى على الكبريت.
- ( ) ٦- يسبب غاز ثانى أكسيد الكربون ارتفاع في درجة الحرارة عموماً ويسبب ظاهرة الصوبة الزجاجية.
- ( ) ٧- أبخرة الزرنيخ ناتجة عن صناعة الحديد والصلب.
- ( ) ٨- يؤدي الضباب الممتص بالدخان إلى نمو الغابات.
- ( ) ٩- حينما تكسر الأكسيدات الكبريتية والنترогينية والنتراتات تكون أحماضاً تسبب تآكل الأحجار المبنية.

**ثانياً: أكمل الجمل الآتية بوضع العبارة المناسبة في المكان الخالي**

- ١- الكبريت من أصل عضوي ويوجد في الجو على شكل -----
- ٢- يعتبر غاز أول أكسيد الكربون ناتج عن -----
- ٣- تؤثر غازات أكسيد النيتروجين على القصبة الهوائية حيث تتحول هذه الغازات إلى -----
- ٤- تعتبر مركبات الكلور فلوروكاربونات مسؤولة حالياً عن -----
- ٥- تؤدي شدة الصوت العالية إلى -----
- ٦- الصوت الحاد أكثر تأثيراً من -----
- ٧- كلما قلت المسافة بين مصدر الصوت والسامع -----
- ٨- الأصوات العالية المفاجئة والمقطعة تعد -----
- ٩- تؤثر الضوضاء بطريقة غير مباشرة على الناحية ----- ، ----- ، ----- ، -----
- ١٠- إجمالي النفايات الصناعية هي ----- ، ----- ، ----- ، -----
- ١١- يمكن إزالة تلوث الأتربة عن طريق -----
- ١٢- يمكن إزالة تلوث الغازات عن طريق -----
- ١٣- يمكن إزالة والتخلص من النفايات الصناعية عن طريق ----- ، ----- ، ----- ، -----
- ١٤- يمكن التخلص من النفايات الصلبة عن طريق -----

**ثالثاً: أجب على الأسئلة الآتية بعبارة (نعم) أو (لا) موضحاً السبب :**

١. يتم أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام بحيث يتعرض العامل إلى ٦٠٪ من مدة التعرض في اليوم الأول.
- ( ) ٢. يتم توزيع إجمالي فترة العمل بالتساوي في اليوم الواحد.
- ( ) ٣. يتم إعطاء فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعتين للتزويد بالماء والأمصال.
- ( ) ٤. يتم توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة عند اللزوم فقط.

الإجابات النموذجية

## أولاً

( × )	١
( √ )	٢
( √ )	٣
( × )	٤
( √ )	٥
( √ )	٦
( × )	٧
( × )	٨
( √ )	٩

## ثانياً

١	على شكل غاز ثاني أكسيد الكبريت.
٢	ناتج عن الاحتراق غير الكامل للحطب ولوقود السيارات.
٣	حامض النيترิก الذي يحدث التهابات مختلفة في القصبة الهوائية.
٤	ثقب في طبقة الأوزون بالجو.
٥	تلف الخلايا العصبية الموجودة بالأذن الداخلية وتتكلل هذه الخلايا بالتدريج.
٦	الأصوات الغليظة.
٧	زاد تأثير الصوت.
٨	تعد أخطر من الأصوات المستمرة.
٩	الناحية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.
١٠	هي السائلة والغازية والصلبة.
١١	عن طريق استعمال المرشحات الإلكتروستاتيكية في أفران الأسمنت والجير والحراريات والكوك وغيرها.
١٢	عن طريق العسيلي بمحاليل قلوية كالصودا الكاوية أو محلول الجير ويجب أن تتم التنقية عند مصدر تكوينها وقبل وصولها إلى المداخن.
١٣	الوسائل الطبيعية - عن طريق البكتيريا الموجودة في الماء. الوسائل الكيماوية - استخدام عملية التعادل بين الأحماض والقلويات. الوسائل الميكانيكية - فصل وإزالة المواد الطافية باستعمال المصافي والرواسب الرملية وغيرها من الطرق الميكانيكية. استعمال الآبار العميقية.
١٤	أسلوب المعالجة للنفايات بتحويلها إلى مواد أقل ضرر أو معادلتها أو إعادة تدويرها أو استخدام بقايا الخامات في منتجات أخرى.

## ثالثاً

١	( لا ) يتعرض العامل إلى ٥٥٪ من مدة التعرض في اليوم الأول.
٢	( نعم ) حتى لا يتسبب في إرهاق العامل وزيادة إنتاجيته.
٣	( لا ) يتم إعطاء فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة.
٤	( لا ) يتم توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية طوال فترة العمل.

### ١-٤-٣ التدريب العملي:

#### أهداف التدريب

- تعريف المتدرب بالمؤثرات الضارة الناتجة من الصناعة مثل:
- تلوث الهواء بالأتربة و الغازات.
- ارتفاع درجة الحرارة أو شدة البرودة أو الرطوبة.
- ارتفاع الضوضاء.
- طرق الوقاية من المؤثرات الضارة الناتجة عن الأسباب السابقة بالأسلوب الصحيح وبالطرق الآمنة.
- تعريف المتدرب بالمؤثرات البيئية التي تضر بالممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات الناتجة عن عدم نظافة مكان العمل أو التأخر في إزالة المخلفات.
- تلوث الهواء بالأتربة أو الغازات.
- طرق الوقاية من المؤثرات الضارة الناتجة عن الأسباب السابقة بالأسلوب الصحيح وبالطرق الآمنة.

#### (أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وصف العمل الذي يكلف به المتدرب وتعريفه بالمؤثرات الضارة الناتجة عن الصناعة .</li> <li>• التعليمات العامة عن المؤثرات الضارة لتلوث الهواء وارتفاع الحرارة والرطوبة والضوضاء .</li> <li>• تعليمات بالعدد والمعدات والأدوات المناسبة لظروف العمل</li> <li>• وصف العمل الذي يكلف به المتدرب وتعريفه بالمؤثرات الضارة الناتجة عن الصناعة .</li> <li>• التعليمات العامة بخصوص المؤثرات الضارة بالممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات</li> <li>• تعليمات بالعدد والمعدات والأدوات المناسبة لظروف العمل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مخزن الملابس الواقية يحتوى على أنواع ومقاسات مختلفة.</li> <li>• معاطف من مواد ومقاييس مختلفة.</li> <li>• سراويل من مواد ومقاسات مختلفة.</li> <li>• غرفية ( أفرول ) من مواد ومقاسات مختلفة.</li> <li>• نظارات مختلفة.</li> <li>• أغطية للرأس مختلفة.</li> <li>• قفازات مختلفة.</li> <li>• أحذية من مواد مختلفة.</li> <li>• حافظات للسمع.</li> <li>• كمامات لأنف مختلفة.</li> <li>• ترمومتر لقياس درجة حرارة الهواء .</li> <li>• ترمومتر لقياس درجة حرارة الإنسان</li> <li>• عدد ومعدات خاصة بإزالة الأتربة والأدخنة والمخلفات الناتجة من الصناعة</li> <li>• ( مكанс - شفاطات هواء - أكياس للمخلفات أو صناديق )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خامات خاصة لمعالجة المخلفات - الأتربة - أدخنة غازات - نفاثات.</li> </ul>

**ب) الأداء****قم بالتنفيذ وفقاً للخطوات التالية :**

- ١- تعرف جيداً على المؤثرات الضارة في ظروف عملك مثل مدى تلوث الهواء بالأتربة والغازات ومدى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والضوضاء بمكان العمل.
- ٢- أقرأ جيداً واستوعب تعليمات العمل والإرشادات الخاصة بأخطار هذه المؤثرات الضارة على صحة الإنسان وكيفية تجنبها.
- ٣- تعرف على مخزن الملابس الواقية ومحتوياته وقم باختيار الملابس وسائل عناصر الوقاية وفقاً لطبيعة العمل والمؤثرات الضارة الموجودة في محيط بيئة العمل.
- ٤- قم بارتداء الملابس والعناصر الواقية بالأسلوب الصحيح دون أن تعرضها للإتلاف وأحرص على إحكامها بعناية .
- ٥- بعد الانتهاء من العمل أخلع هذه الملابس بعناية وأعدها للمخزن.
- ٦- تعرف جيداً على المؤثرات الضارة في ظروف عملك مثل عدم نظافة مكان العمل أو التأثير في إزالة المخلفات وتلوث الهواء بالأتربة أو الغازات وأثرها على الممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات بمكان العمل.
- ٧- إقرأ جيداً واستوعب تعليمات العمل والإرشادات الخاصة بأخطار هذه المؤثرات الضارة على الممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات وكيفية تجنبها
- ٨- تعرف على مخزن الخامات والعدد والمعدات والأدوات ومحتوياتها وقم باختيار الأشياء الازمة وفقاً لطبيعة ونوع العمل الذي سوف تؤديه والمؤثرات الضارة الموجودة في محيط بيئة العمل.
- ٩- قم باستخدام العدد والمعدات والأدوات الازمة بالأسلوب الصحيح دون أن تعرضها للإتلاف وأحرص على استخدامها بعناية .
- ١٠- بعد الانتهاء من العمل قم بنظافة العدد والمعدات والأدوات وأعدها إلى المخزن كما كانت في المكان المعد لها وبالطريقة الآمنة والسليمة.

## ج) معايير الأداء

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		التعرف على نوع العمل المكلف به المتدرب واستيعاب طبيعة المواد التي يتعامل معها.	١
		التعرف على المؤثرات الضارة طبقاً لطبيعة الصناعة مثل تلوث الهواء بالأتربة والغازات وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة والضوضاء المصاحبة لعملية التصنيع وكيفية تجنبها.	٢
		التعرف على التعليمات العامة والتعليمات الخاصة بطبيعة الصناعة فيما يختص باستخدام الملابس الواقية.	٣
		اختيار نوع الملابس وعناصر الوقاية اللازمة للمهمة المطلوبة.	٤
		استخدام الملابس وعناصر الوقاية وحسن المحافظة عليها وإعادتها سليمة.	٥
		المحافظة على أجهزة الوقاية والأجهزة اللازمة لقياس الحرارة والإشعاعات والحد من الضوضاء وإعادتها سليمة.	٦
		تفسير المؤثرات الضارة طبقاً لطبيعة الصناعة مثل عدم نظافة مكان العمل أو التأخر في إزالة المخلفات وتلوث الهواء بالأتربة أو الغازات.	٧
		التعرف على التعليمات العامة والتعليمات الخاصة بطبيعة الصناعة فيما يختص بنظافة مكان العمل وإزالة المخلفات والأضرار الناتجة من تلوث الهواء بالأتربة أو الغازات على الممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات.	٨
		الاختيار الصحيح لنوع العدد والمعدات والأدوات اللازمة للمهمة المطلوبة.	٩

## ١-٥ علم المواد:

### ١-٥-١ خواص المواد:

إن اختيار المواد التي ستصنع منها السيارة إنما تجده الشروط التالية، فمثل هذه المواد يجب أن تتميز بالخصائص التالية:

- » تقاوم الإجهادات والانفعالات التي تنشأ أثناء التشغيل المنتظم.
- » تتطلب نفقات منخفضة للمواد ونفقات منخفضة للتصنيع.
- » تكون صديقة للبيئة وقابلة للتدوير ( إعادة استعمال المخلفات ).

### (أ) الخواص الفيزيائية:

هي الخواص التي تتصف بها بنية المواد، كما أنها تدل على سلوك هذه المواد.

#### ١- الكثافة:

وتحددتها النسبة بين الكتلة  $m$  والحجم  $V$  لمادة ما.

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$$

الجدول التالي يحدد كثافة بعض المواد.

المادة	الكتافة ( جم / سم <sup>٣</sup> )	المادة	الكتافة ( جم / سم <sup>٣</sup> )
الصلب	٧،٨٥	الرصاص	١١،٣
الحديد الزهر	٧،٢٥	التitanium	٤،٥٤
الألومنيوم	٢،٧	وقود الديزل	٠،٨٦ ..... ٠،٨٢
النحاس	٨،٩٣	بنزين ممتاز	٠،٧٨ ..... ٠،٧٣
الهواء	١٠٢٩ كجم / م <sup>٣</sup>		

#### ٢- التمدد الحراري:

تمدد المواد عموماً استجابة لزيادة في درجة الحرارة. وقد ثبت بالتجارب أن المواد لا تمدد بمقادير ثابتة إذا ارتفعت درجة حرارتها بمقدار واحد. إذا قيس التمدد في الاتجاه الطولي للمعدن يسمى بالتمدد الطولي.

#### ٣- الموصلية الحرارية:

وهي المقدرة على توصيل الحرارة. وتعتبر جميع المعادن جيدة التوصيل للحرارة مثل النحاس والألومنيوم ولكن بدرجات مختلفة. وهذه الخاصية تسمح بانتقال الحرارة في المعدن من منطقة ذات درجات الحرارة الأعلى إلى المنطقة ذات درجات الحرارة الأقل.

أما موصلات الحرارة الرديئة فهي المواد مثل الزجاج والبلاستيك.

#### ٤- درجة حرارة الانصهار:

وهي درجة الحرارة التي تتحول عندها مادة ما من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. ومعادن النقيمة لها نقطة انصهار مميزة. والجدول التالي يبين درجة انصهار لبعض المواد.

المادة	نقطة ( درجة ) الانصهار °C
الرصاص	٣٢٧
الألومنيوم	٦٦٠
الحديد الزهر	١٢٠٠
التنجستن	٣٤١٠

**٥- الموصلية الكهربائية:**

وهي تبين الجودة أو الرداءة التي توصل بها مادة ما التيار الكهربائي وجميع المعادن موصلة للتيار أما المواد غير المعدنية مثل البلاستيك والبورسلان فإنها غير موصلة للتيار ولذلك فإنها تستعمل في صنع المواد العازلة كهربائياً.

**( ب ) الخواص الميكانيكية:****١- المرونة:**

تكون المادة مرنة، إذا سلط حمل عليها، ثم أزيل هذا الحمل فإنها تستعيد شكلها الأصلي. فمثلاً إذا سلط حمل على نابض فإنه ينضغط، فإذا أزيل الحمل يستعيد شكله الأصلي.

**٢- اللدونة:**

إذا احتقنت مادة ما بشكلها الجديد بعد تعرضها لقوة خارجية، فإن هذه الخاصية تسمى "اللدونة".

**٣- قابلية الاستطالة (الممطولة):**

هي قابلية المادة لتحمل تغيير كبير دائم في الشكل تحت تأثير حمل الشد وهي الخاصية التي تسمح للمعدن بالتشكيل بالسحب أو الشد قبل أن ينكسر.

**٤- القصافة:**

تصف المواد على أنها قصافة إذا انكسرت أو تهشم دون حدوث تغيير ملحوظ في الشكل، نتيجة قوى صدم مثلاً، ومن أمثلة المواد القصافة الزجاج والحديد الذهري ذو الجرافيت الرقائقى.

**٥- الصلادة:**

هي المقاومة التي تبديها مادة ما ضد تغلغل جسم فيها، مثل كرة من الصلب. ومن أمثلة المواد الصلدة الصلب المصلد، والكريبيد المعدني، والماس.

**٦- الصلابة:**

هي قدرة المعدن على مقاومة التغير في الشكل.

**٧- المتانة:**

هي قدرة المادة على مقاومة الاحمال الصدمية المتغيرة.

**( ج ) الخواص التكنولوجية:**

وهي الخواص التي تحدد صلاحية مادة ما للاستعمال في طرق التصنيع المختلفة.

**١- السبيكة (قابلية الصب):**

تكون للمادة خواص سبيكة جيدة، إذا تحولت إلى سائل أثناء الانصهار، ولا تقاد تمتلك أي غاز، وليس لها درجة انصهار بالغة الارتفاع، ولا تتكمش انكماشا مفرطاً عند تجمدها.

**٢- قابلية التشكيل:**

تكون المادة قابلة لذلك إذا أمكن تشكيلها تشكيلاً لدنناً ( عجينياً ) على قطعة شغل تحت تأثير القوى. ويوجد نوعان من التشكيل:

- التشكيل على البارد: مثل الدرفلة على البارد، والحنى، والسحب.
- التشكيل على الساخن: مثل الدرفلة على الساخن، والحدادة.

**٣- قابلية التشغيل على الماكينات:**

وهي مقدرة المواد على تقبل التشغيل أو القطع على ماكينات التشغيل مثل الخراطة، والثقب، والتجلیخ.

**٤- قابلية اللحام:**

وهي قابلية المواد على تقبل الوصل بسهولة وهي في الحالة السائلة أو الحالة العجينة، لتصنيعها إلى شغلات. والمواد الملائمة لتصنيع السيارات، مثل أنواع الصلب الانشائي وسبائك الألومنيوم، يجب أن يكون لها خواص جيدة لقابلية اللحام. أما الحديد الزهر، مثلاً فله قابلية رديئة للحام، ولا يمكن لحمه إلا بواسطة طرق لحام خاصة.

**( د ) الخواص الكيميائية:**

ترتبط الخواص الكيميائية للمواد بسلوكها أو تغيراتها تحت تأثير الآتي:-

- العوامل البيئية ( مثل رطوبة الهواء، الماء ).
- المواد التفاعلية ( مثل الأحماض، القلوبيات، الأملاح ).
- الحرارة ( كما يحدث أثناء التلدين الحراري ).

**١- مقاومة التأکل:**

وتعنى مقاومة المادة للأوساط المسيبة للتأكل ( مثل الأحماض والقلويات ) التي لا يجب أن ينتج عن تأثيرها أي تغيرات ملحوظة ( يمكن قياسها ) على سطح الشغالة.

**٢- مقاومة الحرارة:**

تتأكسد معظم انواع الصلب إذا أجرى تلدينها ( تحميرها ) عند درجات حرارة أعلى من ٦٠٠ درجة مئوية في جو به أكسجين.

**٣- قابلية الاحتراق:**

تكون هذه القابلية منخفضة لمعظم المعادن. وهناك بعض الاستثناءات مثل البوتاسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم حيث أن درجة حرارة اشتعالها منخفضة جداً.

**٤- التأکل:**

يحدث التأكل نتيجة تفاعل مادة معدنية مع الأوساط المحيطة، مما ينتج عنه تغير يمكن قياسه في تلك المادة، كما يحدث في الوقت نفسه إتلاف وظيفي للمكون المصنوع منه المادة. وهناك نوعان من التأكل:

**• التأکل الكهروكيميائى:**

وهو ينشط عند حدوث تلامس بين معدنين مختلفين وإلكتروليت ( سائل محتوى على حمض أو قلوي أو محل )، فت تكون خلية جلافية.

**• التأکل الكيميائى:**

يحدث لمعظم المعادن ابتداءً من السطح تغير كيميائى تحت تأثير الأحماض، أو المحاليل الملحية أو الغازات ( الأكسجين مثلاً ) فت تكون على السطح طبقة تتكون من المركب الكيميائى للمعدن والمادة الفعالة.

## ٢-٥ المعادن

### أولاً: المعادن الحديدية:

وهي المعادن التي يمكن تعديل خواصها من خلال طرق التصنيع المختلفة، إما بواسطة السبك أو المعالجة الحرارية. والمعادن الحديدية تتميز، مثلاً، بالمتانة العالية والقابلية الجيدة للسبك والتشكيل والتتشغيل على الماكينات، واللحام.

تضم المعادن الحديدية كل من الحديد الزهر والحديد المطاوع والصلب والصلب الذي لا يصدأ، وفيما يلى أهم أنواع ومكونات وخصائص المعادن.

#### ١- الحديد الذهبي:

وهو يحتوى على نسبة كربون تتراوح بين ٢% إلى ٤% وينقسم إلى أربعة أنواع هي :

- (أ) حديد زهر رمادي.
- (ب) حديد زهر أبيض.
- (ج) حديد مطاوع.
- (د) حديد مرن.

#### ٢- الحديد المطاوع:

عبارة عن حديد خالص به محتوى يقل عن ١٥٪ كربون.

#### ٣- الحديد الصلب:

هو الحديد الذي يحتوى على نسبة كربون أقل من ٢٪.

ويمكن تقسيم الصلب كالتالي :

##### (أ) صلب كربوني وله أربعة أقسام:

##### **• صلب منخفض الكربون :**

وهو صلب تصل نسبة الكربون به إلى ٠,٢٥٪ ويتم إضافة بعض العناصر لتحسين الخواص الميكانيكية مثل النحاس والفاناديوم والنikel.

استخداماته : يستخدم هذا الصلب في صناعة الكباري وأعمدة الدعامات وأوعية الضغط.

##### **• صلب متوسط الكربون :**

ويحتوى على كربون بنسبة من ٠,٢٥٪ إلى ٠,٦٪ يتم معالجة هذا النوع من الصلب بعمل تبريد سريع له حيث يؤدي ذلك إلى تحسين في خواصه الميكانيكية كما يضاف إليه بعض العناصر لتكون سبائك مختلفة ذات خواص ميكانيكية جيدة من هذه العناصر الكروم والموليبدينوم.

استخداماته : يستخدم في صناعة التروس وفي صناعة أعمدة نقل الحركة وعجلات قطارات السكك الحديدية

##### **• صلب عالي الكربون :**

تتراوح نسبة الكربون فيه من ٠,٦٪ إلى ١,٤٪ كربون وقد يضاف إليه بعض العناصر مثل الكروم والتجستان والفاناديوم ليزيد من مقاومته للتآكل . وهو ذو صلادة عالية ومتطلوبة ضعيفة.

استخداماته : يستخدم في صناعة أدوات القطع المختلفة وصناعة العدد التي تستخدم في آلات التشغيل.

##### **• الصلب الذي لا يصدأ " stainless steel "**

يحتوى على نسبة كربون من ١٪ إلى ١,٤٪ كربون ويحتوى على ١١٪ كروم و ٨٪ نيكل بالإضافة إلى بعض العناصر مثل النikel والموليبدينوم .

استخداماته : يدخل هذا النوع من الصلب في صناعات متعددة ولكن يستعمل بصفة أساسية للصناعات التي تحتاج إلى مقاومة عالية جداً للصدأ .

**(ب) صلب درجات الحرارة العالية :**

التي تصنع منه الغلايات لأنه يحتفظ بمتانته في درجات الحرارة المستمرة من ٦٠٠-٥٠٠ درجة مئوية والمولبيدينيوم هو العنصر لسبائك الرئيسي في هذا الصلب.

**(ج) صلب العدة :**

يحتوي على نسبة من الكربون أعلى من الإنشاءات ويستخدم في آلات الورش لقطع جميع المواد في الصناعات الهندسية بالخراطة والثقب والكشط وينتج عن طريق إضافات من الكروم والمولبيدينيوم والكونبالت والفاناديوم .

**• الغرض من عمل سبائك الصلب :**

- ١- تحسين الخواص الميكانيكية مثل المرونة واللدونه.
- ٢- تحسين مقاومة الصدأ ومقاومة الحرارة العالية.
- ٣- تحسين خواص القطع على آلات التشغيل .

**ثانياً: المعادن الغير حديدية:**

هي كل المعادن باستثناء الحديد.

**١- النحاس:****الخواص الرئيسية:**

- رخو، مطليو من.
- اللون بنى مائل لل أحمر.
- موصل جيد للكهرباء والحرارة.
- مقاوم للتآكل وصادم للنيران.
- خواص جيدة جداً للتشكيل على البارد وعلى الساخن.
- خواص جيدة للحام السمكية ولحام المونتا.
- قابل للحام.
- خواص ضعيفة للصلب (السباكه).

**الاستخدام:**

من أمثلته تصنيع الكابلات الكهربائية، ومواسير البنزين أو الزيت أو الماء، والردياتيرات، وموانع التسرب، وسبائك النحاس تستخدم في جلب أنزاع التوصيل ودلائل الصمامات وغيرها.

**٢- الألومنيوم:****الخواص الرئيسية:**

- اللون أبيض فضي.
- مقاوم للتآكل بواسطة طبقة أكسيد سطحية.
- رخو، مقاومة شد منخفضة.
- يمكن بالتسابك (سباكه ألومنيوم) زيادة الصلادة ومقاومة الشد.
- موصلية كهربية جيدة.
- موصلية حرارية جيدة.
- قابلية التشكيل.

**الاستخدام:-**

يستخدم الألومنيوم في التكسية بالرقائق البلاستيكية، والأنباب، والعلب، والعواكس، والحليات والتجهيزات الداخلية، ومكونات أجسام السيارات ( كمادة إنشائية ومضاف سبانكى ).

**٣- سبائك الألومنيوم:**

- سبيكة الألومنيوم مع النحاس لها متانة عالية، ولكن مع مقاومة تأكل منخفضة.
- سبيكة الألومنيوم مع المغنيسيوم والسليلكون والمنجنيز لها مقاومة تأكل جيدة مع متانة عالية.
- سبيكة الألومنيوم مع النحاس والمغنيسيوم والسليلكون قابلة للتصلد بالترسيب، وبذلك تكتسب زيادة في المتانة.
- سبيكة الألومنيوم مع نسب معينة من المغنيسيوم والسليلكون والمنجنيز لا تتقبل التصلد، وإن كانت عالية المتانة كما ذكرنا.

**الاستخدام:-**

تستخدم سبائك الألومنيوم في تصنيع اذرع التوجيه العرضية، صرر العجلات، ترسوس الأعمدة المرفقة، وأعمدة الكامات، ألواح لمكونات هيكل السيارة. وكذلك أيضا تستخدم سبائك الألومنيوم في تصنيع علبة المرفق، وأحواض الزيت، مبait صناديق السرعات، ورؤوس الأسطوانات المبردة بالماء.

**١-٥-٣ اختبار المعارف النظرية:**

**أولاً:** ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

- ( ) ١- المواد التي تصنع منها السيارة يجب أن تقاوم الإجهادات والانفعالات التي تنشأ أثناء التشغيل المنتظم.
- ( ) ٢- الكثافة هي النسبة بين القوة والحجم لمادة ما.
- ( ) ٣- الصلابة هي قدرة المعدن على مقاومة التغير في الشكل.
- ( ) ٤- اللدونة هي قدرة المادة على مقاومة الأحمال الصدمية المتغيرة.
- ( ) ٥- سبيكة الألومنيوم مع النحاس لها م坦ة عالية، ولكن مع مقاومة تأكل منخفضة.
- ( ) ٦- من خواص الألومنيوم أنه غير موصل للحرارة.
- ( ) ٧- الحديد المطاوع عبارة عن حديد خالص به محتوى يقل عن ١٥٪ كربون.

**ثانياً:** اكمل الجمل الآتية بوضع العبارة المناسبة في المكان الحالي

- ١- الصلب منخفض الكربون وهو صلب تصل نسبة الكربون به إلى -----.
- ٢- يستخدم الصلب المنخفض الكربون في صناعة-----، ----- و-----.
- ٣- الصلب عالي الكربون تتراوح نسبة الكربون فيه من ----- إلى ----- كربون.
- ٤- ----- وهي درجة الحرارة التي تتحول عندها مادة ما من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة . والمعادن النقية لها نقطة انصهار مميزة.
- ٦- سبيكة الألومنيوم مع المغنيسيوم والسليلكون والمنجنيز لها مقاومة تأكل ----- مع م坦ة -----.

**ثالثاً:** ما المقصود بالتأكل الكهروكيميائى والتأكل الكييميكى

---



---



---



---

**رابعاً:** أذكر أنواع الحديد الزهر

- (١) -----
- (٢) -----
- (٣) -----
- (٤) -----

**خامساً:** ما هو الغرض من عمل سبائك الصلب

- (١) -----
- (٢) -----
- (٣) -----

الإجابات النموذجية

أولاً

- |       |   |
|-------|---|
| ( ✓ ) | ١ |
| ( ✗ ) | ٢ |
| ( ✓ ) | ٣ |
| ( ✗ ) | ٤ |
| ( ✓ ) | ٥ |
| ( ✗ ) | ٦ |
| ( ✓ ) | ٧ |

ثانياً

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| % ٠,٢٥                              | ١ |
| الكاري وأعمدة الدعامات وأوعية الضغط | ٢ |
| ٦ % إلى ١٠,٤ % كربون.               | ٣ |
| درجة حرارة الانصهار.                | ٤ |
| جيدة - عالية.                       | ٥ |

ثالثاً

• **التآكل الكهروكيميائى:**

وهو ينشط عند حدوث تلامس بين معدنين مختلفين وإلكتروليت (سائل محتوى على حمض أو قلوى، أو ملح)، فت تكون خلية جلافية.

• **التآكل الكيميائى:**

يحدث لمعظم المعادن ابتداء من السطح تغير كيميائى تحت تأثير الأحماض، او المحاليل الملحية، او الغازات (الأكسجين مثلا) فتكون على السطح طبقة تتالف من المركب الكيميائى للمعدن والمادة الفعالة.

رابعاً

- |                 |   |
|-----------------|---|
| حديد زهر رمادي. | ١ |
| حديد زهر أبيض.  | ٢ |
| حديد مطاوع.     | ٣ |
| حديد مرن.       | ٤ |

خامساً

- تحسين الخواص الميكانيكية مثل المرونة واللدونة.
- تحسين مقاومة الصدأ ومقاومة الحرارة العالية.
- تحسين خواص القطع على آلات التشغيل .

## ٦-١ استخدام عدد ومعدات بالورشة:

### ٦-١-١ تعريف هامة

#### • دليل الخدمة للورشة:

يحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الصيانة وتوفيرات أجرائها للعدد والأدوات والمعدات

- مطرقة بوجه كروي (شاكوش بيبيضة)

مطرقة ذات رأس أحد أطرافه كروي

#### • أجنة

عدة لها شكل خاص لقطع المعادن بحافتها القاطعة عندما يدق عليها بالمطرقة

#### • مثقب

هو قضيب أسطواني بمغار لولبية وسن مدببة لقطع الثقوب في المادة

#### • كتيب تسجيل الخدمة

هو كتيب به أوراق مطبوعة بها فراغات تملأ ببيانات تدل على أعمال الصيانة التي تجري للسيارة وتوقيتها

#### • آلة تجليخ

آلة إزالة المعدن بواسطة قرص أو حجر حاک.

#### • مفتاح عزم

مفتاح بعداد يبين مقدار عزم اللي المستعمل على الصمولة أو المسamar.

### المعلومات العامة الخاصة بالسلامة في الورشة

١- ترتيب العدد اليدوية المستخدمة أثناء الاستخدام على منضدة بطريقة منتظمة .

٢- استعمال العدد اليدوية والأجهزة بالطريقة الصحيحة .

٣- التأكد من خلو أرضية الورشة من الزيوت والشحوم على الأرض .

٤- التهوية الجيدة لمكان العمل .

٥- الإضاءة الجيدة لمكان العمل .

٦- وضع طفافية حريق في مكان قريب .

٧- وجود صندوق خاص به رمل .

٨- وجود صندوق خاص للمهملات .

٩- التأكد من تثبيت المكونات أثناء العمل عليها باستخدام العدد والأدوات المختلفة .

١٠- الاستخدام الصحيح للروافع المتحركة والثابتة والأوناش .

## ٦-٢ استخدام عدد ومعدات الورشة

### مصادر المعلومات الخاصة بإرشادات الاستخدام الصحيح للعدد والمعدات :

يصدر أصحاب مصانع العدد والمعدات كتيبات فنية للورشة ، ونشرات خدمة ودليل الأجزاء التي تمد معلومات عن معداتها . هذه النشرات تكون لإرشاد الفنيين ، وصممت لتسهيل العمل . ومن أمثلة مصادر المعلومات للعدد والمعدات الآتي :

**أدلة الخدمة والإصلاح :**

تحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الصيانة وتوفيرات أجراها على العدد والأدوات والمعدات.

**أجهزة "الميكروفيش" :**

هي أجهزة تظهر المعلومات الخاصة بالصيانة والمطبوعة على شرائح أقراص الكمبيوتر المدمجة: وعليها تخزن البيانات الفنية الخاصة بالصيانة والإصلاح تعطي هذه المصادر معلومات خاصة بكيفية الاستخدام الصحيح للعدد والمعدات بالورشة وكذا تحذيرات متعلقة بما يمكن أن يحدث في حالة استخدام عدد ومعدات غير مناسبة أو استخدام العدد الموصي بها بطريقة غير سليمة.

**٢- إرشادات عامة عن أمان استخدام العدد اليدوية:**

- يلزم الإمام الجيد بكيفية استخدام العدد ونوعية العمل الذي يمكن تأديته باستخدامها .
- ضرورة استخدام العدد ذات الجودة العالية فان استعمال العدد ذات الجودة المتدنية يمكن أن تسبب الإصابات نتيجة عدم تحملها فتكسر أو تلوي وتكون النتيجة إصابة أو تلف للأجزاء .  
تجنب استخدام الطرق الشديد على أسطح لا تحمل ذلك مثل الأسطح ذات السمك الضعيف أو الأسطح القابلة للكسر .
- يجب استخدام العدد الموصي بها وخاصة العدد ذات الاستخدام الخاص (التي لا تعد من العدد النمطية العامة) حيث أن محاولة استخدام عدد عامة في أداء أعمال ذات طابع خاص يتطلب أداؤها استخدام عدد خاصة يمكن أن يسبب تلف الأجزاء إضافة إلى طول الوقت وبالتالي تدني كفاءة العمل .
- بعد الانتهاء من أداء العمل المطلوب تنظف العدد وتحفظ في مكانها بالترتيب الصحيح حتى تصبح جاهزة للاستخدام بأمان في أداء أعمال أخرى وليسهل الحصول عليها عند الحاجة .

**٣- العدد والمعدات العامة المستخدمة في ورش ميكانيكا السيارات:**

يمكن تقسيم العدد والمعدات المستخدمة في ورش السيارات بصفة عامة إلى الأقسام التالية:-

أ) عدد تعمل باليد خاصة بالربط والفك أو بالتنظيف أو بتشغيل الأجزاء .  
ب) عدد تعمل بقوة الكهرباء أو الضغط الهيدروليكي أو الهوائي .  
ج) عدد قياس ذات دقة عادية وعالية الدقة .  
وفيما يلي أمثلة للعدد والمعدات المستخدمة في ورش السيارات .

**(أ) العدد اليدوية****١- المفاتيح:**

المفاتيح تستخدم لربط وفك الأجزاء المثبتة باستخدام المسامير والصواميل ، ومنها ما يعتمد على إحساس الفني بقوة الربط مثل كافة الأنواع شائعة الاستخدام ، ومنها ما يكون ذو قياس لقوة الربط مثل مفتاح العزم الذي يبين بطريقة ما عزم الربط .

فيما يلي بيان لأنواع المفاتيح شائعة الاستخدام التي يوضحها الشكل (٢)، والتي يمكن تقسيمها إلى:-

- مفاتيح مفتوحة الأطراف مستقيمة .
- مفاتيح ذات أطراف صندوقية (مشتركة) مستقيمة .
- مفاتيح ذات أطراف صندوقية من جانب وأطراف مفتوحة من الجانب الآخر .
- مفاتيح محنية (مفتوحة الأطراف أو صندوقية الأطراف) .
- مفاتيح تبين عزم الربط .

- مفاتيح على هيئة رقم.
- مفاتيح محنية من طرف واحد.
- مفاتيح قابلة للضبط.

يتعدد استخدام هذه الأنواع من المفاتيح طبقاً لنوعية العمل، والحيز المتاح لربط وفك الأجزاء، وقوة الربط أو الفك المطلوبة، ودقة الأجزاء بمعنى قابليتها للكسر.  
أنظر شكل (٤١ - ١)



مفاتيح ذات أطراف مفتوحة



مفاتيح ذات أطراف صندوقية



مفاتيح مركبة (مفتوحة من طرف وصندوقية من طرف)



مفاتيح محنية



مفاتيح قابلة للانضباط




مفاتيح عزم



مفاتيح على هيئة رقم



أنواع اللقم




وصلة سريعة

شكل (٤١ - ١)



شكل (٤٢ - ١)

ويلزم التنويه بأن استخدام مفك ذي مقاس أصغر أو أكبر يتلف رأس المسمار وكذلك الطرف الكبير وعليه يجب استخدام طرف المفك المناسب لرأس المسمار وأن يتوافق ذلك مع مجرى رأس المسمار.



شكل (٤٣ - ١)



شكل (٤٤ - ١)

**٢- المفكات:**

تستخدم المفكات في فك وربط الأجزاء باستخدام مسامير صغير القطر نسبياً ولا تحتاج لعزم ربط أو فك كبير.

يوجد العديد من أنواع المفكات منها ما هو مفلطح الرأس (النوع القياسي أو العادي)، وما هو مشقوق الرأس ومدبب باختلاف أشكاله (النوع المعروف باسم فيليبس)، ومنها ماله من قوة قبض (النوع القابض)، وما هو محنى. انظر شكل (٤٢ - ١).

**٣- الزراديات:**

"الزراديات" هي عدد يدوية ذات استخدام خاص فهي على سبيل المثال تستخدم لفك حلقات الزنك أو "الكلبسات" أو قطع الأسلاك.

ويوجد منها أنواع مختلفة مثل "الزرادية" ذات الوصلة المنزلقة، ذات الأنف الطويل، ذات الأنف الطويل، ذات السلاح الجانبي. انظر شكل (٤٣ - ١).

**٤- المطارق:**

تصنع من الصلب المطروق وقد تصنع حسب الغرض من البلاستيك أو الكاوتشوك أو النحاس. وتختلف المطارق باختلاف وزنها وبالتالي قوة الطرق، كما تختلف باختلاف شكل رأس الطرق وحجمها.

ويلزم التنبه على أن للمطرقة أثناء استخدامها مسار معين ترفع فيه ثم تخفض لطرق، لذا يلزم الحذر من أن تصطدم المطرقة في أثناء مسارها بأحد من الأشخاص فتؤديه.

ويبيّن الشكل (٤٤ - ١) أنواع المطارق المستخدمة في ورشة السيارات.

## ٥- أدوات القطع أو الأجنات:




شكل (١ - ٤٥)

تستخدم الأجنة مع المطرقة على سبيل المثال في فك الصواميل والمسامير الصدئة والبرشام وهي شديدة الصلابة وتحمل قوي كبيرة وإذا فقدت الأجنة حدة سطحها القاطع تصبح غير صالحة للقطع ويلزم تقويم سطحها

يبين الشكل (١ - ٤٥) بعض أنواع الأجنات منها ما يستخدم لقطع علي البارد ، وما يسمى بقلم الأجنة لأنه مدبب الرأس، ذات الأنف المستدير، ثم ذات الطرف الماسي.

يلزم التتبّيه على أهمية الإمساك بالأجنة جيدا أثناء عملية القطع حتى لا تفلت فتؤذني الشخص أو الغير.

## ٦- المناشير:




شكل (١ - ٤٦)

المنشار أداة لقطع المعادن مثل المواسير والمسامير وما شابه. وتخالف المناشير باختلاف عدد الأسنان القاطعة فيها فكلما زاد سمك المعدن المطلوب قطعه يجب استخدام منشار ذي عدد أسنان أكبر. وعدد الأسنان يحدد هنا بعدها في البوصة الواحدة ويكون في حدود من ١٨ إلى ٣٢.

والمنشار التقليدي ذو سلاح مستقيم ولكن يوجد نوع من المناشير يكون له سلاح اسطواني الشكل يستخدم لقطع فتحات دائيرية، كما أن منها ما هو علي شكل شفرة طويلة، شكل (١ - ٤٦).  
يجب التتبّيه إلى أنه عند استخدام المنشار يجب أن يشير اتجاه الأسنان في سلاح المنشار إلى الخارج من يد المنشار، كما يجب تجنب الضغط الزائد عليه وأن يكون القطع فقط في المشوار الأمامي ويحفظ السلاح مستقيما أثناء القطع.

## ٧- المبارد:

المبارد تستخدم في تشطيط المعدن وتنعيم سطحه. والأنواع شائعة الاستخدام منها تكون ذات مقاطع مستديرة أو مربعة أو مثلثة أو دائيرية. شكل (١ - ٤٧).  
ويحدد عدد أسنان القطع في المبارد في البوصة الواحدة مثلا استعمالاته ، وعموما يمكن القول بأنه كلما كان المعدن الذي يشغل سطحه لدينا كلما كان القطع خشننا .  
والمبارد إما أن تكون أحادية أسنان القطع (مفردة) أو مزدوجة (أي في اتجاهين بينهما زاوية).  
ويلزم التنوية إلى ضرورة الإبقاء على المبارد دائماً نظيفة وغير ملوثة بالزيت، ويستخدم لتنظيفها أداة خاصة.



شكل (٤٧ - ١)



شكل (٤٨ - ١)

**٨- السنابك:**

تستخدم السنابك المدببة والمطرقة في تعليم مراكز الثقوب المطلوب عملها في المعدن، وكذا في إخراج البرشام والمسامير من أماكنها. والسنابك ذات مقطع دائري ومدببة الطرف (مخروطية الشكل)، وتصنع من معدن عالي الصلابة. أنظر شكل (٤٨ - ١).



شكل (٤٩ - ١)

**٩- أدوات التنظيف:**

تستخدم أدوات بأشكال عديدة لتنظيف الأجزاء منها ما هو دائري الشكل أو مستقيم أو اسطواني أو مفلطح المقدمة. وطبقاً لشكلها وكثافة وخشونة أسلاك التنظيف بها يتحدد استخدامها. ويلزم مراعاة إلا ينتج عن عملية التنظيف باستخدام الفرش خدوش بالأسطح قد تؤثر على عملها أو تسبب صدأها أو تلفها. أنظر شكل (٤٩ - ١).

**١٠ - أدوات قلوظة الأجزاء :**


تستخدم أدوات اللولبة في قطع وتشكيل أسنان القلاووظ الداخلية والخارجية في المعادن. وتتم عملية القطع يدوياً باستخدام ما يعرف لقم اللولبة التي تدار باليد عن طريق أداة تعرف بالبوجي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لقطع لوب داخلي يلزم عمل فتحة دائرة بقطر أقل قليلاً من قطر القلاووظ. وتستخرج البيانات الفنية الخاصة بعملية قطع اللوب من جداول خاصة بذلك.

أنظر شكل (١ - ٥٠).


**١١ - المناجل:**

تستخدم بكثرة في ورش السيارات لتنبيت الأجزاء التي يتم فكها أو ربطها أو العمل عليها. والمناجلة ذات فكي تثبيت ويد تشغيل لتقريب الفكين أو إبعادهما، أنظر شكل (١ - ٥١).

**١٢ - قدماء ارتفاعات:**

وهي تستخدم في رسم خطوط أفقية متوازية وتحتوى على مقياس دقته ١٠ مم.

أنظر شكل (١ - ٥٢).



**(ب) عدد تعلم بالكهرباء:**

تستخدم في ورش السيارات العديد من العدد اليدوية التي تعمل بالكهرباء منها ما هو ثابت ومنه ما هو نقال أي يمكن تحريكه واستخدامه في أماكن مختلفة في الورشة.

ويوجد من هذه العدد ما يلي:-

- المثاقب.
- مكينات التجليخ.

**١- المثاقب:**

المثاقب الكهربائية ذات مجموعة البنت الملفوفة تستخدم في أعمال صيانة وإصلاح السيارات التي تتطلب فتح ثقوب أو توسيع ثقوب.

وتحدد قدرة محرك المثاقب استخدامه حيث تستخدم المثاقب ذات القدرة العالية في عمل الثقوب ذات الأقطار الكبيرة وكذا في حالة المعان الصلبة التي تبدي مقاومة للنقب شديدة. والمثاقب الكهربائية قد تكون ذات سرعة واحدة أو سرعتين.

أنظر شكل (١ - ٥٣).

يلزم التنبيه على أنه في حالة استخدام مثاقب كهربائية من النوع الفقالي يلزم أخذ الحذر من تقشر سلكها وتعریته وكذا عدم إعاقة حامله وطيه.



شكل (١ - ٥٣)

**٢- آلات التجليخ:**

تستخدم آلات التجليخ لسن العدد اليدوية أو تعيم الأسطح، وكذا لازالة طبقات غير سميكه من المعدن. وتكون هذه الآلات ثابتة على منضدة أو متنقلة. تستخدم يدويا في أماكن متعددة في الورشة.

يلزم التنبيه على أنه من الضروري استخدام النظارات الواقية وكذا واقي الحماية للألة لمنع الخطأ وتجنب الإصابة بالأجزاء الدقيقة المتطرفة من المعدن أو من ملامسة الحجر الذي يدور بسرعة عالية. أنظر شكل (١ - ٥٤).



شكل (١ - ٥٤)

**ج - عدد القياس:**


هذه العدد يلزم تداولها واستخدامها بحرص شديد لأن الإهمال في ذلك يؤدي إلى تلفها وهي عادة غالبة الثمن خاصة الأدوات ذات الدقة العالية مثل الميكرومتر، بالإضافة إلى أن عدم ضبطها ومعايرتها يؤدي إلى قياسات خاطئة. وأدوات القياس المستخدمة في القياس هي:

**١- المسطرة (القدم) (الصلب):**


تستخدم في القياسات ذات الدقة المحددة وللأطوال المحددة (عدة سنتيمترات). انظر شكل (١ - ٥٥).

**٢- بكرة القياس:**


تستخدم في القياسات ذات الدقة المحددة وللأطوال الكبيرة (عدة أمتار). انظر شكل (١ - ٥٦).

**٣- المقياس التحسسي (الفيلر):**


يستخدم في القياسات الصغيرة ذات السمك المحدود (من ٠،١ حتى ١ مم) وبدقة عالية نسبياً. وكمثال: قياس الثغرة بين قطبي شمعة الإشعال انظر شكل (١ - ٥٧).

**٤- الرجل:**

يستخدم في قياس الأبعاد أو الأقطار بدقة محددة حيث يؤخذ البعد أو القطر ثم يقاس باستخدام مسطرة. ومنه الرجل المدبب الذي يستخدم لنقل الأبعاد وعلامات الشنكرة للدواير، وعمل تقسيمات على الأبعاد متساوية. انظر شكل (١ - ٥٨).

**٥- مقياس الساعة:**


يستخدم في القياسات الدقيقة (بدقة ٠،٠٠١ مم) وهو ذو مؤشر ومبين قراءة دائري لذلك يلقب بمقياس الساعة. وكمثال: يستخدم المقياس لتحديد عدم استدارة الأجزاء مثل عمود المرفق أو قرص الفرامل. انظر شكل (١ - ٥٩).




**٦- القدمة الفكية ذات الورنية:**

تستخدم لقياس الأقطار الداخلية، والخارجية، وفي قياس الأعماق، ومنها أنواع ذات مؤشر أو مبين رقمي. انظر شكل (١ - ٦٠).

تحتفل القدمة ذات الورانية من واحدة عن الأخرى من حيث الدقة فمنها:  
قدمة ذات دقة ٠٠٥ مم. - قدمة ذات دقة ٠٠٢ مم. - قدمة ذات دقة ١ مم.


**٧- الميكرومتر:**

يستخدم لقياس الأقطار الخارجية ، وعادة ما تكون دقتها ٠٠٠١ مم. انظر شكل (١ - ٦١).

**٨- المنقلة:**

تقيس الزوايا بالدرجات. ومدى القياس بها  $180^{\circ}$ .

انظر شكل (١ - ٦٢).



## د- عدد ومعدات متنوعة أخرى:

## ١- كاويات اللحام :

وهي تستخدم في لحام الأسلاك الكهربائية .  
من هذه الكاويات ما يعمل بالتسخين الحراري بمصدر حراري خارجي أو بالكهرباء ويفضل النوع الذي يعمل بالكهرباء. انظر شكل ( ١ - ٦٣ ) .

شكل ( ١ - ٦٣ )



شكل ( ١ - ٦٤ )

## ٢- معدات الرفع والتحميل:

يوجد بورشة السيارات معدات كثيرة أخرى خاصة برفع السيارات جزئياً أو كلياً أو رفع المحركات أو المكونات الأخرى.

يمكن تقسيم هذه المعدات إلى ثلاثة أقسام حسب طريقة تشغيلها:-

**النوع الأول:** يتم تشغيله يدوياً لتغيير الارتفاع باستخدام فتيل (عمود مقلوب).

**النوع الثاني :** يستخدم يدوياً وهو ذو ارتفاع ثابت

**النوع الثالث :** يعمل هيدروليكيًا بضغط الزيت لتغيير الارتفاع  
انظر شكل ( ١ - ٦٤ ) .

وتتجدر الإشارة والتبيه إلى أنه في حالات استخدام معدات رفع هيدروليكيّة تعمل يدوياً يجب الانتباه إلى وضع عصا أو ذراع التشغيل حتى لا تكون عائنة للحركة أو تسبب الاصطدام بها.

هـ العدد والمعدات المستخدمة في ورشة إصلاح هيكل السيارات:

#### أولاً: العدد اليدوية:

##### ١- لقمة السندة:




شكل (١ - ٦٥)

هذه الكتل المعدنية الثقيلة الصغيرة هي عدد أساسية في ورشة السمرة على أشكال مختلفة، وكل لقمة سندة لها دورانات وزوايا كثيرة وتسمى حسب الغرض سندة طرفية ، سندة كعب ، سندة متعددة الأغراض و تستعمل السندة من جهة والشاكوش من جهة الصاج الأخرى لرد تطبيقه بطرق خفيفة .  
أنظر شكل (١ - ٦٥) .

##### ٢- قضيب القطة:

هذه العدة توجد على أشكال و مقاسات مختلفة و تستخدم في جذب التطبيق والانحناء في الصاج ، و تستخدم بكثرة في إصلاح الأبواب .  
أنظر شكل (١ - ٦٦) .




شكل (١ - ٦٦)



شكل (١ - ٦٧)

##### ٣- ملاعق الجسم:

تستخدم في الوصول للأماكن الصعب الوصول إليها ، مثل داخل الأبواب ، أو غطاء الشنطة ، أو غطاء المحرك . و تستخدم أيضا في لقط و نظر المواقع المنخفضة مع المطرقة .  
أنظر شكل (١ - ٦٧) .



شكل (١ - ٦٨)



شكل (١ - ٦٩)



شكل (١ - ٧٠)

#### ٤- مطرقة المطراج (شاكوش اللقط) :

هو الأكثر استعمالاً في ورشة سكرنة السيارات له وجه مسطح ناعم من طرف ووجه مدبب حاد من الطرف المقابل . ولمطرقة المطراج ثلاثة أعمال رئيسية في ورشة سكرنة السيارات.

- الوجه الناعم يستخدم لتسوية النقط العالية .
- الوجه الناعم يستخدم لتسوية سطح الصاج على الساندة .
- الطرف الحاد المدبب يستخدم لإصلاح أو إزالة نقرة صغيرة غائرة .  
أنظر شكل (١ - ٦٨) .

#### ٥- قضبان الشد :

تستخدم للجذب بدلاً من الدفع للتطبيقات السطحية غير العميقه. يجب أن يفتح ثقب في الصاج لاستعمال قضيب الشد ثم يسد بوسيلة لحام (خشوة بلاستيك أو خلفه) ويمكن أن يستعمل أكثر من قضيب شد في وقت واحد . أنظر شكل (١ - ٦٩) .


#### ثانياً: المعدات:

##### ١- الثنائيات:


تستعمل ماكينات ثنى الألواح لثنى الألواح ثنىاً حاداً أو مستديراً بواسطة ماكينات الثنى وهي على أحجام وأنواع مختلفة تبعاً لأحجام المشغولات .  
أنظر شكل (١ - ٧٠) .

**٢- المقاصات:**

تعتبر عملية القص إحدى عمليات القطع بدون رايش ، ويتم استعمال المقاصات بأنواعها المختلفة .



مقص الطلبية ذو الثقل



مقص الرافعه اليدوية

شكل (١ - ٧١)

ت تكون المقاصات من سكينتين ، إداهما ثابت في الجسم والأخر متحرك . وإنما أن تثبت السكين المتحرك في ذراع مفصليه تتحرك يديرياً أو يثبت في إطار يتحرك رأسياً بالبدال أي بضغط القدم .

يوجد ثلاث طرق لقص الألواح المعدنية :

- قص مستقيم .
- قص منحنى .

• قص مزدوج (مستقيم ومنحنى) .

ومن أنواع المقاصات الشائعة هي :

**• مقص الألواح ( الطلبية ) :** يقص حتى سمك ٢ مم .

**• مقص الرافعه اليدوي :** يقص الشرائح حتى سمك ٥٥ مم . مقص الرافعه اليدوي المركب لقص شرائح الصلب حتى ١٢ مم كما يستعمل لقص مقاطع مختلفة .


**• ماكينة قص بالأرجل آلية** وتقص حتى ١٦ مم .

أنظر شكل ( ١ - ٧١ ) والذى يوضح بعض من مقاصات قص الألواح المعدنية .

**٣- معدات اللحام:****(أ) معدات اللحام بالأكسى أستيلين ( لحام الغاز ):**

ت تكون مجموعة لحام الغاز من : أسطوانة أكسجين - أسطوانة أستيلين - منظم الأكسجين - منظم الأستيلين - خراطيم الغاز - بوري ( مشعل ) اللحام - الفونية .

شكل ( ١ - ٧٢ ) .



شكل ( ١ - ٧٢ )



(ب) ماكينة اللحام بالقوس الكهربى:  
تعتمد عمليات اللحام بالقوس الكهربى على تيار كهربى عالى يساعد على صهر المعدن وأسلاك اللحام فى نفس الوقت. أنظر شكل ( ١ - ٧٣ )

شكل ( ١ - ٧٣ )



(ج) ماكينة لحام المج.  
شكل ( ١ - ٧٤ )

شكل ( ١ - ٧٤ )



(د) ماكينة لحام النقطة.  
شكل ( ١ - ٧٥ )


شكل ( ١ - ٧٥ )



(هـ) ماكينة لحام الأرجون.  
شكل (١ - ٧٦)

شكل (١ - ٧٦)

**٤ - جهاز استعمال شاسيه السيارة:**  
وهو يحتوى على ونش (مرفاع) يثبت عليه السيارة جيداً بواسطة مثبتات موضوعه على قاعدة الونش ويتم استعمال الشاسيه بواسطة ابراج متحركة على جانبي المرفاع . انظر شكل (١ - ٧٧).



شكل (١ - ٧٧)

## و- العدد والمعدات اليدوية والآلية المستخدمة بورشه دهان هياكل السيارات:

### ١- مسدس الرش:



مسدس الرش هو أداة يستخدم ضغط هواء أو ضغط سائل لتدوير مادة الدهان ورشها على أسطح جسم السيارة ، ومسدس الرش هو العدة الأشهر في نظام دهان جسم السيارة - شكل (٧٨) .


شكل (١ - ٧٨)



شكل (١ - ٧٩)

### ٢- ميزان معيار الدهان:

ويعمل بالكمبيوتر وذلك لدقة خلط مواد الدهان للحصول على اللون المطلوب المستخدم للون السيارة الذى تم تجهيزه من رقم لون السيارة كما فى الشكل (٧٩-١).



شكل (١ - ٨٠)

### ٣- ضاغط الهواء :

لا غنى عنه فى ورش السيارات حيث له استخدامات عديدة منها ( تشغيل المعدات التى تعمل بالهواء – عمليات الدهان لجسم السيارة – عمليات التنظيف – ملي الإطارات )، لشكل (٨٠-١).

#### أجزاء ضاغط الهواء:

- ١- رأس الكمبروسور.
- ٢- المحرك.
- ٣ – الخزان.



شكل (١ - ٨١)



شكل (١ - ٨٢)



شكل (١ - ٨٤)

**٤- ماكينة خلط الألوان:**

وهي عبارة عن ماكينة مكونة من أرفف متعددة الطوابق لوضع عبوات الدهان عليها ومثبت بها موتور للتشغيل ودوران أداة التقليب المثبتة بها ولوحة تشغيل التي تعمل على تشغيل الماكينة ويتم تقليب الدهان يوميا حتى لا يتجمد ويفسد. كما في الشكل (١-٨١).

**٥- ماكينة تجليخ إزالة الدهان:**

تستخدم في إزالة الأجزاء الكبيرة لسرعتها في الإزالة للمعجون والدهان من على سطح السيارة ويستخدم لها أفراد تجليخ متقاربة المسام والأفراد المستخدمة لها أفراد دائيرية الشكل كما في الشكل الموضح (١-٨٣).

**٦- ماكينة تلميع:**

وهي ماكينة يركب عليها لباد أو قرص أسفنجي لتلميع السيارة باستخدام الكلمبوند أو البولش ويجب قبل البدء في عملية التلميع التأكد من نظافة قرص اللباد تماما حتى لا يخلط اللون الذي سبق تلميعه باللون الحالى كما في الشكل (١-٨٤).

**٧- ماكينة الصنفرة المروحة:**

شكل (١ - ٨٥)

لصنفرة أسطح المعادن تعمل بضغط الهواء ويستخدم لها أقراص صنفرة متباينة المسام حتى لا يسد المعجون والدهان للصنفرة ويوجد لها خرطوم توصيل لسحب الغبار أثناء الصنفرة على السطح كما في الشكل (١ - ٨٥).



شكل (١ - ٨٦)

**٨- الصنفرة الترددية:**

تستخدم لإزالة الدهان المعجون الزائد من على سطح المعادن وتعمل هذه الألة بضغط الهواء ويستخدم لها أقراص صنفرة متباينة المسام حتى لا يسد المعجون والدهان للصنفرة ويوجد لها خرطوم توصيل لسحب الغبار أثناء الصنفرة كما في الشكل (١ - ٨٦).



شكل (١ - ٨٧)

**٩- مقصورة الدهان:**

عبارة عن كابينة دهان قائمه بذاتها وهي وسيلة لعزل السيارة من أوساخ وغبار منطقة الورشة عند اعادة دهان السيارة كما أنها تمنع الأبخرة الشديدة والرذاذ الخtier من الانتشار في باقي الورشة وتচمم مقصورة الدهان على نوعين أحدهما مقصورة مفردة وهي خاصة بدهان السيارة على أن تجف خارج المقصورة والنوع الآخر هو مقصورة دهان مزدوجة بحيث ترش السيارة في أول المقصورة ثم تجف في آخر. انظر شكل (١ - ٨٧).

**١٠- سكينة المعجون:**

تستخدم لخلط ومد المعجون على أسطح جسم السيارة. انظر شكل (١ - ٨٨).




سس (١ - ٨٨)

ر- أدوات الاختبار الأساسية في ورشة كهرباء السيارات:

#### ١- جهاز متعدد الأغراض ديجيتال:

جهاز متعدد القياسات "المليميتر" لقياس الجهد والمقاومة وشدة التيار.  
أنظر شكل (١ - ٨٩).



شكل (١ - ٨٩)

#### ٢- جهاز متعدد الأغراض آنalog:


جهاز متعدد القياسات "المليميتر" لقياس الجهد والمقاومة وشدة التيار.  
أنظر شكل (١ - ٩٠).



شكل (١ - ٩٠)


#### ٤- مقياس الكثافة "الهيديوميتر":

يستخدم في فحص كثافة السائل "الإلكتروليتي" في البطارية، شكل (١ - ٩١).



شكل (١ - ٩١)

ج) مصباح الاختبار –



يستخدم في تحديد مواضع القصر في الدوائر الكهربائية.  
أنظر شكل (١ - ٩٢).

شكل (١ - ٩٢)

• إرشادات لتخزين العدد والمعدات.

- ١- وضع العدد والأدوات اليدوية نظيفة بعد الانتهاء من العمل في الأماكن المخصصة لها وفي ترتيب ولا توضع على الماكينات أو بالقرب منها أو حولها فإن ذلك يتسبب في وقوع الحوادث وفي ضياعها وفقدانها.
- ٢- وضع كل صنف من العدة في مكان (درج أو رف أو كabinet) وكذلك عند تعليقها لسهولة المناولة.
- ٣- وضع عدد القياس في أماكن خاصة وداخل العلب أو صناديق الحفظ الخاصة بها.

**١-٦-٣ اختبار المعارف النظرية:****أولاً:**

**ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات التالية**

١- عند إصلاح السيارة:

- أ) استخدم العدد والأدوات اليدوية التي تؤدي الغرض دون النظر لجودتها.
- ب) اختر العدة المناسبة للعمل لتضمن سهولة العمل.
- ج) أحفظ العدد اليدوية داخل جيبك.

٢- تصنع عدد القطع مثل البنط وذكر القلاووظ من:

- أ) الصلب العالي الجودة.
- ب) الصلب الكربوني .
- ج) النحاس.
- د) الألمنيوم.

٣- لازالة مسامير البرشام نستخدم:-

- أ) المفك.
- ب) السنبك.
- ج) الأجهزة الصلبة.
- د) المنشار اليدوى.

**أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة من الكلمات المذكورة بين القوسين****ثانياً:**

( يعلق — دولاب — النظارة الواقية — قفاز — حجر الجلخ )

- ١- عند العمل بالأجهزة يجب لبس .....
- ٢- قبل استعمال ..... يجب أن تلبس نظارات واقية
- ٣- عندما تعمل على الآلات الدائرة يجب عدم لبس أي شيء يمكن أن ..... بها.
- ٥- حفظ عدوك في ..... بعد الانتهاء من العمل

**اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب) باستخدام خطوط توصيل بينها لتكون جملًا صحيحة**

**ثالثاً:**

(ب)	(أ)
١- لا يحدث تلفاً للمسمار أو الصامولة	١- لفك أو ربط مسمار برأس مشقوق نستخدم
٢- رفع السيارة تمهدًا لإجراء الإصلاحات اللازمة لها	٢- أهم ميزة للمفتاح المشرشر هي أنه
٣- مفكاً عاديًّا	٣- يستخدم المرفاع اليدوي في
٤- لا ينزلق	٤- يستخدم الرجل العدل في
٥- تقسيم الخطوط ورسم الدوائر	

**أذكر اسْتَخْدُم كُلّ مِنَ الْعَدْدِ الْأَتِيَّةِ؟**

**رابعاً:**

١- القدمة الصلب.

٢- الفيلار.

٣- القدمة الفكية ذات الورانية.

٤- الميكرومتر.

٥- السندة.

٦- ملاعق الجسم.

٧- قضبان الشد.

**أذكر ثلَاثَةً مِنْ مَعَدَاتِ اللَّاحَامِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي وَرْشَةِ اِصْلَاحِ هِيَاْكِلِ السِّيَارَاتِ**

**خامساً:**

١-

٢-

٣-

**سادساً:** الشكل التالي يبيّن أحد المعدات التي تُستَخدَمُ في الورشة:  
أ) اذكر اسم المعدة؟

ب) ما هي استخداماتها؟



الإجابات النموذجية

أولاً

- |     |   |
|-----|---|
| (ب) | ١ |
| (أ) | ٢ |
| (ج) | ٣ |

ثانياً

- |            |   |
|------------|---|
| الفغاز.    | ١ |
| حجر الجلخ. | ٢ |
| يعلق.      | ٣ |
| دولاب.     | ٤ |

ثالثاً

- |   |   |
|---|---|
| (٣) مفكا عادي.  | ١ |
| (١) لا يحدث تلفاً للمسمار أو الصامولة.                | ٢ |
| (٢) رفع السيارة تمهيداً لإجراء الإصلاحات الازمة لها . | ٣ |
| (٥) تقسيم الخطوط ورسم الدوائر                         | ٤ |

رابعاً

- |  |   |
|--|---|
| تستخدم في القياسات ذات الدقة المحدودة وللأطوال المحدودة (عدة سنتيمترات).   | ١ |
| يستخدم في القياسات الصغيرة ذات السمك المحدود (من ٠،١ مم حتى ١ مم ) وبدقة عالية نسبياً.   | ٢ |
| تستخدم لقياس الأقطار الداخلية، والخارجية، وفي قياس الأعماق.  | ٣ |
| يستخدم لقياس الأقطار الخارجية .  | ٤ |
| تستعمل السندة من جهة والمطرقة من جهة الصاج الأخرى لرد تطبيقه بطرق خفيفة  | ٥ |
| تستخدم في الوصول للأماكن الصعب الوصول إليها ، مثل داخل الأبواب ، أو غطاء الشنطة ، أو غطاء المحرك . وتستخدم أيضاً في لقط ونظر المواقع المنخفضة مع الشاكوش.                                      | ٦ |
| تستخدم للجذب بدلاً من الدفع للتطبيقات السطحية غير العقيقة. يجب أن يفتح ثقب في الصاج لاستعمال قضيب الشد ثم يسد بوسيلة لحام (حشو بلاستيك أو خلافه) ويمكن أن يستعمل أكثر من قضيب شد في وقت واحد . | ٧ |

خامساً

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| ماكينة اللحام بالقوس الكهربى. | ١ |
| ماكينة لحام المع.             | ٢ |
| ماكينة لحام النقطة.           | ٣ |

سادساً

- |  |
|--|
| (أ) ونش رافع بقائمين.  |
| (ب) يستخدم في رفع السيارة ويعمل هيدروليكيا بضغط الزيت لتغيير الارتفاع. |

## ٤-٦-٤ التدريبات العملية:

**التمرين الأول:** إجراء بعض العمليات البسيطة لاكتساب مهارات أساسية.

### أهداف التمرين:-

بعد الانتهاء من هذا التدريب يصبح المتدرب قادراً على أن:

- ١- يحدد المعلومات المناسبة المشتملة على الاستخدام الصحيح لقواعد الأمان.
- ٢- يختار العدد والمعدات الصحيحة للتطبيق المحدد.
- ٣- يستعمل العدد والمعدات بأمان وطبقاً لتعليمات المحددة والإجراءات الموصي بها.
- ٤- يخزن العدد والمعدات بأمان وطبقاً للسياسة والإجراءات المعتمدة.
- ٥- يطبق تعليمات الصحة والسلامة المهنية لتقليل المخاطر للنفس والآخرين.

### **أ) الظروف المهنية:**

لكي يمكن التدرب على المهارات العملية المذكورة في هذا العنصر يلزم توفر متطلبات التدريب التالية

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> <li>- أدلة الصيانة للأنواع المحددة من العدد والمعدات التي يتم التدرب عليها.</li> <li>- تجهيزات الورشة العامة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- العدد اليدوية المعيارية</li> <li>- العدد اليدوية والمعدات الخاصة بـميكانيكا وكهرباء السيارات.</li> <li>- العدد اليدوية والمعدات الخاصة بإصلاح هيكل السيارات.</li> <li>- أدوات قياس (مسطرة - ورنية - ميكرومتر)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- فوط نظافة</li> <li>- زيوت مختلفة، شحم سوائل تنظيف</li> <li>- قطع معدنية من الحديد</li> <li>- ٦٠ * ١٠٠ * ١٠٠ مم</li> </ul>

ب ) الأداء:

خطوات التدريب العملي:

أولاً: التجهيز:

أ) تحديد المعلومات المناسبة المشتملة على الاستخدام الصحيح لقواعد الأمان.

١- تعرف على الأنواع المختلفة من أدلة الخدمة لصيانة عدد ومعدات الورشة.

٢- قراءةً الفهرس الخاص بترتيب عدد ومعدات ورشة .

ب) تفسير بيانات استخدام عدد ومعدات الورشة.

١- العدد والمعدات المطلوبة .

٢- التحذيرات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .

ج) اختيار العدد والمعدات الصحيحة للتطبيق المحدد.


١- اختيار العدد الصحيحة للتطبيق المطلوب من دليل الخدمة.

٢- ترتيب العدد والأدوات المطلوبة للعمل المحدد.


٣- اختيار المعدات المناسبة لنوع العمل .

**ثانياً: خطوات التدريب على استخدام العدد والمعدات :**


**أ) العدد اليدوية:**



شكل (١ - ٩٣)



شكل (١ - ٩٤)



شكل (١ - ٩٥)

**المفكات:**

- استعمل المفك الصحيح.
  - احفظ الرأس ملخاً صحيحاً.
  - ادخل الطرف بسهولة في مجرى المسamar.
- انظر شكل (١ - ٩٣).

**المطارق:**

- استخدم المطرقة المناسبة للعمل من حيث الحجم والوزن.
- أمسك المطرقة من الطرف.
- راجع اتصال رأس المطرقة مع اليدين حين لآخر. شكل (١ - ٩٤).
- على المتدرب القيام باستعمال قطاع محنى من الصلب باستخدام المطرقة المناسبة وزهرة الاستعمال. كما في الشكل (١ - ٩٥).



شكل (١ - ٩٦)

**الزراديات:**


استعمل الزراديات في القطع والقبض ولا تستعمل الزراديات على الصواميل أو المسامير حتى لا تتلف والزراديات أنوع كثيرة حسب الغرض.  
انظر شكل (١ - ٩٦).




شكل (١ - ٩٧)

- المبارد:**
- استعمل المبارد المختلفة على الخامة لضبط وتسوية الأسطح وتنعيم الثقوب.


- ركب لسان المبرد داخل ثقب النصاب ودق نهاية النصاب المغلقة على المنضدة لتدفعه داخله، كما في الشكل (١ - ٩٧).



شكل (١ - ٩٨)



شكل (١ - ٩٩)




شكل (١ - ١٠٠)


- جهز خامة من الحديد  $60 * 100 * 10$  مم تمهيداً لأداء بعض المهارات البسيطة كما في الشكل (١ - ٩٨).

- ربط الشغالة بالمنجلة والقيام بتسوية الأسطح باستخدام المبرد المناسب، مع مراعاة الوقوف السليم والطريقة الصحيحة لاستخدام المبرد.  
أنظر شكل (١ - ٩٩).

- فحص السطوح بعد اتمام عملية البرادة بواسطة القدماء الصلب، والزاوية القائمة، والقدماء ذات الورانية كما في شكل (١ - ١٠٠).



شكل (١٠١ - ١)



شكل (١٠٢ - ١)




شكل (١٠٣ - ١)

- الثقب :
- ١- قم بعمل شنكرة لنفس الشغالة التى قمت بإجراء عملية البرادة لها كما فى الشكل (١ - ١٠١).


- ٢- جهز المثقب وركب الشغالة بالمنجلة وقم بعمل ثقب بقطر ١٠ مم.
- أنظر شكل (١ - ١٠٢).

- ٣- قم بعمل قلاؤ وظ للثقب الذى تم عمله فى الشغالة.
- أنظر شكل (١ - ١٠٣).



شكل (١ - ١٠٤)

- **المنشار:**
- ١- قم بعمل شنكة لنفس الشغالة تمهيدا لإجراء عملية نشر. كما في الشكل رقم (١ - ١٠٤).



شكل (١ - ١٠٥)

- ٢- ضع الشغالة على المنجلة .
  - ٣- امسك المنشار باحكم بكلتا يديك .
  - ٤- اضبط المنشار مستقينا على الامام .
  - ٥- لا تستخدم القوة عند السحب إلى الخلف .
  - ٦- قم بإجراء عملية النشر المطلوبة منك .
- انظر شكل (١ - ١٠٥) .

#### • أدوات القياس:

قم بمراجعة جميع أبعاد الشغالة باستخدام أدوات القياس المختلفة قبل وبعد الانتهاء من كل عملية من العمليات السابقة.

## ج) معايير الأداء

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		حدد مصادر المعلومات المناسبة.	١
		توصل إلى المعلومات الصحيحة.	٢
		اختار العدد والمعدات الصحيحة للتطبيق المحدد.	٣
		اشتغل بالعدد والمعدات بأمان وطبقاً للتعليمات المحددة والإجراءات.	٤
		أجرى عملية الثقب بطريقة صحيحة.	٥
		أجرى عملية القلوظة بطريقة صحيحة.	٦
		أجرى عملية النشر بطريق صحيحة.	٧
		أجرى القياسات بطريقة صحيحة قبل وبعد الانتهاء من كل عملية.	٨
		خزن العدد والمعدات بأمان وطبقاً لسياسة الإجراءات المعتمدة.	٩
		فسر وطبق تعليمات الصحة والسلامة المهنية لوحظت وطبقت لتقليل المخاطر للنفس والأخرين.	١٠


**التمرين الثاني:**

التدريب على كيفية استخدام التناية اليدوية في ثنى الألواح المعدنية.

**أ) الظروف المهنية:**

الخامات	العدد والمعدات	التسهيلات الأخرى
- فوط نظافة قطعة من الصاج ٣٠٠ مم X ١٠٠ مم سمك ١ مم.	- تناية. - قدمه صلب. - شوكة علام. - زاوية قائمة.	- موقع عمل مناسب. - رسومات تنفيذية. - تعليمات للمتدرب/ المرشح. - مهام وملابس أمن صناعي.

**ب) الأداء:**



شكل (١ - ١٠٦)

- شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح في الشكل رقم (١ - ١٠٦).



شكل (١ - ١٠٧)

- ضع قطعة العمل بين فكى التناية، وضبط خط الشنكر على الفك العلوي بشكل متواز.
- طبق فكى التناية على قطعة العمل.  
أنظر شكل (١ - ١٠٧).



شكل (١ - ١٠٨)

- أثن قطعة العمل بالزاوية المطلوبة  $٩٠^{\circ}$ ، كما في الشكل (١ - ١٠٨).



شكل (١ - ١٠٩)

- تأكد من صحة زاوية الثى وذلك باستخدام الزاوية القائمة، كما في الشكل (١ - ١٠٩).

- طبق الخطوات السابقة على باقى قطعة العمل وذلك حسب خطوط الشنكرة الموضوعة.
- نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل.

## ج) معايير الأداء

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		حدد العدد والمعدات المناسبة للعمل	١
		أجرى عملية الشنكره بطريقة صحيحة.	٢
		أجرى عملية الثنى بطريقة صحيحة وأمنة.	٣
		تأكد من صحة زاوية الثنى.	٤
		خزن العدد والمعدات بأمان وطبقاً لسياسة الإجراءات المعتمدة.	٥
		فسر وطبق تعليمات الصحة والسلامة المهنية لقليل المخاطر للنفس والآخرين .	٦
		نفف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل.	٧

## ١-٧ صيانة عدد ومعدات الورشة

### أولاً: مصادر المعلومات المناسبة المتعلقة بأعمال الصيانة

تنوع هذه المصادر الخاصة ببيانات الصيانة التي تشمل البيانات الفنية وعمليات الصيانة ومتطلبات إجرائها، فمن هذه المصادر مايلي:-

#### ١-١ أدلة الخدمة والإصلاح Service and repair manuals

ومن هذه الأدلة مايلي:-

##### • دليل الخدمة للورشة Service manual

يحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الصيانة وتوفيرات إجرائها والعدد والأدوات والمعدات اللازمة لإجرائها ، وكيفية استخدام تجهيزاتها .  
يصدر هذا الدليل الشركة الصانعة للعدد والمعدات والأدوات بالورشة.

##### • دليل الإصلاح Repair manual

يحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الإصلاح والعدد والمواد والأدوات والمعدات اللازمة لأجرائها .  
يصدر هذا الدليل الشركة الصانعة للسيارة أو شركة أخرى متخصصة.

##### • دليل قطع الغيار Spare parts manual

يحتوي على معلومات خاصة بأرقام قطع الغيار وطراز السيارة، ويفيد في الحصول على قطع الغيار الصحيحة وبسهولة من المخازن أو محلات بيع قطع الغيار المتخصصة.

##### • دليل الدوائر الكهربائية Electric wiring manual

يحتوي على الدوائر الكهربائية للسيارة فقط وتصدره الشركة الصانعة للسيارة.

##### • نشرة الخدمة الفنية Technical service bulletin

يحتوي على معلومات عن مظاهر الأعطال وكيفية إصلاحها.

#### ١-٢ أجهزة "الميكروفيش" Micro-fish

هي أجهزة تظهر المعلومات الخاصة بالصيانة والمطبوعة على شرائح (ب PROF و أرقام متناهية الصغر) عبر نافذة زجاجية وذلك باستخدام عدسات داخلية مكبرة لتصبح مقرودة بالعين المجردة .  
ويتناقص الاهتمام حالياً بهذه الأجهزة بسبب التطور الكبير في أجهزة الكمبيوتر.

#### ١-٣ أقراص الكمبيوتر المدمجة Computer CD

تصدرها الشركة الصانعة للعدد والمعدات والأجهزة وعليها تخزن البيانات الفنية الخاصة بالصيانة والإصلاح ويمكن قراءة هذه البيانات على شاشة الكمبيوتر وكذا طبعها باستخدام الطابعة الخاصة بالجهاز

**ثانياً: قائمة الصيانة المطلوبة لعدد ومعدات الورشة:**

تشمل قائمة الصيانة لعدد ومعدات الورشة بياناً بالعمليات التي تجري دورياً شاملة عمليات الفحص والاستبدال والإصلاحات:-

- أ - عمليات فحص .
- ب- عمليات استبدال.
- ج- عمليات ضبط.
- د- عمليات غسيل وتزبييت وتشحيم.

وتسجل هذه العمليات في بطاقة تزبييت عدد ومعدات الورشة التي يبين الجدول التالي مثلاً لها خاص بتزبييت العدد والمعدات دورياً.

**نموذج بطاقة تزبييت**

فترة تغيير الزيت	سعة وعاء الزيت	كمية الزيت	طريقة التزبييت	عدد مرات التزبييت	اللون	نوع الزيت	مكان الآلة	الجزء المطلوب تزبييته

### ثالثاً: إجراءات الصيانة لعدد ومعدات الورشة:

تشمل هذه الإجراءات ما يلي:-

- إعداد السجلات والنماذج والمستندات لكل معدة وتشتمل على :

- تسجيل لفترة خدمة الماكينة.

- تعليمات الصيانة .

- توقعات الصيانة .

- إنشاء وتصميم النماذج والمستندات المتخصصة في الصيانة مثل :

- نماذج أوامر الإصلاح .

- نماذج أوامر تشغيل بالورشة .

- نماذج الفحص الوقائي.

- نماذج التزييت والتشحيم .

- نماذج متابعة أعمال الصيانة الدورية .

- أعمال الصيانة الدورية وتشمل على:

- تنظيم وتحطيط أعمال الصيانة الدورية وتحديد دوراتها.

- تنظيم وتحطيط أعمال التزييت والتشحيم لكل معدة وتحديد دوراتها.

- أعمال الفحص الوقائي ويشمل:

تنظيم وتحطيط أعمال الفحص الوقائي بمراجعة صلاحية العدد والمعدات والأجهزة ومعدلات تأكيل الأجزاء والتلف وتحديد الوقت المناسب للتغيير والإستبدال ، وينقسم هذا النشاط كالتالي :

- فحص وقائي أثناء التشغيل .

- فحص وقائي أثناء التوقف السابق تحديده .

- فحص وقائي أثناء التوقف غير المتوقع .

- متابعة تنفيذ أنشطة الصيانة:

- متابعة تنفيذ كل الأعمال السابقة.

- إعداد التقارير وقياس الكفاءة:

وتشمل على إعداد التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة ومراقبة حساب تكاليف الصيانة الوقائية للعدد والمعدات والأدوات والأجهزة والعمل على خفضها لتحسين الوضع الاقتصادي للمنشأة .

### رابعاً: المواد المستهلكة لتطبيقات الصيانة المحددة :

تشمل هذه المواد :-

- الزيوت بأنواعها وهي مواد كيماوية وقابلة للاشتعال.

• المواد الاحتاكية مثل تيل الفرامل.

• السوائل مثل سائل الفرامل وسائل التبريد وهي مواد كيماوية ويمكن أن تؤدي الجلد أو العين (خاصة سائل الفرامل).

• المواد المطاطية مثل حلقات منع التسرب وهي قابلة للاشتعال ويختلف عن اشتعالها غازات ضارة .

• الأسلاك والقطع المعدنية .

والخلص من هذه المواد يجب أن يتم طبقاً لإجراءات محددة تشمل أولاً جمعها وتخزينها في أوعية مغطاة أو على أرفف أو داخل مناطق في الورشة بعيدة عن الحركة بحيث لا تسبب تعرض العاملين للإصابة، ثم تنقل هذه المواد دورياً خارج الورشة إلى المناطق المخصصة لتخزينها طبقاً لاشتراطات البيئة والخلص من المواد الضارة .

## **خامساً: أغطية الحماية للمعدات :**

تستخدم أغطية خاصة للمعدات والأجهزة تصنع من المشمع أو البلاستيك أو مواد خاصة . تقي هذه الأغطية في وقاية المعدات من التعرض للأتربة وكذا من التلف نتيجة للظروف الجوية .

## **سادساً: إحتياطات السلامة الازمة لتجنب الإصابة والخطر على الصحة أثناء أداء عمليات الصيانة:**

- ١ - ترتيب العدد اليدوية المستخدمة في عمليات الصيانة على منضدة بطريقة منظمة .
- ٢ - استعمال العدد اليدوية والأجهزة بالطريقة الصحيحة .
- ٣ - عدم وضع زيوت وشحوم على الأرض .
- ٤ - تهوية مكان العمل ويكون الفك في مكان واسع.
- ٥ - وضع طفافية حريق في مكان قریب من مكان العمل.
- ٦ - يلزم وجود صندوق خاص به رمل.
- ٧ - يلزم وجود صندوق خاص للمهملات .
- ٨ - عند صيانة المعدات والأجهزة الكهربائية يجب التأكد من فصل مصدر الكهرباء.
- ٩ - الاستعمال الصحيح للروافع المتحركة والثابتة والأوناش المستخدمة في عمليات الصيانة .
- ١٠ - اتباع الاحتياطات الازمة عند استخدام الهواء المضغوط.
- ١١ - عند فك المحرك يجب التأكد من شد فرامل السيارة والتحميل الجيد للمحرك.

## ٢-٧-١ اختبار المعارف النظرية:

**أولاً:**

ضع دائرة حول الحرف الجمل الصحيحة فيما يلى

- ١- الصيانة الدورية هي:  
 أ) الصيانة التي تجري على الماكينة حين تحدث الأعطال دوريًا.  
 ب) الصيانة التي تجري على الماكينة علي فترات منتظمة ومحدة من قبل الشركة الصانعة.  
 ج) الصيانة التي تجري على الماكينة علي فترات منتظمة ومحدة من قبل مالك السيارة.  
 د) لا شيء مما ذكر أعلاه.
  
- ٢- عند العمل بالمعدات والأجهزة الكهربائية.  
 أ) تأكد أن المفتاح في وضع عدم التشغيل قبل إدخال مقبس السلك في مخرج التيار الكهربائي.  
 ب) تأكد قبل استعمال المعدات الكهربائية أن الأرضية والسلك والمقبس والمحرك الكهربائي جاف تماماً.  
 ج) تأكد أن جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية متصلة جيداً بالأرضي.  
 د) كل ما سبق .
  
- ٣- تشمل قائمة الصيانة لعدد ومعدات الورشة بياناً بالعمليات التي تجري دوريًا شاملة :-  
 أ) عمليات فحص .  
 ب) عمليات استبدال.  
 ج) عمليات ضبط.  
 د) عمليات غسيل وتزييت وتشحيم.  
 هـ) جميع ما ذكر أعلاه.

**ثانياً:**

أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة من الكلمات المذكورة بين القوسين

( سجل — الصانعة — التزييت - تشخيص - الفحص )

- أ) أعمال الصيانة تشمل ..... والتشحيم لكل ماكينة .
- ب) مراجعة صلاحية أجزاء الماكينة تم إثناء عملية ..... الوقائي .
- ج ) لتحقيق الفائدة من الصيانة الوقائية ينشأ ..... حياة لكل ماكينة.
- د) يصدر دليل الخدمة للمعدات والأجهزة من الشركة .... للسيارة.

ثالثاً:

اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب) باستخدام خطوط توصيل بينها لتكون جملة صحيحة

( ب )	( أ )
١- تحتوي على معلومات عن مظاهر الأعطال وكيفية إصلاحها	١- دليل الخدمة للعدد والماكينات.
٢- تصدرها الشركة الصانعة للعدد والمعدات وعليها تخزن البيانات الفنية الخاصة بالصيانة والإصلاح	٢- نشرة الخدمة الفنية.
٣- يحتوي على معلومات خاصة بعمليات الصيانة وتوفيرات إجرائها	٣- أقراص الكمبيوتر المدمجة.
٤- تشمل الفحص وفك أجزاء عديدة من المكونات وإصلاحها وتركيبها	٤- عمليات الصيانة.
٥- تشمل الفحص والضبط واستبدال بعض القطع	

رابعاً:

أكمل الجمل التالية بكلمات مناسبة

- أ) السلامة والأمان واقتصادية التشغيل وقليل فترات ..... وإطالة عمر ..... وكفاءة الأداء.  
 ب) يصدر دليل الإصلاح الشركة الصانعة للماكينة أو ..... متخصصة.  
 ج) يمكن تقسيم أنواع الصيانة الدورية (الوقائية) إلى الصيانة الأولى والصيانة ..... اعتماداً على الوقت .

خامساً:

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية

- أ) إذا لاحظت أن المصهرات تتصهر باستمرار فهذا علامة على أنها محملة بالتيار أكثر من اللازم وأن هناك عيب في الدائرة الكهربية .  
 ( )  
 ب) دليل الخدمة للماكينة يحتوي على عمليات التزييت والتشحيم فقط .  
 ( )  
 ج) الخدمة الدورية يمكن أن تشمل فك عدد محدود من أجزاء الماكينة .  
 ( )  
 د) وضع طفية حريق في مكان قريب من مكان العمل .  
 ( )  
 هـ) لا يلزم وجود صندوق خاص به رمل .  
 ( )  
 و) السوائل مثل سائل الفرامل وسائل التبريد هي مواد كيماوية ويمكن أن تؤدي الجلد أو العين (خاصة سائل الفرامل) .  
 ( )

الإجابات النموذجية

أولاً	( ب ) ١
	( د ) ٢
	( ه ) ٣
ثانياً	
	( أ ) التزييت.
	( ب ) الفحص.
	( ج ) سجل.
	( د ) الصناعة.
ثالثاً	
	أ ١ مع ب ٣ .
	أ ٢ مع ب ١ .
	أ ٣ مع ب ٢ .
	أ ٤ مع ب ٥ .
رابعاً	
	( أ ) التعطل ، الاستخدام.
	( ب ) شركة أخرى.
	( ج ) المنظمة.
خامساً	
	( أ ) صح.
	( ب ) خطأ.
	( ج ) صح.
	( د ) صح.
	( ه ) خطأ.
	( و ) صح.

**٣-٧-١ التدريب العملي:****الهدف من التمرين:**

بعد الانتهاء من دراسة هذا العنصر يصبح المتدرب قادرا على أن:

- ١- يتعرف على مصادر المعلومات المرتبطة بالصيانة .
- ٢- يجمع المعلومات المناسبة والمرتبطة بتطبيقات صيانة محددة .
- ٣- يتعرف متطلبات الصيانة لتطبيق محدد.
- ٤- يرتدى ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لتفادى الإصابة أثناء إجراء الصيانة.
- ٥- يفحص العدد والمعدات باستخدام إجراءات معتمدة .
- ٦- يجرى صيانة العدد والمعدات طبقاً للتعليمات المعتمدة والمتطلبات.
- ٧- يسجل تفاصيل الصيانة وأعمال الإصلاح بدقة في النماذج المعتمدة .
- ٨- يطبق تعليمات الأمان أثناء أعمال الصيانة لتجنب الحوادث لنفسك والآخرين.

**(أ) الظروف المهنية**

لكي يمكن التدرب على المهارات العملية المذكورة في هذا العنصر يلزم توفر متطلبات التدريب التالية:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<p>١- أدلة الصيانة للأنواع المحددة من العدد والمعدات والسيارات التي يتم التدرب عليها</p> <p>٢- تجهيزات الورشة العامة</p> <p>٣- شاشة لوحة المبيعات في السيارة ذات خاصية إظهار كود للعدد والمعدات.</p>	<p>١- كمبيوتر</p> <p>٢- اسطوانات مدمجة مخزن عليها بيانات الخدمة للأنواع المحددة من السيارات التي يتم التدرب عليها</p> <p>٣- العدد اليدوية المعيارية ، العدد اليدوية الخاصة ، اللوحات والتجهيزات الخاصة بالعدد الكهربية، عدد كهربية تعمل بضغط الهواء ، وعدد يدوية تعمل هيدروليكيًا</p> <p>٤- معدات الورش : الماكينات الثابتة التي تعمل بطاقة الكهرباء أو الهواء أو الهيدروليكية</p>	<p>١- فوط نظافة، زيوت مختلفة، شحم</p>

**ب ) الأداء:****خطوات التدريب العملي:****أولاً : التجهيزات**

- ١ - ارتدى ملابس الحماية المناسبة لمنع الحوادث أثناء صيانة العدد والمعدات.
- ٢ - استعمل الغطاء المناسب لحماية الماكينات ( المعدات ).
- ٣ - أوجد المعلومات الخاصة لصيانة الماكينة ( المعدة ).
- ٤ - استخراج بيانات الخدمة من أدلة الصيانة.

**• استخراج بيانات الخدمة من الأقراص المدمجة:**

- ١- شغل جهاز الكمبيوتر.
- ٢- اختر القرص المدمج الذي يحتوي على بيانات الخدمة للنظام المراد خدمته.
- ٣- أدخل القرص وفتح الملف .
- ٤- فسر بيانات الخدمة ( العمليات أو الإجراءات - توقيت القيام بها- العدد والمعدات المطلوبة – التحذيرات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ).
- ٥- اطبع بيانات الخدمة باستخدام الطابعة إن لزم.

**ثانياً: خطوات فحص العدد والمعدات وعمل الصيانة باستعمال إجراءات معتمدة**

- أفحص الحالة العامة.
- راجع رباط مسامير المعدة باستخدام مفتاح العزم( ضاغط هواء ، طلمبة مياه ، مولد كهرباء ، مثقب ، ماكينة حجر جلخ ، مخرطة أسطوانات ، جهاز شحن بطاريات ، جهاز ضبط الشارة ).
- أكشف على الجلب الكاوتش.
- أكشف على الكوبلننج في حالة المولد أو الطلمبة .
- أفحص الخلو صات.
- اختبر أي اهتزازات في الماكينة .
- أفحص نقط التزييت والتشحيم وغير المطلوب.
- شغل الماكينة عند التحميل المناسب.
- نظف ورتب العدد والمعدات بعد الانتهاء من العمل وضعها في مكانها.
- سجل تفاصيل الصيانة بدقة في النماذج المعتمدة التالية.

## جدول (١) تسلسل عمليات الصيانة والإصلاح

مسلسل	العطل	الأعمال المنفذة	التاريخ	رقم أمر الإصلاح	جهة التنفيذ	قطع الغيار المستخدمة	ملاحظات

## نموذج جدول (٢) بيان قطع الغيار المستخدمة

مسلسل	اسم الجزء	عدد الأجزاء	مكان التركيب	رقم الشركة الموردة	رقم المخزن - التشغيل	ملاحظات

## نموذج بطاقة تزييت

الجزء المطلوب تزييته	عدد أماكن التزييت	نوع الزيت	اللون	أسم الآلة	موقع الآلة	رقم الآلة	طريقة التزييت	كمية الزيت	سعة وعاء الزيت	فترة تغيير الزيت

## جدول (٤) سجل تاريخ المعدة

شركة:	مصنع:	جهة التصنيع:	تاريخ التركيب: / /
اسم الماكينة:		رقم الماكينة من الشركة الموردة	
رقم الماكينة:		بيانات الشراء	
مكان التركيب		أمر التوريد رقم	
قسم		إذن إضافة رقم	
صالحة		الشركة الموردة	
بيانات الماكينة		كتالوج رقم	
رقم المотор		الفولت	
السرعات		الأمبير	
عدد الرؤوس		بيانات أخرى	
طول الماكينة			
عرض الماكينة			
ارتفاع الماكينة			

## ج ) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		تعرف على مصادر المعلومات المتعلقة بالصيانة .	١
		جمع المعلومات المناسبة والمرتبطة بتطبيقات صيانة محددة	٢
		تعرف على متطلبات الصيانة لتطبيق محدد .	٣
		اختار ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لقادري الإصابة أثناء أجراء الصيانة .	٤
		ارتدى ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لقادري الإصابة أثناء أجراء الصيانة .	٥
		أعد العدد والمعدات للفحص .	٦
		فحص العدد والمعدات باستخدام إجراءات معتمدة	٧
		أعد العدد والمعدات للصيانة .	٨
		أجري صيانة العدد والمعدات طبقاً للتعليمات المعتمدة والمتطلبات .	٩
		سجل تفاصيل الصيانة و أعمال الإصلاح بدقة في النماذج المعتمدة .	١٠
		طبق تعليمات السلامة أثناء اجراء الصيانة للعدد والمعدات	١١