

ص ر ف ع ١٨

وزارة التجارة والصناعة  
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

مهنة برادة شبكات المواصلات الصناعية والصحية

الصف الثاني

الوحدة الثانية ( العدد والألات )

وحدات تدريبية بنظام ( DACUM )

إعداد

مهندس / سيد كامل محمد جاد

مدير إدارة المواصفات والإمتحانات النهائية



مهنة: برادة شبكات المواسير الصناعية والصحية  
الصف: الثاني

وحدة: العدد والألات

**الهدف من الوحدة:**  
أن يكون المتدرب قادرًا على:  
١. معرفة أنواع واستخدام العدد اليدوية.  
٢. معرفة أنواع واستخدام الآلات.  
٣. معرفة عمل الصيانة للعدد والآلات.  
٤. التدريب على الاختبارات النظرية.  
٥. التدريب على تنفيذ التمارين العملية.

**محتويات الوحدة التدريبية:**  
**أولاً: المعرفة النظرية**


١. أنواع واستخدام العدد اليدوية.
٢. أنواع واستخدام الآلات.
٣. المخاطر الميكانيكية والوقاية منها.
٤. الصيانة الكاملة للعدد والآلات.
٥. التخزين الأمثل للعدد والآلات.
٦. اختبارات المعرفة النظرية.

**ثانياً: التدريبات العملية**

الزمن المقرر لتنفيذ الوحدة: عدد ٢ أسبوع X ٣ أيام X ٨ ساعات يومياً  
اجمالي = ٤٨ ساعة

وحدات تدريبية بنظام ( DACUM )

إعداد  
مهندس / صيدلاني محمد جاد  
مدير إدارة المواصلات والأمتحانات النهائية



## العدد والألات


أولاً: المعرفة النظرية:

### ١- أنواع وأستخدام العدد اليدوية:

عزيزى الطالب لقد تعرفت على بعض العدد اليدوية بالصف الأول وسوف نكمل التعرف على وأستخدام بعض العدد اليدوية الأخرى التى سوف تستخدمها فى مجال مهنتك.

العدد اليدوية هي العدد الذى تستعمل فى عمليات التشغيل والتشكيل بواسطه اليد (القوة العضلية).  
١- ينك عمل المتدرج (طاولة العمل):

يوضح الشكل التالى ترجمة العمل والتى تتواجد فى مكان العمل (الورشة) حيث يتضح من الشكل (١-١) العدد والأدوات الواجب أن تحتويها دراج طاولة العمل على النحو الموجد بالجدول التالى :



شكل (١-١)

الدرج الأول :

مسمى العدد	م	مسمى العدد	م
قدم صلب ٣٠ سم ، متر شريطي ٣ م	٥	قدم برشمه	١
طقم ببط صلب ، طقم أجنات	٦	أوجه الوقاية لفك المازمة (فكوك احتراطية)	٢
شوكة و زبة عالم وفرجار	٧	أدوات تخويف وقلوظة	٣
أدوات قياس	٨	زاوية قائمة	٤


الدرج الثاني :

مسمى العدد	م	مسمى العدد	م
مفرد مسطح خشن ١٢ ، وناعم ٨	٩	شاوكوش خشب (دقماق)	١
مفرد نصف دائري خشن ١٢	١٠	شاوكوش بلاستيك (مطاط)	٢
مفرد دائري ١٠	١١	مقص يدوى يمين	٣
فرشاة تنظيف المبارد	١٢	مقص يدوى شمال	٤
زرادات مختلفة	١٣	مقص يدوى عدل	٥
منشار يدوى	١٤	فك مربع	٦
شاوكوش بيضاوى حديد	١٥	فك عادى	٧

#### ٤- المطرق (الشوكيش) :

تستخدم المطرق في الطرق والاستبدال ، ولها أنواع عديدة تختلف باختلاف شكل الرأس وحجمها ، وكل نوع منها استخدامه الخاص والشكل (٢-١) يوضح ذلك .

- ١- شاوكوش عادي
- ٢- مطرقة بلاستيك
- ٣- سطحقة حديد



شكل (٢-١) الشوكيش الشائعة الاستخدام

أهم الخطوات الواجب اتباعها عند العمل **بالمطرق** :


١. التأكد من أن المقبض (اليد) غير مشقوق وخلال من الشظايا .
٢. التأكد من أن رأس المطرقة مركب بإحكام بالمقبض .
٣. يجب أن يكون وجہ الرأس منبسطاً وجالياً من الشظايا والشقوقى .
٤. يجب اختيار المطرقة المناسبة للعمل من حيث الشكل والحجم والنوع .
٥. مسك المطرقة بالشكل الصحيح وبإحكام ، والنظر إلى مكان الطرق بعد الاستخدام .

#### ٣- المفكات اليدوية :

يستخدم المفك في ربط وفك المسامير المطلوبة ، ولا ينبغي استخدامه في أي عمل لا يتاسب معه . هناك عدة أنواع من المفكات اليدوية أشهرها كما

بالشكل (٣-١) :

١. المفك العادي .
٢. المفك المربيع .
٣. المفك المسدس .



شكل (٣-١) المفكات اليدوية

#### ٤- سبابك التخريم:

سبابك التخريم عبارة عن قواطع حادة على شكل دائري بمقاسات مختلفة كما بالشكل (٤-١) وتعمل بالطرق ، ولها ساق من الصلب ، وتنستخدم لفتح القوب في الألواح المعدنية ذات السمك الخفيف التي لا يتجاوز س سمكها عن ٧،٠ مم .



شكل (٤-١) السبابك


#### ٥- أدوات القياس:

##### ١- الزاوية القائمة :

تعتبر من الأدوات الهامة في جميع الورش ، ولها عدة أنواع وأحجام . وتنعمق الزاوية القائمة لشخص لقة استواء الأسططع المتعامدة بطريقة الشق الضوئي وكلادة معايدة في التخطيط (الشنكر) كما بالشكل (٥-١) .

##### أنواع الزاوية القائمة :

- ١- زاوية قائمة ذات ساقين مختلفين في السمك .
- ٢- زاوية قائمة بمصد .
- ٣- زاوية قائمة ذات ساقين متساوين في السمك .



شكل (٥-١) الزاوية القائمة

#### قواعد العمل لاختبار تعامد الأسططع بزاويا الاختبار الثابتة (القائمة) :

- ١- يكون اختبار تعامد الأسططع صحيحا عندما يكون سطح الأمناد لقطعة العمل مستويا .
  - ٢- لمس قطعة العمل بإحدى اليدين والزاوية القائمة باليد الأخرى وارفعها إلى مستوى النظر ومقابلا لمصدر إضاءة .
  - ٣- اضغط ساق الزاوية القائمة على الأسلق لسطح الأسناد على قطعة العمل بخفة .
  - ٤- حرك ببطء الزاوية القائمة إلى الأسفل حتى يلامس الساق الثاني للزاوية سطح القياس الثاني لقطعة العمل
- ملاحظات هامة:**

- لاختبار (قياس) تعامد الأسططع الكبيرة يجب أن يكون اختبار التعامد لعدة مناطق من قطعة الشغل .
- عند الانتقال من مكان القياس إلى مكان آخر على قطعة العمل يراعى عدم سحب زاوية القياس على سطح قطعة العمل ولكن ترفع الزاوية وتوضع في المكان الآخر للقياس على «طح قطعة العمل نفسها وذلك للمحافظة عليها .

#### ٤- ميزان المياه:

يستخدم في ضبط أستوانية الأسطح ، وضبط زاوية ميل الأجزاء مثل: ضبط أفقية الموسير والخلطات، وكذلك في ضبط أفقية الأجهزة المنزالية مثل الغسالة الآوتوماتيك، وضبط رأسية السخانات الكهربائية.




ميزان اوز الماء

#### ٥- أدوات التسخين واللحام:

##### ١ـ بورى لحام بوتھاز (باشبورى):

يستخدم في تسخين الموسير الحديدية والبلاستيكية عند تكويتها ، ول ايضا عند صهر الرصاص والبلاستيك وجميع الأعمال التي تحتاج للحرارة.



استخدام البلاشبورى




الباشبورى

-٧: عقد بدوية أساسية:

**١- سكينة قطع المواسير:**


تستخدم في قطع المواسير بأقطار تتراوح من نصف بوصة حتى ٢ بوصة



سكينة قطع المواسير

**٢- مضرببطة القلاووظ البدوي:**

تستخدم في كلوجة المواسير بأقطار تتراوح من نصف بوصة حتى ٢ بوصة وهي عبارة عن كفة باليد ومعها طقم لقم القلاووظة.



اللقم

الكفة

**٣- منجلة المواسير:**

تستخدم في تثبيت المواسير بأقطار تتراوح من نصف بوصة حتى ٢ بوصة لتسهيل عملية القطع والقلوجة وأيضاً عملية ربط الملحقات مثل الكوع والجلب ... الخ.

منجلة المواسير



#### ٤ - الشنيور (اليدوى - الكهربائى)


ويعتبر الشنيور اليدوى أو الكهربائى من أهم العدد اليدوية التى يستخدمها فنى برادة شبكات المواسير فى عمل القوب المختلفة .

ويتميز بإمكانية نقله إلى مكان العمل وتعدد استخداماته فى أى وضع داخل الورشة حسب العمل المطلوب خاصة في عدم الاحتياج إلى فتح ثقوب كبيرة.



المنقاب اليدوى

#### ٥ - الشنيور الكهربائى:



الشنior الكهربائي


#### المواصفات الفنية:

- النوع : شنior دقاق
- سعة الظرف : ١٣ مم
- قدرة القبض: حتى ١٣ مم - صلب
- سرعة الدوران : ١٠٠٠ - ٣٠٠٠ لفة/ دقيقة
- القراءة : ٩٨٠ وات
- القولت: ٢٤٠ - ٢٢٠ فولت
- الذبذبة: ٦٠-٥٠ هرتز

#### ٦- أدوات القلاوظة اليدوية

القلاووظ (اللوالب) هو: عبارة عن مجري حازوني منظم على محيط أسطواني خارجي أو داخلي والشكل التالي يوضح شكل القلاووظ:


- أ- داخلي
- ب- خارجي



شكل القلاووظ

ويختلف شكل القلاووظ باختلاف زوايا أداة القطع المستخدمة في عملية القطع.  
وتشتمل اللوالب (القلاوطة) الداخلية والخارجية في تثبيت وربط الآلات والأجهزة المختلفة وربط الأسطح بعضها ببعض.

#### أدوات قطع القلاووظ (اللوالب) :




أدوات قطع اللولب الخارجي

هناك نوعان من أدوات قطع اللوالب هما:

##### ١- أدوات قطع القلاووظ الخارجي:

وهي كما بالشكل المقابل عبارة عن لقم أسطوانية ملولبة من الداخل  
ومزودة بمحاري تشكل حدود القطع وتساعد على خروج الرأيش  
مصنوعة من صلب العدة أو صلب السرعات العالية (HSS)،  
وتشكل بزاوية ٦٠° عند طرفها لتسهيل بداية القطع ،  
وتتركب في يد خاصه تحتوي على مكان لثبيت اللقم به  
وتحرف بـ (الكتفه).


والشكل التالي يوضح طريقة القلاوظة الخارجية .



طريقة قطع اللولب الخارجي

## ٢- أدوات قطع الأوالب الداخلية:

قطع اللوبلب الداخلية في التقويب وأجزاء الماكينات باستخدام ذكور الأوالب ، وهي عبارة عن عمود مزود بمحاري حلزونية طولية مصنوع من صلب العدة أو صلب السرعة العالية (HSS) ، وتصنع قياسيا كاطقم من ثالث قطع كما هو موضح بالشكل التالي:



طقم وطريقة قطع اللوبلب الداخلي


١. ذكر اللوبلب الأولى (المسلوب): ذو رأس مخروطية تحتوي على ٨-١٠ أسطان .
  ٢. ذكر اللوبلب المتوسط (الوسط) : ذو رأس مخروطية تحتوي على ٣-٤ أسطان .
  ٣. ذكر اللوبلب الإنجازى (العدل) : ذو رأس مائلة بزاوية ٤٥° .
- وتتسق ذكور اللوبلبة أثناء القطع ببوجى قابل الضبط وله مقاسات متعددة .

### تصنيف اللوبلب :


تصنف اللوبلب إلى عدة تصنيفات فهناك من يصنفها تبعاً لاتجاه اللوبلبة وهناك من يصنفها تبعاً للسطح المقطوع عليه أو حسب شكل الأسنان ، ومن أهم التصنيفات ما يصنف حسب اتجاه الأسنان أو زاوية السن.

### التصنيف حسب اتجاه الأسنان:

- أ - لوبلب يمين (و تكون فيه حركة الصاملة يمين) .
- ب - لوبلب شمال : (و تكون فيه حركة الصاملة شمال) .




لوبلب شمال



لوبلب يمين

### التصنيف حسب زاوية السن:

- اللوبلب المترى (الفرنسي) و تكون زاويته ٦٠° .
- اللوبلب الأنثى (الأنجليزي) و تكون زاويته ٥٥° .



### أهم قواعد العمل عند قطع اللواكب الداخلية :

١. يتم تقب الشغالة بالقطر المناسب لعملية اللواكب ، ويكون اختيار المقاس المناسب للقطر من خلال القانون التالي :
٢. تخويف التقب ويكون قطر بنطة التخويف أكبر من القطر الأسماي - الخطوة (السن) )
٣. يجب وضع ذكر اللواكب الأولى بشكل عمودي على سطح الشغالة.
٤. إثناء قطع اللواكب يختبر دائمًا وباستمرار تعمد العمق لذكر اللواكب مع مكان التقب .
٥. عندما تكون مقاومة دوران ذكر اللواكب قوية فيدار بين الحين والأخر بمقدار نصف، لفة بالعكس حتى ينكسر الرأيش .
٦. عدم قطع اللواكب على البارد ويجب استعمال وسبيط تزبيب وتبريد مناسب .
٧. تطبيق الخطوات (٣ ، ٦) على المرحلتين من ذكر القلاووظ المتوسط والإنجازى.
٨. اختبار درجة جودة إنجاز اللواكب الداخلية بالتجربة مع سمار ملواب خارجي .
٩. تقطع اللواكب الخارجية في الأعمدة والمسامير ويجب أن يكون قطر المسamar أصغر من قطر اللواكب بحوالى ٥/١ (خمس) خطوة اللواكب .

### استخدام العدد اليدويه بطريقه مامونه

بخطيء الكثيرون مما عندما يستخدمون الأداء الغير صحيح للقيام بعمل ما : وذلك لأنهم أما ان يكونوا مشغولين بأمور أخرى أو متကائلين عن جلب الأداء الصحيحه وبذلك يصبح تعرضهم لاصابات بالغه او معقدة نتيجة لذلك الاموال او التكاسل وقد تقع في اي وقت من الاوقات .

### ولتجنب المخاطر يتم تطبيق الارشادات التالية في كل مواد مستخدم فيها العدد اليدويه :


- تعرف على وظيفة كل اداء يدويه فى صندوق الأدوات الخاص بك استخدم الأداء المخصصه للعمل الذى تتوى القيام به ، حيث ان استخدام اداء بديله يمكن ان يزيد الامر تعقيداً فعلى المثال لااستخدام مفتاح الربط لعمل يتطلب الطريق .
- لااستخدام اداء اداء سواء كانت يدويه او كهربائيه ما لم تكن مدرباً بصورة كافية على استخدامها .
- استخدم فقط الأدوات المعنفيه المغطاه بمادة عازله عند العمل بالقرب من الدوائر الكهربائيه .
- افحص جميع الادوات قبل استخدامها . استبدل او اصلاح التالف او العيب منها .
- حافظ على بقاء حواف ادوات القطع حاده . واختبر تلك الحواف على اي مواد مستعمله خرده لكن احذر ان تخترها على اصابعك .
- عندما تقوم باداء عملك مستخدما سلام او سقالات . تأكد من ثبيت جسمك وادواتك بشكل جيد ومامون . فقد يؤدي سقوط اية اداء الى تعريض اي شخص للاصابه .
- احمل ادواتك اليدويه بشكل صحيح ، لانضع فى جبيك الادوات ذات الاطراف الحاده او المدببه .
- استخدم بدلا عن ذلك الصناديق او الاحزمه المخصصه لحمل الادوات .
- حافظ على النظافة والتغذين السليم للادوات . ضع طبقه رقيقه من الزيرت على الادوات اليدويه .
- احرص دائمًا على ارتداء معدات الوقايه الشخصيه ، مثل نظارات السلامة والاقنعه الواقيه للوجه والقفازات ..... الخ متى كان ذلك مطلوبا .

### **ثانية: أ نوع وأستخدام الآلات :**

عزيزى الطالب لقد تعرفت على بعض الآلات بالصف الأول وسوف تكمل التعرف على وأستخدام بعض الآلات الأخرى التى سوف تستخدمنا فى مجال مهنتك.

#### **١- المثقاب الشجرة (العامودي) :**

يستخدم هذا النوع من المثقاب فى الورش الصناعية بشكل عام ويتميز بإمكانية تغير السرعات فيه وكذلك قوته بحيث يمكن فتح القوب الكبيرة فى المعادن المختلفة ذات السماكت الكبيره .  
والشكل (١-٢) يوضح أحد الأنواع والأجزاء الرئيسية:



شكل (١-٢) مثقاب الشجرة

١. صندوق ضبط السرعات.

٢. المحرك الرئيسي.

٣. يد التزدية.

٤. ظرف المثقاب.

٥. منجلة ثبيت المشغولات (طاولة).

٦. جلبة دوران وتحرك الطاولة.

٧. القاعدة الرئيسية.

#### **قواعد العمل عند التثقب :**

١. ارتداء النظارة الواقية .

٢. التأكد من ترتيب مراكز القوب المطلوبة .

٣. فحص مقاس المثقاب قبل استعماله .

٤. ربط البنطة في ظرف المثقاب .

٥. ضبط سرعة دوران المثقاب تبعاً لنوع المعادن المراد تقبه .

٦. التأكد من ثبات قطعة العمل بربطها في الملزمة أو استخدام ماسكات مناسبة .

٧. ضبط حديقة الماكينة بحيث يقع مركز الثقب تحت ظرف المثقاب مباشرة .

٨. إدارة المثقاب قليلاً للتأكد من أنه يقع في الوضع المطلوب وتصحيح مكانه إذا لزم الأمر .

٩. استعمال زيت مناسب لتبريد المثقاب وقلعه العمل .

١٠. التغذية بضغط منتظم حتى لا ينكسر ، وتحقيق الضغط عندما يبدأ النفاذ من الجهة الأخرى مع الاستمرار في الدوران حتى يتنهى الثقب .

١١. فك الظرف وإزالة البنطة .

#### **ريش التثقب (بنط) :**

تصنع ريش التثقب (بنط) من صلب العدة ، ولها عدة أنواع تقسم تبعاً لاستخدامها كما يلى :

أولاً ... بنط ثقب للصلب .

ثانياً ... بنط ثقب للخرسانة .

ثالثاً ... بنط ثقب للخشب وللداهن الصناعية (البلاستيك) .

أجزاء البنطة: الشكل (٢-٢) يوضح أجزاء البنطة

١- مسد المطرد

٢- الساق

٣- الرقبة

٤- الجسم


٥- المجري الحلواني

٦- رأس البنطة

٧- الحد القاطع

٨- قطر البنطة

٩- زاوية الرأس




شكل (٢-٢) أجزاء البنطة

ملحوظة: قطر الثقب يكون أكبر من قطر البنطة بحوالى ٢،٠ مم .

### طريقة تركيب البنطة:

يتم تركيب وفك البنطة داخل ظرف المقاب باستخدام مفتاح خاص يسمى مفتاح الظرف، ويتم تثبيتها بواسطة الفكوك المتحركة به، عن طريق إدخال المفتاح في الثقب وأدارته بعد تعيق أسنانه مع أسنان الطرف في اتجاه عقرب الساعة ولذلك يتم العكس، والشكل (٣-٢) يوضح أجزاء البنطة.



شكل (٣-٢) أجزاء البنطة

سرعة القطع وسرعة الدوران لعمود دوران المثقاب

سرعة القطع هي: المسافة التي تقطعها بمنطقة القب داخل الشغالة ، وتقاس بـ متر / دقيقة.  
سرعة الدوران هي: عدد لفات البنطة في الدقيقة.  
ويم حساب سرعة الدوران في عملية القب من المعادلة الآتية:

$$\text{سرعة الدوران (ألفة/د)} = \frac{\text{سرعة القطع (متر/د)}}{1000} \times \text{دiameter}$$

$$d = \text{قطر البنطة} \quad \text{، حيث } d = 3,14$$

وتتوقف سرعات الدوران لأداة القطع على قطر البنطة وكذلك سرعة القطع كما في الجدول رقم (٢-١):

جدول رقم (٢-١) سرعة القطع والتغذية للمعادن عند استخدام بنيت مصنوعة من صلب السراغات العالية (HSS)

التغذية (متر/الدورة)	سرعة القطع (متر/د)	نوع المعلن
٠,٤٥ - ٠,٥	٢٥ - ٢٠	صلب حتى ٥٠ كجم/سم
٠,٤٥ - ٠,٥	٣٠ - ٢٠	صلب حتى ٧٠ كجم/سم
٠,٢٥ - ٠,٣	٢٠ - ١٥	صلب حتى ٩٠ كجم/سم
٠,٣ - ٠,٢	٢٠ - ١٠	صلب + تيك + كروم حتى ١١٠ كجم/سم
٠,٢	١٠ - ٦	صلب عدة حتى ٢٠٠ كجم/سم
١,٣ - ٠,٧	٤٠ - ٢٠	حديد زهر حتى ١٨ كجم/سم
٠,٤ - ٠,٥	٢٠ - ١٢	حديد زهر حتى ٢٠ كجم/سم
٠,٤٥ - ٠,٥	٢٥ - ١٨	حديد زهر طري البرونز
٠,٥ - ٠,٦	١٠٠ - ٥٠	البرونز الناشف
٠,٤٥ - ٠,٥	٢٥ - ١٨	النحاس الأصفر ٦٠ - ٥٨ كجم/سم
٠,٨ - ٠,١	١٠٠ - ٥٠	النحاس الأصفر ٨٠ - ٦٣ كجم/سم
٠,٥ - ٠,٤	٧٠ - ٤٠	النحاس الأصفر ٩٠ كجم/سم
٠,٤ - ٠,٢	٣٠ - ٢٠	النحاس الأحمر
٠,٥ - ٠,١٥	٧٠ - ٥٠	الألومنيوم النقي
٠,٧ - ٠,١٥	٢٠٠ - ٥٠	الألومنيوم المصوب
٠,٤ - ٠,٢	٧٠ - ٤٠	

مثال: احسب سرعة دوران عمود متقارب عند ثقب معدن من صلب ٤٠ كجم/سم<sup>٢</sup> باستخدام بنطة قطرها ١٤ مم،

الحل: من الجدول السابق سرعة القطع للصلب ٤٠ كجم/سم<sup>٢</sup> هي ٢٠ متر/دقيقة

$$\text{سرعه القطع (متر/دقيقة)} = \frac{\pi \times \text{قطر البنطة}}{\text{سرعه الدوران (لفة/د)}}$$

$$405,95 = \frac{1000 \times 20}{14 \times 3,14}$$

## ٧- ماكينة التجليخ :

عملية التجليخ هي: إحدى عمليات قطع المعادن بزاوية الرأيش ، وتنتمي بواسطة فرص يحتوى على حبيبات صغيرة حاكمة مترابطة ، يدور بسرعات عالية فيحتك بالماء المراد تشغيلها فيعمل على أزالتها. وستعمل أحجار التجليخ بأذواجها المختلفة في إزالة وتنظيم الرأيش والذروات الناتجة من تشغيل المعادن وفي تصفية الأبعاد وقطع الموسير وفي عمليات سن الحدود القاطعة .

### أنواع ماكينات التجليخ:

#### ١- ماكينة التجليخ اليدوى (صاروخ) :

ماكينة التجليخ اليدوى المتنقلة آلة هامه جداً للعمل، فهي تستعمل لتعيم الأسطح وكذلك عمليات القطع المختلفة للمعادن، وهي موضحة بالشكل (٢-٢) ويجب أن تمسك ماكينة التجليخ اليدوى بكلتا اليدين بقوه عند الاستخدام ، كما تحتاج إلى حرص شديد ومهارة عالية ، ويمكن أن تثبت عليها أقراص ذات أحجام مختلفة ولها استخدامات متعددة .



شكل (٢-٢) ماكينة التجليخ اليدوى (صاروخ)

#### المواصفات الفنية:

- النوع : صاروخ تجليخ
- قطر الدisk : ١٠٠ مم
- سرعة الدوران : ١١٠٠ لفة / دقيقة
- القدرة : ٧٢٠ وات
- الفولت : ٢٤٠ - ٢٢٠ فولت
- الترددية: ٦٠-٥٠ هرتز

#### قواعد العمل والسلامة عند العمل ماكينة التجليخ اليدوية :


١. ارتداء نظارات السلامة الشفافة عند العمل على أحجار التجليخ .
٢. إمساك الماكينة بقوة التحكم بها ومنع الإصابات .
٣. ملامسة ماكينة التجليخ بقطعة العمل بصورة تدريجية .
٤. استعمال ماكينة التجليخ بحيث يكون حافة التجليخ موازية لقطعة العمل دائمًا .
- ٥- اختبار الحجر المناسب للحمل.

## ٢- ماكينة التجليخ العمودي :

هي عبارة عن محرك كهربائي داخل هيكل معدني ، ومحود الدوران الرئيسي له يدور بسرعات عالية، مجهز عند المطربين لتركيب وتنبيت حجرين تجليخ متضادين.

وتشتمل لأغراض كثيرة منها: سن الأدوات والعدد اليدوية وتسوية وجهاز حواضن قطع المعادن المختلفة وتنركب كما هو موضح بالشكل (٣-٢) من:

- ١- حاجز الرأيش
- ٢- قاعدة التثبيت
- ٣- حجر التجليخ
- ٤- المحرك الرئيسي (الموتور)
- ٥- زر التشغيل



شكل (٣-٢) ماكينة التجليخ العمودي

## اسخدامات ماكينة التجليخ العمودي:

تستخدم في سن زوايا حدود القطع لأدوات القطع المختلفة مثل أقلام الخراطة وبنط الثقب والأجنات والسنابك وغيرها من العدد ، حيث يتم سن هذه العدد بزاوية تناسب مع معدن الشغالة.

### سن (شحذ) البنطة:


يتم سن زاوية رأس البنطة كما هو موضح بالشكل (٤-٢) طبقاً لنوع معدن الشغالة مثل:

- المعادن الخفيفة      °٥٠
- الصلب والزهر      °١١٨
- الألومنيوم والنحاس      °١٤٠

ويتم اختبار الزاوية باستخدام الزاوية الكوسنيلا.

ويتم سن البنطة باستخدام أحجار تجليخ ناعمة ومستوية مع استخدام سائل للتبريد.

وبتم سن البنطة يدوياً أو باستخدام ماكينة تجليخ




شكل (٤-٢) سن البنطة وقياس زاوية السن

### سن الأجنات (الآراميل):

يتم سن الأجنات من المقدمة بزاوية تعرف بزاوية الأسفيون كما هو موضح بالشكل (٥-٢)

وزاوية الأسفيون هي الزاوية المحصورة بين حدي قطع الأجة وهذه الزاوية تناسب نوع معدن الشغالة مثل:

- الحديد والصلب      من °٦٠ إلى °٧٠
- الألومنيوم والنحاس      من °٥٠ إلى °٦٠
- المعادن الخفيفة      من °٤٠ إلى °٥٠




شكل (٥-٢) سن الأجنات

**قواعد العمل على مكينات التجليخ:**

١. ارتداء نظارات السلامة الشفافة عند العمل.
٢. إبقاء الحاجز الواقي على العجلة لصد الأجزاء المتطرفة.
٣. اختبار حجر التجليخ بشغيله لمدة حوالي دقيقة قبل استخدامه للتأكد من عدم وجود رفة أو رجه.
٤. اختبار حجر التجليخ المناسب للعمل.
٥. تعدل الحاجز الواقية حسب طريقة العمل.
٦. وضع قطع العمل على الساند أثناء العمل.
٧. استخدام ماء التبريد لتبريد القطع أثناء وبعد العمل.

**٣- مكينة تكويح مواسير هيدروليكي يدوية:**

تستخدم هذه الماكينة في تكويح المواسير لزوليا مختلفة حسب الحاجة والشكل (٦-٢) يوضح أحد الأنواع والأجزاء الداخلية والأمكانيات المترافق بها.




شكل (٦-٢) مكينة تكويح مواسير هيدروليكي يدوية

**المواصفات الفنية:**

١. أقصى قوة للثني:	105 KN
٢. أقصى طول للمشوار:	220 mm
٣. الوزن التقريري:	125 Kg
٤. قطر الماسورة:	$\frac{3}{8}$ - 3"
٥. سمك الماسورة:	2 - 4 mm
٦. متوسط قطر الثني:	40 - 350 mm

٤- ماكينة تكويح مواسير بستمية (يدوية- كهربائية):  
تستخدم هذه الماكينة في تكويح المواسير لزوايا مختلفة حسب الحاجة.  
والشكل (٧-٢) يوضح الأنواع والأجزاء والأمكانيات المتاحة بها.



شكل (٧-٢) ماكينة تكويح مواسير بستمية (يدوى- كهربى)


#### الأجزاء الأساسية:

- ١- القاعدة
- ٢- مفصل التكويح
- ٣- يد التشغيل
- ٤- المحرك الكهربى
- ٥- الأسطوانة

#### المواصفات الفنية للنوع الكهربائى:

الوزن التقريري	العرض	الطول	الارتفاع	قدرة المحرك	قدرة الطلبية	السعة	الموديل
100 kg	300 mm	720 mm	650 mm	200V 1.5 kw	80 KN	3/8 - 2"	HS 17-60

٥- ماكينة قطع وقلوطة المواسير ومواصفاتها الفنية:  
تستخدم هذه الماكينة في قطع وقلوطة المواسير حسب القطر ، والشكل (٨-٢) يوضح أحد الأدوات والأجزاء والأمكانية المتاحة بها.



شكل (٨-٢) ماكينة قطع وقلوطة المواسير

#### الأجزاء الأساسية:

- ١- سكينة قطع المواسير
- ٢- يد تحريك العربة
- ٣- الطرف
- ٤- برج التخوش
- ٥- صندوق الترسos

- ٢- رأس القارظة
- ٤- جسم الماكينة
- ٦- مفاتيح التشغيل
- ٨- الدليل

#### المواصفات الفنية: Technical Specifications


١/٢" - ٢" (NPT) Pipe Threading Machine	ماكينة قطع وقلوطة مواسير ٠،٥ - ٢ بوصة
750 Watt 220 Volt Motor	٢٢٠ فولت / ٧٥٠ وات
Spindle Speed: 27 RPM	سرعة الدوران : ٢٧ لفة / دقيقة
Tripod Stand Included	متنبضة حامل ثلاثي
Oil Pump Included	متنبضة طلبية زيت
Chuck Jaws Included	متنبضة ظرف ذو لقم
Set of HSS Dies Included	متنبضة قوالب من صلب سرعات عالية
2 Alloy Blade Cutting Wheels Included	متنبضة ٢ سكينة قطع سباكة
2 HSS Blade Cutting Wheels Included	متنبضة ٢ سكينة قطع صاب سرعات عالية
Dies are 1/2"-3/4" & 1"-2"	مقاسات كفة القلاووظ " 1/2"-3/4" & 1"-2"

### الماكينات الانتاجية (التي تستخدم في المصانع فقط)

٦- ماكينة قلوظة المواسير المزودة بوحدة تحكم :

تستخدم ماكينة قلوظة المواسير لقطع المواسير على أطوال متساوية يتم منبهط الماكينة عليها ويتم قلوظة هذه القطع من الجهتين قلوظة داخلية أو خارجية بالطول وخطوة السن المطلوبة.

وتكون ماكينة القلوظة الموضحة بالشكل (٩-٢) من وحدة لحمل المسيرة تلبيها وحدة لسحب المسيرة تعمل أياً على تحديد طول القطع من خلال وحدة التحكم الآلية PLC كما يمكن إجراء السحب يدوياً من لوحة التحكم اليدوية.



شكل (٩-٢) ماكينة قلوظة مواسير مزودة بوحدة تحكم

ثم تلي وحدة السحب (المغنية) وحدة تثبيت المسيرة وتعمل على إحكام تثبيت المسيرة أثناء القطع وهي تعمل أيضاً من خلال وحدة التحكم الآلية PLC كما يمكن إجراء التثبيت يدوياً من لوحة التحكم اليدوية. ونأتي وحدة القطع بعد وحدة التثبيت مباشرة حيث يتم بدء عملية القطع بعد تمام عملية السحب والتثبيت ويتم التحكم من خلال وحدة التحكم الآلية PLC كما يمكن إجراء القطع يدوياً من لوحة التحكم اليدوية.

وبعد وحدة القطع تأتي العربية المتحركة حيث تأخذ قطعة المسورة الى وحدة القلوظة ثم تعود بها الىها بعد القلوظة لتثيرها على الجهة الأخرى لإنعام عملية القلوظة وبعدها ترجع الى وحدة القطع لأخذ قطعة أخرى ويتم التحكم أيضا من خلال وحدة التحكم الآلية PLC كما يمكن إجراء القلوظة يدويا من لوحة التحكم اليدوية.

وتتم عملية القلوظة في المرحلة الأخيرة على الماكينة حيث يتم ثبيت قلم القلوظة في وحدة القلوظة على حسب مقاس السن المطلوب سواء قلوظة داخلية أو خارجية ويتم التحكم في طول القلوظة من خلال وحدة التحكم الآلية PLC كما يمكن إجراء القلوظة يدويا من لوحة التحكم اليدوية.

وأخيرا يتم تحويل الماكينة على قاعدة مصنوعة من الواح الصلب تعطي لارتفاع التشغيل المناسب كما أنها مزودة بضدوف للعدد والألوان، أسفل قاعدة الماكينة.

#### المواصفات الفنية:

١. قلوظة مواسير من قطر ١/٢ بوصة وحتى قطر ٢ بوصة.
٢. تقطيع المواسير على اطوال ثابتة من ٣٥ مم وحتى ٣٥ سم.
٣. قلوظة داخلية أو خارجية للمواسير.
٤. طول سن القلازوظ حتى ٥ مم
٥. متوسط إنتاج الماكينة ١٥ قطعة / دقيقة.
٦. في التشغيل اليدوي من وحدة التحكم اليدوية يمكن قلوظة مواسير اطول من ٣٥ سم و سن اطول من ٥٠ مم .
٧. الماكينة محمولة على قاعدة من الواح الصلب تخانة ٣ مم
٨. قاعدة الماكينة معالجة ضد الصدا و مدهونة بطبقتين من اللون المناسب.
٩. الوزن الإجمالي للماكينة حوالي ٣٨٠ كجم.
١٠. الإبعاد الخارجية للماكينة طول ١٢٠ سم و عرض ٤٥ سم و ارتفاع ١١٠ سم.
١١. يمكن ضبط الماكينة على عدد القطع المطلوبة من وحدة التحكم الآلية PLC كما يمكن التثبيط بدون عدد.

### ثالثاً - المخاطر الميكانيكية والوقاية منها:



#### المخاطر الميكانيكية هي :

كل ما يتعرض له العنصر البشري في مكان العمل من الاصطدام أو الانصال بين جسمه وبين جسم صلب ويكون ذلك أثناء حركة أحدهما.

فالعامل مثلًا الذي يسقط على الأرض يكون في حالة حركة بينما الأرض ثابتة ، كذلك الرأيش المتاثر من المخرطة أو المتقاب والذى كثيراً ما يسبب إصابة العامل.

ويمكن أن يكون اتصال جزء من جسم العامل بجزء متحرك سبباً مباشرًا للإصابة كإدخال الأصابع بين التروس أو اتصال ملابس العامل بجزء دائري في الآلات كأعمدة المحاور والحدافات فينجذب العامل إلى الآلة وتحدث الإصابة.

ويمكن حصر الحركات الميكانيكية في ثلاثة أشكال هي :-

- ١- الحركة الدائرية .
- ٢- الحركة الانزلاقية أو الترددية .
- ٣- نقط تداخل الحركة .

ويجب أن تحتوى الآلات على وسائل الوقاية المناسبة مثل الحواجز المختلفة سواء ثابتة أو متهركة حسب طبيعة الآلة ويجب أن توفر بهذه الحواجز الشروط التالية:

- أن توفر الوقاية الكاملة من الخطير المخصصة لذلقيه .
- أن تحول دون وصول العامل أو جزء من جسمه إلى منطقة الخطير .
- أن لا تكون سبباً في تعطيل الإنتاج .
- أن لا تؤدى إلى عرقلة العامل عن تأدية عمله .
- أن تقاوم الصدأ والحرق وأن تكون صيانتها بسيطة .
- إلا يتسبب عنها حوادث أثناء العمل .

## ولتختبب وقوع الحوادث والاصفات من الالات والعد اليدوية يجب اتباع ما يلى :

- توفير العدد الضروري للعمل واستخدام كل اداة في العملية المخصصة لها .
- التفتيش على العدد والالات اليدوية قبل استخدامها وتأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام .
- تدريب العمال على الطرق الصحيحة والمأمونة في استخدام العدد والالات اليدوية .
- إعداد دوالib وارفف ولوحات مناسبة لحفظ أو تعليق العدد والالات .
- توفير مهامات الوقاية الشخصية المناسبة لكل عملية وكل اداة .

## اشترطات السلامة والأمان بالورش الميكانيكية :

### أولاً : عند تصميم الورشة

- يجب أن تكون كافة عناصر إنشاء الورشة من مواد غير قابلة للأشتعال .
- يجب أن تصب الأرضية بالغرسانة لمنع تشربها بالمادة البترولية والزيوت .
- يجب أن تكون كافة التوصيلات الكهربائية مسامونة .
- تزود الورشة بقاطع تيار لفصل التيار الكهربائي بعد انتهاء العمل اليومي أو عند الطوارئ .
- تزود الورشة بسمورد مائي وحوض غسيل ونظام مناسب للصرف .

### ثانياً: اثناء العمل بالورشة

- يحظر عمل أي توصيلات كهربائية إضافية إلا بمعرفة الفني المختص مهما كانت الأسباب .
- يخصص مكان مناسب بكل ورشة بجهز بدالib معدنية لحفظ ملابس العاملين .
- يخصص مكان مناسب لحفظ العدد اليدوية مع الالتزام بالنظام في حفظها وإعادتها بعد الاستخدام .
- يجب توفير مساحات خالية حول المعدات الجاري إصلاحها أو صيانتها لا تقل عن متراً من كل جانب .
- يحظر حفظ مواد بترولية داخل الورشة .
- يحظر استخدام المواد البترولية أو الكيروسين أو التتر ... الخ في غسل اليدى .
- يزود العمال بمهامات الوقاية المناسبة لكل عمل داخل الورشة .
- تختبر آلات الرفع التي تستخدم بالورشة بصفة دورية منتظمة بمعرفة مسؤولين مختصين .
- تزود الالات بالتجهيزات الوقائية المناسبة لكل منها لمنع الأخطار الناجمة عن استخدامها .
- يحظر التدخين داخل الورشة وتعلق لافتة بذلك .
- يعني بنظافة الأرضيات وخلوها تماماً من المخلفات والعواائق وعدم ترك الأسطنة على الأرض .
- يتم توفير أجهزة الاطفاء بالسخات والأدوات والأعداد المناسبة لحجم كل ورشة .

#### **رابعاً: صيانة العدد والآلات:**

##### **الصيانة هي:**

عبارة عن مجموعة الإجراءات وسلسلة العمليات المستمرة التي يجب القيام بها بهدف وضع الآلة أو العدد في وضع الاستعداد التام للعمل .  
والصيانة عملية مستمرة حتى في حالة وقوف العملية الآلة أو العدد حيث تتعرض أجزاء الآلات والمعدات وأجهزة الاتصال للأعطال مثل التأكل والتلف والصدأ خلال فترة عمرها التشغيلي.

##### **أهداف الصيانة :**

١. المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للآلات والعدد والمعدات وضمان حسن الأداء.
٢. الإقلال من حدوث الأعطال.
٣. زيادة العمر الافتراضي للآلات والعدد والمعدات .  
وغيرها من الأهداف حسب موقع ونشاط العمل المختلفة.

##### **أنواع الصيانة:**

تتقسم أعمال الصيانة حسب نوع العمل إلى الآتي :

##### **ا- الصيانة الوقائية:**

هي مجموعة الفحوصات والخدمات التي يتم بصفة دورية وحسب خطة زمنية موضوعة ( تحدد من قبل مصنعي الآلة أو من قبل الفنيين ذو الخبرة القائمين بالصيانة ) لمعالجة القصور إن وجد قبل وقوع العطل أو التوقف عن العمل .  
ويتم عمليات الصيانة الوقائية يومياً وأسبوعياً وشهرياً حيث يتم الفحص الدوري الظاهري لأجزاء ووحدات الآلة وأجراء عمليات التنظيف والتثليم والتزييت وتغيير بعض الأجزاء البسيطة إذا لزم الأمر .

##### **ب- الصيانة التصحيحية أو العلاجية المخططة:**

هي مجموعة العمليات التي يتم لإصلاح الآلات حسب خطة زمنية موضوعة ( تحدد من قبل مصنعي الآلة أو من قبل الفنيين ذو الخبرة القائمين بالصيانة ) ويتم فيها :  
- تغيير الأجزاء التالفة أو الأجزاء التي انتهت عمرها الافتراضي .  
- إجراء عمليات الإصلاح على بعض الأجزاء بهدف إعادة استعمالها مرة أخرى مثل ( إصلاح الجزء المتأكل أو المتشقق جزئياً باللحام ) .  
- إجراء عمليات الضبط والمعايرة لبعض أجزاء الآلة التي تحتاج إلى ذلك .

##### **ج- الصيانة الاسعافية أو الطارئة :**

هي مجموعة العمليات التي يتم لإصلاح الآلات نتيجة لحدوث تلف مفاجئ يؤدي إلى وقوف الآلة غير المخطط لها .  
وعادة ما يكون سبب هذا العطل هو عدم اتباع تعليمات المصانع ( التشغيل الخاطئ ) أو عدم تطبيق الصيانة الوقائية الصحيحة .  
وسوف نقتصر على الأعطال الميكانيكية الشائعة كمثال لأعمال الصيانة .

**الأعطال الميكانيكية الشائعة: (أسبابها - طرق علاجها)**

**جدول الأعطال الميكانيكية الشائعة:**

العطل	الأسباب المحتملة	العلاج
الماكينة لا تعمل قطعاً	عطل كهربائي	١- فحص سلامة الخط الرئيسي / والمقاتيج الرئيسية ٢- فحص التبزغات ٣- فحص التوصيلات الكهربائية ٤- فحص دوائر التحكم ٥- فحص المحركات الكهربائية
الماكينة لا تعمل رغم دوران المحرك الرئيسي	المحاور والأعمدة السيور أيدي التشغيل التروس وسائل نقل الحركة الأخرى (الطنابير - الكلاتشات... الخ) الجلب ورلمان البلي	- فحصها وضبطها وتغيير التاليف منها - فحصها وتغيير التاليف منها - فحص التبزغات ووصلات أيدي التشغيل وضبطها - فحص صندوق التروس والمجموعات والتشعيم المناسب - فحصها وتغيير التاليف منها - فحصها وتغيير التاليف منها
ارتفاع صوت الماكينة أثناء التشغيل	التبنيت صلاديق التروس دوره الزيت الأعمدة والمحاور الخامة المشغلة السرعات التغذية الأجزاء المتلامسة	- إعادة ضبط تثبيت الأجزاء بطريقة مناسبة - فحصها وضبطها وتغيير التاليف منها - فحص سلامتها والتتأكد من التشغيل المناسب - فحصها وضبطها والتغلب على التاليف بها وتغيير التاليف - اختيار الخامسة المناسبة لامكانيات الماكينة - اختيار السرعة الخامسة - اختيار التغذية المناسبة - فحصها وضبطها وتغيير التاليف
دوره الزيت لا يعمل	الطلمية البلوف الخراطيم الشرب موائع التسرب الضغط بالدائرة	- فحصها واختيارها وضبطها وتغيير ما عند اللزوم - فحصها واختيارها وضبطها - فحصها وتغيير التاليف - معرفة أسبابه والتغلب عليه - فحصها وتغيير التاليف - مراجعتها طبقاً لكتالوج وضبطها

**تابع جدول الأعطال الميكانيكية الشائعة:**

العلاج	الأسباب المحتملة	العطل
- ملء حوض الماكينة بسائل التبريد المناسب	- عدم وجود سائل تبريد بحوض الماكينة	دوره التبريد لا تعمل
- تزويد السائل بالكمية المناسبة	- نقص سائل التبريد	
- فحصها وتغييرها عند التلف	- طلمبة التبريد	
- فحصها وتغيير التالف	- خراطيم التوصيل	
- فحصها وتغيير التالف	- التوصيلات والمحابين	
- فحصها وضبطها وتغيير التالف	- أيدى وبنوز التعشيق	
- فحصها وضبطها ومحاور	- الأعدمة والمحاور	
- فحصها وضبطها وتغيير التالف	- وسائل نقل الحركة (تروس- كامات- سيرور- قوابض....إلخ)	
- فحصها وضبطها وتغيير التالف	- المثبتات والدلايل	
- فحصها وضبطها وتغيير الأجزاء التالفة	- خلوص الأجزاء الميكانيكية	
- اختيار تغذية مناسبة	- التغذية غير مناسبة	عدم دقة المشغولات المنتجة
- اختيار سرعة مناسبة	- السرعة غير مناسبة	
- إحكام تثبيتها	- تشويت أدوات القطع	
- اختيار خامات مناسبة	- خامات التشغيل غير مطابقة	
- اختيار أدوات قطع مناسبة	- أدوات القطع غير مناسبة	
- إجراء عمارة كاملة للماكينة	- زيادة خلوص الأجزاء الميكانيكية	
- تحريرها (تكبيلها) في حالة زيادة تكلفة صيانتها عن نصف ثمنها.	- وسائل نقل الحركة غير مضبوطة - انخفاض كفاءة الماكينة - عدم كفاءة الدواير الهيدروليكيه والميكانيكية المساعدة	انخفاض كفاءة تشغيل الماكينة

## خامساً: تخزين وتداول العدد والأدوات:

هل فكرت أن تقارن بين وقت العمل الفعلي ووقت عمليات نقل أدوات العمل والبحث عنها وتنظيمها والوقت النماضي نتيجة لوجود أدوات تالفة أو مغطاة؟

إننا أحياناً نوفر أدوات العمل، ثم نهمل تخزينها وتنظيمها وبالتالي عند الحاجة لها نحتاج للبحث في أكوام العدد وبعد ذلك قد نجد الأداة المناسبة في حالة مزرية ونحتاج لجهد لتنظيمها.


أما عن وقت نقل الأدوات من مكان تخزينها إلى مكان العمل فهو مشكلة حقيقة، فإننا كثيراً ما نهمل تنظيم أماكن تخزين الأدوات بحيث يتم تقليل وقت الانتقال والحركة والانتظار أثناء تنفيذ العمل.

### ويمكننا تقليل هذه الإوقات عن طريق:

١. تخزين الأدوات نظيفة وبشكل منظم يجعل البحث عن الأدوات عند الحاجة أمر يسير.
٢. أن تكون الأدوات مرئية بقدر الإمكان مثل وضع المفاتيح على لوحة.
٣. تحديد الأدوات المطلوبة للأعمال المختلفة طبقاً لسلسل العمل.
٤. مراجعة العدد وأدوات العمل والتخلص من التالفة واستبداله.
٥. ترقيم وتكييد وتسجبل وتوصف العدد والات.
٦. وضع الأدوات بالقرب من مكان العمل بقدر الإمكان وبشكل يجعل من السهل التقاط هذه الأدوات وبما يحافظ على سلامة العاملين.
٧. وجود وسيلة نقل للأدوات ووجود حاويات لهذه الأدوات مثل شنط العدة.
٨. تخزين الأدوات التي يستخدمها مجموعة من الأفراد في مكان يمكنهم جماعياً الوصول إليه.
٩. تنظيف وتربيط وتشحيم وتغليف العدد بالأسلوب المناسب قبل تخزينها.
١٠. عمل كروت تخزين لكل صنف به (المعلومات الفنية - متوسط الاستهلاك - ... الخ).

### ملحوظة:

تنظيم تخزين العدد والأدواتثناء العمل في الورش هي من الأشياء التي تؤدي إلى زيادة كفاءة العمل وتقليل من المجهود الذي لا داعي له وتقليل من التكاليف.



مقدمة: اختيارات المعرفة النظرية

(١) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:

- ١- تكون بنطة الثقب لولبية الشكل وذلك :  
أ) تسهيل خروج الرأيش .  
ب) تسهيل دخولها في الثقب .  
ج) للتبريد أثناء الثقب .  
د) للحصول على تقويم ناعمة .

(٢) يتميز المفتاح الإنجليزي عن الفرنسي في أعمال شبكات المؤسسة بأنه :  
أ) قابل الضبط .  
ب) مسك المسؤولة بالحكام .  
ج) مخروطي الشكل .  
د) أسطواني الشكل .

(٣) زاوية القلادوظ المترى (الفرنسي) تساوى :  
أ) ٥٠ درجة .  
ب) ٥٥ درجة .  
ج) ٦٠ درجة .  
د) ٦٥ درجة .

(٤) زاوية القلادوظ الإنجليزي (الإنجليزي) تساوى :  
أ) ٥٠ درجة .  
ب) ٥٥ درجة .  
ج) ٦٠ درجة .  
د) ٦٥ درجة .


(٥) التخطيط والعلم على سطح المشغولات يتم بواسطة :  
أ) المسطرة .  
ب) القيمة الصلب .  
ج) شوكة العلام .  
د) نظارة اللحام .

(٦) الزاوية القلامة المستخدمة في مهنة برادة شبكات المؤسسة :  
أ) تكون من جناحين .  
ب) تصنف من الصلب .  
ج) مقدارها ٩٠ درجة .  
د) كل ما سبق .

٢) إذكر ثلاثة من القواعد الأساسية عند العمل بـ ماكينة التجليخ اليدوي (الصاروخ)؟  
التعليمات هي:


- ١
- ٢
- ٣

٣) تعرف على العدد اليدوية المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفة:



- ..... و يستخدم في: ١) الشكل هو: .....  
..... و يستخدم في: ٢) الشكل هو: .....  
..... و يستخدم في: ٣) الشكل هو: .....  
..... و يستخدم في: ٤) الشكل هو: .....  
..... و يستخدم في: ٥) الشكل هو: .....

٤) تعرف على العدد اليدوية المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفة:



- ..... و يستخدم في: ١) الشكل هو: .....  
..... و يستخدم في: ٢) الشكل هو: .....  
..... و يستخدم في: ٣) الشكل هو: .....  
..... و يستخدم في: ٤) الشكل هو: .....  
..... و يستخدم في: ٥) الشكل هو: .....

٥) أكمل الجمل الآتية بالكلمة أو العبارة المناسبة

١) بوصة = ..... سم

٢) متر = ..... سم

٣) أهم الماكينات المستخدمة في إنشال برادة شبكات المواصلات هي:


.....

.....

.....


٤) اكتب قراءات البالوميليس للأشكال الآتية:

أ) القراءة = ..... سم



ب) القراءة = ..... سم

٥) تعرف على الشكل الآتي ، ثم اكتب أسماء الأجزاء المبينة على الرسم



الشكل هو :  
الأجزاء هي :

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

٧) ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارات الخاطئة

- ( ) ١) تستخدم سكينة قطع المواسير في تكويق المسورة
- ( ) ٢) يتم اختبار القلوظة الخارجية للمسورة باستخدام جلبة
- ( ) ٣) ليس من الضروري ارتداء مهملات الوقاية أثناء العمل
- ( ) ٤) الزاوية القائمة تستخدم في اختبار التحام المشغولات
- ( ) ٥) من المهارات الأساسية لمهنة برادة شبكات المواسير عملية قلوظة المواسير

٨) رتب الخطوات الآتية حسب التسلسل المنطقي عند إجراء عملية الثقب :

- ١- تركيب البنطة المناسبة .
- ٢- فصل التيار الكهربائي .
- ٣- الضغط على الشفالة بضغط مناسب .
- ٤- تشغيل المثقب .
- ٥- أنجاز الثقب المطلوب .
- ٦- تركيب الشفالة على منجلة المثقب .

٩) ضع الحرف الدال على العبارة الصحيحة من عبارات المجموعة (ب)  
أمام العبارة المناسبة لها من المجموعة (ا)

المجموعة (ب)	المجموعة (ا)
(ا) قطع المواسير	١) يستخدم المقاييس الأنجليزى
(ب) تنظيف كاوية اللحام	٢) التكويق هو عملية
(ج) ربط وفك المواسير	٣) النشر هو عملية
(د) تغيير اتجاه المسورة	

المجموعة (ب)	المجموعة (ا)
(ا) قطع ونشطيب المشغولات	١) التجليخ يستخدم في
(ب) الترجمة والعمودى	٢) الصاروخ يستخدم
(ج) تنظيم مرور الغاز	٣) من أنواع المثقب
(د) سن البنط والأجنات	

الإجابات النموذجية

الإجابة				رقم السؤال
الأستخدام	الجزء	الأستخدام	الجزء	
	(١ - ج) ، (٢ - ب) ، (٣ - ج) ، (٤ - أ) ، (٥ - ج) ، (٦ - د)		١	
	١. ارتداء نظارات السلامة الشفافة عند العمل على أحجار التجلیخ . ٢. امساك الماکينة بقوة للتحكم بها ومنع الإصابات . ٣. ملائمة ماکينة التجلیخ لقطعة العمل بصورة تدريجية .		٢	
القباس	٤- المتر الشريطي	اختبار التعادم	١- الزاوية الفائمة	٣
فك وربط الموسير	٥- الفتاح الانجليزى	مضطط لزوابيا	٢- وزان المياه	
		نشر المعادن	٣- المنشار اليدوى	
مسك ب نقطة القب	٤- ظرف مقاب	القب	١- بنطة	٤
الطرق	٥- شاكوش	فك وربط المسامير	٢- مفك عادى	
		فك وربط الأجزاء	٣- زرادية غراب	
			(١ - د ، ٥، ٨ - ٢) ، (٣) - المقايب - ماکينة القلوظة - ماکينة التكويح	٥
			(٤) = ب ، ٣، ٢ = ٧، ٨	
ماکينة تجلیخ عمودي ، ٤- المحرك الرئيسي (المotor)	١- حاجز الرايش ٢- قاعدة التثبيت ٣- حجر التجلیخ		٦	
		✓ ، × ، ✓ ، ×		٧
		٢ ، ٣ ، ٤ ، ١ ، ٦		٨
		(١) ١/ج ، ١/د ، ١/٣ ، ١/ب		٩
		(٢) ١/د ، ١/ب		
		(٣) ١/ج ، ١/د ، ١/٣		
سرعة القطع (متر/د) × ١٠٠٠	سرعه الدوران (لفة/د) =		١٠	
	π × قطر البنطة			
		٣٩٨ لفة/د		١١

المجموعة (ب)	المجموعة (ا)
ا) الأولي - المتوسط - الأنجاري	( )
ب) الثقب - التخويف	( )
ج) المتر - الباكوليس	( )
د) المثلث - المرربع - الدائري	( )

١٠) اكتب قانون حساب سرعة الدوران لعمود متقاب؟

١١) ما هي سرعة الدوران المناسبة لعمود متقاب عند ثقب معدن من صلابة ٤٠ كجم/سم<sup>٢</sup> بإستخدام بمنطة قطرها ١٦ مم ، إذا كانت سرعة القطع = ٢٠ متراً / د. لختار السرعة المناسبة من بين الآفوايس التالية ( ٤٥٠ - ٢٠٠ - ٣٩٨ - ١٧٤ )

**الإجابات النموذجية**

رقم السؤال	الإجابة																																	
١	(١-١) ، (٢-ب) ، (٣-ج) ، (٤-ا) ، (٥-ج) ، (٦-د)																																	
٢	١. ارتداء نظارات السلامة الشفافة عند العمل على أحجار التجليخ . ٢. امساك الماكينة بقوة للتحكم بها ومنع الإصابات . ٣. ملامسة ماكينة التجليخ بقطعة العمل بصورة تدريجية .																																	
٣	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center">الجزء</th> <th align="center">الأستخدام</th> <th align="center">الجزء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">١- الزاوية الفائمة</td><td align="center">اختبار التقادم</td><td align="center">القياس</td></tr> <tr> <td align="center">٢- ميزان المياه</td><td align="center">ضبط الزوايا</td><td align="center">٤- المتر الشريطي</td></tr> <tr> <td align="center">٣- المشاريديوي</td><td align="center">نشر المعادن</td><td align="center">٥- المفتاح الأنجليزي</td></tr> <tr> <td align="center">٤- بنطة</td><td align="center">القب</td><td align="center">٦- ملوك عادي</td></tr> <tr> <td align="center">٥</td><td align="center">(١-١) ، (٢-٥٠،٠٨) - المتقارب - ماكينة الفلوظة - ماكينة التكوير</td><td align="center">٧- ملوك عادي</td></tr> <tr> <td align="center">٦</td><td align="center">(٤) ، (٣،٢=٣،٢=٧،٨)</td><td align="center">١- حاجز الرأيش ٢- قاعدة الثنيت ٣- حجر التجليخ ٤- المحرك الرئيسي (المotor)</td></tr> <tr> <td align="center">٧</td><td align="center"><math>\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}</math></td><td align="center">٢،٣،٥،٤،١،٦</td></tr> <tr> <td align="center">٨</td><td align="center"><math>\frac{1}{2}/ج</math> ، <math>\frac{1}{2}/د</math> ، <math>\frac{1}{2}/ب</math> ، <math>\frac{1}{2}/ج</math> ، <math>\frac{1}{2}/د</math></td><td align="center"><math>\frac{1}{2}/ج</math> ، <math>\frac{1}{2}/د</math> ، <math>\frac{1}{2}/ب</math></td></tr> <tr> <td align="center">٩</td><td align="center"><math>\frac{\pi \times \text{قطر البنطة}}{\text{سرعة الدوران (لفة/د)}} = \frac{1000}{\text{سرعة القطع (متر/د)}}</math></td><td align="center">١٠</td></tr> <tr> <td align="center">١١</td><td align="center">٣٩٨ لفة/د</td><td></td></tr> </tbody> </table>	الجزء	الأستخدام	الجزء	١- الزاوية الفائمة	اختبار التقادم	القياس	٢- ميزان المياه	ضبط الزوايا	٤- المتر الشريطي	٣- المشاريديوي	نشر المعادن	٥- المفتاح الأنجليزي	٤- بنطة	القب	٦- ملوك عادي	٥	(١-١) ، (٢-٥٠،٠٨) - المتقارب - ماكينة الفلوظة - ماكينة التكوير	٧- ملوك عادي	٦	(٤) ، (٣،٢=٣،٢=٧،٨)	١- حاجز الرأيش ٢- قاعدة الثنيت ٣- حجر التجليخ ٤- المحرك الرئيسي (المotor)	٧	$\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}$	٢،٣،٥،٤،١،٦	٨	$\frac{1}{2}/ج$ ، $\frac{1}{2}/د$ ، $\frac{1}{2}/ب$ ، $\frac{1}{2}/ج$ ، $\frac{1}{2}/د$	$\frac{1}{2}/ج$ ، $\frac{1}{2}/د$ ، $\frac{1}{2}/ب$	٩	$\frac{\pi \times \text{قطر البنطة}}{\text{سرعة الدوران (لفة/د)}} = \frac{1000}{\text{سرعة القطع (متر/د)}}$	١٠	١١	٣٩٨ لفة/د	
الجزء	الأستخدام	الجزء																																
١- الزاوية الفائمة	اختبار التقادم	القياس																																
٢- ميزان المياه	ضبط الزوايا	٤- المتر الشريطي																																
٣- المشاريديوي	نشر المعادن	٥- المفتاح الأنجليزي																																
٤- بنطة	القب	٦- ملوك عادي																																
٥	(١-١) ، (٢-٥٠،٠٨) - المتقارب - ماكينة الفلوظة - ماكينة التكوير	٧- ملوك عادي																																
٦	(٤) ، (٣،٢=٣،٢=٧،٨)	١- حاجز الرأيش ٢- قاعدة الثنيت ٣- حجر التجليخ ٤- المحرك الرئيسي (المotor)																																
٧	$\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}$	٢،٣،٥،٤،١،٦																																
٨	$\frac{1}{2}/ج$ ، $\frac{1}{2}/د$ ، $\frac{1}{2}/ب$ ، $\frac{1}{2}/ج$ ، $\frac{1}{2}/د$	$\frac{1}{2}/ج$ ، $\frac{1}{2}/د$ ، $\frac{1}{2}/ب$																																
٩	$\frac{\pi \times \text{قطر البنطة}}{\text{سرعة الدوران (لفة/د)}} = \frac{1000}{\text{سرعة القطع (متر/د)}}$	١٠																																
١١	٣٩٨ لفة/د																																	

**التقييم النهائي للتمرين**

**التدريب رقم (١) التعرف على العدد اليدوية بالورقة**

افتاء التدريب:

قيم أداء المتدرب في هذه الوحدة بوضع علامة (✓) تحت مستوى أدائه للمهارات الموضحة

مستوى الأداء (هل أتقن المهارة)						الغافر	
غير متقن	متفقاً جزئياً	متفقاً	متقن جداً	متقن بتميز			
					ليس مهارات الوقاية والذى المناسب للعمل	١	
					مراجعة قواعد السلامة والسلوك الذهنى	٢	
					فتح الصندوق بطريقة صحيحة	٣	
					وضع العدد على ترجمة العمل بطريقة مرتبة	٤	
					التعرف على شكل وأنواع العدد بطريقة صحيحة	٥	
					إعادة العدد إلى أماكنها وتنظيم مكان العمل	٦	
						٧	
						٨	

يجب أن يكون مستوى أداء المتدرب على الأقل (متفقاً) وفي الحالتين (متفقاً جزئياً) أو (غير متفقاً) لاي  
عنصر فرجب إعادة تلك الخطوة مرة أخرى وبمساعدة المدرب

**التقييم النهائي**

التوقيع	اسم المدرب	ملاحظات	مرفوض	مقبول


## التدريب رقم (٢) استخدام العدد اليدوية بالورشة

الهدف :

معرفة كيفية استخدام العدد اليدوية المستخدمة في أعمال برادة شبكات المواصلات

العدد والخامات المستخدمة :

١- صندوق عدد يدوية كامل      ٢- ترجمة العمل



خطوات التنفيذ :

- ١- وضع صندوق العدد على ترجمة العمل.
- ٢- شرح قواعد الأمان والسلامة المهنية بمعرفة المدرب.
- ٣- فتح الصندوق بطريقة صحيحة.
- ٤- وضع العدد على ترجمة العمل بطريقة مرتبة.
- ٥- استخدام العدد اليدوية أمام مدربك.
- ٦- تقييم المتدرب أثناء العمل بمعرفة المدرب في استماراة التقييم.

ملحوظة :

- إذا لم يستطع الطالب استخدام العدد يتم توجيهه بمعرفة المدرب .
- إذا استخدم الطالب لنوع العدد اليدوية الموجودة بالورشة ينتقل إلى التدريبات التالية.

**التقييم النهائي للتمرين**  
**التدريب رقم (٢) استخدام العدد اليدوية بالورقة**

الثاء التدريب:						
قيم أداء المتدرب في هذه الوحدة بوضع علامة (✓) تحت مستوى أدائه للمهارات الموضحة						
مستوى الأداء (هل أتقن المهارة)						العناصر
غير متقن	متفقاً جزئياً	متفقاً	متفقاً جداً	متفقاً جدأ	متفقاً بتميز	
						ليس مهمات الواقعية والزى المناسب للعمل
						مراجعة قواعد السلامة والسلوك المهني
						فتح المسندوق بطريقة صحيحة
						وضع العدد على ترجمة العمل بطريقة مرتبة
						استخدام أنواع العدد اليدوية بطريقة صحيحة
						إعادة العدد إلى أماكنها وتنظيم مكان العمل
						١
						٢
						٣
						٤
						٥
						٦
						٧
						٨
يجب أن يكون مستوى أداء المتدرب على الأقل (متفقاً) وفي الحالتين (متفقاً جزئياً) أو (غير متفقاً) لاي عنصر فيجب إعادة تلك الخطوة مرة أخرى وبمساعدة المدرب						
التقييم النهائي						
التوقيع	اسم المدرب	ملاحظات	مرفوض	مقبول		



### التدريب رقم (٣) التعرف على وتشغيل الآلات المساعدة بالورشة

الهدف :

التدريب على معرفة الأجزاء الرئيسية وتشغيل الآلات المساعدة المستخدمة في أعمال برادة شبكات المواسير

### العد والخامات المستخدمة :

- ١- شنطور كهربائي
- ٢- متقاب ترجة
- ٣- صاروخ تجليخ



### خطوات التنفيذ :

- ١- ليس مهمات الوقاية والزى المناسب للعمل.
- ٢- شرح قواعد الأمان والسلامة المهنية بمعرفة المدرب.
- ٣- التعرف عمليا على الأجزاء الرئيسية للآلات المستخدمة.
- ٤- تشغيل الآلات (كل آلة على حده) بمعرفة المدرب أمام الطلبة.
- ٥- تشغيل الآلات (كل آلة على حده) بمعرفة الطلبة أمام المدرب.
- ٦- تقدير المتدرب لثناء العمل بمعرفة المدرب في استماره التقديم.

### ملحوظة :

- إذا لم يتمكن الطالب تشغيل الآلات يتم توجيهه بمعرفة المدرب .
- إذا تمكّن الطالب تشغيل الآلات ينتقل إلى التدريبات التالية.

**التقييم النهائي للتمرين**  
**التدريب رقم (٣) التعرف على وتشغيل الآلات المساعدة بالورشة**

						انتهاء التدريب:
						قيم أداء المتدرب في هذه الوحدة بوضع علامة (✓) تحت مستوى أدائه للمهارات الموضحة
						مستوى الأداء (هل أتقن المهارة)
غير متقن	متفقاً جزئياً	متفقاً	متقن جداً	متقن بتميز		العناصر
						1 ليس مهمات الوقاية والذى المناسب للعمل
						2 مراعاة قواعد السلامة والسلوك المهني
						3 التعرف عملياً على الأجزاء الرئيسية للآلات المستخدمة
						4 تشغيل الآلات (كل آلة على حده) بطريقة صحيحة
						5 إعادة العدد والآلات إلى أماكنها وتنظيم مكان العمل
						6
						7
						8
يجب أن يكون مستوى أداء المتدرب على الأقل (متقن) وفي الحالتين (متقن جزئياً) أو (غير متقن) لأى عنصر فيجب إعادة تلك الخطوة مرة أخرى وبمساعدة المتدرب						التقييم النهائي
التوقيع	اسم المدرب	ملاحظات	مرفوض	مقبول		

#### **التدريب رقم (٤) التعرف على وتشغيل الالات الأساسية بالورشة**

**الهدف :**

التدريب على معرفة الأجزاء الرئيسية وتشغيل الالات المساعدة المستخدمة في أعمال برادة شبكات المواسير

**العدد والخامات المستخدمة :**

١- ماكينة قطع وفلotte المواسير

٢- ماكينة التكويح

٣- ماكينة التجليخ



**خطوات التنفيذ :**

- ١- ليقن مهارات الوقاية والزق المناسب للعمل.
- ٢- شرح قواعد الأمان والسلامة المهنية بمعرفة المدرب.
- ٣- التعرف عملياً على الأجزاء الرئيسية للآلات المستخدمة.
- ٤- تشغيل الآلات (كل آلة على حده) بمعرفة المدرب أمام الطلبة.
- ٥- تشغيل الآلات (كل آلة على حده) بمعرفة الطلبة أمام المدرب.
- ٦- تقييم المتدرب أثناء العمل بمعرفة المدرب في استماره التقييم.

**ملحوظة :**

- إذا لم يتمكن الطالب تشغيل الآلات يتم توجيهه بمعرفة المدرب .
- إذا نمك الطالب تشغيل الآلات ينتمي إلى التدريبات التالية .

**التقييم النهائي للتمرين**  
**للتدريب رقم (٤) التعرف على وتشغيل الآلات الأساسية بالورشة**

الناء التدريب:						
قيم أداء المتدرب في هذه الوحدة بوضع علامة (✓) تحت مستوى أدائه للمهارات الموضحة						
مستوى الأداء (هل تتقن المهارة)						العناصر
غير متقن	متقن جزئيا	متقن	متقن جدا	متقن بتميز		
						١ ليس مهمات الوقاية والزى المناسب للعمل
						٢ مراعاة قواعد السلامة والسلوك المهني
						٣ التعرف عمليا على الأجزاء الرئيسية للآلات المستخدمة
						٤ تشغيل الآلات (كل آلة على حده) بطريقة صحيحة
						٥ إعادة العدد والآلات إلى أماكنها وتنظيم مكان العمل
						٦
						٧
						٨
يجب أن يكون مستوى أداء المتدرب على الأقل (متقن) وفي الحالتين (متقن جزئيا) لو (غير متقن) لأى عنصر فيجب إعادة تلك الخطوة مرة أخرى وبمساعدة المدرب						
<b>التقييم النهائي</b>						
التوقيع	اسم المدرب	ملاحظات	مرفوض	مقبول		

## التدريب رقم (٥) التدريب على صيانة الآلات المساعدة والأساسية بالورشة

**الهدف :**

التدريب على معرفة الأجزاء الرئيسية وتشغيل وصيانة الآلات المساعدة والأساسية المستخدمة في ورشة أعمال برادة شبكات المواصلات

**العدد والخامات المستخدمة :**

١. ماكينة قطع وفلوظة المواسير
٢. ماكينة التكويح
٣. ماكينة التجليخ
٤. شنور كهربائي
٥. مقابض تزوجة
٦. صاروخ تجليخ
٧. مشحمة
٨. مزينة
٩. صندوق عدة
١٠. معدات أخرى حسب المتاح بالورشة

**خطوات التنفيذ :**

- ١- ليس مهمات الوقاية والزى المناسب للعمل.
- ٢- شرح قواعد الأمان والسلامة المهنية بمعرفة المدرب.
- ٣- التعرف عملياً على الأجزاء الرئيسية للآلات المستخدمة.
- ٤- تشغيل الآلات (كل آلة على حده) بمعرفة المدرب أمام الطلبة.
- ٥- عمل الصيانة الازمة للآلات (كل آلة على حده) بمعرفة المدرب أمام الطلبة.
- ٦- عمل الصيانة الازمة للآلات (كل آلة على حده) بمعرفة الطلبة أمام المدرب.
- ٧- تقدير المدرب أثناء العمل بمعرفة المدرب في استماره التقديم.

**ملحوظة :**

- إذا لم يمكن الطالب تشغيل وصيانة الآلات يتم توجيهه بمعرفة المدرب .
- إذا تمكن الطالب تشغيل وصيانة الآلات ينتقل إلى التدريبات التالية.

**التقييم النهائي للتمرين**

**التدريب رقم (٥) التدريب على صيانة الآلات المساعدة والأساسية بالورشة**

ائتمان التدريب:

قيم أداء المتدرب في هذه الوحدة بوضع علامة (✓) تحت مستوى أدائه للمهارات الموضحة

مستوى الأداء (هل أتقن المهارة)

		العنصر				
غير متقن	متفقاً جزئياً	متفقاً جداً	متفقاً بتميز	متفقاً	متفقاً	
						ليس مهمات الوقاية والرزي المناسب للعمل
						١ مراعاة قواعد السلامة والسلوك المهني
						٢ التعرف عملياً على الأجزاء الرئيسية للآلات المستخدمة
						٣ تشغيل الآلات (كل آلة على حده) بطريقة صحيحة
						٤ إجراء أعمال الصيانة الدورية للآلات (كل آلة على حده) بطريقة صحيحة
						٥ إعادة العدد والألات إلى أماكنها وتنظيم مكان العمل
						٦
						٧
						٨

يجب أن يكون مستوى أداء المتدرب على الأقل (متفقاً) وفي الحالتين (متفقاً جزئياً) أو (غير متفقاً) لأى عنصر فيجب إعادة تلك الخطوة مرة أخرى وبمساعدة المدرب

**التقييم النهائي**

التوقيع	اسم المدرب	ملاحظات	مرفوض	مقبول

تم الطبع

بإدارة العامة لمركز إنتاج وسائل الإيضاح

