

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

مهنة صيانة واصلاح ماكينات الحياة
الوحدة الثالثة
ماكينة العراوى
الصف الثانى


مراجعة
م/ رمضان صادق ابو زيد

إعداد
م/ عادل عبد المنعم

٢٠١٤ - ٢٠١٥

ماكينة العراوي الحديثة

SPS/B-BH 3000 Series



ماكينة العراوي الحديثة

ماكينة العراوي :

لك أن تعرف عزيزي الطالب بأنه يوجد الكثير من الموديلات لماكينة العراوي الحديثة مثل : جوكي ، برازار ، جاك ، سنستار ، جمسي ، سوزي إلخ
فكان لابد من التركيز على موديل واحد للتدريب والتعرف على فكرة التعامل مع الماكينة الحديثة فاختارنا موديل
ماكينة العراوي LBH – 1790
لما يتمتع به من مميزات حديثة شاملة
ملحوظة :

الضبطات الميكانيكية ثابتة في جميع الموديلات
أو الضبطات الإلكترونية الفكرة العامة ثابتة ويختلف فقط في البرامج الخاصة بكل ماكينة
تعريف :

تعتبر ماكينة العراوي من أهم ماكينات صناعة الملابس على الإطلاق لأنها تمثل العمود الفقري لأي مشروع أو
مجال من مجالات صناعة الملابس لأنها تدخل في جميع منتجات الملابس مثل :

- ١- القميص
- ٢- البنطلون
- ٣- التي شيرت
- ٤- ملابس الحريمي
- ٥- ملابس الأطفال
- ٦- الجلابيب

كما ترى عزيزي الطالب هذه أغلب منتجات الملابس . ويظهر دور ماكينة العراوي في كل المنتجات .
إذن لا غنى أبدا عن ماكينة العراوي في تصنيع وإنتاج الملابس.
مميزات ماكينة العراوي الحديثة :


جاءت لكي تتغلب على كل المشاكل الموديلات القديمة وتضيف مميزات جديدة للمنتج من :

- ١- إضافة أشكال جديدة ومتعددة.
- ٢- السرعة المتغيرة.
- ٣- الجودة العالية.
- ٤- سهولة التعامل مع الماكينة للمتخصص ولغير المتخصص.
- ٥- حل المعادلة الصعبة وهي زيادة الإنتاج وضمان الجودة.
- ٦- التوفير في قطع الغيار.

الجدول الاتى يوضح الفرق بين الموديلات القديمة والحديثة وعيوب ومميزات كلاً منهما :-

وجه المقارنة	ماكينات العراوى القديمة	ماكينات العراوى الحديثة
السرعة	السرعة ثابتة ومحددة	السرعة متغيرة ويمكن التحكم فيها من خلال المؤشر فى تزويد أو تقليل حسب المطلوب والسرعة قد تصل إلى ٤٢٠٠ لفة
أشكال العروة	شكل واحد فقط	اشكال كثيرة ومتعددة يصل عددها على ٢٤ شكل انظر الاشكال نموذج أ
عدد الغرز	عدد الغرز نتحكم فيها من خلال تغيير فى تروس الماكينة	التحكم فى عدد الغرز من خلال برنامج ويمكن تقليل أو تزويد عدد الغرز من خلال لمسة على الشاشة فى ثواني معدودة
ضبط شكل العروة	ضبط شكل العروة من خلال ربط وفك مسامير مرتبطة داخلياً بحركة طارها لبرجرام	سهولة ضبط وشكل العروة من خلال شاشة البيانات فى ثواني معدودة بجوده عالية
ضبط مسافة أو طول العروة	من خلال فك ذراع مسافة العروة	من خلال شاشة البيانات
الجودة	بها عيوب كثيرة وفنياتها محدودة	فنياتها عالية جداً وعيوبها محدودة
المواصفات العامة	١ - صعوبة التعامل معها ٢ - الجودة محدودة ٣ - استهلاك قطع الغيار ٤ - أنتاجها محدود وذلك لسرعتها الثابتة ٥ - الاستغلال محدود جداً لثبات الشكل	١ - سهولة التعامل معها من خلال التكنولوجيا المتقدمة . ٢ - الجودة عالية . ٣ - اقتصادية فى قطع الغيار . ٤ - انتاجها كثير وذلك للسرعه الكبيرة التي تتمتع بها . ٥ - كثره أشكالها تعطي فرصه كبيرة فى التنوع والابتكار التي يتناسب مع متطلبات العميل .
الزيت	كميات الزيت كبيره تؤدي إلى عمليات البقع على المنتج ودائماً حوض الزيت كبير وأحياناً مكشوف	كميات زيت قليلة تمنع عمليات البقع وذلك لحصر الزيت فى صندوق صغير محكم Tank Oil .

المكونات الأساسية لماكينة العراوي :-



١- مفتاح التشغيل Power ON / OFF

مفتاح التشغيل مكون من زرارين ON للتشغيل و OFF للإيقاف ودائماً الزرارين يميزن بلونين مختلفين لسهولة التمييز بينهما .

٢- رأس الماكينة Machine head

رأس الماكينة بجميع محتوياتها من :-

أولاً الجزء العلوي :-

أ- طاره الماكينة المثبت على عمود الإدارة والتي يمكن من خلالها لف عمود الإدارة إلى أعلى وأسفل أثناء التشغيل والضبط .

وبعض الماكينات يوجد في طاره الماكينة سلوناييد مسئول عن إيقاف الإبره في مستوي معين بعد إنتهاء دورتها .

ب- عيار المقص :-

هو عيار صغير يتحكم في طول الفتلة في نهاية العروة ويمكن من خلاله تقصير أو تطويل فتله المقص وهو يتكون من طبقتين + سوسته ضغط خفيفة + صمولة ربط .

ج- نطار

النتار هو المسئول عن عملية شد الخيط في مراحل التشغيل وهو مثبت في حجر النطار على عمود الإدارة ، ويعمل على تحضير الخيط للإبرة لكي يقوم من خلاله عمل خية لخيط الإبرة .

د- ضاغط الدواسة .

هو مسئول عن عملية ضبط قطعه القماش أسفل دواسة بين الوش والدواسة ويمكن من خلاله الضغط بصورة كبيره او صغيرة حسب نوع الخامة والمرحلة .

هـ- غطاء النطار :-

هو غطاء على الجزء المتحرك للنطار لكي يعطي حماية للعامل من خطر الإصابات .

و- العيار الكير :-

وفي نوعيه الماكينات الحديث يتحكم فس ضغط العيار اتوماتيك عن طريق شاشة البيان والدخول على برنامج العيار ويمكن من خلاله شد الخيط والتخفيف حسب نوع الخامة والمرحلة .

ز- ملف الماسورة :-

ملف الماسورة عياره عن بكرة مفصله بعمود الإدارة .

ومع لف عمود الإدارة وبالتلامس مع بكره الماسورة تملأ الماسورة ويمكن التحكم في ملئ الماسورة حسب الخيط المستخدم بالكمية التي نريدها .

ح- مفتاح الإيقاف :-

من أهم الجزاء في الماكينة حيث يؤدي دور الإنفاذ للعرابي أثناء التشغيل إذا حدث أى عطل أو مشكلة أو خطأ للعامل في وضع الخامة في المكان الصحيح وأثناء تشغيل الماكينة يمكن إيقافها بالضغط على هذا المفتاح .

ط- شاشة البيانات :-

هي الشاشة المسئولة عن إدخال وإخراج البيانات .

وتتكون الشاشة من بعض المفاتيح التي تحمل رموز لكي تساعد مستخدمها للتواصل مع وحده التحكم .

٣- صندوق التحكم

هو صندوق يوجد به مجموعه من وحدات التحكم وكارتات التوزيع الداخلية ولكل كارتة عمل محدد مثل :-
أ- كارتة التحكم .
ب- كارتة التوزيع .
ت- كارتة النقل .
ويوجد بالصندوق مروحة تبريد .

٤- كفة دواسة الرفع :-

دواسة التشغيل لإعطاء الماكينة أمر ما
فدواسة الشمال تقوم برفع الدواسة إلى أعلي .

٥- كفة دواسة التشغيل :

وهي المسئول عن بدء عملية التشغيل .
هو عبارة عن أسنان بوضع عملية بكره الخيط وبه طبقين بكره للملف وبكره لخيط الإبرة .

غطاء حماية العتن :-

هو غطاء شفاف يمكن الرؤيا من خلال ويوضع أمام الإبرة وذلك لتجنب كسر الإبرة في أي وقت فيؤدي هذا
الغطاء حماية للعين من الإصابات .

ثانياً الجزء السفلي للماكينة ويحتوي على :-

أ- الكروشية

مثل أي كروشية عادي يؤدي وظيفته وهي إلتقاط فتله الإبرة وذلك لعمل غرزه مقفولة .

ب- مجموعه المقص السفلي































هي مجموعته تأخذ الحركة الميكانيكية بالإشارة عن انتهاء دورة التشغيل لكي تبدأ بقص الفتلة وتحضير
الفتلة لمرحلة أخرى .

ت- حوض الزيت

حوض الزيت هو صندوق شفاف صغير يتم تخزين الزيت بداخله ويدخل فيه مجموعه من الفتيل للتشبع
بالزيت ويتصل كل فتيل بجزء خاص بالماكينة ليتم عملية الزيت .

نبذة مختصرة لماكينات العراوي الحديثة :


- سهولة تغيير أشكال وأحجام العروة حسب المطلوب من العميل.
- فيما يلي بعض نماذج وأشكال السكاكين المستخدمة لكل عروة :

(1) 角型  液晶显示 1	(2) 圆型  液晶显示 2	(3) 辐射角型  液晶显示 3	(4) 辐射型  液晶显示 4	(5) 辐射直线加固型  液晶显示 5	(6) 辐射锥形加固型  液晶显示 6
(7) 圆头扣眼角型  液晶显示 7	(8) 圆头扣眼辐射型  液晶显示 8	(9) 圆头扣眼直线加固型  液晶显示 9	(10) 圆头扣眼锥形加固型  液晶显示 10	(11) 半月型  液晶显示 11	(12) 圆角型  液晶显示 12
(13) 半月角型  液晶显示 13	(14) 半月直线加固型  液晶显示 14	(15) 半月锥形加固型  液晶显示 15	(16) 圆头扣眼半月型  液晶显示 16	(17) 圆头扣眼圆型  液晶显示 17	(18) 角辐射型  液晶显示 18
(19) 角半月型  液晶显示 19	(20) 角圆型  液晶显示 20	(21) 角直线加固型  液晶显示 21	(22) 角锥形加固型  液晶显示 22	(23) 辐射半月型  液晶显示 23	(24) 辐射圆型  液晶显示 24
(25) 半月辐射型  液晶显示 25	(26) 半月圆型  液晶显示 26	(27) 加固缝  液晶显示 27	(28) 加固右切断  液晶显示 28	(29) 加固左切断  液晶显示 29	(30) 加固中央切断  液晶显示 30

أنواع السكاكين:

S51117-001	S51290-001	S51351-001	S51352-001	S51353-001	S51354-001
1/4	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8
S51355-001	S51356-001	S25642-001	S51357-001	S51358-001	
11/16	3/4	13/16	7/8	1	
S51359-001		S51360-001		S01271-001	S01272-001
29		32		3/8	7/16
S01273-001	S03280-001	S01274-001	S01275-001	S01276-001	S35630-001
1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1

القيم القياسية للعروة المستطيلة



اقصى سرعة مسموح بها هي ٣٦٠٠ غرزة فى الدقيقة

طريقة لضمة الماكينة الصحيحة:

أولاً : يجب لضمة خيط الإبرة من الشمعدان :

ثم يدخل الخيط في الدليل العلوي رقم (١)

ثم يمر الخيط من خلال دليل العيار العلوي وهو عبارة عن عيار تحديد طول الخيط في المقص رقم (٢)


ثم يمر الخيط إلى العيار الرأسي رقم (٣) ثم يضغط الخيط على سوسة الضغط رقم (٤)

ثم يدخل من تحت الدليل رقم (٥) ثم يمر من بين الدليل الثابت رقم (٦)


ثم يدخل من فتحة النتار رقم (٧) وتنزل من بين الدليل الثابت رقم (٨) ثم يمر من السلكة رقم (٩)

ثم يدخل في طربوش الإبرة رقم (١٠) العلوي ثم يدخل في فتحة الطربوش السفلية (١١)

ثم يدخل في فتحة عين الإبرة رقم (١٢)



مكوك الماكينة :-



لضمة المكوك أنظر الشكل :-


يوضح الشكل طريقة لضم خيط المكوك ويوجد حالتين :-

- أ- إذا أردنا أن نحصل على غرز هرمية يجب لضم خيط المكوك في فتحة المكوك الولي ونفك ريشة المكوك قليلاً
- ب- إذا أردنا أن نحصل على الشكل العادي الغرز المتساوية يلضم في فتحة المكوك الثانية ونربط ريشة المكوك قليلاً


التوصيف الميكانيكي لبعض أجزاء ماكينة العراوي

فك وتجميع مجموعة رافع الدواسة :


ملحوظة (المناطق المشار إليها بحرف A، B يجب عند التجميع نراعي تشحيم هذه المناطق



مجموعة جراب عمود الإبرة





فك وتجميع مجموعة المقص العلوي



Section B :  : ESSO TEMPLEX

فك وتجميع مجموعة




Section A :  : JUKI exclusive grease
 Section B :  : ESSO TEMPLEX

الضبطيات الخاصة بماكينة العراوي

اولا ضبط ارتفاع عمود الإبرة :

يجب لف عمود الإبرة (١) إلى النقطة الميتة السفلية

وعند ارتفاع عمود الإبرة إلى فوق نفاك غطاء الجلد لفك المسمار (٢) الخاص بأفيز عمود الإبرة ثم ضبط ارتفاع عمود الإبرة من أسفل وبين سطح البلاكة حوالي (11mm) تقريبا أو نستخدم الجادش الخاص بضبط ارتفاع عمود الإبرة .






ثانيا : ضبط التزامن الإبرة مع الكروشييه :

نفاك مسامير الجلبة المثبت بداخلها الكروشييه (١) ، (٢)

المسامير (١) لضبط الكروشييه عرض ويجب أن تكون المسافة بين الإبرة والكروشييه (5m) ويضبط عن طريق مسامير (١)

أما المسامير (٢) لضبط التزامن بين الإبرة والكروشييه وتكون المسافة بين سن الكروشييه وأعلى فتحة عين الإبرة بمسافة (0,01-0,08m)

وهذه الخطوات تتم مثل أي ضبط لل التزامن بين الإبرة والكروشييه في حالة صعود عمود الإبرة من النقطة الميتة السفلية إلى أعلى.




ضبط التزامن الطولي :

المسامير (٢) هي المسئولة عن ضبط التزامن الطولي بين الإبرة والكروشييه ويجب لف عمود الإبرة إلى النقطة الميتة السفلية ثم عند ارتفاع عمود الإبرة يجب أن تكون المسافة بين سن الكروشييه وأعلى فتحة عين الإبرة بمقدار يتراوح بين (1 - 1,8 mm) ثم نربط المسامير (٢)

أو نستخدم الجادش الخاص بضبط التزامن الطولي بين الإبرة والكروشييه

عملية ملئ الماسورة :



اولاً نضع الخيط فى العيار المخصص لملئ الماسورة

ثم يمر الخيط الماسورة المتينة فى الملف (A) ثم نلف بعض الخيط يدوياً على الماسورة ثم نضغط الريشة إلى منتصف الماسورة بواسطة الزراع (1) فتدخل الريشة (3) إلى منتصف الماسورة

ثم نضغط على مفتاح ملئ الماسورة (6) الموجود فى شاشة الماكينة حتى يتم عملية ملئ الماسورة

لتحديد نسبة ملئ الماسورة يحدد عن طريق مسمار (2) لزيادة أو تعديل نسبة الخيط فى الماسورة

بعد ملئ الماسورة نأخذ طرف الخيط ثم نضعه فى ماسك الخيط (4) حتى لا يتم لفه على طارة الماكينة


١- ضبط فاتح عيار القص :

يجب ضبط عيار القص اثناء عملية القص وتكون المسافة بين الطبقتين بمقدار من 0.5-1mm عن طريق بنز فاتح العيار وفي حالة عدم ضبط المسافة لا يستطيع المقص الاحتفاظ بالخيط لمرحلة جديدة


٢- ضبط المقص العلوى :

في حالة وقوف الماكينة بعد انتهاء العروة تكون المسافة بين مفصلة المقص الداخلية وزراع الثابت لفاتح المفصلة 0.5mm

وفي حالة عدم مسك المقص للخيط تقوم بعمل اختيار لريشة المقص باليد مع الخيط وفي حالة عدم مسك الخيط تقوم بتغيير الريشة العلوية للمقص كما في الرسم




ضبط شد المكوك :



يجب ضبط نسبة الشد في المكوك حتى نحصل على شكل عروة جيد فيجب ضبط مسمار المكوك رقم (١) في حالة الزيادة في الشد أو تقليل الشد عن طريق المسمار رقم (١) ثم عمل اختبار للمكوك عن طريق مسك اول الخيط باليد وترك المكوك ينزل إلى اسفل فيجب ان ينزل بانسيابية لا ينزل مرة واحدة او متقطع

ضبط مسند الكروشييه :

لضبط مسند الكروشييه نفاك مسامير (٣) ثم نضع سن المسند (١) في طبق الكروشييه (٢) حتى يمنع من الفك أثناء حركة الكروشييه ويجب مراعاة سهولة تحريك طبق الكروشييه بداخله.



ملحوظة مهمة جدا :

وضع مسند الكروشييه

عند ضبط الكروشييه يجب أن نراعي وضع مسند الكروشييه حيث يجب أن يكون في منتصف طبق الكروشييه وذلك لتجنب لف الطبق أثناء التشغيل ١٠ وفي حالة ضم المسند أكثر من اللازم يحدث احتكاك بين المسند وطبق الكروشييه قد يؤدي إلى :

أ- كسر المسند

ب- كسر طبق الكروشييه

ت- سفة في خيط الكروشييه

ضبط ضاغط الدواسة :

لضبط ضاغط الدواسة ن فك صامولة الربط (١) حتى يتحرك الضاغط (٢) إلى أسفل لزيادة عملية الإحكام على الخحامة ولرفعه إلى فوق لتقليل عملية الضغط حسب نوع الخامة (القماش).


ضاغط الدواسة :

3. Adjusting the presser bar pressure



WARNING :

To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.



To adjust the pressure applied by the presser bar to fabric, turn presser spring regulator ①. When the pressure is not enough to prevent fabric from puckering, turn regulator ① clockwise.


يساعد على تنيات القماش تحت الدراسة اثناء التشغيل ويمكن زيادة الضغط او تعديل الضغط حسب نوع القماش او المرحلة

عن طريق لف الزراع (١) في حالة زيادة الضغط نلف الزراع إلى اسفل وفي حالة تقليل الضغط نلف الزراع إلى اعلى


ضبط السكينة :

لضبط السكين يجب فك المسمار (1) حتى يتم تحريك السكين .

للسكين حد أمامي وخلفي أقصى درجة لاختراق السكين في القماش للحد الأمامي من (1,5.2.0mm) ويكون الحد الخلفي (A) بموازية البلاكة.




لضبط المسافة بين أول حد من السكين والإبرة ن فك مسمارين (٤) ثم يتم تحريك حامل السكين (٥) لأمام أو الخلف بحيث تكون المسافة بين الإبرة وحامل السكين (0.3mm).




١. ضبط العيار الكبير المسئول عن حساس السكينة :

يعتبر العيار الكبير هو المسئول عن نسبة الشد والسوسة الداخلية تؤدي إلى عملية إحساس لنزول السكينة فيجب ان تكون المسافة بين طرف السوسة (١) العلوية والدليل الثابت بمقدار 6:8m ويكون طرفها مع الحساس ونتحكم في ارتفاعها عن طريق مسمار رقم (٢) وتحريك زراع العيار (٣) ثم نربط المسمار رقم (٤) وفي حالة قطع الخيط لا تتحرك السوسة فلا تنزل السكينة اوفى حالة ان تكون المسافة قليلة .



٢. ضبط دليل العيار


لضبط الدليل (١) نفك المسمار رقم (٢) لتحريك الدليل عرض حتى يتناسب مع شكل الخيط



٣. ضبط ماسك الماسورة :

لضبط ماسك الماسورة يجب ان تكون المسافة بين زراع ماسك الماسورة (١) وبين الماسورة بمقدار من 8 To 15 mm


وتتحكم فى هذه المسافة عن طريق ربط المسمار رقم (٢) فتحرك الصمولة (٣) لتحديد المسافة ويساعد ذلك على عدم دوران الماسورة بعد مرحلة الفرص فتظل ثابتة لبدء المرحلة الثانية اى عروة الثانية



٤ . لضبط المقص العلوي :


في حالة ل-Stop الماكينة :

يجب أن تكون المسافة بين فك المقص ومنتصف فتحة البلاكة A من (5.5 – 6.0mm) ولضبط يجب تحريك ذراع المقص للأمام والخلف للمسافة العريضة.



٥ . ضبط المقص للمسافة الطولية :

يجب فك المسمار (١) المتحكم في ذراع المقص (٢) وتحريكه لضبطه مع الدراسة (٣) وتكون المسافة بينهما (1mm) وذلك لتجنب وجود خيط أو فتلة زيادة في العروة.




لضبط مشوار المقص :

للمقص مشوار بداية ونهاية

بدايته عند مسك الفتلة وقصها ثم يبدأ المشوار الثاني ويعتمد المشوار الثاني على حركة الذراع الخلفي (المسطرة) وهي التي تؤدي عملية دخول المقص والتزامن معه عن طريق فك المسمارين (٣) وتحريك الذراع حتى تكون المسافة بين حد المقص وحد الذراع الثابت (1,5 – 2,5mm) وعدم الاحتكاك بينهما لتكون المسافة (٢) (0.5mm)

وأي تغير في المسافة يؤدي إلى دخول المقص في غير الوقت المسموح به أي قبل انتهاء عملية الإبرة فيؤدي إلى كسرها.




ضبط عيار الماكينة (شداد الخيط الميزات) :

لضبط عيار الماكينة يجب فك المسمار [ألانكيه رقم (١)]

وتحرك العيار بحيث تكون سوسة الشد بينها وبين الدليل الثابت مقدار من 4-6 mm


لكي نحافظ على نسبة شد متوازي لا فوري إلى عوماً خيط الزرار كما في الشكل



لضبط دلاير الخيط :

بعد ضبط سوسة العيار يجب ضبط دلائل الماكينة لكي نحافظ على نسبة الشد الدليل الأيمن نقل المسمار رقم (٢) لكي نحرك الدليل رقم (١) ويكون موازي الدليل الثابت

ب- الدليل ولا بد نفاك المسمار رقم (٤) لنحرك الدليل رقم (٣) ويجب ان تكون المسافة بين بداية الدليل ورأس المسمار 0.5mm كما في الشكل



ضبط المقص العلوي



يجب ضبط ارتفاع المقص عن سطح الدواسة لفك المسمار (١)

المتحكم في تحريك زراع المقص إلى أعلى وأسفل ثم تحريك الزراع رقم (٢)

لكي تكون المسافة بين الزراع (٢) و سطح البلاكة (٣) بمقدار (1mm) وذلك لتجنب التصادم عند دخول المقص في نهاية الغرزة

وفي حالة زيادة مقدار الزراع يؤدي إلى وجود فتلة زيادة في الغرزة.

ضبط مسلفة المقص (المشوار)



ضبط حساس السكينة :

يوجد نوعين من الحساسات التي تستخدم في ماكينات العراوي

أولا : الحساس الخارجي :



ويعتمد على تحريك خيط الإبرة لسلكة الحساس المرتبطة بزراع السكين ومع اهتزاز السلكة يشعر الزراع فتنزل السلكة في الوقت اللازم


ويجب أن يكون ارتفاع سوسة الهزاز من سطح السوستة والزراع الثابت أو الدليل الثابت مقدار من 4 – 6 mm وذلك لضمان عملية الشد المنتظم لكي يؤدي الحساس مهمته .

أما في حالة عدم ضبط السوستة أو كرها لا يؤدي الحساس مهمته بنجاح .

ثانيا : الحساس الداخلي :

يعتمد في هذه الحالة على حساس يلامس السوستة الهزاز لكي يشعر بوجود الخيط وفي حالة انقطاع الخيط لا تنزل السكينة . (كما هو موضح بالرسم)





مفتاح الامان من أهم الادوات المساعدة فى تشغيل الماكينة فهو يؤدى مهمة كبيرة جداً بالنسبة للعامل المنتج

أولاً للعامل :

فى حالة التشغيل الخطأ ووجود يد العامل فى مكان خطأ مثلاً خلف زراع الدواسة المتحركة ... الخ فيمكن بالضغط على هذا المفتاح توقف الماكينة تماماً


ثانياً المنتج :

فى حالة عدم ضبط استقامة وضع العروة على سنتر واحد فيمكن بعد بدأ دورة التشغيل بالضغط على هذا المفتاح توقف الماكينة قبل نزول السكينة

لابد من معرفة قيمة هذا المفتاح والمحافظة على وضعه السليم حتى يؤدى وظيفته


(9) Connecting the cords

Perform the connection of the cords as shown in the figure below.



يجب ضبط الجاكات حسب الرقم الخاص بكل جاك في المكان المخصص له وبوضع الشكل مجموعة من الجاكات بأرقام ووضع كل جاك داخل صندوق التحكم ويوضح ايضاً لكل جاك مهمة خاص به مثل الجاك رقم CN34 الخاص بالشاشة الخ .

مراحل التزيت :-



تمتاز الماكينات الحديثة بالتحكم في كمية الزيت المستخدمة ووضعها في خزان صغير يخرج منه فتيل مشبع ويوزع إلى أجزاء المتحركة داخل الماكينة .

- ويمكن التحكم في كمية الزيت من خلال مسمار ضغط يسمح بمرور الزيت بالكمية التي نردها من خلال ربطة ارفكه . والشكل يوضح ملئ الخزان وطرق التوزيع .

(١) ملئ خزان الزيت Tankoil

من خلال مزيتة كبيره تدخل في فتحه الخزان ثم نضغط عليها ونراعي هنا مقاس الزيت حيث يوجد علامتين لتوضيح مستوي الزيت .


(٢) مسمار التحكم في مرور الزيت + الربط يؤدي إلى تقليل كمية الزيت - الفك يؤدي إلى كثره كمية الزيت .

(٣) يوضح الشكل الداخلي للمسمار التحكم .

(٤) الخلية التي يمر من خلالها الزيت .

(٥) الفتيل المشبع بالزيت الخارج من Tank إلى مجموعه الكروشية وفي حالة عدم وصول الزيت إلى أي جزء متحرك يؤدي إلى عملية التبويش وتلف الجزء .

شرح وأمثلة على الأعطال التي تحدث بها وطرق علاجها مع الخطوات :



تعملية ضبط التوقيت عندما تعمل الآبرة في الوضع من نقطة البداية ، عند هذه اللحظة يكون الفلوس بين عمود الآبرة والوش يكون 12م بحيث تكون الآبرة عند النقطة المثالية ، ضبط الارتجاع بواسطة جهاز الجيرج (1)

ارتفاع عمود الآبرة غير مناسب

التزامن بين الكروشيّة والآبرة غير مناسب

الضبط التوقيت بين الكروشيّة والآبرة ، فك مسامير الكروشيّة وباستخدام الجيرج (2) حرك الكروشيّة بحيث يصل سن الكروشيّة أعلى نقطة للثقة الآبرة نحو اليمين 1.8م أيضا ضبط الفلوس بين الآبرة وسن الكروشيّة اجعل المسافة بينهم من 0.01 : 0.04 م

نقطة تلاقي الكروشيّة مع الآبرة غير مناسبة

ازل الخطوط الموجودة داخل الكروشيّة وخارجية


وجود خطوط داخل الكروشيّة


قلل من سرعة الماكينة + اضفلة زيت سلكون


قلع المثانة نتيجة الحرارة

اصح ضبط العمير

وضغ الخطوط داخل العمير غير مناسب







كود الأعطال والأعطال الكهربائية والإلكترونية :

