

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية  
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

مهنة صيانة واصلاح ماكينات الحياكة  
الوحدة الرابعة  
ماكينة الزراير  
الصف الثاني

مراجعة  
م/ رمضان صادق ابو زيد

إعداد  
م/ عادل عبد المنعم

٢٠١٤ - ٢٠١٥



**>> Various Patterns**

This machine basically provides 33 patterns of electronic control in comparison

## ماكينة الزراير

تعتبر من أهم الماكينات اللازمة في مجال الحياكة حيث تؤدي دوراً مهماً لإتمام عملية تقفيل المنتج ويظهر دورها في المنتجات الآتية :-

- أ- صناعة القميص
- ب- صناعة التي شيرت التي يدخل في تصميمها باندو الزراير
- ت- صناعة البنطلون الكلاسيك ... الخ

إذن ماكينة الزراير من أهم ماكينات صناعة الملابس

### نبذة مختصرة عن ماكينة الزراير


في البداية كانت ماكينات الزراير تعمل بنظام الكروشية الأعمى وكانت في هذه الفترة إنجاز تكنولوجي عظيم ومع مرور الايام واستخدم العلم في تطوير جميع المجالات كان لابد من تطوير جميع ماكينات الحياكة وجاء الدور على ماكينة الزراير للتحديث لك أن تعرف عزيزي الطالب بأنه يوجد الكثير من الموديلات لماكينة الزراير الحديثة مثل : جوكي ، برازار ، جاك ، سنستار ، جمسي ، سوزي ..... إلخ فكان لابد من التركيز على موديل واحد للتدريب والتعرف على فكرة التعامل مع الماكينة الحديثة فاختارنا موديل ماكينة الزراير برازار BE – 438 D الحديثة. لما يتمتع به من مميزات حديثة شاملة

### ملحوظة :

الضبطات الميكانيكية ثابتة في جميع الموديلات

أو الضبطات الإلكترونية الفكرة العامة ثابتة ويختلف فقط في البرامج الخاصة بكل ماكينة

## ماكينة الزراير الحديثة :



### المكونات الخارجية للماكينة

١) مفتاح التشغيل Power switch : هو مفتاح تشغيل عادي جداً off / on للتشغيل والإيقاف فقط

٢) صندوق التحكم Control box

هو صندوق بمواصفات معينة مثبت بداخله مجموعة كارتات الخاصة بمراحل التشغيل مثل

١. كارتة التحكم

٢. كارتة التوزيع

٣. مروحة للتبريد

ويثبت هذا الصندوق أسفل قرصة الماكينة

٣) دليل دخول ميموري كارت لإضافة برامج أخرى غير موجودة في ذاكرة الماكينة الأصلية.

٤) شاشة البيانات :

وهي مسئولة عن عملية إدخال وإخراج البيانات إلى ذاكرة الماكينة ويتم من خلالها عمل كل مراحل التشغيل من ضبط ، وتغيير البيانات بالنسبة للبرامج مثل :

١. تغيير السرعة

٢. تغيير نوع الزرار والمقاسات الخاصة بالنسبة لمسافة كل زرارفي مرحلتين X / Y التي يتم من خلالها تغيير المسافات الطولية والعرضية

٣. يتم تخزين البرامج من خلالها عن طريق حفظ كل برنامج بمواصفاتها الخاصة مثل ( السرعة ، مسافة X / Y ، رقم البرامج ..... الخ )

(٥) دواسة التشغيل Footswitch :-

دواسة القدم التي يتم من خلالها بعد الضغط عليها تشغيل الحركة وإعطاء الإشارة لبدء تنفيذ عملية التشغيل وهي مثبتة على شاشة بداخل الأستاند

(٦) كلمبة work clamp :-

وهو الجزء الذي تقوم بإدخال الزرار من خلال فتحة زراع الكلمبة والكلمبة عبارة عن زراعين أحدهم يمين والأخر شمال وبينهما مسافة متغيرة حسب نوع الزرار وحجمه ويمكن توسيع أو تضيق الكلمبة حسب المطلوب

(٧) الجزء السفلى من الكلمبة Button clomp :-

هو الجزء المسئول عن تثبيت الزرار وقاعدة الكلمبة وهذا الجزء متغير أيضاً يسمح بتغيير القاعدة السفلية لزراع الكلمبة إذا طلب نسبة عوماً في تثبيت الزرار على المنتج لان هذا الجزء بمسافة معين سميك ورفيع

(٨) طارة الماكينة Pulley :-

هبطارة مثبت على عمود الإدارة مثبت بداخلها السلونايدي مسئول عن عملية وقوف عمود الإبرة في حالة الفصل ويمكن من خلال السلونايديتحديد وقوف عمود الإبرة وارتفاعه

ويمكن أيضاً استخدام طارة الماكينة بتحريكها في دوران الحركة يميناً ويساراً لضبط وهي دليل لفنى الصيانة

(٩) الشمعدان Cotton stand :-

هو عبارة عن استاند مثبت اعلى قرصة الماكينة ومن خلال تصميمه يوضع عليه بكرة الخيط من خلال أطباق تثبت عليه

والشمعدان مختلف حسب نوع الماكينة التي يستخدم بها في هذه الحالة يوجد به فقط طبقتين لبكرة الخيط وبكرة ملئ الماسورة

(١٠) سلكة الحماية Finger guard :-

هي سلكة مثبت بكمية وذلك لحماية العامل من دخول يده أكثر من اللازم حتى لا يحدث أى إصابات

(١١) الغطاء guard Ege :-

هو عبارة عن غطاء شفاف يسهل عملية الروياء من خلاله ولكن يعتبر الوظيفة الاساسية له حماية العين من

حالة كسر الزرار أو كسر الإبرة

حتى لا تدخل رايشالزرار داخل العين

وهو من وسائل الأمن والأمان في حالة التشغيل

(١٢) غطاء النظام Tnreadtake up :-

من أهم وسائل الأمن وحماية العامل لانه يغطي جزء متحرك وهو نطار الماكينة وكما نعلم إن نطار الماكينة

يتحرك بسرعة الماكينة تخيل لو الصدمة في جزء يتحرك بسرعة ٣٦٠٠ الفة في الحركة الواحدة إذن فغطاء

النطار من أهم وسائل الأمن في الماكينة

(١٣) غطاء الخلفى :-

هو عبارة عن غطاء خلفيغطي جزء كبير وحساس للماكينة حتى نتفادى لمس أو تغيير حركته أو سقوط أى

شئ على الأجزاء اثناء عملية التشغيل .

(١٤) الغطاء الجانبي Frame side cover :-

مثل اى غطاء أجزاء حساسة للماكينة وهذا الجزء يغطي منطقة موتور × الخاص بنقل الحركة لماكينة وحتى


نتفادى حدوث أشئائثناء التشغيل كان لا بد من وضع غطاء عليه وذلك لضمان سلامة العامل والماكينة معاً

١٥) غطاء سلونايڊ فاتح العيار Tension release solenoid cover :-

غطاء سلونايڊ العيار المسئول عن مرور الخيط بداخله ويمكن من خلال العيار ضبط طول الخيط اثناء عملية الوصل بتحكم الداخلى فيه من خلال تحديد المشوار الخاص بزراع فاتح العيار فيؤدى ذلك إلى تطويل او تقصير فى طول الخيط فى نهاية المرحلة .

## 5. USING THE OPERATION PANEL (BASIC OPERATIONS)

### 5-1. Name and function of each operation panel item



- ١- لمبة بيان تشغيل Power .  
لتوضيح موقف الماكينة أثناء التشغيل تضيء اللمبة .
- ٢- لمبة تضيء في حالة حدوث عطل في الماكينة .
- ٣- مفتاح إعادة التشغيل المرحلة :  
بعد ضبط المقادير الداخلية للبرنامج نضغط على مفتاح REST وابدأ التشغيل .
- ٤- زر الاختبار :  
يمكن من خلال الضغط على اختبار أي برنامج تم وضعه لضمان عدم كسر أي جزء في الماكينة فيجب علينا بعد تغذية الماكينة بالبرنامج جديد عمل اختبار له عن طريق زر الاختبار .
- ٥- لمبة بيان :  
أثناء الضغط على زر الاختبار تضيء اللمبة للبيان .
- ٦- لمبة بيان :  
أثناء الضغط على زر أو التعامل مع تضيء للبيان .
- ٧- مفتاح ملء الماسورة .
- ٨- لمبة بيان تضيء أثناء العمل .
- ٩- مفتاح X :  
الخاص بالحركة العرضية ويضبط أثناء تغير أحجام الزراير المختلفة .
- ١٠- مفتاح Y :  
خاص بالحركة الطولية ويضبط أثناء تغير أحجام الزراير المختلفة .

- ١١- مفتاح السرعة :  
نضبط من خلاله السرعة المطلوبة تبدأ بـ 400 حتى 2,700.
- ١٢- مفتاح العدد :  
هو عبارة عن عداد يمكن من خلاله قراءة كم مدة تم عملية التشغيل .
- ١٣- مفتاح التحريك :  
هو مفتاح تحريك بين برامج وخطوات المفاتيح على الشاشة .
- ١٤- شاشة عرض بيانات .
- ١٥- مفاتيح بالضغط عليهم في وقت واحد .
- ١٦- شاشة عرض بيانات .
- ١٧- مفاتيح يتم من خلالها تحريك البيانات بصعود النزول .
- ١٨- لمبة بيان .
- ١٩- لمبة بيان .
- ٢٠- مفتاح تخزين برامج وبيانات من خلال كل مفتاح على حدة .



## اهم البيانات في قائمة بيانات الذاكرة

الرقم	الوظيفة	الاعدادات
٠٠١	خاص بطريقة رفع المنجلة	
	يتم رفع المنجلة بعد انتهاء الغرز	OFF
	يتم رفع المنجلة بعد العودة إلى وضع البداية	ON
٤٠٢	خاص بالوحدة المتعامل بها في X أو Y على الشاشة	
	العرض بالنسبة المئوية	OFF
	العرض بالمم	ON
١٥١	سرعة أول غرزة خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة اول غرزة خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٥٢	سرعة ثانى غرزة خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة ثانى غرزة خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٥٣	سرعة ثالث غرزة خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة ثالث غرزة خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٥٤	سرعة رابع غرزة خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة رابع غرزة خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٥٥	سرعة خامس غرزة خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة خامس غرزة خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٥٦	سرعة خامس غرزة قبل النهاية خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة خامس غرزة قبل النهاية خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٥٧	سرعة رابع غرزة قبل النهاية خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة رابع غرزة قبل النهاية خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٥٨	سرعة ثالث غرزة قبل النهاية خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة ثالث غرزة قبل النهاية خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٥٩	سرعة ثانى غرزة قبل النهاية خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	سرعة ثانى غرزة قبل النهاية خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٦١	زيادة قوة اختراق عمود الابرة	
	غير متاحة	OFF
	متاحة	ON
١٦٣	تحديد السرعة على الشاشة	
	خاص بالزرير *١٠٠	٢٧- ٤
	خاص بالفارماتورة *١٠٠	٣٢- ٤
١٦٥	خاص بارتفاع عمود الابرة	من ٠ الى ١٥
	٠ : ضبط المصنع ١٥- : زيادة ارتفاع عمود الابرة	

	سرعة التغذية	٢٥١
	١ ١٠٠ mm/s	
	٢ ٢٠٠ mm/s	
	٣ ٣٠٠ mm/s	
	٤ ٤٠٠ mm/s	
	٥ ٥٠٠ mm/s	
من ١٠ الى ١٠	تغيير كل زمن التغذية	٢٦٠
	١٠ متاخر ٠ قياسي ١٠ متقدم	
من ١٠ الى ١٠	تغيير زمن التغذية لأول غرزة عند البداية	٢٦١
	١٠ متاخر ٠ قياسي ١٠ متقدم خاص بالزراير	
	١٠ متاخر ٥ قياسي ١٠ متقدم خاص بالفارماتورة	
من ١٠ الى ١٠	تغيير زمن التغذية لثاني غرزة عند البداية	٢٦٢
	١٠ متاخر ٠ قياسي ١٠ متقدم خاص بالزراير	
	١٠ متاخر ٥ قياسي ١٠ متقدم خاص بالفارماتورة	
من ١٠ الى ١٠	تغيير زمن التغذية لثالث غرزة عند البداية	٢٦٣
	١٠ متاخر ٠ قياسي ١٠ متقدم خاص بالزراير	
	١٠ متاخر ٥ قياسي ١٠ متقدم خاص بالفارماتورة	
من ١٠ الى ١٠	تغيير زمن التغذية لثالث غرزة عند البداية	٢٦٤
	١٠ متاخر ٠ قياسي ١٠ متقدم خاص بالزراير	
	١٠ متاخر ٥ قياسي ١٠ متقدم خاص بالفارماتورة	
من ١٠ الى ١٠	تغيير زمن التغذية لثاني غرزة عند النهاية	٢٦٥
	١٠ متاخر ٠ قياسي ١٠ متقدم خاص بالزراير	
	١٠ متاخر ٥ قياسي ١٠ متقدم خاص بالفارماتورة	
من ١٠ الى ١٠	تغيير زمن التغذية لأول غرزة عند النهاية	٢٦٦
	١٠ متاخر ٠ قياسي ١٠ متقدم خاص بالزراير	
	١٠ متاخر ٥ قياسي ١٠ متقدم خاص بالفارماتورة	
	تغيير بيانات لوحة التحكم	٣٥٠
	٠: لا تغيير في بيانات لوحة التحكم	
	١: جميع مفاتيح اللوحة مغلقة	
	٥: بيانات الإدخال الرئيسية مغلقة	
	اعداد فتح العيار عند بداية العمل	٥٥١
ON	متاح	
OFF	غير متاح	
	زمن فتح العيار عند عملية القص	٥٥٢
	٤- متقدم ٠ قياسي ١ متاخر	
	زمن مسك الفتلة	٥٥٣
	١ مبكرا ٢ قياسي ٤ متاخر	

## خطوات التشغيل :-




### اولاً :- اللزمة الصحيحة

يجب اتباع نفس خطوات النموذج (أ) وذلك لتوضيح طريقة اللزمة الصحيحة كما هو موضحاً في النموذج ابتداء من رقم ١ حتى رقم ١٢

ونلاحظ هنا اختلاف بسيط في النموذجين

أ- كما ذكرنا سابقاً يمكن تحويل الماكينة الزراير إلى ماكينة فارمتورة هنا يحدث اختلاف بسيط من لزمة دليل الخيط السفلى



ب- الاختلاف الثاني بمرور الخيط في اللزمة العلوية لأنها يوجد بها فتيل شبع بالزيت السليكون وذلك يستخدم في نوعية معينة من الخيوط لسهولة حركة الخيط



44980

## نموذج (ب) :-


يوضح نموذج (ب) طريقة لضمة ماسورة الماكوك وخطواتها الصحيحة من ١ إلى ٨ يرمز رقم (١) لوضع الماسورة داخل الملف ثم نضغط بريشة الملف (٢) لتتحكم في الماسورة ثم نضغط على زرار Tension/wmo للملى الماسورة (٤) بعد ملئ الماسورة يجب وضع الخيط داخل ريشة وذلك لضمان عدم لف الخيط على طارة الماكينة (٦) ٥ محاور تتحكم في الريشة الريش المتحركة وهي تتحكم بمقدار لف الخيط على الماسورة (٧) مسمار تحكم بوضع العيار ملئ الماسورة (٨) سوسة لضغط الخيط داخل الماسورة ويمكن من خلالها شد او تخفيف الضغط الخيط



## نموذج ج :

يوضح وضع المكوك وطرق اللزمة الصحيحة

- (١) فتح غطاء الماكينة السفلي .
- (٢) ريشة الضغط على الخيط .
- (٣) المكان الذي يخرج منه الخيط .
- (٤) فتحة في دليل المكوك يخرج منها الخيط .




## ملحوظة :


يجب ألا يزيد طول الفتلة 30 mm بعد الخروج من فتحة المكوك .

## شرح والتوصيف الميكانيكي لماكينة الزراير

### ١- أجزاء مجموعة عمود الأبرة وبتار الفتلة




### ٢- أجزاء العمود السفلى ومجموعة الكروشيبة




### ٣- اجزاء مجموعة التغذية


#### التغذية في اتجاه محور X



#### التغذية في اتجاه محور Y



### ٣- اجزاء مجموعة المقص



- ١- سلونيد المقص
- ٢- زراع المقص
- ٣- زراع الدفع
- ٤- زراع قيادة
- ٥- بلية المقص
- ٦- كاما المقص
- ٧- وصلة زراع المقص الراسية
- ٨- وصلة الرجوع
- ٩- وصلة افقية
- ١٠- زراع افقى
- ١١- زراع السكينة المتحركة
- ١٢- الوصلة السطحية للمقص
- ١٣- السكينة المتحركة
- ١٤- السكينة الثابتة

1. Thread trimmer solenoid assy
2. Solenoid lever
3. Pushing lever
4. Driving lever
5. Thread trimmer collar
6. Thread trimmer cam
7. Thread trimmer rod V
8. Thread trimmer lever V
9. Thread trimmer lever H
10. Thread trimmer rod H
11. Movable knife lever
12. Movable knife connecting plate
13. Movable knife
14. Fixed knife



٦- أجزاء مجموعة العيار



٧- أجزاء مجموعة مانك الفتلة



## ٧- اجزاء مجموعة رفع الدواس



- ١- محرك الدواسة
- ٢- ترس
- ٣- عمود كامات
- ٤- كاماة ترسية
- ٥- كاماة مركب عليها الويبر
- ٦- زراع قيادة
- ٧- قضيب الويبر
- ٨- وصلة
- ٩- الويبر


- 1. Work clamp pulse motor
- 2. Gear
- 3. Cam gear
- 4. Cam shaft
- 5. Thread wiper cam
- 6. Driving lever
- 7. Wiper rod
- 8. Connecting plate
- 9. Wiper

When the work clamp pulse motor is turned off, the thread wiper operates in the opposite direction.

عندما يكون المحرك النبضي مغلق الويبر سوف يكون في الاتجاه المعاكس للرسم

## ٨- أجزاء مجموعة الدواسة

- 1 Work clamp pulse motor
- 2 Gear
- 3 Cam gear
- 4 Driving lever
- 5 Link
- 6 Lifter lever
- 7 Work clamp lifter plate
- 8 Work clamp arm lever plate
- 9 Work clamp arm lever shaft
- 10 Work clamp arm lever
- 11 Work clamp




- ١- محرك الدواسة
- ٢- تترس
- ٣- كاما ترسية
- ٤- زراع
- ٥- موصلة
- ٦- زراع

عندما المحرك النبضي يكون مغلق فان الجزء (٧) سوف يرتفع لأعلى  
بينما الجزء (١١) سوف ينزل لأسفل

\* When the work clamp pulse motor is turned off, the work clamp lifter plate rises, and work clamps lower.

BE-438D



- 7 Button clamp rod
- 8 Button clamp lever
- 9 Button clamp holder hook assy
- 10 Button clamp holder shaft
- 11 Button clamp

\* When the work clamp pulse motor is turned off, the button clamp rod rises, and button clamps lower.

## الضبطات الميكانيكية لماكينة الزراير

ملحوظة قبل الضبط هام هام هام

### ( ١ ) ضبط ارتفاع عمود الإبر :-


أولا يوجد ٤ علامات على عمود الإبرة كما هو موضحاً بالرسم

في حالة استخدامنا لإبرة مقاس ( DPX5 )

نستخدم العلامة رقم ٤ لضبط ارتفاع عمود الإبرة عليها


أما في حالة استخدامنا لإبرة مقاس ( DPX17 )

نضبط ارتفاع الإبرة على العلامة الثانية (٢) من اسفل العمود



### ( ٢ ) ضبط ارتفاع عمود الإبرة :-


لف الطارة لنزول عمود الإبرة إلى النقطة الميتة السفلية ثم في حالة صعود العمود مدة أخرى اول الحلية رقم (٢) ( نك مسمار الافيز المثبت لعمود الغبرة (١) و حدك عمود الغبرة فوق وتحت وحازى العلامة الثانية مع الحلية الثانية ثم اربط مسمار رقم (٣) الخاص بأفيز العمود



### ( ٣ ) ضبط التزامن بين الإبرة الكروشييه :-


لف الطارة لصعود عمود الإبرة من النقطة الميتة السفلية إلى أعلى وعند محاذاة العلامة الأولى مع الجلبة الثابتة (١) وذلك في حالة الإبرة من نوع (DP x 17) ثم فك (٢) ويفك هذا المسمار بالأنكيه مقاس ٤ ثم حرك الهلال الثابتة يمينا ويسارا حتى تكون سن الهلال المتحركة فوق عين الإبرة بمقدار من ١ : ١,٨ ثم اربط المسمار (٢) .

#### ٤- ضبط المسافة بين الإبرة والكروشية



لضبط المسافة بين الإبرة والكروشية  
لف الطارة بحيث يحاذي سن الكروشية مع مركز عمود الإبرة ثم فك المسمار (١) ولف المسمار (٢) حتى  
تصبح المسافة بين الإبرة وسن الكروشية من ٠,٠١ إلى ٠,٠٨ مم ثم اربط المسمار (٢)

#### ٥- ضبط مسار الفتلة




يتم ضبط مسار الفتلة  
بحيث تصبح العين على عين وش الإبرة تماما


#### ٦- التحكم في كمية الزيت الداخل للكروشية

يتم التحكم في كمية الزيت الداخل للكروشية بواسطة المسمار (١)


ف عند لف المسمار (١) يمينا تقل كمية الزيت الداخل للكروشية  
وعند الف لليسار تزيد كمية الزيت الداخل للكروشية



## ٨-تبدال السكينة المتحركة والثابتة




- ١ فك المسمارين (١) وأزل وش التغذية (٢)
- ٢ فك المسمارين (٣) و المسمارين (٤)
- ٣ فك السكينة المتحركة (٦) و السكينة الثابتة (٧)




- ٤ - ركب سكينه ثابتة جديدة رقم (٧)
- ٥ ضع الشحم على الوردة (٨) وكذلك على المسمار (٩) وركب السكينة المتحركة (٦) مع الوردة (١٠) والوردة (١١)
- ٦-اخبتر أن السكينة الثابتة و السكينة المتحركة تقطع الفتلة بنظافة
- ٧ شحم البنز (١٢) المركب مع السكينة المتحركة ودخلة في الزراع (١٣) وحينئذ ن ادخل البنز (١٥) في ماسك الفتلة (١٤) وركب وش الإبرة (٥)
- ٨-اخبتر أن الإبرة في منتصف الفتحة

## ٩- ضبط ارتفاع المنجلة




إن القيمة الأساسية لارتفاع المنجلة هي ١٣ مم من وش الإبرة ولعمل ذلك أزل السوستة (١) وفك المسمار (٢) وارفع الخطاف (٣) لضبط المسافة

## ١٠- ضبط مكان كامة المقص




١- فك الغطاء العلوي  
٢- فك المسمارين (١) واضبط المسافة بين الكامات (٣) والبكرة (٢) بحيث تكون حوالي ٠,٢ إلى ٠,٣ مم

## ١١- ضبط فتح العيار



١- فك الصامولة (٤) ولف المسمار (٢) بحيث تكون المسافة بين نهاية المسمار (٢) وجسم السلونيد حوالي ١١,٥ مم عندما يكون السلونيد مدفوع للإمام  
٢- اختبر ان العيار يفتح مسافة من ١ إلى ١,٥ مم للتأكد من الضبط الصحيح

## ٢ ضبط مسافة الويبر



لضبط مسافة الويبر ازل الغطاء الخلفى وفك المسمار (١) واجعل المسافة بين مركز الابرّة ونهاية الويبر كما هو موضح بالرسم ثم اربط المسمار (١) مرة اخرى


## ٣ ضبط تزامن الويبر

١- ازل الغطاء الخلفى

٢- فك المسمارين (١) واضبط العلامة (٢) الموجودة على الكامرة بين العلامة (٣) و(٤) على كامرة الويبر


. لو العلامة (٢) منطبقة مع العلامة (٣) فان الويبر سوف يتحرك بعد نزول المنجلة

. لو العلامة (٢) منطبقة مع العلامة (٤) فان ذلك سوف يؤدي عمل الويبر بعد رفع المنجلة






## ١٢- ضبط التعشيق لأسنان العمود السفلى



١) فك المسمار (١) وحرك الترس (٢) يمينا ويسارا حتى تصبح الطارة تدور بسهولة  
٢- لف العمود (٣) مع الحركة حتى نهاية الترس (٤) بحوالي ٠,٠٥ الى ٠,١٥ مم وبعدها اربط المسمار (١)


## ١٣- ضبط الويبر ١ ضبط ارتفاع الويبر



يتم ضبط ارتفاع الويبر بحيث تكون المسافة نهاية الويبر ونهاية طرف الابرة حوالي ٢ مم  
عندما يكون الويبر محازي مع الابرة

ملاحظة

يجب مراعاة ان الجلبة (٣) لا تمس نهاية العمود (٤)



44200

## ١- ضبط مكان نقطة البداية


١- لف الطارة بحيث يكون عمود الإبرة عند أعلى نقطة لة

٢- بينما انت تضغط على المفاتيح



شغل الماكينة

٣- سوف تظهر اللوحة الاتية



X-SCALE  
Y-SCALE  
لاختيار



٤- استخدم مفتاح

وذلك لاعداد القيم لتحديد موضع البداية




٥- اضبط على مفتاح

لتحديد القيم حسب البداية



٦- استخدم المفاتيح


لانهاء البرنامج




٧- اضبط على المفتاح

## ١٥ ضبط ماسك الفتلة


- ١- لف البطارية لأعداد الإبرة عند أعلى نقطة
- ٢- بينما تضغط على المفاتيح (١) شغل الماكينة
- ٣- اضغط على مفتاح الاختبار (٢) حتى يضيء المفتاح (٣)



- ٤- اضغط على مفتاح الاختيار (٤) حتى تظهر " P ٠١ " في الشاشة رقم (٥)



- ٥- فك المسمارين (٨) وحرك الزراع (٩) واجعل المسافة بين الحساس (٦) والبلاكة (٧) حوالي ٠,١ الى ٠,٨ مم



- ٦- فك المسمارين (١١) وحرك الحساس (٦) لاعلى واسفل بحيث ان مركز فتحة الابرة ينطبق على عين ماسك الفتلة (١٠)
- ٧- اضغط على المفتاح (٤) في اللوحة لضمان ان الضبط صحيح
- ٨- لو اختلفت كرر الخطوات ٦ و٧ مرة اخرى

١- في حالة تغير نوع و حجم الزرار يجب اتباع الخطوات الآتية :

أ- يوضح الزرار بالشكل المناسب داخل الكلمبة .

ب- يجب أن تكون طارة الماكينة في الوضع الصحيح مع العلامة .

ت- نضغط على مفتاح TEST مفتاح الاختبار .

ثم نضغط بالقدم على الدواسة في هذه الحالة تنزل الكلمبة على وش البلاكة .

ثم نضغط مرة أخرى على دواسة القدم فتتحرك الكلمبة حركة X و Y فيتم تنزيل الإبرة داخل الزرار وفي حالة عدم سنتره الإبرة مع فتحة الزرار يتم تغير البيانات الخاصة X أو Y حسب حجم الزرار الجديد .


ث- في حالة ضبط البيانات ومع ذلك ثبت عدم سنتره الإبرة مع فتحة الزرار يتم فك مسمارين 8 الخاصين يتحرك الكلمبة يمينا أو يسارا حتى يتم ضبط المرحلة.

آخر مرحلة قد نلجأ إليها : ضبط المشوار من الداخل عن طريق الضغط على مفاتحين F W D مع بعض والانتظار مدة ٣٠ ثانية حتى يتم التحويل إلى البيانات الداخلية فنضبط بيانات X ثم بيانات Y مع عمل اختبار في كل مرحلة .

## الفك لجميع اجزاء الماكينة

### ١- فك مجموعة عمود الإبرة والنتار


يتم الفك بترتيب الأرقام مع مراعاة الملاحظات الآتية



4518Q

Left-hand thread

يتم الفك عكس الاتجاه



4519Q

Do not remove the slide block guide if possible to prevent the machine from overheating due to needle bar rubbing.


لاتحاول ازالة الجزء المنزلق من مكانة حتى لا يحدث وجود حرارة عالية خلال حركة عمود الابرة

## ٢- فك اجزاء العمود العلوى

يتم الفك حسب ترتيب الارقام

تأكد من أن رولمان البلى لم يفرط

Be careful not to drop the needle bearing.




If the motor assembly cannot be removed, insert bolts into these two tapping holes and gradually tighten them to remove the motor assembly.


4850Q

### ٣- فك اجزاء العمود السفلى

يتم الفك حسب ترتيب الأرقام




4521Q



4847Q

يتم إزالة الترس مع العمود معا في نفس الوقت


Remove the rock gear and the crank rod together as a single unit.






٤- فك مجموعة التغذية في اتجاه محور X ومحور Y


يتم الفك حسب ترتيب الأرقام والاتجاهات






٥- فك مجموعة المنجلة

يتم الفك حسب ترتيب الأرقام والاتجاهات




### ٦ فك مجموعة الويبر

يتم الفك حسب ترتيب الأرقام والاتجاهات




### ٧ فك مجموعة العيار


يتم الفك حسب ترتيب الأرقام والاتجاهات




٨- فك مجموعة ماسك الفتلة  
يتم الفك حسب ترتيب الأرقام والاتجاهات



٩- فك مجموعة المقص السفلية  
يتم الفك حسب ترتيب الأرقام والاتجاهات




١. فك كامرة المقص العلوية  
يتم الفك حسب ترتيب الأرقام والاتجاهات






## التجميع

تتم عملية التجميع بترتيب الأرقام مع مراعاة الملاحظات الآتية




### ١- تجميع مجموعة المقض



اربط المسمار على البطح بعد دخول زراع المقض




اربط المسمار على البطح بعد دخول عمود السكينة المتحركة



4854Q


لو عند التجميع تم فك البلية الموجودة  
على  
الأطراف قم بتجميعها ثم تأكد إن  
المسافة بين المركز  
والآخر،  $287,5 \pm 0,5$  مم






## ٢- تجميع أجزاء العيار

يتم التجميع الاجزاء حسب ترتيب الارقام مع مراعاة الملاحظات الاتية




## ٣- تجميع الويبر

يتم التجميع الاجزاء حسب ترتيب الارقام مع مراعاة الملاحظات الاتية



تجميع مجموعة ماسك الفتلة


تتم عملية التجميع بترتيب الأرقام




4836Q

## ٥ تجميع أجزاء المنجلة

يتم التجميع الاجزاء حسب ترتيب الارقام مع مراعاة الملاحظات الاتية







4613Q





## ٦. تجميع مجموعة التغذية

جمع هذه الاجزاء حسب ترتيب الارقام مع مراعاة تشحيم الاجزاء المشار اليها بالسهم الابيض










لف السمار ١/٣ لفه ثم لف العمود  
حتى يمس المسمار ثم اربط بقوة  
على رولمان البلي




ادفع العمود للامام ثم  
ركب الوردة ومسمار  
الانكبة واربط جيدا




يتم تركيب جميع الجزاء مع بعضها كما بالرسم ثم تاكد من حركتها يدويا  
بسهولة في اتجاة محور y






- ١- يتم تركيب مسمار المحرك على البطح
- ٢- يتم وضع البلية على الطبقة كما بالرسم
- ٣- يتم تعشيق ترس للمحرك مع ترس الكامنة بدون حدوث اى تفاوت او خلوص


جمع هذه الاجزاء حسب ترتيب الارقام مع مراعاة تشحيم الاجزاء المشار اليها بالسهم الابيض




اربط المسمار (٢٩) جبدا على البطح حتى لا يحدث تفاوت في حركة المنجلة وكذلك المسمار (٣٠) اربطة في المربع (٢٤) بقوة حتى لا يحدث تفاوت في حركة المنجل



ركب السوستة حسب الشكل الموضح





لايد ان تكون المسافة بين الترس والمحرك النبضي ٠,٥ مم






## ٧- تجميع أجزاء العمود الرئيسي




يفضل وضع مادة رابطة عند اطراف رولمان البلى

ركب وصلة ملو المكوك في نفس الاتجاه مع وصلة كرنك النتار




اربط المسمار حتى ياتي على فتحة موجودة في العمود العلوى  
٢- ازنق النتار للامام ومن ثم اربط المسامير (٦) مع الزنق

حازى العلامة (D) الموجودة على كامة المقص مع العلامة (E) الموجودة على وصلة الربط  
ثم اضبط كامة المقص كما في جزء الضبطيات



## ٨. تجميع مجموعة عمود الابرة



## التشحييم ، التزيت

يعتبر مرحلة التشحييم والتزيت بمثابة إعادة الحياة مرة أخرى للجزء المراد تشحييمه أو تزيته.  
يوجد بعض الأجزاء التي يجب التشحييم أو التزيت باستمرار وعدم التشحييم أو التزيت يؤدي إلى :  
أ- في الماكينات الحديثة تطف الماكينة تماما .

يظهر على الشاشة عطل  
مكان كله PROGAM .

ويظهر أيضا على الشاشة الأخرى  
(2) A 5 . UP . (1)



عند ظهور يجب إعادة تشحييم أو تزييت الأجزاء المراد تشحييمها وهي :  
أ- فك مسمار مثبت على نطار الماكينة .

فتدخل القمخ الخاص بأنبوبة التشحييم فيه .

ب- مسمار الحدافة لتشحييم يليه الحدافة الداخلية .

ت- مسمار الكرنك مقل الحركة .

كما هو موضحا بالرسم



## المميزات الفنية :-

تتميز الموديلات الحديثة لماكينات الزراير بعدة مميزات مثل :

(١) السرعة :-

فى الموديلات القديمة كانت السرعة ثابتة حسب سرعة الموتور أما فى الماكينات الحديثة فالسرعة متغيرة وهذه ميزة كبيرة فى استخدام الماكينة لان فى بعض المراحل يمكن تزويد السرعة حسب نوع المرحلة وكمية الإنتاج المطلوبة دون حدوث اى أعطال أو تلفيات بالمنتج او الماكينة

وفى بعض المنتجات التى تمتاز بسمك المنتج يمكن تقليل سرعة الماكينة حتى لا تحدث أبتلفيات أو كسر فى الزراير أو الإبر

(٢) الاشكال وعدد الغرز :-

فى الموديلات القديمة كان لا يوجد سوى شكلين فقط للزراير وهمت تركيب الزرار العادى وهو عبارة عن ٤ اربع عيون فوق بعض أو عيين فقط وفى حالة التغير من الزرار العادى إلى الزرار الكروس ويأخذ حرف × وفى حالة التغير صعوبة كبيرة جداً لا يقدر على التغير سوء الفنيالماهر ويؤدى ذلك إلى العيوب الآتية :-

- تعطيل الماكينة تماماً
- الوقت الضائع الكبير فى عملية التغير
- استخدم قطع الغيار عبارة عن تغير طارة البرجرام الخاص بكل زرار

## الجودة :-

من أكبر المشاكل التى كنا نواجهها فى الموديلات القديمة هى

- سهولة فك الزرار ( كرر الخيط بعد التشغيل )
- وجود فتلة (خيط زائد ) فالزرار
- الزرار به عين وعين بمعنا وجود خيط فى عين أكثر من العين الأخرى
- يوجد كلكعة فى الزرار من أسفل

اما بعد استخدامنا الماكينات الحديثة تم القضاء على هذه الصورة تماماً بمعنا

- صعوبة فك او كرر خيوط الزرار
- لا يمكن تزويد عدد الخيوط والاجرة فى عملية تركيب الزرار قبل عملية الفارمتورة
- القضاء تماماً على الفتلة الزائدة
- لان الماكينات الحديثة بها ويبر خاص يطرح الفتلة يميناً ويساراً حتى لا يحدث التشغيل عليها
- الزرار به عين وعين لا يحدث
- لا يوجد كلكعة بالزرار لان عيار الماكينة به سوسة شد للخيط يمكن من خلالها تحديد نسبة الشد بالزرار

الأجزاء التي تتغير في الماكينة لكل تصبح ماكينة أخرى من زراير إلى فارمتورة.

١ . الكلمة

٢ . مجموعة الدفع السفلية والعلوية

٣ . الوش الخارجى المشرشر

٤ . إدخال برامج خاص على الماكينة

وبذلك تصبح لديك ماكينة إضافية بأقل سعر ولا يكلف المشتري سوى ثمن ماكينة واحدة والأخرى مجاناً وهذه قمة التكنولوجيا لأنها توفر الوقت والجهد بأقل تكلفة ممكنة وبتحويل الماكينة تأخذ كل المميزات السابقة مثل

- السرعة المتغيرة

- الأشكال

- الجودة العالية

وباقى المميزات السابقة أما الان

باستخدام الموديلات الحديثة

فممكن تغيير الأشكال ليس فقط ممكن بل أكثر من ذلك بكثير والنموذج (١) يوضح الأشكال التي يمكن تغييرها فقط بللمسة بسيطة على شاشة الماكينة يتغير البرنامج حسب الشكل المراد تغيير هو يمكن أيضاً لغير المتخصص التغيير حسب نوع وشكل المطلوب

**المميزات :-**

- سهولة التغيير

- عدم إضاعة الوقت فى التغيير

- عدم استخدام لقطع الغيار

- الجودة العالية

- إتاحة استخدام لأكثر من شكل ونوع مما يؤدي إلى ميزة فى الجودة والإنتاج

- تحديد عدد الغرز المطلوبة فى كل زر حسب العميل

**من ضمن المميزات أيضاً :**

١- التحكم فى السرعة بالنسبة

لأول غرزه

وثانى غرزه

وثالث غرزه

٢- والتحكم فى سرعة فى نهاية الدورة التشغيلية بمعنى

التحكم فى الغرز الأخيرة

التحكم فى الغرز قبل الأخير

وهذا يؤدي إلى مميزات كثيرة لكى تتعامل مع الخامة والمرحلة بجودة عالية

لسرعة منخفضة فى بداية التشغيل أو فى نهاية التشغيل

٣- زيادة قوة الاختراق عمود الإبرة

يمكن فى المراحل السميكة نزود قوة اختراق الإبرة للقماش وفى الخامة الرقيقة تقلل من قوة الاختراق

تحويل الماكينة من زراير إلى فارمتورة : هام هام هام

تعتبر أكبر ميزة فى الماكينات الحديثة مثل

- ماكينات الزراير موديل BE – 438D

- ماكينات جوكى LK – 9003

وكثيراً من الموديلات الحديثة بمثابة شراء ماكينتين اولأزراير والأخرى فارمتورة لان التكنولوجيا الحديثة يمكن بتعديل بسيط فبرامجة الماكينة وتغير أطقم الماكينة الزراير تتحول على ماكينة فارمتورة بمنتهى السهولة

## مقارنة بين الموديلات القديمة والحديثة

المكينات القديمة	المكينات الحديثة	الفوارق
السرعة ثابتة وتعتمد على سرعة الموتور وطارة نقل الحركة	السرعة متغيرة تبدأ من ٤٠٠ لف حتى ٢.٧٠٠	السرعة
المتاح تغير شكلين فقط من انواع الزراير المستخدمة الشكل العادى او استخدام شكل X	الاشكال كثيرة ومتعددة	الاشكال
صعوبة التغير من شكل إلى آخر	سهولة التغير من شكل إلى آخر	سهولة التغير
وقت ضائع كثير فى التغير يمكن ان يتجاوز ٢ ساعة فى التغير الواحد	لا يوجد وقت فى التغير بلمسة واحدة على شاشة التحكم يحدث التغير	الوقت
يتم استخدام قطع غيار فى التغير مثل طارة البرجرام أو التوزيع	لا يستخدم قطع غيار فى التغير	قطع الغيار
جودة منخفضة سهولة كسر الخيط من الزرار شكل غير متناسب نسبياً صعوبة التحكم فى تنيات الزرار على المنتج وذلك لإمكانيات الكلمة	جودة عالية جداً صعوبة كسر الخيط من الزرار شكل منتظم فى تناسك الخيط سهولة التحكم فى تنيات الزرار على المنتج	الجودة
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب مراجعة مستوى الزيت الموجود داخل الحوض أو العدسة</li> <li>- يجب مراجعة توزيع الفتيل داخل الماكينة جيداً</li> <li>- يجب ربط جميع الكفترات Cover الخاص بالماكينة</li> <li>- يجب تزييت الهلال المتحرك دائماً بالمزيتة</li> <li>- يجب عمل الصيانة الوقائية فى المواعيد المحددة بالجدول وذلك لضمان :</li> <li>● النظافة لجميع أجزاء الماكينة</li> <li>● التزييت والتشحيم</li> <li>● ربط جميع أجزاء الماكينة الداخلية والخارجية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يوجد زيت ناقص</li> <li>- وجود فتيل مقطوع خاص بجزء متحرك</li> <li>- وجود غطاء سايب فى الماكينة</li> <li>- وجود احتكاك بين مجموعة الكروشيه</li> <li>- عدم اتباع جدول الصيانة الوقائية الخاص بالماكينة</li> </ul>	وجود صوت بالماكينة

## الأعطال الشائعة لماكينة الزراير

خطوات الحل	سبب العطل	العطل
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السكين الثابتة تالفة</li> <li>- السكين المتحركة مكسورة</li> <li>- التزامن بين السكينة المتحركة والثابتة غير صحيح</li> <li>- عدم سنتره ريش الخزنة</li> </ul>	<p>المقص لا يعمل بالزرار يوجد به خيط بالنسبة لفتلة الإبرة وفتلة المكوك</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب التأكد من سلامة السكينة الثابتة وسنها</li> <li>- يجب تغيير السكينة المتحركة (كاشر) القص</li> <li>- يجب مراجعة التزامن بين السكين المتحركة والسكينة الثابتة</li> <li>- يجب مراجعة سنتره ريشة الخزنة في المنتصف</li> <li>- يجب مراجعة التزامن بين الإبرة والكروشييه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السكينة الثابتة تالفة</li> <li>- السكينة المتحركة مكسورة</li> <li>- التزامن بين السكينة المتحركة والثابتة غير صحيح</li> <li>- عدم سنتره ريش الخزنة</li> <li>- يوجد اختلاف في التزامن بين الإبرة و الكروشييه</li> </ul>	<p>المقص لا يعمل والزرار يوجد فيه خيط بالنسبة لفتلة الإبرة وفتلة المكوك</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تأكد من اللزمة الصحيح من الشمعدان حتى الإبرة</li> <li>- تأكد من عيار القص ووجود الخيط بداخله وفي حالة وجود خيط زيادة بعد تركيب الزرار يجب ربط صمولة العيار قليلاً</li> <li>- يجب التأكد من سلامة الويبر</li> <li>- تأكد من المسافة المطلوبة بين الويبر والإبرة</li> <li>- تأكد من سلامة سوسة العيار الهزاز ومراجعة مسافتها</li> <li>- يجب أن المسافة بين السوسة الهزاز الدليل الثابت ( 7mm )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اللزمة غير صحيحة</li> <li>- عيار القص غير سليم</li> <li>- الويبر مكسور</li> <li>- مسافة الويبر غير صحيح</li> <li>- سوسة العيار مكسورة أو مساحتها غير مناسبة</li> </ul>	<p>وجود فتلة زيادة بعد تركيب الزرار</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب مراجعة توصيلات الماكينة</li> <li>- يجب إصلاح أو تغيير مفتاح التشغيل</li> <li>- يجب مراجعة فيوز الماكينة أولاً والتغيير بنفس القيمة</li> <li>- يجب وضع طارة الماكينة بالوضع الصحيح بوجود العلامة الخاص بالطارة مع العلامة الموجودة على جسم الماكينة</li> <li>- يجب الضغط على زرار R E D أو RESET لبدء عملية التشغيل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- كبل الماكينة غير متصل</li> <li>- وجود عطل في مفتاح الماكينة</li> <li>- وجود فيوز محروقة وتالفة</li> <li>- الماكينة إضاءة ولا تعمل ايضاً</li> <li>- الضغط على اكثر من زرار لا تعمل</li> </ul>	<p>- الماكينة لا تعمل</p>



خطوات الحل	سبب العطل	العطل
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب مراجعة اللضمة من الشمعدان إلى الإبرة</li> <li>- تأكد من دخول الخيط بين الطبقتين العيار</li> <li>- تأكد من نسبة شد الخيط في العيار</li> <li>- تأكد من نسبة شد الخيط في المكوك</li> <li>- تأكد من عدم وجود رايشفالكروشية</li> <li>- تأكد من سلامة الإبرة</li> <li>- تأكد من سلامة فتحة البلاكة</li> <li>- تأكد من ضبط المسند (الهلاله الثابته) مع الإبرة</li> <li>- تأكد كن سنتره ريشه الخزنة في المنتصف مع دخول الإبرة بها</li> <li>- تأكد من التزامن بين الإبرة والكروشية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اللضمة غير صحيحة</li> <li>- الخيط خارج طبق العيار</li> <li>- قوة شد الخيط غير مناسبة</li> <li>- شد الخيط في المكوك غير المناسبة</li> <li>- وجود رايش في الكروشية</li> <li>- سن الإبرة مكسور</li> <li>- وجود رايش في فتحة البلاكة</li> <li>- مسند الإبرة (الهلاله الثابته) بعيد عن الإبرة</li> <li>- عدم سنتره ريشه الخزنة الثابته</li> <li>- وجود اختلاف في التزامن بين الإبرة والكروشية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود كلكعة في الزرار</li> <li>- وجود زرار عائم</li> <li>- وجود زرار هايش</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب مراجعة اللضمة من الشمعدان إلى الإبرة</li> <li>- مراجعة تركيب الإبرة من تأكد عدم وجود رايش</li> <li>- تأكد من مقاس الإبرة ملائم للخامة والمرحلة</li> <li>- تأكد من نسبة الشد في العيار</li> <li>- تأكد من نسبة الشد في المكوك</li> <li>- تأكد من عدم وجود رايشفالكروشية</li> <li>- تأكد من عدم وجود في فتحة البلاكة</li> <li>- تأكد من ضبط التزامن بين عمود الإبرة الكروشية ويكون الفرق في المسافة بين أعلى فتحة عين الإبرة وسن الكروشية من ١ : ١,٨ وتكون المسافة العرض في التلامس من ٥ : ٠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اللضمة خطأ</li> <li>- تركيب الإبرة خطأ</li> <li>- وجود رايش في الإبرة</li> <li>- مقاس الإبرة غير ملائم للخامة أو المرحلة</li> <li>- عيار الماكينة مربوط اكثر من اللازم</li> <li>- مكوك الماكينة مربوك أو مفكوك اكثر من اللازم</li> <li>- وجود رايشفالكروشية</li> <li>- وجود رايش في فتحة البلاكة</li> <li>- وجود اختلاف في التزامن بين عمود الإبرة والكروشية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تفويت الغرز من عين إلى عين اى وجود خيط في عين اكثر من العين الأخرى</li> </ul>