

جمهورية مصر العربية

وزارة التجارة والصناعة

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

النجارة العامة

للسنة الثانية

الوحدة الأولى

(تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات النجارة)

إعداد

مهندس / حسن سعيد عراقى حبيشى
مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم وجودة البرامج
بالهيئة العربية للتصنيع

مهندس / أحمد محمد حسن صبيح
مدير التدريب الفنى والمهنى
بالهيئة العربية للتصنيع

مراجعة

مهندس / محمد كريم محمد رشاد مناديلو
مدير عام وسائل الايضاح

مقدمة

بدايةً نتمنى لكل من يتناول هذه الوحدات أن يسعد بصحبته بالسعادة والاستمتاع ترقى بالأداء.

حيث أن التقدم التكنولوجي المستمر يتطلب منا مواكبة دائمة لهذا التطور والأخذ به ويحتم علينا الدراسة والإطلاع والتدريب ومن ثم اتخذت هذه الوحدات كلبنة أولى تتطور وتنمو لتكون بناءً شامخاً في دنيا أعمال النجارة.

كما وأن محتوياتها من مصادر مختلفة لإتاحة الفرصة للدراسة والتعليم والتدريب. وبما أن التدريب ونشر الصناعات الصغيرة تحظى باهتمام عالمي متزايد سواء على مستوى الدول النامية أو المتقدمة أو على مستوى المنظمات العامة أو منظمات الأعمال وذلك نظراً لما يمكن أن يحققه التدريب الجيد والمستمر من سد حاجة الأسواق من قوي بشرية ماهرة تترجم إلى أعمال وصناعات ينتج عنها رخاء وازدهار. وفي النهاية أهدى هذا العمل إلى :

- إلى شباب مصر وسواعدها والطاقة البناءه في هذا الوطن الحبيب .
- إلى كل هواة وعشاق المهنة (نجارة الأثاث) وكل من يبذل جهداً خالصاً من القلب لغرس نواة في بناء المستقبل السعيد .
- إلى الصناع الكرام والمنتجين وكل من يعمل في مجال صناعة الأثاث .
- إلى كل من يخطط ويشرع في إحداث التغييرات ، ورفع معدلات الأداء وإكساب الفرد والجماعة المعلومات والخبرات والمهارات وتحسين طرق العمل والسلوك .

" والله ولي التوفيق "

مع تحيات أسرة الإعداد

مهندس / أحمد محمد حسن صبيح

مهندس / حسن السعيد عراقي حبيشى

تقديم

-

" الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله "

نتشرف نحن أعضاء لجنة الإعداد والمراجعة بأن نتقدم بالشكر والعرفان الى كل من ساهم فى إنجاز هذه الوحدات التدريبية ونخص بالذكر إدارة الإدارة العامة للبرامج والمواصفات بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني .

- ونقدم هذا المجهود لأبنائنا المتدربين فى مهنة " النجارة العامة " والذى يحتوى على المهارات الأساسية للصف الثانى .

- وقد إنتمنا بمواصفات إعداد وحدات الجدارة من حيث الشكل والمضمون والهدف ، مع مراعاة سهولة العبارة والتسلسل المنطقى للمعلومات النظرية والعملية .

نرجو من الله العلى القدير أن ينفع بجهدنا المتواضع إخواننا المتدربين لاكتساب المهارات الفنية للمهنة حتى يكونوا على المستوى الفنى اللائق لرفع مستوى الأداء المهني فى جمهورية مصر العربية ليناظر المستوى المهني الأوروبى.

والله ولى التوفيق .

لجنة الإعداد والمراجعة

الوحدة الأولى

تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات النجارة .

الهدف من هذه الوحدة

تهدف هذه الوحدة التدريبية إلى إكساب المتدرب المعارف والمهارات التي تجعله قادرا علي التعرف على طرق تشغيل وصيانة ماكينات النجارة وتشغيل الأخشاب اللازمة لإجراء عمليات التشغيل الخاصة لتصنيع الأثاث.

وتشتمل هذه الوحدة التدريبية على الأجزاء التالية :

- ١ - ١ : احتياطات السلامة والصحة المهنية .
- ١ - ٢ : الصيانة الكهربائية للمكينات .
- ١ - ٣ : الحسابات الفنية لتشغيل ماكينات النجارة .
- ١ - ٤ : المكينات الثابتة : (١ - ٤ - ١) : ماكينة منشار الشريط .
 - (١ - ٤ - ٢) : ماكينة منشار الصينية (القرص) .
 - (١ - ٤ - ٣) : ماكينة الرابوة .
 - (١ - ٤ - ٤) : ماكينات التخانة .
 - (١ - ٤ - ٥) : ماكينة المثقاب .
 - (١ - ٤ - ٦) : ماكينة المنقار .
 - (١ - ٤ - ٧) : ماكينات النقر ذات الجزير .
 - (١ - ٤ - ٨) : ماكينة النقر الأوتوماتيكية .
 - (١ - ٤ - ٩) : ماكينة اللسان ذات الكساتير الصينية .
 - (١ - ٤ - ١٠) : ماكينات الحلايا و عمليات التشكيل .
 - (١ - ٤ - ١١) : ماكينة سنفرة الشريط .
 - (١ - ٤ - ١٢) : ماكينة السنفرة العمودي .
 - (١ - ٤ - ١٣) : ماكينات السنفرة على الزاوية .
 - (١ - ٤ - ١٤) : ماكينات السنفرة ٢ شريط .

المعلومات

١- ١ : احتياطات السلامة والصحة المهنية .

التعريف والمصطلحات الفنية:-

معلومات السلامة :

ينبغي أن تتوافق ظروف العمل مع اشتراطات السلامة والصحة الصناعية ولكي يتم

العمل في جو آمن يجب توفير المتطلبات الآتية : -

- العمل في مكان جاف .
- العمل في جو صحي .
- وجود إضاءة مناسبة .
- تقليل (خفض) الضوضاء .

■ تجهيزات الأمان للعامل :



- يلزم أن يعتاد العامل ارتداء الملابس المحكمة على الجسم ويفضل لبس الأوفرول .

- يلزم أن يمتنع العامل عن ارتداء الشبشب وأن يعتاد لبس الأحذية الملائمة ذات النعل الكوتشوك المانع الانزلاق .





- يلزم إعتياد لبس السماعات الواقية لحماية السمع عند العمل على معظم الماكينات .



Gebotszeichen „Gehörschutz tragen“



- يلزم اعتياد لبس الكمامة عند العمل بالماكينات وخاصة السنفرة.
- يفضل اعتياد تشغيل شفاط عمومي ، وللماكينات اليدوية يلزم اعتياد تركيب شفاط كهربى لمكنسة .
- يلزم تواجد نظارات واقية بالورشة ويلزم استعمالها عند الحاجة .



يلزم توعية العاملين على أن الأضرار الأساسية الثلاثة التي تسببها ورشة النجارة للمحيطين بها هي إنبعاث الأتربة والنشارة ، وضجيج عمل الماكينات والغازات الناتجة عن تطاير الدهانات . يكفى أن يكون العامل على دراية بمصادر التلوث هذه ليقبها كلما أمكن دون أن يعطل عمله .

▪ وتتوقف ظروف العمل الآمن بالورشة على الاشتراطات الآتية : -

- التخطيط الهندسي الآمن للورشة وأقسامها وفروعها .
- احتياطات الأمان والسلامة للعمل على ماكينات ومعدات الورشة .
- تأهيل الطالب وتدريبه الكافي قبل محاولته استخدام أي معدة أو ماكينة بالورشة .
- الحماية الشخصية عند العمل على الماكينات أو المعدات .

▪ التخطيط الهندسي الآمن للورشة وأقسامها وفروعها :

- اختيار الموقع المناسب .
- توفير المساحات المأمونة (أماكن الماكينات - أماكن العمل - التخزين الممرات - المداخل والمخارج) .
- المباني والإنشاءات { ارتفاع مكان العمل - الأرضيات - الأسقف والجدران والأعمدة والكمرات - الدرج والسلالم } يجب توفير عوامل الأمان بها.
- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية .
- إحاطة الأجزاء المتحركة من الماكينات بسيجات واقية .
- توفير معدات ووسائل الإطفاء وأجهزة الإنذار المبكر عن الحريق .
- وضع لوحات إرشادية وتعليمات العمل فى أماكن واضحة .

▪ احتياطات الأمان والسلامة للعمل على ماكينات ومعدات الورشة .

قبل القيام بأي عملية صناعية يجب الإلمام بالآتي : -

- التمييز بين مختلف الماكينات الكهربائية وكيفية تشغيلها .
- التمييز بين مختلف المعدات الكهربائية وكيفية تشغيلها .
- كيفية اختيار المعدات المناسبة للعمل المطلوب إنجازه .
- معرفة سبل الوقاية الشخصية .
- الإلمام بأساليب توصيل الكهرباء واختيار المصدر المناسب للطاقة لكل ماكينة .
- معرفة أسباب العيوب التى تظهر فى الخشب أثناء عمليات النشر أو المسح وضبط الحواف .
- معرفة أسباب الأعطال التى قد تصيب مختلف الماكينات أثناء العمل .
- معرفة أساليب معالجة هذه الأعطال وتلافي تلك العيوب .

■ الحماية الشخصية عند العمل على الماكينات أو المعدات :

- إذا أحسن مستخدم هذه الماكينات أو المعدات الاستخدام أمكنه توفير الكثير من الوقت والجهد . أما إذا أساء استخدامها فإنها تتحول إلى خطر قد لا يهدده هو فحسب ، بل يمكن أن يهدد كل من بجواره وقد ينتج عن هذا الخطر آذى بليغ أو الموت أحياناً ولهذا يجب إتباع قواعد الحماية الأساسية عند استخدام أي معدة من هذا الصنف وهي :
- أ- لا تستخدم أي معدة أو ماكينة قبل الحصول على التدريب المناسب .
 - ب- لا تستخدم أي معدة عاملة بالكهرباء قبل الحصول إذن من المدرب .
 - ج- اختر المعدة المناسبة للعمل الذي تنوي إنجازه .
 - د- احرص على التأكد من مصدر الطاقة يتناسب مع المعدة .
 - هـ- راجع كابل المعدة وسلامته قبل التركيب فى الكهرباء .
 - و- قبل أن تجري أي تعديل على المعدة أحرص على نزع الكابل من الدائرة الكهربائية.
 - ز- استخدام باستمرار أغطية الحماية الخاصة بكل معدة أو ماكينة ، ولا تحاول نزعها أو تثبيتها بعيداً عن وضعها الصحيح .
 - ح- لا تضع أي معدة على الأرض أو أي سطح آخر إلا إذا توقفت عن الحركة تماماً .
 - ط- حافظ على ارتداء مهمات الوقاية الشخصية (النظارة الواقية – أغطية وقاية للأذنين – خوذة واقية للرأس – الأفرول) .
 - ي- تأكد قبل استخدام أي معدة من فحصها أو تجربتها بعد إجراء عملية الصيانة لها ولا تفعل ذلك بنفسك ، بل أترك المهمة لمدرّبك ، فإذا لاحظت أن المعدة لا تعمل بالصورة المرجوة فراجع ذلك مع مدرّبك ومسئول الصيانة المختص .
 - ك- تأكد من تثبيت قطعة الخشب التى تجري عليها العملية الصناعية تثبيتاً جيداً ، وذلك منعاً لانحرافها أثناء عمل المعدة .
 - ل- استخدام ذهنك قبل الشروع فى أي عمل وأثناءه والانتباه جيداً . فإن معظم الحوادث المؤسفة إنما تنتج عن إهمال بسيط .

١ - ٢ : الصيانة الكهربائية للمكينات

يعتبر تنظيم تشغيل المعدات الكهربائية المتعددة والمتنوعة في جميع أوجه الإنتاج المختلفة من أهم العوامل التي تساعد علي استمرار عملها علي الوجه الأكمل وكذلك إطالة عمر تشغيلها .
وينعكس ذلك علي زيادة الكفاءة الإنتاجية .

وفي كل مجال إنتاجي لا بد أن تتواجد أقسام تختص بالصيانة . كما يجب أن تنظم أقسام الصيانة بحيث تتلاءم مع طبيعة العمل الذي أنشئت من أجله وهي سرعة تحديد الأعطال والكشف عنها وإصلاحها حتى لا يتأثر الإنتاج كثيرا بتوقف الآلة نتيجة العطب الحادث بها .

كما يجب ألا تترك الأجهزة والمكينات والآلات الكهربائية سواء المستخدم منها في تحريك مكينات الإنتاج أو المستخدم منها في بدء الحركة أو في التحكم الأتوماتيكي أو أجهزة الإنذار والحماية حتى تتعطل عن العمل ثم تفك وتنقل إلي ورش الإصلاح بل من اللازم ومن المهم جداً أن تعمل لها صيانة دورية وقائية للكشف عنها في مكان عملها ويسمي هذا النوع من الصيانة بالصيانة الوقائية أو التفتيشية ويتم في الصيانة الوقائية تنظيف هذه المكينات أو الأجهزة أو المفاتيح والمتممات والمنظمات من الأتربة التي تعلق بها وكذلك من الغبار الناتج من بعض العمليات الإنتاجية . وتغيير الزيت أو الشحم والكشف عن أجهزة نقل الحركة وتغيير السرعات وتنظيفها وتشحيمها . وتعمل هذه الصيانة بصفة دورية أي علي فترات موقوتة . ويجب أن يكون هناك سجل خاص بكل ماكينة يدون به مواصفات هذه الماكينة وتاريخ عمل الصيانة بها وما أنتابها من أعطال أو عيوب سابقة والظواهر التي صحبت العطل أو العيب ما أخذ بشأن هذا العطل أو ذاك العيب .


ويتم نوعان من الصيانة : النسبة للآلات والمكينات الإنتاجية . صيانة كهربية و أخرى ميكانيكية يكون لكل منها موعد محدد لا يجب التأخير عن أداء الصيانة فيه .

ويستخدم في عمل الصيانة الوقائية والآلات والعدد اليدوية وأجهزة الإصلاح النقالي وكذلك تستخدم في بعض الحالات أجهزة قياس وذلك للتأكد من مقننات الماكينة أو الجهاز .

■ أنواع مفاتيح التحكم :

• المفتاح الرئيسي :


- في المكينات الحديثة يكون مزودا بغطاء واقى يمكن غلقه لمنع استعماله وبفاصل أوتوماتيكي يفصل التيار عند انخفاض الجهد أو التيار الكهربى عن حد معين .






- لا عادة التشغيل عند الفصل الاوتوماتيكي يتم إرجاع وضع المفتاح إلى (٥) ثم يعاد مرة أخرى لوضع التوصيل الكهربى (١) بعد ذلك يمكن فتح مفتاح التشغيل .

- لتأمين المفتاح ضد الاستعمال السىء يزود بقفل ومفتاح.




• **مفتاح التشغيل :** للتشغيل المباشر للماكينات التى تعمل بـ ٣٨٠ فولت ذات الإستهلاك القليل الكهرباء .



• **مفتاح أمان الموتور:** يفصل اوتوماتيكيا عند التحميل الزائد على الموتور .

• **مفتاح الفرملة الاوتوماتيكية :** إلزامى فى الماكينات الحديثة التى بها أسلحة ظاهرة والتى يظل فيها السلاح دائرا لمدة تزيد عن العشر ثوان بعد غلق المفتاح .

• **زرار الطوارئء:**



- لونه أصفر / أحمر ومركب فى مكان بالماكيينة يمكن الوصول إليه بسهولة أثناء التشغيل .
- عند الضغط عليه يظل فى وضعه الغاطس ويلزم لفه لإرجاعه للوضع الأول .



• **مفتاح سرعات :** يعمل على موتور يقبل تغيير السرعات مثال المثقاب .




• **مفتاح ثلاثى:** الماكينات ذات عمود المحرك ، يتم فيها الوصول إلى وضع التشغيل على مرحلتين هما

(الاستهلال والتشغيل).

- لا تنتقل إلى وضع التشغيل (٥) إلا بعد وصول الموتور إلى كامل سرعته في وضع الاستهلال (Y)
- لا تقوم بالعمل على الماكينة في وضع الاستهلال (Y) في أى حال من الأحوال خاصة في حالة المفاتيح الأوتوماتيكية .

- **مفتاح ثلاثى السرعات:** كثيرا ما يستعمل هذا المفتاح فى ماكينات الحلية ويعمل على ثلاث مراحل :




(أ) وضع الاستهلال

(ب) وضع التشغيل بسرعة أولى (٣٠٠٠ لفة / د مثلا)

(ج) وضع التشغيل بسرعة ثانية (٦٠٠٠ لفة / د مثلا)

- قبل وضع المفتاح على السرعة الثانية يلزم فك التعشيق بالضغط على الزر المتواجد بالمفتاح .
- انتبه ألا يزيد عدد اللفات عن المصرح بها للسلاح المستعمل .
- لا تستعمل أدوات قطع (أسلحة) ليس مدون عليها الحد الأقصى لعدد اللفات المصرح به.
- يلزم توفر مشرط غلق الماكينة ووقف الموتور العامل على سرعة معينة مباشرة دون المرور على السرعات الأخرى .



- **مفتاح دوران عكسى (يمين / يسار) :** فى حالة امكانية التشغيل

بالدوران العكسى (الشنيور مثلا) لا يتم تغيير مسار الدوران إلا فى

وضع السكون (الصفر) لمفتاح التشغيل .



- **مفتاح مزود بوضع فرملة:** يمكن أن تجده فى الماكينات القديمة

لفرملة السلاح عند الفلق ، وهو يرتد أوتوماتيكيا إلى وضع السكون

بعد الفرملة .

■ الأجهزة والمعدات التي يجب توافرها في ورش الإصلاح :

- ١ . أجهزة الرفع والنقل من أوناش و جرارات وكراكات .
 - ٢ . أفران التجفيف بالنسبة للمحركات والمحولات والماكينات الكهربائية الأخرى . وذلك لتجفيف الملفات لتخليصها من الرطوبة .
 - ٣ . أجهزة و ماكينات اللحام لتوصيل الأسلاك والأسياخ الكهربائية .
 - ٤ . أجهزة القصيرة (كاويات – أحواض قدرة) .
 - ٥ . أجهزة تجهيز الفواصل والبطانات من المادة العازلة .
 - ٦ . أجهزة اختبار الزيت .
 - ٧ . ماكينات لعمل الملفات الكهربائية .
 - ٨ . ماكينات الورش (مخارط – فرايز - مقاشط – حجر جليخ) .
 - ٩ . ماكينات لعمل الأحزمة علي العضو المتحرك (الدوار) للمكينات الكهربائية . بسلك من الصلب . وذلك لمنع خروج الملفات من إمكانها بتأثير القوة الطاردة المركزية .
 - ١٠ . أجهزة القياس (أمبيروميتر – فولتميتر – واتميتر – جهاز قياس معامل القدرة . وجهاز لقياس العزل) .
 - ١١ . جهاز قياس القدرة الفعلية للمحركات الكهربائية .
 - ١٢ . العدد اليدوية :
- أ- مجموعة مفكات ذات مقاسات مختلفة .
 - ب- مجموعة زرا ديات أنواع مختلفة (عدلة – ملفوفة – مبططة ... الخ) .
 - ج- (طقم مفتاح بلدي مقاسات – مفتاح إنجليزي – مفتاح فرنساوي – مفتاح صندوق مقاسات مختلفة) .
 - د- قصافة أمامية وأخري جانبية .
 - هـ- ميكروميتر لقياس أقطار الأسلاك .
 - و- مفك كهربى للاختبار (تست) .
 - ز- زمبة علام – شوكة علام – جاكوش .
 - ح- منشار أركت – منشار خشب .
 - ط- دقماق كاوتش .
 - ي- صفيحة منشار مجلخة .
 - ك- راشكته .

■ تنظيم تشغيل المعدات الكهربائية :-

يراعي عند تشغيل المعدات الكهربائية ما يأتي :-

- ١- التأكد من وصول التيار الكهربائي إليها (غلي مفتاح السكينة أو إلي مبدئ الدوران) ويراعي التأكد من عدم هروب أحد الأوجه في نظام التغذية بالتيار الثلاثي الأوجه .
- ٢- يراعي أن يكون التوصيل بحيث يجعل المحرك يدور في الاتجاه المطلوب ويجب التأكد من ذلك بتشغيل مفتاح التشغيل اللحظي .
- ٣- يراعي بعد إجراء عمليات الصيانة التفتيشية والوقائية اختبار الماكينات قبل تشغيلها والتأكد من صلاحيتها للعمل .
- ٤- بعد فترة مناسبة من التشغيل يراعي جس المحركات لمعرفة درجة سخونتها لتحديد ما إذا كانت السخونة الموجودة مسموح بها من عدمه . وإذا ما زادت عن الحد المسموح به فينبغي عمل الدراسة اللازمة لهذه الظاهرة ومعرفة أسبابها .
- ٥- يراعي دائما أهمية الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية منها والتفتيشية وعدم تأخيرها أو إرجاء موعدها حتى ولو كانت الماكينة تعمل بصورة منظمة ومرضية .
- ٦- في حالة المحركات الكبيرة يراعي أن تكون هناك وسيلة بدء الحركة المناسبة التي يجب أن توصل مع المحرك . ومن الوسائل المستخدمة في بدء الحركة المحول الذاتي والمقاومة الثلاثية وطريقة النجمة / دلتا .
- ٧- يراعي إتباع الطرق السليمة عند تشغيل وإيقاف المحركات الكهربائية فإذا كان المحرك يعمل بمقاومة بدء حركة يراعي عند التشغيل أن تكون المقاومة موصلة بأكملها في دائرة التشغيل وبعد أن يبدأ المحرك دورانه تحرك يد المقاومة تدريجيا إلي أن تفصل المقاومة بأكملها من الدائرة .
- و عند إيقاف المحرك وإعادة تشغيله مرة أخرى يجب مراعاة أن تكون المقاومة في وضع البدء وذلك حرصا علي عدم حدوث أخطار عند إعادة تشغيل المحرك وعلي ذلك يجب مراعاة القواعد السليمة للتشغيل والإيقاف .
- ٨- في المحركات التي يلزم عكس اتجاه حركتها يوصل معبأ مفتاح عاكس للحركة علي أن يراعي الكشف عليه عند عمل الصيانة الدورية .
- ٩- في دوائر التحكم التي ربما قد تكون موجودة في بعض أنواع الإنتاج يراعي الاهتمام بالكشف عليها بصفة دورية والتأكد من حسن أدائها لطبيعة العمل التي وضعت من

أجله ومثال ذلك دوائر التحكم التي تستخدم مع ماكينات الغزل والنسيج التي وظيفتها إيقاف الماكينة فوراً عند قطع أحد الخيوط .

١٠- يراعى الاهتمام بأجهزة الإنذار والحماية المختلفة والمتنوعة بتنوع العمليات الإنتاجية . وغالباً ما توصل دائرتين للإنذار أو للحماية أو للوقاية بحيث إذا حدث عطل في أحدهما تعمل الدائرة الأخرى حتى يتم تصليح العطل الذي بالولي .

■ الوقاية من أخطار الكهرباء

لا يزال الاستخدام السيئ للمعدات الكهربائية السليمة والتركيبات والتوصيلات الرديئة المستخدمة فى وصل الكهرباء وفصلها، والإصلاحات التى يقوم بها أفراد غير متخصصين وما شابه ذلك سبباً فى وقوع الحوادث ونشوب الحرائق وحدوث الانفجارات. ولهذا يجب زيادة الأمان عند استخدام المعدات الكهربائية باتخاذ احتياطات وتدابير فنية مناسبة وتنظيم دراسات لتعليم أساليب الأمان وتخطيط برامج تدريبية ناجحة للعاملين فى مجال الحوادث وتنفيذ الإجراءات الوقائية.

■ حماية الفرد العامل بالكهرباء:

١. فصل التيار الكهربى أثناء العمل على المعدة المعطلة والتأكد من ذلك جيداً بواسطة أجهزة القياس المناسب.
٢. يجب على الفرد أن يكون دائماً يقظاً ويفكر جيداً فيما سوف يقدم عليه من عمل قبل البدء فيه.
٣. الوقوف على مادة عازلة أثناء العمل.
٤. استخدام العدد والأجهزة السليمة والمناسبة.

١- ٣ : الحسابات الفنية لتشغيل ماكينات النجارة
 ■ صلابة خامات الأسلحة : مرتبة من حيث تزايد الصلابة .

الرمز	الخامة	الاستخدام
WS	صلب غير مسبوك	بنط الشنيور، أسلحة المنشار الشريط
SP	صلب سبائكي مخصوص	أسلحة مناشير الشريط والصينية، البنط شرائط الكتينة
HL	صلب سبائكي عالي الكفاءة	للحليات
SS	صلب التشغيل السريع	للكساتير والحليات
HSS	الصلب السبائكي للتشغيل السريع	للكساتير والحليات والفدية
HM	صلب مقوى	للفدية عالية التحمل لقطع الخامات المصنعة
PKD	ماس بللورى	أسلحة ذات قوة تحمل فائقة

بصفة عامة لاحظ أنه كلما زادت صلابة خامات سلاح القطع، زادت زاوية سن السلاح . (شكل ١)

قاعدة عامة : كلما زادت صلابة خامات قطعة التشغيل :

- استعمل أسلحة القطع من الخامات الأكثر صلابة
- بها عدد أكبر من السنون و زاوية السن فيها أكبر ،
- واستعمل عدد لفات أكبر فى التشغيل ، وسرعة أقل فى التغذية .


والعكس صحيح .

لنفس الخامات يمكن زيادة سرعة الدفع والتغذية عند استعمال سلاح قطع أكثر صلابة .

■ **زوايا سلاح القطع :**

معرفة خصائص سلاح القطع - وبالأخص الصينية وربع الكساتير - هي الأساس لاختيار السلاح المناسب ومجال استعماله .

خصائص سلاح القطع تشمل صلابة الخامة وعدد السنون وزوايا السلاح	
زاوية السن	تتراوح من ٤٠ إلى ٧٥°
زاوية القطع	هي زاوية ميل السن على الخط الساقط من محور السلاح عموديا على قطعة التشغيل عند القطع .
الزاوية الحرة	هي الزاوية المتبقى حتى سطح الشغلة (أى باقى ٩٠°)
<ul style="list-style-type: none"> ■ زاوية الدخول (بداية القطع) ■ زاوية الخروج (نهاية القطع) 	



إجهادات القطع للأخشاب الماسيف :

نوع الخشب	نوع القطع	النتيجة
لخامة الخشب الواحدة تختلف إجهادات التشغيل حسب اتجاهات القطع والألياف	(١) قطع طولى	سطح أملس ، نهايات نظيفة
	(٢) قطع عرض	سطح خشن نسبيا ، نهايات مشلعة
	(٣) قطع المخ	سطح أملس ، نهايات مشلعة
	(٤) قطع فى إتجاه الألياف	سطح ، أملس ، نهايات نظيفة
	(٥) قطع ضد إتجاه الألياف	سطح أملس ، نهايات مشلعة

■ صلابة خامة التشغيل :

تصنيف خامات التشغيل إلى ٣ أنواع أساسية	
خامات لينة	خشب ماسيف فى إتجاه الألياف
خامات صلبة	قطع عرضى للخشب الماسيف الصلب والحبيبي وألواح MDF و قطع عرضى للكونتر
خامات صلبة جدا	خامات بلاستيكية وألواح بها نسبة عالية من الغراء
<ul style="list-style-type: none"> ■ اعتاد الاحتفاظ بأنواع مختلفة للأسلحة لتناسب العمليات المختلفة. ■ واعتاد تركيب الأسلحة التى تناسب كل عملية جديدة 	

رابعاً : حساب الكميات والتكاليف للخامات

لقد اشتملت الفصول السابقة علي كافة الأمور الواجب معرفتها في أعمال الصيانة المختلفة في المنزل ، سواء الترميمية منها أو التجديدية التي يجري علي المشغولات الخشبية ، كقطع الأثاث وأعمال المنجور والديكور والمفروشات المنجدة وغيرها الأمر الذي استدعي الإلمام بكيفية شراء المواد الداخلة فيها والتعامل معها وكيفية تداولها ، واحتساب الكميات اللازمة لها وأسعارها ومعرفة وحدات قياسها وبيعها . حتى إذا ما تطلب الأمر تنفيذ صيانة معينة وشراء المواد اللازمة لها كان ذلك يسيرا وواضحاً لمن يقوم بعملية الشراء للمواد والخامات الرئيسية والمكاملة والمتمة لها .

- **المواد** : تقسم إلي مواد أولية (أساسية) لعملية الصيانة ومواد مكاملة (متممة) لها وهي ضرورية لإنهائها وتكتملتها علي الوجه الأكمل .
- **الأساسية** : الأخشاب بأنواعها الطبيعية والمصنعة والقشرة ، و الفورمايكا والأقمشة ومواد التلييس والدهان المختلفة والزجاج الخ .
- **المتتممة** : المفصلات ، المقابض ، الأقفال ، الغراء المسامير و البراغي والأدوات والإكسسوارات المتعددة الأغراض وغيرها .

ولكل مادة من هذه المواد وحدة قياس خاصة بها كما يلي :

- **الأخشاب الطبيعية اللينة والقاسية** : تكون وحدة قياسها وبيعها – بالمتر المكعب .
- **أما الألواح المصنعة المختلفة** : بالمتر المربع وغالبا ما تكون بالعدد (باللوح) .
- **القشرة** : بالمتر المربع ويعتمد سعرها علي قياساتها وخاصة سماكاتها .
- **الفورمايكا** : باللوح .
- **الأقمشة** : بالمتر الطولي .
- **ورق الصنفرة والتنعيم** : بالعدد أو بالمتر .
- **الغراء** : بالكيلو غرام أو بالعبوة (وزن معين) .
- **الزجاج** : بالمتر المربع .
- **المسامير** : بالكيلو غرام – ومنها بالعبوة (بعدد معين حسب القطر والطول) .
- **البراغي** : بالعبوة أيضاً – تبعا لأشكالها وأطوالها وأقطارها . وبكل عبوة عدد معين من البراغي – ولكل منها سعر مختلف (تبعا للعدد) .
- **المفصلات والمقابض والأقفال** : بالعدد (تبعا لأنواعها وصناعتها) .
- **الدهانات ولوازمها المختلفة** : بالعلب (عبوات بأوزان مختلفة) .

■ **فراشي الدهان والغراء : بالطقم (Set) أو بالقطعة (بالعدد)** تبعا لنوع شعرها وهيكلها وقياسها .

ملحوظة : تتوقف أسعار كل من المواد السابقة علي أنواعها أو أوزانها أو قياساتها أو مصادر صناعتها ومقدار جودتها الخ .

■ **الزيادات الملائمة التي تضاف إلى الأبعاد النهائية للقطع والأجزاء الخشبية للمشغولات** الأخشاب الموجودة بالأسواق والمتداولة تتوافر بصورة خام أي تحتاج إلى تجهيز و إعداد قبل استخدامها في تنفيذ مكونات أى منتج .

وهذا التجهيز يتم بإجراء (عمليات النشر و التقصيب ومسح وتصفية وضبط التخانة والتشكيلات المختلفة للتعاشيق والتراكيب و الحلايا الخ) بالإضافة إلى إجراءات التشطيب من برد وتنعيم .

وبعد إجراء عمليات التجهيز هذه ينتج عنها استهلاك جزء من الخامة و بالتالى نقص فى المقاسات والأبعاد .

ولذلك يجب إضافة زيادات مناسبة إلى الأبعاد نظير هذا الاستهلاك حتى تكون الأبعاد النهائية لها (الصافى) مطابقة لما هو وارد فى الرسم أو التصميم وقد يعمل البعض فى الإسراف فى هذه الزيادات مما يزيد من نسبة استهلاك الخامة و بالتالى ترتفع تكلفة المنتج دون مبرر ولذا يجب عدم إضافة زيادات كبيرة والالتزام بالمقاسات العيارية المتداولة للأخشاب والخامات الواردة وفيما يلى بيان بالزيادات الملائمة التي تضاف للأجزاء المنفذة من الأخشاب الصماء والصناعية و القشرات .

■ **أولا : الأخشاب الصماء (بتن)**

١- **الزيادة فى السمك :** من ٢ : ٥ ملليمتر نظير المسح والتصفية والتشريب من الوجهين ولضبط التخانة .

٢- **الزيادة فى العرض :** من ٥ : ١٠ ملليمتر نظير الشق أو المسح والتصفية لحرفين كما هو متبع عند لحام ومطابقة العروض المكونة للأسطح الخشبية العريضة .

٣- **الزيادة فى الطول :**

أ- ١ سم للطول العادى ، ٢ سم للأطوال فى المسطحات الكبيرة لإجراء عمليات التقصيب القوره .

ب- من ٣ : ٥ سم للأطوال . قوائم الدلف والإطارات ، الأرجل القائمة لقطع الأثاث وذلك لحماية النقر عند التجميع ، وتوزيع الزيادة على طرفى القائم من أعلا وأسفل .

ج- من ٥ : ١٠ سم للأطوال لأشكال والأرجل المائلة حسب زاوية الميل ووضعها بقطعة الأثاث نظير عمليات التقصيب واستعداد طرفى الرجل .

■ ثانيا : اللوحات الصناعية وذات الطبقات (حبيبي - كونتر - أبلاكاج)

أ- **الزيادة فى السمك** : لا زيادة حيث يتم اختيار تخانة اللوح المناسبة للمساحات للشغلة المطلوبة (قرصة ، جنب ، رف ، قاطوع الخ) . ولا تحتاج إلى مسح أو تصفية كما فى الأخشاب الصماء .

ب- **الزيادة فى العرض** : تكون الزيادة فى العرض مساوية لتخانة القشاط الذى يوضع على الأحرف الظاهرة والمكشوفة .

ج- **الزيادة فى الطول** : من ٥ : ١٠ مم لمسح وتصفية الأحرف وكف القورات .

■ ثالثا : القشرات الخشبية

أ- يتم زيادة ٥٠ ملليمتر لكل من طول وعرض القطعة بواقع ٢٥ ملليمتر لكل حرف لإجراء عمليات القطع واللصق واللحامات والضم للأجزاء حسب التصميم .

ب- إضافة ١٠ : ٢٥ ٪ زيادة عن المساحة المطلوبة للصقها بالقشرة .

❖ رابعا : أشغال التجليد (الكبس)

التجليد العادى : وهو عبارة عن إطار خشبى (بتن) به حشو (سؤاسات) فارغ مليون فى الاتجاهين الطولى و العرضى ويختف نوع الحشو حسب الخامة المستغلة . (بياض - شرائح - سيلوتكس - الخ) ويجلد عليه بالأبلكاج من الجهتين ويعرف بالتجليد الكامل .

ملحوظة :

عند حساب الطول الكلى المستغل من ألواح خشب البياض يكون ٤ متر أو متر أو ٢ متر أو متر واحد أى بتقريب أجزاء المتر إلى المتر الصحيح فمثلا ١٨٠ سم تصبح ٢ متر وهكذا .

٣. مصاريف غير مباشرة : وتشمل الدعاية – الإعلان – العلاقات العامة – برامج تدريب العمال – التأمينات – الشؤون الاجتماعية الخ .

■ طرق حساب المصاريف الغير مباشرة :

وتقدر بالطرق الآتية بالنسبة لخطوط الإنتاج فقط :

١. نسبة من التكاليف الأولية : وتتراوح بين ٥٠ ٪ إلى ١٠٠ ٪ من التكاليف الأولية ،
وتصلح لخطوط الإنتاج الخاصة بمشغولات متشابهة وذات توقيت قصير في زمن
دورة التشغيل .

٢. نسبة من أجور العمال : وتقدر بحوالي من ١٠٠ ٪ إلى ١٥٠ ٪ من أجور العمال .
وهذه الطريقة غير دقيقة لارتباطها بأجور العمال ، لان أجور العمال في الأعمال
العادية منخفضة جداً وفي الأعمال الدقيقة مرتفعة جداً .

٣. علي أساس زمن العملية : وتحدد علي حسب نوع الشغلة والدور المطلوب منها
وتعتمد علي الخبرة وهي تصلح في تقدير المشغولات لخطوط الإنتاج بمعلومية أجر
الماكينات المستخدمة في الساعة.

المصاريف الغير مباشرة = زمن دورة التشغيل × أجر الماكينة / ساعة.

■ مثال تطبيقي:

أحسب قيمة المصروفات الغير مباشرة بكل من الطرق السابقة لعمل طلبية مشغولات بورشة
نجارة بياناتها كالآتي:

ثمن الخامات ٢٠٠ جنيه- أجور عمال ١٠٠ جنيه - زمن أساسي ٣٠ ساعة- الثمن الأساسي
المتوسط لمجموعة الآلات المستعملة لتنفيذ العملية ٥٠٠ قرش / ساعة.

الحل

يتم حساب المصاريف الغير مباشرة بالطرق الآتية :

نسبة من التكاليف الأولية : وليكن ٥٠ ٪ منها .

التكاليف الأولية = أجور العمال + ثمن الخامات

$$= ١٠٠ + ٢٠٠ = ٣٠٠ جنيه .$$

$$\text{المصاريف الغير مباشرة} = \frac{٥٠}{١٠٠} \times ٣٠٠ = ١٥٠ جنيه .$$

نسبة من أجور العمال : وليكن ١٥٠ ٪ منها .

$$\text{المصاريف الغير مباشرة} = \frac{١٥٠}{١٠٠} \times ١٠٠ = ١٥٠ جنيه .$$

(ج) علي أساس زمن العملية :

$$\begin{aligned} \text{المصاريف الغير مباشرة} &= \text{زمن دورة التشغيل} \times \text{اجر الماكينات / ساعة} \\ &= 30 \times 500 = 15000 \text{ قرش} \\ &= 150 \text{ جنيه.} \end{aligned}$$

■ طرق حساب الأجور :

تنقسم العمالة إلى (عامل فني – عامل ماهر – عامل عادي) :

أ- **العامل الفني** : يلعب دوراً هاماً في عمليات التشغيل للمشغولات ، إذ يقسم العمل إلى عدة عمليات ويقوم بترتيبها ، ويحدد لكل شخص المواصفات المطلوبة منه وتوقيت الانتهاء وطريقة معالجة حالات الطوارئ المتوقعة أثناء العمل ، وكذلك متابعة الصيانة الدورية للماكينات وأعمال المخازن والرصيد المتاح لكل عملية ، لذلك يجب علي الفني الإلمام بالنظريات العلمية الحديثة والوصول إلى مستوي علمي لائق بالإضافة إلى تمتعه بشخصية مرنة .

ب- **العامل الماهر** : فهو يقوم بعملية محددة يتخصص فيها وينبغي ويكتسب خبرتها مثل العامل الماهر للضغط العالي . الكابلات .

ج- **العامل العادي** : فهو الذي يساعد في نقل الخامات وتنظيمها بين العمليات المختلفة أو الأعمال التي لا تحتاج إلى مهارة فنية مثل الحفر في الحوائط في أعمال التركيبات الكهربائية .

■ لحساب أجور العمال :

توجد عدة قواعد لتحديد أجور العمال أهمها النظم الآتية :

أ- نظم الأجر بالزمن – باليوم .

ب- نظام الأجر بالإنتاج .

ج- نظام الأجر بالإنتاج مع مكافأة إنتاج أو بالقطعة مع المكافأة .

أ- **نظام الأجر بالزمن**: في هذا النظام يؤجر العامل عن الزمن الذي يقضيه في العمل أو عن الزمن الذي يستغرقه الإنتاج وهذا النظام هو الأكثر شيوعاً في معظم المنشآت الصناعية حيث يحدد فئة للأجر عن وحدة زمنية محددة يقضيها العامل في العمل (ساعة – يوم – أسبوع - شهر) .

ومن عيوب هذا النظام إنه :

- لا يحث على زيادة الإنتاج وبيع في العمال روح التراخي .
- يفتقر هذا النظام إلى أسلوب الحوافز لزيادة الإنتاج ويغفل اعتبارات الفروق بين الأفراد في المقدرة على العمل والخبرة .
- يصعب تحديد ميعاد لإنهاء المشغولات في كل هذا النظام .

ب- نظام الأجر بالإنتاج : في هذا النظام يرتبط أجر العامل بكمية الإنتاج الذي ينجزه .

وفيما يلي أهم طرق الأجر بالإنتاج :-

■ طريقة أجر القطعة الثابت :

يقصد بها دفع أجر واحد محدد لكل وحدة منتجة بغض النظر عن العدد المنتج وهي الطريقة الأكثر شيوعاً من بين طرق الدفع بالإنتاج ويصلح تطبيقها إذا كان الإنتاج من النوع المستمر ولذلك فإن أجر العامل يعتمد مباشرة على كمية الإنتاج والأساس هنا هو توحيد فئة الأجر للوحدة المنتجة .

والأجر الموحد قد يعبر بإحدى طريقتين :-

١- أجر القطعة . ٢- وقت القطعة .

ففي حالة تحديد أجر القطعة يتقاضى أجراً على حسب الوقت الذي عمله في المصنع محسوباً على أساس الوقت المسموح به لكل قطعة .

فإذا أتم العمل في وقت أقل من الوقت المسموح به فإنه يستفيد من الوقت الذي وفره لأنه يتقاضى أجره على أساس الوقت المسموح به .

فمثلاً : إذا كان الوقت المسموح به عشرة دقائق لكل قطعة واستطاع العامل أن ينتج "ستون قطعة " كان الأجر المستحق عن عدد ساعات عمل كالتالي :

$$\text{عدد ساعات العمل الذي يؤجر عنها العامل} = \frac{100 \times 60}{60} = 10 \text{ ساعات عمل.}$$

فإذا كان أجره عن الساعة جنيهاً واحداً .

استحق العامل مبلغ عشرة جنيهاً عن ذلك اليوم ، بغض النظر عن عدد الساعات التي قضاها في العمل .

وفي هذا النظام يبين الفرق بين عامل كفاء ونشيط وعامل آخر بطئ .

■ طريقة أجر القطعة المتغير :

إن طريقة الأجر الموحد للقطعة تثير بعض المشكلات عند تطبيقها مثال ذلك : أن إحدى مساوئ أجر القطعة الموحد هي ثبات تكلفة العمل المباشر دون أن يكون لزيادة حجم الإنتاج أى أثر في خفض تكلفة الإنتاج عن طريق خفض تكلفة أحد عناصر الإنتاج وهو العمل المباشر . لذلك لجأ رجال الأعمال إلى طرق أخرى بحيث يمكن الاستفادة من زيادة إنتاجية العمل وتوزيع هذه الفائدة على العامل وصاحب العمل والمستهلك .
وفيما يلي اثنين من الطرق التي تعتمد على فئة الأجر المتغير للقطعة .

■ الطريقة الأولى (طريقة هالسي) :

في هذه الطريقة يحدد وقت قياسي لأداء عمل معين وعند انتهاء العمل من إنجاز هذا العمل يتقاضى أجراً عن الوقت الفعلي الذي استنفذه العمل مضافاً إليه ٥٠ ٪ من الوقت الذي وفره .
مثال : حدد لأداء عمل معين هو ٨ ساعات ، أنجزها العمل في ٦ ساعات وأجره في الساعة ١ جنيه ، أحسب أجر العمل في العملية حسب طريقة هالسي ؟

الحل

أجر العمل حسب طريقة هالسي =

$$= \text{أجر العامل} / \text{ساعة (الوقت المستفيد + " الوقت القياسي - المستفيد " } \times \frac{50}{100}) =$$

$$= \frac{1}{100} \times (6 - 8 + 6) \times \frac{50}{100} =$$

$$= \frac{1}{100} \times (2 + 6) =$$

$$= 1 \times (1 + 6) = 7 = 7 \times 1 = 7 \text{ جنيه .}$$

■ الطريقة الثانية (طريقة رومان) :

تتفق طريقة رومان مع طريقة هالسي في أن كليهما تعطى العمل علاوة إضافية على أجر الوقت المستفيد وهذه العلاوة هي نسبة من الوقت المقتصد تحسب كالاتي :

أجر العمل حسب طريقة نظام رومان =

$$= \text{أجر العامل} / \text{ساعة (الوقت المستفيد + } \frac{\text{الوقت المستنفذ}}{\text{الوقت المحدد للعمل}} \times \text{الوقت المقتصد}) =$$

ونطبق المثال السابق :

$$= \frac{1}{2} \times 1 = (1 \frac{1}{2} + 6) 1 = (2 \times \frac{6}{8} + 6) 1 =$$

$$= 7 \frac{1}{2} \text{ جنيه .}$$

وتتشابه الطريقتان فى أن كلاهما تضمنن للعامل حداً أدنى للأجر ، هو أجر الوقت المستنفذ .

■ مزايا طرق الأجر بالإنتاج :

- يحث هذا النظام زيادة الإنتاج .
- يشعر العامل بعدالة النظام حيث لا تميز لعامل على آخر إلا بمقدار جهده .
- سلطة ملاحظة العمل يمكن أن تعم أكبر عدد من العمال .

■ عيوب طرق الأجر بالإنتاج :

- يلزم الملاحظة الحازمة للمحافظة على مستوى جودة الإنتاج .
- يسبب هذا النظام إجهاد لبعض العمال لتحقيق زيادة أجورهم .
- يتأثر أجر العمل نتيجة تعطيل الآلة أو عدم وجود خامات أو ظروف العمل .

■ طرق تقدير الزمن اللازم لعمل المشغولات :

- أ- الخبرة : وتتوقف على عامل ماهر ذو خبرة كبيرة بمجال عمله .
- ب- الحساب للمشغولات قليلة العدد : وذلك بقوانين خاصة بكل عملية عن طريق معرفة أنواع الماكينات وزمن التشغيل عليها .
- ج- الدراسة : فى حالة المشغولات بالجملة وتتم بعد دراسة حالة العمل وتحليل عملياته وإلغاء الغير ضرورى منها .
- د- المقارنة : يختار أفضل الطرق السابقة لتناسب مع الشغلة مع مقارنة شغلة بأخرى لها نفس المواصفات والتي قد تم عملها سابقاً .

■ خطوات تقدير زمن المشغولات

- تحتاج عمليات إنتاج المشغولات التي يتم تشكيلها فى الورش إلى زمن يعرف فيما يلى :-
- زمن دورة التشغيل : ويشمل زمن عمليات القطع والتشكيل وحتى التجربة النهائية طبقاً للرسم أو النموذج المطلوب .
 - زمن الإجهاد : وهو المنصرف فى الراحة واحتياجات العامل الشخصية ويقدر بحوالى ١٥ ٪ من زمن التشغيل .
 - زمن التجهيز : وهو المنصرف فى الحصول على التعليمات والرسومات والعدد وأجهزة القياس وتجهيز الخامات .

■ الزمن الأساسى للعملية :

الزمن الأساسى للعملية = زمن دورة التشغيل + زمن الإجهاد + زمن التجهيز .
 زمن مكافأة الإنتاج يعادل ٢٥ ٪ من زمن الأساسى للعملية .
 الزمن الكلى الذى يؤجر عليه العامل = الزمن الأساسى + زمن مكافأة الإنتاج .

■ مثال تطبيقي :

شغلة حدد لها زمن دورة تشغيل ١٠ ساعات ، وزمن تجهيز نصف ساعة ،
 وأجر العامل فى الساعة = ٢ جنيه . أحسب :

أ- الزمن الكلى الذى يؤجر عليه العامل .

ب- أجر العامل فى هذه الشغلة .

الحل

زمن الإجهاد - ١٥ ٪ من زمن دورة التشغيل

$$= \frac{15}{100} \times 10 = 1,5 \text{ ساعة .}$$

الزمن الأساسى = زمن دورة التشغيل + زمن الإجهاد + زمن التجهيز .

$$= \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 1,5 \text{ ساعة .}$$

زمن مكافأة الإنتاج = $\frac{25}{100}$ من زمن الأساسى .

$$= \frac{25}{100} \times 1,5 = 0,375 \text{ ساعات .}$$

١ - الزمن الكلى الذى يؤجر عليه العامل = الزمن الأساسى + زمن مكافأة الإنتاج

$$= 1,5 + 0,375 = 1,875 \text{ ساعة .}$$

٢ - أجر العامل فى هذه الشغلة = $2 \times 1,875 = 3,75$ جنيه .

(ج) الأرباح :

هى العائد الذى يحققه أى مشروع ومقياس النجاح الأقتصادى الذى تجرى من أجله دراسات الجدوى الاقتصادية قبل البدء فى المشروع لأن أى مشروع لا يحقق أرباح لا يمكن أن يستمر أو يستقر والأرباح هى مؤشر المركز المالى للشركة أو المؤسسة.

وتتراوح نسبة الأرباح بين ١٠ ٪ إلى ٢٠ ٪ من تكاليف الإنتاج والمؤشر المباشر لهذه النسبة كمية الإنتاج وحالة العرض والطلب فكلما زادت كمية الإنتاج من الوحدة الواحدة قلت التكاليف وزادت الجودة للإنتاج نتيجة استخدام الأوتومية فى الإنتاج النمطى ويؤثر ذلك على حساب نسبة الأرباح .

والربح عبارة عن الفرق بين سعر البيع للمنتج وتكاليف إنتاجه .

جداول عمل المقايسة : (جداول خطوات عمل المقايسة)

أولاً : جدول الخامات : بعد حساب الخامات كل على حدة بالقوانين الخاصة بها تسجل فى نموذج الجدول التالى :

جدول الخامات

ملاحظات	سعر الكمية		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	اسم الصنف ومواصفاته	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
								١
								٢
								٣
								٤
جملة ثمن الخامات								

ثانياً : جدول زمن دورة التشغيل :

جدول تحليل خطوات العمل وأجور العمال

ملاحظات	جملة الأجر		الأجر بالساعة		زمن التنفيذ		درجة المهارة		نوع العملية	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	ساعة (س)	دقيقة (ق)	عامل ماهر (م.ع)	عامل (ع)		
عامل (ع)										
عامل ماهر (م.ع)										
مجموع أجور العمال										

ثالثاً : جدول التكاليف النهائية :

ملاحظات	التكلفة		بيان المنصرف	م
	جنيه	قرش		
			ثمن الخامات	١
			أجور العمال	٢
			تكاليف أولية	٣
			مصاريف غير مباشرة	٤
			تكاليف إنتاج	٥
			أرباح من ١٠ : ٢٠٪	٦
			التكاليف النهائية (سعر البيع)	٧

ولكى يتم عمل أى مقايضة لمهنة التركيبات وتحقق متطلبات العميل كاملة وتبعا لإمكانياته وبالأسعار المناسبة يجب عليك دراسة لبعض العمليات الرياضية لبعض الأشكال الهندسية التى يمكن أن تتعرض لها عند حساباتك لتكلفة العمليات الحسابية قبل الأطوال والأحجام والمسافات والأوزان كما هو موضح فيما سبق .

١- ٤ : الماكينات الثابتة :-

ماكينات القطع والنشر

التحذيرات التى تؤخذ فى الاعتبار عند استخدام ماكينات القطع والنشر

■ أولاً : قبل التشغيل

- (١) ارتدى الملابس المناسبة للعمل على ألا تكون بها أطراف متدلّية أو بأكمامها زيادة فى الطول أو ينقصها زراير أو أربطة .
- (٢) ارتدى مهمت الوقاية وخاصة النظارة الواقية .
- (٣) لا تلبس الخواتم أو الكوفية أو الكرافتة أثناء التشغيل .
- (٤) تأكد من سلامة وكفاية القوى المحركة لتشغيل ماكينات القطع والنشر .
- (٥) تأكد من تثبيت الأغطية فى أماكنها وابلغ مدربك فى حالة عدم وجودها أو تلفها .
- (٦) تأكد من سلامة الإضاءة الذاتية وابلغ مدربك فى حالة عطلها أو نقصها أو تلفها .
- (٧) يلزم للماكينات المصنعة حديثاً أن تكون مجهزة بفرملة أوتوماتيكية تعمل عند توقف الماكينة .
- (٨) يلزم أن تكون قرصة منشار الصينية مغطاة بالكامل فيما عدا فراغ سفلى يكافى للتغذية .
- (٩) الماكينات التى تقبل تركيب أقراص منشار قطرها أكبر من ٢٥ سم يجب أن تكون مجهزة بسكينة فصل .

(١٠) يلزم للماكينات القديمة أن تزود بسكينة وغطاء الأمان الذى يكون مثبتاً بالدليل

(١١) تأكد من عدم وجود عدد أو مشغولات أو خلافه على الماكينات .

(١٢) ضع فى متناول يدك جميع العدد اللازمة للتشغيل واستمراره .

(١٣) التأكد من سلامة أسنان سلاح المنشار .

(١٤) يجب التأكد من أن تكون سلاح المنشار مثبت بإحكام قبل استعمال ماكينات القطع والنشر .

■ ثانياً : أثناء التشغيل

(١) تأكد من أن كلاً من سلاح المنشار والشغلة ثابتة فى أماكنها تماماً بطريقة صحيحة .

(٢) اضبط السرعة والمشوار بالقدر المناسب لطبيعة الشغلة وتخانتها . حتى لا تتعرض الشغلة

أو سلاح المنشار أو الماكينة للتلف أو الكسر وتأكد فى هذه الحالة أن الماكينة متوقفة تماماً .

(٣) لا تحاول ضبط سلاح المنشار أو لمس الشغلة أثناء دوران الماكينة .

(٤) لا تستعمل يدك فى إزالة النشارة بل استعمل الفرشاة .

(٥) لا تحاول إجراء تغيير ظروف التشغيل (مثل السرعة والتغذية) أثناء دوران الماكينة .

(٦) يجب الاحتفاظ بغطاء التأمين والوقاية فى موضعه عند استعمال ماكينات القطع والنشر .

- (٧) يجب أن يكون العامل يقظاً ومتزناً وثابتاً أثناء التشغيل على ماكينات القطع والنشر.
- (٨) يقبض على الشغلة بإحكام فى مقابل دليل الشغل المستقيم أو فى مقابل سلاح المنشار مباشرة فى عمليات تشكيل المنحنيات.
- (٩) فى حالة حدوث أى خلل أو عطل الماكينة أوقفها فوراً وأخطر مدربك .
- (١٠) عند إجراء أى عمل من أعمال الضبط والصيانة تأكد من فصل التيار الكهربائى عن الماكينة .

ثالثاً : عند الانتهاء من التشغيل


- (١) افصل التيار الكهربائى عن الماكينة فصلاً تاماً قبل أن تترك الربوه.
- (٢) ابلغ مدربك أو رئيسك المباشر عن أى ملاحظات فى الماكينة تحتاج إلى ضبط أو إصلاح .
- (٣) عند انتهاء العمل اليومي أجر النظافة اليومية طبقاً لتعليمات الورش اليومية .

■ (١ - ٤ - ١) : ماكينة منشار الشريط


ماكينة المنشار الشريط تحتوى على سلاح منشار شريطى مشدود بين طارتين ويمر من خلال قرصة التشغيل و تستعمل للقطع الغشيم للأخشاب حتى ذات السمك الكبير أو شقها شقاً طولياً أو نشرها على منحنيات أو قطعها قطعاً عرضياً وأيضاً للقطع المنحنى للألواح الجاهزة المصنعة.. ومن أهم أجزائها :
جسم الماكينة – الطارة القائدة – الطارة التابعة – سلاح المنشار – القرصة – لقم التوازن – عجلة لرفع وخفض المحور – الفرشاه – السياج – مفتاح كهربى لإدارة الماكينة .

■ مكونات ماكينة منشار الشريط

- ١- الطارة القائدة (السفلية) والطارة المنقادة (العلوية)
- ٢- مسافة (ارتفاع التشغيل) .
- ٣- لقمه توازن شريط المنشار العلوية .
- ٤- لقمه توازن شريط المنشار السفلية .
- ٥- عجلة التحكم فى مسافة التشغيل .
- ٦- غطاء سفلى وعلوى .
- ٧- غطاء متحرك للجزء الظاهر من الشريط
- ٨- لقمه القرصة
- ٩- زاوية تشغيل
- ١٠- وصلة شفاط (مخرج النشارة)
- ١١- حافة تثبيت استطالة القرصة
- ١٢- عجلة شد الشريط
- ١٣- رجلاج ضبط إتزان الطارة العلوية .
- ١٤- مفتاح التشغيل



■ الرسم التوضيحي لمآكينة منشار الشريط




■ مكونات ماكينة منشار الشريط

- **جسم الماكينة :** مسبوك من الحديد الزهر مجهز بإعداد خاص لتثبيت جميع أجزاء الماكينة عالية، يثبت في أرضية الورشة علي قاعدة "خرسانية" ثم يربط جيداً بمسامير رباط " مسامير أساس " وذلك بصواميل رباط وأخري للزئق .
- **الطارة القائدة ذاتية الحركة :** مسبوكة من الحديد الزهر محيطها الخارجي يغطي بطبقة مانعة لانزلاق سلاح الشريط من " البلاستيك أو من الكاوتشوك مع الفلين كما هو موضح بالشكل لئلا تمنع هذه الطبقة سلاح الشريط من الانزلاق ، وتحافظ علي أسنان السلاح المفلجة من التلف – تثبت علي عمود محور الماكينة وقد يستعمل (خابور زئق) ثم تربط بصامولة رباط وأخري للزئق .
- **الطارة المنقادة تابعة الحركة :** تثبت علي المحور العلوي الذي تحمله تركيبية خاصة ، تنقل الحركة لهذه الطارة بواسطة سلاح الشريط ، والطارة المنقادة شبيهة تماماً بالطارة القائدة من حيث الشكل والتكوين وتنفق معها تماماً في الحجم والوزن والمقاس .
- **سلاح المنشار :** من الصلب ملحوم من طرفيه مسنن يركب علي الطارتين القائدة والمنقادة ، و تختلف مقاسات عرضه من ١٢ مم : ٥٠ مم يستعمل السلاح الضيق في نشر المنحنيات ، ويستعمل السلاح العريض في الشق الطولي والقطع العرضي ، ويختلف نوع الأسنان ودرجة التفليج حسب نوع الخشب المطلوب نشره - وتستعمل الأسنان الضيقة عادة للأخشاب الصلبة – أما الأسنان المتسعة فيكثر استعمالها في الأخشاب اللينة .
- **القرصة :** تصنع من الحديد الزهر المسبوك يوجد بواسطها فتحة لمرور سلاح المنشار فيها والقرصة معدة لوضع الأخشاب عليها وهي أفقية الوضع مستوية السطح يوضع فوقها أيضاً الزاوية التي تستعمل كدليل للنشر .
- **لقم توازن سلاح الشريط :** وهي تثبت أسفل القرصة وأعلىها لمنع اهتزاز سلاح الشريط ولضبط حركته وامتصاص ذبذبته وسنده من الخلف ، كما يوجد لقم توازن أعلى القرصة يمكن رفعها وخفضها حسب سمك الأخشاب المطلوب نشرها وأيضاً لقم توازن أعلى القرصة ثابتة في جسم الماكينة ، ويحسن وضع قليل من الشحن علي لقم التوازن لسهولة النشر وتخفيف حرارة سلاح المنشار – كما تثبت أحياناً لقم توازن الطارة القائدة .

- **عجلة رفع وخفض المحور العلوي** : يمكن بواسطة تركيبية خاصة من عمود مقلوظ وجاشمة رفع المحور العلوي أو خفضه وذلك لتركيب سلاح الشريط بعد سنه و تفليجه أو رفع سلاح الشريط لتغييره أو لإصلاحه .
- **فرشاة** : مثبتة في جسم الماكينة أعلا يسار الطارة القائدة لإزالة النشارة من فوقها منعاً لانزلاق سلاح الشريط .
- **السياج** : هو غطاء واق من أخطار كسر سلاح المنشار يوضع فوق الأجزاء المكشوفة من السلاح . كما يوجد غطاء دائم فوق كل من الطارتين القائدة والتابعة .
- **مفتاح إدارة الماكينة** : وهو من نوع المفتاح الزيتي لامتصاص الشرار الكهربائية وبه زرار ضاغط لإدارة الماكينة وآخر لإيقاف الماكينة .

■ أدوات وعدد التشغيل

(١) شريط المنشار: لا تستعمل أسلحة ضيقة إلا



للقطع المنحني .
(١) سمك شريط المنشار
المستخدم يساوي




(٢) ١ / ١٠٠٠ من قطرة
الطارة تقريبا .


(٢) **التفليجة** : يجب ألا يزيد خروج تفليجة سنون المنشار عن سمك سلاح المنشار ولا تقل بحيث يحتك بطن الشريط بقطعة التشغيل .

(٣) **لقمة توازن شريط المنشار العلوية** : اضبط


جانبي اللقمة العلوية
للشريط بحيث يقتربا من
السلاح دون أن يلامسها و
اضبط البنز في ظهر الشريط
حتى لا يلامسه السلاح إلا عند
تحميله . يمكن استعمال القطع
الخشبية بدل من البنز لتحديد مسار
الشريط من الجانبين وفي الظهر .




٤) إطار الطائرة : الطارت مزودة بإطار مرن خارجى ملفوف أو مربع . يسير السلاح متوسطا على سطح الطائرة فى حالة الإطار الملفوف (أ) ويسير على جانبها الأمامى فى حالة الإطار المربع (ب) للمحافظة على التفليجة و الأطار



٥) لقمة القرصة : لقمة القرصة التى يمر من خلالها شريط المنشار يلزم أن تكون من مادة صلبة لا تقصف (يفضل الخشب الصلب) . قم بتركيبها مستوية مع السطح تماما . يفضل أن يكون الجزء الأوسط من اللقمة منفصلا لتسهيل تغييره عند إهلاكه . تزود اللقمة بفتحات شفط لتسهيل الشفط فى حالة استعمال شفاط .



▪ وحدة تجهيزات المنشار الشريطى :



- ١ - كتيب الإرشادات .
- ٢ - زاوية تغذية .
- ٣ - مقبض دفع حر مسطح .
- ٤ ، ٥ - نماذج قطع دائرى .
- ٦ - دليل قطع مثلثات .


التجهيزات الإضافية :

١. وصلة توسعة للقرصة .
٢. سكيننة تنظيف الطارة .
٣. تجهيزة قطع دوائر .
٤. تجهيزة قطع دورانات .
٥. بعض الماكينات مجهزة بإمكانية ميل قرصة التشغيل .

خطوات تغيير سلاح المنشار

اتبع الخطوات التالية لتبديل شريط المنشار :-

- ١ - إفتح أغطية الطارة والشريط .
- ٢ - تغيير شريط المنشار :
- فك إحكام الدليل العلوى والسفلى لمسار الشريط .
- فك عجلة ربط الشريط مع الإمساك بالشريط .
- انزح الشريط ولفه وعلقه للصيانة .
- قم بتغيير لقمة القرصة إذا كانت متسعة لأكثر من ٢ مم .



ملحوظة : ركب الشريط الجديد (يكون مسنونا ، سمك = ١ / ١٠٠٠ قطر البكرة ، عرض

الشريط عريضا للقطع الطولى ، رفيعا للقطع المنحنى) .

- ابدأ بالشد المبدأى للشريط .
- لف الشريط على البكرة العلوية (١) مع الشد لأسفل (٢) ثم لفه على البكرة السفلية (٣) اضغط على الشريط (٤) لإحداث شد مع ربط عجلة شد الشريط (٥) حتى تمام الشد .
- اضبط وضع الشريط على إطار الطارة مع تحريك الشريط يدويا .
- ٣- اضبط الدليل العلوى للشريط ، الأجزاء الجانبية للدليل تقبض على السلاح جانبا بقدر الإمكان بدون احتكاك والجزء الخلفى من الدليل يقترب من ظهر الشريط بدون أن يتلامس معه إلا عند تحميله عند التشغيل .
- ٤ - أغلق أغطية الماكينة واضبط ارتفاع غطاء الشريط المتحرك على ارتفاع قطعة التشغيل .
- ٥ - قم بتركيب لؤمة القرصة و صباع الأمان بالقرصة .
- ٦ - قم بالتشغيل التجريبي للماكينة مع مراقبة مسار الشريط وصوت التشغيل .

خطوات وتعليمات وطرق التشغيل على منشار الشريط

أولاً: التجهيز للعمل :

- يشترط توقف الماكينة وفصل الكهرباء للتجهيز للتشغيل

- اضبط ارتفاع غطاء شريط المنشار على ارتفاع قطعة التشغيل

- وقوفك يكون مواجهاً لأسنان المنشار مع الإمساك بالشغلة
ضم الأصابع كما بالشكل (١) .

- قم بتشغيل الشفاط في حالة وجود شفاط كلما أمكن .

- لاستعمال الزاوية يجب أولاً تحديد زاوية ميل القطع التي يسير


بها المنشار وقد تحيد عن التوازي الدقيق . اقطع قطعة خشبية

مستقيمة طولياً على مسار خط مرسوم أعلاها . إرسم علامات


على القرصة تحدد الميل الطفيف لمسار قطعة التشغيل لتعطي

القطع المستقيم على الخط المرسوم شكل (٢) .

- اضبط ميل الزاوية على هذه العلامات .



شكل (١)



شكل (٢)

ثانياً: أسلوب التشغيل :


■ القطع الطولي (في اتجاه الألياف ، على السدى) :

- تغذية قطعة التشغيل الطويلة تتم بالإمساك

والتغذية باليد والضغط عليها باليد الأخرى مع

ضم الأصابع. قم بتركيب وصلة للقرصة عند

الحاجة .



- لقطع قطعة على سيفها إلى شرائح

رقيقة استخدام زاوية خشبية لضغط قطعة

التشغيل نحو الزاوية .




- لقطع شرائح من قطع قصيرة من الخشب
استعمل المقبض المسطح لدفع الشغلة .

ملحوظة : استعمل زاوية التغذية عند قطع الشرائح الرفيعة على سيفها ضمانا لإستعداد القطع .


■ القطع العرضي (عكس اتجاه الألياف ، التقصيب) :



- استعمل زاوية خشبية لتقصيب قطعة
التشغيل على سيفها .



- أحرص عند التقصيب على ألا تضغط على حز
القطع حتى لا تعرقل سير الشريط .



- يمكن سند القطع الطويلة على حامل الماكينة عند
التقصيب .

■ قطع الدورانات (القطع الخارجي) :



- اختر عرض رفيع لشريط المنشار يناسب شدة
الانحناءات .




- قم بدفع قطعة التشغيل بانتظام وبسرعة
بطيئة عند الدورانات الضيقة .



- فى حالة القطع الكبيرة احرص على تركيب وصلة مناسبة لاستطالة القرصة .

- احذر فى حالة اضطرارك لسحب قطعة التشغيل للخلف عكس اتجاه القطع ، حتى لا تقطع الشريط .

■ قطع الأسافين :



- استعمل نموذج مناسب (صندوق أسافين) ويفضل تركيب مقبض عليها .



- ادفع الصندوق حتى يبعد الأسافين المقطوع عن شريط المنشار واسحبه للخلف ملاصقا للزاوية واقلب قطعة التشغيل لإكمال قطع الأسافين .

■ كيفية سن سلاح الشريط

١ . تستعدل الأسنان بالطرق على الجانبين ويحسن أن يتم ذلك على قطع خشبية كي لا تنكسر الأسنان .

٢ . يربط السلاح بين فكي الزرجينة ويحسن أن يكون بين قطعتين من الخشب بطول ٣٠سم تقريبا

٣. ثم يستعمل العامل المبرد الحدادي المثلث "ملفوف" السوكة في السن ويكون اتجاه المبرد في وضع أفقي تماما مائلا لليساار بزواوية قدرها ٨٠° لتشكيل الحد القاطع للسنة .

٤. في حالة وجود سنة مكسورة يمكن تخليقها من جديد .

كما يمكن سن سلاح الشريط علي ماكينة سن خاصة تتكون من طارتين قائدة وتابعة يوضع السلاح علي الطارتين ويشد السلاح أيضا بواسطة جاشمة خاصة ، ثم تنقل الحركة للماكينة ويبدأ حين ذلك المبرد الحدادي المثبت بذراع الماكينة في عملية السن وتتم حركة الأسنان تجاه المبرد سنة سنة ، ثم يضع العمل علامة بالطباشير علي سلاح الشريط عند بداية السن ثم يترك الماكينة إلى لحظة ويعود ليتحقق من أن السلاح بطولة تم دورة كاملة أي سن كله . كما يمكن أيضا بواسطة أحجار تجليخ خاص لسن سلاح المنشار والاستغناء عن المبرد الحدادي المثلث إلا في حالات خاصة يضطر العامل لذلك .

■ التفليج

يتم التفليج بواسطة عدة يدوية خاصة تسمى التفليجة ويمكن أن يكون اتفليج تجاه اليسار وأخري تجاه اليمين أو سنة تجاه اليسار وأخري عدلة وثالثة تجاه اليمين – كما يحسن أن يكون التفليج بمقدار (—) سمك السلاح نفسه حتي لا تتكون الأسنان معرضة للكسر و كما يمكن أيضا تفليج سلاح الشريط علي ماكينات خاصة بالتفليج ذلك أليا بضغط صباع في الماكينة علي الأسنان سنة سنة مرة يضغط تجاه اليمين وأخري تجاه اليسار وذلك بالفدر المقصود .

■ أسباب كسر سلاح الشريط

١. استعمال أسلحة عريضة في نشر منحنيات ضيقة .
٢. كثرة العمل مع عدم استعمال الزاوية .
٣. عدم تفليج المنشار أو تفليجه بدرجة غير مناسبة .
٤. استعمال أسلحة من أنواع غير ملائمة أسنانها لنوع الخشب المطلوب نشره .
٥. وجود قطع مسامير أو معدنية مغروزة في الأخشاب غير ظاهرة .

■ طريقة لحام سلاح الشريط

قد يكسر سلاح الشريط لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها ، ولا بد من لحامه للانتفاع به لذا يجب إتباع الآتى :-

١. تستعدّل أسنان الجزء المراد لحامه .

٢. يشطف طرفى السلاح المكسور مقدار ٣ : ٤ أسنان من كل طرف ويحسن استعمال المبرد الحدادى (الناعم) مع عدم ملامسة اليد للجزء المشطوف .
٣. يوضع الشطف على الشطف بمهارة وبدقة مع مراعاة انطباق الأسنان على بعضها من كل طرفى السلاح . ثم تربط الأسنان بسلك من النحاس .
٤. يوضع السلاح فى ملزمة اللحم ثم تربط عصافير الملزمة لكن يكون الجزء المراد لحامه فى وسط فراغ الملزمة بحيث لو أنزلنا ذراع جهاز اللحام يكون الضغط على الجزء المراد لحامه بالضبط .
٥. توضع بوردرة التنكار على موضع اللحام من أعلاه وأسفله ثم يستعمل بور اللحام بحيث لا تكون النار شديدة فى بداية الأمر حتى ينصهر النحاس مع التنكار .
٦. يرفع بور من الجهاز ثم يشد ذراع ملزمة اللحم إلى أسفل فتضغط على الجزء المراد لحامه لتوزيع النحاس والتنكار .
٧. بعد أن يبرد سلاح الشريط تماماً يمكن إزالة الزائد من النحاس والتنكار بالمبرد الحدادى ثم باستعمال صنفرة المعادن يصقل السلاح تماماً .

■ طريقة اللحام بالكهرباء

أمكن بواسطة استعمال الضغط العالي للتيار الكهربى لحام سلاح الشريط مباشرة بدون استعمال أسلاك النحاس أو بوردرة التنكار . ويتم ذلك باستبدال الأسنان ثم شطفها ثم وضع الأسنان ٣ أو ٤ أسنان فوق بعضها فى ملزمة اللحم ثم تضغط على زراع الملزمة ونوصل التيار الكهربى للجهاز ويستمر الوضع من ١٠:٥ دقائق ، ثم يعزل التيار عن الجهاز ويرفع الزراع الضاغط ويترك حتى يبرد فى هذه الحالة لا يحتاج لاستعمال المبرد الحدادى لاستعداله بعد اللحام بل يكون معد للاستعمال بعد خروجه من ملزمة اللحم إلا أنه يحسن سنة وتقليجه قبل الاستعمال .


■ الصيانة

١. يضاف الزيت والشحم إلى لقم التوازن وكراسى المحاور من أن إلى آخر .
٢. سن سلاح الشريط وتقليجه عند اللزوم .
٣. يعاد فحص الماكينة كل ٦ ساعات عمل متواصل ويفضل استبدال سلاح الشريط بأخر .
٤. بعد الانتهاء من استعمال الماكينة يحسن فك الشد للشريط وإرخاءه وذلك لأن أثناء العمل يكون السلاح فى حالة تمدد وقد يؤدي انكماشه بعد الانتهاء من العمل إلى كسر السلاح .

■ (١ - ٤ - ٢) : ماكينة منشار الصينية (القرص) :


■ منشار الصينية :

هي آلة بها صفيحة منشار دائرية مثبتة أسفل قرصة التشغيل (الصينية) ويحركها موتور مباشرة دون نقل الحركة . يمكن التحكم في ارتفاع خروج السلاح فوق الصينية و زاوية ميله عليها . تتم التغذية يدويا باليد اليمنى ويمكن تركيب جهاز للتغذية الآلية. ويلزم لماكينات النشر أنواع مخصصة من الأسلحة لأداء الشق الطولى والقطع العرضي و تستعمل هذه الماكينة فى شق الأخشاب مع الألياف شقاً مستقيماً قائماً أو مائلاً وفى قطع الأخشاب قطعاً عرضياً وفى عدة أغراض أخرى ويمكن بهذا المنشار عمل بعض التفريز وفتح بعض المجاري




■ منشار الصينية بالعربة (المقطع) :

هو منشار صينية مخصص لقطع الألواح الجاهزة مضاف إليه جزء ثابتة على يسار الصينية تتحرك عليه عربة موازية لاتجاه القطع بها مسطرة تقيس الأبعاد من حد قرص المنشار .



■ مكونات ماكينة منشار الصينية

- **فرس الماكينة** : يسبك من الحديد الزهر ، وهو معد لحمل وتثبيت جميع أجزاء الماكينة .
- **القرصة** : تسبك من الحديد الزهر أيضاً مستوية السطح أفقية الوضع بوسطها مشقبية يتحرك داخلياً سلاح الصينية – يوجد غطاء به فتحتين ليتمكن من خلاله عمل الإصلاحات للماكينة ، ولسن سلاح الصينية أو تغييره – كلما دعت الحاجة لذلك .
- **سلاح الصينية** : من الصلب على هيئة قرص محيطه مسنن يختلف القطر من ١٧,٥ سم : ١٨٠ سم و تصل عدد اللفات من ٣٠٠٠:٤٠٠٠ لفة في الدقيقة ويثبت جيداً على محور تحت القرصة وذلك بصامولة رباط زنق مع مراعاة تثبيته في وضع رأس متعامد على سطح القرصة .



الرسم التوضيحي لماكينة منشار الصينية


- **عمود محور الماكينة** : أفقى الوضع محمول على كرسى محور يتصل من أحد طرفيه بالموتور الكهربى وبالطرف الأخر يثبت به سلاح الصينية .

- الزاوية أو دليل المشغولات : معدة لضبط المشغولات المراد نشرها على الأبعاد المطلوبة ويكون سطح الزاوية موازياً لسطح سلاح الصينية ، أو مائلاً عليه حسب الحاجة إلى ذلك ، وتنزلق الزاوية (دليل المشغولات) على عمود به كوابيل لتقريبها أو إبعادها عن سلاح الصينية ، كما يمكن تثبيتها في الوضع المناسب بواسطة يد مقلوطة .
- أغطية واقية : يوجد غطاء واقى لسلاح الصينية من الكسر أسفل القرصة كما يوجد غطاء واقى علوى يوضع فوق السلاح للحماية أثناء التشغيل وبعد الانتهاء من الاستعمال .


■ أدوات التشغيل

■ استخدام صفائح المنشار المناسبة للعملية :

- ١ - عدد قليل من السنون المسطحة الشكل للقطع في اتجاه الألياف.
- ٢ - عدد متوسط من السنون المائلة بالتبادل لقطع الخشب الماسيف وللتقصيب .
- ٣ - عدد كبير من السنون المائلة بالتبادل لقطع الألواح الجاهزة والملصوقة بالقشرة ولتقصيب الخشب الماسيف.
- ٤ - عدد كبير من السنون المقعرة / المحدبة لقطع الألومنيوم والألواح الملصوقة بالميلامين .



قطع طولى فى الخشب



قطع عرضى وألواح جاهزة



بلاستيك


العلاقة بين زاوية السن وصلابة الخامة

ملحوظة :

- غير مصرح باستخدام صفائح المنشار المصنوعة من الصلب السبائكى (HSS).
- سرعة الدفع يجب أن تتراوح بين ٦٠ م / ث للخشب الماسيف ، ٨٠ م / ث للخشب الخفيف .


■ مواصفات قرص المنشار :

يوصف قرص المنشار بتحديد المواصفات التالية :-



- (١) القطر الخارجى لدائرة القطع (d_1)
- (٢) سمك بدن القرص (S)
- (٣) القطر الداخلى لفتحة المحور (d_2)
- (٤) الحد الأقصى لعدد اللفات / دقيقة
- (٥) عرض القطع (b)
- (٦) عدد السنون (N)

■ أما شكل الأسنان فلها مواصفات أخرى هي :



١ - زاوية المسافة الحرة

٢ - زاوية السن


٣ - زاوية القطع (الشطف)

٤ - فراغ الرايش

٥ - صدر السن


٦ - ظهر السن

■ خطوات تغيير السلاح



(١) إغلاق مفتاح التحكم وفك غطاء القرصة لإظهار محور قرص المنشار .


(٢) ثبت حركة قرص المنشار بقلم التثبيت ، وإبعد دليل القطع .



(٣) فك صامولة المحور في اتجاه دوران القرص ،إنزع الصامولة و الفلانش وإحفظهما جانبا ،نظف أسنان القرص وإحفظه في مكانه .


(٤) إختبر القرص المطلوب تركيبه من حيث حدة الأسنان وخلو بدن القرص من التشققات .

(٥) نظف القرص والفلانش وركبهما ثم أربط الصامولة ولا تربطها بعنف ، انزع قلم التثبيت واحفظه في مكانه .



(٦) ثبت دليل القطع في مكانه الملازم لمحيط القرص بحيث لا تزيد المسافة بينه وبين دائرة دوران أسنان القرص عن ١٠ مم (حوالي ٨ مم) وبحيث يقل ارتفاع أعلى نقطة فيه عن أعلى نقطة في دائرة القطع بمقدار حوالي ٢ مم .

في حالة تركيب غطاء أمان على دليل القطع يجب اختيار طول الغطاء بحيث يغطي نقطة نزول الأسنان داخل قرصة التشغيل .



(٧) أدر المحرك للتجريب ثم أعلق غطاء القرصة ، قم بالتجهيز للتشغيل .


■ التخزين :

الأدوات المساعدة : مفتاح صامولة المحور .

مفتاح صامولة سكينه الفصل .

قلم تثبيت حركة القرص .

تخزن أقراص المنشار فى أرفف خشبية موضوعة فى مكان قريب من الماكينة . لا توضع فى أى حال من الأحوال فوق بعضها أو حتى مؤقتاً على قرصة التشغيل .



a)

ضع على الأقل ورق مقوى بين الأقراص إلى أن تحضر صندوق الأرفف . يمكن تعليق الأقراص على خابور خشبى سميك مع وضع حلقة خشبية فاصلة بين الواحد والآخر .

■ صيانة أقراص المنشار :

- إزالة التراكمات من السنون

- يسن سلاح الصينية من أن لآخر وتتم عملية السن آلياً بأحجار جليخ خاصة -

يفلج السلاح بعد السن بالقدر المناسب أى من $(\frac{1}{3} : \frac{1}{4})$ سمك السلاح جيداً

بصمولة الرباط وصمولة الزنق .

- مراعاة وضع سلاح الصينية متعامداً مع القرصة .

■ التجهيز للتشغيل :

(١) قرر سرعة القطع المطلوبة بناء على سابق الخبرة .

(٢) حدد عدد لفات الصفيحة / دقيقة المطلوب للعملية يتم احتساب عدد اللفات المناسب بالمعادلة

التالية :

$$\text{سرعة اللفات} = \frac{\text{سرعة القطع المطلوبة } \times 1000}{\text{نصف قطر قرص المنشار}}$$

مثال : سرعة القطع المطلوبة ٦٠ م / ث (تحدد بناء على نوع الخامة ومواصفات اسنان المنشار


وتتراوح عادة بين ٦٠ م/ث و ٨٠ م/ث) نصف قطر القرص = ١٥ سم

$$\text{عدد اللفات المطلوب} = \frac{١٠٠٠ \times ٦٠}{١٥} = ٤٠٠٠ \text{ لفة في الدقيقة}$$


■ عمليات التشغيل

■ أولاً : القطع الطولى

- إضبط الزاوية والمسطرة المربوطة فيها على المقاس المطلوب وثبت ما فى الوضع المناسب لحالة التشغيل .



- فى الحالة العامة ثبتها بحيث لا تتعدى خطا وهميا يميل بزاوية ٤٥° على إتجاه القطع يبدأ من محور الصينية كما بالشكل وذلك لى لا تتحشر قطعة التشغيل .



- إضغط باليد اليسرى على جانب القطعة وإدفع القطعة باليد اليمنى مع ضم أصابع اليدين .


- لا تتعدى اليد اليسرى الحافة الأمامية لغطاء الصينية .




- عند قطع قطعة خشبية قصيرة يلزم إستعمال ذراع التغذية .



- فى حالة قطع القطع القصيرة جدا (٣٠ سم فأقل) إستعمل مقبض الدفع مع وضع المسطرة فى وضعها النائم على القرصة .



- الأبعاد المثالية لذراع التغذية




- أمثلة للمقبض المخصص لدفع الشغلة



- لإستبدال حرف الخشب الغشيم استعمل سندو القفش الأمامى المخصص لذلك . اضبط وضع قطعة التشغيل ثم ادفعها مع ضم الأصابع .

- استعمل عربة الدفع المخصصة لقطع القطع الرفيعة .



■ القطع العرضى (التقصيب)



- لقطع أجزاء خشبية صغيرة يتم تثبيت الزواية على مسافة القطع المطلوبة بحيث لا يقابل حرفها الأخير الصينية حتى لا تتحشر بينهما الأجزاء المقطوعة .
- ولإبعاد الأجزاء المقطوعة عن سلاح الصينية




يتم ذلك باستعمال ذراع لإبعاد الفضلات عن
الصينية بعد القطع ، و اسحب قطعة التشغيل
بعيدا عن السلاح .

■ القطع الداخلي

- فك دليل القطع وجهاز قاعدة على القرصة تشغيل
بتثبيت الزاوية المتوازية والزاوية العرضية المحددة
لبداية القطع والزاوية العرضية المحددة لنهاية القطع .




- إسند قطعة التشغيل على الزاوية الخلفية ثم انزل بها
ببطء على سلاح المنشار حتى تستند على الصينية .




- ادفعها للأمام حتى تصطدم بالزاوية الأمامية ثم ارفعها
من الخلف برفق .
- يفضل أحيانا إجراء هذا القطع بمنشر الصينية اليدوي .

■ الحز والتفريز والتلسين :

لإجراء عمليات الحز والتفريز والتلسين لابد من التأكد من تركيب دليل القطع حتى عند الحز
أسفل الخشب ثم يتم إجراء الخطوات التالية :-



(١) ارتفاع الحز يتم قياسه بدقة قبل التشغيل.



(٢) يراعى ضغط قطعة التشغيل على القرصة جيدا .



(٣) يراعى أن يكون وضع السداية المقطوعة عند التفريز فى الناحية الخارجية (اليسرى) حتى لا تتحشر بين الزاوية و صفيحة المنشار .

(٤) عند التلسين تثبت قطعة خشبية فى الزاوية مرتفعة بالقدر الكافى حتى لا تتحشر الفضلة .

(٥) للقطع بالقوالب استعمل زاوية خشبية مرفوعة بالقدر الكافى حتى لا تتحشر الفضلات .

■ القطع بالمقطع

■ التجهيز للتشغيل :

- اختر عدد اللفات واضبط الزاوية على مقياس العرض واضبط سندو المسطرة على مقياس الطول.
- ثبت ساند الألواح وحدد ارتفاع صفيحة المنشار.
- جهز مكان للأجزاء المقطوعة ونظف القرصة .
- قم بتشغيل الشفاط والماكيينة .
- ضع قطعة التشغيل على القرصة و اخفض غطاء المنشار على مقاسها .


■ قطع الحرف الطويل

- إسند اللوح على المسطرة واقطع فضلة رفيعة .
- قف بين اللوح والمقبض المركب بالقرصة المخصص لتحديد مسافة رجوعك .
- يلزم وجود مساعد عند قطع الألواح الكبيرة .

■ تحديد العرض : يتم ذلك باستعمال الزاوية

■ تحديد الزاوية : يتم بالمسطرة والعربة

■ تحديد الطول: يتم بالمسطرة والعربة بالسند على السندو



■ وحدة تجهيزات منشار الصينية

- ١- كتيب الإرشادات
- ٢- زاوية التغذية
- ٣- زاوية محدبة لابعاد القطع المقطوعة
- ٤- ذراع تغذية
- ٥- عربة تغذية / مقبض دفع
- ٦- قالب قطع اسافين
- ٧- الزاوية
- ٨- زاوية السدائب
- ٩- زاوية القطع الداخلى

■ التجهيزات الإضافية

- (١) تجهيزة التحكم فى عدد اللفات يلزم أن يكون بيان عدد اللفات المختارة ظاهر.
- (٢) لماكينات المقطع : تجهيزة حز أسفل الخشب ، وهى تستعمل لقطع الألواح الجاهزة بسوك نظيفة من الجانبين .
- (٣) تجهيزة ميل محور المنشار أو قرصة التشغيل حتى ٤٥ ° :
 - فى حالة ميل محور المنشار يلزم أن تكون الماكينة مجهزة بغطاء واقى للقرص مناسب يقبل ميل القرص داخله .
 - فى حالة ميل قرصة التشغيل يلزم أن تستعمل الزاوية على الجزء السفلى من القرصة فقط .
- (٤) تجهيزة تغذية تستعمل للتشغيل بكميات كبيرة .

أنت الآن على استعداد للإجابة على الاختبار الذاتي للمعلومات لتتأكد من استيعابك للمعلومات التي تعلمتها من هذه الوحدة.

الماكينات الثابتة : ماكينات القطع والنشر

ضع دائرة حول الحرف الدال علي الإجابة الصحيحة أو اكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية

١. من الأسباب التي أدت إلي استخدام الماكينة

أ. توفير الوقت والجهد .

ب. تحسين الكفاءة في العمل والسرعة .

ج. الزيادة في التكلفة النهائية للأعمال .

٢. في المنشار الدائري (الصينية) عمق القطع يكون

أ - نصف قطر السلاح .

ب - ثلث قطر السلاح .

ج - ربع قطر السلاح .

د - جميع ما سبق .

اكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة / العبارة المناسبة في المكان الخالي

٣. لا يجوز السلاح أي بعد نهائياً

٤. انتقاء صفيحة المنشار عند أكثر من الجهة الأخرى

٥. يجب دهان السلاح أو أو خاصة عند استخدام خامات صلبة

٦. التأكد من سلامة لقم التوازن تجعل صفيحة المنشار في

٧. يتم ربط صفيحة المنشار بـ و بالماكينة .

ضع علامة (√) امام العبارة الصحيحة ، وعلامة (x) امام العبارة الخاطئة

٨. يستخدم منشار الصينية في عمل المنحنيات . ()

الإجابات النموذجية :

الماكينات الثابتة : ماكينات القطع والنشر

الإجابة	رقم السؤال
(أ)	(١)
(ب)	(٢)
فك / فصل التيار الكهربائي	(٣)
الأسنان	(٤)
بالزيت أو الشمع أو الشحم	(٥)
وضع رأسي	(٦)
بالعمود العلوي والعمود السفلي	(٧)
(خطأ)	(٨)

إذا كان لديك إجابات خاطئة، اعد قراءة المعلومات النظرية و/ أو اطلب المساعدة من مدربك

عندما تتأكد من معرفة جميع الإجابات الصحيحة، سوف تكون مستعداً لبدء التدريبات العملية

التدريب العملي

الماكينات الثابتة : ماكينات القطع والنشر

أهداف التدريب

اكتساب مهارة تشكيل الخامات باستخدام ماكينات القطع والنشر ويتم ذلك من خلال التعرف على بيان عملي للاستخدام الأمثل للماكينات الكهربائية ومعدات القياس لاستخراج الأبعاد المطلوبة بدقة طبقاً للرسم والمواصفات

أ) ظروف الأداء

الخامات	العدد والمعدات	التسهيلات الأخرى
• الخشب الطبيعي (الصلب- اللين) الخشب الطبيعي المصنع (الكونتر. الأبلاكاج)، المصنع (M.DF;PVC.) ، وأواح البلاستيك، الفورميكا، القشرة	• عدد وأدوات القياس والعلام والشنكرة والنسخ • معدات وماكينات النشر الكهربائية مثل {، منشار الترددي – منشار الصينية – منشار الشريط } .	

ب) الأداء

أنت الآن مستعد لمشاهدة مدربك و هو يشرح المحتوى العملي لوحدة العمل/العنصر، ثم قم بعد ذلك بأداء التمرين طبقاً للخطوات الآتية.

■ الأساليب الفنية الصحيحة لعمليات النشر

عندما يراد نشر ألواح أو كتل على ماكينة منشار الشريط تضبط الزاوية (دليل المشغولات) على القرصة بحيث تكون المسافة بينهما وبين سلاح الشريط مساوية للبعد المطلوب نشره مع زيادة من ٢ : ٣ مم كاحتياطي لما تحدثه أسنان المنشار وما يتساقط من ذرات نشارة الخشب بعد ذلك يتم تشغيل الماكينة وبعد أن يأخذ المنشار سرعته المعتادة يحرك العامل الخشب إلى الأمام فينزلق على القرصة ويبدأ المنشار في أخذ طريقه في الخشب ويستمر دفع الخشب إلى الأمام حتى يتم النشر ثم يؤتى بالقطعة الثانية وهكذا . وفي حالة نشر دورانات يحسن استعمال سلاح

ضيق لكى يسهل نشر الدورانات . ولا تستعمل الزاوية " دليل المشغولات " فى نشر الدورانات بل ترفع من فوق القرصة لسهولة حركة الأخشاب فى أى اتجاه مقصود ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية :-




يستعد الخشب ويصفي إلى السمك المطلوب.

١. توضع علامات التشغيل على اللوح ويوقع الشكل على اللوح وينسخ .

٢. يضبط الدليل العلوي للمنشار برفعه بمقدار $\frac{1}{4}$ بوصة تقريباً عن سمك الخشب.

٣. تبدأ عملية النشر بعد التأكد من أن المنشار يدور بالسرعة القصوي قبل الشروع فى عملية القطع.

٤. يحرك اللوح بخفة فى مقابلة سلاح المنشار ويبدأ القطع على الجانب المستهلك من خط العلام للتشغيل ويترك زيادة مقدارها بوصة للتنعيم النهائي . $\frac{1}{8}$




٦. إذا لزم تشكيل أفواس حادة يجب عمل عدة قطعيات للتخفيف، قبل الشروع فى قطع اللوح.

■ أولاً : الأساليب الفنية الصحيحة لعملية الشق الطولي


قبل إجراء عمليات نشر الأخشاب على ماكينة الصينية تضبط الزاوية (دليل المشغولات) بحيث تكون المسافة المحصورة بينهما مساوية للعرض أو السمك المطلوب مع زيادة قيمة الذرات الأخشاب المتساقطة بحيث لا تزيد عن ٣ مم . ثم تشغل الماكينة وبعد أن تأخذ الماكينة سرعتها النهائية توضع قطعة الخشب على القرصة مع ملاحظة أن تكون من الجهة التي تدور فيها أسنان الصينية متجهة إلى أسفل ، ثم يضغط العامل على قطعة الخشب إلى الأمام موازياً في الرأس للزاوية وفي الأفقى لسطح القرصة وعندما تأخذ الصينية في شق قطعة الخشب يجب الاحتراس عند نهاية نشر القطعة الخشبية ويحسن دفعها إلى الأمام بقطعة أخرى حتى لا تحدث أى إصابات عند العمل ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية :-.

- يضبط منشار الشق الطولى أو سلاح منشار من $\frac{1}{4}$ إلى $\frac{1}{3}$ بوصة أعلى من سمك الخشب الذي يقطع.



- يضبط سياج الشق بالبعد المطلوب عند سلاح المنشار.

- يثبت سياج الشق فى موضعه بمقبض الزنق ويقاس العرض اللازم للشق.





- يقطع على قطعة من الخشب المستهلك للتجربة ليري ما إذا كان العرض قد قيس بالضبط توضع قطعة الخشب التى ستشق على القرصة مع الضغط الجانبي بقوة فى اتجاه المنشار ويلزم التأكد من أن حاجز الوقاية فى موضعه.



▪ في حالة شق قطعة خشبية غير عريضة يجب استعمال عصا لدفع قطعة الخشب للتأمين والسلامة.

▪ **ثانياً : الأساليب الفنية الصحيحة لعملية القطع المستعرض**


▪ يفحص دليل القطع العرضي للتأكد من أنه موضوع بالزاوية الصحيحة (٩٠°) .



- توضع علامة التشغيل على اللوح في المكان الذي يقطع فيه.
- يوضع اللوح على القرصة مقابلاً لدليل القطع بأمان بحيث يقطع المنشار على جانب الأمان من علامات التشغيل.
- يدار المنشار ويدفع الدليل وقطعة الخشب إلى الأمام.
- يسحب عند نهاية القطع كل من اللوح ودليل القطع إلى الخلف ويترك الخشب المستهلك على سطح القرصة.

■ ثالثاً: الأساليب الفنية الصحيحة لعملية تشكيل الأفريز

- يستعدل الخشب ويصفي بالأبعاد المعطاة ، ويتضمن هذا إعداد الألواح بالسلك والعرض والطول المطلوب.



- يحدد البعد المطلوب بخطوط علامات التشغيل على قطعة الخشب لتشكيل الأفريز على النهاية التي تصير متلامسة مع المنشار.
- يضبط عرض الإفريز بتحريك سياج الشق الطولي.
- يضبط سلاح المنشار بعمق الأفريز الذي سيقطع.
- يقطع على قطعة خشب مستهلكه للتجربة.
- ويتم عمل القطعة الأولى للأفريز ويوقف المنشار ويعاد ضبط عرض القطع بواسطة دليل الشق الطولي وارتفاع القطع بالسلاح لأجراء القطعية النهائية.
- تقطع القطعية الثانية والأخيرة على القطعة وبهذا يتم عمل الأفريز.
- ويتبع نفس الخطوات في عملية القطع المستعرض.

عندما تشعر انك أتقنت التدريب العملي راجع أدائك علي قائمة مراجعة الأداء.

هذه القائمة أعدت لك لمراجعة عملك، و لمدرّبك لتقييم أدائك، عندما تشعر انك أتقنت المهارات اللازمة طبقاً للمعايير المذكورة، اطلب من مدرّبك تقييم أدائك

المراجعة بمعرفة المدرّب	المراجعة بمعرفة المتدرّب
	١.
	٢.
	٣.
	٤.
	٥.
	٦.
	٧.

المعايير المطلوبة:

١. إتباع قواعد السلامة .
٢. تجهيز العدد المناسبة للعمليات وسنها
و استخدامها بطريقة سليمة .
٣. إتباع إجراءات الأمان الصناعي عند استخدام
الماكينات .
٤. استخدام الماكينات بطريقة صحيحة.
٥. تسلسل عمليات وخطوات التشكيل طبقاً
للمواصفات .
٦. إعادة العدد والمعدات لأماكنها بحالة جيدة .
٧. تنظيف مكان العمل

(يجب أن يقوم كل من المدرّب و المتدرّب بالتوقيع أمام كل معيار)


عندما تنجح في تحقيق كل المعايير و يتم مراجعتها بواسطة المدرّب، تصبح مستعداً للانتقال إلى
المرحلة التالية من التدريب

ماكينات المسح والتصفية

• (١ - ٤ - ٣) : ماكينة الرابوه

تعتبر ماكينة الرابوه من الماكينات التي تدار بالمحركات الكهربائية ، وهى تؤدي عمل الفارة اليدوية وتستخدم لاستبدال ومسح أسطح المشغولات و إعدادها للتصفية على ماكينة التخانة علاوة على ذلك فيمكن لهذه الماكينة إنجاز عمليات كثيرة مختلفة عليها بالإضافة إلى عمليات المسح والتصفية العذلة، مثل عمليات السليبات والأفاريز والشطف وكسر السوك وبعض الحلايا. وأداة المسح فيها هي ربع الكساتير المثبت في الوسط بين قرصة التغذية الخلفية والقرصة الأمامية الثابتة .

ومن أهم أجزائها هي: القاعدة والسطح الأمامي والخلفي ورأس القطع بالسكاكين و السياج وغطاء الأمان والوقاية. و يتم تحديد حجم ماكينة الرابوه بمقدار أقصى عرض يمكن مسحه عليها. وتستخدم في المدارس الصناعية ومراكز التدريب الفنية والمهنية ماكينات حجمها يتراوح ما بين ١٠ : ١٢ بوصة. ويتم ضبط استقامة ومحاذاة السطح الخلفي مع حد أسلحة القطع .




ماكينة الرابوه

■ مكونات ماكينة الربوه

■ القاعدة: وهى مصنوعة من الحديد الزهر ومعدة لحمل أجزاء الماكينة ، و القرصة تسبك أيضاً من الحديد الزهر مستوية السطح أفقية الوضع تتكون من جزئين يفصلهما عمود محور الماكينة وتوجد مسطرة من الصلب فى نهاية كل طرف فى مقابلة عمود الكساتير يرتفع كل جزء وينخفض بواسطة يد أو طارة مستقلة – ويكون عادةً الجزء المقابل للعامل منخفضاً بمقدار الحيدة المطلوبة – كما يوجد ببعض الماكينات أفريز للنصف الثانى للقرصة و ذلك لا مكانية عمل أفريز على الماكينة إلا أنه فى بعض الماكينات لا يتحرك سوى الجزء المقابل للعامل فقط – تستعمل القرصة لوضع الأخشاب عليها أثناء العمل .

زاوية (دليل المشغولات)



الرسم التوضيحي لماكينة الربوه


■ عمود الكساتير : منشورى الشكل قطاعه مربع أو مثلث وفى كثير من الأحيان يكون أسطوانى الشكل وهو محمول على كرسيين محور بلى ، و يجب تشحيمهما من أن إلى آخر خوفاً من التلف ويركب عند طرف العمود طنبور ، ويأخذ حركته من موتور مركب على جسم الماكينة بواسطة سير ويرطب على عمود الكساتير عدد من الكساتير تتناسب وقطاعه ويلاحظ أنه كلما زاد عدد الكساتير حصلنا على عمل أكثر استقامة وأسطح أكثر أكثر استواء مما لو كان عدد الكساتير قليلاً .

- **عجلة (يد)** : متصلة بعمود قلاوظ يتحرك داخل جاشمة متصلة بتعشيقة تروس أسفل نصف القرصة لرفع وخفض كل جزء من القرصة حسب الطلب .
- **زاوية (دليل المشغولات)** : تتحرك على عرض القرصة ويلاحظ أنه في حالة أستعداد الأسطح يكون السطح متعامد مع سطح القرصة وكذلك الحال عند التفريز أما في حالة الشطف فيكون سطح الزاوية مائلاً حسب درجة الميل المطلوب .

▪ عدد وأسلحة وأدوات التشغيل والأمين على ماكينة الربوه

أولاً : عدد وأسلحة التشغيل

- **ربع الكساتير**: أرباع الكساتير المسموح باستعمالها هي الموضحة بالشكل .ويجب الا تزيد المسافة بين دائرة دورات السن ودائرة محيط الأسطوانة عن ١ او ١ مم.كما يلزم توفر ريجة لضبط الكساتير .



١- ربع الكساتير الشائع (من ١ إلى ٤ كساتير)




٢- الربع الحلازوني



٣- ربع تيرزا


■ **ثانياً : خطوات تغيير و تركيب وسن سلاح الكساتير :**

- ١ . تأكد من قطع التيار الكهربى .
- ٢ . إظهار ربع الكساتير: ويتم ذلك من خلال :-
 - بإزاحة أو رفع قرصة التغذية فى الآلات القديمة ،
 - بسحب قرصة التغذية للخلف فى الآلات الحديثة ،
 - دون إزاحة القرصة فى بعض الآلات حيث تتم الصيانة من خلال أسنان القرصة .
- ٣ . تثبيت حركة ربع الكساتير باستعمال الأسافين فى الآلات القديمة أو عن طريق تجهيزة التثبيت فى الآلات الحديثة ، ثم يغطى الكستير الظاهر بلوح خشبى شكل (١)



(١) تغطية الكستير لمنع الإصابة


- ٤ . فك صواميل الكستير بالتتابع المبين بالشكل (٢) وبالمفكات الملائمة . يتم الفك بهوادة حتى لا يتم تحميل الصواميل المربوطة بضغط عالية .



التثبيت
الفك

(٢) فك الصواميل من الخارج للداخل


٥. اضغط على القطعة الخشبية عند فك آخر صامولة شكل (٣) ، تلافيا لنطح الكستير للخارج بفعل السوست .



(٣) اضغط على الحماية عند فك آخر صامولة


٥. نظف بيت الكستير والجريدة بالمذيب المناسب .

٦. سن الكستير بالمسنة أقل عرض مسموح لظهر الكستير هو ١٥ مم شكل (٤) ثبت الكستير بالمسنة بحيث يبرز سنه عن حافتها حوالى ١ مم .




(٤) أقل عرض للكستير المستعمل

٨- قم بلل حجر السن بالمياه وتمم عملية السن مع مراعاة استعمال سطح الحجر بأكمله للسن ويتم السن بحركات دائرية ويكون الحجر مائلا قليلا للإمام . شكل (٥ أ) بعد ذلك يتم السن بتحريك الحجر تردديا بطول السن . وفى النهاية يتم سن بطنية الكستير بالتمرير من أسفل مرتين أو ثلاث شكل (٥ ب) .



(٥ب) سن بطنة الكستير




(١٥) سن الكستير

٩ . يتم السن عدة مرات حتى تحصل على سن حاد نقي مستقيم مرر ظهر ضافر إصبعك على السن للتأكد من جودة السن .نظف الكستير بالورق أو بالطباشير بعد السن .


١٠ . عملية تركيب الكستير :

- يلزم أن يكون الكستير وبيت الكستير والجريدة كلها نظيفة تماما وخالية من أى حواف أو إتساخ .
 - اضغط على الكستير بقطعة خشبية إلى داخل التجويف بقدر الإمكان ثم أربط المسمارين الأوسطين بالقدر الكافي للإمساك بالكستير حتى لا يختل توازن الكستير .
- شكل (٦) .



(٦) اضغط على الكستير لربط المسمارين الأوسطين

- ضع الريجة أعلى الكستير وثبتها ، ثم حل الصامولتان الوسطتان بحيث يخرج الكستير ليصطدم بصاع ضغط العلو شكل (٧) .



(٧) إسند الريجة لضبط مكان الكستير

- أربط جميع الصواميل حتى تمسك بالكستير بحيث لا يزيد علوه عن دائرة محيط الربع بأكثر من ١٠ مم .
- ارفع الريجة وضع قطعة خشبية للأمان فوق الكستير ، ثم اربط الصواميل بالتتابع كما بالشكل (٢) .


ملحوظة: الربط المحكم لجميع الصواميل بلا استثناء يلزم أن يتممه خبير الآلات .

- يلزم تغيير الصواميل الغير صالحة فوراً .

- يلزم تزييت القلاووظ دورياً .

١١ . فك تثبيت ربع الكساتير ثم جرب الآلة .

- ١٢ . ضبط ارتفاع القرصة الأمامية : اضبط ارتفاع القرصة الأمامية بحيث تعلق عنها دائرة القطع للكستير بمقدار نصف سمك ورقة عادية . يتم ذلك بوضع ورقة على القرصة وفوقها قطعة خشب مستوية مقاس ٤٠ سم x ٤ سم x ٢ سم . يجب ألا يلمس الكستير القطعة الخشبية عند تحريكه يدوياً . (شكل ٨) ثم تنزع الورقة وتعاد التجربة ، وعندها يجب أن تتحرك قطعة الخشب لتلامس الكستير معها .



ohne Papier wird Leiste durch Messer bewegt



(٨) ضبط ارتفاع القرصة الأمامية

١٣. تأكد من دقة زاوية التشغيل وأدر المحرك وجرب الماكينة مع مراعاة احتياطات الأمان .

ثالثاً : وسائل الأمان على ماكينة الربوه :-

(أ) الغطاء الواقى أمام الزاوية : ومنها



١- غطاء منزلق على القرصة فوق ربع الكساتير فى آخره سوستة لسند قطعة التشغيل.



٢- غطاء مرن منحنى يعمل كسوستة سند .




٣- غطاء مجزء منطبق ومعه سوسته منفصلة قطعة التشغيل لسند قطعة التشغيل .


(ب) الغطاء الواقى خلف الزاوية : الأنواع المختلفة للغطاء هى :



١- عامود حركة الزاوية هو الغطاء .



٢- غطاء مثبت في عامود الزاوية .



٣- غطاء مجزء مثبت في الزاوية .

خطوات وتعليمات واسلوب التشغيل على ماكينة الربوه:


أولاً : التجهيز للعمل :-

- أ) تأكد من ضبط مسافات التشغيل قبل التوصيل الكهربى.
- ب) اضبط ارتفاع القرصة الخلفية لتحديد تخانة المسح .
- ج) اضبط مكان السوستة للضغط على قطعة التشغيل .
- د) اضبط تغطيات الكساتير بالغطاء الأمامى والخلفى .

ثانياً : أسلوب العمل :-


١) مسح ألواح عريضة :

١. فى حالة الألواح المقوسة والمفتولة يتم تسوية الناحية الداخلية المقعدة أولاً . ثم يتم الضغط على قطعة التشغيل من فوق القرصة الأمامية فقط .



٢) مسح جوانب الألواح :

- اضبط زاوية التسوية وارتفاع قرصة التغذية ، ثم اضغط قطعة التشغيل نحو الزاوية بالسوستة المجهزة فى الغطاء الواقى أو المنفصلة .
- امسك بقطعة التشغيل باليدين مع ضم الأصابع واضغط عليها باليد اليسرى الأمامية فقط وادفعها باليد الأخرى .
- اتبع نفس الخطوات عند تسوية السدائب باستعمال زاوية السدائب .



ملحوظة : (لا تسترجع قطعة التشغيل بسحبها فوق ربع الكساتير)

٣) مسح السدائب :

- استعمل زاوية تسوية السدائب فى حالة توافرها أو إستعوض عنها بزوايا مصنعة بالورشة ثبتها جيدا .
- احرص على ضم يدك كالمبين بالصورة .



٤ - مسح القطع الصغيرة :


- لتسوية القطع القصيرة استعمل سندو تغذية مناسب .
- قم بالتغذية بوضع القطعة مائلة قليلا عن اتجاه التغذية .



■ (١ - ٤ - ٤) : ماكينات التخانة :

هي ماكينة مسح لتسوية أسطح الخشب بغرض تحديد دقيق للسّمك. وبها ربع كساتير وقرصة يمكن التحكم في ارتفاعها بحسب السمك المطلوب. وهي تستعمل أيضا للتسوية على المائل. كما تستعمل هذه الماكينة في تحديد تخانات الأخشاب بعد أستبدال وتسوية أسطحها على ماكينات الرابوه وجه وحرف متعامدين، وأهم أجزائها وهو جسم الماكينة، القرصة، عمود الكساتير، الغطاء، الدرفيل المسنن، ثلاثة درافيل مصقولة، المسطرة. ويمكن تصفية الأخشاب بتخانة تبدأ ٥ مم : ٢٢ سم.

■ مكونات ماكينة التخانة



١- مفاتيح التحكم

٢- ربع الكساتير

٣- قفشات أمان

٤- وصلة شفاط


٥ - قضيب مناولة وضغط الشغلة

٦ - درفيل تغذية

٧ - درفيل سحب

٨ - درافيل القرصة

٩ - عجلة تحديد الإرتفاع




رسم توضيحي قطاع لماكينة التخانة

- **القاعدة** : مصنوعة من الحديد الزهر على هيئة فرش معد لحمل جميع أجزاء الماكينة .
- **القرصة** : مصنوعة أيضاً من الحديد الزهر ، و سطحها العلوى مصقول به مشقبتين يتحرك داخلها درفيلين حركة حرة ترتفع القرصة وتنخفض بواسطة عجلة تحرك تعشيقية تروس متصلة بأعمدة مقلوطة .
- **عمود الكساتير** : يشبه عمود كساتير الربوة مركب على كرسيين محور ، وفوق كل كرسى مشحمة لتخفيف الحرارة الناشئة من سرعة دوران عمود المحور ، ويركب على إحدى نهايتى عمود الكساتير طنبور تصل إليه الحركة من موتور ، وقد تصل عدد لفات عمود الكساتير إلى ٦٠٠٠ لفة / دقيقة .
- **غطاء عمود الكساتير** : وهو يستخدم لمنع تطاير النشارة من الأجزاء الممسوحة فى وجهة العامل ومثبت به يد لرفعه وخفضه عند الحاجة .
- **الدرافيل** : وهى أعمدة أسطوانية الشكل ويوجد لهذه الماكينة أربعة درافيل ، اثنان منهما يتحركان حركة حرة داخل مشقبية بالقرصة ، والدرفيلان الآخران مثبتان أعلا الماكينة مركب فيهما عمود الكساتير ، الدر فيل الأمامى له أسنان كالترس لسحب قطعة الخشب نحو الكساتير لكشطها وإخراجها من الجهة الأخرى ، ويلاحظ أن الدر فيلين العلويين يتحركان ببطء بواسطة التروس المركبة بجسم الماكينة والتي تغزها تعشيقية التروس بسرعات مختلفة حسب نوع الخشب . ويلاحظ أن حركة عمود الكساتير عكس حركة عمود الدر افيل .
- **المسطرة** : مثبتة بصدر الماكينة ومقسمة إلى بوصات أو السنتيمترات ، أما المؤشر فيثبت فى القرصة بحيث يتحرك فوق المسطرة .

■ اختبارات ضبط الآلة :

- يتم إجراء الاختبارات التالية لضبط الآلة قبل التشغيل وقبل التوصيل بالكهرباء و مقاسات خشبة الإختبار المستخدمة فى هذه الاختبارات موضحة بالشكل (١) .
- ١- **اختبار قضيبى المناولة (تخانة المسح)** : يجب أن يكونا على نفس إرتفاع دائرة القطع .
- ضع الخشبة تحت ربع الكستير واضبط ارتفاع القرصة حتى يلامس الكستير الخشبة عند دورانه .
- حرك الخشبة للأمام وللخلف وتأكد من مرورها تحت قضيبى المناولة بسهولة دون أن تنحسر .



٢- اختبار درافيل التغذية والسحب (ارتفاع نقل الحركة) : يجب أن يقل ارتفاعها عن ارتفاع دائرة القطع بمليمتر واحد .

- اخفض القرصة ١ مم عن سمك القطع ثم حرك الخشبة لتمر تحت درافيل التغذية ودرافيل السحب دون أن تنحسر .

- تأكد من مرور الخشبة بسهولة تحت الدرافيل

٣- اختبار قفشات الأمان (أمان الارتداد) : يجب أن يقل ارتفاعها عن ارتفاع دائرة القطع بثلاثة ملليمتر

- اخفض القرصة ٢ مم آخرين (٣ مم عن سمك القطع) ثم حرك الخشبة لتمر تحت قضيب أمان الإرتداد .

- يجب أن تحتك الخشبة بالقفشات .

٤. اختبار درافيل القرصة (الإنزلاق) : يجب أن يزيد ارتفاعها عن ارتفاع القرصة ٢ و٠ ملليمتر .

- ضع قطعة خشبية مقاسها ٣ x ٥ x ٣٠ سم فوق ورقتين على القرصة بحيث يبرز الخشب عن الورق مقدار حوالى ٥ سم

- للأمام .

- مرر الجزء البارز من الخشب على درافيل القرصة .

- يلزم أن يلف الدرافيل دون أن يرفع الخشبة .



خطوات وعمليات التشغيل

• أسلوب التشغيل

- لتفادى تحميل الآلة بأكثر من اللازم يراعى الوصول إلى السمك المطلوب بإجراء عملية التسوية أكثر من مرة .



- للحصول على أسطح غير متساوية لقطعة التشغيل استخدم قاعدة مناسبة مصنعة من الخشب إما ثابتة أو متحركة .



- تسوية قطاع الخشب على زاوية غير قائمة .




- تسوية ساق منضدة متناقصة المقطع .

ملحوظة : إذا كانت قطع التشغيل مختلفة الأبعاد فإنه لا يتم تشغيل أكثر من قطعتين في نفس الوقت . ادخل القطعتين على جانبي القرصة .

• التجهيزات الإضافية :

- درافيل التغذية والسحب المجزأة
- درافيل التغذية والسحب المطاطية
- ترتيبية سنفرة
- حركة القرصة مميكنة رقمية
- ربع الكساتير به ٤ كساتير

📌 **ملحوظة :** الماكينات المجهزة بدرافيل سحب مجزأة تسمح بتشغيل عدة سدائب في نفس الوقت .



■ الصيانة

١. تسن الكساتير من آن لآخر على حجر الجليخ أو مسن الزيت .
٢. التأكد من عدم وجود أى قطع معدنية أو مسامير منغرزة فى سطح اللوح المطلوب تصفيته حتى لا تحدث خدوش فى الكساتير . ويراعى الأتى :-
٣. يمكن عزل حكة الدر فيل المسنن المعد لسحب المشغولات بواسطة اليد المركبة بجانب الطنبور المدرج .
٤. إذا كثرت عدد لفات عمود الكساتير وزاد عدد الأسلحة كانت الأسطح الممسوحة على الماكينة أقرب للاستواء .
٥. يجب أن تثبت الكساتير بإحكام فى عمود الإدارة كما يجب مراعاة ظهور الحد القاطع لكل كستير بنسبة واحدة مع باقية الكساتير .
٦. عند إجراء عمليات كشط للأجسام المسلوبة يعد صندوق ذو قاع مائل بنسبة مقدار السلبية المطلوبة .

أنت الآن علي استعداد للإجابة علي الاختبار الذاتي للمعلومات لتتأكد من استيعابك للمعلومات التي تعلمتها من هذه الوحدة.

ماكينات المسح والتصفية

(١ - ٤ - ٣) : ماكينة الراپوه

(١ - ٤ - ٤) : ماكينات التخانة

ضع دائرة حول الحرف الدال علي الإجابة الصحيحة أو اكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية

١. يتراوح حجم ماكينة الراپوه بين

أ- (١٠ : ١٢) بوصة

ب- (١٥ : ٢٠) بوصة

ج- (٨ : ١٢) بوصة

٢. ماكينة التخانة لها

د- أربعة درافيل

هـ- ستة درافيل

و- درفيلين .

اكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة / العبارة المناسبة في المكان الخالي

٣. يعتبر من ماكينات المسح والتصفية .

٤. قاعدة الراپوه مصنوعة من

٥. تستخدم ماكينة التخانة في

ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة ،علامة (خطأ) أمام العبارة الغير صحيحة .

٦. حجم الراپوه يمتد من أقصي عرض يمكن مسحة عليها .

٧. عمود الكستير في الراپوه يكون منشوري الشكل .

٨. تضع سكاكين ماكينات الحلايا من كبريتيد التنجستن .

بعد قراءة المعارف النظرية الخاصة بالمهنة، و إجابة أسئلة الاختبار الذاتي للمعلومات، أنت الآن مستعد لمراجعة صحة إجاباتك باستخدام الإجابات النموذجية في الصفحة التالية.

الإجابات النموذجية :

ماكينات المسح والتصفية

(١ - ٤ - ٣) : ماكينة الربوه

(١ - ٤ - ٤) : ماكينات التخانة

<u>الإجابة</u>	<u>رقم السؤال</u>
أ	.١
أ	.٢
الرابوة .	.٣
الحديد الزهر .	.٤
تحديد تخانة الأخشاب .	.٥
	√ .٦
	√ .٧
	√ .٨

عندما تتأكد من معرفة جميع الإجابات الصحيحة، سوف تكون مستعدا لبدء التدريبات العملية

ماكينات المسح والتصفية

(١ - ٤ - ٣) : ماكينة الربوه

(١ - ٤ - ٤) : ماكينات التخانة

أهداف التدريب

اكتساب مهارة تشكيل الخامات باستخدام ماكينات المسح والتصفية ويتم ذلك من خلال التعرف على بيان عملي للاستخدام الأمثل للماكينات الكهربائية ومعدات القياس لاستخراج الأبعاد المطلوبة بدقة.

أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
•	• عدد وأدوات القياس • معدات وماكينات المسح والتصفية (الربوه والتخانة). • عدد وأدوات السن . • عدد وأدوات التزييت.	• استبه أو فوطة صفراء • الخشب الطبيعي (الصلب- اللين) الخشب الطبيعي المصنوع (الكونتر. الأبلاكاج)، المصنوع (M.DF;PVC.) ، وألواح البلاستيك، الفورميكا، القشرة

أنت الآن مستعد لمشاهدة مدربك و هو يشرح المحتوى العملي لوحدة العمل/العنصر، ثم قم بعد ذلك بأداء التمرين طبقاً للخطوات الآتية.

- يقوم الطالب بالتعرف أولاً على مكونات ماكينات المسح والتصفية
- يقوم الطالب بالتدريب على استخدام المعدات ماكينات المسح والتصفية ويتم ذلك من خلال التعرف على :-

■ أولاً : الأساليب الفنية الصحيحة لعمليات المسح والتصفية على ماكينات الربوه

(١) تجهز الماكينة أولاً بحيث تأكد الصانع أن الكساتير مسنونة جيداً و ألا يكون فى حدها القاطع أى خدش يجب أن يكون الجزء الظاهر فى الكساتير مستوى من الجهتين ويتحدا مع باقى الكساتير وذلك ليكون سمك الجزء المكشوط فى الخشب متساوى ، ويحسن ألا تكون الكساتير ظاهرة بدرجة كبيرة تحت سطح القرصة كى لا تكابد مجهوداً شاقاً أثناء العمل ، ولضبط هذه الكساتير فى العمود تستعمل عدة يدوية خاصة تشبه الميكرومتر تسمى دليل الكساتير مع مراعاة الحد مطابقة الظاهر من الكساتير مع سطح القرصة العلوى ويتأكد الصانع من ذلك بمرور شعاع البصر عليها كما يفعل فى لمح كستير الفارة العادة أو الربوه .


(٢) تثبيت الزاوية بحيث أن يكون الجزء الظاهر من الكساتير أكبر قليلاً من عرض لوح الخشب المطلوب مسحه ثم يتم تشغيل الماكينة ، وبعد أن تأخذ الماكينة سرعتها الطبيعية يضع العامل لوح الخشب على القرصة ويمرره على عمود الكساتير فى محاذاة الزاوية ويضغط على اللوح من الأمام شيئاً فشيئاً حتى يكشط سطحه السفلى ويستعدل جيداً ، كما يمكن كشط اللوح عدة مرات حتى يضبط تماماً .

(٣) ويمكن عمل الأفريز على ماكينة الربوه لذلك يعد خصيصاً أفريز فى الطرف النصف الثانى من القرصة فى المسافة الخارجية وعندما يراد عمل أفريز يرفع العامل هذا الجزء من القرصة بمقدار عمق الأفريز المطلوب بعد ضبط الزاوية على القرصة حسب عرض الأفريز المطلوب تنقل الحركة للماكينة ويمرر العامل قطعة الخشب فيتم تشكيل الأفريز دفعه واحدة ، وفى حالة الشطف تميل الزاوية بالقدر المطلوب . وفى حالة سلب الأرجل دفعة واحدة على ماكينة الربوه يخفض العامل نصف القرصة المقابل بقدر السلبية المطلوبة ثم يضع الصانع الرجل المطلوب سلبها بحيث ترتكز من طرفيها على نصف القرصة الثانى من

٤) طرف وعلى نصف القرصة الأول من الطرف الثاني ثم يمررها العامل على عمود الكساتير فتكشطها وتسلب الرجل دفعه واحدة .


■ وفيما يلي خطوات تسلسل عملية المسح على الربوه :

١. تضبط القرصة الأمامية بحيث يكون عمق القطع ٣٢/١ بوصة تقريباً لمسح الأوجه، و ١٦/١ بوصة لمسح الجوانب وذلك من خلال مدرج القياس.
٢. يختبر تعامد الحاجز مع سطح القرصة بزاوية فحص قائمة ويضبط على السياج ليصبح على زاوية ٩٠°.



٣. يوضع غطاء التأمين الواقي في موضعه فوق رأس السكاكين ، والتأكد من أن الغطاء الواقي يقوم بعمله.

٤. تدار ماكينة الربوه ويقطع به قطعاً تجريبياً على قطعة من الخشب ثم يتم ضبط عمق القطع.




٥. لمسح السطح يوضع اللوح مستوياً على سطح القرصة الأمامية.


٦. يغذي اللوح ببطء ويتم دفع اللوح إلى الأمام حتى يتم مسح السطح كله.



٧. فى حالة مسح جانب من الجوانب يوضع اللوح على جانبه فوق القرصة ثم يغذي ببطء إلى الأمام.




ويمكن تشكيل الشطف و كسر السوك بسهولة بضبط السياج مع القرصة الأمامية بالزاوية المطلوبة.



■ ثانياً : الأساليب الفينة الصحيحة لعمليات التصفية على ماكينات التخانة

تضبط المسافة التى بين سطح القرصة وعمود الكساتير بحيث تساوى تخانة الخشب المطلوب تصفيته بواسطة المسطرة أو الدليل الموضوعة على جسم الماكينة وذلك بإدارة الطارة المعدة لرفع وخفض القرصة ،



ويوضع لوح الخشب على القرصة من الجهة التى يدار فوقها الدرفيل المسنن ، فيسحب اللوح الذى ينزلق فى الوقت نفسه على درافيل القرصة السفلى ويقدم للكساتير لكشطه ، ثم يسير لوح الخشب فى حركة إلى الأمام حتى يمكن مسح سطحه العلوى تماماً ، ويلاحظ تطاير النشارة إلى

أعلى فتصطدم مع الغطاء وتسقط أمام الماكينة . وبمساعدة الدرفيلين الخلفيين ينزلق لوح الخشب إلى الأمام بعد أن يكون كشط سطحه العلوى ، وبعد أن يمسح اللوح من سطحه العلوى يمكن إعادة كشطه من الوجهة الثانى بنفس الطريقة إذا لزم الأمر . ويتكرر هذه العملية مراراً بعد رفع القرصة قليلاً إذا أريد تقليل سمك الخشب . كما يمكن كشط الجوانب للوح وضبط عرضه إذا كان عرضه يسمح للمرور بين الدرافيل أى أقل من الفراغ بين سطح القرصة وعمود الكساتير . وفى بعض الماكينات يتم الاستغناء عن الدرافيل ببساتم هيدروليكية .

عندما تشعر انك أتقنت التدريب العملي راجع أدائك علي قائمة مراجعة الأداء.

ج) معايير الأداء

هذه القائمة أعدت لك لمراجعة عملك، و لمدرّبك لتقييم أدائك، عندما تشعر انك أتقنت المهارات اللازمة طبقاً للمعايير المذكورة، اطلب من مدرّبك تقييم أدائك

المراجعة بمعرفة المتدرب	المراجعة بمعرفة المدرب
١.	
٢.	
٣.	
٤.	
٥.	
٦.	
٧.	

المعايير المطلوبة:


١. اتباع قواعد السلامة .
٢. تجهيز العدد المناسبة للعمليات وسنها واستخدامها بطريقة سليمة .
٣. اتباع إجراءات الأمان الصناعى عند استخدام الماكينات .
٤. استخدام الماكينات بطريقة صحيحة.
٥. تسلسل عمليات وخطوات التشكيل طبقاً المواصفات .
٦. إعادة العدد والمعدات لأماكنها بحالة جيدة .
٧. تنظيف مكان العمل

(يجب أن يقوم كل من المدرب والمتدرب بالتوقيع أمام كل معيار)


عندما تنجح في تحقيق كل المعايير و يتم مراجعتها بواسطة المدرب، تصبح مستعداً للانتقال إلى المرحلة التالية من التدريب

■ (١ - ٤ - ٥) : ماكينة المثقاب


- المثقاب هو ماكينة ثابتة للتخريم بها أداة للتخريم مثبتة في ظرف المثقاب الذي يتحرك عمودياً لأسفل بواسطة ذراع جانبي. و يمكن التحكم في سرعة الدوران .
- يوجد منها الأشكال التالية : (١) مثقاب الشجرة مثبتة على الأرض .
- (٢) مثقاب التزجة مكانها أعلى البنك أو على قاعدة مرتفعة .
- (٣) مثقاب ذات الذراع مثبتة على قرصة التشغيل .



مثقاب الشجرة



مثقاب التزجة



مثقاب ذات الذراع

■ إرشادات وترتيبات الأمان


- لا تتطرق هذه الإرشادات لعمليات ثقب المعادن .
- عند الإمساك بالشغلة يلزم أن تبعد يدك من أداة التخريم على الأقل ١٠ سم .
- يلزم الحذر بإرتداء الملابس المناسبة وعدم إرتداء السلاسل.
- يلزم تثبيت قطعة التشغيل جيدا. يتحقق ذلك بالقمط أو بالتثبيت بالنماذج المصنعة خصيصا .

■ أدوات التشغيل




- أولاً: أنواع البنط:




ومنهما ذات القطر الثابت أو المختلف للعمود .



- بنطة بمقدمة هرمية .
 - بنطة بمقدمة مدببة.
 - بنطة ذات القطرين
 - بنطة كوايل
 - بنطة عريضة لها سلاحين و ٢ سن تحديد المحيط
 - بنطة عريضة (تبدأ من قطر ١٥ مم)
 - بسلاحين
 - بنطة عريضة بدون سن مدبب لها ٣ أسلحة و ٣ سن لتحديد المحيط .
 - بنطة عريضة يتم فيها تغيير السلاح .
 - بنطة صفائح .
 - بنطة تخويش سطحية .
 - إضافات لبنطة الصفائح .
 - بنطة تخويش مسامير قلاووظ .
 - يتم قياس قطر البنط بالقدمة ذات الوراثة .
 - يتم سن البنط على حجر جليخ مخصوص .
 - (فيما عدا البنط لصلب المقوى HM)
- باستعمال تجهيزه مخصوصة للسن يمكن إجراء السن بدقة عالية .



Ø 16, 18, 20 mm




Ø 12...40 mm







■ صيانة مقدمة البنت

- البنتة
- حجر الجليخ
- قاعدة بزواوية متغيرة
- محور



■ التشغيل

- البنت المدببة تعطى نتائج أفضل لجوانب الخرم
- للتخريم دون تشليح ظهر الشغلة يمكن قياس عمق التخريم بدقة بحيث لاتصل إلا مقدمة البنتة المدببة إلى قاع الشغلة ، اقلب الشغلة واخرمها من الخلف كما بالشكل .



- تقاس أقطار البنط والثقوب وأعماقها بالقدمة ذات الورانية (البكوليس) .





Bild 4: Messen der Bohrlochtiefe

- يقاس عمق التخريم بمقياس في جسم المثقاب أو على دليل مثبت جانبيا .





■ (١ - ٤ - ٦) : ماكينة المنقار

• وصف الماكينة

ماكينة المنقار بها جهاز للتخريم (مثقاب) كما يوجد به محوره أفقى موجه لقرصة التشغيل و يستخدم للتخريم المنتظم بالمقاسات ولشق الفتحات الطولية بالخشب وعند التشغيل تنزلق إما القرصة أو جهاز المثقاب أفقيا.


١. قرصة التشغيل .
٢. فتيلة قمت قطعة التشغيل .
٣. مفتاح التحكم .
٤. ظرف الشنيور .
٥. طارة ضبط الإرتفاع .
٦. البنطة .
٧. ذراع الحركة الأفقية .
٨. المحرك .
٩. سندو لسند قطعة التشغيل .
١٠. مقياس الإرتفاع .
١١. مقياس عمق التخريم .



قطاع بالماكينه

• مكونات ماكينة النقر الأفقية (ذات البنطة)

١. جسم الماكينة : يسبك من الحديد الزهر وهو يعد لحمل باقى الأجزاء
٢. راسمة عمود محور الماكينة : هى عبارة عن كرسيين مركب عليهما عمود محور الماكينة ينتهى من أسفل أو من الطرف بطرف تثبيت بنطة صقب الأخشاب تتغير هذه البنطة حسب أتساع النقر تتحرك هذه الراسمة إلى أعلى وأسفل بواسطة يد مثبتة بها . ويوجد أيضاً براسمة البنطة دليل لتحديد عمق النقر المطلوب .
٣. العربيه : هى عبارة عن قرصه معشقة مع حسم الماكينة بمشقيات غنفايرية تثبت قطع الأخشاب عليه بواسطة فتيلة يحرك الصانع هذه العربيه حسب أبعاد النقر حتى يتحقق من أن البنطة تنطبق عند العمل على مكان النقر تماماً ، و تتحرك هذه العربيه إلى أعلى وإلى أسفل بواسطة عجلة تحرك تعشيقه تروس متصلة بعمود قلوظ كما تنزلق أيضاً فى اتجاه متعامد على عمود محور الماكينة بواسطة يد مثبتة به .



رسم توضيحي لماكينه النقر الأفقيه (ذات البنطه)

يوجد أيضاً نوعاً من ماكينات المثقاب ذات البنطة في وضع رأسى يتفق فى الأجزاء والتشغيل مع ماكينة المثقاب الأفقية الوضع .

اشتراطات الأمان

- يلزم أن يكون ظرف المنقار مغطى بغطاء أمان .
- يلزم التأكد من التثبيت الجيد لقطعة التشغيل .



• أدوات التشغيل :

(أ) بنط التخريم للخشب .



(ب) بنط النقر الطولى .

(ج) بنط نقر .




• تغيير السلاح :

- لا توضع البنط فى أى حال من الأحوال على الماكينة مباشرة ، بل على مادة ليننة كالخشب .
- يتم فك البنطة وتركيب أخرى كالمعتب ثم التشغيل التجريبي .
- يلزم تخزين البنط بوضعها قائمة ومنفردة داخل خروم فى دكمة خشبية .

• التشغيل :

بعد تثبيت قطعة التشغيل وتحديد عمق النقر (حوالى $\frac{2}{3}$ عرض القطعة) وتحديد طول النقر يتم النقر على مراحل بحسب صلابة الخشب :




١ - الخشب اللين : يتم التخريم فى موضع بداية النقر

ونهاية النقر ، ثم النقر الطولى بسيط

على مراحل .

شكل (١) النقر فى خشب لين على ٤ مشاوير



٢ - الخشب الصلب : يتم التخريم بكامل طول النقر أولاً ،
ثم تزال الأجزاء الخشبية الباقية
بواسطة النقر الطولى بعمق
بسيط على مراحل كما بالشكل
(٢) .

التجهيزات الإضافية :


- إمكانية زيادة السرعة .
- ساعة القياس لتحديد الارتفاع .

-تعشيقية للتخريم المنتظم للخوابير . - زاوية للتشغيل .

(٢) النقر فى خشب صلب بالتخريم ثم
النقر على ٤ مشاوير

• (١ - ٤ - ٧) : ماكينات النقر ذات الجنزير

هذا النوع لا يختلف عن الماكينة ذات البنطة فى نوع المثقاب فالأجزاء وتركيب الماكينتين
متشابهاً كذلك الاستعمال إلا أن البنط فى حالة ثقبها تدور حول نفسها بينما الجنزير يدور من
أعلى إلى أسفل على لقم أو تروس من الحديد ويختلف عرض الجنزير حسب النقر المطلوب
- وماكينات النقر ذات الجنزير تفضل فى المصانع عن ماكينات النقر ذات البنطة لإنجازها
العمل بسرعة كما أن ماكينة النقر ذات الجنزير تعطينا نقراً مربعاً الزوايا .



■ (١ - ٤ - ٨) : ماكينة النقر الاوتوماتيكية

- **الاستخدام :** تستخدم ماكينة النقر في عمليات النقر المختلفة للتعشيقات الأكثر شيوعاً في مهنة النجارة . ولكنها غالباً ما تحتاج إلى ماكينة لسان معها لذلك جب أن تتواجد الماكينتين معاً لضمان الجودة

● **تكوينها :** تتكون ماكينة النقر من :

- عدد ٢ فرش (سطح) متحرك : ويتحرك بالتناوب ويعمل عن طريق ضغط الزيت والهواء ويمكن التحكم في سرعة الحركة له عن طريق التحكم في كمية الضغط الداخلة إلى البستم ويتم عن طريقهم تحديد عمق النقر ووضع مكانه على الشغلة .



- **العربة الترددية :** وهى التي تحمل البنط وتتحرك بها على أكس من الصلب المقاوم للصدأ بواسطة ذراع مثبت في قرص لا مركزي وهذه العربة يتم عن طريقها تحديد عرض النقر .
- **جسم الماكينة :** ومصنوع من الصاج الصلب المجمع .
- **الضبط والتشغيل :** لضبط الماكينة للتشغيل يراعى التعليمات التالية :
 - **ضبط عمق النقر :** ويتم عن طريق التحكم في مشوار العربة (السطح) المتحرك وذلك بتحديد طول الأكس الصلب الموجود اسفل السطح بفك الحلقة المثبتة

عليه للسماح للأكس بالحركة ويضبط حسب الطول المناسب الذي على أساسه يتم تحديد العمق ثم ربط الحلقة جيداً لتعمل كمصد للأكس فيتحرك السطح حتى نهاية طول الأكس فيصدم في مفتاح بجسم الماكينة يعمل على فصل السطح و إعطاء أمر للسطح المقابل للدخول في العمل ويضبط السطح المقابل بنفس الطريقة ويمكن تغيير مقياس عمق النقر من سطح لآخر حسب الطلب .

– **ضبط عرض النقر :** يتم ضبط عرض النقر عن طريق ضبط العربة الترددية والتي تعمل على تحريك البنط في حركة ترددية مستقيمة حسب مقياس عرض النقر ولضبط مشوار العربة يتم فتح الباب الخلفي للماكينة وتحريك وضع مركز الذراع المتصل بالعربة إلى مركز الطارة أو خارج المركز بواسطة عداد متصل بعمود فتيل يعمل على تحريك الذراع إلى الداخل والخارج فكلما اقترب مركز الذراع من مركز الطارة قلت الحركة الترددية والعكس كلما أبتعد مركز الذراع من مركز الطارة زادت الحركة الترددية ويضبط المقياس المطلوب على العداد المثبت على الطارة وهنا يكون العرض ثابت في السطحين لأن عربة واحدة هي التي تحمل البنط في الاتجاهين .

– **لضبط سمك النقر :** سمك النقر يعتمد أساساً على قطر البنطة التي يتم تركيبها على الماكينة فيتم تغيير القطر حسب السمك المطلوب كما يمكن تركيب بنطتين مختلفتين في القطر بالطرفين عندما يكون المطلوب مقياسان مختلفان لقطعتين تشغيل في وقت واحد .

– **لضبط مكان النقر :** يتم ضبط مكان النقر بتحديد مكانه على الشغلة بعلام ثم يوضع على المصد المثبت بالماكينة ثم يتم تحريك السطح إلى أعلى وأسفل بواسطة الطارة الموجودة أسفل السطح لتحديد مكان النقر كما يمكن عمل نقر بزاوية من صفر إلى ١٥ درجة .

وبعد الإنهاء من كل هذا توضع قطعة من الشغلة لأجراء اختبار صحة المقاسات عليها .

● الصيانة :

لأن ماكينة النقر من ابسط الماكينات لذلك لا تحتاج إلى صيانة مكثفة فيجب تنظيف الماكينة من مخلفات التشغيل وأيضاً يجب :-

- (١) تسن البنطة عند اللزوم .
- (٢) مراعاة وضع الزيت والشحم عند الحاجة .
- (٣) يجب الاحتياط عند ارتفاع درجة حرارة البنطة من كثرة الاستعمال والذي ينتج عن الاحتكاك .


● وسائل الأمان :

وسائل الأمان في هذه الماكينة تكاد تكون معدومة نظراً لطبيعتها ولكننا ننصح باتباع الآتي :

- (١) يجب عند التشغيل الحرس من جميع الأجزاء المتحركة .
- (٢) يجب العمل على سطح واحد بالنسبة للعمال الذين لا توجد عندهم درجة مهارة جيدة .
- (٣) يجب الامتناع عن تثبيت الشغلة باليد فالماكينة بها بساتم ضغط تقوم بهذه المهمة

■ (١ - ٤ - ٩) : ماكينة اللسان ذات الكساتير الصينية

تستخدم مباشرة في عمل التلسين من الجهتين ، وعمل اللسان المزدوج دفعة واحدة ويمكن التحكم فاللسان المنفذ عليها حسب القدر المعلوم وأيضاً فتشكيل كلا من جانبي اللسان كما يمكن عمل اللسان المائل المستعمل في جانبي الكراسي من الأمام والخلف بواسطة أسلحة كساتير ومحزة ومنشار لتقصيب اللسان حسب القدر المناسب .



ماكينة تلسين للأخشاب

• مكونات ماكينة اللسان

- ١- **جسم الماكينة** : يسبك من الحديد الزهر على هيئة فرش ضخم لحمل جميع أجزاء الماكينة
- ٢- **أعمدة الكساتير** : أفقية الوضع يركب بطرفها الأيمن الكساتير وبطرفها الأيسر طنبور أو موتور .
- ٣- **الكساتير** : تشبه كساتير الفارة إلا أنها مشطوفة بالطول والعرض (زاوية) تصنع من الصلب وتركب أحياناً في وضع مائل حتى لا تترك خدوش يبق لكل كستر مخدة لسهولة الكشط دون تشليح – يسبق أعمدة الكساتير أعمدة عمود به سلاح الصينية لتقصيب القطع الخشبية قبل تلسينها .
- ٤- **عمود الصواني** : رأسى الوضع تتركب عليه الصواني في وضع أفقى لعمل السابق واللاحق واللسان المزدوج .
- ٥- **العريبة** : عبارة عن حامل مرتفع فوق قضيب تتحرك عليه راسمة مركبة عليه فتيلة لربط وتثبيت القطعة الخشبية المراد تلسينها .



■ الصيانة

- نظراً لكثرة الإدارة في هذه الماكينة وخطورتها يلزم أن يخصص لها عامل ماهر ذو خبرة عالية ويجب التأكد مما يلي :
- ١- سن وتفليج سلاح الصينية مع التثبيت المحكم لعمود الأدارة .
 - ٢- إحكام الضبط لسلاح الصينية بحيث يكون رأسياً الوضع موازياً لخط سير العريبة
 - ٣- سن الكساتير والمحزة عند اللزام بأحكام تثبيتها في أعمدة الإدارة .
 - ٤- تثبيت الصواني الأفقية في العمود جيداً مع التأكد من صلاحيتها للعمل .
 - ٥- وضع الزيت والشحم في الأعمدة المقلوطة من آن لآخر .

أنت الآن علي استعداد للإجابة علي الاختبار الذاتي للمعلومات لتتأكد من استيعابك للمعلومات التي تعلمتها من هذه الوحدة.

ماكينات الثقب والنقر واللسان

ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية

(١) يتم عمل الثقوب باستخدام

- أ - الشنيور الكهربى .
ب - المنشار الكهربى .
ج - الرابوه الكهربى.
د - كل ما سبق .

(٢) يتم وضع الكوايل فى ثقوب

- أ - القطعتين .
ب - فى أحد القطعتين.
ج - كل ما سبق.
د - كل ما سبق .

(٣) فى عملية شنكرة الثقوب يتم الشنكرة لـ

- أ - القطعتين معاً .
ب - كل قطعة على حدى .
ج - بواسطة ضبعة الفرغ.
د - كل ما سبق .

(٤) قطر الثقب يكون

- أ - ربع سمك العرض .
ب - ثلث سمك العرض .
ج - نصف سمك عرض .
د - يساوى سمك العرض .

(٥) يستخدم فى عمل الثقوب البنط

- أ - المبططة .
ب - الالتوائية .
ج - السمبك .
د - كل ما سبق .

(٦) قطر الكوايل يساوى

- أ - يساوى قطر الثقب .
ب - أقل قليلاً من قطر الثقب .
ج - أكبر قليلاً من قطر الثقب .
د - يساوى نصف قطر الثقب .

اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

- (٧) يتم قطع الخشب إلى قطعتين باستخدام ماكينة المنشار الكهربائي ثم
(شنكرة وعلام مواضع الثقوب بدقة للقطعتين – يفتح الشنكار بقيمة نصف السمك وهو عرض الخدش ويمر به على حرفي القطعتين) .
(٨) شنكرة وعلام مواضع الثقوب بدقة للقطعتين ثم
(تخويش الثقوب لأحد القطعتين باستخدام ماكينة الثقب – تفتيح وعمل الثقوب باستخدام الثقب والبنط إلى تناسب قطر الكوايل) .
(٩) تفتيح وعمل الثقوب باستخدام ماكينة الثقب والبنط المناسبة التي تناسب قطر الكوايل للقطعتين ثم
(تقصيب وتقطيع الكوايل بالطول المناسب – تخويش الثقوب لأحد القطعتين باستخدام ماكينة الثقب) .
(١٠) تخويش الثقوب لأحد القطعتين ثم
(جمع وضع الكوايل في ثقوب أحد القطعتين بالطرق عليها طرقاً خفيفاً بواسطة الدقماق – تقصيب وتقطيع الكوايل بالطول المناسب) .
(١١) تقصيب وتقطيع الكوايل بالطول المناسب ثم
(وضع الكوايل في ثقوب أحد القطعتين والطرق عليها خفيفاً – تخويش الثقوب لأحد القطعتين باستخدام ماكينة المثقاب) .

بعد قراءة المعارف النظرية الخاصة بالمهنة، و إجابة أسئلة الاختبار الذاتي للمعلومات، أنت الآن مستعد لمراجعة صحة إجاباتك باستخدام الإجابات النموذجية في الصفحة التالية.

الإجابات النموذجية :

ماكينات الثقب والنقر واللسان

رقم السؤال	الإجابة
(١)	(أ)
(٢)	(ب)
(٣)	(أ)
(٤)	(ب)
(٥)	(ب)
(٦)	(ب)
(٧)	يفتح الشنكار بقيمة نصف السمك وهو عرض الخدش ويمر على حرفي قطعتي الخشب مرتكزا على الوجه (المشنكش) .
(٨)	تفتيح وعمل الثقوب باستخدام ماكينة الثقب والبنط الخاصة والتي تناسب قطر الكوايل للقطعتين .
(٩)	تخويش الثقوب لأحد القطعتين باستخدام ماكينة الثقب .
(١٠)	تقصيب وتقطيع الكوايل بالطول المناسب باستخدام ماكينة المنشار الشريط .
(١١)	جمع ووضع الكوايل في ثقوب أحد القطعتين والطرق عليها طرقتاً خفيفاً بواسطة الدقماق .

إذا كان لديك إجابات خاطئة، اعد قراءة المعلومات النظرية و/ أو اطلب المساعدة من مدربك

عندما تتأكد من معرفة جميع الإجابات الصحيحة، سوف تكون مستعداً لبدء التدريبات العملية

ماكينات الثقب والنقر واللسان

أهداف التدريب

اكتساب مهارة تشكيل الخامات باستخدام ماكينات الحفر و التدريب تشكيل وحفر الأويما على احدى المشغولات طبقاً للرسم والمواصفات بطريقة منطقية وآمنة .

أ) ظروف الأداء

الخامات	العدد والمعدات	التسهيلات الأخرى
	أدوات القياس والعلام والمقارنة نظارة واقية.	
	ماكينة الحفر الأويمة ذات ستة رؤوس أو أكثر لعمل مشغولات مسطحة ومتحركة	
	معدات نقل الخامات :عربة ترو لى - حامل - صندوق لنقل المشغولات بعد عملية التشطيب - سير ناقل .	

ب) الأداء

أنت الآن مستعد لمشاهدة مدربك و هو يشرح المحتوى العملي لوحدة العمل/العنصر، ثم قم بعد ذلك بأداء التمرين طبقاً للخطوات الآتية.

■ أولاً : الأساليب الفنية الصحيحة لاستخدام ماكينات النقر

يركب الصانع فى نهاية عمود محور الماكينة بنطة قطرهما تساوى عرض النقر المطلوب ثم يحدد عمق النقر بواسطة دليل العمق ، توضع قطعة الخشب على العربة يثبت بالفتيلة ثم يتحقق العامل أن البنطة مكان النقر تماماً وذلك بتحريك العربة ، وبعد ذلك يتم تشغيل الماكينة وبعد أن تأخذ البنط حركتها الطبيعية يثقب الصانع مكان النقر جملة ثقوب متجاورة بالضبط على اليد المركبة بواسطة البنطة ثم يمرر البنطة بالثقوب جميعها فتخدش النقر مرة واحدة يكون حين أذ من

الجانبين على شكل نصف دائرة لذلك يبرد اللسان ليصبح ملفوفاً فى السوك ليسهل تركيبه فى النقر .

■ خطوات التنفيذ :

- ١- يتم قطع قطعة الخشب إلى قطعتين وذلك باستخدام ماكينة المنشار ومسح وزوى الأحرف للقطعتين مسحا تاما وذلك باستخدام ماكينة الرابوه .
- ٢- يفتح الشنكار بقيمة نصف السمك وهو عرض الخدش ويمر به على حرفي قطعتي الخشب مرتكزا على الوجه (المشنكش) .
- ٣- شنكرة وعلام مواضع الثقوب بدقة للقطعتين .
- ٤- تفتيح وعمل الثقوب باستخدام ماكينة الثقب والبنط الخاص بها والتي تناسب قطر الكوايل للقطعتين .
- ٥- تحويش الثقوب لأحد القطعتين باستخدام ماكينة الثقب تخويشاً خفيفاً ثم يتم عملية الثقب ويجب أن يكون ثقب الجزء الذي يركب فيه الكاويله يسمح بهروب الغراء الزائد من الثقب عند الطرق عليه .
- ٦- يتم تقصيب وتقطيع الكوايل بالطول المناسب وذلك باستخدام ماكينة المنشار الكهربى .
- ٧- يتم جمع وضع الكوايل فى ثقوب أحد القطعتين بالطرق عليها طرقا خفيفا بواسطة الدمق .

■ طريقة التنفيذ :

- تثبيت الشغلة التى سيتم عليها إجراء عملية النقر بإحكام ، وتوضع على مسند الصينية بحيث يمكن تحريكها بطريقة فعالة أثناء عملية النقر .


- يحدد المركز بعلامة التشغيل وذلك بغرض فتح أو عمل الثقب .

- يتم اختيار البنطة بالمقياس الصحيح ويثبت فى الظرف .

- يتم ضبط القرصة بالارتفاع الصحيح المطلوب .

- تدار الماكينة بالسرعة المطلوبة ويلاحظ دوران المثقاب للتأكد من أن البنطة مثبتة فى الظرف جيداً .

- تمسك قطعة الخشب بأحكام ويضغط بضغط منتظم لتغذية المثقاب فى الخشب ببطء، وإذا تصاعد دخان من الخشب فيجب تخفيض السرعة .



ثانياً : الأساليب الفنية الصحيحة اللازمة لعمليات تشغيل ماكينة اللسان

عند تلسين قطعة الخشب على العربة تثبيتاً محكماً لمنع اهتزازها ولضبط شرح اللسان كذا تخانثة بواسطة التحكم فى إبعاد أعمدة الكساتير ، وعندما تحرك العربة تقصب أولاً قطعة الخشب عندما تتقابل مع سلاح الصينية ثم تمر بعد ذلك على الكساتير فتكشطها – كما يمكن عمل السابق والاحق واللسان المزدوج بالاستعانة بعمود الصوانى .

ج) معايير الأداء

هذه القائمة أعدت لك لمراجعة عملك، و لمدرّبك لتقييم أدائك، عندما تشعر انك أتقنت المهارات اللازمة طبقاً للمعايير المذكورة، اطلب من مدرّبك تقييم أدائك

المعايير المطلوبة:

- ١- التعرف على استخدام الأدوات المطلوبة ووظيفة كل منها..
- ٢- التعرف على الخامات المطلوبة بدقة.
- ٣- التعرف على طرق تقييم الأجزاء لحفر سطحها طبقاً لنوعية الحفر المطلوبة.
- ٤- التعرف على وظائف العدد المستخدمة طبقاً للظروف الوظيفية والغرض منها.
- ٥- التعرف على طرق تقييم وتسلسل خطوات عملية تشغيل حفر السطح المراد حفره
- ٦- التعرف على طرق الحفر على الأسطح بالطريقة الصحيحة.
- ٧- التعرف على طرق مقارنة، مطابقة ، وقياس درجة حفر الأسطح طبقاً للرسومات.
- ٨- تسلسل عمليات التشكيل طبقاً المواصفات المطلوبة في الرسم.

المراجعة بمعرفة المتدرب	المراجعة بمعرفة المدرّب
١.	
٢.	
٣.	
٤.	
٥.	
٦.	
٧.	
٨.	
٩.	

ماكينات الحلايا وعمليات التشكيل

التحذيرات التي تؤخذ في الاعتبار عند استخدام ماكينات الحلايا

أولاً: قبل التشغيل

- ١) ارتدى الملابس المناسبة للعمل على ألا تكون بها أطراف متدللية أو بأكمامها زيادة في الطول أو ينقصها زراير أو أربطة .
- ٢) ارتدى مهمت الوقاية وخاصة النظارة الواقية .
- ٣) لا تلبس الخواتم أو الكوفية أو الكرافتة أثناء التشغيل .
- ٤) تأكد من سلامة وكفاية القوى المحركة لتشغيل الماكينات.
- ٥) تأكد من تثبيت الأغطية في أماكنها وابلغ مدربك في حالة عدم وجودها أو تلفها .
- ٦) تأكد من سلامة الإضاءة الذاتية إذا كانت مزودة بها وابلغ مدربك في حالة عطلها أو نقصها أو تلفها .
- ٧) تأكد من عدم وجود عدد أو مشغولات أو خلافه على الماكينات.
- ٨) ضع في متناول يدك جميع العدد اللازمة للتشغيل واستمراره .
- ٩) التأكد من سلامة حدود القطع في السكاكين اللازمة للتشغيل .
- ١٠) يجب التأكد من أن تكون السكينة أو القاطع مثبت بإحكام قبل استعمال ماكينة الحلية.
- ١١) يجب تزييت جميع الأجزاء المتحركة جيداً.
- ١٢) أدر الماكينة وتأكد من صلاحيتها للعمل قبل تحميلها بأى حمل وأبلغ عن أى عطل تكتشفه .

ثانياً : أثناء التشغيل

- ١) تأكد من أن كلاً من السكينة والشغلة ثابتة في أماكنها تماماً .
- ٢) اضبط السرعة والمشوار بالقدر المناسب لطبيعة الشغلة وتخانتها . حتى لا تتعرض الشغلة أو السكينة أو الماكينة للتلف وتأكد في هذه الحالة أن الماكينة متوقفة تماماً .
- ٣) لا تحاول ضبط الكساتير أو لمس الشغلة أثناء دوران الماكينة .
- ٤) لا تستعمل يدك في إزالة الرايش بل استعمل الفرشاة .
- ٥) لا تحاول إجراء تغيير ظروف التشغيل (مثل السرعة والتغذية) أثناء دوران الماكينة .
- ٦) يجب الاحتفاظ بغطاء التأمين والوقاية في موضعه عند استعمال الماكينة الحلية.
- ٧) يجب أن يكون العامل يقظاً ومتزناً وثابتاً أثناء التشغيل على الماكينة.

- ٨) يقبض على الشغلة بإحكام فى مقابل دليل الشغل المستقيم أو فى مقابل عمود الحلية مباشرة فى عمليات التشكيل المنحني.
- ٩) لا تترك الماكينة أثناء التشغيل لقضاء أى غرض إلا بعد إيقافها وفصل التيار الكهربائى عنها .
- ١٠) فى حالة حدوث أى خلل أو عطل الماكينة أوقفها فوراً وأخطر مدربك .
- ١١) عند إجراء أى عمل من أعمال الضبط والصيانة تأكد من فصل التيار الكهربائى عن الماكينة .

ثالثاً : عند الانتهاء من التشغيل

- ١) افصل التيار الكهربائى عن الماكينة فصلاً تاماً قبل أن تترك الرابوه .
- ٢) ابلغ مدربك أو رئيسك المباشر عن أى ملاحظات فى الماكينة تحتاج إلى ضبط أو إصلاح .
- ٣) عند انتهاء العمل اليومى أجر النظافة اليومية طبقاً لتعليمات الورش اليومية .


■ (١ - ٤ - ١٠) : ماكينات الحلايا وعمليات التشكيل

من أهم الماكينات اللازم وجودها بورشة النجارة تستعمل في عمل الحلويات والكرانيش المستقيمة والمنحنية في أشغال الأثاث والعمارة كما يمكن عمل عدة عمليات أخرى مثل المفاحير والأفاريز ، والكعب الغنقاري و التلسين .

إن ماكينة التفريز هي آلة مصممة أصلاً لعمل الحلية والتشكيل وحفر المجاري على الجوانب المستقيمة أو المنحنية ، وتستعمل أيضاً لحفر الأرجل على الأثاث المزخرف ويتم ذلك بواسطة أربع مركبة على عمود الدوران المثبت عمودياً في قرصة التشغيل. وبها محرك عمود الدوران مثبت تحت القرصة . يثبت عمود الدوران على محور قرصة التشغيل بواسطة صرة العمود .

وهي تستخدم في المدارس الصناعية ومراكز التدريب الفني والمهني وهي ذات أحجام مختلفة و سرعات عالية جداً تصل ما بين ٧٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ لفة / الدقيقة.

وأهم أجزائها هي : القائم الخاص بالسلاح ، رأس عمود الحلية ، سياج يمكن ضبطه غطاء تأمين الواقي ، جلب وسكاكين مختلفة الأشكال والأغراض ، والمحرك الكهربائي.



ماكينة الحلية

■ مكونات ماكينة الحلية :-

- (١) جسم الماكينة : لحمل جميع أجزاء الماكينة وهي مصنوعة من الحديد الزهر .
- (٢) القرصة : من الزهر ، سطحها العلوي مصقول بوسطها فتحة يمكن توسيعها برفع الأطواق المثبتة بها يتحرك داخل هذه الفتحة عمود الكساتير وبالقرصة جرتين

- تساعد على حركة الزاوية حسب حاجة العمل وفى بعض الأحيان يمكن تركيب أعمدة للضغط على المشغولات فى هاتين المشقيبتين .
- (٣) **عمود الكساتير** : من الصلب رأسى الوضع مركب على كرسيين محور الكساتير بواسطة العجلة المثبتة بجسم الماكينة والمتصلة بتعشيق تروس خاصة وعمود مقلوظ متصل بالراسمة.
- (٤) **الطنبور** : مركب على عمود الحلية لأدأرته ويأخذ حركته من الموتور بسير خاص بذلك عن الموتور .
- (٥) **جاشمة الكساتير** : تركيب بأعلى عمود محور الماكينة وهى معدة لتثبيت الكساتير بها وأحياناً توجد مشقبية لنفس الغرض .
- (٦) **الكساتير** : من الصلب مخلقة بشكل الحلية المطلوبة بتشكيل عكسى وذلك تبعاً للأنواع المختلفة للحلأيا كالبسطوم و السنارة و القرموطية و الخشخان و التصبيع وأحياناً يلزم تركيب عدة كساتير لعمل حلية عرضيه (فرننون) .
- (٧) **الزاوية** : دليل المشغولات تركيب على سطح القرصة وتتحرك على المجرتين الموجودتين بها حسب الطلب وأحياناً يثبت عمودين للضغط على المشغولات المستقيمة أما فى المشغولات المنحنية فيركب عمود إضافى فوق القرصة خلف عمود الحلية يحوى حلقة تسمى قمره أو هلال.
- (٨) **كرسيان المحور**: يثبت عمود محور الماكينة عليهما كما توجد بعض أجزاء أخرى مثل العجلة لرفع وخفض الراسمة .

■ أدوات التشغيل :

■ أنواع الأرباع (الكساتير) المستعملة للتفريز :


- (١) **ربع (كستير) الصينية** : هو ربع عبارة عن قطعة واحدة ، والسنون والأسنان فيه من ذات الخامة كما فى شكل (١) .






(٢) ربع (كستير) الفدية: هو ربع عبارة عن بدن من الحديد المقوى ، والأسنان تكون من خامة الحديد الفولاذى المقوى (فدية) ملحومة أو ملسوقة بالربع كما فى شكل (٢) .

(٣) ربع الكساتير : هو ربع يتم تثبيت سنون القطع فيه بالتعشيق بواسطة الصواميل والجريدة فى تجويف ببدن الربع بحيث يمكن تغييرها أو سننها وإعادة تركيبها . يجب الإمتناع عن إستعمال الأرباع التى تثبت بها الأسلحة بالضغط .



ربع كساتير مخصص للتشغيل النصف آلى



(٤) طقم الأرباع : طقم عبارة عن مجموعة أرباع من أى من الأنواع السابق ذكرها تعمل معا ، مثبتة مع بعضها البعض بواسطة صواميل أو بنوز أو بالتعشيق .

■ توصيف الأرباع (الكساتير) :

أسلحة القطع الدوارة المسماة بالأرباع تكون موصوفة ببيانات محفورة عليها تحمل المعلومات التالية :

(١) - إسم الجهة المنتجة.

(٢) - عدد اللفات الأقصى المصرح به.

(٣) - نوع خامة الربع وسن القطع

(مثال : SP,HL,HSS, HM)

(٤) - علامة تدل على إختبار الجودة.






(٥) - فى حالة أطقم الأرباع يدل بيان عدد اللفات المصرح به على أقل عدد لفات مصرح به لجزء من أجزاء الطقم ، كما توجد علامة إختبار الجودة للطقم بأكمله .

(٦) - مقاسات الربع وتبين بالتتابع : قطر دائرة القطع-

سمك القطع - قطر ثقب المحور.

- يلزم تنظيم وتخزين أسلحة القطع (الأرباع) بتقسيمها إلى ثلاث مجموعات حسب نوع التغذية المصرح بها لكل منها ، كما يجب أن يزود كل ربع بعلامة ملونة تدل على نوع التغذية المسموح به .

تخزن أرباع الكساتير بالتعليق فى الدواليب كما بالشكل وتعد حيث أسلوب التغذية المصرح به .






■ أنواع الأرباع (الكساتير) حسب طرق التغذية :-

١. الأرباع المستخدمة للتغذية اليدوية .
٢. الأرباع المستخدمة للتغذية الآلية .

أولاً : الأرباع المستخدمة للتغذية اليدوية :

■ خصائص الأرباع المستعملة فى التغذية اليدوية :

- بروز دائرة القطع عن محيط جسم الربع لايزيد عن ١ او ١ مم .
- شكل الربع مستدير إلى حد كبير .
- فراغ التجويف أمام سن القطع محدود ولا يزيد عن الحجم المحدد بالشيلونة كما هو موضح الشكل .
- ينشأ عنها خطر إرتداد ضعيف .



Handvorschub

■ تمييز وتخزين أدوات التغذية اليدوية :-

- العلامة المميزة للأرباع المخصصة للتغذية اليدوية المتعارف عليها فى ألمانيا مبينة بالشكل وملونة باللون الأخضر .
- يلزم دهان دولاب التخزين المخصص لهذه الأدوات باللون الأخضر .
- لا تستعمل للتغذية اليدوية إلا الأرباع المخصصة لذلك .



ثانياً : الأرباع المستخدمة للتغذية الآلية :-

■ خصائص الأرباع المستعملة فى التغذية الآلية :

- يمكن أن يزيد بروز دائرة القطع عن دائرة جسم الربع لأكثر من ١٠ مم ، ولا توجد حدود لذلك .




ماكينة شنبران

- شكل الربع لايلزم أن يكون مستديرا بالمره .

- فراغ التجويف أمام سن القطع أكبر من مثيله لأرباع التغذية النصف آليه .

- يسمح بإستخدام أدوات التشغيل اليدوى ونصف الآلى أيضا عند التغذية الآلية .



■ تمييز وتخزين أدوات التغذية الآلية :

- الأرباع المخصصة للتغذية الآلية محظور وجودها فى الورش التى ليس فيها ماكينات تغذية أوتوماتيكية .

- العلامة المميزة للأرباع التغذية الآلية المتعارف عليها فى ألمانيا مبينة بالشكل وملونة باللون الأحمر .



ماكينة CNC

- يلزم دهان دولاب التخزين المخصص لهذه الأدوات باللون الأحمر .

خطوات تغيير سلاح القطع وضبط ارتفاع وعمق التفريز

١) أغلق مفتاح التحكم وأحضر الربيع المستخدم فى العملية التالية بحيث يناسب :-

أ) أسلوب التغذية (التغذية اليدوية مثلا) .

ب) خامة التشغيل (ألواح جاهزة مثلا) .

ج) شكل القطع (تفريز الذكر والنتاية مثلا) .

٢) تثبيت عمود الدوران :-

أ) قم بتعشيق عمود الدوران أو لفه حتى يثبت ،

ثم فك صامولة التجميع .راعى فى ذلك سند

عمود الدوران باليد الأخرى شكل (أ) .


ب) أحرص على أن لاتقلت الصامولة من يديك

شكل (ب) .

ج) إخرج الجلب وأحفظ الصامولة والجلب

وجلبية الأمان فى الحامل الخشبى المخصص

لذلك شكل (ج) .



٣) لعملية التفريز فى حالة الربيع الغاطس فى القرصة كما فى الشكل (١) :-

أ) ضع الربيع المراد استخدامه أولا على فلانش

عمود الدوران ثم أكمل بوضع الجلب فوقه


بالارتفاع الكافى للربط جيدا .

ب) يجب ألا تزيد عدد اللفات الظاهرة فى

صامولة التجميع أو عمود الدوران بعد

الربط عن لفتان .





(ز) فك تعشيق عمود الدوران ثم قم بتركيب تجهيزات الأمان إستعدادا للتشغيل التجريبي .

صامولة التجميع أو عمود الدوران

بعد الربط عن لفتان .

(د) يفضل أن تكون الجلبة العليا عريضة .

(هـ) لاتنسى وضع جلبة الأمان قبل ربط صامولة

التجميع ، ولا تربط بشدة زائدة .

(و) أحرص على سند عمود الدوران عند الربط

ملحوظة : اضبط أولا ارتفاع التفريز ثم العمق .

أولاً : ضبط ارتفاع التفريز :-

(أ) فك تعشيق طارة ضبط الارتفاع .


(ب) قم بقياس الارتفاع بدقة بمساعدة أدوات

قياس دقيقة مناسبة .

(ج) الضبط الدقيق للإرتفاع يلزم أن يتم من

الأسفل للأعلى وليس بالعكس تلافيا لخطر

تغير الإرتفاع عند التشغيل .



ثانياً : ضبط عمق التفريز :-

(أ) فك لؤم الزاوية، وضع الزاوية بجزئها في وضع تقريبي

(ب) استخدم أدوات القياس الدقيقة هنا أيضا .

(ج) للضبط المتناهي الدقة اضبط رجلاج جزئى



الزاوية ، ثم أربط لؤم جزئى الزاوية .

(د) أحرص على تقريب جانبي وش الزاوية نحو عمود

الدوران والربع بقدر الإمكان .

(هـ) قم بتركيب تجهيزات الأمان إستعدادا للتشغيل

التجريبي .



ماكينات الحلايا وعمليات التشكيل

ضع دائرة حول الحرف الدال علي الإجابة الصحيحة أو اكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية

١ . ماكينة التخانة لها

ز- أربعة درافيل

ح- ستة درافيل

ط- درفيلين .

٢ . من احتياطات الأمان والسلامة

أ- تثبيت الشغلة جيداً.

ب- تثبيت الحد القاطع جيداً.

ج- كلاهما صحيح.

اكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة / العبارة المناسبة في المكان الخالي

٣ . تستخدم ماكينة التخانة في

٤ . يستخدم الروتر في عمل ،

ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة ،علامة (خطأ) أمام العبارة الغير صحيحة .

٥ . عمود الكستير في الربوة يكون منشوري الشكل .

٦ . تضع سكاكين ماكينات الحلايا من كبريتيد التنجستن .

٧ . التصفية هي الوصول بسطح الخشب إلى البعد المطلوب .

بعد قراءة المعارف النظرية الخاصة بالمهنة، و إجابة أسئلة الاختبار الذاتي للمعلومات، أنت الآن مستعد لمراجعة صحة إجاباتك باستخدام الإجابات النموذجية في الصفحة التالية.

الإجابات النموذجية :

ماكينات الحلايا وعمليات التشكيل

<u>الإجابة</u>	<u>رقم السؤال</u>
أ	.٩
ج	.١٠
تحديد تخانة الأخشاب .	.١١
(عمل المجارى العادية والغرفارية – الحلايا والرسومات الهندسية)	.١٢
√	.١٣
√	.١٤
√	.١٥

إذا كان لديك إجابات خاطئة، اعد قراءة المعلومات النظرية و/ أو اطلب المساعدة من مدربك

عندما تتأكد من معرفة جميع الإجابات الصحيحة، سوف تكون مستعدا لبدء التدريبات العملية

التدريب العملى

ماكينات الحلايا وعمليات التشكيل

أهداف التدريب:

اكتساب مهارة تشكيل الخامات باستخدام ماكينات الحلايا والروتر ويتم ذلك من خلال التعرف على بيان عملي للاستخدام الأمثل للماكينات الكهربائية ومعدات القياس وسن العدة واستخراج الأبعاد المطلوبة بدقة.

(أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
•	• عدد وأدوات القياس • معدات وماكينات التشكيل الحلايا والروتر). • عدد وأدوات السن . • عدد وأدوات التزبييت.	• استبه أو فوطة صفراء

(ب) الأداء

أنت الآن مستعد لمشاهدة مدربك و هو يشرح المحتوي العملي لوحدة العمل/العنصر، ثم قم بعد ذلك بأداء التمرين طبقاً للخطوات الآتية.

- يقوم الطالب بالتعرف أولاً علي مكونات ماكينات الحلايا والروتر .
- يقوم الطالب بالتدريب على استخدام المعدات ماكينات الحلايا والروتر ويتم ذلك من خلال التعرف على :-

■ الأساليب الفنية الصحيحة اللازمة لتشغيل ماكينات الحلايا والروتر

■ التجهيزات الأساسية للتشغيل

أولاً: يلزم أن تجهز ماكينة التفريز بأغطية تغطي كل أجزاء أدوات التشغيل فيما عدا الفتحة الكافية للتغذية وفتحة طرد الرايش .




■ التغطيات اللازمة للعمل بالزاوية :

صندوق الحلية مغطى بكبود خلف الزاوية مع إستعمال غطاء أمامى واقى أو سوستة أمامية رأسية أو أفقية أو جهاز التغذية الآلية .

■ التغطيات اللازمة للعمل بدون زاوية :

- جلب أمان للقرصة .
- التغطيات اللازمة لعملية الذكر والنتاية :
- صندوق وقاية أعلى أدوات التشغيل .



ثانياً : يلزم أن تجهز ماكينة التفريز بأدوات وتجهيزات مناسبة للتغذية الآمنة .

■ أدوات التغذية اللازمة للعمل بالزاوية :

- يلزم أن تكون الزاوية كافية الإرتفاع كما يلزم توفر تجهيزات التغذية الآلية أو أدوات التغذية اليدوية وأيضاً أدوات ضغط قطعة التشغيل مثل السوستة الأمامية الرأسية أو الأفقية.

■ أدوات التغذية اللازمة للعمل بدون زاوية :

- جلب رولمان بلى على عمود الدوران ودليل تغذية مناسب الشكل والطول.
- دليل تغذية منحنى . أدوات التغذية اللازمة لعملية الذكر والنتاية :
- عربة تلسين مع تجهيزة حمل قطعة التشغيل

ثالثاً : يلزم أن تجهز ماكينة التفريز بتجهيزات تأمين الارتداد .



للتفريز داخل قطعة التشغيل يلزم توفر إستطالة القرصة وسندو عرضى خلفى واقى كما يلزم توفر حامل لقطعة التشغيل أو زاوية تغذية مخصوصة.

■ عمليات التشكيل على ماكينات الحلايا

■ أولاً : عمليات التفريز الطولي:


- إستعمل جهاز التغذية كلما أمكن .
- إستعمل إستطالة للقرصة عند الحاجة .



- إضبط وضع جهاز التغذية الآلية على قطعة التشغيل بحيث يتواجد الربيع في موقع متوسط بين العجلة الأولى والثانية بالجهاز وبحيث يكون مائلا قليلا نحو الزاوية .




- استعمال أساليب عبور فجوة الربيع لا يغنى عن استعمال الأغشية الواقية .




- عند تفريز القطع القصيرة أو الرقيقة إستعمل السوستة لضمان التشغيل الآمن والجيد .


- تذكر أن لا يتم الضغط في منطقة القطع .

- ضع يدك اليمنى على قطعة التشغيل وليس على حافتها الأمامية مع ضم الأصابع .



- إستعمل دائما مقبض التغذية عند قطع القطع القصيرة .






■ **ثانياً : عمليات التفريز العرضي :**

- إستعمل استطالة القرصة بالعرض للألواح الطويلة

- إحرص على خلو الزاوية من الفراغات والعوائق
 لسهولة التغذية الآمنة وإستعمل وش زاوية مستمر
 عبر الربع .

- قم بتركيب غطاء الامان الامامى بحيث يضغط
 على قطعة التشغيل .

- إستعمل مقبض التغذية وحافظ على الزاوية القائمة
 لوضع قطعة التشغيل بالضغط باليد اليمنى مع ضم
 اليدين .



■ **ثالثاً : عمليات تفريز الألواح الجاهزة :**

- يفضل استخدام جهاز التغذية الآلية دائما .

- إضبط وضع الغطاء الواقى أمام الزاوية
 بحيث يضغط على قطعة التشغيل .

- استعمل إستطالة القرصة للألواح الكبيرة

- لتفريز جوانب الألواح احرص على
 ارتفاع كافي للزاوية واستعمل السوست
 الأفقية .



■ رابعاً : عمليات التفريز الداخلي :

- إستعمل تجهيزة التفريز الداخلى فى حالة القطع القصيرة . وإستعمل إستطالة القرصة والمصدات الأمامى والخلفى كما بالشكل ثم قم بعمل العمليات التالية :

- بسند قطعة التشغيل أو التجهيزة الماسكة لها على الزاوية ،

- ادفع الجانب الآخر للقطعة / التجهيزة نحو الزاوية مسنودا على المصد الخلفى .

- ادفع للأمام ونحو الزاوية للتفريزحتى الإصطدام بالمصد الأمامى .

- أولاً سحب القطعة / التجهيزة من الناحية الأمامية إستنادا على المصد الأمامى .



عندما تشعر انك أتقنت التدريب العملي راجع أدائك علي قائمة مراجعة الأداء.

ج) معايير الأداء

المعايير المطلوبة:

١. اتباع قواعد السلامة .
٢. تجهيز العدد المناسبة للعمليات وسنها واستخدامها بطريقة سليمة .
٣. اتباع إجراءات الأمان الصناعي عند استخدام الماكينات .
٤. استخدام الماكينات بطريقة صحيحة.
٥. تسلسل عمليات وخطوات التشكيل طبقاً المواصفات .
٦. إعادة العدد والمعدات لأماكنها بحالة جيدة .
٧. تنظيف مكان العمل

المراجعة بمعرفة المتدرب	المراجعة بمعرفة المدرّب
.١	
.٢	
.٣	
.٤	
.٥	
.٦	
.٧	


(يجب أن يقوم كل من المدرّب والمتدرب بالتوقيع أمام كل معيار)

استخدامات ماكينات السنفرة

● (١ - ٤ - ١١) : ماكينة سنفرة الشريط

■ وصف الماكينة

فى ماكينة السنفرة يدور شريط السنفرة أفقيا على بكرتين واحدة عن اليمين والأخرى عن اليسار أعلى قرصة التشغيل . تتحرك القرصة أفقيا للأمام وللخلف عند التشغيل . يتم السنفرة بالجزء الأسفل من الشريط بمساعدة يد وعربة السنفرة التى تتحرك فى إتجاه الشريط يمينا ويسارا عند التشغيل . يمكن أيضا إستعمال الجانب العلوى من الشريط فى السنفرة بعد إزالة الغطاء العلوى الواقى .



ماكينة سنفرة الشريط

■ مكونات الماكينة :

- الجسم : وهو مصنع من الحديد الصلب المجمع لتفادي الاهتزازات - شاسيه داخلي من الحديد الظهر .
- سطح الماكينة : هو عبارة عن فرش يتحرك إلى أعلى وأسفل و للأمام وللخلف والسطح مصنع من سدايب الخشب لوضع المنتج عليه (المشغولة) .

أ - الحركة إلى أسفل وأعلي الفرش تفيد لقرب أو بعد سطح المنتج .
ب- الحركة إلى الأمام والخلف تفيد في زيادة التغذية (صنفرة الأجزاء المختلفة من السطح) .

ج- يتحرك السطح إلى أعلي وأسفل عن طريق موتور يعمل باتجاهين أعلي وأسفل - والحركة إلى الأمام والخلف تتم يدوياً بواسطة مقبض طولي مركب بالسطح .

- **وحدة الصنفرة :** عبارة عن شريط صنفرة يدور حول محاور أفقية بواسطة موتور متصل بشريط الصنفرة أي عبارة عن ذراع صنفرة متحرك ينحرك يميناً ويساراً (حركة التغذية) مركب ما بين الذراع والصنفرة قطع من الكاوتش وهي تحمي الصنفرة من الاحتكاك مع الجسم المعدني من الذراع وأيضاً يقوم بعملية الصنفرة فهي تضغط علي الصنفرة في اتجاه رأسي نحو سطح الشغلة ويقوم الموتور تلقائياً بصنفرة السطح .

- **وحدة شد شريط الصنفرة :** يتم تركيب شريط الصنفرة علي طارتين محوريين ويوجد قنيل بإحدى الطارات وهي الطارة اليمني المتصلة بعجلة الدورة اليدوية مسئولة عن الشد وترخية الشريط لتغيرة في حالة القطع والتلف . يوجد وحدة شفط بواسطة الموتور المتصل (بتربينه) المختلفة من الشغل .

■ وسائل الأمان بالماكينة :

- ١ . غطاء شريط الصنفرة : وهو يحمي من أخطار شريط الصنفرة للجزء الخارجي من الشغلة وإظهار الجزء الذي يقوم بالصنفرة فقط .
- ٢ . تغطية حماية وحدات مواتير مثل موتور تحريك الصنفرة وماتور تربينه الشفط
- ٣ . النظافة اليومية للماكينة من مخلفات التشغيل (النشارة) بواسطة خرطوم الهواء وتزيت وتشحيم الماكينة من أن لآخر.

■ أدوات التشغيل

شريط الصنفرة يتكون من الاربع طبقات الآتية من أسفل لأعلى :

- أ) الشريط
- ب) طبقة لاصقة أساسية
- ج) طبقة لاصقة سطحية
- د) حبيبات الصنفرة


توصف خشانة السنفرة بكثافة الحبيبات وبيانتها كالتالى :

الإستعمال	لمس السطح	كثافة الحبيبات
السنفرة الخشنة للخشب الغشيم	خشن جدا	٤٠
إزالة طبقات الدهانات ، سنفرة أولى للاسطح الخشبية	خشن	٨٠ - ٥٠
سنفرة أساسية	متوسط	١٢٠ - ٨٠
سنفرة ناعمة للأسطح	ناعم	١٨٠ - ١٢٠
لسنفرة الأسطح بغرض الدهان	ناعم جدا	٢٤٠
لدهانات السطح النهائى	أقصى نعومة	٦٠٠ - ٣٠٠

■ تغيير الشريط


- إفتح الأغطية وإرخى شد الشريط .
- إخرج الشريط وخرنه فى الرف المخصص له بحيث لا تقابل أوجه السنفرة بعضها
- إفرد الشريط المطلوب للعملية القادمة وانتبه لإتجاه السير عند تركيبه .
- ضعه حول البكرة اليسرى أولا ، ثم حول البكرة اليمنى . شد الشريط واختبر شده بالضغط عليه باليد .
- لف البكرة اليمنى مع ضبط وضع الشريط فى وسط البكرة بواسطة طارة الضبط .
- إغلق الاغطية وقم بالتشغيل التجريبي .
- ضع قليلا من الشحم الجرافيتى على ظهر الشريط وتأكد من سيره المتوسط على البكرة قبل التشغيل .





■ التشغيل


- حدد سرعة دوران السير حسب صلابة الخشب واختر شريط السنفرة المطلوب .
- جودة السنفرة تتأثر بضغط اليد عند التشغيل وبسرعة حركة السير .
- في نهاية العملية يجب أن تكون قطعة التشغيل ملساء ، ذات نعومة متساوية ، خالية من العلامات ، وألا يقل سمك الأحرف عن سمك القطعة في الوسط ، وألا يقل السمك بعد السنفرة بأكثر من ٣ و ٠ مم .




اتجاه حركة الدليل

التجهيز للتشغيل :

- ثبت مصد قطعة التشغيل على بعد حوالي ٢٠ سم من نهاية القرصة . اضبط وضع الشغلة واضبط المسافة بينها وبين شريط السنفرة بحيث تتراوح بين ١٠ و ٥٠ مم (شكل السابق)
- قم بتشغيل الشفاط ، ثم ادر الموتور على السرعة الأولى .
- إمسك ذراع عربة السنفرة بيدك اليمنى وإمسك بالقرصة بيدك اليسرى واضبط وضع العربة على أعلى يمين قطعة التشغيل كما بالشكل التالي بحيث يبرز حوالي الربع على الجانبين على الأكثر .




- إتبع خطوات السنفرة عرضيا وطوليا بالطريقة المبينة .
- دهان أسفل الشريط يساعد على التقدير الجيد لضغط اليد المطلوب .
- في حالة الألواح الرفيعة أو القطع الخشبية الصغيرة يلزم إستعمال قاعدة مناسبة .



قاعدة ماسكة لسدائب

■ (١ - ٤ - ١٢) : ماكينة الصنفرة العمودي

تستخدم ماكينة الصنفرة العمودي في صنفرة جوانب القطعة الخشبية وجوانب المنتجات الخشبية وصنفرة الحواف الجانبية (القورة) وأيضاً لصنفرة الدورانات الداخلية والخارجية .



■ المواصفات الفنية :

- (١) طول شريط الصنفرة : ٢١٧٠ مم
- (٢) عرض الصنفرة : ١٥٠ : ٢٠٠ مم
- (٣) طول سطح الماكينة : ٤٤٠ مم
- (٤) عرض سطح الماكينة : ٧١٠ مم
- (٥) زاوية السطح : ٠ : ٤٥ درجة
- (٦) سرعة الشريط : ١٠ : ٢٠ م/ث
- (٧) ارتفاع الزاوية العمودية : ١٥٠ مم
- (٨) محرك كهربائي سرعتين : ٣ : ٤ حصان
- (٩) ضغط الهواء : ٦ بار

تتركب ماكينة الصنفرة العمودي من :

- (١) جسم الماكينة : وهو مصنوع من الصلب المجمع وذلك لتفادي الاهتزازات .
- (٢) سطح الماكينة : وهو عبارة عن قرصة من الظهر المعتق لضمان عدم التقوص .
- (٣) عدد ٢ عمود درفيل رأسي : أحدهما قائد يأخذ الحركة من المحرك مباشرة بواسطة سير ناقل للحركة والأخر منقاد يأخذ الحركة من القائد بواسطة الشريط نفسه.
- (٤) دليل مصنوع من الظهر أو الألومنيوم: منقسم إلي جزئين يتوسطهم فتحة الشريط ويتم التحكم في كمية الصنفرة بواسطة بكرة لتقديم الشريط للأمام والخلف.
- (٥) محرك كهربائي يعمل على سرعتين بقدرة مناسبة للتشغيل .
- (٦) لوحة تشغيل الماكينة : وتشمل مفتاح ضغط الهواء المسؤول عن شد الشريط ومفتاح تشغيل وإيقاف المحرك بسرعتين بالإضافة إلى عداد ضغط الهواء لبيان قيمة ضغط الهواء أثناء التشغيل ويضم أيضا مفتاح الإيقاف والمفتاح الحراري للمحرك.
- (٧) شريط صنفرة : ويركب حسب الغرض المطلوب إذا كان ناعم أو خشن .

■ الأساليب الفنية الصحيحة لعمليات الضبط والتشغيل :

- قبل البدء في عملية التشغيل يجب التأكد من سلامة الشريط والتأكد من تركيب خرطوم الهواء وأن الضغط مناسب للتشغيل وهو ٦ بار .
- لضبط ماكينة الصنفرة العمودي يتم تركيب الشريط المناسب للتشغيل حسب الطلب الشغلة المراد صنفرتها ثم شد الشريط بواسطة مفتاح الهواء الخاص بذلك والموجود بلوحة التشغيل .
- لصنفرة جوانب القطع الخشبية بأطوال يتم الصنفرة على الجزء المستقيم على الدليل المصنوع من الظهر ويتم التحكم في كمية الصنفرة بواسطة بكرة تحدد قيمة الصنفرة وموجودة خلف الجزء الضاغط على الشريط .

ملحوظة هامة :

التأكد من سلامة ضغط الهواء لضمان عدم خروج الصنفرة من الدرافيل أثناء التشغيل.

تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات النجارة


■ وسائل الأمان بالماكيينة :

تعتبر ماكيينة السنفرة العمودى من الماكينات التي لا تشكل أخطار كبيرة في مهنة نجارة الأثاث لذلك فإن وسائل الأمان بها تعتمد أساسا على العامل نفسه القائم بالعمل عليها ويوجد بها مفتاح فصل طوارئ ويتم الضغط عليه في حالة وجود أي خطر .

■ (١ - ٤ - ١٣) : ماكينات السنفرة على الزواية

■ وصف الماكيينة

ماكيينة السنفرة على الزواية فيها شريط السنفرة فى وضع رأسى عمودى على قرصة التشغيل . عادة ماتكون هذه الماكيينة أصغر من ماكيينة الشريط الأفقى . الماكيينة مزودة بزواية أخرى تتحرك موازية للشريط .



ماكيينة السنفرة على الزواية

ماكيينة سنفرة بالقرص الدائرى

(بها إمكانية ميل قرصة التشغيل ٤٥ °)

ميل الزاوية حتى ٤٥ °


■ عمليات التشغيل

استعملات هذه الماكينة متعددة .

تستعمل السنفرة الشريطية على الزوايا في سنفرة الأسطح والزوايا القائمة وغيرها من الزوايا حتى ٩٠° و سنفرة الأجزاء والمسطحات الصغيرة والدورانات وكسر السوك والأحرف والسنفرة بالنماذج ، كما يمكن سنفرة داخل الثقوب والدوائر في حالة وجود تجهيزة لذلك .

■ (١ - ٤ - ١٤) : ماكينات السنفرة ٢ شريط

تستخدم الماكينة في سنفرة الألواح وجميع أنواع الأخشاب المراد تحضيرها لعملية الدهان أو المراد تسويتها تسوية سطحية أو تنظيف الألواح المراد تنظيفها من الشوائب والدهانات القديمة . كما تستخدم الماكينة في سنفرة الأسطح العائمة.



ماكينة السنفرة ٢ شريط

■ تركيب الماكينة :

- **جسم الماكينة :** أو الصندوق الذي يحوي مجموعة السنفرة والمحركات . وهو مصنوع من الصلب المجمع وذلك لتفادي الاهتزازات ويمكن فتحه من الجانبين حتى يسهل عملية تغيير الشريط عند التلف .

تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات النجارة

- **مجموعة الصنفرة :** وتضم عدد ٢ رول (بكر) قائد وغالباً ما يكونان ذو قطر كبير ويوجد على سطحهما تفريزات وذلك لضمان إحكام شريط الصنفرة عليه أثناء التشغيل ومصنوعة من الصلب المقاوم للصدمات . كما تضم مجموعة الصنفرة عدد ٢ رول ناعم منقاد مصنوع من الصلب أيضا ويربط بينهما الشريط و يوجد به لقم اتزان لضمان عدم خروج الشريط أثناء التشغيل .

- **مجموعة السحب :** تضم العربة المتحركة إلى أعلى وأسفل لتحديد السمك المطلوب ومصنوعة من الصلب ومركب عليها سجادة (بساط) السحب وهي الخاصة بعملية سحب الألواح داخل الماكينة وهذه السجادة (البساط) مصنوع من الكاوتشوك من نوع خاص مقاوم للتآكل ويأخذ الحركة من محرك خاص خلف الماكينة وله عدة سرعات . كما يوجد على عربة السمك درافيل (بكرات) حرة الحركة لتسهيل عملية انزلاق الألواح على سطح الماكينة .

- **مجموعة المحركات :** يوجد في الماكينة عدد ٤ محركات بقدرات مختلفة ٢ للصنفرة ، ١ لعملية السحب ، ١ لعملية تحديد السمك .

■ **الأساليب الفنية الصحيحة لعمليات الضبط والتشغيل :** قبل عملية التشغيل يجب معرفة نوع السطح المراد صنفرته فهناك ثلاث طرق للصنفرة .

- **الطريقة الأولى (تسوية فقط) :** في هذه الطريقة يتم تشغيل المجموعة الأولى للصنفرة فقط وعزل الثانية حتى يمكننا الحصول على أسطح متوازية ومتساوية تماماً .

- **الطريقة الثانية (تسوية وتنظيف) :** وفي هذه الطريقة يتم تشغيل المجموعتان حتى يمكننا الحصول على أسطح متساوية ونظيفة جاهزة لعملية الدهان مباشرة .

- **الطريقة الثالثة (السطح العائم) :** هذه الطريقة تستخدم مع المجموعة الثانية عادةً وذلك لإمكانية تنظيف أسطح بمقاسات غير متساوية وبها سماحيات لا تزيد عن ١مم فبدلاً من تغيير المقاس في كل مرة بهذه الطريقة يمكننا تشغيل السطح العائم ووضع جميع الألواح المراد مسحها فقط .

تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات النجارة

بعد معرفة نوع السطح المراد مسحه يتم تشغيل الماكينة عن طريق فتح الهواء وفتح مفتاح الكهرباء العمومي ثم تشغيل المفاتيح الخاصة بكل وظيفة وهي الموجودة على لوحة التحكم بالماكينة . ثم تيم أخذ مقياس سمك اللوح عن طريق الحساس الموجود على السطح المتحرك للماكينة أو عن طريق تسجيل المقياس على العداد الموجود بلوحة التحكم وعند التشغيل يجب مراعاة الأتي :

- يجب مراعاة الترتيب الأمثل للتشغيل واستخدام بدال قياس السمك بالطريقة السليمة.
 - عدم تشغيل الماكينة وأبواب الصندوق مفتوحة .
 - يوجد بالماكينة لمبات الأمان الإرشادية فيجب ملاحظتها حتى نتمكن من احتواء أي ضرر دون خسائر
 - يجب بعد الانتهاء من التشغيل عدم فصل الماكينة من زر الأمان الموجود بلوحة التحكم فهذا الزر لا يستخدم إلا في حالة الضرورة القصوى .
 - يجب عدم فصل الهواء أثناء التشغيل وعدم تغيير المقياس أثناء التشغيل حماية للعامل والماكينة .
- وسائل الأمان بالماكينة :-

- يراعى عدم وضع الأيدي بالقرب من رول السحب .
- يراعى عدم تشغيل الماكينة إلا بعد التأكد من ضبطها جيداً.
- يراعى استعمال مفتاح الطوارئ عند الضرورة والتأكد من إغلاق أبواب الصندوق.
- يوجد بالماكينة لمبات بيان إرشادية تدل على مكان الخلل لسهولة إصلاحه قبل أن يصيب العامل بأي أضرار أو يسبب أعطال للماكينة .

أنت الآن علي استعداد للإجابة علي الاختبار الذاتي للمعلومات لتتأكد من استيعابك للمعلومات التي تعلمتها من هذه الوحدة.

استخدامات ماكينات السنفرة

ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة ،علامة (خطأ) أمام العبارة الغير صحيحة .

- (١) الماكينات سنفرة الشريطية هي تصنفر سطح المشغولة الأسطواني . ()
- (٢) يتم سنفرة أرجل ورؤوس (العوارض) المنضدة والقرصة باستخدام الفارة. ()
- (٣) يتم تحديد عدد السنفرة الكهربائية السنفرة وذلك وفقا لطبيعة أجزاء المنضدة. ()
- (٤) التأكد من أن ورق السنفرة ممسوكا بأحكام في الماكينة . ()
- (٥) التأكد من تحلل الفرشه السنفرة في كل أجزاء المشغولة. ()
- (٦) تسلسل خطوات تشطيب الأسطح طبقا للمواصفات . ()

اكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة / العبارة المناسبة في المكان الخالي

- (٧) تصنيف الأجزاء الخاصة السطح وفقا لنوعية التشطيب بطريقة صحيحة .
- (٨) التعرف على أنواع العدد الكهربائية والماكينات الخاصة تشطيب الأسطح .
- (٩) كتابة قائمة المناسبة لنقل الخامات للعملية التالية بأسلوب منطقي .
- (١٠) الاحتفاظ بحركة قرص السنفرة القرصة علي القرصة (أي يكون سطح قرص السنفرة لسطح المشغولة)، والاحتفاظ السنفرة المدارية بطيئة ، ولا يتم ترك ماكينة السنفرة لمدة طويلة حتى لا تترك علامات وخطوط بامتداد
- (١١) البدء باستخدام ورق السنفرة ذو الخشنة أولا ثم التنقل الأنعم ثم الأنعم .
- (١٢) الماكينات سنفرة الشريطية لأداء أعمال متخصصة .

الإجابات النموذجية :

استخدامات ماكينات السنفرة

الإجابات النموذجية

السؤال	الإجابة
١. (×)	
٢. (×)	
٣. (×)	
٤. (صح)	
٥. (صح)	
٦. (صح)	
٧. بتشطيب / المطلوبة	
٨. ووظائف / بعملية	
٩. بالطرق / المحفورة	
١٠. مستقيمة / موازي / بحركة / الشريطية / الألياف .	
١١. الدرجات / للدرجات	
١٢. ذات أشكال	

إذا كان لديك إجابات خاطئة، اعد قراءة المعلومات النظرية و/ أو اطلب المساعدة من مدربك

التدريب العملي

استخدامات ماكينات السنفرة

أهداف التدريب :

استخدامات ماكينات السنفرة وإجراء عليها عمليات التشطيب ونوعيتها ودرجة التشطيب المطلوبة والمواصفات والتأكد من دقتها وجمعها وصفها ونقلها إلى المرحلة التالية .

أ) ظروف الأداء

الخامات	العدد والمعدات	التسهيلات الأخرى
الرسم التنفيذي والمواصفات الفنية	أدوات القياس والعلام والمقارنة .	
المكونات والأجزاء المراد تشطيبيها.	ماكينات السنفرة.	
	معدات نقل الخامات :عربة تروللي – حامل – صندوق لنقل المشغولات بعد عملية التشطيب – سير ناقل .	

أنت الآن مستعد لمشاهدة مدربك و هو يشرح المحتوى العملي لوحدة العمل/العنصر، ثم قم بعد ذلك بأداء التمرين طبقاً للخطوات الآتية.

■ أولاً : الطرق والأساليب الفني لعمليات الصنفرة

- تصنفر الأسطح المنتظمة والغير منتظمة والجوانب التي لها أشكال خاصة ببطء على ماكينات صنفرة ذات أفرخ قماش من الصنفرة، ذات أحجام مختلفة حتى يطابق الخشب المصنفر للرسم التنفيذي والمواصفات الفنية.
- تثبيت الشغلة التي ستصنفر بأحكام على الماكينة المراد سنفرتها عليها وتوضع بحيث يمكن سندها بطريقة فعالة أثناء عملية التنعيم بالصنفرة .
- تثبيت الشغلة التي ستصنفر بأحكام على البنك وتوضع بحيث يمكن سندها بطريقة فعالة أثناء عملية التنعيم بالصنفرة .
- صنفرة جميع الأسطح والجوانب في اتجاه الألياف بضغط منتظم .
- تصنفر الجوانب المحدبة و غير المنتظمة والجوانب التي لها أشكال خاصة ببطء على أن تلف ورقة الصنفرة حول كتلة من الخشب مشكلة بشكل يطابق الخشب المصنفر .
- تصنفر جميع الأركان والسوك الحاد بخفة وبصنفرة ناعمة.
- تفحص جميع الأوجه والجوانب والنهايات الظاهرة للتأكد من أنها جميعها قد تم صنفرتها بدقة.

عندما تشعر انك أتقنت التدريب العملي راجع أدائك علي قائمة مراجعة الأداء.

هذه القائمة أعدت لك لمراجعة عملك، و لمدرّبك لتقييم أدائك، عندما تشعر انك أتقنت المهارات اللازمة طبقاً للمعايير المذكورة، اطلب من مدرّبك تقييم أدائك

المعايير المطلوبة:

١. التعرف على استخدام الأدوات المطلوبة ووظيفة كل منها..
٢. التعرف على الخامات المطلوبة بدقة.
٣. التعرف على طرق تقييم الأجزاء لتشطيب سطحها طبقاً لنوعية التشطيب المطلوبة.
٤. تقييم أجزاء خاصة لتشطيب سطحها .
٥. التعرف على وظائف العدد المستخدمة طبقاً للظروف الوظيفية والغرض منها.
٦. التعرف على طرق تصنيف الأجزاء الخاصة بتشطيب السطح وفقاً لنوعية التشطيب المطلوبة بطريقة صحيحة.
٧. تصنيف الأجزاء الخاصة بتشطيب السطح وفقاً لنوعية التشطيب المطلوبة
٨. التعرف على طرق تقييم وتسلسل خطوات عملية تشغيل تشطيب السطح
٩. تقييم عملية تشطيب السطح والتصديق عليها.
١٠. التعرف على طرق تشطيب الأسطح بالطريقة الصحيحة.
١١. التعرف على طرق مقارنة، مطابقة ، وقياس درجة تشطيب الأسطح طبقاً للرسومات.
١٢. معرفة تعليمات السلامة والصحة المهنية المتعلقة.

المراجعة بمعرفة المتدرب	المراجعة بمعرفة المدرب
١.	
٢.	
٣.	
٤.	
٥.	
٥.	
٦.	
٧.	
٨.	
٩.	
١٠.	
١١.	
١٢.	
١٣.	

(يجب أن يقوم كل من المدرب و المتدرب بالتوقيع أمام كل معيار)