

**Automotive
Body Repair**



اصلاح هيكل السيارات



1st Grade

الصف الأول

Body Repair


السيارة

KOICA



KOREA EGYPT





للصفه الأول
التلمنة الصناعية

إعداد
المهندس / عمرو طليبة حسن

مراجعة

المهندس
عبد المحسن الحضري

أستاذ دكتور مهندس
سيد محمود شعبان
كلية الهندسة بالمطرية – جامعة حلوان

أستاذ دكتور / سيونج جوو تشوي
(جامعة كوريا للتعليم والتكنولوجيا)

أستاذ دكتور/ جيه ويه كيم
(وكالة التعاون الدولي الكوري)

مقدمة

تتبني النهضة الحضارية للشعوب على التقدم العلمي ، وتحتل صناعة السيارات مكاناً بارزاً في المجالات الصناعية المختلفة وقد أصبحت السيارات احدى الدعائم الأساسية لحياتنا اليومية فهي تستخدم في شتى الأمور الحياتية من نقل أفراد و نقل بضائع على مختلف أنواعها و منها ما هو مجهز لأطفاء الحرائق و أخرى لنقل المصابين كما تستخدم في المطارات و مجالات الزراعة و غيرها.

و تصبح دراسة تكنولوجيا السيارات شرطاً أساسياً للالامام بدقة و مكونات السيارة مما يؤدي إلى تسهيل إجراء أعمال الصيانة و الاصلاح و سرعة تحديد العطل و علاجه .

وهذا الكتاب " إصلاح هيكل السيارات " يشتمل على خمس وحدات تدريبية تعطي المنهج الخاص بإصلاح الهيكل و تتضمن كل وحدة تدريبية جزءين أساسيين - المعارف النظرية ، و التدريبات العملية ويشمل الجزء النظري معلومات و رسوم توضيحية بسطت بقدر الامكان لسهولة تفهم الشكل و نظرية التشغيل كما ذيل الجزء النظري بمجموعة متنوعة من الأسئلة تساعد الطالب على فهم الوحدة بينما اشتمل الجزء العملي على خطوات تفصيلية لعمليات الفك و التفكيك و الفحص و التركيب مدرومة بالأشكال التوضيحية مما يسهل للطالب الفهم الذاتي للمعلومات و الخطوات .

نأمل أن يكون هذا الكتاب عوناً و سندًا للطالب و الفتى و الدارس في مجال السيارات لرفع المستوى العلمي و التكنولوجي للعاملين في هذا المجال .

و هذا الكتاب نتاج تعاون مثمر بين وزارة الصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الانتاجية و التدريب المهني PVTI و مجلس التدريب الصناعي (وحدة مستوى المهارة القومية) و الحكومة الكورية ممثلة في وكالة التعاون الدولي الكوري KOICA وذلك وفقاً لمستويات المهارة القومية المعدة بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية و المعتمدة من هيئة المؤهلات الأسكندنافية (SQA) طبقاً للمستويات الأوروبية .

هذا و قد ركزت هيئة التعاون الدولي الكوري في مجال التدريب على مجال السيارات بغرض الحصول على أيدي عاملة ماهرة تصبح قوة محركة للتنمية الصناعية و لهذا السبب قامت الهيئة بتأهيل عدد من مراكز التدريب في مصر و هي :

- مركز تدريب شبرا . (١٩٩٣ - ١٩٩٤)
- مركز تدريب سيارات شبرا . (١٩٩٨ - ٢٠٠٠)
- مركز صيانة سيارات محرم بك . (٢٠٠٤ - ٢٠٠٦)
- مركز تدريب سيارات امبابة . (٢٠٠٦ - ٢٠٠٨)
- مركز سيارات كفر الزيات . (٢٠٠٨ - ٢٠١٠)
- تطوير المدرسة الثانوية الفنية بالأقصر . (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨)
- مركز تدريب المدربين بالقاهرة . (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨)

ان مجموعة المهندسين و المدربين الذين قاموا بتطوير مناهج الصف الأول سافروا الى كوريا في دورة تدريبية لهذا الغرض ، كما روجعت هذه الكتب من قبل خبراء كوريين متخصصين بمجال السيارات .

و أخيراً و ليس آخر ، نتوجه بالشكر للسيد المهندس/ حازم ممدوح كمال (كلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان) الذي ساهم في إعداد و مراجعة هذه المناهج . وأيضاً كل من ساهم في تطوير هذه المناهج و نتمنى أن تشهد هذه المناهج المطورة في تطوير الصناعة بمجال السيارات بمصر .

المحتوى

١	الوحدة الأولى: موضوعات عامة فنية:
٤	١١ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
٤	١١١ تعريف هامة.
٧	١١٢ الاشتراطات العامة لتأمين الأفراد ومكان العمل.
٨	١١٣ المصادر الرئيسية للأخطار في الصناعة.
١٣	١١٤ وسائل الأمان والسلامة في ورش السيارات.
١٣	١١٥ وسائل الامن والسلامة للشخص القائم بالعمل.
١٥	١١٦ معدات الوقاية الشخصية.
١٦	١١٧ اختبار المعارف النظرية.
٢١	١١٨ التدريبات العملية.
٢٦	١٢ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للأفراد
٢٦	١٢١ تعريف هامة.
٢٧	١٢٢ اللياقة البدنية للأعمال الصناعية.
٣٣	١٢٣ اختبار المعارف النظرية.
٣٦	١٢٤ التدريبات العملية.
٤٣	١٣ مكافحة الحرائق
٤٣	١٣١ الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق (عناصر الاشتعال).
٤٥	١٣٢ أنواع الحرائق.
٤٦	١٣٣ أنواع أجهزة إطفاء الحرائق.
٤٨	١٣٤ الأمان ضد الحرائق.
٤٩	١٣٥ الإسعافات الأولية.
٥٣	١٣٦ اختبار المعارف النظرية.
٥٥	١٣٧ التدريبات العملية.
٥٨	١٤ تنمية الوعي البيئي
٥٨	١٤١ التلوث.
٦٦	١٤٢ اختبار المعارف النظرية.
٦٨	١٤٣ التدريبات العملية.
٧١	١٥ علم المواد
٧١	١٥١ خواص المواد.
٧٤	١٥٢ المعادن.
٧٧	١٥٣ اختبار المعارف النظرية.
٧٩	٦-١ استخدام عدد ومعدات الورشة
٧٩	٦-١-١ تعريف هامة.
٧٩	٦-١-٢ استخدام عدد ومعدات الورشة.
١٠٠	٦-١-٣ اختبار المعارف النظرية.

٤-٦-٤ التدريبات العملية

١٠٣

- ٧-١ صيانة عدد ومعدات الورشة
 ١-٧-١ صيانة عدد وعدادات الورشة.
 ٢-٧-١ اختبار المعارف النظرية.
 ٤-٧-١ التدريبات العملية
الوحدة الثانية: مكونات السيارة:

١١٣

١١٣

١١٧

١٢٠

١٢٥

- ٢-١ تصنيف هيكل السيارة حسب الشكل
 ٢-٢ المكونات الأساسية للسيارة
 ١-٢-٢ المحرك
 ٣-٢-٢ نظام التعليق
 ٤-٢-٢ نظام القيادة والتوجيه
 ٥-٢-٢ نظام الفرامل

١٢٨

١٣٠

١٣٠

١٣٢

١٣٣

١٣٣

١٣٤

١٣٤

١٣٥

- ٣-٢ أنواع الدفع
 ١-٣-٢ الدفع الخلفي
 ٢-٣-٢ الدفع الأمامي

١٣٦

١٣٧

١٤٥

١٤٩

- ٤-٢ مكونات جسم السيارة
 ٥-٢ الصيانة الدورية
 ٦-٢ اختبار المعارف النظرية
 ٧-٢ التدريبات العملية

١٦١

الوحدة الثالثة: استخدام وصيانة تجهيزات الورشة:

١٦٤

- ١-١-٣ مصادر المعلومات المناسب لتفاصيل وتعليمات الاستخدام لتجهيزات الورشة والاستخدام الصحيح لهذه التجهيزات.

١٦٤

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٩

١٨٣

- ٣-١-٣ استخدام تجهيزات الورشة
 ١-١-٣ مصدر المعلومات المناسب لتفاصيل وتعليمات الاستخدام لتجهيزات الورشة والاستخدام الصحيح لهذه التجهيزات.
 ٣-١-٣ التخطيط العام لورشة دهان السيارات.
 ٣-١-٣ التخطيط العام لورشة إصلاح هيأكل السيارات.
 ٤-١-٣ التخطيط العام لورشة إصلاح إطارات السيارات.
 ٥-١-٣ تجهيزات مراكز الخدمة واستخدامها.
 ٦-١-٣ التخلص من المواد المستهلكة والفضلات
 ٧-١-٣ وسائل الأمن والسلامة المرتبطة باستخدام تجهيزات الورشة
 ٢-٣ صيانة تجهيزات الورشة.
 ٢-٣ اختبار المعارف النظرية.
 ٣-٣ التدريبات العملية.

الوحدة الرابعة: أساسيات اللحام:

١٩١

١٩٥	٤-١-٤ أهمية اللحام والتعرف على انواع وصلات اللحام
١٩٥	٤-١-١ أهمية اللحام.
١٩٥	٤-٢-١ أنواع وصلات اللحام.
١٩٧	٤-٣-١ إختبار المعارف النظرية.
١٩٩	٤-٢-٤ أنواع اللحام.
١٩٩	٤-٢-٤ اللحام بالأكسى استيلين.
١٩٩	٤-١-٢-٤ نظرية اللحام بالأكسى استيلين.
١٩٩	٤-٢-٤ مكونات مجموعة اللحام بالأكسى استيلين.
٢٠٠	٤-٣-٢-٤ مكونات الاسطوانات من الداخل.
٢٠٠	٤-٤-٢-٤ الفرق بين اسطوانة الأكسجين وأسطوانة الاستيلين.
٢٠٠	٤-٤-١-٢-٤ المعادن المستخدمة في اللحام بالأكسى استيلين.
٢٠٠	٤-٦-١-٢-٤ مشعل (بورى) اللحام.
٢٠٣	٤-٧-١-٢-٤ أنواع اللهب ببورى اللحام.
٢٠٤	٤-٨-١-٢-٤ المهارات الأساسية للحام الأكسى استيلين.
٢٠٦	٤-٩-١-٢-٤ طرق الوقاية والسلامة.
٢٠٨	٤-١٠-١-٢-٤ إختبار المعارف النظرية.
٢١١	٤-١١-١-٢-٤ التدريبات العملية.
٢٣٢	٤-٢-٢-٤ اللحام بالقوس الكهربى.
٢٣٢	٤-١-٢-٢-٤ نظرية اللحام بالقوس الكهربى.
٢٣٢	٤-٢-٢-٤ مكونات مجموعة اللحام بالقوس الكهربى.
٢٣٣	٤-٣-٢-٢-٤ مستلزمات اللحام بالقوس الكهربى.
٢٣٤	٤-٤-٢-٢-٤ الإلكترودات.
٢٣٤	٤-٥-٢-٢-٤ كيفية اشعال القوس الكهربى.
٢٣٥	٤-٦-٢-٢-٤ زوايا اللحام.
٢٣٦	٤-٧-٢-٢-٤ إختبار المعارف النظرية.
٢٣٨	٤-٨-٢-٢-٤ التدريبات العملية.
٢٥١	٤-٣-٢-٤ اللحام المحجب بالغاز الخامل (MIG CO ₂)
٢٥١	٤-١-٣-٢-٤ نظرية عمل اللحام المحجب بالغاز الخامل.
٢٥١	٤-٢-٣-٢-٤ مزايا اللحام المحجب بغاز خامل MIG.
٢٥١	٤-٣-٣-٢-٤ مكونات نظام لحام الميج.
٢٥٢	٤-٤-٣-٢-٤ المعادن المستخدمة في لحام الميج.
٢٥٢	٤-٥-٣-٢-٤ تأثير غازات الحجب على اللحام بالقوس المعدنى الميج.
٢٥٣	٤-٦-٣-٢-٤ جدول يوضح قطر السلك والتيار المناسبين لسمك معدن.
٢٥٤	٤-٧-٣-٢-٤ طرق الوقاية والسلامة.
٢٥٥	٤-٨-٣-٢-٤ إختبار المعارف النظرية.
٢٥٧	٤-٩-٣-٢-٤ التدريبات العملية.

٢٦٥	٤-٢-٤ لحام البنطة
٢٦٥	٤-٤-٢-٤ المكونات الأساسية لوحدة لحام البنطة.
٢٦٥	٤-٤-٢-٤ لماذا يتم استخدام لحام البنطة في اصلاح جسم السيارة.
٢٦٥	٤-٤-٢-٤ العوامل المؤثرة في جودة اللحام.
٢٦٦	٤-٤-٢-٤ فكرة عمل لحام البنطة.
٢٦٨	٤-٤-٢-٤ اختبار المعارف النظرية.
٢٧٠	٤-٤-٢-٤ التدريبات العملية.
٢٧٢	الوحدة الخامسة: أساسيات السمسكرة:
٢٧٥	١-٥ فكرة عامة عن السمسكرة
٢٧٥	١-١-٥ الغرض من السمسكرة.
٢٧٥	٢-١-٥ تصميم جسم السيارة.
٢٧٦	٢-٥ أنواع عدد السمسكرة واستخداماتها
٢٧٦	١-٢-٥ أنواع المطارق والشوافكيش.
٢٧٧	٢-٢-٥ السنادات.
٢٧٨	٣-٢-٥ الملافق (اللافيهات).
٢٧٩	٤-٢-٥ بعض الألات الخاصة.
٢٨١	٣-٥ هيكل السيارة
٢٨١	١-٣-٥ مكونات هيكل السيارة الخارجية.
٢٨٣	٢-٣-٥ معدن اللوح المعدنى لجسم السيارة.
٢٨٤	٤-٥ أنواع التأكل (صدا المعادن)
٢٨٥	٥-٥ تصميم هيكل السيارة.
٢٨٥	١-٥-٥ أنواع تصميمات جسم السيارة.
٢٨٦	٢-٥-٥ المواد المستخدمة في صناعة هيكل السيارة.
٢٨٦	٣-٥-٥ الأمان الوقائى من الحوادث.
٢٨٧	٦-٥ أنواع الشاسيهات
٢٨٨	٧-٥ كاتم الصوت (الشكمان)
٢٨٨	١-٧-٥ الغرض من كاتم الصوت (الشكمان)
٢٨٨	٢-٧-٥ تصميم نظام العادم.
٢٨٩	٣-٧-٥ عملية الدسرة في تصنيع علبة الشكمان بالسيارة.
٢٩٠	٤-٧-٥ أنواع الأعطال التي تحدث بمحمد الصوت (الشكمان).
٢٩١	٨-٥ اختبار المعارف النظرية.
٢٩٣	٩-٥ التدريبات العملية.



الوحدة الأولى

م الموضوعات عامة

فهرس المحتويات:

٤	١-١ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
٤	١ ١ تعريف هامة.
٧	١ ٢ الاشتراطات العامة لتأمين الأفراد ومكان العمل.
٨	١ ٣ المصادر الرئيسية للأخطار في الصناعة.
١٣	١ ٤ وسائل الأمان والسلامة في ورش السيارات.
١٤	١ ٥ وسائل الامن والسلامة للشخص القائم بالعمل.
١٥	١ ٦ معدات الوقاية الشخصية.
١٦	١ ٧ اختبار المعرف النظرية.
٢١	١ ٨ التدريبات العملية.
٢٦	٢١ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للأفراد
٢٦	١ ١ تعريف هامة.
٢٧	١ ٢ اللياقة البدنية للأعمال الصناعية.
٣٣	١ ٣ اختبار المعرف النظرية.
٣٦	١ ٤ التدريبات العملية.
٤٣	٣١ مكافحة الحرائق
٤٣	١ ١ الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحريق (عناصر الاشتعال).
٤٥	١ ٢ أنواع الحرائق.
٤٦	١ ٣ أنواع أجهزة إطفاء الحريق.
٤٨	١ ٤ الأمان ضد الحريق.
٤٩	١ ٥ الإسعافات الأولية.
٥٣	١ ٦ اختبار المعرف النظرية.
٥٥	١ ٧ التدريبات العملية.
٥٨	٤١ تنمية الوعي البيئي
٥٨	١ ٤ التلوث.
٦٦	١ ٥ اختبار المعرف النظرية.
٦٨	١ ٦ التدريبات العملية.
٧١	٥١ علم المواد
٧١	١ ١ خواص المواد.
٧٤	١ ٢ المعادن.
٧٧	١ ٣ اختبار المعرف النظرية.
٧٩	٦١ استخدام عدد ومعدات الورشة
٧٩	١-٦-١ تعريف هامة.
٧٩	١-٦-٢ استخدام عدد ومعدات الورشة.
١٠٠	١-٦-٣ اختبار المعرف النظرية.
١٠٣	١-٦-٤ التدريبات العملية.
١١٣	٧-١ صيانة عدد ومعدات الورشة
١١٣	١-٧-١ صيانة عدد وعدادات الورشة.
١١٧	١-٧-٢ اختبار المعرف النظرية.

الهدف من الوحدة:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة سيكون الطالب قادرًا على:

- ١- التعرف على الأخطار التي يتعرض لها هو والمتلكات التي تقع في مسؤوليته.
- ٢- التصرف الممكن حين حدوث الأخطار رغمًا عنه للتقليل من خسائرها وإصلاح آثارها.
- ٣- التعرف على وسائل الأمان والسلامة الواجب اتباعها بورش السيارات.
- ٤- التعرف على الأخطار التي يتعرض إليها العامل من أمراض نتيجة وجوده في بيئة العمل وكيفية تجنبها والوقاية منها.
- ٥- التعرف على المؤثرات الضارة مثل تلوث الهواء بالأفراد العاملين ودراسة الوسائل البسيطة للشعور بهذه المؤثرات وتجنبها.
- ٦- التعرف على أنواع الحرائق وأسباب حدوثها وكيفية مكافحتها وتجنب حدوثها.
- ٧- التعرف على المؤثرات البيئية التي تضر بالمتلكات والمعدات.
- ٨- التعرف على العدد والمعدات اليدوية والألية بورش السيارات.
- ٩- التعرف على كيفية استخدام العدد اليدوية الخاصة بورش السيارات.

١١ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل:

١١ تعريف :

- **مخاطر العمل:**
هي المشاكل المسببة للأضرار التي قد تصل إلى حد الخطورة على العاملين (الأفراد) والممتلكات.
- **الممتلكات:**
هي كل ما يملكه صاحب العمل ويقع في نطاقه من منشآت ومعدات وعدد وأدوات وأجهزة وخامات ومنتجات.
- **الأمان والسلامة:**
هي الحالة التي يستمر عليها العمل دون أن يتعرض لمشاكل أو أخطار تصيب ممتلكاته أو العاملين به.
- **القوانين والتعليمات السائدة:**
هي القوانين التي تصدرها الدولة لتأكيد السلامة القومية، والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لتأمين منشأته والعاملين بها.
- **أصول العمل:**
هي الطرق المتبعة لممارسة أي عمل في صورة مواصفات موثقة لإرشاد الممارسين تصدرها هيئات تقنية متخصصة.
- **ظروف العمل:**
هي الظروف التي تنشأ من طبيعة العمل الخاصة فتغير من بيئته الداخلية مسببة آثاراً قد تكون مصدر ضرر للممتلكات والعاملين فيه.
- **المهارات العامة :**
هي المهارات التي يحصل عليها الإنسان ويحتاجها في حياته العامة لفائدة وفائدة مجتمعه.
- **إنماثات (إنبعاثات) الصناعة :**
المؤثرات التي تخرج من الصناعة وتؤثر على البيئة المحيطة بها مثل (الأصوات - الغازات والروائح - الفضلات - الإشعاعات).
- **الصحة والسلامة :**
ما يكفل اللياقة البدنية والذهنية لممارسة العمل.
- **عيوب أساسية في تصميم المعدة:**
هي أخطاء من مصمم المعدة أو صانعها تؤدي إلى خطورة في تشغيلها أو سوء أدائها.
- **عجز جزئي:**
هو تعطل لبعض الإمكانيات الجسمانية أو الذهنية تمنع من أداء أعمال معينة في الصناعة يعرفها التقرير الطبي.
- **الأضرار:**
هي ما يتعرض له العاملين والممتلكات من مؤثرات نتيجة للأخطار الصناعية التي تصادفهم مما يؤدي إلى حدوث مرض أو إصابة أو تلف.
- **الوقاية:**
هي الإجراءات التي تتم لمنع حدوث الأضرار قبل وقوعها ويتم التعرف عليها بدراسة احتمالات الخطورة واتخاذ ما يمكن لمنع حدوثها.

- **الإشارات الإنذارية:**
هي الإشارات التي تطلقها معدات الأمان سواء العامة أو المركبة في الماكينات أو المحمولة بناء على إحساس بالخطر من محساتها ، وتكون الإشارات صوتية أو صوتية أو كلامية أو حركة أو كتابية.
- **الإنقاذ:**
هو الإجراء الذي يتم بعد حدوث أي حادثة أو خطر للإزالة السريعة لما تسبب فيه من أضرار .
- **التشغيل بإزالة المعدن (بالقطع):**
هي عمليات التشغيل الميكانيكي التي يتم فيها قطع المعادن وغيرها للحصول على المطابقة للشكل والخواص النهائية المطلوبة.
- **الصناعات المعدنية:**
هي استخلاص المعادن من الخامات التي توجد عليها في الطبيعة وتكوين سبائكها وتشكيلها إلى أنواع أو قطاعات.
- **الاهتزازات:**
هو الحركة الترددية للأجسام المرنة نتيجة لإثارة قوى ديناميكية أو صدمات ، وهو أثر بيئي يصيب الأرضيات والمنشآت والمعدات من آثار المطارق وأمثالها أو بمؤثرات طبيعية كالزلزال.
- **أخطار الحرائق:**
الأخطار التي تنتج من حدوث حريق.
- **الأشعة فوق البنفسجية:**
هي أشعة تصدر عن عمليات اللحام بالقوس الكهربائي أو العمليات الحديثة ، وهي شديدة الضرر بالعين ويلزم الوقاية منها.
- **المعالجة الحرارية :**
استخدام التسخين والتبريد بأنماط مختلفة لإكساب المعادن وسبائكها خواص مميزة ومطلوبة لأداء وظيفتها.
- **الإشعاع الحراري:**
ينتج من الأشعة التي تصدر من جسم ساخن مسببة الحرارة مثل الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية.
- **الإجهاد الحراري:**
الإجهاد الذي يصيب الإنسان من كثرة فقد الملح من جسمه نتيجة لخروج كمية كبيرة من العرق.
- **مجسات استشعار:**
هي من أجزاء أجهزة الإنذار التي يمكنها الشعور بناحية خطورة الحرارة أو الغازات أو زيادة الضغط ويمكنها أيضاً إرسال إشارة إلى جهاز الإنذار ليقوم بالعمل.
- **المواد المركبة**
هي مواد مكونة من عدة عناصر غير متحدة كيميائياً ولكنها متراقبة طبيعياً ولها خواص متميزة.

- **وسائل التحميل:**
تستخدم لتأييد عمليات التحميل وهي تغنى عن الحال إذ أنها تحكم القبضة على الجزء المحمول وتركب في خطاف الونش بعضها نمطي والبعض يصنع خصيصاً لأحمال هامة مثل المحركات.
- **وسط مؤكسد:**
وهو الذي يمد النار بالأكسجين اللازم لاشتعالها وبدونه تخمد.
- **مادة قابلة للاشتعال:**
هي مادة غنية بمواد تشتعل وتكون النار في حالة اقتراب لهب أو شرر فيها.
- **الاشتعال الذاتي:**
هو مواد تشتعل تلقائياً بسبب الحرارة بدون مصدر إشعال.
- **الوقاية من الحرائق:**
الإجراءات التي تتخذ للتقليل من احتمالات حدوث الحرائق وتقليل الأضرار الناتجة عنها إن حدثت.
- **مقاومة الحرائق:**
هي أعمال المكافحة التي تتم لحصر الحرائق وتضييق نطاقها بالوسائل المختلفة حتى أخمادها.
- **إخماد الحرائق:**
هي إطفاء الحرائق نهائياً وإزالة آثارها المباشرة مثل الحرارة والدخان.
- **معدة إطفاء محورية:**
هي معدة تدور لرش مادة الإطفاء في مساحة كبيرة وتعمل بتحكم يدوي أو أوتوماتيكي.
- **الحدود الأرجonomie.**
هي التي تحدد الاجهادات والأحمال التي يمكن أن يتعرض لها جسم الإنسان دون أن يصيبه خطر أو ضرر.

١٢ الاشتراطات العامة لتأمين الأفراد ومكان العمل

١. التهوية الجيدة لمكان العمل.
٢. الإضاءة الجيدة لمكان العمل.
٣. تخفيف مستوى الضوضاء في مكان العمل.
٤. ترتيب مكان العمل ونظافته.
٥. التخلص من المواد والفضلات.
٦. الحرص عند استخدام الأحماض والمواد الكاوية.
٧. تأمين مأخذ الكهرباء بالورشة وعدم ترك أي كابلات أو أسلاك كهربائية عارية.
٨. تخزين السوائل والزيوت القابلة للاشتعال في الأووعية الخاصة بها وتخزينها في المكان المناسب لتجنب الحرائق وكذلك التخلص منها بأقصى سرعة ممكنة.
٩. توفير أجهزة إطفاء الحريق بأنواع المطلوبة في الورشة وفي عدة أماكن مختلفة وظاهره بها والتتأكد من صلاحيتها بشكل دوري.
١٠. توفير عدد ومعدات أمنة وسلامة.
١١. يجب أن يحتوى مكان العمل على التعليمات والارشادات الأمنية الهامة وكذلك علامات التحذير المختلفة وأن تكون بالحجم والألوان الواضحة والمعتمدة. انظر شكل (١ - ١).
١٢. توفير مداخل ومخارج أمنة لمكان العمل.
١٣. وجود وسائل الإسعاف السريعة من إصابات العمل.



شكل (١ - ١)
يوضح بعض العلامات الإرشادية والتحذيرية

١-١-٣ المصادر الرئيسية للأخطار في الصناعة : (أولاً) الأنشطة الصناعية

١. الأعمال الإنتاجية اليدوية والتجميع.
 ٢. التشغيل الآلي بإزالة المعدن (القطع).
 ٣. التشكيل على البارد للمعادن (بدون إزالة المعدن).
 ٤. الصناعات المعدنية والفلزات والسباكه.
 ٥. التشكيل بالطرق.
 ٦. عمليات اللحام.
 ٧. المعالجة الحرارية.
 ٨. الصناعات الكيماوية والمعالجة السطحية.
 ٩. الصناعة الكهربائية والإلكترونية.
 ١٠. الصناعات الخشبية والأثاث.
 ١١. صناعة منتجات هندسية من مواد غير معدنية أو خشبية.
(ثانياً) خدمات النقل والتداول في الصناعة.
(ثالثاً) خدمات الرفع والتحميل في الصناعة.
(رابعاً) الحرائق في الصناعة: الوقاية منها ومكافحتها.
(خامساً) تنظيم مكان العمل.
- أولاً: الأنشطة الصناعية:**

١-الأعمال الإنتاجية اليدوية والتجميع:

- وهي التي تتم باستخدام عدد يدوية أو آليات يدوية ومثال ذلك البرادة والسمكمة والتجميع والأعمال الميكانيكية.
- الأخطر التي تترجم عن هذه الأعمال:
 ١. الخطأ في استخدام العدد اليدوية للإهمال أو لسوء التدريب.
 ٢. تجاوز الحدود في رفع الأجزاء الثقيلة يدوياً.
 ٣. الانزلاق لوجود زيوت أو شحوم على الأرض.
- الأضرار تتلخص في إصابات متعددة في الأيدي والأرجل وربما الوجه والأعين قد يؤدي بعضها إلى عجز جزئي أو كلي في حالات الحوادث.
- الوقاية تتركز في التدريب على أسلوب العمل الصحيح واتباع وسائل السلامة وارتداء الملابس والعناصر الواقية كلما اقتضى العمل ذلك.
- الإنقاذ في حالة الإصابة يقتضي وجود استعداد للإنقاذ الأولي.

٢- التشغيل بإزالة المعدن (بالقطع آلياً).

- وهى التي تتم باستخدام ماكينات التشغيل بإزالة المعدن وآلات القطع ويشمل ذلك عمليات الخراطة والفريزة والكشط والتجليخ والتقطيع والتوجيف الخ.
- الأخطار التي تترتب عن هذه العملية:
 ١. الأجزاء المتطايرة الناتجة عن عمليات القطع.
 ٢. والتعرض لاصطدام بالأجزاء الدائرة (مثل ظرف المخرطة أو سكينة الفريزة)
 ٣. الحوادث الناتجة من عدم إحكام رباط العدد أو المشغولات.
 ٤. الانزلاق بسبب زيوت التزييت أو سائل التبريد الملقى على الأرض.
- الأضرار عديدة وتشمل:
- إصابات في الأعين والوجه والرأس والجسم وقد تكون جسيمة فيترتب عليها عجز جزئي أو كلى للإنسان وكذلك كسور وأنهيارات للمعدات والآلات.
- طرق الوقاية عند التشغيل بإزالة المعدن فهى:
 ١. اتباع أصول العمل بدقة.
 ٢. تجنب التحميل الزائد بدون اتخاذ احتياطات مناسبة.
 ٣. الالتزام بقواعد السلامة مثل ارتداء الملابس والعناصر الواقية.
 ٤. الحرص على تثبيت العدد والمشغولات بإحكام تام.
 ٥. الاحتياط الخاص في تشغيل المواد غير منتظمة التكوين.
 ٦. استخدام الحواجز الواقية.
 ٧. استبعاد استخدام العدد والمشغولات القابلة للكسر والتطاير.
 ٨. ارتفاع مستوى المهارة للعاملين بالتدريب المستمر.
- الإنقاذ في حالة الإصابة يقتضي وجود استعداد الإسعاف الأولى وتدريب العاملين عليه مع وجود أجهزة في مكان العمل مثل جهاز غسيل الأعين ، وجود وسيلة الاتصال السريع بالجهة الطبية المسئولة واستجابتها.

٣- التشكيل على البارد بدون إزالة المعدن

- يشمل ذلك عمليات الكبس والثني والطرق على البارد والدرفلة وتشكيل القطاعات على البارد وقطع الزوائد والتنقيب بالسبك والتخويس.
- الأخطار المصاحبة لهذه العملية هي:
 ١. التعرض لاصطدام بأجزاء الماكينات المتحركة.
 ٢. أخطار ناتجة من الأحرف الحادة للألواح.
 ٣. أخطار ناتجة من الفضلات من عمليات التقطيع.
 ٤. التحميل والتداول بالأخص للأجزاء والاسطمبات الكبيرة.
 ٥. سوء تثبيت عدد التشغيل (الاسطمبات والدرافيل) أو الألواح المشكلة.
 ٦. مشاكل الضوضاء.


- الإصابات عن هذه الأخطار إصابات في الوجه والأعين والجسم نتيجة اصطدام مواد متطايرة وجروح وكسور بعضها جسيم من جراء الاصطدام بأجزاء الماكينات أو الاحتواء بينها أو من أحرف الألواح والفضلات ، إصابات بالأذن بسبب الضوضاء.

- طرق الوقاية تشمل على:

١. اتباع أصول العمل في تنفيذ خطوات التشغيل بالطرق الصحيحة
٢. الالتزام بقواعد الأمن الصناعي المناسبة للعملية مثل ارتداء الملابس والعناصر الواقية.
٣. الحرص على تركيب الحواجز الواقية في الماكينات.
٤. التأمين التام لرباط الاسطمبات وتنبيت الخامات ، واتخاذ الاحتياطات في تداول الخامات والمشغولات والفضلات.

- الإنقاذ بعد الإصابة يعتمد على كفاية الإسعاف الأولى في موقع العمل ، وسرعة الاتصال بوحدة الإسعاف المركزية وكذلك اتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع تكرر الحادثة.

٤ الصناعات المعدنية والفلزات والسباكه



- تشمل عمليات استخراج المعادن من الخام الأصلي وصناعة الفلزات (الميتالورجي) وتكوين السبائك (مخاليط المعادن) والتشكيل بالصهر والسباكه.

- الأخطار المصاحبة لهذه العملية تتمثل في:

١. يكون الجانب الأكبر فيها بسبب تأثيرها على البيئة الداخلية الصناعية مثل ارتفاع درجة الحرارة ، زيادة تركيز الأتربة والغازات ، ارتفاع مستوى الضوضاء.
٢. التعرض للإصابة بالمواد المتطايرة والمنفذة وبالخصوص الساخنة منها.
٣. التعرض للنيران المباشرة أو المعادن المنصهرة.
٤. أخطار تداول الأحمال الثقيلة وخاصة الساخنة.

- ينتج عن الأخطار الإصابة بجروح أو كسور أو حروق تسبب عجز جزئي وكلى وعاهـا.

- الوقاية تكون بحسن تخطيط وتنفيذ خطوات التشغيل، وكذلك الالتزام بقواعد الأمن الصناعي مثل ارتداء الملابس الواقية بالإضافة من الحرارة والأجسام الملتهبة ، وبعد بقدر كاف في حالات تداول المعادن المنصهرة ، التدريب واكتساب الخبرة واليقطة هي أكثر وسائل الوقاية فاعلية. انظر شكل (١ - ٢).

- الإنقاذ يتم بتوفير وسائل الإسعاف من إصابات الصدمات والحرائق في موقع العمل مع تدريب بعض العاملين على وسائل الإسعاف ، وكذلك سرعة استدعاء الإسعاف المركزي، ولا بد أيضاً من توفير وسائل الإطفاء السريعة والتدريب عليها والاتصال بالمطافئ المركزية.

٥. التشكيل بالطرق

- يشمل هذا التخصص صناعة الأجزاء المعدنية بتقنيات الطرق الساخن بدون إزالة المعدن ، ويندمج معها في نفس الاطار صناعات الدرفلة على الساخن لتشكيل القطاعات أو تشكيلها بالبثق.
- الأخطار المترتبة على عمليات الطرق تشمل :
 ١. تلوث البيئة الداخلية بسبب ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الغازات ومستوى الضوضاء.
 ٢. التعرض للاصطدام بالأجزاء المتحركة للماكينات أو الأضواء بين الأسطح المتقابلة لها.
 ٣. الاصطدام بالمشغولات أثناء حركتها وخاصة الساخن منه.
 ٤. الرفع والنقل والتداول للمشغولات أو الاسطمبات وما يحتويه ذلك من اخطار.
- الأضرار التي تسببها هذه الأخطار هي عبارة عن إصابات بجروح أو كسور أو حروق تسبب عجز جزئي أو كلى نتيجة لإعاقة أو تفاصي علاجاً يتربّع عليه إصابة لوقت ونفقات باهظة.
- الوسائل المثلثة للوقاية يتم تطبيق نفس ما سبق في البند رقم (٣) .
- الإنقاذ في حالة الإصابة يتم عرض وسائل الإطفاء السريع في موقع العمل والتدريب عليه وكذلك وسائل مواد الإسعاف السريع مع فاعلية الاتصال بالجهات المركزية المسؤولة عن الإطفاء والاسعاف.



شكل (١ - ٣)

٦. عمليات اللحام

- تنتهي لنفس مجموعة الطرق والدرفلة والبثق من حيث الأمان الصناعي أي من حيث الأخطار التي يسببها بأنواعه المختلفة وأثارها ووسائل الوقاية والإنقاذ بصفة عامة تتشابه مع ما سبق ذكره في هذه المجموعة. إلا أن الخطورة تزداد في بعض عمليات اللحام مما يوجب إجراءات واحتياطات زائدة نوجزها فيما يلي:
- يصدر عن بعض عمليات لحام القوس الكهربائي والمحجب وغيرها من اللحامات الحديثة بعض الأشعة الصارمة أكثرها شيوعاً الأشعة فوق البنفسجية التي تؤذى الأعين وتلزم الوقاية منها بالنظارات الواقية والحاواجز محمولة (والثابتة في الماكينات الحديثة).

- عمليات إعداد المشغولات للحام تصحبها بعض الأخطار تطابق ما يحدث في التشغيل الميكانيكي (التفريز والتجليخ) وذلك في أعمال الشطف للأحرف ومنها ما يشابه المعاملات السطحية في إزالة الشحوم والصدأ.
- عمليات الجودة للمشغولات الملحومة والتي يتم فيها فحص اللحامات بالاختبارات الإللاافية وتشمل استخدام أجهزة أشعة أكس وجاما ذات الانبعاثات الضارة.
- عمليات الاختبار النهائي للمشغولات الملحومة وبالأخص الاختبار الهيدروستاتيكي لأوعية الضغط لاختبار التسرب وقوه التحميل وتصحبها أخطار الانفجار والأجزاء المتطايرة.
- عمليات اللحام التي تستخدم فيها الكهرباء (مثل القوس الكهربائي) تتطلب على التعرض لأخطار الإصابة بصدمات كهربائية خاصة عند العمل في مواقع مفتوحة.



١-١-٤ وسائل الأمان والسلامة في ورش السيارات:**(أ) إرشادات الأمان والسلامة عند العمل بالعدد اليدوية:**

- ١- افحص العدد والأدوات اليدوية جيداً وتتأكد من صلاحيتها للعمل وجودتها قبل استعمالها.
- ٢- نظف العدد والأدوات اليدوية من الزيوت والشحوم لأن ذلك يؤدى إلى اتلافها كما تتسبب في اصابتك عند العمل بها.
- ٣- لا تستعمل الأدوات والعدد التالفة ولكن استعمل دائماً العدد والأدوات المناسبة للعمل سواء في الحجم أو النوع.
- ٤- لا تحمل الأدوات والعدد اليدوية في جيوبك خصوصاً ذات الأطراف الحادة، بل اجعلها دائماً داخل الصناديق المخصصة لذلك.
- ٥- ضع العدد والأدوات اليدوية بعد الانتهاء من العمل في الأماكن المخصصة لها ولا تضعها بالقرب منها أو حولها.
- ٦- اذا كنت تعمل بإحدى العدد اليدوية ولا حظت انها تحتاج الى ضغط او قوة أكثر من اللازم عند استعمالها فاعرف انها ليست الأداة الصحيحة المناسبة.
- ٧- اذا كنت تقوم بأعمال التجارين أو أية أعمال أخرى يتطلبها العمل فيها شرر أو شظايا فيجب لبس النظارة الواقية المناسبة ووضع الحواجز لتقوى نفسك والأخرين من الاخطار.
- ٨- لا تستعمل العدد اليدوية ذات الرؤوس المفلطحة أو الأطراف الحادة أو الأيدي المشروقة.
- ٩- تجنب استعمال المفك لأى غرض سوى فك المسامير. واستعمل المفك الذي يتوافق مع المسamar المراد فكه
- ١٠- تجنب ان تمسك بالشعلة بيد المفك باليد الأخرى حيث يمكن أن ينزلق المفك من مجرى المسamar ويؤذى اليد التي تمسك بالشعلة.
- ١١- عند العمل بالمنجلة تأكد من أن المنجلة قوية بما فيه الكفاية من أجل العمل المطلوب.

(ب) قواعد الأمان والسلامة الخاصة بالسوائل القابلة للاشتعال:

- ١- افحص هل هناك تسرب للوقود قبل تشغيل المحرك.
- ٢- تأكد من تخزين كل السوائل القابلة للاشتعال في أوعية آمنة.
- ٣- لا تستعمل البنزين في تنظيف الأجزاء واستعمل فقط محليل التنظيف المناسب الموصى بها.
- ٤- استبدل فوراً الملابس المبللة بالزيت أو البنزين.
- ٥- تعلم كيفية استعمال طفایات الحریق وأنواعها الخاصة بحرائق السوائل القابلة للاشتعال.

(ج) أجهزة الرفع وتحميل السيارات:

- ١- تأكد من أن الونش محكم التثبيت في مكانه بهيكل السيارة (الشاسيه) قبل الرفع.
- ٢- أحكم تثبيت السيارة على حوامل الأمان قبل العمل تحت السيارة.
- ٣- تأكد من إبعاد الأشخاص والعوائق عن السيارة قبل رفعها أو إنزالها.
- ٤- شغل بدقة كل أجهزة الرفع أو الأوناش التي تعمل بالهواء أو كهربياً وحسب تعليمات الشركة الصانعة.

(د) عند العمل بالمعدات والأجهزة الكهربائية:


- ١- تأكد من أن المفتاح في وضع عدم التشغيل قبل البدء في تنفيذ أي شيء.
- ٢- قبل استعمال المعدات الكهربائية تأكد من أن الأرضية والسلك والموتور جاف تماماً.
- ٣- تأكد من أن جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية متصلة توصيلاً جيداً بالأرض.
- ٤- لا تجعل أسلاك توصيل الكهرباء تعترض الممرات أو تمر خلال المياه والزيت.

- ٥ - تأكيد من سلامة الأسلام الكهربائية وصلاحيتها للعمل.
- ٦ - لا تضع أى شئ داخل صناديق المفاتيح الكهربائية وتأكد من أنها مغلقة جيداً.
- ٧ - اذا لاحظت أن الفيوزات تنصرف باستمرار فاعلم أن هناك عيب بالدائرة الكهربائية وأنها محملة بتيار عالي.
- ٨ - لا تحاول إصلاح المعدات الكهربائية التالفة أو الأسلام الكهربائية مالم يكن ذلك من اختصاصك.

هـ) قواعد الامن الخاصة بشحن البطاريات:


- ١- لا تقرب لهاها او شررا من البطاريات.
- ٢- عند فك البطارية من السيارة انزع الكابل الارضي اولاً وعند التركيب وصله أخيراً.
- ٣- تأكيد من أن جهاز شحن البطاريات في وضع عدم التشغيل وذلك قبل فك الأسلام من أقطاب البطارية عند اتمام شحنها.
- ٤- استخدم حامل للبطارية عند نقلها من مكان لأخر.

١-٥ إرشادات الامن والسلامة للشخص القائم بالعمل:




شكل (١ - ٥)
الملابس الواقية المختلفة الازمة للشخص القائم بالعمل

- ١- لراحةك وسلامتك البس عند العمل الملابس المناسبة الغير ضفاضة والقابلة للغسيل.
 - ٢- إلبس غطاء الرأس لمنع شعرك من الاشتباك بالأجزاء المتحركة والدائرة من الماكينات، وللحفاظ على شعرك نظيف.
 - ٣- عند العمل على الآلات إلبس قميصاً نصف كم.
 - ٤- استعمل القمصان ذات الأكمام الطويلة المحكمة على الرسغ في الأعمال الأخرى غير العمل على الآلات الدائرة.
 - ٥- يجب أن يكون طول البنطلون مناسب وبدون ثنية حتى لا تحتوى على أترية كما أنها عرضة للاشتباك بأى جسم بارز وتعمل على سقوطك أو سقوط الجسم.
 - ٦- استعمل الحذاء الواقي في جميع الأعمال التي تتطلب تحريك مواد ثقيلة أو في أي أعمال أخرى.
 - ٧- إجعل حذائك دائماً في حالة جيدة ولا تلبس جذاءً ذو نعل أو كعب متأكل حتى لا تتعرض للإصابة.
 - ٨- استعمل النظارة الواقية في الاعمال الازمة لذلك (اللحام - التجليخ - الثقب الخ)
 - ٩- لا تلبس اثناء العمل الخواتم أو ساعات اليد أو تحمل ميداليات، لأن مثل هذا الأشياء تساعد على الخطأ من الصدمات الكهربائية.
 - ١٠- يجب أن تغسل ملابس العمل باستمرار لوقاية الجلد من الالتهابات والعدوى.
- أنظر شكل (١ - ٥).



صحيحة وأمان

شكل (١ - ٦)



شكل (١ - ٧) نسب الاصابات بأجزاء الجسم

١-١-٦ معدات الوقاية الشخصية**أ) الملابس ومعدات الوقاية الشخصية**

- ١- الملابس والمعدات الوقائية، مثل:
 - أ- النظارات الوقائية في أعمال التجلیخ.
 - ب- النظارات الخاصة باللحام.
 - ج- الكمامات في الأعمال التي توجد فيها غازات ضارة.
 - د- القفازات المناسبة في الأعمال التي تعرض يدك للجروح أو الحروق وغيرها.
- ٢- البس النوع المناسب للعمل طبقاً للتعليمات.
- ٣- أحرص أن تظل دائماً سليمة ونظيفة وفي حالة جيدة.
- ٤- أحرص على جعل شعرك قصير دائماً.
أنظر شكل (١ - ٦).

ب) أجزاء الجسم التي يجب وقايتها:

- ١- الرأس والعين والوجه.
- ٢- الذراعان والمعصمان والبدن.
- ٣- منطقة الصدر والبطن.
- ٤- الساقان والقدمان.
- ٥- الجهاز التنفسى.

وتعتبر هذه الأعضاء من الجسم أكثر الأجزاء تعرضاً للإصابة. أنظر شكل (١ - ٧).

١-٦-٧ اختبار المعارف النظرية:

أولاً:

أجب بعبارة (نعم) أو (لا) على الأسئلة التالية

- ١ هل يكون العامل مسؤولاً عن إصابته في حالة :
 () حريق في قسم مجاور ومشاركته في المقاومة
 () إصابة عينه لعدم استخدام نظارة أثناء العمل على المخرطة رغم أتاحتها بمعرفة صاحب العمل
 () عيب تصميمي في الماكينة التي يعمل عليها
 () إنفلات الجزء المشغل على مكشطة عربة نتيجة لعدم إحكام رباطه
 () كسر عدة الثقب أصابته بجزء متباير منها نتيجة لعدم تشغيل طلمبة التبريد
- ٢ هل يفضل تقطيع ألواح الألمنيوم على المقص قبل إزالة طبقة الورق الحافظة الملصقة عليها ()
- ٣ -هل يتطلب جمع فضلات تقطيع الصاج ارتداء قفاز سميك ()
- ٤ هل تتخذ احتياطات أمان خاصة عند ضبط وضع الأسطمة على مكبس هيدروليكي ().
- ٥ هل يتعرض العامل على ماكينة الثقب بالسبك لاصابات في عينيه أو وجهه ()
- ٦ للضرر الوحيد الذي يصيب عين عامل اللحام بالقوس الكهربائي صادر من الأشعة تحت الحمراء الصادرة من منطقة اللحام ()
- ٧ تسرب الغاز من اسطوانات الأكسجين شديد الخطورة ()
- ٨ تسرب الغاز من اسطوانات الاستيلين شديد الخطورة ()
- ٩ فإذا كانت منطقة العمل للحام داخل منطقة بها أنشطة أخرى مثل البرادة أو التجميع وجب إحاطة منطقة اللحام بحواجز واقية ()
- ١٠ -استخدام الحواجز الواقية يكفي للوقاية من تطاير الرايش. ()
- ١١ سقوط زيت التزييت على الأرض أثناء استكمال عبوة خزانات الماكينة لا يستلزم سرعة أزالته. ()
- ١٢ تعرض جسم ماكينة التجليخ الأسطواني للاهتزاز بعد تركيب حجر كبير القطر يستلزم إعادة اتزان الحجر. ()
- ١٣ -لا يلزم الاحتياط بمعدات إنقاذ وإسعاف في موقع العمل إذا وجدت وحدة مركزية ل القيام بهذا العمل. ()
- ١٤ - التحميل الزائد للكائن أمر مأمون طالما سمح بناؤها الهيكلي والقدرة الفنية لها بذلك. ()
- ١٥ - الأخطر المترتبة على تشغيل المطارق الساقطة والمترددة تتحصر في ضوضاء شديدة تحدثها في مكان العمل. ()
- ١٦ - تنظيم مسار الأجزاء الساخنة في ورش الطرق هو أفضل وقاية من احتراق الأفراد بها. ()

ثانياً:**ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الخاطئة :**

١. التعرف على القواعد العامة للسلامة ليس من مسؤولية العامل في المستوى الأول ()
٢. إصابة العامل بعجز كلّى بسبب العمل من مصلحته لأنّه يؤدى إلى تقاضيه أجره دون أن يؤدى عملاً ()
٣. إصابة العامل نتيجة لجهله بمدلول إشارات تحذيرية من الماكينة التي يعمل عليها يعد مسؤولاً عنها ()
٤. إصابة العامل لعدم سماع إشارة تحذيرية لارتفاع مستوى الضوضاء في مكان العمل يعد مسؤولاً عنها. ()

ثالثاً:**أكمل الجمل الآتية بعبارات صحيحة**

- يتضمن التدريب الذي يتلقاه الفرد في الصناعة إلى جانب المعرفة والمهارة في مهنته -----
- مخالفة عامل الصناعة لتعليمات الأمان أثناء العمل تؤدي إلى -----
- من واجب عامل الصناعة تتبّيه رئيس العمل إلى أي نقص في وسائل -----
- الإصابات في أعمال السمسك اليدوية نتج عن -----
- اتباع القواعد الإргonomie في حمل الأشياء الثقيلة من على الأرض يقي من إصابات -----
- في أعمال التجميع أو الصيانة في أماكن مرتفعة لابد للوقاية من السقوط والإصابة استخدام -----
- في شطف الأحرف الحادة بالبرادة اليدوية يتعرض العامل الصابات من -----
- عند استخدام آليات يدوية مثل حجر الجلخ أو القاطع المحتك (الصاروخ) لابد لحفظ الأعين بارتداء -----
- يرتدى عامل تجهيز الرمل بالمسبك نظارة واقية مقفلة (جوجل) لحماية ----- ويرتدى أيضاً قناع تنفس على أنفه لحماية -----
- الملابس الواقية من الحرارة تقي عامل الصهر في المسبك من -----
- اللياقة البدنية والمهارة تقي عامل درفلة أسياخ الصلب من مخاطر -----
- أهم الوسائل لأمان السيور الناقلة في مصانع الخامات هي -----
- في صناعة الفلزات ينظم العاملون بحيث لا يبقون في المناطق التي يتم بها الصهر لمدة طويلة حتى --
- صناعة الفلزات من الصناعات الملوثة للبيئة ويجب على العاملين في بعض المناطق منها -----

رابعاً:

وسائل الأمان والسلامة

أ) أذكر خمسة من وسائل الأمان والسلامة الواجب اتباعها عند العمل بالعداد اليدوية.


- ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥

ب) أذكر أجزاء الجسم التي يجب وقايتها:

- ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥

خامساً:

أكتب نسب إصابات الجسم على الشكل الموضح أمامك



نسب الإصابات بأجزاء الجسم

الإجابات النموذجية

أولاً	
(نعم)	(لا)
	١
(نعم)	٢
(نعم)	٣
(نعم)	٤
(نعم)	٥
(لا)	٦
(لا)	٧
(نعم)	٨
(نعم)	٩
(لا)	١٠
(لا)	١١
(نعم)	١٢
(لا)	١٣
(لا)	١٤
(لا)	١٥
(لا)	١٦

ثانياً	
(x)	١
(x)	٢
(✓)	٣
(✓)	٤

ثالثاً	
المعرفة والمهارة في تطبيق تعليمات السلامة.	١
تعرضه لإصابة عمل يكون مسؤولاً عنها.	٢
الأمان المقررة لمهنته والمتحدة له.	٣
الأحرف الحادة للألواح - الدق والطرق الخاطئ - تشغيل المقصات اليدوية والآلية والثنيات - الضوضاء.	٤
العمود الفقري والعظام للإنسان.	٥
الأحزمة الواقية وأحكام التعلي.	٦
الاصطدام بالأحرف والإصابة من الآليات اليدوية المستخدمة ويعين لبس قفاز ونظارة واقية.	٧
نظارات واقية.	٨
عينيه لأن الرمل يمكن أن يتطاير في اتجاهات مختلفة أمامية وجانبية لحماية جهاز التنفس لأن استنشاق الرمل يسبب الإصابة بمرض السيكوزيس.	٩

١٠	الإصابة بالإنهاك الحراري ومن الاحتراق بمواد منصهرة أو أبخرة متطرفة.
١١	الإصابة أثناء سحب الأسياخ المنتهية من الدرافيل وإزالة العوائق.
١٢	حواجز واقية حول السير ومفاتيح للايفاق في حالات إعاقة المنقولات أتوماتيكياً أو يدوياً (وهذه الحواجز يجب أن تكون في مناطق متعددة).
١٣	حتى لا يصابون بالإنهاك الحراري الذي ينتج عن فقدان الملح بالجسم.
١٤	حماية الجسم والصحة العامة من آثار التلوث.

رابعاً

أ	١- افحص العدد والأدوات اليدوية جيداً وتتأكد من صلاحتها للعمل وجودتها قبل استعمالها.
	٢- نظف العدد والأدوات اليدوية من الزيوت والشحوم لأن ذلك يؤدي إلى اتلافها كما تتسرب في اصابتك عند العمل بها.
	٣- لا تستعمل الأدوات والعدد التالفة ولكن استعمل دائماً العدد والأدوات المناسبة للعمل سواء في الحجم أو النوع.
	٤- لا تحمل الأدوات والعدد اليدوية في جيوبك خصوصاً ذات الأطراف الحادة، بل اجعلها دائماً داخل الصناديق المخصصة لذلك.
	٥- تعود أن تضع العدد والأدوات اليدوية بعد الانتهاء من العمل في الاماكن المخصصة لها ولا تضعها بالقرب منها أو حولها .
ب	١- الرأس والعين والوجه.
	٢- الذراعان والمعصمان والبدن.
	٣- منطقة الصدر والبطن.
	٤- الساقان والقدمان.
	٥- الجهاز التنفسى.

خامساً

١	الرأس بما فيها العيون والرقبة (% ٢٠)
٢	الأيدي والأذرع (% ٣٥)
٣	الساق والقدم (% ٢٥)
٤	أجزاء متفرقة من الجسم (% ٢٠)

١١ ٤ التدريبات العملية:

التمرين الأول:

يشير سجل أحد السيارات إلى أن موعد تغيير زيت التزييت قد حل ، مطلوب منك تغيير الزيت والتخلص من الزيت القديم مع الالتزام بتعليمات الصانع وقواعد السلامة .

الهدف من التمرين

هو التدريب على اتباع قواعد الأمان والسلامة في تغيير زيت السيارة والتخلص منه في إطار نظم وتعليمات العمل السائدة .

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • كتيب الخدمة للسيارة. • السجل التاريخي للسيارة. • قائمة مواصفات زيت التزييت 	<ul style="list-style-type: none"> • ملابس ومعدات واقية. • أدوات فك الطبات (عده ميكانيكية) • أدوات نظافة عامة وواقية الأرضية. • جهاز تغيير الزيت. 	<ul style="list-style-type: none"> • زيت التزييت المقرر في كتيب الخدمة للسيارة بالعبوات الأصلية والكميات الثابتة لخزان. • مستهلكات نظافة. • مرشحات جديدة لنظام التزييت.

(ب) الأداء:

الخطوات المتبعة لتغيير الزيت بالسيارة واحتياجات السلامة بها :

- ١) أقرأ كتيب الخدمة للتزييت بعناية واستخرج منه نوع الزيت المطلوب للسيارة والكمية الكافية لملي الخزان . راجع الصلاحية وجهز الكمية .
- ٢) ارتدى الملابس الواقية المناسبة لعملية تغيير الزيت وأبلغ مسؤول الصيانة .
- ٣) فك طبة تفريغ الزيت بعد وضع وعاء مسطح تحتها (جهاز تفريغ الزيت) لجمع الزيت وانتظر حتى نزول آخر قطرة بالتناقل . وبعد التنظيف أعد الطبة واربطها .
- ٤) ضع الزيت المتختلف في عبوة والصق عليها بطاقة عليها مواصفاته .
- ٥) بعد إحكام طبة التفريغ إملأ خزان الزيت بالزيت الجديد مراعيا عدم تجاوز الكمية اللازمة . ضع المرشحات الجديدة في مكانها .
- ٦) تأكد من نظافة السيارة وعدم وجود بقايا زيت أو رايش أو عدد على أجزائها . تأكد أيضا من عدم وجود زيوت على الأرض في منطقة العمل .
- ٧) استدع مسؤول الصيانة وسلمه العملية والمخلفات المطلوب تحليلها أو أعاده تدرجها .

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		تجهيز زيت التزييت وذالمرشحات بالموافقة لكتيب الخدمة لتزييت السيارة.	١
		ارتداء الملابس الواقية المناسبة	٢
		تغريغ الزيت القديم.	٣
		استخدام جهاز تغيير الزيت.	٤
		حفظ الزيت المختلف في عبوة .	٥
		تركيب المرشحات وملو الدورة بالزيت الجديد	٦
		إعادة تنظيف السيارة ومكان العمل والتأكد من عدم وجود بقايا زيت أو مواد نظافة.	٧
		عملية تغيير الزيت تمت بأكملها وفقاً لتعليمات صانع السيارة.	٨
		عملية تغيير الزيت تمت بالالتزام بقواعد السلامة.	٩

التمرين الثاني :

مطلوب منك مراجعة وسائل الوقاية من الحرائق في منطقة العمل المخصصة لك (القسم الذي تعمل به) وكتابة تقرير عن أي قصور موجود ثم التأكد من أن وسائل الوقاية مكتملة

الهدف من التمرين:

هو تعريف المتدرب بأن الوقاية هي خير الوسائل لتجنب أخطار الحريق من المصادر التي سبق أن درستها في المعلومات النظرية وهي :

١. تقليل احتمالاتها .

٢. تسهيل مقاومتها .

٣. تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى

وذلك بأن يقوم بنفسه بتقييم وسائل الوقاية وإجراءاتها في مكان العمل لاكتشاف النقص وتقدير الكفاية .

(أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • خريطة الموقع شاملة المداخل والممرات والمعدات ولوحات توزيع الكهرباء • بيان بالمخازن الفرعية وأنواع المواد المخزنة • بيان وتحديد موقع • الملابس الواقية • معدات الإطفاء • معدات الإسعاف 	<ul style="list-style-type: none"> • أوراق وأدوات كتابية – نماذج لكتابة تقرير • أو معالج كلمات (كمبيوتر). 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد

ب) الأداء:

الخطوات المتبعة لمراجعة مستوى الوقاية في مكان العمل ضد الحريق :

استخرج من المعلومات النظرية التي درستها قائمة بالعناصر النهائية التي تحدد مستوى الوقاية في مكان العمل ، حرر قائمة بها كنموذج للقتيش يحتوى على خانات قرین كل عنصر لتدوين ملاحظاتك كالتالي :

نموذج مراجعة وسائل الوقاية من الحريق				
رقم	العنصر	التقييم	المقترح للتصحیح	ملاحظات
١	الأبواب والمرات المؤدية لمكان العمل وحالتها وهل تسمح بإجراء المكافحة بكفاية			
٢	هل تخزن في الموقع مواد قابلة للاشتعال بكميات كبيرة			
٣	هل توجد تهوية كافية لمنع تراكم غازات وأبخرة قابلة للاشتعال ' وهل توجد وسائل احتفاظية لها.			
٤	بالفحص الظاهري لخطوط الكهرباء ولوحات التوزيع ، هل توجد مخالفات ظاهرة مثل كابلات ملقاة على الأرضية أو مفاتيح غير صالحة تصدر شرارة			
٥	هل توجد مناطق بها لهب أو شرر يلزم لها حماية أو عزل عن سائر منطقة العمل (مثل اللحام).			
٦	توفر الملابس الواقية وسهولة الحصول عليها			
٧	صلاحية وسائل الاتصال بالإدارة وجهاة الإطفاء المحلية والمركزية			
٨	توفر وسائل الإطفاء داخل الموقع المحوله أو التي تجر على عجل أنواعها المختلفة ومصدر المياه والخراطيم			
٩	توفر مواد وأدوات الإسعاف			
١٠	وجود فريق من العاملين مدرب على الإطفاء والإنقاذ			

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		أتم إعداد نموذج التقييم بمفرده أو شارك مشاركة فعالة مع زملائه في إعداد النموذج.	١
		أتم فحص العناصر بدقة وقيمها تقييماً صحيحاً.	٢
		اقتراح إجراءات تصحيحية مناسبة.	٣
		أبدى ملاحظات ترفع وتستكمل مستوى الوقاية في مكان العمل.	٤
		حرر تقرير التقييم بعناية ودقة.	٥

١-٢ الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للأفراد

١-٢-١ تعريف هامة:

• الصحة المهنية :

هي دراسة الأمراض التي تحدث للإنسان المرتبطة بصناعة خاصة يعمل بها وتكون ظروف هذه الصناعة وتحمله لها هي السبب الحقيقي في إصابته بهذه الأمراض ، ودراسة وسائل الوقاية والعلاج. الأمراض المهنية (الحرافية) هي الأمراض التي يصاب بها الإنسان من عمله في حرف معينة نتيجة لمؤثراتها أو لظروفها البيئية .

• الأتربة :

هي الجسيمات الدقيقة التي تتناشر في جو مكان العمل وتظل عالقة بها في مستوى تنفس الإنسان ويكون ذلك إما نتيجة لحركة الهواء وإثارة الأتربة والرمال من الأرض أو نتيجة لعمليات القطع أو التشغيل في الصناعات المختلفة .

• البيئة الصناعية :

هي مكان العمل الذي يتحتم وجود العامل به لفترات دائمة أو متقطعة .

• التلوث البيئي :

هو احتواء بيئه العمل على مواد أو مؤثرات تؤدى إلى إصابة العاملين والممتلكات (المنشآت - المعدات - المنتجات) بأضرار متعددة .

• الأتربة الثابتة:

هي الأتربة الناتجة عن المواد النباتية والحيوانية (العضوية) والتي يمكن وجودها في مصانع المنتجات الخشبية والغذائية .

• السليكوزيس:

هو المرض المهني الناتج من كثرة استنشاق الإنسان لمركبات السليكون .

• الأسبستوزيس:

هو المرض المهني الناتج من كثرة استنشاق الإنسان لمادة الأسبستوزيس المستخدمة غالبا في العزل الحراري والصوتي .

• البيسيزنيس:

هو المرض المهني الناتج من كثرة استنشاق الإنسان للغبار العضوي وهو سبب لأمراض صدرية عديدة .

• الصدمات الحرارية:

هي أمراض تصيب العاملين في أماكن شديدة الحرارة مثل عناير جهد أو محولات المعادن أو المعاملات الحرارية عند انتقالهم إلى أماكن باردة أو تعرضهم لتغيرات هوائية .

• الإنهاك الحراري:

هو حالة تصيب الإنسان عند التعرض المستمر للحرارة فقد الكثير من العرق الذي يسبب نقص الأملاح في الجسم .

• النيروسيس:

هو إصابة أعصاب الإنسان بالاختلال نتيجة لمؤثرات مختلفة مثل تغير عشوائي لظروف العمل أو الضوضاء أو الصدمات العصبية .

• تحليل الجهد العضلي للحركة:

هو دراسة ما يبذله العامل من جهد عضلي في العمليات الصناعية بوضع الحدود الواجب اتباعها .

•قياس الجهد العضلي للحركة:

هو قياس الجهد العضلي الذي يبيذه العامل في العمليات الصناعية للتوصل إلى دقة التحليل.

وفيما يلي موجز لاهم تعليمات السلامة الخاصة بالوقاية من الأمراض المهنية

١. الحرص على تزويد مكان العمل بمقومات الوقاية من الأمراض المهنية وال العامة طبيعياً أو صناعياً كالتالي:
 - أ - الحفاظ على درجة الحرارة بقدر الإمكان في حدود احتمال الإنسان (٢٠ - ٢٥° م) مع اعتبار أن العامل يكتسب بعض الحرارة من المعدات التي يعمل بها ومن الحركة .
 - ب - الحرص عند الانتقال من مناطق حارة إلى مناطق باردة على حماية الجسم من الصدمات الحرارية .
 - ج - التهوية للتنقيل من أخطار الغازات والأتربة العالقة .
 - د - تأمين المسارات والطرق في مكان العمل لتتأكد فاعلية الإنقاذ والإسعاف .
٢. صحة اختيار الملابس الواقية المناسبة للعمل وارتداء ما يلزم منها .
٣. تجنب العمل في إضاءة ضعيفة أو متذبذبة (مثل المزج بين لمبات الإضاءة الفلورسنت والمقاومة) بالأخص للعاملين في الأعمال الدقيقة وأعمال التباين .
٤. تجنب التعرض لأصوات يرتفع مستواها عن الحدود المقررة (يرجع للمعلومات النظرية) .
٥. عدم تجاوز الحدود المقررة .

١-٢-٢ اللياقة البدنية للأعمال الصناعية :

يعوق اكتمالها لأداء عمل صناعي معين عاملان هامان:

أولاً : الحوادث وإصابات العمل :

وهي التي تحدث للعامل بسبب ممارسته لعمله وتؤدي إلى عجز وقتي أو دائم . وتوجد وسائل وتقنيات لتجنبها وعلاجها إذا حدث وقد سبق دراستها .

ثانياً : الأمراض الصناعية (المهنية / الحرافية) :

وهي تحدث للعامل أيضاً بسبب ممارسته لعمله وتؤدي لعجز وقتي أو دائم ولاشك أن وسائل مقاومتها والوقاية منها وعلاجها والتخلص من آثارها متوفرة وتنقدم باستمرار ولكنها تتطلب الكثير من المعرفة والإنفاق الاستثماري للسيطرة عليها . ومن أهم عوامل السيطرة وجود متخصصين في (الطب الصناعي) للإشراف على الأعمال وتوجيه العاملين إلى وسائل الوقاية ووضع خطط الإسعاف السريع الذي يمكن تفادي الحالات التي تحدث .

والتعرف على هذه الأمراض ودراستها هي موضوع هذا العنصر ونورد فيما يلي عن كل منها :

١- الصدمة الحرارية :

تحدث نتيجة للتغير المفاجئ في درجات الحرارة التي يتعرض لها جسمه إذا انتقل من مكان شديد الحرارة إلى آخر شديد البرودة وي تعرض في ذلك للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وقد تتطور إلى أمراض صدرية ورئوية .

وتتطلب الوقاية أن يتدرج في تعرضه للبرودة فيرتدى ملابس واقية ثم يتخلص منها تدريجياً . أما في حالة تعذر ذلك فلا بد من إكساب العامل المناعة الجسدية للانتقال السريع من الحرارة إلى البرودة وذلك بالتدريب (مثل السونا) أو بالأدوية الواقية المناسبة وذلك بإشراف طبي صناعي يتتأكد من تحمل باقي أحجزته (مثل القلب) لهذا العمل .

يستلزم العلاج ملزمة الفراش وتعاطى الأدوية الموضوعة طبياً و يؤدي بطبيعة الحال إلى التعطل عن العمل .

يضاف إلى ما سبق إن البقاء لفترة طويلة في درجة حرارة تقل كثيراً عن حرارة الجسم (10° م فاصل) أو التعرض لتيار من الهواء يؤدي به لنفس الآثار السابقة.

٢- الإنهاك الحراري :

يحدث إذا كان العمل يستلزم البقاء لفترة طويلة في درجة حرارة أعلى كثيراً من الجسم ، ولذا يتم تناول كميات كبيرة من المياه مما ينزع الكثير من العرق ، وذلك يؤدي إلى إصابة العامل بهبوط شديد وقد القدرة على القيام بأي عمل أو حتى الحركة.

وسائل الوقاية هو حرص المسؤولين على تخفيض درجة حرارة مكان العمل إلى الحد المحمّل (18° م إلى 25° م) ويتعرّض ذلك في كثير من الورش مثل تلك الخاصة بالسباكه والطرق والمعالجة الحرارية . وفي هذه الأحوال يمكن أخصائي الطب الصناعي . بالتجويمه بتناول كميات من الأملام تعادل ما فقد.

٣- التأثير بمركبات السليكون - مرض السليكونس :

ينتاج من كثرة استنشاق الإنسان للهواء المشبع بذرات من مركبات السليكون أكثرها ثانى أكسيد السليكون أو الرمل - نفاذ هذه الذرات إلى رئة الإنسان عن طريق التنفس واستقرارها في الشعب الهوائية لتلت/docs بالأوردة الشعيرية التي تعمل كحلقة اتصال بين الجهاز التنفسى وسائر أجزاء الجسم عن طريق الدورة الدموية إذ يحمل الدم الأكسجين اللازم لحياة الإنسان إلى الجسم عن هذا الطريق .

هذا المرض يصيب العاملين في الطرق والأماكن المفتوحة غير المرصوفة وفي تشغيل معدات الرش بالرمل (الرمالات) وفي صناعة مكونات المعدات الإلكترونية الحديثة مثل الترانزistor والخلايا الضوئية التي تصنُع من مركبات السليكون، وإذا تمكَن هذا المرض من الإنسان يفقد القوة نهائياً على العمل ثم يودي بحياته إذ لم يكتشف الطب حتى الآن هلاكاً له لذلك لا بد من الحرص على وقاية العاملين من هذا المرض عن طريق منع استنشاقهم لكميات كبيرة من مركبات السليكون كالتالي :

- في الأماكن المغلقة التي تتطلب فيها الرمال لابد من خفض مستوى الهواء المشبع بالرمال حتى لا يصل إلى مستوى أنف الإنسان وذلك عن طريق شفاطات للهواء في أماكن منخفضة في مكان العمل تحدث تياراً إلى أسفل يبعد الرمال إلى الأرض .

- لا يجوز استعمال النفح بالهواء المضغوط لتنظيف الأماكن التي تراكم عليها الأتربة ويستبدل ذلك بالشفط في أماكن العمل التي تكثر بها الأتربة العالقة يجب على العاملين ارتداء واقيات التنفس والأقنعة والكمامات للوقاية .

- افضل وسائل الوقاية هو الحرص على نظافة مكان العمل وخلوه من الأتربة واستخدام الرش بالمياه أثناء إزالة الأتربة من الأرض عنها من التطاير .

٤- التأثير البيسينزيس (مرض الاسبنزيس) :

مادة البيسينزيس من أهم مواد العزل الحراري والصوتى المستخدمة في الصناعة وتصنع منه مادة (السينتواسبيستوس) التي تصنع منها مواسير شبكات المياه والصرف وكذلك الأسفنج والمكونات العازلة بالمباني . ويعرض العاملون في قطع وتنقُب وتركيب المصنوعات من مادة السينتواسبيستوس لاستنشاق الهواء المشبع بغاز البيسينزيس وكذلك المقيمين في أماكن بها مصنوعات من البيسينزيس لأن هذه المادة تنتهي بفعل التآكل والاهتزازات وتتفصل منها ذرات دقيقة تختلط بهواء التنفس .

٥- الأمراض الناتجة عن الأتربة النباتية (العضوية) :

يعرض العاملون في بعض الصناعات الكيميائية والذائبة والأعمال الزراعية لاستنشاق بعض الأتربة النباتية، وهذه أيضاً تتفذ إلى الجهاز التنفسى وتحدث نفس الآثر السابق الإشارة إليه ولكن تأثير أخف وطأة وأبطأ أثراً من الذرات الصلبة للسليكون أو البيسينزيسوس مع ذلك لا يجب الاستهانة بها لأنها إذا تمكنت من الجسم فإنها تسد الشعب الهوائية ولا يمكن علاجها .

وبصفة عامة فإن الأنواع المختلفة للنباتات لها تأثيرات مختلفة من الأتربة الصادرة منها ، ولدى استقرارها في الجهاز التنفسي تحدث آثارا لا تقتصر على الانسداد ولكن التفاعلات السامة التي تحدثها قد تصيب الإنسان بأضرار مازالت مجهولة وتجري الأبحاث لاكتشافها .

وسائل الوقاية من هذه الأتربة هي نفس الوسائل المستخدمة في الأتربة الصلبة.

٦- الأمراض الناتجة من التلوث الضوضائي في الصناعة :

ينتج عن كثير من الأعمال الصناعية أصوات مختلفة لها طابعين :

أ- أصوات مفيدة يتلقاها العامل تنقل إليه تعليمات العمل من رؤسائه أو إفادات مختلفة من زملائه كوسيلة للاتصال . وفائدة هذه الأصوات:

- يتبع بها أداء الماكينة التي يعمل عليها ويعرف على سيرها وتوقفها وسرعاتها والتطورات التي تحدث على أجزائها نتيجة العمل (أي صحة الماكينة أو صحة عدة القطع المستخدمة بها مثلا) .

- يتلقى من خلالها الإنذارات التي تشعره بخطورة ما أو سوء أداء فيسارع باتخاذ الإجراء الوقائي المناسب.

ب- أصوات عشوائية في صورة ضجيج وأمثلتها:

- تجميع الأصوات الصادرة عن العمليات الصناعية حين لا توجد فواصل بينها لکبح الضوضاء .

- أصوات ذات مستويات شديدة الارتفاع تصدر عن عمليات خاصة مثل الطرق أو اختبار المحركات .

- أصوات تصدر من بعض العاملين الذين لا يلتزمون بقواعد منع التلوث البيئي أو نتيجة لوجود سلوك ضوضائي في ممارسة عملها .

وهذا النوع الأخير يصدر ما يسمى " التلوث الضوضائي " وهى ظاهرة تسبب للإنسان أضرارا عديدة تصل إلى أمراض مهنية تصيب البعض أهمها :

١- تلف الخلايا العصبية الموجودة بالأذن الداخلية وتأكلها .

٢- ضغط نفسي يعتري الإنسان يؤثر على صحة العمال ووظائف أعضائهما وأداء الأجهزة الداخلية للعامل .

٣- التأثير على حسن أداء العمل وتشتيت ذهن العامل مما يؤدي إلى الأخطاء والحوادث .

٤- التشوش على الأصوات المفيدة التي تلزم لحسن سير العمل.

وأهم الأمراض المهنية التي تصيب العامل في الصناعة نتيجة للضوضاء :

- فقد السمع كليا أو جزئيا ، وبصورة مؤقتة أو مستمرة .

تتأثر أذن الإنسان بالتلوج الضوضائي ، ولا يقتصر الضرر على ضعف السمع أو فقد القدرة على التمييز بين الأصوات الذي يعتبر عاملا أساسيا في أداء بعض المهن ، ولكن يتعداه إلى اختلال توازن الإنسان وقد القدرة على العمل الصناعي إذا كانت الإصابة في الأذن الوسطى أو الداخلية .

• الإصابة بأمراض عصبية مختلفة:

وتكون هذه الإصابة أحياناً مؤقتة ولكنها تؤدي إلى تأثيرات شديدة الضرر في وقتها أو دائماً وتؤدي إلى ضرر مستمر يصيب حياة الإنسان .

ويقتضي السلوك الحضاري العمل على خفض الضوضاء لتقليل هذا التلوث البيئي ومنع الضرر العام، وفي المجال الصناعي توجد بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها للوقاية من التلوث الضوضائي أهمها:

١. الحد من التجميع الكبير للمراكز الصناعية التي تعتبر مصادر للضوضاء والتقليل من كثافتها .
٢. وضع الآليات ذات الأصوات المرتفعة في موقع بعيدة بقدر الإمكان عن مراكز التجميع البشري .
٣. استخدام الحاجز المزود بالمواد الممتصة للأصوات بين موقع العمل المختلفة لتساعد على كبح الضوضاء ومنع انتشار الأصوات .
٤. نشر الوعي بين العاملين في الصناعة لاتباع سلوك يتتجنب إحداث أي أصوات لا ضرورة منها ، وإصدار القوانين المنظمة وتفعيلاها لردع المخالفين .
٥. في المناطق التي يتحتم فيها ارتفاع الضوضاء لابد للعاملين بها ارتداء الأغطية الواقية للأذن أو استعمال السادات في الحالات المنخفضة . كما يجب التحكم في فترات البقاء في ضوضاء مرتفعة المستوى بإرشاد طبي صناعي .

وخلاصة القول:

أن حاسة السمع هي أول الحواس التي من بها الخالق سبحانه وتعالى على البشر الذين من واجبهم إدراك هذه النعمة والمحافظة عليها . فالمعروف أن الحد الأقصى لتحمل الإنسان الأصوات هو ٨٠ ديسيل فالمفروض تجنبه نهائياً والحرص على التواجد في مستوى مناسب من الضوضاء .

٧- التسمم :

يتعرض العاملون في الصناعة لحالات مختلفة من التسمم نتيجة لتناول واستخدام مواد سامة .
التسمم بالمنجينيز :

يحدث التسمم بالمنجينيز غالباً ، من التعرض طويلاً لاستنشاق الأتربة الدقيقة ، المحتوية على ثاني أكسيد المنجينيز أو بابتلاعها ، وأحياناً أخرى من أبخرته المتتصاعدة من أفرانه أثناء استخلاصه ، أو تحضير مركيباته .

وتتطاير أتربته عند استخراجه من مناجمه ، بنقر الصخور المحتوية عليه بآلات ضغط الهواء ، أو أثناء تلك الصخور المفتقة ونخلها وطحنها ، أو عند تعبيتها .

التسمم بالسيانيد :

يحدث للعاملين المستخدمين لأحواض السيانيد في أقسام المعاملات الحرارية التسمم نتيجة لاستنشاق الغازات المتتصاعدة منه . وكذلك يتعرضون للتسمم أثناء تداول الأملاح المستخدمة في تعبئة الأفران .

التسمم بأكسيد الرصاص :

عند استخدام الرصاص في عمليات السباكة تتتصاعد منه أبخرة تحتوى أكسيد ومركبات الرصاص وهى سامة إذا تم استنشاقها وتخرج أيضاً مع عوادم السيارات .

التسمم بأبخرة المواد المتطايرة والمذيبات والبويات:

كثير من المواد المتطايرة مثل التتر تصيب الإنسان بأعراض شديدة تشبه التسمم وتسبب الإغماء وقد القدرة .

الوقاية والعلاج من التسمم :

- أهم وسائل الوقاية هي الابتعاد عن مصادر انبعاث الأبخرة السامة أو لمس المواد السامة .
- تهوية مكان العمل طبيعياً أو صناعياً وفقاً لتركيز الأبخرة والغازات .
- ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات والملابس الواقية .

وللإنقاذ أو العلاج لابد من وجود بعض العاملين المتخصصين في العلاج الأولى وكذلك تأمين وسائل الاتصال والانتقال إلى مراكز الإسعاف المحلي أو المركزي .

• الوقاية من الأمراض المهنية :

١. التعرف على مسببات الأمراض المهنية وأعراضها الأولية كما ورد في المعرفة النظرية ، هو افضل الطرق لتجنب الإصابة الخطيرة إذ يمكن بذلك تجنبها أو الإسراع بالعلاج في حالة المبكرة للمرض .
٢. الوعي البيئي المتتطور الذي يؤدي إلى التعرف على البيئات الضارة وتجنبها والذي يحفز على منع القيام بأي أعمال تضر البيئة.
٣. الكشف الطبي الدوري المستمر بواسطة الطبيب المختص في الطب الصناعي والذي يساعد على سرعة اكتشاف أي تهديدات مرضية .
٤. الاهتمام بالغذاء وفقاً للقواعد الصحيحة التي تقضي باكتمال المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان نوعاً وكما مع تجنب الإفراط أو التقليل وكذلك الالتزام بالكميات التي تقررها هذه القواعد من المواد المعرفية الازمة مثل السكريات والدهون . يراعى أيضاً أن ترتبط التغذية باحتياجات العمل الذي يمارسه العامل إذا كانت له احتياجات خاصة موجه من الطبيب أو إخصائي التغذية .
٥. الحرص على اللياقة الجسمية وتجنب البدانة أو النحافة الشديدة وممارسة القدر المناسب من التدريبات الرياضية لاحتفاظ باللياقة .
٦. اكتساب عادة الاحترام من الأجزاء الصناعية كالحرص على استخدام الحواجز وارتداء الملابس الواقية .
٧. وجود أفراد من العاملين في كل منطقة عمل مدربين على إجراء الإسعافات الأولية ومجهزين بالماء والأدواء الازمة ، وتسهيل الاتصال بمراكيز الإسعاف المحلية والمركزية .

٧- الإنهاك البدني وقواعد الارجonomie :

من مقتضيات العمل في الصناعة قيام العامل ببذل جهد بدني بصفة مستمرة لأداء الأعمال التي يكلف بها . ويتمثل هذا الجهد في شغل بيذهله في زمان معين ويطلق على هذا الشغل أيضاً "الطاقة" ويعرف بالقاعدة التالية

$$\text{ش} = \text{ق} \times \text{s}$$

حيث أن ش : هو الشغل الذي بيذهله العامل للقيام بعمل ما .

، ق : هي القوه التي يؤدي بها هذا الشغل وتمثل في الفعل الذي يستخدم فيه عضلاته وأجزاء جسمه .

، س : هي المسافة التي يقطعها بذل هذا الشغل مؤثراً بالقوة ق .

وكما ذكر يتمثل الجهد الحقيقي في معدل بذل الشغل أى في بذل قدر معين من الشغل خلال فترة زمنية محددة ، ويطلق على هذا الجهد "القدرة" وتصرف بالقاعدة التالية

$$\text{د} = \text{ق} \times \text{s} / \text{t}$$

حيث أن د : هي القدرة أو معدل بذل الشغل .

، ت : هي القدرة الزمنية أو الوقت الذي تم فيه الشغل .

وفي الصناعة يتم قياس هذا الجهد الذي بيذهله العامل باستخدام الوسائل المتعددة وتطبيق القواعد المشار إليها للتأكد من عدم تجاوز الحدود التي تؤدي إلى إصابة العامل بما يطلق عليه " الإنهاك البدني " والذي يسبب أضرار قد تحدث أثراً مؤقتاً أو دائمآً تؤثر على قدرة العامل البدنية وبالتالي الذهنية أيضاً ويكون هذا التجاوز كآلاطي :

أ - اتباع طرق غير صحيحة لبذل القوة أو في أوضاع خاطئة وغير مناسبة لاتجاه أعضاء جسم الإنسان وعضلاته .

ب - المبالغة في بذل القدرة لأداء عمل معين بما لها من تأثير وقتي سريع كالتعب والإرهاق " أو في زيادة القوة التي بيذهله " العامل (مثل رفع أحمال ثقيلة) ، أو في زيادة الشغل الذي بيذهله يومياً وبصفة مستمرة .

و عموماً يؤدى هذا التجاوز إلى أضرار وإصابات قد تسبب عجزاً جزئياً أو كلياً وفيما يلي بعض أمثلة من مظاهر هذا العجز :

- الإصابة بأنواع مختلفة من "الفتق" نتيجة لبذل قوه فائقة أو الاستمرار في بذل قوه كبيرة لمدة طويلة .
- الإصابة بالقلص العضلي .
- إصابة فقرات العمود الفقري بالانزلاق أو تهتك الأربطة و يؤثر ذلك على الجهاز العصبي .

١-٢-٣ اختبار المعارف النظرية:

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

أولاً :

١. من دواعي الصحة والسلامة في مكان العمل أن يحتفظ بدرجة الحرارة به بين صفر & ١٠ درجات مئوية. ()
٢. يقع الضرر في مكان العمل إذا ارتفع مستوى الضوضاء فيه عن ٨٠ ديسيل بصفة مستمرة. ()
٣. مصدر الضوء المتذبذب يضر أعين العاملين في الصناعة. ()
٤. استنشاق الهواء المشبع بأبخرة الأحماض لا يضر الجهاز التنفسي. ()
٥. يتعرف العامل الماهر على صحة عمل الماكينة التي يعمل عليها من تمييز الأصوات المختلفة التي تحدثها أثناء عملها. ()
٦. تقام الحواجز المانعة للصوت كفوائل بين أماكن العمل التي تحدث ضوضاء لمنع تجميعها وتراكمها ()
٧. يسمح ببقاء العاملين في بيئات يصل مستوى الضوضاء فيها إلى ١١٠ ديسيل لمدة ٨ ساعات يومياً. ()

أكمل الجمل الآتية بعبارات صحيحة

ثانياً:

١. من مصلحة العامل المحافظة على لياقته الصحية المناسبة لطبيعة عمله لأنها
٢. يصعب على عامل الخراطة المصاب بانزلاق غضروفي أن يمارس عمله بكفاءة نظراً لأنه
٣. يوجه العامل المصاب بعجز جزئي إلى ممارسة عمل خفيف يختلف عن عمله الأصلي لأن
٤. الوعي الصحي للعامل هو خير ما يعينه على الاستمرار في أداء عمله بكفاءة نظراً لأنه
٥. تشمل المنهجية التدريبية المنبعثة في هذا البرنامج حلول للعاملين الذين يصابون بضعف بدني يسبب المرض وذلك لأن
٦. تتخفض اللياقة الجسمانية لأي عامل صناعي من جراء عاملين هامين هما
٧. يسبب استخدام أسلف لأماكن العمل مصنوعة من الاسبستوس الأسمتي ولذلك أصدرت بعض الدول القوانين لمنع استخدامه.
٨. يتعرض العاملون في الصناعات لاستنشاق الأتربة النباتية والإصابة بأمراض رئوية.
٩. استقرار الأتربة النباتية في رئة الإنسان تؤدي إلى نتيجة لتفاعلاته الإصابة بالسليلوزين أو الاسبروزين تؤدي إلى تسرب وإصابة الإنسان بالاختناق واحتلال وظائف الرئة.
١٠. تضعف حاسة السمع عند العاملين المعرضين للضوضاء المرتفعة بسبب تلف
١١. يتسبب الضغط النفسي الذي يقع على العامل بسبب ارتفاع مستوى الضوضاء في
١٢. يحتاج العامل الماهر إلى حاسة السمع بصفة أساسية عند قيامه بعمليات

١٣. افضل الوسائل للتخلص من ضجيج الماكينات ذات المستوى الضوضائي المرتفع هي وكذلك
 ١٤. يتحتم على العامل المعرض لضوضاء مرتفعة أن يضع في أذنه أو يرتدى
 ١٥. يتعرض العاملون في المعاملات الحرارية للتسمم بمركبات
 ١٦. تحتوى عوادم السيارات على سموم بسبب وجود
 ١٧. الوعي البيئي العام هو خير وسائل الوقاية من
 ١٨. إهمال مراعاة التغذية الكافية يصيب العاملين
 ١٩. الالتزام بقواعد الارجonomie هو خير وقاية من

اجب على الأسئلة الآتية بعبارة (نعم) أو (لا)

ثالثاً:

١. يكفى للوقاية من الإصابة " الصدمة الحرارية " التدريب على تلقّيها بالوسائل الرياضية مثل " السونا ") (ملاحظة : السونا هي رياضة تمارس بتسخين الجسم في حجرة ذات درجة حرارة مرتفعة ثم القفز في حوض ماء بارد .
 ٢. التعرض المستمر لتيار هوائي بارد يصيب العامل بنزلات البرد إذا لم يكن مرتديا الملابس الواقية .) (
 ٣. المعالجة السريعة للانهال الحراري تتم بتناول مواد سكرية .) (
 ٤. يتعرض العاملون بمعدات الرش بالرماد لمرض السليكوزيس .) (
 ٥. أفضل الطرق لتنظيف مكان العمل من الأتربة هو النفح باستخدام خرطوم مغذي بالهواء المضغوط .) (
 ٦. يصاب الإنسان العادي بالإنهال العضلي إذا كان مكلفا بحمل أثقال قدرها ١٥ كليو جرام ونقلها لمسافة ٥٠ متر طول اليوم .) (
 ٧. القدرة التي يبذلها العامل لدفع عربة يلزم جرها بسرعة ٣ متر / ثانية قوة قدرها ١٠٠ نيوتن = ٢٠٠ نيوتن متر / ثانية .) (
 ٨. الشغل الذي يبذله العامل لدفع نفس العربة مسافة مائة متر = ١٠٠٠ نيوتن متر .) (
 ٩. يصاب العامل بفقد عضلي إذا حاول رفع صندوق كتلته مائة كليو جرام لوضعه فوق صندوق آخر ارتفاعه متر دون أن يكون مدربا على ذلك .) (

الإجابات النموذجية

أولاً	
(x)	١
(✓)	٢
(✓)	٣
(x)	٤
(✓)	٥
(✓)	٦
(x)	٧
ثانياً	
هي الضمان لحسن قيامه بعمله وتقديمه فيه .	١
لأنه لا يستطيع الوقوف أمام الماكينة مدة العمل وكذلك لا يمكنه (أو يضره كثيرا) حمل المشغولات أو العدد .	٢
لأن العجز يجعله غير قادر جسمانيا عن أداء عمله الأصلي .	٣
يكفل وقايته من الإصابة بالأمراض المهنية .	٤
يتم الاستفادة منهم بتحويلهم عن طريق التدريب آلي حرف أخرى تناسب قدراتهم الجسمانية .	٥
عدم صحة أداء الجهد البدني ، تجاوز الحدود الارجنبية .	٦
إصابة العاملين بمرض الاسبستوزيس	٧
الكيماوية والدوائية والغذائية	٨
التسمم - الكيميائية للأتربة النباتية - الدماء من الأوعية الشعرية آلي الشعب الهوائية .	٩
تلف الخلايا العصبية بالأذن الداخلية .	١٠
سوء أدائه لعمله وارتكاب الأخطاء .	١١
ضبط الماكينات والتعرف على صحة أدائها .	١٢
أحاطتها بحواجز عازلة للصوت وكذلك وضعها في أماكن بعيدة عن مناطق العمل .	١٣
سدادات - أغطية للسمع .	١٤
مركبات السيانيد .	١٥
مركبات الرصاص بها .	١٦
الإصابة بالأمراض المهنية .	١٧
بالضعف والتعرض للإصابة بالأمراض المهنية .	١٨
الإصابة بعجز يحد من القدرة على العمل جسمانيا .	١٩
ثالثاً	
١ - (لا) . ٢ - (نعم) . ٣ - (لا) . ٤ - (نعم) .	٥ - (لا) .
٦ - (لا) . ٧ - (لا) . ٨ - (نعم) .	٩ - (نعم) .

١-٢-٤ التدريبات العملية:

التمرين الأول

الهدف من التمرين

هو تدريب الطالب على القيام ببعض الأنشطة التي تتطلبها العمليات الصناعية مع الالتزام السلامة وعدم التعرض للإصابة بالأمراض المهنية.

(أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • أذن لصرف كمية الزيت المطلوب شاملًا مواصفاتها. • تعليمات العمل لتداول الزيوت. 	<ul style="list-style-type: none"> • عربة نقل داخلي حمولة ٢٠٠ كجم. • ملابس واقية من الصدمات الحرارية. • غطاء للأذن واق من الضوضاء. 	<ul style="list-style-type: none"> • مستلزمات وأدوات نظافة.

ب) الأداء:

موضوع التدريب :

المتدرب مكلف بصرف عبوة من زيت تزييت المحركات على ٥٠ كج ونقلها للاستخدام في عنبر المحركات مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية . عنبر اختبار المحركات مقل ودرجة الحرارة داخلة ٤٠° م وترتفع فيه الضوضاء إلى أكثر من ١٠٠ ديسيل الفصل شتاء ودرجة الحرارة خارج المبني ١٠° م ومخزن الزيوت يبعد عن عنبر الاختبار حوالي ٥٠٠ متر .

١. جهز المستند المطلوب لصرف عبوة الزيت وراجع المواصفات
٢. احصل على عربة نقل داخلي سعة ٢٠٠ كليو جرام .
٣. احصل على الملابس والمعدات الواقية وبيانها :
 - معطف واقٍ من الصدمات الباردة .
 - غطاء للأذن واقٍ من الضوضاء
 - قفازات للتداول .
٤. ارتدي الملابس الواقية واحتفظ بغطاء الأذن .
٥. ادخل العربة في مكان التخزين وجهزها لحمل العبوة .
٦. استعن بونش المخزن لتحميل العبوة على العربة .
٧. رفع العربة بحرص آلي مختبر المحركات .
٨. ارتدي غطاء الأذن فور دخول المختبر .
٩. انزل العبوة في المكان المحدد لها مع الحذر من تحميل ثقل يزيد عن ٤٠ كجم ، ويفضل استخدام الونش .

(ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		مراجعة المواصفات بمستند الصرف مع العبوة .	١
		تم الحصول على عربة نقل داخلي مناسبة وقيادتها الى مخزن الزيوت	٢
		الحصول على الملابس والأدوات الواقية بعد صحة اختيارها من المتوفّر بالمخزن .	٣
		ارتداء الملابس الواقية والاحتفاظ بأغطية الأذن .	٤
		تم تجهيز العربة ووضعها في المكان المناسب لتحميل العبوة .	٥
		تم تحميل العبوة على العربة باستخدام الونش مع استخدام القوة البدنية لضبط وضعها دون تجاوز الحدود الارجonomie .	٦
		رفع العربة إلى مختبر المحركات مع اتخاذ الحذر الذي يناسب نقل الزيوت .	٧
		ارتداء الغطاء الواقي للأذن عند دخول المختبر.	٨
		إنزال العبوة بنجاح في المكان المخصص لها باستخدام الونش مع الضبط يدويا في حدود القواعد الأمنية .	٩

التمرين الثانيالهدف من التمرين

الهدف العام هو قيام المتدرب بإجراء الإسعافات الأولية للأفراد المصابين في حالات الطوارئ وحتى يحضر المتخصصون من مراكز الإسعاف المحلية أو العامة.

أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
• تعليمات الإسعاف الأولى وإجراء التنفس الصناعي للمصابين بالاختناق	<ul style="list-style-type: none"> • حقيبة إسعاف أولى مزودة ببعض أدوية التطهير والإفاقه. • مناشف وأدوات نظافة شخصية. • نقاله لحمل المصابين. • جهاز تنفس شخصي. 	<ul style="list-style-type: none"> • أدوية للتطهير والإنعاش

ب) الأداء:موضوع التدريب :

أصيب أحد العاملين بالاختناق وقد الوعي نتيجة لوجوده في تجمع كثيف لغاز ثاني أكسيد الكربون. والمطلوب تدارك الحالة وإجراء الإسعاف الأولى له حتى يحضر الأخصائيون من المركز الطبي.

١. يحمل المصاب على نقالة آلي أقرب مكان متجدد الهواء.
٢. تنزع الملابس الضيقة للمصاب وتخرج الأجسام الغريبة آلية قد تكون في فمه وتعرقل التنفس.
٣. يمد المصاب على الأرض ووجهه إلى أسفل مع ثني رقبته ليتمكن التنفس.

ملاحظة : خطوات العمل المتتبعة موضحة بالشكل

الخطوة الأولى:

مدد المصاب على وجهه وارکع فوقه .

أنظر الشكل رقم (١ - ٨)

الخطوة الثانية:

أضغط على الأضلاع السفلية بيديك. الإبهام إلى الداخل لطرد الهواء من الرئة.

أنظر الشكل رقم (١ - ٩)


الخطوة الثالثة:

خفف الضغط لتسمح باستنشاق الهواء.

أنظر شكل (١ - ١٠)



شكل (٨ - ١)



شكل (٩ - ١)



شكل (١٠ - ١)

ج) معايير الأداء:

م	المعايير المطلوبة	المراجعة بمعروفة المتدرب	المراجعة بمعروفة المدرب
١	الاستعداد للإسعاف وتجهيز: النقالة- حقيبة الإسعاف - جهاز التنفس - المناشف في وقت قصير .		
٢	حمل المصاب على النقالة إلى الخارج ووضعه في الوضع المناسب لإجراء التنفس الصناعي له .		
٣	وضع المصاب طبيعياً واستكمال إسعافه .		

التمرين الثالث:الهدف من التمرين:

قيام المتدرب برفع الأجزاء الثقيلة بطريقة صحيحة وأمنة.

(أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
• التعليمات الدالة على كيفية رفع الأجزاء الثقيلة بطريقة صحيحة وأمنة.	• جسم ثقيل في حدود طاقة المتدرب. • ملابس واقية.	• لا يوجد.

ب) الأداء:

موضوع التدريب :

المتدرب مطالب بحمل صندوق تروس ونقله على التزجة بطريقة صحيحة وأمنة.
تتبع خطوات العمل التالية عند رفع الجسم المطلوب منك حمله:

الخطوة الأولى: انظر شكل (١١ - ١)

- ١- حاول رفع الجسم وتتأكد من أنه في حدود طاقتك.
- ٢- تأكد من خلو الطريق الذي سلكه أثناء حملك للجسم من أي عوائق.
- ٣- اتخذ وضع الاستعداد، بوضع القدمين متبعتين وإحداهما متقدمة قليلاً عن الأخرى.

شكل (١١ - ١)

الخطوة الثانية: انظر شكل (١٢ - ١)

- ٤- انحنى لالتقاط الجسم.
- ٥- إحنى الركبتين وافرجهما جاعلاً الجسم المراد رفعه بين الرجلين.
- ٦- إحنى الذقن وانظر إلى الجسم المراد رفعه.
- ٧- ضع أصابع اليدين أسفل الجسم المراد رفعه. وفي أماكن تجعله متزناً وغير عرضة للانقلاب.

شكل (١٢ - ١)





شكل (١٣ - ١)

الخطوة الثالثة: انظر شكل (١ - ١٣)

- ١- احتفظ بالظهر مستقيما.
- ٢- ارفع الجسم تدريجيا وحافظ على أن يكون الحمل قريبا لجسمك.
- ٣- ارفع الحمل ببطء ووازن.
- ٤- افرد الرجلين أثناء رفع الحمل مستعينا بقوه العضلات.



شكل (١ - ١٤)

الخطوة الرابعة: انظر شكل (١ - ١٤)

- ١- لا تلف جسمك، ولكن دور غير موضع قدميك.
- ٢- حمل ثقل الحمل على الهيكل العظمى وذلك بجعله ملائقا للجذع.
- ٣- احتفظ بالذراعين ملائقين للجسم المحمول.
- ٤- تحرك والظهر مفرودا.

ج) معايير الأداء:

م	المعايير المطلوبة	المراجعة بمعرفة المتدرب	المراجعة بمعرفة المدرب
١	اتخذ وضع الاستعداد الصحيح لرفع الجسم.		
٢	انحنى لالتقاط الجسم بطريقة صحيحة وأمنة.		
٣	رفع الجسم تدريجياً بالطريقة الصحيحة.		
٤	تحرك بالجسم إلى المكان المراد نقله إليه بطريقة آمنة.		
٥	ارتدى ملابس العمل الازمة.		
٦	حافظ على سلامة الأفراد أثناء نقل الجسم.		

١-٣ مكافحة الحرائق

ما هو الحريق؟

الحريق هو عبارة عن تفاعل كيميائي يشمل الأكسدة السريعة للمواد القابلة للإشتعال.

١-٣-١ الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق (عناصر الإشتعال):

في الماضي كنا نعرف ما يسمى بمثلث الإشتعال الذي يتكون من : المادة ، الأوكسجين ، مصدر الإشتعال ، ولكن حديثاً تغير هذا المفهوم ليصبح عناصر الإشتعال أربعة عناصر بدلاً من ثلاثة ، وتم إضافة العنصر الرابع : التفاعل الكيميائي المتسلسل للحريق الأمر الذي أدى لتكوين هرم الإشتعال بدلاً من مثلث الإشتعال كما هو موضح بالشكل رقم (١٥ - ١) .

لذلك فإن عناصر الإشتعال الأربعة هي:

- (الوقود) المادة القابلة للإشتعال.
- الهواء (الأوكسجين).
- الحرارة (مصدر الإشتعال) .
- التفاعل الكيميائي المتسلسل .



وقود

شكل (١٥ - ١)

وسوف تتحدث فيما يلى عن كل عنصر من هذه العناصر بشيء من التفصيل:

١- الوقود (المادة القابلة للإشتعال):

المادة القابلة للإشتعال تكون على هيئة: مواد صلبة ، مواد سائلة ، مواد غازية.

أ) المواد الصلبة: مثل الأخشاب ، القماش ، الأوراق ، الكرتون.

ب) المواد السائلة: مثل بنزين السيارات ، المذيبات ، الكحولات.

ج) المواد الغازية: البوتاجاز ، الأسيتيلين ، الهيدروجين.

الشيء الذي يحترق من الوقود هو الأبخرة التي ينتجها ، وهذه الأبخرة إذا اتحدت مع الهواء بالنسبة الصحيحة لكل مادة ووجدت مصدر للإشتعال لتشتعل.

٢- الهواء (الأوكسجين):

جميع المواد تحتاج للأوكسجين لكي تشتعل ، وتبلغ نسبة الأوكسجين في الجو حوالي ٢١ % ، ويجب ألا تقل نسبة الأوكسجين عن ٦% حتى يستمر الحرائق.

ويجب أن تتحدد كل مادة مع الأوكسجين بنسبيه معينة خاصة بها بما يسمى حدود الإشتعال ، وكل مادة ما يسمى بأدنى مدى للإشتعال وأعلى مدى للإشتعال فعلى سبيل المثال فإن أدنى مدى للإشتعال لبنزين السيارات هو ١,٦ % وأعلى مدى له ٧ % ، لذلك إذا اتحد ١,٦ % من أبخرة البنزين مع ٩٨,٤ % من الهواء لتكون خليط قابل للإشتعال وإذا وجد مصدر للإشتعال لا تشتعل . وإذا اتحد ٧ % من أبخرة البنزين مع ٩٣ % من الهواء لتكون أيضاً خليط قابل للإشتعال وإذا وجد مصدر للإشتعال لأشتعل . وأى نسبة خلط بين أبخرة بنزين السيارات وبين الهواء تقع بين هذين الرقمين (١,٦ % ، ٧ %) سوف يكون خليط قابل للإشتعال إذا وجد مصدر للإشتعال لا تشتعل .

٣- الحرارة (مصادر الإشتعال) :

الحرارة هي الطاقة المطلوبة لزيادة درجة حرارة المادة القابلة للإشتعال لدرجة أن تتوارد منها كمية كافية من الأبخرة لحدوث الإشتعال ، ومصادر الإشتعال كثيرة ومتعددة منها :

• الكهرباء:

من أكثر مصادر الإشتعال تسبباً لحدوث الحرائق هي الكهرباء ، وذلك عن طريق:
أ) التحميل الزائد.

ب) عدم توصيل الأسلاك بطريقة سليمة.

ج) تلف الأسلاك الكهربائية أو تلف العازل الخاص بها.

د) تلف المعدات والأجهزة الكهربائية.

• التدخين:

يأتي التدخين في المركز الثاني بعد الكهرباء تسبباً في الحرائق. وتحدث معظم هذه الحرائق بسبب سقوط السجائر أو بقايا السجائر المشتعلة على الأثاث أو عند التدخين أثناء النوم.

• الأعمال الساخنة (أعمال القطع واللحام):

تحدث الحرائق بسبب أعمال اللحام والقطع في أماكن تحتوى على مواد قابلة للإشتعال بسبب الشرر المتطاير ، أو بسبب المعدن المنصهر وذلك في حالة إجراء عمليات اللحام والقطع بدون إتخاذ إجراءات السلامة الازمة.

• اللهب المباشر:

تشمل السجائر ، الولاعات ، الكبريت ، السخانات والدفایات.

• الأسطح الساخنة:

مثل الأفران والغلايات والأسطح الساخنة حيث تنتقل الحرارة منها إلى المواد القريبة أو الملاصقة لها عن طريق التوصيل الحراري وتتسبب في إشعال هذه المواد.

• الإشتعال الذاتي:

بعض المواد يحدث بها تفاعل كيميائي (أكسدة) يسبب ارتفاع درجة الحرارة وهذه المواد تحفظ بدرجات الحرارة ولا تسمح بتسربها للجو المحيط وهذه المواد هي : الزيوت النباتية والحيوانية وبقايا الدهان ، وعندما يتم استخدام قطع من القماش في تنظيف هذه المواد وترك قطع القماش لمدد طويلة ، وبسبب الأكسدة وإرتفاع درجة الحرارة والإستمرار في ارتفاع درجة الحرارة وعدم تسربها للجو إلى أن تصل إلى درجة إشتعال قطع القماش وبالتالي تشتعل هذه القطع مسببة حدوث حريق.

• الكهرباء الإستاتيكية:

تنتج الكهرباء الإستاتيكية نتيجة لاحتكاك بين شيئين (مثل سريان المواد البترولية في أنابيب البترول) وتتراكم هذه الشحنات إلى أن تصل إلى حد تخرج فيه على هيئة شرر حيث من الممكن أن يسبب هذا الشرر في حدوث حريق في أية مواد ملتهبة مجاورة.

• الإحتكاك:

في حالة حدوث إحتكاك بين أجزاء الماكينات ببعضها قد يحدث ارتفاع في درجات الحرارة من الممكن أن يسبب إشعال للمواد القابلة للإشتعال القريبة من هذه المعدات والماكينات.



شكل (١٦ - ١)

٤- التفاعل الكيميائي المتسلسل:

يستمر الحريق في الإشتعال طالما العناصر الثلاثة (المادة ، الحرارة ، والأوكسجين) موجودة بالنسبة الصحيحة ، وينتج من هذه العناصر مواد كيميائية فعالة تعرف بالشقوق الطليفة، والحريق يستمر ويعرف بالتفاعل الكيميائي المتسلسل. شكل (١٦ - ١).

١٢، ٣، ١ أنواع الحرائق:

يتم تقسيم الحرائق إلى أنواع حسب نوع الوقود المشتعل ، وتوجد خمسة أنواع للحرائق:

١- حرائق النوع (A) :

A




شكل (١٧ - ١)

هي الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء ، كذلك بعض طفایات البويرة الجافة نوع (ABC) .
أنظر شكل رقم (١٧ - ١).

٢- حرائق النوع (B) :

B



شكل (١٨ - ١)

هي الحرائق التي تحدث في المواد السائلة والغازية الملتهبة مثل بنزين السيارات ، الكيروسين ، المذيبات ، الكحولات. ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي : الرغوى ، ثاني أوكسيد الكربون ، الهالون ، البويرة . ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق. أنظر شكل (١٨-١).

٣- حرائق النوع (C) :

C



شكل (١٩ - ١)

هي الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية ، ويستخدم ثاني أوكسيد الكربون والهالون والبويرة نوع (ABC) لإطفاء هذه الحرائق.

ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق ، حيث أن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفافية. أنظر شكل (١ - ١).



شكل (٢٠ - ١)

**٤- حرائق النوع (D) :**

هي الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم. ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق. انظر شكل (١ - ٢٠).




شكل (٢١ - ١)

٥- حرائق النوع (K) :

هو نوع حديث من الحرائق تم إضافته حديثا لأنواع الحرائق ويختص بالحرائق التي تحدث بالزيوت النباتية بالمطابخ. انظر شكل (٢١).



شكل (٢٢ - ١)



شكل (٢٣ - ١)

١-٣-٣ أنواع أجهزة إطفاء الحريق:

أنواع طفایات الحريق هي:

١. طفایات الماء المضغوط.
 ٢. طفایات ثاني أوكسید الكربون.
 ٣. الطفایات الرغوية.
 ٤. طفایات البوترة الكيماوية الجافة.
- ١- طفایات الماء المضغوط:** شكل (٢٢ - ١)

عبارة عن أسطوانة معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل ، وتستخدم لإطفاء حرائق من النوع (A) فقط والتي تنشأ في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك.

٢- طفایات ثاني أکيد الكربون: شكل (٢٣ - ١)

يتم تعئية الطفایة بواسطة غاز ثاني أوكسید الكربون تحت ضغط ، وتستخدم لإطفاء الحرائق من النوع (A,B). وعند الإستعمال يتم سحب مسامر الأمان والضغط على يد التشغيل (أو فتح المحبس للنوع المزود بمحبس علوي) فيخرج الغاز مضغوطا إلى خارج الطفایة.




A B

شكل (٢٤ - ١)

٣- طفایات الرغوية: شکل (٢٤ - ١)

اسطوانة معبأة بالماء ومواد عضوية تنتج الرغوة (الفوم) وتستخدم المطفأة لإطفاء حريق من النوع (A,B).

A B C



شكل (٢٥ - ١)

٤- طفایات البوترة الكيماوية الجافة: شکل (٢٥-١)

تستعمل طفایات البوترة وحسب نوع البوترة داخلها في إطفاء الحرائق التي تنشأ في المواد الصلبة (A)، والسوائل والغازات (B) كذلك في إطفاء الحرائق التي تنشأ في الأجهزة والمعدات الكهربائية (C) وعادة ما يكون موضحا على الطفایة أنواع الحرائق التي تصلح لاطفالها

لا يفضل استخدام طفایات البوترة في إطفاء الحرائق التي تنشأ في الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل أجهزة الكمبيوتر حيث أن جزيئات البوترة قد تتسبب في تلف هذه الأجهزة.

تطفیء طفایات البوترة الحرائق بأن تقوم بإحاطة الوقود المشتعل بطبقة من البوترة تفصل الوقود عن الأوكسجين في الهواء ، كذلك تتدخل مع التفاعل الكيميائي المتسلسل وتقوم بإمتصاص الشفون الطليقة على السطح وبالتالي توقف هذا التفاعل المتسلسل وتطفیء الحريق. لذلك تعتبر مادة البوترة من أسرع مواد الإطفاء.

ملحوظة: يستعمل نوع خاص من البوترة الجافة في إطفاء الحرائق من النوع (D) وهي الحرائق التي تنشأ في المعادن القابلة للاحراق.

٤-٣-١ الأمان ضد الحرائق

• أسباب حرائق المصانع:

- ١- عدم الالتزام بشروط الوقاية والسلامة التي يحددها الدفاع المدني.
- ٢- التخزين السيء للمواد.
- ٣- التوصيلات الكهربائية الغير سلامة.
- ٤- الإهمال وعدم الاهتمام بالنظافة وأعمال الصيانة بشكل دوري ومستمر.
- ٥- عدم توفير نظام إنذار فعال أو معدات مكافحة الحرائق المناسبة.

• الوقاية من أخطار الحرائق:

- ١- وجود نظام إنذار ألى ومطابق لشروط الوقاية والسلامة فى الموقع.
- ٢- وجود شبكة إطفاء ومعدات مكافحة فعالة ومناسبة.
- ٣- اتباع القواعد والأساليب السليمة للتخزين بالنسبة لكافة المواد.
- ٤- التخلص من المخلفات بعيدا عن مناطق العمل والتخزين.
- ٥- وجود مخارج طوارئ وأماكن التجمع الآمنة واللوحات الإرشادية.
- ٦- التأكيد من أن قاعدة عدم التدخين في الواقع مطبقة بحزم.
- ٧- وجود خطة موضوعة مسبقاً لكيفية التصرف في حال حدوث حريق ويتم اختبارها دورياً بمعرفة العاملين.
- ٨- عند القيام بأعمال اللحام أو القطع يتم إبعاد المواد القابلة للاشتعال كى لا يتسلط عليها الشرر.
- ٩- الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء وعدم تحمل التيار كهربائي فوق طاقته.

• مكافحة الحرائق:

- ١- التخلى بالهدوء وعدم الارتباك .
- ٢- قطع التيار الكهربائي عن المكان .
- ٣- التوجه إلى نقاط التجمع من خلال (مسالك الهروب ومخارج الطوارئ) .
- ٤- التنبيه على العاملين بعدم الركض أو تجاوز زملائهم حتى لا تقع إصابات بينهم .
- ٥- لا تجاذف ولا تخاطر بحياتك ولا ترجع إلى المبنى مهما كانت الأسباب إلا بعد أن يؤذن لك بذلك من المسؤولين.

• كيفية التصرف في حالة الحرائق:

- ١- كسر زجاج إنذار الحرائق لتنشغيله .
- ٢- إبلاغ الدفاع المدني فوراً .
- ٣- مكافحة الحرائق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحرائق كما يأتي:
 - » اسحب مسمار الأمان بالمطفأة .
 - » وجه فوهة المطفأة إلى مكان الحرائق .
 - » اضغط على المقبض لتنشغيل المطفأة .
 - » تأكد أن المكان الذي تقف فيه لا يشكل خطورة عليك وأنه باستطاعتك الهروب إذا انتشر الحرائق .

١-٣-٥ الإسعافات الأولية:

على الرغم من أن الإسعافات الأولية علاج مؤقت لأى أزمة إلا أنها تنقذ حياة الإنسان في الوقت المناسب. الإسعافات الأولية هي رعاية أولية وعاجلة وفورية ومؤقتة للجروح أو نوبات المرض المفاجئة حتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة.

» الهدف من تقديم الإسعافات الأولية:

- ١- الحد من تداعيات الجرح أو الإعاقة.
- ٢- تدعيم الحياة في الحالات الحرجة.
- ٣- تنمية روح العون والمساعدة في الآخرين.
- ٤- الشخص الذي يقوم بالإسعافات الأولية هو شخص عادي لا يشترط أن يكون في مجال الطب وإنما تتوافر لديه المعلومات التي تمكّنه من إنقاذ حياة المريض أو المصاب.

أ) النزيف:

هو خروج الدم من أحد الأوعية الدموية سواء خارج الجسم أو داخله.

» أنواع النزيف:

١- نزيف شريانى: شكل (٢٦ - ١)

لون الدم أحمر فاتح ، النزيف غزير ، تدفق الدم متقطع ومع نبضات القلب.




شكل (٢٦ - ١)

الإسعاف يجب أن يتم بسرعة فعلى المسعف أن يرفع الطرف المصاب وإذا كان النزيف من الرقبة أو فروة الرأس أو الوجه فعلى المسعف إجلاس المصاب. والهدف من رفع الطرف أو الجلوس أن يكون اندفاع الدم عكس الجاذبية الأرضية فيقلل ذلك من اندفاعه ثم يضغط على الشريان في نقطة فوق الجرح وذلك إذا كان يمر فوق أحد العظام حيث يسهل وجود الشريان أمام عظمة أن يغلاق الشريان أمام أحد العظام أو إذا استمر النزيف برغم الضغط عليه فعلى المسعف أن يقوم بوضع رباط ضاغطاً بين الجرح والقلب (أى قبل الجرح) ولا يفك هذا الرابط إلا في المستشفى والذي يجب الإسراع بنقل المصاب إليها.

٢- نزيف وريدي: شكل (٢٧ - ١)

لون الدم أحمر غامق ، كميته أقل من الشريان ، ويتدفق الدم بشكل مستمر.

الإسعاف: على المسعف أن يرقد المصاب وينزع الملابس ويكشف الجرح ومع الاهتمام بفك الملابس الضيقة ثم يضغط على الجرح بقطعة من الشاش ضغطاً يكفي لوقف النزيف وليس ضغطاً شديداً حتى لا يوقف الدورة الدموية للجزء المصاب.



شكل (٢٧ - ١)



شكل (١ - ٢٨)

٣- نزيف شعيري:

لون الدم أحمر (أقل احمراراً من الشرياني) ، ويخرج الدم على شكل نقط بسيطة. ويکفى لإنقافه أن توضع قطعة شاش أو قطن مع الضغط عليه. انظر شكل (١ - ٢٨).

ب) الجروح:**» أنواع الجروح:****١- السحاجات والتسلخات:**

تنتج عن احتكاك جسم صلب غير حاد بالجلد ويؤدى إلى حدوث تمزقات سطحية بالجلد غير منتظمة في المساحة أو العمق مع ارتشاح الدم للخارج وتحدد كثيراً في الركبيتين عند السقوط على الأرض خاصة إذا كان بها حبيبات خشنة رملية أو طينية.

٢- جرح رضي:

نتيجة الإصابة بأجسام صلبة غير حادة مثل العصا والحجر ويكون الجرح غير منظم الحافتين ومصحوباً بكدمات وتورمات.

٣- جرح قطعي:

نتيجة الإصابة بالـ حادة بعمق محدود مثل الإصابة بموس أو حافة السكين ويتميز هذا النوع من الجروح بكثرة النزيف منه ومع ذلك يكون أسرع الجروح شفاءً وحافته ناعمة ومنتظمة.

٤- جرح نافذ:

نتيجة الإصابة بأجسام صلبة مدبلبة وقد تكون حادة وتحت ضغط شديد أو بقوة شديدة وهذه الجروح ذات فتحة خارجية (على الجلد) صغيرة ولكن عمق هذه الجروح كبير وهو أصعب الجروح في التنظيف وأسهلها في التلوث وأكثرها عرضة للإلتهاب ونظرأً لعمق هذا النوع من الجروح فهو عادة ما يكون مصحوباً بإصابة للأعضاء الداخلية أو يصاحبه نزيف داخلي ولذا يعتبر هو أخطر أنواع الجروح.

» إسعافات الجروح:

- ١- تنظيف الجرح بمادة مطهرة مثل صبغة اليود أو الميكروكروم والمحافظة عليه من التلوث بتغطيته بشاش معقم.
- ٢- العمل على وقف النزيف.
- ٣- إعطاء حقنة ضد التيتانوس.
- ٤- نقل المصاب إلى المستشفى لتقييم حالته وإجراء اللازم له.

ج) الكسور:

تحدث الكسور في العظام نتيجة الإصابات أو السقوط من مكان مرتفع . والكسور ثلاثة أنواع:

١- كسر بسيط: شكل (٢٩ - ١)

حيث يظل الجلد الخارجي سليما ولا توجد به جروح كما لا توجد أي إصابات للاغشية حول العظم.

١- كسر مضاعف: شكل (٣٠ - ١)

حيث يصاحب كسر العظم جروح في الجلد الخارجي وقد يخرج طرف العظم المكسور من الجرح المقابل.

١- كسر مركب: شكل (٣١ - ١)

حيث تصاحب الكسر إصابة في الأعضاء الداخلية المجاورة للعظم كالأوعية الدموية ، والمخ والرئة والكبد نظراً لأندفاعة العظم المكسور إلى هذه الأعضاء.

د) الحروق:

﴿ أنواع الحروق:

١- حروق من الدرجة الأولى (سطحية): شكل (٣٢ - ١)

وتتأثر فيها الطبقة السطحية فقط من الجلد، ويكتسب الجلد فيها اللون الأحمر ويصبح جافا، ويشاهده ظهور انتفاخ وتورم، غالباً ما يكون الحرق مؤلما.

٢- حروق من الدرجة الثانية (جزئية): شكل (٣٣ - ١)

وتتأثر فيها الطبقة الداخلية والخارجية من الجلد، ويكون لونه أحمر وتنتشر الفقاعات على السطح مملوءة بالسوائل بحيث يظهر الجلد وكأنه مبلل دائماً عند انفجار هذه الفقاعات، وهذه الفقاعات مؤلمة وتحدث تورم وتترك أثراً على الجلد.

٣- حروق من الدرجة الثالثة (كلية): شكل (٣٤ - ١)

تدمر كل طبقات الجلد بما فيها الخلايا التحتية، والدهون، والعضلات، والظامان، والأعصاب ويظهر مكان الحرق باللون البني أو الأسود أما الأنسجة الداخلية فتأخذ اللون الأبيض وتكون هذه الجروح مؤلمة للغاية أو لا يشعر بها الإنسان على الإطلاق في حالة تدميرها لنهايات الأعصاب التي توجد على سطح الجلد.



شكل (٢٩ - ١)



شكل (٣٠ - ١)



شكل (٣١ - ١)



شكل (٣٢ - ١)



شكل (٣٣ - ١)



شكل (٣٤ - ١)

ه) الإغماء:

الإغماء هو حالة فقد الوعي – أي توقف المخ عن عمله مؤقتاً لقلة كمية الدم التي تصله لسبب ما.

« إسعاف الإغماء:

- ١ - وضع المريض على ظهره بحيث يكون جسمه شبه أفقي.
- ٢ - في حالة وجود قيء يجب وضع المريض على جنبه لتجنب دخول القيء للجري التنفسى.
- ٣ - فك الثياب الضيقة وبخاصة عند العنق والصدر لتأمين حرية التنفس.
- ٤ - يجدد هواء المكان الذي به المريض للتأكد من أنه يأخذ كفايته من الهواء النقي.
- ٥ - وضع ماء بارد على وجهه.
- ٦ - يقرب من أنف المريض قطعة من القطن المبللة بمحلول عطري.

٦-٣-١ اختبار المعارف النظرية

أولاً:

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي
- ١- الحريق هو عبارة عن تفاعل كيميائي يشمل الأكسدة السريعة للمواد القابلة للإشتعال.
 - ٢- الإغماء هو حالة فقد الوعي - أي توقف القلب عن عمله مؤقتاً لقلة كمية الدم التي تصله لسبب ما .
 - ٣- في الكسر البسيط يظل الجلد الخارجي سليماً ولا توجد به جروح كما لا توجد أي إصابات للا膏ية حول العظم.
 - ٤- في الكسر المركب يصاحب كسر العظم جروح في الجلد الخارجي وقد يخرج طرف العظم المكسور من الجرح المقابل.
 - ٥- حرائق النوع (A) هي الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة.
 - ٦- حرائق النوع (B) هي الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية.
 - ٧- حرائق النوع (C) هي الحرائق التي تحدث في المواد السائلة والغازية والملتهبة.
 - ٨- حرائق النوع (D) هي الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم.
 - ٩- النزيف هو خروج الدم من أحد الأوعية الدموية سواء خارج الجسم أو داخله.
 - ١٠ للجرح القطعى يكون نتيجة الإصابة ب أجسام صلبة غير حادة مثل العصا والحجر ويكون الجرح غير منتظم الحافتين ومصحوباً بكدمات وتورمات.

ثانياً:

أكمل الجمل الآتية بعبارات صحيحة

- ١- طفایات الماء المضغوط تستخدم لإطفاء حرائق من النوع ----- فقط والتي تنشأ في المواد -----.
- ٢- طفایات ----- تستخدم لإطفاء الحرائق من النوع (A,B).
- ٣- النزيف ----- لون الدم أحمر فاتح ، النزيف غزير ، تدفق الدم ----- ومع نبضات القلب.
- ٤- النزيف ----- لون الدم أحمر غامق ، كميته أقل من ----- ، ويتدفق الدم بشكل -----.
- ٥- النزيف ----- يخرج فيه الدم على شكل ----- بسيطة.

ثالثاً:

أذكر عناصر مكافحة الحريق

- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥

رابعاً:

أذكر كيفية عمل الاسعافات الخاصة بالإغماء

- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦

الإجابات النموذجية

أولاً	
(✓)	١
(✗)	٢
(✓)	٣
(✗)	٤
(✓)	٥
(✗)	٦
(✗)	٧
(✓)	٨
(✓)	٩
(✗)	١٠
ثانياً	
A ، الصلبة.	١
ثاني أكسيد الكربون.	٢
الشريانى – متقطع.	٣
الوريدى – الشريانى – متقطع.	٤
الشعيرى – نقط.	٥
ثالثاً	
١- التخلى بالهدوء وعدم الارتباك .	
٢- قطع التيار الكهربائي عن المكان .	
٣- التوجه إلى نقاط التجمع من خلال (مسالك الهروب و مخارج الطوارئ) .	
٤- التبيه على العاملين بعدم الركض أو تجاوز زملائهم حتى لا تقع إصابات بينهم .	
٥- لا تجازف ولا تخاطر بحياتك ولا ترجع إلى المبنى مهما كانت الأسباب إلا بعد أن يؤذن لك بذلك من المسؤولين.	
رابعاً	
١- وضع المريض على ظهره بحيث يكون جسمه شبه أفقى.	
٢- في حالة وجود قيء يجب وضع المريض على جنبه لتجنب دخول القيء للجري التنفسى.	
٣- فك الثياب الضيقة وبخاصة عند العنق والصدر لتأمين حرية التنفس.	
٤- يجدد هواء المكان الذي به المريض للتتأكد من أنه يأخذ كفايته من الهواء النقي.	
٥- وضع ماء بارد على وجهه.	
٦- يقرب من أنف المريض قطعة من القطن المبللة بمحلول عطري.	

١-٣-٧ التدريبات العملية:

التمرين الأول

الهدف من التمرين

هو تدريب الطالب على كيفية استخدام طفاعة الحريق.

(أ) ظروف الأداء

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
• تعليمات العمل لمكافحة الحريق.	<ul style="list-style-type: none"> • طفاعة حريق من النوع ذو الماء المضغوط. • ملابس واقية من الحريق. • غطاء واقى للرأس. • نظارة واقية. • كمامه واقية. 	<ul style="list-style-type: none"> • صندوق أو دلو من الصاج. • ثقب اشعال. • خشب. • سولار.

ب) الأداء:

موضوع التدريب :

المتدرب مكلف بإطفاء حريق بالصندوق أو الدلو الصاج ببناء المركز باستخدام طفاعة الحريق بطريقة صحيحة وأمنة .

تتبع خطوات العمل التالية عند استخدام طفاعة الحريق لاتمام عملية خمد الحريق بطريقة آمنة:



شكل (١ - ٣٥)

١- اسحب صمام الأمان.



شكل (١ - ٣٦)

٢- التأكد من جاهزية الطفاعة.



شكل (١ - ٣٧)

٣- القرب من الحريق بمسافة مترين.



شكل (١ - ٣٨)

٤- توجيه القاذف لقاعدة اللهب.



شكل (١ - ٣٩)

٥- الضغط على المكبس وإخماد الحريق.



شكل (١ - ٤٠)

٦- التأكد من انتهاء الحريق وإخماده.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		سحب صمام الامان للطفاية وتأكد من جاهزيتها للعمل.	١
		وجه القاذف الى قاعدة اللهب مع الوقوف على مسافة مناسبة من الحريق.	٢
		أحمد الحريق بالطريقة الصحيحة.	٣
		ارتدى ملابس العمل الازمة.	٤

١-٤ تربية الوعي البيئي:**١-٤-١ التلوث :**

هو التغير الكمي أو الكيفي في المكونات البيئية في الصفات الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية. الملوثات هي مواد أو ميكروبات تخل بالنظم البيئية وتعرض الإنسان للخطر أو تهدد سلامة مصادره. مجالات التلوث تتعلق بالهواء والماء والتربة وهي التي تشغل المكونات الرئيسية لعناصر الحياة ، وينشأ التلوث عن مصادر طبيعية منها (الغازات والأبخرة المنبعثة من البراكين) أو مصادر صناعية وتشمل (غازات ومخلفات المصانع وبقايا المواد الكيماوية الزراعية وملوثات إشعاعية من المفاعلات النووية). إن التأثيرات البيولوجية للتلوث هي التي لها الأثر البالغ على الإنسان والبيئة. تأثير الملوثات عادة ما يكون نتيجة لتراكمها وتجمعها لتصبح سامة للخلايا الحية وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة التجمع البيولوجي. يصبح التلوث مشكلة خطيرة كلما ازداد التعداد السكاني وكلما اتسعت دائرة التصنيع حيث يترب على ذلك مشاكل كبيرة في توفير الغذاء والتخلص من بقايا الفضلات.

تلوث الهواء :

الهواء عنصر أساسي من عناصر الحياة ، ويتألف من ٧٨٪ نيتروجين و ٢١٪ أكسجين و ١٪ غازات خاملة.

كمية ثاني أكسيد الكربون تصل إلى ٣٣٪ ويحتوى أيضاً الهواء على غازات تتغير حسب الشروط المحلية إذ يظهر غاز الكبريت في الأجواء القرية من مصانع التعدين ويظهر غاز الأمونيا في الأماكن التي تتفاك فيها الفضلات العضوية وينتشر في الهواء أيضاً كميات من الغبار والدقائق الصلبة وكميات من الجراثيم الفطرية وحبوب اللقاح.

التلوث بالجزئيات الصلبة:

منها من أصل نباتي ومنها من أصل حيواني ومنها من أصل معدني كدقائق الحديد ومنها من أصل حجري كحببيات الرمل والأمنت.

هذه الدقائق تتطاير في الهواء وتحملها الرياح إلى مسافات بعيدة عن مصدرها بينما تساقط الجزيئات الكبيرة منها في الهواء في منطقة قريبة من مصدر تكوينها وتسبب هذه الجزيئات أضراراً للكائنات الحية وللخضروات والأشجار نظراً لوزنها الثقيل وتحدث ضرراً للأجهزة التنفسية.

أما الجزيئات الصغيرة فيمكن تأثيرها في تجميعها في الهواء وامتصاصها لبخار الماء مما يساهم في تكوين الضباب وتؤثر هذه الجزيئات على وضوح الرؤية حسب كثافتها في الهواء.

ويعتبر احتراق الوقود المستخرج من باطن الأرض مثل (الفحم والبترول) من أهم أسباب تلوث الهواء ، فالفحm يخلف عدداً كبيراً من الجزيئات من مختلف الأحجام التي تصيب اللون الأسود إلى أسطح وجداران المنازل وأيضاً تحدث اضطرابات صحية مختلفة.

التلوث بالكربون:

الكربون من أصل عضوي ويوجد في الجو على شكل غاز ثانى أكسيد الكربون ويأتي من مصادر البراكين وتحلل النبات في التربة ومن مصادر صناعية حيث ينبعث غاز الكربون من مصافي تكرير النفط ومحطات الطاقة واحتراق الفحم الجيري.

لا يوجد تأثير على الإنسان في نسبة جزء واحد في المليون من غاز ثاني أكسيد الكبريت وهذا التركيز يندر وجوده إلا حول المدن الكبرى ذات الكثافة الصناعية الضخمة.

إن النباتات أكثر قابلية للضرر بثاني أكسيد الكبريت بنسبة ١٠٠ - ١ جزء من المليون تسبب انخفاضاً في إنتاج المحاصيل وتبقعًا في الأوراق وصعوبة في نمو الأشجار المخروطية.

ويتفاعل هذا الغاز مع الأكسجين وبخار الماء في الهواء ليعطي قطرات من حامض الكبريتيك حيث يحتوى هواء المدن على نسبة من حامض الكبريتيك الذي يلامس الأرض محدثاً إتلافاً للنبات وإتلافاً لحجارة الأبنية.

ينجم عن وجود غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء التهاب في الجهاز التنفسى ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكبريت من العوامل الأساسية التي أدت إلى الازدياد في حالات الربو.

التلوث بغاز أول أكسيد الكربون:

يعتبر هذا الغاز من أكثر الغازات السامة انتشاراً في الهواء وهو ناتج عن الاحتراق غير الكامل للحطب ولوقود السيارات (السوبار)

تقل قدرة الإنسان على نقل الأكسجين إلى جهاز الدورة الدموية بمعدل ١٥% إذا تعرض الإنسان لمدة ٨ ساعات في جو يحوى ٨٠ جزء من مليون من أول أكسيد الكربون ، وإذا تجاوزت يصاب الإنسان بالإغماء بعد نصف ساعة من التعرض لهذا الغاز وربما موته بعد ساعة من استنشاقه للهواء الملوث .

التلوث بأكسيد النيتروجين :

توجد هذه الغازات بنسب ٣٠ - ٢٠ جزء من مليون في الجو الطبيعي وتنتج عن الاحتراق بشتى أشكاله مثل احتراق وقود السيارات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ، وهذه الغازات سامة جداً إلا أن درجة تركيزها في الجو ضعيفة جداً بصورة عامة.

يظهر تأثير هذه الغازات على القصبة الهوائية حيث تحول هذه الغازات إلى حامض النيتريك الذي يحدث التهابات مختلفة في القصبة الهوائية ، وقد تسبب هذه الغازات في موت الإنسان إذا وصلت نسبتها في الجو ٧٪ في مدة لا تتجاوز نصف الساعة.

التلوث بالرصاص:

يستعمل الرصاص في الصناعة في مجالات عديدة منها تمديدات المياه في المنازل ومواد الدهان ، وأشد مشتقات الرصاص ضرراً هو رابع أثيل الرصاص إذ يضاف عادة إلى البنزين ليلطف من حدة الانفجار في المحرك ولذا فقد شاع انتشار هذا الملوث في العالم كافة.

ويوجد الرصاص بشكل طبيعي في الخضار والفواكه ولقد تبين أن استهلاك كيلو جرام واحد من الخضار والفاكهه يدخل إلى جسم الإنسان ٤ ملليجرامات من الرصاص.

التلوث بغازات ومركبات أخرى:

يتصاعد غاز الفلور من مداخن مصانع الألومنيوم حيث يتسلط على النباتات ويؤثر على الماشية التي تتغذى على النباتات الملوثة.

تعتبر مركبات الكلورفلوروكربونات مسؤولة حالياً عن الثقب في طبقة الأوزون في الجو ، وتنتج هذه المركبات عن صناعات عديدة أهمها منتجات علب الرش والسوائل المستعملة في الثلاجات ومكيفات الهواء وبناء طائرات النقل الضخمة.

ت تكون هذه المركبات من كلور وفلور وكربون وعندما تتطلق فإنها تبقى في الجو عدة سنوات وتحت تأثير التيارات الهوائية فإنها ترتفع لطبقة الجو العليا وعند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية فإنها تتحلل إلى ذرات الكلور والفلور شديدة التفاعل المسؤولة عن تحطيم الأوزون.

الأوزون غاز مكون من ثلاثة ذرات أكسجين ويوجد في الطبقات العليا من الغلاف الجوى حيث تصطدم ذرات الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس فتنفصل بعضها إلى ذرتين أكسجين.

هذه الذرات الغير ثابتة بجزئي أكسجين وتشكل الأوزون وتعتبر هذه الطبقة المسؤولة عن امتصاص كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية.

وباء المخاوف من خطر تناقص طبقة الأوزون حيث يؤكد العلماء أن التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية يؤدى إلى خلل في جهاز مناعة الإنسان والإضرار بالعيون وارتفاع الإصابة بسرطان الجلد ، أما بالنسبة للنباتات فقد ثبت أن التعرض لكميات من تلك الأشعة تلحق الضرر بالكلوروفيل وبالتالي في انخفاض القدرة على الإنتاجية مما يهدد الأمن الغذائي على الكره الأرضية.

الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجة الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منها :

١ خلل ساعي العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل لظروف وطأة حرارية مرتفعة ، طبقاً لما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتراً الأسود المبلل.

نوعية العمل	سرعة هواء منخفضة	سرعة هواء مرتفعة
عمل خفيف	٣٠ م	٣٢,٢ م
عمل متوسط	٢٧,٨ م	٣٠,٥ م
عمل شاق	٢٦,١ م	٢٨,٩ م

٢ - لا يسمح بتشغيل عامل بدون رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة.

٣ - إذا تعرض أي عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خلال ساعي عمل عند وطأة حرارية تزيد عن $26,1^{\circ}\text{C}$ لرجال و $24,5^{\circ}\text{C}$ للنساء فيجب الرجوع إلى أي واحدة أو أكثر من هذه الطرق لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 38°C .

أ - أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلى ٥٥% من مدة التعرض اليومية في اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة ١٠% يومياً ليصل إلى ١٠٠% في اليوم السادس .

ب - العامل الذي يتغيب لمدة ٩ أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض بمدة ٤ أيام متتالية لابد أن تعاد أقلمته على فترة ٤ أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحراري لمدة تكون ٥٠% من أجمالي مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة ٢٠% يومياً ليصل إلى ١٠٠% من التعرض في اليوم الرابع.

٤ - تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجي على العامل وليحصل على الراحة الكافية بين أوقات العمل.

٥ - توزيع إجمالي فترة العمل بالتساوی في اليوم الواحد.

٦ - جدولة الأعمال الحارة في أقل فترات اليوم حرارة.

٧- فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح ، بحيث يتم توفير ٢ لتر من مياه الشرب على الأقل مذاباً بها ١٪ ، ٣٪ أملاح للعامل (مع عدم إعطاء أقراص ملح) ، لابد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن ٦٠ متراً .

٨- توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة.

٩-أخذ جميع الاحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم الهندسي الذي يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو.

طبعاً :

- فحص العاملين تحت حمل حراري للتأكد من قدرتهم على تحمل الجو ، مع ملاحظة فحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبدى والغدد الصماء والجلد بدقة وكذلك التاريخ الطبى خصوصاً ما له علاقة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

- الفحص الدوري كل عامين تحت سن ٤٦ سنة للمعرضين لدرجات حرارة عالية وكل عام للعاملين الأكبر سنًا.

- وجود شخص مدرب لملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الاستعدادات الأولية الازمة.

التلوث الضوضائي :

الضوضاء عبارة عن أصوات غير مرغوب فيها ، مع مراعاة أن وجهات النظر والحالة النفسية للأفراد تلعب دوراً كبيراً في تحديد مفهوم الضوضاء ويقسم شدة الصوت إلى مستويات مختلفة ، وكل مستوى له مدى معين من " الديسيل " وما علا ذلك تعتبر ضوضاء خطيرة ، وتقسم مصادر الضوضاء إلى :

مصادر طبيعية :

مثل الانفجارات البركانية والزلزال ، والرعد وهى بيئية تختفي باختفاء المؤثر .

مصادر غير طبيعية وتشمل :

أ- ضجيج المصانع بكافة أنواعها.

ب- صوت وسائل المواصلات والنقل المختلفة.

ج- أصوات الأجهزة الكهربائية المختلفة المستخدمة في المنازل ومكاتب العمل.

د- صداع مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة.

التأثيرات الناجمة عن الضوضاء :

تؤثر الضوضاء بطريقة غير مباشرة على الناحية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ويمكن حصر مخاطرها في الآتي :

أ- تؤدي شدة الصوت العالية إلى تلف الخلايا العصبية الموجودة بالأدنى الداخلية وتتآكل هذه الخلايا بالتدريج.

ب- تشكل ضغط نفسي على الإنسان يؤثر على الصحة العامة والحالة الفسيولوجية ، وقد تؤثر على الغدد الصماء مما يسبب اضطرابات في كمية الهرمونات ، مع عدم انتظام ضربات القلب.

ج- تؤثر على العمل والمهام الذهنية والفكرية وتسبب ٥٪ من الأخطاء في الدراسات الميكانيكية وحوالي ٢٠٪ من الحوادث المهنية وحوالي ٢٠٪ من أيام العمل الضائعة ممثلة في قلة رغبة العاملين وكثرة تغيبهم عن العمل.

د- تؤدي إلى حالة عصبية ونفسية غير مستقرة ، مما يؤثر على الجنين (أطفال صغار الحجم أو ناقصي النمو)

هـ- تؤدي إلى قلة الاستيعاب والتركيز وتؤثر على سلوكهم ، بحيث يتصرفون بالعنف والاندفاع والقلق .

العوامل التي تتوقف عليها تأثيرات الضوضاء :

أ- مدة التعرض :

وكذا الأصوات العالية المفاجئة والمقطعة تعد أخطر من الأصوات المستمرة.

ب- حدة الصوت : الصوت الحاد أكثر تأثيراً من الأصوات الغليظة.

ج- المسافة بين مصدر الصوت والسامع : كلما قلت المسافة زاد تأثير الصوت.

مكافحة الضوضاء :

إن قضية الضوضاء قضية سلوكية تحتاج لأساليب غير تقليدية لتغيير السلوك ، ووسائل توعية وطرق حاسمة أهمها :

الحملات الإعلامية لنشر القيم الأخلاقية والتوعية الشاملة :

تهدف إلى توضيح أخطار الضوضاء على الصحة العامة ، وأثر ذلك على الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

القضاء على مراكز الضوضاء ومصادرها عن طريق تشريع صارم مثل في الآتي :

» التخطيط العمراني السليم الذي يجب أن تراعي فيه النقاط العامة التالية :

- بناء المساكن والمدارس والمستشفيات بعيدة عن مصادر الضوضاء.
- استخدام المواد العازلة للصوت في عمليات بناء المساكن والمدارس والمستشفيات.
- نقل الورش والمصانع التي أصبحت داخل المدينة إلى خارجها.
- زيادة الرقعة الخضراء والحدائق حول المساكن والمدارس.

يمكن إجمال النفايات الصناعية تحت ثلاثة أنواع هي : الغازية والسائلة والصلبة.

النفايات الصناعية الغازية وكيفية إزالتها : وهي نفايات تسبب تلوث الهواء ولا تسهم المسانع وحدها في وجودها بل تسهم أيضاً بعض منتجاتها في ذلك ويتم إزالة التلوث من مصدره حسب نوعية الملوثات كما يلي :

الأتربة : عن طريق استعمال المرشحات الإلكتروستاتيكية في أفران الأسمنت والجير والحراريات والكوك وغيرها.

الأدخنة : عن طريق زيادة تيار الهواء عند مصدر الاحتراق واستخدام المداخن المرتفعة.

الغازات : عن طريق الغسيل بمحاليل قلوية كالصودا الكاوية أو محلول الجير ويجب أن تتم التنقية عند مصدر تكوينها وقبل وصولها إلى المداخن.

النفايات الصناعية السائلة وتأثيرها على البيئة وكيفية التخلص منها:

تعتبر النفايات الصناعية السائلة من أخطر مصادر التلوث عندما يلقى بها في مياه المجاري أو في الأنهر والمصارف والترع والبحيرات وتؤثر مخلفات صرف المصانع بطريقة أو بأخرى على المجرى المائي الذي تصب فيه وهذه النفايات يمكن التغلب على كثير من أخطارها بوسائل مختلفة منها.

الوسائل الطبيعية :

هناك طرق طبيعية للتخلص من هذه النفايات الصناعية السائلة فقد هيأت الطبيعة وسيلة للتخلص من المركبات العضوية وخاصة التي يمكن أكسدتها وذلك أثناء عمليات التخمر التي تتم بفعل بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الماء وقد تتطلب طبيعة النفايات الصناعية وجوب معالجتها داخل المصنع أو قريباً منه وفي هذه الحالة يجب أن تدرس طبيعة هذه المخلفات وصفاتها وبذلك يمكن توفير معالجتها متفرقة وفق حالتها.

الوسائل البيولوجية :

وذلك عن طريق الأكسدة البيولوجية للتخلص من المخلفات العضوية وفق الطرق المستعملة في معالجة مياه المجاري.

البرك : وهى تستخدم بكثرة في التخزين ويلزم تكسية أرضياتها وجوانبها لمنع أي تسرب.

الوسائل الكيماوية : ليس من المفضل استعمال هذا النوع في المعالجة في نطاق واسع وذلك بخلاف استخدام عمليات التعادل الكيميائي بين الأحماض والقواعد هذا ومن الشائع إضافة الكلور للأغراض الصحية بالإضافة لعملية الأكسدة.

الوسائل الميكانيكية : ومنها يتم فصل وإزالة المواد الطافية باستعمال المصافي والرواسب الرملية وغيرها من الطرق الميكانيكية.

استعمال الآبار العميقه : يتم التخلص من بعض المخلفات الضارة التي يصعب التخلص منها بالطرق السابقة والتي لا يمكن معالجتها بوضعها في آبار عميقه معدة خصيصاً لهذا الغرض ويبلغ عمق البئر المتوسط حوالي أربعة آلاف قدم ويستقبل حوالي من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جالون في الدقيقة.

النفايات الصناعية الصلبة وتأثيرها على البيئة وكيفية التخلص منها :

النفايات الصناعية هي الأقل خطراً في مجال الصناعة حيث أنها تتمثل في نواتج مختلفة عن المواد المصنعة والآلات مثل الصناديق المهمشة والآلات المعطوبة وقشور الفاكهة والخضروات وبقايا الخامات من نواتج الاستخدام الصناعي الخ، فإنها تتراكم حتى تتكون منها تلال صغيرة داخل حرم المصنع أو خارجه وقد ينتج عنها حرائق أو تكون مصدراً للفران والحشرات والأمراض.

وسائل التخلص من النفايات الصناعية داخل المصنع :

هناك عدة طرق للتخلص من النفايات الصناعية داخل المصنع وبالتالي التغلب على التلوث الناتج عنها وأولى هذه الطرق هو أسلوب المعالجة للنفايات المسببة للتلوث بتحويلها إلى مواد أقل ضرراً أو معادلتها والسبيل الثاني أن توجه هذه النفايات إلى ناحية مفيدة اقتصادياً بطرق متعددة منها إعادة التدوير أو استخدام بقايا الخامات في منتجات أخرى وإذا لم يتم النجاح لهذين السبيلين فيمكن هجر التكنولوجيا القديمة والاتجاه إلى التكنولوجيا الجديدة التي تعمل على تقليل النفايات لأقل قد ممكن.

وعلاج النفايات داخل المصنع لإزالة أضرارها يجب أن تكون ملزمة للمصانع وذلك بوضع تشريعات تلزم المصانع على اتباع إجراءات معينة في معالجة النفايات الصادرة عنها وتجيرها بصورة فردية أو جماعية على معالجتها قبل التخلص منها وقد أمكن الاستفادة فعلاً في بعض المصانع من النفايات قبل خروجها من المصنع مثلما وجدت مصانع المعادن أنها عندما تعالج الدخان قبل خروجه من مداخنها أنها يمكن أن تستخلص منه قدرأً من المعادن الثمينة التي يحملها الدخان عند صهر الخامات في الأفران ذات الحرارة العالية وبذلك يمكن تغطية تكاليف المعالجة وهكذا .

أنواع ومصادر التلوث الهوائي :

١ نواتج حرق الوقود من دخان وثاني أكسيد الكربون.

لأنك أن حرق الوقود خاصة الفحم والبترول يؤدي إلى تكوين كميات كبيرة من الدقائق ذات الأحجام المختلفة والتي من بينها :

- جسيمات كبيرة تشبه التراب أهمها دقائق الكربون.

• جسيمات دقيقة تكون الدخان أهمها دقائق الكربون وأترية المعادن ، والقار (خليط من سوائل عضوية لونها أسود) والراتجات والإيروسولات ، والأكسيد الصلبة والكربون والتنرات ، ويترسب التراب نتيجة للجادبية ويجعل الأماكن التي يترسب عليها سوداء قذرة كما يضر بالنباتات ويسبب صعوبة التنفس للحيوان والإنسان أما الدخان فإنه يستنشق ويدخل إلى الجهاز التنفسي وتؤدي كثرة استنشاقه إلى إسوداد الأنسجة الرئوية كما أن حرق الوقود يؤدى إلى تكوين مركبات أخرى من غازات سامة هي :

المركبات النيتروجينية والمركبات الأكسجينية والمواد المشعة ، ويوجد على الأقل خمس مصادر رئيسية لإحرق الوقود ، وهي المسؤولة عن الملوثات السابقة في الهواء وهي :

- السيارات.
- محطات القوى الكهربائية خاصة التي تعمل بالفحم أو البترول.
- العمليات الصناعية المختلفة.
- مصادر التدفئة والتسمين في المنازل والمباني الصناعية والمؤسسات الكبرى.
- وسائل النقل والمواصلات مثل القطارات والطائرات والدراجات النارية ووسائل النقل البحري والنهري.

الملوثات الغازية:

تشمل العديد من الغازات مثل :

(أ) غاز ثاني أكسيد الكربون :

ورغم أنه غاز عديم اللون وغير سام إلا أن زيادة تركيزه في الجو تسبب ارتفاع درجة الحرارة عموماً وبسبب ظاهرة الصوبة الزجاجية.

(ب) غاز أول أكسيد الكربون :

غاز عديم اللون والرائحة غير نفاذ وهو ينتج من الاحتراق الغير كامل لبعض أنواع الوقود وهو غاز سام يتحد مع هيموجلوبين الدم مكوناً مركبات كيميائية ضارة تؤثر على خلايا الجسم والخلايا العصبية.

(ج) غاز ثاني أكسيد الكبريت :

ينشأ هذا الغاز من مصادر طبيعية أهمها تحل النفايات والمجموعات الحضرية والمواد العضوية في المسطحات المائية الراكدة ، وبفعل الإنسان من حرق الوقود المحتوى على الكبريت ، ومن صهر واستخلاص الفلزات غير الحديدية وتكرير البترول وإنتاج الورق وبسبب هذا الغاز احتقان في الأنف ، وسعال شديد والتهاب الحنجرة وتهيج الغدد الدمعية ، والصداع ويسبب الأمطار الحمضية التي يسقى منها الزرع ويتغذى عليه الإنسان والحيوان وبالتالي يسبب أضرار صحية بالغة.

(د) أكسيد النيتروجين:

ومن أهم المركبات النيتروجينية الموجودة في المجال الجوي هو أول أكسيد النيتروجين ، وأكسيد النيتروز ، والأمونيا وينتج عن هذه الأكسيدات ملوثات سامة مثل الفورمالدهيد والالدهايد اللذان يؤديان إلى تلف المحاصيل الزراعية.

(هـ) غاز الأوزون:

يوجد الأوزون بصورة طبيعية في طبقات الجو العليا ويحمي الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية وهو يتراكم أثناء النهار لوجود أشعة الشمس ويقاد يختفي ليلاً للتفاعل مع التربة والنبات ، ولكن استخدام مصايد الأشعة فوق البنفسجية يؤدى إلى التلوث بالأوزون وهو يسبب بقع على الجلد وتهيج الأغشية المخاطية لصدر الإنسان.

(و) أكسيد الرصاص وأملأه:

وهو ينبع من عادم السيارات ومن المناجم وعمليات صهر الرصاص وتكرير البترول وعند استخدام الكثير من مواد الدهان وأصباغ الشعر ومساحيق التجميل وعمليات حرق القمامه الصلبه ومن عمليات حرق بنزين السيارات.

أهم الأتربة الأكثر شيوعاً والتى تصيب الإنسان :

- الاسبستس ويسمى السيليكا الليفية - الحرير الصخري.
- السيليكا الرمل الناعم النقي الذي ينتقل من الصحراء مع هبات الرياح.
- دقائق الحديد (أكسيد الحديد) ، ويلوث الأجواء حيث توجد مصانع الحديد.
- أتربة غبار القطن الناجمة عن عمليات الحج.
- غبار الخشب وبمعته ورش الأخشاب والأثاث المنزلى.
- غبار التبغ ويتسلل من شركات السجائر والأدخنة.
- أبخرة الزرنيخ الناتجة عن صناعة المبيدات الحشرية.
- أبخرة الكادميوم ومصدره صناعات السباائك والبطاريات.
- كلوريد الفينيل وهى المادة الأولية فى صناعة البلاستيك الشفاف.

أضرار تلوث الهواء

يسبب تلوث الهواء أضراراً عديدة منها :

١- إتلاف المباني ومواد البناء والمعادن والمنشآت الأثرية:

حينما تكثر الأكسيد الكبريتية والكريونية والنیتروجينية في الهواء في وجود نسبة الرطوبة تكون أحماضاً مختلفة التركيز تسبب تأكلاً لأحجار المباني ولعل من أبرز الأمثلة تأكل أنف أبي الهول والأضرار التي أصابت التماثيل البدعية في شوارع وأحياء روما والآثار اليونانية القديمة.

٢- إلحاق الضرر بالماشية والحيوانات المنزلية الأليفة :

تنسلل مركبات الفلور وحمض الهيدروفلوريك من مصانع الأسمدة الفوسفاتية والألمونيوم وتمتص النباتات القرية هذه الملوثات ، وعندما تتغذى عليها الحيوانات تصاب بمرض الفيلوروز وهو مرض قاتل.

٣- إتلاف الغطاء الأخضر للأرض :

يؤدى الضباب الممزوج بالدخان وتلوث الهواء إلى إتلاف الغابات ، وأشجار الحدائق ، أشجار الموالح ، ونباتات الحاصلات الزراعية مثل البرسيم والذرة ، البصل وكثير من الخضروات ، ويؤدى الإصابة بغاز الأوزون (مركبات الفلور) إلى تلف نباتات الدخان وكل الخضروات الورقية والمحاصيل الحقلية والمزروعات التي تستخدم كطعام للماشية.

٤-٢ اختبار المعارف النظرية:

أولاً: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

- () ١- يتكون الهواء من ٧٨٪ أكسجين و ٢١٪ نيتروجين و ١٪ غازات خاملة.
- () ٢- تصل كمية ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى ٣٣٪.
- () ٣- يظهر غاز الكبريت في الأجواء القريبة من مصانع التعدين.
- () ٤- تؤثر ظاهرة الضباب الكبريتى على الجهاز السمعي للإنسان.
- () ٥- ينشأ غاز ثانى أكسيد الكبريت من حرق الوقود المحتوى على الكبريت.
- () ٦- يسبب غاز ثانى أكسيد الكربون ارتفاع في درجة الحرارة عموماً ويسبب ظاهرة الصوبة الزجاجية.
- () ٧- أبخرة الزرنيخ ناتجة عن صناعة الحديد والصلب.
- () ٨- يؤدي الضباب الممتص بالدخان إلى نمو الغابات.
- () ٩- حينما تكسر الأكسيدات الكبريتية والكربونية والنيتروجينية في الهواء في وجود نسبة الرطوبة تكون أحماضاً تسبب تآكلًا لأحجار المبان.

ثانياً: أكمل الجمل الآتية بوضع العبارة المناسبة في المكان الخالي

- ١- الكبريت من أصل عضوي ويوجد في الجو على شكل -----
- ٢- يعتبر غاز أول أكسيد الكربون ناتج عن -----
- ٣- تؤثر غازات أكسيد النيتروجين على القصبة الهوائية حيث تتحول هذه الغازات إلى -----
- ٤- تعتبر مركبات الكلور فلوركاربونات مسؤولة حالياً عن -----
- ٥- تؤدي شدة الصوت العالية إلى -----
- ٦- الصوت الحاد أكثر تأثيراً من -----
- ٧- كلما قلت المسافة بين مصدر الصوت والسامع -----
- ٨- الأصوات العالية المفاجئة والمقطعة تعد -----
- ٩- تؤثر الضوضاء بطريقة غير مباشرة على الناحية ----- ، ----- ، ----- ، -----
- ١٠- إجمالي النفايات الصناعية هي ----- ، ----- ، ----- ، -----
- ١١- يمكن إزالة تلوث الأتربة عن طريق -----
- ١٢- يمكن إزالة تلوث الغازات عن طريق -----
- ١٣- يمكن إزالة والتخلص من النفايات الصناعية عن طريق ----- ، ----- ، ----- ، -----
- ١٤- يمكن التخلص من النفايات الصلبة عن طريق -----

ثالثاً: أجب على الأسئلة الآتية بعبارة (نعم) أو (لا) موضحاً السبب :

١. يتم أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام بحيث يتعرض العامل إلى ٦٠٪ من مدة التعرض في اليوم الأول.
- () ٢. يتم توزيع إجمالي فترة العمل بالتساوي في اليوم الواحد.
- () ٣. يتم إعطاء فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعتين للتزويد بالماء والأمصال.
- () ٤. يتم توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة عند اللزوم فقط.

الإجابات النموذجية

أولاً

(×)	١
(√)	٢
(√)	٣
(×)	٤
(√)	٥
(√)	٦
(×)	٧
(×)	٨
(√)	٩

ثانياً

١	على شكل غاز ثاني أكسيد الكبريت.
٢	ناتج عن الاحتراق غير الكامل للحطب ولوقود السيارات.
٣	حامض النيترิก الذي يحدث التهابات مختلفة في القصبة الهوائية.
٤	ثقب في طبقة الأوزون بالجو.
٥	تلف الخلايا العصبية الموجودة بالأذن الداخلية وتتآكل هذه الخلايا بالتدريج.
٦	الأصوات الغليظة.
٧	زاد تأثير الصوت.
٨	تعد أخطر من الأصوات المستمرة.
٩	الناحية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.
١٠	هي السائلة والغازية والصلبة.
١١	عن طريق استعمال المرشحات الإلكتروستاتيكية في أفران الأسمنت والجير والحراريات والكوك وغيرها.
١٢	عن طريق العسيلي بمحاليل قلوية كالصودا الكاوية أو محلول الجير ويجب أن تتم التنقية عند مصدر تكوينها وقبل وصولها إلى المداخن.
١٣	الوسائل الطبيعية - عن طريق البكتيريا الموجودة في الماء. الوسائل الكيماوية - استخدام عملية التعادل بين الأحماض والقلويات. الوسائل الميكانيكية - فصل وإزالة المواد الطافية باستعمال المصافي والرواسب الرملية وغيرها من الطرق الميكانيكية. استعمال الآبار العميقية.
١٤	أسلوب المعالجة للنفايات بتحويلها إلى مواد أقل ضرر أو معادلتها أو إعادة تدويرها أو استخدام بقايا الخامات في منتجات أخرى.

ثالثاً

١	(لا) يتعرض العامل إلى ٥٠٪ من مدة التعرض في اليوم الأول.
٢	(نعم) حتى لا يتسبب في إرهاق العامل وزيادة إنتاجيته.
٣	(لا) يتم إعطاء فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة.
٤	(لا) يتم توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية طوال فترة العمل.

١-٤-٣ التدريب العملي: أهداف التدريب

- تعريف المتدرب بالمؤثرات الضارة الناتجة من الصناعة مثل:
- تلوث الهواء بالأتربة و الغازات.
- ارتفاع درجة الحرارة أو شدة البرودة أو الرطوبة.
- ارتفاع الضوضاء.
- طرق الوقاية من المؤثرات الضارة الناتجة عن الأسباب السابقة بالأسلوب الصحيح وبالطرق الآمنة.
- تعريف المتدرب بالمؤثرات البيئية التي تصر بالممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات الناتجة عن عدم نظافة مكان العمل أو التأخر في إزالة المخلفات.
- تلوث الهواء بالأتربة أو الغازات.
- طرق الوقاية من المؤثرات الضارة الناتجة عن الأسباب السابقة بالأسلوب الصحيح وبالطرق الآمنة.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • وصف العمل الذي يكلف به المتدرب وتعريفه بالمؤثرات الضارة الناتجة عن الصناعة . • التعليمات العامة عن المؤثرات الضارة لتلوث الهواء وارتفاع الحرارة والرطوبة والضوضاء . • تعليمات بالعدد والمعدات والأدوات المناسبة لظروف العمل • وصف العمل الذي يكلف به المتدرب وتعريفه بالمؤثرات الضارة الناتجة عن الصناعة . • التعليمات العامة بخصوص المؤثرات الضارة بالممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات • تعليمات بالعدد والمعدات والأدوات المناسبة لظروف العمل 	<ul style="list-style-type: none"> • مخزن الملابس الواقية يحتوى على أنواع ومقاسات مختلفة. • معاطف من مواد ومقاييس مختلفة. • سراويل من مواد ومقاسات مختلفة. • غرفية (أفرول) من مواد ومقاسات مختلفة. • نظارات مختلفة. • أغطية للرأس مختلفة. • قفازات مختلفة. • أحذية من مواد مختلفة. • حافظات للسمع. • كمامات للأذن مختلفة. • ترمومتر لقياس درجة حرارة الهواء . • ترمومتر لقياس درجة حرارة الإنسان • عدد ومعدات خاصة بإزالة الأتربة والأدخنة والمخلفات الناتجة من الصناعة • (مكابس - شفاطات هواء - أكياس للمخلفات أو صناديق) 	<ul style="list-style-type: none"> • خامات خاصة لمعالجة المخلفات - الأتربة - أدخنة غازات - نفايات.

ب) الأداء**قم بالتنفيذ وفقاً للخطوات التالية :**

- ١ - تعرف جيداً على المؤثرات الضارة في ظروف عملك مثل مدى تلوث الهواء بالأتربة والغازات ومدى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والضوضاء بمكان العمل.
- ٢ - أقرأ جيداً واستوعب تعليمات العمل والإرشادات الخاصة بأخطار هذه المؤثرات الضارة على صحة الإنسان وكيفية تجنبها.
- ٣ - تعرف على مخزن الملابس الواقية ومحتوياته وقم باختيار الملابس وسائل عناصر الوقاية وفقاً لطبيعة العمل والمؤثرات الضارة الموجودة في محيط بيئة العمل.
- ٤ - قم بارتداء الملابس والعناصر الواقية بالأسلوب الصحيح دون أن تعرضها للإتلاف وأحرص على إحكامها بعناية .
- ٥ - بعد الانتهاء من العمل أخلع هذه الملابس بعناية وأعدها للمخزن.
- ٦ - تعرف جيداً على المؤثرات الضارة في ظروف عملك مثل عدم نظافة مكان العمل أو التأثير في إزالة المخلفات وتلوث الهواء بالأتربة أو الغازات وأثرها على الممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات بمكان العمل.
- ٧ - إقرأ جيداً واستوعب تعليمات العمل والإرشادات الخاصة بأخطار هذه المؤثرات الضارة على الممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات وكيفية تجنبها
- ٨ - تعرف على مخزن الخامات والعدد والمعدات والأدوات ومحتوياتها وقم باختيار الأشياء الازمة وفقاً لطبيعة ونوع العمل الذي سوف تؤديه والمؤثرات الضارة الموجودة في محيط بيئة العمل.
- ٩ - قم باستخدام العدد والمعدات والأدوات الازمة بالأسلوب الصحيح دون أن تعرضها للإتلاف وأحرص على استخدامها بعناية .
- ١٠ - بعد الانتهاء من العمل قم بنظافة العدد والمعدات والأدوات وأعدها إلى المخزن كما كانت في المكان المعد لها وبالطريقة الآمنة والسليمة.

(ج) معايير الأداء

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		التعرف على نوع العمل المكلف به المتدرب واستيعاب طبيعة المواد التي يتعامل معها.	١
		التعرف على المؤثرات الضارة طبقاً لطبيعة الصناعة مثل تلوث الهواء بالأتربة والغازات وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة والضوضاء المصاحبة لعملية التصنيع وكيفية تجنبها.	٢
		التعرف على التعليمات العامة والتعليمات الخاصة بطبيعة الصناعة فيما يختص باستخدام الملابس الواقية.	٣
		اختيار نوع الملابس وعناصر الوقاية اللازمة للمهمة المطلوبة.	٤
		استخدام الملابس وعناصر الوقاية وحسن المحافظة عليها وإعادتها سليمة.	٥
		المحافظة على أجهزة الوقاية والأجهزة اللازمة لقياس الحرارة والإشعاعات والحد من الضوضاء وإعادتها سليمة.	٦
		تفسير المؤثرات الضارة طبقاً لطبيعة الصناعة مثل عدم نظافة مكان العمل أو التأخر في إزالة المخلفات وتلوث الهواء بالأتربة أو الغازات.	٧
		التعرف على التعليمات العامة والتعليمات الخاصة بطبيعة الصناعة فيما يختص بنظافة مكان العمل وإزالة المخلفات والأضرار الناتجة من تلوث الهواء بالأتربة أو الغازات على الممتلكات والمعدات والعمليات والمنتجات.	٨
		الاختيار الصحيح لنوع العدد والمعدات والأدوات اللازمة للمهمة المطلوبة.	٩

١-٥ علم المواد:

١-٥-١ خواص المواد:

إن اختيار المواد التي ستصنع منها السيارة إنما تجده الشروط التالية، فمثل هذه المواد يجب أن تتميز بالخصائص التالية:

- » تقاوم الإجهادات والانفعالات التي تنشأ أثناء التشغيل المنتظم.
- » تتطلب نفقات منخفضة للمواد ونفقات منخفضة للتصنيع.
- » تكون صديقة للبيئة وقابلة للتدوير (إعادة استعمال المخلفات).

(أ) الخواص الفيزيائية:

هي الخواص التي تتصف بها بنية المواد، كما أنها تدل على سلوك هذه المواد.

١- الكثافة:

وتتحدد她 النسبة بين الكتلة m والحجم V لمادة ما.

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}.$$

الجدول التالي يحدد كثافة بعض المواد.

المادة	الكتافة (جم / سم ^٣)	المادة	الكتافة (جم / سم ^٣)
الصلب	٧،٨٥	الرصاص	١١،٣
الحديد الزهر	٧،٢٥	التitanium	٤،٥٤
الألومنيوم	٢،٧	وقود الديزل	٠،٨٦ ٠،٨٢
النحاس	٨،٩٣	بنزين ممتاز	٠،٧٨ ٠،٧٣
الهواء	١٠٢٩ كجم / م ^٣		

٢- التمدد الحراري:

تمدد المواد عموماً استجابة لزيادة في درجة الحرارة. وقد ثبت بالتجارب أن المواد لا تمدد بمقادير ثابتة إذا ارتفعت درجة حرارتها بمقدار واحد. إذا قيس التمدد في الاتجاه الطولي للمعدن يسمى بالتمدد الطولي.

٣- الموصلية الحرارية:

وهي المقدرة على توصيل الحرارة. وتعتبر جميع المعادن جيدة التوصيل للحرارة مثل النحاس والألومنيوم ولكن بدرجات مختلفة. وهذه الخاصية تسمح بانتقال الحرارة في المعدن من منطقة ذات درجات الحرارة الأعلى إلى المنطقة ذات درجات الحرارة الأقل.

أما موصلات الحرارة الرديئة فهي المواد مثل الزجاج والبلاستيك.

٤- درجة حرارة الانصهار:

وهي درجة الحرارة التي تتحول عندها مادة ما من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. والمعادن النقيّة لها نقطة انصهار مميزة. والجدول التالي يبين درجة انصهار بعض المواد.

المادة	نقطة (درجة) الانصهار °C
الرصاص	٣٢٧
الألومنيوم	٦٦٠
الحديد الزهر	١٢٠٠
التنجستن	٣٤١٠

٥ - الموصيلية الكهربائية:

وهي تبين الجودة أو الرداءة التي توصل بها مادة ما التيار الكهربائي وجميع المعادن موصولة للتيار أما المواد غير المعدنية مثل البلاستيك والبورسلان فإنها غير موصولة للتيار ولذلك فإنها تستعمل في صنع المواد العازلة كهربائياً.

(ب) الخواص الميكانيكية:**١- المرونة:**

تكون المادة مرنة، إذا سلط حمل عليها، ثم أزيل هذا الحمل فإنها تستعيد شكلها الأصلي. فمثلاً إذا سلط حمل على نابض فإنه ينضغط، فإذا أزيل الحمل يستعيد شكله الأصلي.

٢- اللدونة:

إذا احتقنت مادة ما بشكلها الجديد بعد تعرضها لقوة خارجية، فإن هذه الخاصية تسمى "اللدونة".

٣- قابلية الاستطالة (الممطولية):

هي قابلية المادة لتحمل تغيير كبير دائم في الشكل تحت تأثير حمل الشد وهي الخاصية التي تسمح للمعدن بالتشكيل بالسحب أو الشد قبل أن ينكسر.

٤- القصافة:

تصف المواد على أنها قصافة إذا انكسرت أو تهشم دون حدوث تغيير ملحوظ في الشكل، نتيجة قوى صدم مثلاً، ومن أمثلة المواد القصافة الزجاج والحديد الصلب ذو الجرافيت الرقائقى.

٥- الصلادة:

هي المقاومة التي تبديها مادة ما ضد تغلغل جسم فيها، مثل كرة من الصلب. ومن أمثلة المواد الصلدة الصلب المصلد، والكريبيد المعدني، والماس.

٦- الصلابة:

هي قدرة المعدن على مقاومة التغير في الشكل.

٧- المتانة:

هي قدرة المادة على مقاومة الاحمال الصدمية المتغيرة.

(ج) الخواص التكنولوجية:

وهي الخواص التي تحدد صلاحية مادة ما للاستعمال في طرق التصنيع المختلفة.

١- السبيكة (قابلية الصب):

تكون للمادة خواص سبيكة جيدة، إذا تحولت إلى سائل أثناء الانصهار، ولا تكاد تمتلك أي غاز، وليس لها درجة انصهار بالغة الارتفاع، ولا تتكتمش انكماشا مفرطاً عند تجمدها.

٢- قابلية التشكيل:

تكون المادة قابلة لذلك إذا أمكن تشكيلها تشكيلاً لدائماً (عيينياً) على قطعة شغل تحت تأثير القوى. ويوجد نوعان من التشكيل:

- التشكيل على البارد: مثل الدرفلة على البارد، والحنى، والسحب.
- التشكيل على الساخن: مثل الدرفلة على الساخن، والحدادة.

٣- قابلية التشغيل على الماكينات:

وهي مقدرة المواد على تقبل التشغيل أو القطع على ماكينات التشغيل مثل الخراطة، والثقب، والتجليخ.

٤- قابلية اللحام:

وهي قابلية المواد على تقبل الوصل بسهولة وهي في الحالة السائلة أو الحالة العجينة، لتصنيعها إلى شغالت. والمواد الملائمة لتصنيع السيارات، مثل أنواع الصلب الانشائي وسبائك الألومنيوم، يجب أن يكون لها خواص جيدة لقابلية اللحام. أما الحديد الزهر، مثلاً فله قابلية رديئة للحام، ولا يمكن لحمه إلا بواسطة طرق لحام خاصة.

(د) الخواص الكيميائية:

ترتبط الخواص الكيميائية للمواد بسلوكها أو تغيراتها تحت تأثير الآتي:-

- العوامل البيئية (مثل رطوبة الهواء، الماء).
- المواد التفاعلية (مثل الأحماض، القلوبيات، الأملاح).
- الحرارة (كما يحدث أثناء التلدين الحراري).

١- مقاومة التآكل:

وتعنى مقاومة المادة للأوساط المسيبة للتآكل (مثل الأحماض والقلويات) التي لا يجب أن ينتج عن تأثيرها أي تغيرات ملحوظة (يمكن قياسها) على سطح الشغالة.

٢- مقاومة الحرارة:

تتأكسد معظم أنواع الصلب إذا أجرى تلدينها (تحميرها) عند درجات حرارة أعلى من ٦٠٠ درجة مئوية في جو به أكسجين.

٣- قابلية الاحتراق:

تكون هذه القابلية منخفضة لمعظم المعادن. وهناك بعض الاستثناءات مثل البوتاسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم حيث أن درجة حرارة اشتعالها منخفضة جداً.

٤- التآكل:

يحدث التآكل نتيجة تفاعل مادة معدنية مع الأوساط المحيطة، مما ينتج عنه تغير يمكن قياسه في تلك المادة، كما يحدث في الوقت نفسه إتلاف وظيفي للمكون المصنوع منه المادة. وهناك نوعان من التآكل:

• التآكل الكهروكيميائى:

وهو ينشط عند حدوث تلامس بين معدنين مختلفين وإلكتروليت (سائل محتوى على حمض أو قلوي أو محل)، فت تكون خلية جلفانية.

• التآكل الكيميائى:

يحدث لمعظم المعادن ابتداءً من السطح تغير كيميائى تحت تأثير الأحماض، أو المحاليل الملحية أو الغازات (الأكسجين مثلاً) فت تكون على السطح طبقة تتكون من المركب الكيميائى للمعدن والمادة الفعالة.

٢-٥ المعادن

أولاً: المعادن الحديدية:

وهي المعادن التي يمكن تعديل خواصها من خلال طرق التصنيع المختلفة، إما بواسطة السبك أو المعالجة الحرارية. والمعادن الحديدية تتميز، مثلاً، بالمتانة العالية والقابلية الجيدة للسبك والتشكيل والتتشغيل على الماكينات، واللحام.

تضم المعادن الحديدية كل من الحديد الزهر والحديد المطاوع والصلب والصلب الذي لا يصدأ، وفيما يلى أهم أنواع ومكونات وخصائص المعادن.

١- الحديد الذهبي:

- وهو يحتوى على نسبة كربون تتراوح بين ٢% إلى ٤% وينقسم إلى أربعة أنواع هي :
- (أ) حديد زهر رمادي.
 - (ب) حديد زهر أبيض.
 - (ج) حديد مطاوع.
 - (د) حديد مرن.

٢- الحديد المطاوع:

عبارة عن حديد خالص به محتوى يقل عن ١٥٪ كربون.

٣- الحديد الصلب:

هو الحديد الذي يحتوى على نسبة كربون أقل من ٢٪.
ويمكن تقسيم الصلب كالتالي :
(أ) صلب كربوني وله أربعة أقسام :

• صلب منخفض الكربون :

وهو صلب تصل نسبة الكربون به إلى ٠,٢٥٪ ويتم إضافة بعض العناصر لتحسين الخواص الميكانيكية مثل النحاس والفاناديوم والنikel.
استخداماته : يستخدم هذا الصلب في صناعة الكباري وأعمدة الدعامات وأوعية الضغط .

• صلب متوسط الكربون :

ويحتوى على كربون بنسبة من ٠,٢٥٪ إلى ٠,٦٪ يتم معالجة هذا النوع من الصلب بعمل تبريد سريع له حيث يؤدي ذلك إلى تحسين في خواصه الميكانيكية كما يضاف إليه بعض العناصر لتكون سبائك مختلفة ذات خواص ميكانيكية جيدة من هذه العناصر الكروم والموليبدينوم .

استخداماته : يستخدم في صناعة التروس وفي صناعة أعمدة نقل الحركة وعجلات قطارات السكك الحديدية

• صلب عالي الكربون :

تتراوح نسبة الكربون فيه من ٠,٦٪ إلى ١,٤٪ كربون وقد يضاف إليه بعض العناصر مثل الكروم والتجستان والفاناديوم ليزيد من مقاومته للتآكل . وهو ذو صلادة عالية ومتطلوبة ضعيفة .

استخداماته : يستخدم في صناعة أدوات القطع المختلفة وصناعة العدد التي تستخدم في آلات التشغيل.

• الصلب الذي لا يصدأ " stainless steel "

يحتوى على نسبة كربون من ١٪ إلى ١,٤٪ كربون ويحتوى على ١١٪ كروم و ٨٪ نيكل بالإضافة إلى بعض العناصر مثل النikel والموليبدينوم .

استخداماته : يدخل هذا النوع من الصلب في صناعات متعددة ولكن يستعمل بصفة أساسية للصناعات التي تحتاج إلى مقاومة عالية جداً للصدأ .

(ب) صلب درجات الحرارة العالية :

التي تصنع منه الغلايات لأنه يحتفظ بمتانته في درجات الحرارة المستمرة من ٦٠٠-٥٠٠ درجة مئوية والمولبيدينيوم هو العنصر لسبائك الرئيسي في هذا الصلب.

(ج) صلب العدة :

يحتوي على نسبة من الكربون أعلى من الإنشاءات ويستخدم في آلات الورش لقطع جميع المواد في الصناعات الهندسية بالخراطة والثقب والكشط وينتج عن طريق إضافات من الكروم والمولبيدينيوم والكوبالت والفاناديوم .

• الغرض من عمل سبائك الصلب :

- ١- تحسين الخواص الميكانيكية مثل المرونة واللدونه.
- ٢- تحسين مقاومة الصدأ ومقاومة الحرارة العالية.
- ٣- تحسين خواص القطع على آلات التشغيل .

ثانياً: المعادن الغير حديدية:

هي كل المعادن باستثناء الحديد.

١- النحاس:**الخواص الرئيسية:**

- رخو، مطليو من.
- اللون بنى مائل لل أحمر.
- موصل جيد للكهرباء والحرارة.
- مقاوم للتآكل وصادم للنيران.
- خواص جيدة جداً للتشكيل على البارد وعلى الساخن.
- خواص جيدة للحام السمسكرا ولحام المونتا.
- قابل للحام.
- خواص ضعيفة للصلب (السباكه).

الاستخدام:

من أمثلته تصنيع الكابلات الكهربائية، ومواسير البنزين أو الزيت أو الماء، والردياتيرات، وموانع التسرب، وسبائك النحاس تستخدم في جلب أنزاع التوصيل ودلائل الصمامات وغيرها.

٢- الألومنيوم:**الخواص الرئيسية:**

- اللون أبيض فضي.
- مقاوم للتآكل بواسطة طبقة أكسيد سطحية.
- رخو، مقاومة شد منخفضة.
- يمكن بالتسابك (سباكه ألومنيوم) زيادة الصلادة ومقاومة الشد.
- موصلية كهربية جيدة.
- موصلية حرارية جيدة.
- قابلية التشكيل.

الاستخدام:-

يستخدم الألومنيوم في التكسية بالرقائق البلاستيكية، والأنباب، والعلب، والعواكس، والحليات والتجهيزات الداخلية، ومكونات أجسام السيارات (كمادة إنشائية ومضاف سبائكى).

٣- سبائك الألومنيوم:

- سبيكة الألومنيوم مع النحاس لها متانة عالية، ولكن مع مقاومة تأكل منخفضة.
- سبيكة الألومنيوم مع المغنيسيوم والسليلكون والمنجنيز لها مقاومة تأكل جيدة مع متانة عالية.
- سبيكة الألومنيوم مع النحاس والمغنيسيوم والسليلكون قابلة للتصلد بالترسيب، وبذلك تكتسب زيادة في المتانة.
- سبيكة الألومنيوم مع نسب معينة من المغنيسيوم والسليلكون والمنجنيز لا تتقبل التصلد، وإن كانت عالية المتانة كما ذكرنا.

الاستخدام:-

تستخدم سبائك الألومنيوم في تصنيع اذرع التوجيه العرضية، صرر العجلات، ترسوس الأعمدة المرفقة، وأعمدة الكامات، ألواح لمكونات هيكل السيارة. وكذلك أيضا تستخدم سبائك الألومنيوم في تصنيع علبة المرفق، وأحواض الزيت، مبait صناديق السرعات، ورؤوس الأسطوانات المبردة بالماء.

١-٥-٣ اختبار المعارف النظرية:

أولاً: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

- () ١- المواد التي تصنع منها السيارة يجب أن تقاوم الإجهادات والانفعالات التي تنشأ أثناء التشغيل المنتظم.
- () ٢- الكثافة هي النسبة بين القوة والحجم لمادة ما.
- () ٣- الصلابة هي قدرة المعدن على مقاومة التغير في الشكل.
- () ٤- اللدونة هي قدرة المادة على مقاومة الأحمال الصدمية المتغيرة.
- () ٥- سبيكة الألومنيوم مع النحاس لها م坦ة عالية، ولكن مع مقاومة تأكل منخفضة.
- () ٦- من خواص الألومنيوم أنه غير موصل للحرارة.
- () ٧- الحديد المطاوع عبارة عن حديد خالص به محتوى يقل عن ١٥٪ كربون.

ثانياً: اكمل الجمل الآتية بوضع العبارة المناسبة في المكان الحالي

- ١- الصلب منخفض الكربون وهو صلب تصل نسبة الكربون به إلى -----.
- ٢- يستخدم الصلب المنخفض الكربون في صناعة-----، ----- و-----.
- ٣- الصلب عالي الكربون تتراوح نسبة الكربون فيه من ----- إلى ----- كربون.
- ٤- ----- وهي درجة الحرارة التي تتحول عندها مادة ما من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة . والمعادن النقية لها نقطة انصهار مميزة.
- ٦- سبيكة الألومنيوم مع المغنيسيوم والسليلكون والمنجنيز لها مقاومة تأكل ----- مع م坦ة -----.

ثالثاً: ما المقصود بالتأكل الكهروكيميائى والتأكل الكييميكى

رابعاً: أذكر أنواع الحديد الزهر

- (١) -----
- (٢) -----
- (٣) -----
- (٤) -----

خامساً: ما هو الغرض من عمل سبائك الصلب

- (١) -----
- (٢) -----
- (٣) -----

الإجابات النموذجية

أولاً

(✓)	١
(✗)	٢
(✓)	٣
(✗)	٤
(✓)	٥
(✗)	٦
(✓)	٧

ثانياً

% ٠,٢٥	١
الكاري وأعمدة الدعامات وأوعية الضغط	٢
٦ % إلى ١٤ % كربون.	٣
درجة حرارة الانصهار.	٤
جيدة - عالية.	٥

ثالثاً

• التأكل الكهروكيميائى:

وهو ينشط عند حدوث تلامس بين معدنين مختلفين وإلكتروليت (سائل محتوى على حمض أو قلوى، أو ملح)، فت تكون خلية جلافية.

• التأكل الكيميائى:

يحدث لمعظم المعادن ابتداء من السطح تغير كيميائى تحت تأثير الأحماض، او المحاليل الملحية، او الغازات (الأكسجين مثلا) فت تكون على السطح طبقة تتالف من المركب الكيميائى للمعدن والمادة الفعالة.

رابعاً

حديد زهر رمادي.	١
حديد زهر أبيض.	٢
حديد مطاوع.	٣
حديد من.	٤

خامساً

- ١ - تحسين الخواص الميكانيكية مثل المرونة واللدونة.
- ٢ - تحسين مقاومة الصدأ ومقاومة الحرارة العالية.
- ٣ - تحسين خواص القطع على آلات التشغيل .

٦-١ استخدام عدد ومعدات بالورشة:

٦-١-١ تعريف هامة

• دليل الخدمة للورشة:

يحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الصيانة وتوفيقيات أجراها للعدد والأدوات والمعدات
• مطرقة بوجه كروي (شاکوش ببیضه)

مطرقة ذات رأس أحد أطرافه كروي

• أجنحة

عدة لها شكل خاص لقطع المعادن بحافتها القاطعة عندما يدق عليها بالمطرقة

• مثقب

هو قضيب أسطواني بمحار لولبية وسن مدبة لقطع الثقوب في المادة

• كتيب تسجيل الخدمة

هو كتيب به أوراق مطبوعة بها فراغات تملأ ببيانات تدل على أعمال الصيانة التي تجري للسيارة
وتوفيقاتها

• آلة تجليخ

آلة إزالة المعدن بواسطة قرص أو حجر حاک.

• مفتاح عزم

مفتاح بعداد يبين مقدار عزم اللي المستعمل على الصمولة أو المسamar.

المعلومات العامة الخاصة بالسلامة في الورشة

١ - ترتيب العدد اليدوية المستخدمة أثناء الاستخدام على منضدة بطريقة منظمة .

٢ - استعمل العدد اليدوية والأجهزة بالطريقة الصحيحة .

٣ - التأكد من خلو أرضية الورشة من الزيوت والشحوم على الأرض .

٤ - التهوية الجيدة لمكان العمل .

٥ - الإضاءة الجيدة لمكان العمل .

٦ - وضع طفية حريق في مكان قريب .

٧ - وجود صندوق خاص به رمل .

٨ - وجود صندوق خاص للمهملات .

٩ - التأكد من تثبيت المكونات أثناء العمل عليها باستخدام العدد والأدوات المختلفة .

١٠ - الاستخدام الصحيح للرفاع المتحركة والثابتة والأوناش .

٦-٢ استخدام عدد ومعدات الورشة

· مصادر المعلومات الخاصة بإرشادات الاستخدام الصحيح للعدد والمعدات :

يصدر أصحاب مصانع العدد والمعدات كتيبات فنية للورشة ، ونشرات خدمة ودليل الأجزاء التي تمد
معلومات عن معداتها . هذه النشرات تكون لإرشاد الفنيين ، وصممت لتسهيل العمل . ومن أمثلة مصادر
المعلومات للعدد والمعدات الآتي :

أدلة الخدمة والإصلاح :

تحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الصيانة وتوفيرات أجراها على العدد والأدوات والمعدات.

أجهزة "الميكروفيش" :

هي أجهزة تظهر المعلومات الخاصة بالصيانة والمطبوعة على شرائح أقراص الكمبيوتر المدمجة: وعليها تخزن البيانات الفنية الخاصة بالصيانة والإصلاح تعطي هذه المصادر معلومات خاصة بكيفية الاستخدام الصحيح للعدد والمعدات بالورشة وكذا تحذيرات متعلقة بما يمكن أن يحدث في حالة استخدام عدد ومعدات غير مناسبة أو استخدام العدد الموصي بها بطريقة غير سليمة.

٢- إرشادات عامة عن أمان استخدام العدد اليدوية:

- يلزم الإمام الجيد بكيفية استخدام العدد ونوعية العمل الذي يمكن تأديته باستخدامها .
- ضرورة استخدام العدد ذات الجودة العالية فان استعمال العدد ذات الجودة المتدنية يمكن أن تسبب الإصابات نتيجة عدم تحملها فتكسر أو تلوي وتكون النتيجة إصابة أو تلف للأجزاء .
تجنب استخدام الطرق الشديد على أسطح لا تحمل ذلك مثل الأسطح ذات السمك الضعيف أو الأسطح القابلة للكسر .
- يجب استخدام العدد الموصي بها وخاصة العدد ذات الاستخدام الخاص (التي لا تعد من العدد النمطية العامة) حيث أن محاولة استخدام عدد عامة في أداء أعمال ذات طابع خاص يتطلب أداؤها استخدام عدد خاصة يمكن أن يسبب تلف الأجزاء إضافة إلى طول الوقت وبالتالي تدني كفاءة العمل .
- بعد الانتهاء من أداء العمل المطلوب تنظف العدد وتحفظ في مكانها بالترتيب الصحيح حتى تصبح جاهزة للاستخدام بأمان في أداء أعمال أخرى وليسهل الحصول عليها عند الحاجة .

٣- العدد والمعدات العامة المستخدمة في ورش ميكانيكا السيارات:

يمكن تقسيم العدد والمعدات المستخدمة في ورش السيارات بصفة عامة إلى الأقسام التالية:-

- أ) عدد تعمل باليد خاصة بالربط والفك أو بالتنظيف أو بتشغيل الأجزاء .
 - ب) عدد تعمل بقوة الكهرباء أو الضغط الهيدروليكي أو الهوائي .
 - ج) عدد قياس ذات دقة عادية وعالية الدقة .
- وفيما يلي أمثلة للعدد والمعدات المستخدمة في ورش السيارات .

(أ) العدد اليدوية**١- المفاتيح:**

المفاتيح تستخدم لربط وفك الأجزاء المثبتة باستخدام المسامير والصواميل ، ومنها ما يعتمد على إحساس الفني بقوة الربط مثل كافة الأنواع شائعة الاستخدام ، ومنها ما يكون ذو قياس لقوة الربط مثل مفتاح العزم الذي يبين بطريقة ما عزم الربط .

فيما يلي بيان لأنواع المفاتيح شائعة الاستخدام التي يوضحها الشكل (٢)، والتي يمكن تقسيمها إلى:-

- مفاتيح مفتوحة الأطراف مستقيمة .
- مفاتيح ذات أطراف صندوقية (مشعرة) مستقيمة .
- مفاتيح ذات أطراف صندوقية من جانب وأطراف مفتوحة من الجانب الآخر .
- مفاتيح محنية (مفتوحة الأطراف أو صندوقية الأطراف) .
- مفاتيح تبين عزم الربط .

- مفاتيح على هيئة لقم.
- مفاتيح محنية من طرف واحد.
- مفاتيح قابلة للضبط.

يتعدد استخدام هذه الأنواع من المفاتيح طبقاً لنوعية العمل، والحيز المتاح لربط وفك الأجزاء، وقوة الربط أو الفك المطلوبة، ودقة الأجزاء بمعنى قابليتها للكسر.
أنظر شكل (٤١ - ١)



مفاتيح ذات أطراف مفتوحة



مفاتيح ذات أطراف صندوقية



مفاتيح مركبة (مفتوحة من طرف وصندوقية من طرف)



مفاتيح محنية



مفاتيح قابلة للانضباط



مفاتيح عزم



مفاتيح على هيئة لقم



أنواع اللقم



وصلة سريعة




شكل (٤١ - ١)



شكل (٤٢ - ١)

ويلزم التنويه بأن استخدام مفك ذي مقاس أصغر أو أكبر يتلف رأس المسمار وكذلك الطرف الكبير وعليه يجب استخدام طرف المفك المناسب لرأس المسمار وأن يتوافق ذلك مع مجرى رأس المسمار.



شكل (٤٣ - ١)



شكل (٤٤ - ١)

٢- المفكات:

تستخدم المفكات في فك وربط الأجزاء باستخدام مسامير صغير القطر نسبياً ولا تحتاج لعزم ربط أو فك كبير.

يوجد العديد من أنواع المفكات منها ما هو مفلطح الرأس (النوع القياسي أو العادي)، وما هو مشقوق الرأس ومدبب باختلاف أشكاله (النوع المعروف باسم فيليبس)، ومنها ماله من قوة قبض (النوع القابض)، وما هو محنى. انظر شكل (٤٢ - ١).

٣- الزراديات:

"الزراديات" هي عدد يدوية ذات استخدام خاص فهي على سبيل المثال تستخدم لفك حلقات الزنك أو "الklässels" أو قطع الأسلاك.

ويوجد منها أنواع مختلفة مثل "الزرادية" ذات الوصلة المنزلقة، ذات الأنف الطويل، ذات الأنف الطويل، ذات السلاح الجانبي. انظر شكل (٤٣ - ١).

٤- المطارق:


تصنع من الصلب المطروق وقد تصنع حسب الغرض من البلاستيك أو الكاوتشوك أو النحاس. وتختلف المطارق باختلاف وزنها وبالتالي قوة الطرق، كما تختلف باختلاف شكل رأس الطرق وحجمها.

ويلزم التنبه على أن للمطرقة أثناء استخدامها مسار معين ترفع فيه ثم تخفض لطرق، لذا يلزم الحذر من أن تصطدم المطرقة في أثناء مسارها بأحد من الأشخاص فتؤديه. ويبين الشكل (٤٤ - ١) أنواع المطارق المستخدمة في ورشة السيارات.

٥- أدوات القطع أو الأجنات:



شكل (١ - ٤٥)



شكل (١ - ٤٦)

تستخدم الأجنة مع المطرقة على سبيل المثال في فك الصواميل والمسامير الصدئة والبرشام وهي شديدة الصلابة وتحمل قوي كبيرة وإذا فقدت الأجنة حدة سطحها القاطع تصبح غير صالحة لقطع ويلزم تقويم سطحها

يبين الشكل (١ - ٤٥) بعض أنواع الأجنات منها ما يستخدم لقطع على البارد ، وما يسمى بقلم الأجنة لأنه مدبب الرأس، ذات الأنف المستدير، ثم ذات الطرف الماسي.

يلزم التتبّيه على أهمية الإمساك بالأجنة جيدا أثناء عملية القطع حتى لا تفلت فتؤذني الشخص أو الغير.

٦- المناشير:

المنشار أداة لقطع المعادن مثل المواسير والمسامير وما شابه. وتخالف المناشير باختلاف عدد الأسنان القاطعة فيها فكلما زاد سمك المعدن المطلوب قطعه يجب استخدام منشار ذاتي ذو عدد أسنان أكبر. وعدد الأسنان يحدد هنا بعدها في البوصة الواحدة ويكون في حدود من ١٨ إلى ٣٢.


والمنشار التقليدي ذو سلاح مستقيم ولكن يوجد نوع من المناشير يكون له سلاح اسطواني الشكل يستخدم لقطع فتحات دائيرية، كما أن منها ما هو على شكل شفرة طويلة، شكل (١ - ٤٦).
يجب التتبّيه إلى أنه عند استخدام المنشار يجب أن يشير اتجاه الأسنان في سلاح المنشار إلى الخارج من يد المنشار، كما يجب تجنب الضغط الزائد عليه وأن يكون القطع فقط في المشوار الأمامي ويحفظ السلاح مستقيما أثناء القطع.

٧- المبارد:

المبارد تستخدم في تشطيط المعدن وتنعيم سطحه. والأنواع شائعة الاستخدام منها تكون ذات مقاطع مستديرة أو مربعة أو مثلثة أو دائيرية. شكل (١ - ٤٧).

ويحدد عدد أسنان القطع في المبارد في البوصة الواحدة مثلا استعمالاته ، وعموما يمكن القول بأنه كلما كان المعدن الذي يشغل سطحه لدينا كلما كان القطع خشننا .

والمبارد إما أن تكون أحادية أسنان القطع (مفردة) أو مزدوجة (أي في اتجاهين بينهما زاوية).
ويلزم التنوية إلى ضرورة الإبقاء على المبارد دائماً نظيفة وغير ملوثة بالزيت، ويستخدم لتنظيفها أداة خاصة.



شكل (١ - ٤٧)



شكل (١ - ٤٨)



شكل (١ - ٤٩)

٨ - السنابك:

تستخدم السنابك المدببة والمطرقة في تعليم مراكز الثقوب المطلوب عملها في المعدن، وكذلك في إخراج البرشام والمسامير من أماكنها. والسنابك ذات مقطع دائري ومدببة الطرف (مخروطية الشكل)، وتصنع من معدن عالي الصلابة. انظر شكل (١ - ٤٨).

٩ - أدوات التنظيف:

تستخدم أدوات بأشكال عديدة لتنظيف الأجزاء منها ما هو دائري الشكل أو مستقيم أو اسطواني أو مفلطح المقدمة. وطبقاً لشكلها وكثافة وخشونة أسلاك التنظيف بها يتحدد استخدامها. ويلزم مراعاة ألا ينتج عن عملية التنظيف باستخدام الفرش خدوش بالأسطح قد تؤثر على عملها أو تسبب صدأها أو تلفها. انظر شكل (١ - ٤٩).

١٠ - أدوات قلوظة الأجزاء :


تستخدم أدوات اللولبة في قطع وتشكيل أسنان القلاووظ الداخلية والخارجية في المعادن. وتتم عملية القطع يدوياً باستخدام ما يعرف لقم اللولبة التي تدار باليد عن طريق أداة تعرف بالبوجي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لقطع لوب داخلي يلزم عمل فتحة دائرة بقطر أقل قليلاً من قطر القلاووظ. وتستخرج البيانات الفنية الخاصة بعملية قطع اللوب من جداول خاصة بذلك.

أنظر شكل (١ - ٥٠).


**١١ - المناجل:**

تستخدم بكثرة في ورش السيارات لتنبيت الأجزاء التي يتم فكها أو ربطها أو العمل عليها. والمنجلة ذات فكي تثبيت ويد تشغيل لتقريب الفكين أو إبعادهما، أنظر شكل (١ - ٥١).

**١٢ - قدماء ارتفاعات:**

وهي تستخدم في رسم خطوط أفقية متوازية وتحتوى على مقياس دقته ١٠ مم.

أنظر شكل (١ - ٥٢).



(ب) عدد تعلم بالكهرباء:

تستخدم في ورش السيارات العديد من العدد اليدوية التي تعمل بالكهرباء منها ما هو ثابت ومنه ما هو نقال أي يمكن تحريكه واستخدامه في أماكن مختلفة في الورشة.

ويوجد من هذه العدد ما يلي:-

- المثاقب.
- مكينات التجليخ.

١ - المثاقب:

المثاقب الكهربائية ذات مجموعة البنت الملفوفة تستخدم في أعمال صيانة وإصلاح السيارات التي تتطلب فتح ثقوب أو توسيع ثقوب.

وتحدد قدرة محرك المثاقب استخدامه حيث تستخدم المثاقب ذات القدرة العالية في عمل الثقوب ذات الأقطار الكبيرة وكذا في حالة المعان الصلبة التي تبدي مقاومة للنقب شديدة. والمثاقب الكهربائية قد تكون ذات سرعة واحدة أو سرعتين.

أنظر شكل (١ - ٥٣).

يلزم التنبيه على أنه في حالة استخدام مثاقب كهربائية من النوع الفقالي يلزم أخذ الحذر من تقشر سلكها وتعریته وكذا عدم إعاقة حامله وطيه.

**٢ - آلات التجليخ:**

تستخدم آلات التجليخ لسن العدد اليدوية أو تعيم الأسطح، وكذا لازالة طبقات غير سميكه من المعدن. وتكون هذه الآلات ثابتة على منضدة أو متنقلة. تستخدم يدويا في أماكن متعددة في الورشة.

يلزم التنبيه على أنه من الضروري استخدام النظارات الواقية وكذا واقي الحماية للألة لمنع الخطأ وتجنب الإصابة بالأجزاء الدقيقة المتطرفة من المعدن أو من ملامسة الحجر الذي يدور بسرعة عالية. أنظر شكل (١ - ٥٤).



ج - عدد القياس:

هذه العدد يلزم تداولها واستخدامها بحرص شديد لأن الإهمال في ذلك يؤدي إلى تلفها وهي عادة غالبة الثمن خاصة الأدوات ذات الدقة العالية مثل الميكرومتر، بالإضافة إلى أن عدم ضبطها ومعايرتها يؤدي إلى قياسات خاطئة. وأدوات القياس المستخدمة في القياس هي:


١ - المسطرة (القدم) الصلب:

شكل (١ - ٥٥)


تستخدم في القياسات ذات الدقة المحددة وللأطوال المحددة (عدة سنتيمترات). انظر شكل (١ - ٥٥).

٢ - بكرة القياس:

تستخدم في القياسات ذات الدقة المحددة وللأطوال الكبيرة (عدة أمتار). انظر شكل (١ - ٥٦).



شكل (١ - ٥٦)




شكل (١ - ٥٧)

٣ - المقياس التحسسي (الفيلر):


يستخدم في القياسات الصغيرة ذات السمك المحدود (من ٠،١ حتى ١ مم) وبدقة عالية نسبياً. وكمثال: قياس الثغرة بين قطبي شمعة الإشعال انظر شكل (١ - ٥٧).

٤ - الرجل:

يستخدم في قياس الابعاد او الاقطاع بدقة محددة حيث يؤخذ البعد او القطر ثم يقاس باستخدام مسطرة. ومنه الرجل المدبب الذي يستخدم لنقل الابعاد، وعلامات الشنكرة للدواير، وعمل تقسيمات على ابعاد متساوية. انظر شكل (١ - ٥٨).

**٥ - مقياس الساعة:**


يستخدم في القياسات الدقيقة (بدقة ٠،٠٠١ مم) وهو ذو مؤشر ومبين قراءة دائري لذلك يلقب بمقياس الساعة. وكمثال: يستخدم المقياس لتحديد عدم استدارة الأجزاء مثل عمود المرفق أو قرص الفرامل. انظر شكل (١ - ٥٩).



٦ - القدمة الفكية ذات الورنية:

تستخدم لقياس الأقطار الداخلية، والخارجية، وفي قياس الأعماق، ومنها أنواع ذات مؤشر أو مبين رقمي. انظر شكل (١ - ٦٠).


تختلف القدمة ذات الورنية من واحدة عن الأخرى من حيث الدقة فمنها:
قدمة ذات دقة ٠٠٥ مم. - قدمة ذات دقة ٠٠٢ مم. - قدمة ذات دقة ١ مم.



شكل (١ - ٦٠)

٧ - الميكرومتر:

يستخدم لقياس الأقطار الخارجية ، وعادة ما تكون دقتها ٠٠٠١ مم. انظر شكل (١ - ٦١).




شكل (١ - ٦١)

٨ - المنقلة:

تقيس الزوايا بالدرجات. ومدى القياس بها ١٨٠° .

انظر شكل (١ - ٦٢).



شكل (١ - ٦٢)

د- عدد ومعدات متنوعة أخرى:

١- كاويات اللحام :

وهي تستخدم في لحام الأسلاك الكهربائية .
من هذه الكاويات ما يعمل بالتسخين الحراري بمصدر حراري خارجي أو بالكهرباء ويفضل النوع الذي يعمل بالكهرباء. انظر شكل (٦٣ - ١).

شكل (٦٣ - ١)



شكل (٦٤ - ١)

٢- معدات الرفع والتحميل:

يوجد بورشة السيارات معدات كثيرة أخرى خاصة برفع السيارات جزئياً أو كلياً أو رفع المحركات أو المكونات الأخرى.

يمكن تقسيم هذه المعدات إلى ثلاثة أقسام حسب طريقة تشغيلها:-

النوع الأول: يتم تشغيله يدوياً لتغيير الارتفاع باستخدام فتيل (عمود مقلوب).

النوع الثاني : يستخدم يدوياً وهو ذو ارتفاع ثابت

النوع الثالث : يعمل هيدروليكيًا بضغط الزيت لتغيير الارتفاع
انظر شكل (٦٤ - ١).

وتتجدر الإشارة والتبيه إلى أنه في حالات استخدام معدات رفع هيدروليكيّة تعمل يدوياً يجب الانتباه إلى وضع عصا أو ذراع التشغيل حتى لا تكون عائنة للحركة أو تسبب الاصطدام بها.

هـ- العدد والمعدات المستخدمة في ورشة إصلاح هيأكل السيارات:

أولاً: العدد اليدوية:


١ - لقمة السندة :



هذه الكتل المعدنية الثقيلة الصغيرة هي عدد أساسية في ورشة السمرة على أشكال مختلفة، وكل لقمة سندة لها دورانات وزوايا كثيرة وتسمى حسب الغرض سندة طرفية ، سندة كعب ، سندة متعددة الأغراض وستعمل السندة من جهة والشاكوش من جهة الصاج الأخرى لرد تطبيقه بطرق خفيفة .
أنظر شكل (١ - ٦٥).

٢ - قضيب القطة :

هذه العدة توجد على أشكال و مقاسات مختلفة و تستخدم في جذب التطبيق والانحناء في الصاج ، و تستخدم بكثرة في إصلاح الأبواب .
أنظر شكل (١ - ٦٦).



شكل (١ - ٦٦)

٣ - ملاعق الجسم :

تستخدم في الوصول للأماكن الصعب الوصول إليها ، مثل داخل الأبواب ، أو غطاء الشنطة ، أو غطاء المحرك . و تستخدم أيضا في لقط و نظر المواقع المنخفضة مع المطرقة .
أنظر شكل (١ - ٦٧).





شكل (١ - ٦٨)



شكل (١ - ٦٩)



شكل (١ - ٧٠)

٤ - مطرقة المطراج (شاكوش اللقط) :

هو الأكثر استعمالاً في ورشة سكره السيارات له وجه مسطح ناعم من طرف وجه مدبب حاد من الطرف المقابل . ولمطرقة المطراج ثلاث أعمال رئيسية في ورشة سكره السيارات.

- الوجه الناعم يستخدم لتسوية النقط العالية .
- الوجه الناعم يستخدم لتسوية سطح الصاج على الساندة .
- الطرف الحاد المدبب يستخدم لإصلاح أو إزالة نقرة صغيرة غائرة .
أنظر شكل (١ - ٦٨) .

٥ - قضبان الشد :

تستخدم للجذب بدلاً من الدفع للتطبيقات السطحية غير العميقه. يجب أن يفتح ثقب في الصاج لاستعمال قضيب الشد ثم يسد بوسيلة لحام (خشوة بلاستيك أو خلفه) ويمكن أن يستعمل أكثر من قضيب شد في وقت واحد . أنظر شكل (١ - ٦٩) .


ثانياً: المعدات:

١ - الثنائيات:


تستعمل ماكينات ثنى الألواح لثنى الألواح ثنياً حاداً أو مستديراً بواسطة ماكينات الثنى وهي على أحجام وأنواع مختلفة تبعاً لأحجام المشغولات .
أنظر شكل (١ - ٧٠) .

٢ المقصات:

تعتبر عملية القص إحدى عمليات القطع بدون رايش ، ويتم استعمال المقصات بأنواعها المختلفة .



مُقص طبليه ذو الثقل



مُقص رافعة يدوية

شكل (١ - ٧١)

ت تكون المقصات من سكينتين ، إداهما ثابت في الجسم والأخر متحرك . وإنما أن تثبت السكين المتحرك في ذراع مفصليه تتحرك يديرياً أو يثبت في إطار يتحرك رأسياً بالبدال أي بضغط القدم .

يوجد ثلاث طرق لقص الألواح المعدنية :

- قص مستقيم .
- قص منحنى .

• قص مزدوج (مستقيم ومنحنى) .

ومن أنواع المقصات الشائعة هي :

• **مُقص الألواح (طبليه) :** يقص حتى سمك ٢ مم .

• **مُقص الرافعة اليدوي :** يقص الشرائح حتى سمك ٥٥ مم . مُقص الرافعة اليدوي المركب لقص شرائح الصلب حتى ١٢ مم كما يستعمل لقص مقاطع مختلفة .


• **ماكينة قص بالأرجل آلية** وتقص حتى ١٦ مم .

أنظر شكل (١ - ٧١) والذي يوضح بعض من مقصات قص الألواح المعدنية .

٣ معدات اللحام:**(أ) معدات اللحام بالأكسى أستيلين (لحام الغاز):**

ت تكون مجموعة لحام الغاز من : أسطوانة أكسجين - أسطوانة أستيلين - منظم الأكسجين - منظم الأستيلين - خراطيم الغاز - بوري (مشعل) اللحام - الفونية .

شكل (١ - ٧٢) .



شكل (١ - ٧٢)



شكل (١ - ٧٣)

(ب) ماكينة اللحام بالقوس الكهربى:
تعتمد عمليات اللحام بالقوس الكهربى على تيار كهربى عالى يساعد على صهر المعدن وأسلاك اللحام فى نفس الوقت. أنظر شكل (١ - ٧٣)



شكل (١ - ٧٤)

(ج) ماكينة لحام المج.
شكل (١ - ٧٤)



شكل (١ - ٧٥)


(د) ماكينة لحام النقطة.
شكل (١ - ٧٥)



(هـ) ماكينة لحام الأرجون.
شكل (١ - ٧٦)

شكل (١ - ٧٦)

٤ - جهاز استعمال شاسيه السيارة:
وهو يحتوى على ونش (مرفاع) يثبت عليه السيارة جيداً بواسطة مثبتات موضوعه على قاعدة الونش ويتم استعمال الشاسيه بواسطة ابراج متحركة على جانبي المرفاع . انظر شكل (١ - ٧٧).



شكل (١ - ٧٧)

و- العدد والمعدات اليدوية والآلية المستخدمة بورشه دهان هيكل السيارات:

١- مسدس الرش:



مسدس الرش هو أداة يستخدم ضغط هواء أو ضغط سائل لتدوير مادة الدهان ورشها على أسطح جسم السيارة ، ومسدس الرش هو العدة الأشهر في نظام دهان جسم السيارة - شكل (٧٨) .

شكل (١ - ٧٨)



٢- ميزان معيار الدهان:

ويعمل بالكمبيوتر وذلك لدقة خلط مواد الدهان للحصول على اللون المطلوب المستخدم للون السيارة الذى تم تجهيزه من رقم لون السيارة كما فى الشكل (٧٩-١).


شكل (١ - ٧٩)

٣- ضاغط الهواء :

لا غنى عنه فى ورش السيارات حيث له استخدامات عديدة منها (تشغيل المعدات التى تعمل بالهواء – عمليات الدهان لجسم السيارة – عمليات التنظيف – ملي الإطارات)، لشكل (٨٠-١).

أجزاء ضاغط الهواء:

- ١- رأس الكمبروسور.
- ٢- المحرك.
- ٣ – الخزان.



شكل (١ - ٨٠)



شكل (١ - ٨١)



شكل (١ - ٨٢)



شكل (١ - ٨٤)

٤- ماكينة خلط الألوان:

وهي عبارة عن ماكينة مكونة من أرفف متعددة الطوابق لوضع عبوات الدهان عليها ومثبت بها موتور للتشغيل ودوران أداة التقليب المثبتة بها ولوحة تشغيل التي تعمل على تشغيل الماكينة ويتم تقليب الدهان يوميا حتى لا يتجمد ويفسد. كما في الشكل (١-٨١).

٥- ماكينة تجليخ إزالة الدهان:

تستخدم في إزالة الأجزاء الكبيرة لسرعتها في الإزالة للمعجون والدهان من على سطح السيارة ويستخدم لها أفراد تجليخ متقاربة المسام والأفراد المستخدمة لها أفراد دائرية الشكل كما في الشكل الموضح (١-٨٣).

٦- ماكينة تلميع:

وهي ماكينة يركب عليها لباد أو قرص أسفنجي لتلميع السيارة باستخدام الكلموند أو البولش ويجب قبل البدء في عملية التلميع التأكد من نظافة قرص اللباد تماما حتى لا يخلط اللون الذي سبق تلميعه باللون الحالى كما في الشكل (١-٨٤).

٧- ماكينة الصنفرة المروحة:

شكل (١ - ٨٥)

لصنفرة أسطح المعادن تعمل بضغط الهواء ويستخدم لها أقراص صنفرة متباينة المسام حتى لا يسد المعجون والدهان للصنفرة ويوجد لها خرطوم توصيل لسحب الغبار أثناء الصنفرة على السطح كما في الشكل (١ - ٨٥).



شكل (١ - ٨٦)

٨- الصنفرة الترددية:

تستخدم لإزالة الدهان المعجون الزائد من على سطح المعادن وتعمل هذه الآلة بضغط الهواء ويستخدم لها أقراص صنفرة متباينة المسام حتى لا يسد المعجون والدهان للصنفرة ويوجد لها خرطوم توصيل لسحب الغبار أثناء الصنفرة كما في الشكل (١ - ٨٦).



شكل (١ - ٨٧)

٩- مقصورة الدهان:

عبارة عن كابينة دهان قائمه بذاتها وهي وسيلة لعزل السيارة من أوساخ وغبار منطقة الورشة عند اعادة دهان السيارة كما أنها تمنع الأبخرة الشديدة والرذاذ الخtier من الانتشار في باقي الورشة وتصمم مقصورة الدهان على نوعين أحدهما مقصورة مفردة وهي خاصة بدهان السيارة على أن تجف خارج المقصورة والنوع الآخر هو مقصورة دهان مزدوجة بحيث ترش السيارة في أول المقصورة ثم تجف في آخر. انظر شكل (١ - ٨٧).


١٠- سكينة المعجون:

تستخدم لخلط ومد المعجون على أسطح جسم السيارة. انظر شكل (١ - ٨٨).



مس (١ - ٨٨)

ر- أدوات الاختبار الأساسية في ورشة كهرباء السيارات:



شكل (١ - ٨٩)

١ - جهاز متعدد الأغراض ديجيتال:


جهاز متعدد القياسات "المليتيمتر" لقياس الجهد والمقاومة وشدة التيار.
أنظر شكل (١ - ٨٩).



شكل (١ - ٩٠)

٢ - جهاز متعدد الأغراض أنالوج:

جهاز متعدد القياسات "المليتيمتر" لقياس الجهد والمقاومة وشدة التيار.
أنظر شكل (١ - ٩٠).




شكل (١ - ٩١)

٤ - مقياس الكثافة "الهيدروميتير":

يستخدم في فحص كثافة السائل "الإلكتروليتي" في البطارية، شكل (١ - ٩١).

ج) مصباح الاختبار –



شكل (١ - ٩٢)

• إرشادات لتخزين العدد والمعدات.

- ١- وضع العدد والأدوات اليدوية نظيفة بعد الانتهاء من العمل في الأماكن المخصصة لها وفي ترتيب ولا توضع على الماكينات أو بالقرب منها أو حولها فإن ذلك يتسبب في وقوع الحوادث وفي ضياعها وفقدانها.
- ٢- وضع كل صنف من العدة في مكان (درج أو رف أو كabinet) وكذلك عند تعليقها لسهولة المناولة.
- ٣- وضع عدد القياس في أماكن خاصة وداخل العلب أو صناديق الحفظ الخاصة بها.

١-٦-٣ اختبار المعارف النظرية:**أولاً:**

ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات التالية

١- عند إصلاح السيارة:

- أ) استخدم العدد والأدوات اليدوية التي تؤدي الغرض دون النظر لجودتها.
- ب) اختر العدة المناسبة للعمل لتضمن سهولة العمل.
- ج) أحفظ العدد اليدوية داخل جيبك.

٢- تصنع عدد القطع مثل البنط وذكر القلاووظ من:

- أ) الصلب العالي الجودة.
- ب) الصلب الكربوني .
- ج) النحاس.
- د) الألمنيوم.

٣- لازالة مسامير البرشام نستخدم:-

- أ) المفك.
- ب) السنبک.
- ج) الأجنحة الصلب.
- د) المنشار اليدوى.

ثانياً: أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة من الكلمات المذكورة بين القوسين

(يعلق — دولاب — النظارة الواقية — قفاز — حجر الجلخ)

- ١- عند العمل بالأجنحة يجب لبس
- ٢- قبل استعمال يجب أن تلبس نظارات واقية
- ٣- عندما تعمل على الآلات الدائرة يجب عدم لبس أي شئ يمكن أن بها.
- ٥- حفظ عدك في بعد الانتهاء من العمل

ثالثاً: اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب) باستخدام خطوط توصيل بينها لتكون جملًا صحيحة

(ب)	(أ)
١- لا يحدث تلفاً للمسمار أو الصامولة	١- لفك أو ربط مسمار برأس مشقوق نستخدم
٢- رفع السيارة تمهدًا لإجراء الإصلاحات اللازمة لها	٢- أهم ميزة لمفتاح المشرشر هي أنه
٣- مفكاً عادي	٣- يستخدم المرفاع اليدوي في
٤- لا ينزلق	٤- يستخدم الرجل العدل في
٥- تقسيم الخطوط ورسم الدوائر	

أذكر اسْتَخْدِم كُلّ مِنْ الْعَدْدِ الْأَتِيَّةِ؟

رابعاً:

١ - الْقَدْمَةُ الْصَّلْبُ.

٢ - الْفِيلَارُ.

٣ - الْقَدْمَةُ الْفَكِيَّةُ ذَاتُ الْوَرَانِيَّةِ.

٤ - الْمِيكْرُومِترُ.

٥ - السَّنْدَةُ.

٦ - مَلاَعِقُ الْجَسْمِ.

٧ - قَضْبَانُ الشَّدِّ.

أذكر ثلَاثَةً مِنْ مَعَدَاتِ الْلَّهَامِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي وَرْشَةِ اِصْلَاحِ هِيَاكِلِ السَّيَارَاتِ

خامساً:

١ -

٢ -

٣ -

سادساً: الشَّكْلُ التَّالِي يَبَيِّنُ أَحَدَ الْمَعَدَاتِ الَّتِي تُسْتَخَدِمُ فِي الْوَرْشَةِ:

أ) اذْكُرْ اسْمَ الْمَعَدَةِ؟

ب) مَا هِيَ اسْتَخْدَامَاتُهَا؟



الإجابات النموذجية

أولاً

- | | |
|-----|---|
| (ب) | ١ |
| (أ) | ٢ |
| (ج) | ٣ |

ثانياً

- | | |
|------------|---|
| القاز. | ١ |
| حجر الجلخ. | ٢ |
| يعلق. | ٣ |
| دولاب. | ٤ |

ثالثاً

- | | |
|------------------------------------------------------|---|
| (٣) مفكا عادي. | ١ |
| (١) لا يحدث تلفاً للمسمار أو الصامولة. | ٢ |
| (٢) رفع السيارة تمهدًا لإجراء الإصلاحات الازمة لها . | ٣ |
| (٥) تقسيم الخطوط ورسم الدوائر | ٤ |

رابعاً

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| تستخدم في القياسات ذات الدقة المحددة وللأطوال المحدودة (عدة سنتيمترات). | ١ |
| يستخدم في القياسات الصغيرة ذات السمك المحدود (من ٠،١ مم) وبدقة عالية نسبياً. | ٢ |
| تستخدم لقياس الأقطار الداخلية، والخارجية، وفي قياس الأعمق. | ٣ |
| يستخدم لقياس الأقطار الخارجية . | ٤ |
| تستعمل السندة من جهة والمطرقة من جهة الصاج الأخرى لرد تطبيقه بطرق خفيفة | ٥ |
| تستخدم في الوصول للأماكن الصعب الوصول إليها ، مثل داخل الأبواب ، أو غطاء الشنطة ، أو غطاء المحرك . وتستخدم أيضاً في لقط ونظر المواقع المنخفضة مع الشاكوش. | ٦ |
| تستخدم للجذب بدلاً من الدفع للتطبيقات السطحية غير العميقة. يجب أن يفتح ثقب في الصاج لاستعمال قضيب الشد ثم يسد بوسيلة لحام (حشو بلاستيك أو خلافه) ويمكن أن يستعمل أكثر من قضيب شد في وقت واحد . | ٧ |

خامساً

- | | |
|-------------------------------|---|
| ماكينة اللحام بالقوس الكهربى. | ١ |
| ماكينة لحام المع. | ٢ |
| ماكينة لحام النقطة. | ٣ |

سادساً

- | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| (أ) ونش رافع بقائمين. |
| (ب) يستخدم في رفع السيارة ويعمل هيدروليكيًا بضغط الزيت لتغيير الارتفاع. |

٤-٦-٤ التدريبات العملية:

التمرين الأول: إجراء بعض العمليات البسيطة لاكتساب مهارات أساسية.

أهداف التمرين:-

بعد الانتهاء من هذا التدريب يصبح المتدرب قادراً على أن:

- ١- يحدد المعلومات المناسبة المشتملة على الاستخدام الصحيح لقواعد الأمان.
- ٢- يختار العدد والمعدات الصحيحة للتطبيق المحدد.
- ٣- يستعمل العدد والمعدات بأمان وطبقاً للتعليمات المحددة والإجراءات الموصي بها.
- ٤- يخزن العدد والمعدات بأمان وطبقاً للسياسة والإجراءات المعتمدة.
- ٥- يطبق تعليمات الصحة والسلامة المهنية لتقليل المخاطر للنفس والآخرين.

أ) الظروف المهنية:

لكي يمكن التدرب على المهارات العملية المذكورة في هذا العنصر يلزم توفر متطلبات التدريب التالية

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> - أدلة الصيانة للأنواع المحددة من العدد والمعدات التي يتم التدرب عليها. - تجهيزات الورشة العامة. 	<ul style="list-style-type: none"> - العدد اليدوية المعيارية - العدد اليدوية والمعدات الخاصة بـميكانيكا وكهرباء السيارات. - العدد اليدوية والمعدات الخاصة بإصلاح هيكل السيارات. - أدوات قياس (مسطرة - ورنية - ميكرومتر) 	<ul style="list-style-type: none"> - فوط نظافة - زيوت مختلفة، شحم سوائل تنظيف - قطع معدنية من الحديد <p>٦٠ * ١٠ * ١٠٠ مم</p>

ب) الأداء:

خطوات التدريب العملي:

أولاً: التجهيز:

أ) تحديد المعلومات المناسبة المشتملة على الاستخدام الصحيح لقواعد الأمان.

١- تعرف على الأنواع المختلفة من أدلة الخدمة لصيانة عدد ومعدات الورشة.

٢- قراءةً الفهرس الخاص بترتيب عدد ومعدات ورشة .

ب) تفسير بيانات استخدام عدد ومعدات الورشة.

١- العدد والمعدات المطلوبة .

٢- التحذيرات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .

ج) اختيار العدد والمعدات الصحيحة للتطبيق المحدد.


١- اختيار العدد الصحيحة للتطبيق المطلوب من دليل الخدمة.

٢- ترتيب العدد والأدوات المطلوبة للعمل المحدد.


٣- اختيار المعدات المناسبة لنوع العمل .

ثانياً: خطوات التدريب على استخدام العدد والمعدات :


أ) العدد اليدوية:



شكل (١ - ٩٣)



شكل (١ - ٩٤)



شكل (١ - ٩٥)

المفكات:

- استعمل المفك الصحيح.
 - احفظ الرأس ملحاً صحيحاً.
 - ادخل الطرف بسهولة في مجرى المسamar.
- انظر شكل (١ - ٩٣).

المطارق:

- استخدم المطرقة المناسبة للعمل من حيث الحجم والوزن.
- أمسك المطرقة من الطرف.
- راجع اتصال رأس المطرقة مع اليدين حين لآخر. شكل (١ - ٩٤).
- على المتدرب القيام باستعمال قطاع محنى من الصلب باستخدام المطرقة المناسبة وزهرة الاستعمال. كما في الشكل (١ - ٩٥).



شكل (١ - ٩٦)

الزراديات:


استعمل الزراديات في القطع والقبض ولا تستعمل الزراديات على الصواميل أو المسامير حتى لا تتلف والزراديات أنوع كثيرة حسب الغرض.
انظر شكل (١ - ٩٦).

المبارد:


١- استعمل المبارد المختلفة على الخامة لضبط وتسوية الأسطح وتنعيم الثقوب.

٢- ركب لسان المبرد داخل ثقب النصاب ودق نهاية النصاب المغلقة على المنضدة لتدفعه داخله، كما في الشكل (١ - ٩٧).


شكل (١ - ٩٧)



شكل (١ - ٩٨)




شكل (١ - ٩٩)




شكل (١ - ١٠٠)

٤- ربط الشغالة بالمنجلة والقيام بتسوية الأسطح باستخدام المبرد المناسب، مع مراعاة الوقوف السليم والطريقة الصحيحة لاستخدام المبرد.
أنظر شكل (١ - ٩٩).


٥- فحص السطوح بعد اتمام عملية البرادة بواسطة القدماء الصلب، والزاوية القائمة، والقدماء ذات الورانية. كما في شكل (١ - ١٠٠).



شكل (١٠١ - ١)



شكل (١٠٢ - ١)




شكل (١٠٣ - ١)

- الثقب :
- ١- قم بعمل شنكرة لنفس الشغالة التى قمت بإجراء عملية البرادة لها كما فى الشكل (١ - ١٠١).


- ٢- جهز المثقب وركب الشغالة بالمنجلة وقم بعمل ثقب بقطر ١٠ مم.
انظر شكل (١ - ١٠٢).

- ٣- قم بعمل قلاؤوظ للثقب الذى تم عمله فى الشغالة.
انظر شكل (١ - ١٠٣).



شكل (١ - ١٠٤)

- **المنشار:**
- ١- قم بعمل شنكة لنفس الشغالة تمهيدا لإجراء عملية نشر. كما في الشكل رقم (١ - ١٠٤).



شكل (١ - ١٠٥)

- ٢- ضع الشغالة على المنجلة .
 - ٣- امسك المنشار باحكم بكلتا يديك.
 - ٤- اضبط المنشار مستقينا على الامام.
 - ٥- لا تستخدم القوة عند السحب إلى الخلف.
 - ٦- قم بإجراء عملية النشر المطلوبة منك.
- انظر شكل (١ - ١٠٥) .

• أدوات القياس:

قم بمراجعة جميع أبعاد الشغالة باستخدام أدوات القياس المختلفة قبل وبعد الانتهاء من كل عملية من العمليات السابقة.

ج) معايير الأداء

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		حدد مصادر المعلومات المناسبة.	١
		توصل إلى المعلومات الصحيحة.	٢
		اختار العدد والمعدات الصحيحة للتطبيق المحدد.	٣
		اشتغل بالعدد والمعدات بأمان وطبقاً للتعليمات المحددة والإجراءات.	٤
		أجرى عملية الثقب بطريقة صحيحة.	٥
		أجرى عملية القلوظة بطريقة صحيحة.	٦
		أجرى عملية النشر بطريق صحيحة.	٧
		أجرى القياسات بطريقة صحيحة قبل وبعد الانتهاء من كل عملية.	٨
		خزن العدد والمعدات بأمان وطبقاً لسياسة الإجراءات المعتمدة.	٩
		فسر وطبق تعليمات الصحة والسلامة المهنية لوحظت وطبقت لتقليل المخاطر للنفس والآخرين.	١٠

التمرين الثاني:

التدريب على كيفية استخدام التنایة اليدوية في ثنى الألواح المعدنية.

أ) الظروف المهنية:

الخامات	العدد والمعدات	التسهيلات الأخرى
- فوط نظافة قطعة من الصاج ٣٠٠ مم X ١٠٠ مم سمك ١ مم.	- تنایه. - قدمه صلب. - شوكة علام. - زاوية قائمة.	- موقع عمل مناسب. - رسومات تنفيذية. - تعليمات للمتدرب/ المرشح. - مهام وملابس أمن صناعي.

ب) الأداء:



شكل (١ - ١٠٦)

- شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح في الشكل رقم (١ - ١٠٦).



شكل (١ - ١٠٧)

- ضع قطعة العمل بين فكى التناية، وضبط خط الشنكر على الفك العلوي بشكل متواز.
- طبق فكى التناية على قطعة العمل.
أنظر شكل (١ - ١٠٧).



شكل (١ - ١٠٨)

- أثن قطعة العمل بالزاوية المطلوبة ٩٠° ، كما في الشكل (١ - ١٠٨).



شكل (١ - ١٠٩)

- تأكد من صحة زاوية الثى وذلك باستخدام الزاوية القائمة، كما في الشكل (١ - ١٠٩).

- طبق الخطوات السابقة على باقى قطعة العمل وذلك حسب خطوط الشنكرة الموضوعة.
- نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل.

ج) معايير الأداء

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		حدد العدد والمعدات المناسبة للعمل	١
		أجرى عملية الشنكره بطريقة صحيحة.	٢
		أجرى عملية الثنى بطريقة صحيحة وأمنة.	٣
		تأكد من صحة زاوية الثنى.	٤
		خزن العدد والمعدات بأمان وطبقاً لسياسة الإجراءات المعتمدة.	٥
		فسر وطبق تعليمات الصحة والسلامة المهنية لتقليل المخاطر للنفس والآخرين .	٦
		نفف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل.	٧

١-٧ صيانة عدد ومعدات الورشة

أولاً: مصادر المعلومات المناسبة المتعلقة بأعمال الصيانة

تنوع هذه المصادر الخاصة ببيانات الصيانة التي تشمل البيانات الفنية وعمليات الصيانة ومتطلبات إجرائها، فمن هذه المصادر مايلي:-

١-١ أدلة الخدمة والإصلاح Service and repair manuals

ومن هذه الأدلة مايلي:-

• دليل الخدمة للورشة Service manual

يحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الصيانة وتوفيرات إجرائها والعدد والأدوات والمعدات اللازمة لإجرائها ، وكيفية استخدام تجهيزاتها .
يصدر هذا الدليل الشركة الصانعة للعدد والمعدات والأدوات بالورشة.

• دليل الإصلاح Repair manual

يحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الإصلاح والعدد والمواد والأدوات والمعدات اللازمة لأجرائها .
يصدر هذا الدليل الشركة الصانعة للسيارة أو شركة أخرى متخصصة.

• دليل قطع الغيار Spare parts manual

يحتوي على معلومات خاصة بأرقام قطع الغيار وطراز السيارة، ويفيد في الحصول على قطع الغيار الصحيحة وبسهولة من المخازن أو محلات بيع قطع الغيار المتخصصة.

• دليل الدوائر الكهربائية Electric wiring manual

يحتوي على الدوائر الكهربائية للسيارة فقط وتصدره الشركة الصانعة للسيارة.

• نشرة الخدمة الفنية Technical service bulletin

يحتوي على معلومات عن مظاهر الأعطال وكيفية إصلاحها.

١-٢ أجهزة "الميكروفيش"

هي أجهزة تظهر المعلومات الخاصة بالصيانة والمطبوعة على شرائح (ب PROF و أرقام متناهية الصغر) عبر نافذة زجاجية وذلك باستخدام عدسات داخلية مكرونة لتصبح مقروءة بالعين المجردة .
ويتناقص الاهتمام حالياً بهذه الأجهزة بسبب التطور الكبير في أجهزة الكمبيوتر.

١-٣ أقراص الكمبيوتر المدمجة Computer CD

تصدرها الشركة الصانعة للعدد والمعدات والأجهزة وعليها تخزن البيانات الفنية الخاصة بالصيانة والإصلاح ويمكن قراءة هذه البيانات على شاشة الكمبيوتر وكذا طبعها باستخدام الطابعة الخاصة بالجهاز

ثانياً: قائمة الصيانة المطلوبة لعدد ومعدات الورشة:

تشمل قائمة الصيانة لعدد ومعدات الورشة بياناً بالعمليات التي تجري دورياً شاملة عمليات الفحص والاستبدال والإصلاحات:-

- أ - عمليات فحص .
- ب- عمليات استبدال.
- ج- عمليات ضبط.
- د- عمليات غسيل وتزبييت وتشحيم.

وتسجل هذه العمليات في بطاقة تزبييت عدد ومعدات الورشة التي يبين الجدول التالي مثلاً لها خاص بتزبييت العدد والمعدات دورياً.

نموذج بطاقة تزبييت

فترة تغيير الزيت	سعة وعاء الزيت	كمية الزيت	طريقة التزبييت	عدد مرات التزبييت	اللون	نوع الزيت	مكان الآلة	الجزء المطلوب تزبييته

ثالثاً: إجراءات الصيانة لعدد ومعدات الورشة:

تشمل هذه الإجراءات ما يلي:-

- إعداد السجلات والنماذج والمستندات لكل معدة وتشتمل على :

- تسجيل لفترة خدمة الماكينة.

- تعليمات الصيانة .

- توقعات الصيانة .

- إنشاء وتصميم النماذج والمستندات المتخصصة في الصيانة مثل :

- نماذج أوامر الإصلاح .

- نماذج أوامر تشغيل بالورشة .

- نماذج الفحص الوقائي.

- نماذج التزبيت والتشحيم .

- نماذج متابعة أعمال الصيانة الدورية .

- أعمال الصيانة الدورية وتشمل على:

- تنظيم وتحطيط أعمال الصيانة الدورية وتحديد دوراتها.

- تنظيم وتحطيط أعمال التزبيت والتشحيم لكل معدة وتحديد دوراتها.

- أعمال الفحص الوقائي ويشمل:

تنظيم وتحطيط أعمال الفحص الوقائي بمراجعة صلاحية العدد والمعدات والأجهزة ومعدلات تأكيل الأجزاء والتلف وتحديد الوقت المناسب للتغيير والإستبدال ، وينقسم هذا النشاط كالتالي :

- فحص وقائي أثناء التشغيل .

- فحص وقائي أثناء التوقف السابق تحديده .

- فحص وقائي أثناء التوقف غير المتوقع .

- متابعة تنفيذ أنشطة الصيانة:

- متابعة تنفيذ كل الأعمال السابقة.

- إعداد التقارير وقياس الكفاءة:

وتشمل على إعداد التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة ومراقبة حساب تكاليف الصيانة الوقائية للعدد والمعدات والأدوات والأجهزة والعمل على خفضها لتحسين الوضع الاقتصادي للمنشأة .

رابعاً: المواد المستهلكة لتطبيقات الصيانة المحددة :

تشمل هذه المواد :-

- الزيوت بأنواعها وهي مواد كيماوية وقابلة للاشتعال.

• المواد الاحتاكية مثل تيل الفرامل.

• السوائل مثل سائل الفرامل وسائل التبريد وهي مواد كيماوية ويمكن أن تؤدي الجلد أو العين (خاصة سائل الفرامل).

• المواد المطاطية مثل حلقات منع التسرب وهي قابلة للاشتعال ويختلف عن اشتعالها غازات ضارة .

• الأسلاك والقطع المعدنية .

والخلص من هذه المواد يجب أن يتم طبقاً لإجراءات محددة تشمل أولاً جمعها وتخزينها في أوعية مغطاة أو على أرفف أو داخل مناطق في الورشة بعيدة عن الحركة بحيث لا تسبب تعرض العاملين للإصابة، ثم تنقل هذه المواد دوريا خارج الورشة إلى المناطق المخصصة لتخزينها طبقاً لاشتراطات البيئة والخلص من المواد الضارة .

خامساً: أغطية الحماية للمعدات :

تستخدم أغطية خاصة للمعدات والأجهزة تصنع من المشمع أو البلاستيك أو مواد خاصة . تقي هذه الأغطية في وقاية المعدات من التعرض للأتربة وكذا من التلف نتيجة لظروف الجوية .

سادساً: إحتياطات السلامة الازمة لتجنب الإصابة والخطر على الصحة أثناء أداء عمليات الصيانة:

- ١ - ترتيب العدد اليدوية المستخدمة في عمليات الصيانة على منضدة بطريقة منظمة .
- ٢ - استعمال العدد اليدوية والأجهزة بالطريقة الصحيحة .
- ٣ - عدم وضع زيوت وشحوم على الأرض .
- ٤ - تهوية مكان العمل ويكون الفك في مكان واسع.
- ٥ - وضع طفية حريق في مكان قریب من مكان العمل.
- ٦ - يلزم وجود صندوق خاص به رمل.
- ٧ - يلزم وجود صندوق خاص للمهملات .
- ٨ - عند صيانة المعدات والأجهزة الكهربائية يجب التأكد من فصل مصدر الكهرباء.
- ٩ - الاستعمال الصحيح للروافع المتحركة والثابتة والأوناش المستخدمة في عمليات الصيانة .
- ١٠ - اتباع الاحتياطات الازمة عند استخدام الهواء المضغوط.
- ١١ - عند فك المحرك يجب التأكد من شد فرامل السيارة والتحميل الجيد للمحرك.

٢-٧-١ اختبار المعارف النظرية:

أولاً:

ضع دائرة حول الحرف الجمل الصحيحة فيما يلى

- ١- الصيانة الدورية هي:
 أ) الصيانة التي تجري على الماكينة حين تحدث الأعطال دوريًا.
 ب) الصيانة التي تجري على الماكينة علي فترات منتظمة ومحدة من قبل الشركة الصانعة.
 ج) الصيانة التي تجري على الماكينة علي فترات منتظمة ومحدة من قبل مالك السيارة.
 د) لا شيء مما ذكر أعلاه.

- ٢- عند العمل بالمعدات والأجهزة الكهربائية.
 أ) تأكد أن المفتاح في وضع عدم التشغيل قبل إدخال مقبس السلك في مخرج التيار الكهربائي.
 ب) تأكد قبل استعمال المعدات الكهربائية أن الأرضية والسلك والمقبس والمحرك الكهربائي جاف تماما.
 ج) تأكد أن جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية متصلة جيدا بالأرضي.
 د) كل ما سبق .

- ٣- تشمل قائمة الصيانة لعدد ومعدات الورشة بيانا بالعمليات التي تجري دوريًا شاملة :-
 أ) عمليات فحص .
 ب) عمليات استبدال.
 ج) عمليات ضبط.
 د) عمليات غسيل وتزييت وتشحيم.
 هـ) جميع ما ذكر أعلاه.

ثانياً:

أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة من الكلمات المذكورة بين القوسين

(سجل — الصانعة — التزييت - تشخيص - الفحص)

- أ) أعمال الصيانة تشمل والتشحيم لكل ماكينة .
- ب) مراجعة صلاحية أجزاء الماكينة تم إثناء عملية الوقائي .
- ج) لتحقيق الفائدة من الصيانة الوقائية ينشأ حياة لكل ماكينة.
- د) يصدر دليل الخدمة للمعدات والأجهزة من الشركة للسيارة.

ثالثاً:

اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب) باستخدام خطوط توصيل بينها لتكون جملة صحيحة

(ب)	(أ)
١- تحتوي على معلومات عن مظاهر الأعطال وكيفية إصلاحها	١- دليل الخدمة للعدد والماكينات.
٢- تصدرها الشركة الصانعة للعدد والمعدات وعليها تخزن البيانات الفنية الخاصة بالصيانة والإصلاح	٢- نشرة الخدمة الفنية.
٣- يحتوي على معلومات خاصة بعمليات الصيانة وتوفيرات إجرائها	٣- أقراص الكمبيوتر المدمجة.
٤- تشمل الفحص وفك أجزاء عديدة من المكونات وإصلاحها وتركيبها	٤- عمليات الصيانة.
٥- تشمل الفحص والضبط واستبدال بعض القطع	

رابعاً:

أكمل الجمل التالية بكلمات مناسبة

- أ) السلامة والأمان واقتصادية التشغيل و تقليل فترات وإطالة عمر وكفاءة الأداء .
 ب) يصدر دليل الإصلاح الشركة الصانعة للماكينة أو متخصصة.
 ج) يمكن تقسيم أنواع الصيانة الدورية (الوقائية) إلى الصيانة الأولى والصيانة اعتماداً على الوقت .

خامساً:

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية

- أ) إذا لاحظت أن المصهرات تتصهر باستمرار فهذا علامة على أنها محملة بالتيار أكثر من اللازم وأن هناك عيب في الدائرة الكهربية .
 ب) دليل الخدمة للماكينة يحتوي على عمليات التزييت والتشحيم فقط .
 ج) الخدمة الدورية يمكن أن تشمل فك عدد محدود من أجزاء الماكينة .
 د) وضع طفية حريق في مكان قريب من مكان العمل .
 هـ) لا يلزم وجود صندوق خاص به رمل .
 و) السوائل مثل سائل الفرامل وسائل التبريد هي مواد كيماوية ويمكن أن تؤدي الجلد أو العين (خاصة سائل الفرامل) .

الإجابات النموذجية

أولاً

(ب)	١
(د)	٢
(هـ)	٣

ثانياً

- (أ) التزييت.
 (ب) الفحص.
 (ج) سجل.
 (د) الصناعة.

ثالثاً

- أ ١ مع ب ٣ .
 أ ٢ مع ب ١ .
 أ ٣ مع ب ٢ .
 أ ٤ مع ب ٥ .

رابعاً

- (أ) التعطل ، الاستخدام.
 (ب) شركة أخرى.
 (ج) المنظمة.

خامساً

- (أ) صح.
 (ب) خطأ.
 (ج) صح.
 (د) صح.
 (هـ) خطأ.
 (و) صح.

٣-٧-١ التدريب العملى:**الهدف من التمرين:**

بعد الانتهاء من دراسة هذا العنصر يصبح المتدرب قادرا على أن:

- ١- يتعرف على مصادر المعلومات المرتبطة بالصيانة .
- ٢- يجمع المعلومات المناسبة والمرتبطة بتطبيقات صيانة محددة .
- ٣- يتعرف متطلبات الصيانة لتطبيق محدد .
- ٤- يرتدى ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لتفادى الإصابة أثناء إجراء الصيانة.
- ٥- يفحص العدد والمعدات باستخدام إجراءات معتمدة .
- ٦- يجرى صيانة العدد والمعدات طبقاً للتعليمات المعتمدة والمتطلبات .
- ٧- يسجل تفاصيل الصيانة وأعمال الإصلاح بدقة في النماذج المعتمدة .
- ٨- يطبق تعليمات الأمان أثناء أعمال الصيانة لتجنب الحوادث لنفسك والآخرين.

(أ) الظروف المهنية

لكي يمكن التدرب على المهارات العملية المذكورة في هذا العنصر يلزم توفر متطلبات التدريب التالية:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<p>١- أدلة الصيانة للأنواع المحددة من العدد والمعدات والسيارات التي يتم التدرب عليها</p> <p>٢- تجهيزات الورشة العامة</p> <p>٣- شاشة لوحة المbinيات في السيارة ذات خاصية إظهار كود للعدد والمعدات.</p>	<p>١- كمبيوتر</p> <p>٢- اسطوانات مدمجة مخزن عليها بيانات الخدمة للأنواع المحددة من السيارات التي يتم التدرب عليها</p> <p>٣- العدد اليدوية المعيارية ، العدد اليدوية الخاصة ، اللوحات والتجهيزات الخاصة بالعدد الكهربية، عدد كهربية تعمل بضغط الهواء ، وعدد يدوية تعمل هيدروليكيًا</p> <p>٤- معدات الورش : الماكينات الثابتة التي تعمل بطاقة الكهرباء أو الهواء أو الهيدروليكية</p>	<p>١- فوط نظافة، زيوت مختلفة، شحم</p>

ب) الأداء:**خطوات التدريب العملي:****أولاً : التجهيزات**

- ١ - ارتدى ملابس الحماية المناسبة لمنع الحوادث أثناء صيانة العدد والمعدات.
- ٢ - استعمل الغطاء المناسب لحماية الماكينات (المعدات).
- ٣ - أوجد المعلومات الخاصة لصيانة الماكينة (المعدة).
- ٤ - استخراج بيانات الخدمة من أدلة الصيانة.

• استخرج بيانات الخدمة من الأقراص المدمجة:

- ١- شغل جهاز الكمبيوتر.
- ٢- اختر القرص المدمج الذي يحتوي على بيانات الخدمة للنظام المراد خدمته.
- ٣- أدخل القرص وفتح الملف .
- ٤- فسر بيانات الخدمة (العمليات أو الإجراءات - توقيت القيام بها- العدد والمعدات المطلوبة – التحذيرات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية).
- ٥- اطبع بيانات الخدمة باستخدام الطابعة إن لزم.

ثانياً: خطوات فحص العدد والمعدات وعمل الصيانة باستعمال إجراءات معتمدة

- أفحص الحالة العامة.
- راجع رباط مسامير المعدة باستخدام مفتاح العزم(ضاغط هواء ، طلمبة مياه ، مولد كهرباء ، مثقب ، ماكينة حجر جلخ ، مخرطة أسطوانات ، جهاز شحن بطاريات ، جهاز ضبط الشارة).
- أكشف على الجلب الكاوتش.
- أكشف على الكوبلننج في حالة المولد أو الطلمبة .
- أفحص الخلو صات.
- اختبر أي اهتزازات في الماكينة .
- أفحص نقط التزييت والتشحيم وغير المطلوب.
- شغل الماكينة عند التحميل المناسب.
- نظف ورتب العدد والمعدات بعد الانتهاء من العمل وضعها في مكانها.
- سجل تفاصيل الصيانة بدقة في النماذج المعتمدة التالية.

جدول (١) تسلسل عمليات الصيانة والإصلاح

مسلسل	العطل	الأعمال المنفذة	التاريخ	رقم أمر الإصلاح	جهة التنفيذ	قطع الغيار المستخدمة	ملاحظات

نموذج جدول (٢) بيان قطع الغيار المستخدمة

مسلسل	اسم الجزء	عدد الأجزاء	مكان التركيب	رقم الشركة الموردة	رقم المخزن - التشغيل	ملاحظات

نموذج بطاقة تزييت

الجزء المطلوب تزييته	عدد أماكن التزييت	نوع الزيت	اللون	أسم الآلة	موقع الآلة	رقم الآلة	طريقة التزييت	كمية الزيت	سعة وعاء الزيت	فترة تغيير الزيت

جدول (٤) سجل تاريخ المعدة

شركة:	مصنع:	جهة التصنيع:	تاريخ التركيب: / /
اسم الماكينة:		رقم الماكينة من الشركة الموردة	
رقم الماكينة:		بيانات الشراء	
مكان التركيب		أمر التوريد رقم	
قسم		إذن إضافة رقم	
صالحة		الشركة الموردة	
بيانات الماكينة		كتالوج رقم	
رقم المотор		الفولت	
السرعات		الأمبير	
عدد الرؤوس		بيانات أخرى	
طول الماكينة			
عرض الماكينة			
ارتفاع الماكينة			

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		تعرف على مصادر المعلومات المتعلقة بالصيانة .	١
		جمع المعلومات المناسبة والمرتبطة بتطبيقات صيانة محددة	٢
		تعرف على متطلبات الصيانة لتطبيق محدد .	٣
		اختار ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لقادري الإصابة أثناء أجراء الصيانة .	٤
		ارتدى ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لقادري الإصابة أثناء أجراء الصيانة .	٥
		أعد العدد والمعدات للفحص .	٦
		فحص العدد والمعدات باستخدام إجراءات معتمدة	٧
		أعد العدد والمعدات للصيانة .	٨
		أجري صيانة العدد والمعدات طبقاً للتعليمات المعتمدة والمتطلبات .	٩
		سجل تفاصيل الصيانة و أعمال الإصلاح بدقة في النماذج المعتمدة .	١٠
		طبق تعليمات السلامة أثناء اجراء الصيانة للعدد والمعدات	١١



الوحدة الثانية

مكونات السيارة

فهرس المحتويات:

١٢٨	١-٢-٢	٦-٢	تصنيف هيكل السيارة حسب الشكل
١٣٠	٢-٢	٢-٢	المكونات الأساسية للسيارة
١٣٠	١-٢-٢		المحرك
١٣٢	٣-٢-٢		نظام التعليق
١٣٣	٤-٢-٢		نظام القيادة والتوجيه
١٣٣	٥-٢-٢		نظام الفرامل
١٣٤	٣-٢		أنواع الدفع
١٣٤	١-٣-٢		١-٣-٢ الدفع الخلفي
١٣٥	٢-٣-٢		٢-٣-٢ الدفع الأمامي
١٣٦	٤-٢		٤-٢ مكونات جسم السيارة
١٣٧	٥-٢		٥-٢ الصيانة الدورية
١٤٥	٦-٢		٦-٢ اختبار المعارف النظرية
١٤٩	٧-٢		٧-٢ التدريبات العملية

الهدف من الوحدة:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة سيكون الطالب قادراً على:

- ١- التعرف على المكونات الأساسية للسيارة.
- ٢- التعرف على أجزاء جسم السيارة الخارجي.
- ٣- التعرف على أنواع الصيانة الدورية الخاصة بالسيارة.

٢-١ تصنیف هيكل السيارة حسب الشكل:

شكل (٢ - ١)

١- سيارة صالون:

وهي سيارة ببابين أو اربع أبواب بمقاعد أمامية خلفية تحمل من أربعة إلى ستة أشخاص.
أنظر شكل (٢ - ١).



شكل (٢ - ٢)

٢- سيارة ستيشن:

وهي سيارة لها هيكل طويل وتحتوي على مساحة كبيرة لحمل الأشياء نظراً لكبر الشنطة الخلفية التي تحتوي على باب كبير.
أنظر شكل (٢ - ٢).



شكل (٣ - ٢)

٣- سيارة كوبيه:

وهي سيارة منحدرة من الخلف، وهي عادة تحتوى على بابان، وتكون الأبواب فيها أكثر طولاً من أبواب سيارات الصالون. أنظر شكل (٣ - ٢).



شكل (٤ - ٢)

٤- سيارة مكشوفة:

وهي سيارة سقفها قابل للطي، وينطوى السقف داخل شنطة الأمتعة الخلفية أو خلف المقاعد، وقد تكون السيارة بدون سقف.
أنظر شكل (٤ - ٢).



شكل (٢ - ٥)



شكل (٦ - ٢)



شكل (٧ - ٢)



شكل (٨ - ٢)

٥ - سيارة هاتشباك:

وهي التركيبة الأوسط بين الكوبيه والصالون وتميز ببوابةخلفية مائل أو قائمة تفتح مباشرة على مقصورة القيادة، ورغم غياب الصنوق الخلفي الا انها توفر اتساعاً مناساً للأمتعة. انظر شكل (٢ - ٥).

٦ - سيارة فان:

وهي سيارة تمتاز باستيعابها الكبير للركاب والأمتعة. انظر شكل (٦ - ٢).

٧ - سيارة الحركة المضاعفة (الجيبي):

وهي سيارة رياضية تشبه في شكلها السيارة استاشن ولكنها تمتاز بنعومتها على الطريق. انظر شكل (٧ - ٢).

٨ - سيارة التنادر (بيك أب):

وهي سيارة تحتوى على صندوق مكشوف لنقل الحمولات الثقيلة. انظر شكل (٨ - ٢).

٢-٢ المكونات الأساسية للسيارة

١-٢-٢ المحرك:

هي آلة تستخدم في السيارة لتوفير القدرة اللازمة لتحركها تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود (البنزين أو وقود الديزل) إلى طاقة حرارية ، ثم تحول هذه الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية يمكن الاستفادة منها .

يدخل مخلوط الهواء والوقود إلى المحرك من خلال مجمع للسحب ويوزع على أسطواناته بواسطة صمامات الدخول .

تحرق شحنة الهواء والوقود داخل المحرك في غرف الاحتراق محددة الحجم فينتج عن الاحتراق غازات ذات ضغط وحرارة عالية تتسبب في دفع مكابس المحرك إلى أسفل منتجة بذلك القدرة المطلوبة والتي ينقلها عمود إدارة بالمحرك يعرف بعمود المرفق . تطرد الغازات الناتجة عن الاحتراق إلى مجمع العادم بواسطة صمامات الخروج أو العادم .

تستخدم حداقة قرصية تثبت في نهاية عمود المرفق لتحقيق النعومة في توليد القدرة حيث لا تولد الأسطوانة الواحدة في المحرك القدرة إلا في شوط واحد من أشواط العمل يعرف بشوط القدرة ، وهذه الحداقة هي مأخذ القدرة من المحرك إلى القابض .

شكل (٩ - ٢) يوضح أجزاء المحرك الداخلية .

٢-٢-٢ مجموعة نقل الحركة


١- القابض:

القابض هو آلية لنقل القدرة من المحرك إلى صندوق السرعات ووظيفته هي فصل ووصل الحركة بين المحرك وصندوق السرعات .


يثبت القابض من جهة في الحداقة أي عند مأخذ القدرة من المحرك ، ومن الجهة الأخرى في صندوق السرعات لتزويديه بالقدرة .

يستخدم لفصل القابض ووصله دواسة تعرف بدواسة القابض .

أما كيفية فصل الحركة ووصلها فتكون عن طريق الضغط على الدواسة بالقدميسري فتنقل قوة الضغط إلى شوكة الفصل في القابض إما عن طريق الضغط الهيدروليكي باستخدام اسطوانتين هيدروليكيتين أو عن طريق الوصلات الميكانيكية كالسلك الصلب كما هو مبين بالشكل (١٠ - ٢)



شكل (٩ - ٢)



شكل (١٠ - ٢)

٢- صندوق السرعات:

الغرض من صندوق السرعة هو الآتي:-


- تغيير السرعة حيث يركب في ما بين المحرك وآلات الجر.
- تغيير العزم المنقول من المحرك إلى عمود الإدارة.
- عكس إتجاه حركة السيارة.

عزل المحرك عن مجموعة نقل الحركة عندما تقف السيارة أو تهبط على منحدر.

تستخدم في صندوق السرعات تروس مختلفة الأحجام للحصول على نسب مختلفة للسرعة.

يتم التحكم في الصندوق باستخدام عصا تبديل السرعة مع الضغط على دواسة القابض لفصله عند إجراء عملية التبديل. شكل (١١ - ٣) يوضح صندوق السرعات اليدوي.

عمود إدارة من القابض



شكل (١١ - ٢)


٣- صندوق التخفيض النهائي والتروس الفرقية:

قد يشتمل صندوق السرعات على تروس التخفيض النهائي وكذا على التروس الفرقية.

التخفيض النهائي للحركة يتم باستخدام ترسين مختلفي القطر والغرض منه الحصول على تخفيض إضافي للسرعة وعلى عزم أكبر.


أما التروس الفرقية فالغرض منها السماح بدوران العجلتين على المحور الواحد بسرعتين مختلفتين عند السير في المنعطفات.

أنظر شكل (١٢ - ٢).



شكل (١٢ - ٢)

٤- عمود الإدارة:



في معظم المركبات التي تكون محركاتها في المقدمة وعجلاتها الخلفية هي القائدة يتطلب الأمر وجود عمود ادارة يعمل على توصيل الحركة إلى المحور الخلفي وكذا يسمح له بالحركة الى أعلى والى أسفل ، ويقوم عمود الادارة بهذه الوظيفة في توصيل الحركة من خلال وحدات مفصلية عامة. انظر شكل (١٣ - ٢).

٥- المحاور:

أ- المحور الخلفي:

الغرض من المحور الخلفي:

- ١- حمل السيارة من الخلف بواسطة النواص المركبة عليه.
- ٢- دفع السيارة للحركة على الطريق عن طريق عمودي المحور النصفين المرتبطين بالتخفيض النهائي والتروس الفرقية.
- ٣- إيقاف السيارة بواسطة الفرامل المركبة على العجلات.

ب- المحور الأمامي:

الغرض من المحور الأمامي:

يحمل على نهايتيه العجلتين الأماميتين وفي مواضعين مناسبين يتصل بالنواص التي يقع عليها حمل جزء السيارة الأمامي غير أنه يختلف عن المحور الخلفي في أن العجلات الأمامية توجه يميناً ويساراً في إطار عمل نظام التوجيه.

٤-٢-٣ نظام التعليق:


الغرض من نظام التعليق في السيارة هو:

- ١- امتصاص الصدمات المنقولة إلى جسم السيارة نتيجة لعدم استواء سطح الطريق وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للركاب.

- ٢- حمل ثقل السيارة ونقلة إلى العجلات والسماح بتغيير الأحمال وعدد الركاب.

- ٣- نقل القوي الفرمليّة وقوى الجر إلى جسم السيارة

انظر شكل (١٤ - ٢).




شكل (١٤ - ٢)

٤-٢-٢ نظام القيادة والتوجيه

ينبغي أن توفر مجموعة القيادة والتوجيه بالمتطلبات التالية:

- لا يتغير أى وضع قيادة محدد للعجلتين الأماميتين نتيجة لصدمات الطريق.
- أن يتم التوجيه بدون جهد أو عناء على جميع السرعات بكفاءة ودون الإخلال باتزانه.
- تقادى حدوث الزنق الذاتى لمجموعة التوجيه حتى يمكن لعجلة القيادة العودة إلى وضعها الأصلى آلياً
- أن يمتص جزءاً كبيراً من صدمات الطريق، وأن يحول دون انتقالها إلى عجلة القيادة.




شكل (١٥ - ٢)

يتحكم قائد السيارة في هذه الآلية بواسطة عجلة القيادة، وتنقل حركتها الدورانية إلى العجلات عن طريق علبة خاصة بها ووصلات لنقل الحركة كما هو مبين بالشكل (١٥ - ٢).

٤-٢-٣ نظام الفرامل

الغرض من نظام الفرامل تخفيض سرعة السيارة أو إيقافها كلية بتحكم من السائق. ولهذا الغرض تستخدم آلية تؤثر على العجلات بقوى فرملية في عكس اتجاه حركتها لتخفيض سرعتها. ويبين الشكل (٢ - ١٦) أحد أنواع نظام الفرامل الذي يعمل بضغط الزيت.




شكل (١٦ - ٢)

مبدأ عمل النظام يعتمد على رفع ضغط الزيت في نظام الفرامل بتأثير قوة الضغط على الدواسة ثم نقل هذا الضغط إلى اسطوانات هيدروليكيه عند العجلات تؤثر بدورها على أذرع تشغيل لتفتح أطواق الفرملة أو تحرك أقراص الفرملة.


يستخدم في السيارة نظامان للفرامل فرامل يتم التحكم في تشغيلها بالقدم وفرامل اليد التي تحفظ السيارة أثناء وقوفها على المنحدرات.

٣-٢ أنواع الدفع


١-٣-٢ الدفع الخلفي




شكل (٢ - ١٧)



شكل (٢ - ١٨)



شكل (٢ - ١٩)



شكل (٢ - ٢٠)

١- الدفع بمحرك أمامي:

وفيه يكون المحرك في الأمام والمحور القائد في الخلف، كما هو موضح بالشكل (٢ - ١٧ - ١٧).

٢- الدفع بمحرك خلفي:

وفيه يكون المحرك في الخلف مرکباً أعلى أو وراء المحاور الخلفية المدار، كما هو موضح بالشكل (٢ - ١٨ - ١٨).

٣- الدفع بمحرك في المنتصف:

في السيارات الرياضية وسيارات السباق يكون المحرك موضوعاً أمام المحور الخلفي للسيارة. انظر شكل (٢ - ١٩).

٤- الدفع بمحرك سفلي:

هذا الوضع من الأوضاع الخاصة مع الأتوبيسات والشاحنات ويكون المحرك فيه عند المنتصف تقريباً والمحور القائد في الخلف، كما هو موضح بالشكل (٢ - ٢٠).

٢-٣-٢ الدفع الأمامي:


يسمى أيضاً الجر الأمامي. في حالة الإداره بالعجلتين الأماميتين، ويتمركز المحرك إما أعلى أو خلف المحور الأمامي.

وفي الدفع الأمامي يتم فيه جمع المحرك والقابض وصندوق التراعات ووحدة صندوق تروس المحور، وكذلك صندوق التروس الفرقية في كتلة واحدة تعرف باسم (مجموعة الدفع الأمامي)، وفيما يلى أشكال مجموعه الدفع الأمامي بالسيارة:




شكل (٢ - ٢)

- ١- المحرك موضوع بالطول أمام المحور الأمامي.
أنظر شكل (٢ - ٢).




شكل (٢ - ٢)

- ٢- المحرك موضوع بشكل عرضي مائل خلف المحور الأمامي. أنظر شكل (٢ - ٢).



شكل (٢ - ٢)

- ٣- المحرك موضوع بشكل عرضي أمام المحور الأمامي. أنظر شكل (٢ - ٢).



شكل (٢ - ٢)

٢-٣-٣ الدفع الرباعي:

و فيه يكون المحرك في الأمام وتنتقل القدرة إلى كلا المحورين الأمامي والخلفي عن طريق صندوق التحويل. كما يمكن لهذا النوع من السيارات أن يعمل كجر أمامي أو دفع رباعي (٤ X ٤).
أنظر شكل (٢ - ٢).

٤-٤ مكونات جسم السيارة:

يوضح شكل (٢ - ٢٥) ، شكل (٢ - ٢٦) مكونات جسم السيارة.




٥- الصيانة الدورية

١- أهمية الصيانة الدورية:

السيارة شأنها كأي منتج صناعي في حاجة إلى العناية والاهتمام لضمان استمرار عملها بأمان وكفاءة واقتصادية.


وإجراء الصيانة طبقاً للجدول الزمني الموصي به من قبل الشركة الصانعة - حتى وإن لم تحدث أخطاء - يضمن إلى حد كبير عدم التعرض لحوادث الأعطال فجأة وما يستتبعه من ضياع الوقت وارتفاع لنكفة الإصلاح.

يبين المخطط التالي الفوائد التي تتحقق من انتظام إجراء الصيانة الدورية.



٢- عمليات الصيانة الدورية:

الصيانة الدورية عبارة عن مجموعة عمليات فنية تجري وفق قواعد وتعليمات محددة وبأسلوب محدد، وهي في مجملها لا تخرج عن العمليات التي يوضحها المخطط التالي:



٣- أنواع الصيانة:

يمكن تقسيم أنواع الصيانة الدورية (الوقائية) إلى:-

(أ) صيانة ما قبل التسليم.

(ب) الصيانة الأولى.

(ج) الصيانة المنتظمة اعتماداً على الوقت أو المسافة المقطوعة.

٤- مصادر معلومات الصيانة:

تنوع هذه المصادر الخاصة ببيانات الصيانة التي تشمل البيانات الفنية وعمليات الصيانة ومتطلبات إجرائها، فمن هذه المصادر ما يلي:-

- أدلة الخدمة والأصلاح Service and repair manuals ومن هذه الأدلة ما يلي:-

(١) دليل الخدمة لمالك السيارة :

يحتوي على معلومات خاصة بعمليات الصيانة وتوفيراتها، بالإضافة إلى البيانات الفنية للسيارة، وكيفية استخدام تجهيزاتها. يصدر هذا الدليل الشركة الصانعة للسيارة ويختص بطراز واحد من السيارات التي تنتجها.

(ب) دليل الخدمة للورشة:

يحتوي على معلومات فنية خاصة بعمليات الصيانة وتوفيراتها، إجراءاتها والعدد والأدوات والمعدات اللازمة لإجرائها، بالإضافة إلى البيانات الفنية للسيارة، وكيفية استخدام تجهيزاتها. يصدر هذا الدليل الشركة الصانعة للسيارة ويختص بطراز واحد أو أكثر من السيارات التي تنتجها.

(ج) دليل خدمة ما قبل التسليم:

يحتوي على معلومات خاصة بخدمة ما قبل التسليم لعدة سيارات ويصدر هذا الدليل الشركة الصانعة.

يمكن تقسيم البيانات المستخرجة من مصادر المعلومات إلى :-

- بيانات خاصة بعمليات الصيانة وتوفيراتها.
 - بيانات خاصة بمتطلبات إجراء الصيانة من مواد وعدد وأدوات ومعدات وتجهيزات بالورشة.
 - إرشادات وتحذيرات خاصة باحتياطات السلامة والصحة المهنية.
- وطبقاً للمصدر تكتب البيانات باللغة العربية أو بلغة أجنبية.

٥- تفسير نوع البيانات المتاحة لخدمة نمطية من مجموعة مصادر المعلومات الخاصة بالخدمة:

فيما يلي أمثلة لكيفية كتابة البيانات الخاصة بالخدمة.

مثال رقم (١):

يبين الجدول (١) بيانات عن الخدمة الدورية مستخرجة من دليل الخدمة لمالك السيارة باللغة العربية. يلاحظ في ترتيب الجدول أن إسم النظام أو الجزء المطلوب صيانته هو وسيلة البحث أو أساس تنظيم الجدول ويقابل ذلك الإجراء المطلوب، ثم يستدل رأسياً على المسافة أو المدة الزمنية التي يتخد فيها الإجراء الخاص بالخدمة.

وإجراءات الخدمة المذكورة لا ت redund أن تكون؛ فحصاً أو استبدالاً للأجزاء. إضافة إلى ذلك يذكر في أسفل الجدول بعض التعليمات الخاصة بظروف الاستخدام للسيارة وكذا أرقام تشير إلى مواد التشحيم والسوائل التي ينصح باستعمالها.

جدول (١)

جدول خدمة الصيانة

تقع مسؤولية خدمة الصيانة وتسجيلها على المالك ويجب دائمًا الاحتفاظ بدليل على أن الخدمة تم تنفيذها على ان سياراتك طبقاً على خريطة خدمة الصيانة.

بالكيلو متر (الميل) أو الوقت بالشهر أيهما يحدث أولاً												فترات الصيانة الوحدات التي يجب صيانتها	
١،٠٠٠ كم ١،٠٠٠ ميل													
بالشهر													
١٠٠	٩٠	٨٠	٧٠	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠	٢٠	١٠	١			
٦٠	٥٢	٤٨	٤٢	٣٦	٣٠	٢٤	١٨	١٢	٦	٠٦			
٦٠	٥٢	٤٨	٤٢	٣٦	٣٠	٢٤	١٨	١٢	٦	-			

الشاسيه والهيكل:

I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	حزام القيادة (البدال والمقود الألبي)
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I	(١ ،) (٣)	زيت المحرك وفلتر زيت المحرك
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	خرطوم نظام التبريد ووصلاته.
I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	مبرد المحرك.
		R			R							فلتر الوقود.
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	خط ووصلات الوقود.
I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	I	أجزاء منظف الهواء.
		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	توقيت الإشعال
R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	I	I	فيوزات الإشعال.
	I				I							علبة الفحم وخطوط التبخير.
I			I			I						نظام بي. سى. فى.
R			I									حزام عمود الدبابات (حزام التوقيت)

رموز الجدول:

I : افحص هذه الأجزاء وقطع الغيار المتصلة بها، وإذا كان ضروريًا قم بتصحيح، تنظيف، إعادة تركيب، أو استبدال.

R : استبدل أو غير.

١- إذا كانت السيارة تستعمل في ظروف مختلفة القيادة لمسافات طويلة أو في طرق معبرة. فيجب عليك تغيير الزيت كل ٥٠٠٠ كم أو كل ٣ شهور أيهما يحدث أولاً.

٢- إذا كانت القيادة على طرق غير الممهدة بشكل أكثر تكراراً.

٣- تشير إلى مواد التشحيم والسوائل التي ينصح باستعمالها.

مثلاً رقم (٢):

يبين الجدول (٢) بيانات عن الخدمة الدورية مستخرجة من دليل آخر للخدمة باللغة الإنجليزية.
ويختلف هنا الجدول عن الجدول (١) بأن عمليات الصيانة مذكورة بتحديد أكثر فتكون:-

- فحصا وضبطا إن لزم، أو
- فحصا واستبدالا إن لزم، أو
- استبدالا، أو
- ربطا لعزم مسامير التثبيت مثلاً يضاف إلى ذلك ذكر تعليمات خاصة بتغيير بعض الأجزاء دوريا.

Maintenance schedule	جدول الصيانة									
Maintenance Operations:	عمليات الصيانة									
A= check and / or adjust as necessary.	(اكتشاف و / أو اضبط اذا لزم الامر)									
I = Inspect and correct or replace as necessary.	(افحص وصحح أو غير اذا لزم)									
R = Replace, change or lubricate.	(استبدل، غير أو زيت وشحوم)									
T = Tighten to specified torque.	(اربط بالعزم المطلوب)									
Service interval	مسافة (ميعاد) الخدمة	x 1000 Km	10	20	30	40	50	60	70	80
(Odometer reading or months,	x 1000 miles		6	12	18	24	30	36	40	48
Whichever come first).	Months		6	12	18	24	30	36	40	48
1- Clutch pedal, brake pedal and parking brake. (بدمال القابض، بدمال الفرامل، فرملة التوقف)										
2- Brake linings and drums. (بطانات وطبق الفرامل)		-	-		-		-		-	
3- Brake pads and discs. (اقراص الفرامل)		-								
4- Brake fluid. (سائل الفرامل)						R			R	
5- Brake line pipes and hoses. (خطوط وخراطيم خط الفرامل)		-								
6- Steering gear box. (صنوجوق تروس التوجيه)		-	-		-			-		
7- power steering Fluid. (سائل الباور)		-								
8- Steering wheel and linkage.(عجلة القيادة والربط)		-	-		-		-		-	
9- Front wheel alignment (side slip). (زوايا العجل الأمامية - الانزلاق الجانبي)		-	-	-	-		-	-		
10- ball joints and dust covers. (الوصلات الكروية وأغطية الغبار)		-								
1- Manual transmission and differential oil. (زيت الكرونة وصناديق السرعات اليدوى)						R			R	
2- Automatic transmission fluid. (سائل صندوق السرعات الآوتوماتيكي)						R			R	
3- Wheel bearing and ball joint grease.		-	-	-	-	R	-	-	R	
4- Front and rear suspensions. (التعليق الأمامي والخلفي)		-	-		-			-		
15- Bolts and nuts on chassis and body. (المسامير والصواميل الموجودة بشاسيه وجسم السيارة)		T	-	T	-	T	-	T	-	
16- Tires and inflation pressure. (الاطارات وضغطها)		-								
17- All lights, horns, wipers and washer. (جميع الانوار، آلة التبليط، ماسحات الزجاج، ماكينة العسيل)		-								
18- Road test. (اختبار الطريق)		-	-		-		-		-	

جدول (٢)

• الخدمة (الصيانة) الدورية:

هي الصيانة التي تجري على السيارة علي فترات منتظمة ومحددة من قبل الشركة الصانعة والتي يلزم اجراؤها في التوقيتات الموصي بها حتى يضمن مالك السيارة الاستفادة من ضمان السيارة الجديدة. وهذه الفترات تكون مبنية إما على المسافة المقطوعة بالنسبة للسيارات عامة أو بساعات التشغيل بالنسبة للمعدات الثقيلة.

• الضبط النمطي:

هو كل إجراء أو عملية خاصة بالخدمة لا تتطلب بالضرورة فك أجزاء المكونات.

• الإصلاح:

هو كل إجراء أو عملية خاصة بالخدمة تتطلب فك أجزاء المكونات لاستبدال التالف منها أو إصلاحه.

٥- المعلومات التي يجب استخراجها من دليل الخدمة قبل البدء في عمل خدمة للسيارة:

المعلومات الخاصة بخدمة السيارة لا تخرج عن الآتي:-

- عمليات الخدمة تقسياً (فحص - غسيل وتنظيف - ضبط - استبدال -).
- كيفية إجراء عمليات الخدمة (الخطوات المرتبة).
- متطلبات الخدمة من مواد وعدد ومعدات وأجهزة فحص.
- حدود السماح (التفاوت) الخاصة بعمليات الضبط.
- احتياطات السلامة.

٦- فوائد اتباع إجراءات مرتبة أثناء تنفيذ الخدمة الدورية للسيارة:

الإجراءات المرتبة لتنفيذ الخدمة تفيد في تحقيق الآتي:-

- إتمام الإجراءات كلها (طبقاً لما هو وارد في مصدر معلومات الخدمة) دون إهمال أحدها.
- توفير الوقت وتقليل التكلفة خاصة إذا تطلب الأمر قيام أكثر من فني بتنفيذ الخدمة.
- الإجراءات المرتبة المتسلسلة تضمن سلاسة الانتقال من محطة عمل إلى آخر دون تعارض.
- سهولة ودقة تسجيل ما تم من عمليات للخدمة في المستندات الخاصة بذلك.
- سهولة الإشراف والتأكد من جودة الخدمة.

٧- أسباب استخدام عدد ومعدات خاصة أثناء إجراء الخدمة :

تحدد الشركة الصانعة متطلبات إجراء الخدمة للسيارة تقسياً بما في ذلك المواد المستهلكة مثل الزيوت وسوائل الفرامل والتبريد وغسيل الزجاج والقيادة ، وكذا تحذر من ضرر استخدام مواد بديلة ذات مواصفات أقل. كما تحدد الشركة الصانعة أيضاً العدد والمعدات والأدوات التي تستخدم لتضمن إتمام عمليات الضبط بدقة ودون حدوث تلف للأجزاء.

وعلى ذلك يمكن إيجاز أسباب استخدام عدد ومعدات خاصة أثناء إجراء الخدمة في الآتي:-

- توفير الوقت حيث أن استخدام عدد ومعدات غير موصى بها يمكن أن تستغرق أوقاتاً أطول.
- توفير التكلفة كنتيجة مباشرة ل توفير الوقت وأيضاً لعدم حدوث أضرار بالأجزاء.
- ضمان أداء العمل بأمان وسلامة نظراً لأن استخدام عدد ومعدات ذات جودة أقل يمكن أن ينتج عنه إصابات أو ضرر للأفراد.
- تحقيق جودة الخدمة حيث تسهم العدد والمعدات الخاصة في اتمام عمليات الضبط في حدود التفاوت الموصي بها.

٨- التخلص من المواد المستهلكة الناتجة عن عمليات الخدمة:

ينتج عن عمليات الخدمة العديد من المواد الضارة بالبيئة ولذا يجب التخلص من هذه المواد طبقاً للإجراءات السليمة الموصي بها، ومن أمثلة المواد الضارة مايلي:-

- الزيوت بأنواعها وهي مواد كيماوية وقابلة للاشتعال.
- المواد الاحتكاكية مثل بطانة الفرامل وأقراص القوابض وهي مواد يؤدي استنشاق غبارها إلى الإصابة بأمراض تنفسية وسرطانية.
- السوائل مثل سائل الفرامل وسائل التبريد وهي مواد كيماوية ويمكن أن تؤدي الجلد أو العين (خاصة سائل الفرامل).
- المواد المطاطية مثل الإطارات، وحلقات منع التسرب وهي قابلة للاشتعال ويختلف عن اشتعالها غازات ضارة.
- الأسلاك والقطع المعدنية والتي ينتج عنها إصابات (إن تركت دون تخزين) خاصة إذا كانت مدبوبة وحادة.

والخلص من هذه المواد يجب أن يتم طبقاً لإجراءات محددة تشمل أولاً جمعها وتخزينها في أوعية مغطاة أو على أرفف أو داخل مناطق في الورشة بعيدة عن الحركة بحيث لا تسبب تعرض العاملين للإصابة، ثم تنقل هذه المواد دورياً خارج الورشة إلى المناطق المخصصة لتخزينها طبقاً لاشتراطات البيئة أو لإعادة تدويرها والتخلص من المواد الضارة بها.

٩- العمليات الفنية للخدمة الدورية:**(أ) الصيانة اليومية:**

تجري عمليات الصيانة اليومية قبل التحرك بالسيارة في بداية استخدامها اليومي، والهدف الأساسي منها الاطمئنان إلى قيادة السيارة بأمان، والعمليات هي:-

- فحص الإطارات للتأكد من أنها في حالة سلية.

- تجربة عمل فرامل اليد.
- تجربة عمل مصابيح الإضاءة.
- ملاحظة التسرب من الزيوت والسوائل.
- تجربة عمل مساحات وغسالة الزجاج.

(ب) الصيانة الأسبوعية:

تجري عمليات الصيانة الأسبوعية في نهاية الأسبوع أو بعد قطع مسافة ٥٠٠ كم، وتشمل عمليات الصيانة اليومية إضافة إلى العمليات التالية:-

- مراجعة عمل كافة الدواسات (دواسات القابض والفرامل والوقود).

- إجراء الضبط (إن لزم).
- مراجعة مستوى الزيوت في المحرك وفي خزانات زيت القابض والفرامل والقيادة المؤازرة وصندوق السرعات.
- استكمال مستوى الزيوت (إن لزم).

• مراجعة مستوى السوائل في كل من المشع والبطارية وغسالة الزجاج.

- استكمال مستوى السوائل إن لزم.
- مراجعة تثبيت الإطارات.


• ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما في ذلك الإطار الاحتياطي.

- مراجعة عمل لمبات التحذير في "التابلوه".

١٠ - أسباب استخدام إجراءات خاصة لإعادة تخزين العدد والمعدات الخاصة التي استخدمت:

- سهولة الحصول عليها عند الاحتياج إليها مرة أخرى.
 - حفظ هذه العدد والمعدات يطيل من عمر استخدامها..
 - عدم عبس أي شخص بالعدد والمعدات الخاصة بإجراء أي خدمة.
 - توفير وقت الخدمة المطلوبة للإصلاح.
 - حماية هذه العدد والمعدات من التلف.
 - ضمان نظافتها مالم يتم العمل بها حتى تكون صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة.
- إن استخدام عدد ومعدات خاصة وإجراءات خاصة مرتبة للخدمة يؤدي إلى كفاءة الخدمة ويوفر في سرعة في إداء الخدمة المطلوبة وبالتالي يوفر في الوقت مما يعود بالنفع على الشركة وزيادة أرباحها نظراً لزيادة الخدمات المقدمة وبالتالي إرضاء العميل مما يؤدي إلى زيادة عدد العملاء الراغبين في التعامل مع هذه الشركة نظراً للسمعة الطيبة التي تمتلك بها هذه الشركة وبزيادة العملاء تزيد الأرباح أكثر وأكثر.

٦ - الحصول على معلومات الخدمة والاختبار من أجهزة كمبيوتر الفحص:



شكل (٢ - ٢٧)

- كمبيوتر الفحص هو عبارة عن جهاز يتم توصيله بالسيارة وعن طريقه يمكن إجراء عمليات الفحص واكتشاف الأعطال للسيارات الحديثة وكذلك يمكن من خلاله التعرف على جميع البيانات الخاصة بأداء محرك السيارة.

وفيما يلى مثال لأحد الأجهزة المستخدمة فى تشخيص الأعطال.

الشكل (٢ - ٢٧) يوضح أحد اشكال هذه الأجهزة ويطلق عليه (Hi Scan) ويتم توصيله بالسيارة من خلال وصلة خاصة وتختلف شكل هذه الوصلة باختلاف نوع السيارة التي يتم إجراء الفحص لها. غالباً ما تكون مكان اتصالها بالسيارة في علبة الفيوزات الموجودة أسفل الجانب الأيسر (تحت تابلوه السيارة).

1. HYUNDAI VEHICLE DIAGNOSIS ▼		
03. ACCENT	95-99MY	ALL
04. EXCEL	90-94MY	ALL
05. SCOUPE	91-96MY	ALL
06. ELANTRA	2001MY	ALL
07. ELANTRA	96-2000MY	ALL
08. ELANTRA	92-95MY	ALL
09. HD COUPE	97-2001MY	ALL
10. SONATA	99-2001MY	ALL

شكل (٢ - ٢٨)

- يتم تشغيل الجهاز من خلال الضغط على زر الباور والانتظار قليلاً حتى تعطى الشاشة قائمة تحديد نوع السيارة المطلوب إجراء الفحص لها كما في الشكل (٢ - ٢٨).

1. HYUNDAI VEHICLE DIAGNOSIS	
MODEL : SONATA 99-2001MY ALL	
01. ENGINE L4-DOHC	
02. ENGINE V6-DOHC	
03. AUTOMATIC TRANSAKLE	
04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	
05. SRS-AIRBAG	
06. TRACTION CONTROL SYSTEM	
07. IMMOBILIZER	

شكل (٢٩ - ٢)

1. 1 DIAGNOSTIC TROUBLE CODES	
P0132 02 SNSR-HIGH VOLT.(B1/S1)	
P0135 02S HEATER CIRCUIT(B1/S1)	
P0136 02 SNSR CIRCUIT-MAL(B1/S2)	
P0139 02 SNSR SLOW RESPO.(B1/S2)	
P0140 02 SNSR NO ACTIVITY(B1/S2)	
NUMBER OF DTC : 5 ITEMS	
PART	ERAS
	HELP

شكل (٣٠ - ٢)

- قم باختيار نوع المحرك الخاص بالسيارة حتى يستطيع الجهاز التعرف عليه لبدء عملية الفحص. كما في الشكل (٢ - ٢٩).

- قم بالتعرف على نتيجة الفحص والتوصيل إلى تفسير المعلومات التي تم التوصل إليها من جهاز الفحص. كما في الشكل (٣٠ - ٢).

٦-٢ اختبار المعرف النظرية:

ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات التالية

١- الصيانة الدورية هي:

- أ) الصيانة التي تجري على السيارة حين تحدث الأعطال دوريا.
- ب) الصيانة التي تجري على السيارة على فترات منتظمة ومحدة من قبل الشركة الصانعة.
- ج) الصيانة التي تجري على السيارة على فترات منتظمة ومحدة من قبل مالك السيارة.

٢- دليل الخدمة لمالك السيارة يحتوي على:

- أ) كيفية اجراء عمليات الصيانة التي تجري على السيارة بالتفصيل.
- ب) عمليات الصيانة التي تجري على السيارة فقط.
- ج) متطلبات عمليات الصيانة التي تجري على السيارة فقط.
- د) عمليات الصيانة التي تجري على السيارة وتوفيقاتها والبيانات الفنية للسيارة.

٣- من المعلومات الخاصة بصيانة السيارة :-

- أ) قدرة المحرك وعزمها.
- ب) كيفية إجراء عمليات الخدمة (الخطوات المرتبة).
- ج) الوصف التفصيلي لكيفية فك أجزاء المكونات.

أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة من الكلمات المذكورة بين الفوсяين

ثانياً:

(الوقت - الخدمة - تسجيل - عمل - جودة)

• الإجراءات المرتبة لتنفيذ الخدمة تفيد في تحقيق الآتي:-

- أ) إتمام الإجراءات كلها (طبقا لما هو وارد في مصدر معلومات).
- ب) توفير وتنقلي التكلفة خاصة إذا تطلب الأمر قيام أكثر من فني بتنفيذ الخدمة.
- ج) سلاسة الانتقال من محطة إلى آخر دون تعارض.
- د) سهولة ودقة ما تم من عمليات للخدمة في المستندات الخاصة بذلك.
- ه) سهولة الإشراف والتأكد من الخدمة.

ثالثاً:أكمل مايلي بكلمات مناسبة

١- أسباب استخدام عدد ومعدات خاصة أثناء إجراء الخدمة:

- أ) توفير الوقت حيث أن استخدام عدد ومعدات بها يمكن أن تستنفذ أطول.
- ب) توفير كنتيجة مباشرة لتوفير الوقت وأيضاً لعدم حدوث أضرار بالأجزاء.
- ت) ضمان أداء العمل ب نظراً لأن استخدام عدد ومعدات ذات جودة يمكن أن ينتج عنه إصابات أو ضرر للأفراد.
- ث) تحقيق جودة حيث تسهم العدد والمعدات الخاصة في إتمام عمليات الضبط في حدود التفاوت بها.
- ـ ٢- الفائد التي تتحقق من الصيانة الدورية هي:-
- ـ أ) السلامة والأمان واقتصادية التشغيل وتقليل فترات وإطالة عمر وكفاءة الأداء
- ـ ب) يصدر دليل الشركة الصانعة للسيارة أو شركة متخصصة.
- ـ ج) يمكن تقسيم أنواع الصيانة إلى صيانة ما قبل والصيانة الأولى والصيانة اعتماداً على الوقت أو المسافة المقطوعة.

رابعاً: اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب) باستخدام خطوط توصيل بينها لتكون جملة صحيحة

(أ)	(ب)
١- دليل الخدمة لمالك السيارة	١- تحتوي على معلومات عن مظاهر الأعطال وكيفية إصلاحها.
٢- نشرة الخدمة الفنية	٢- يحتوي على معلومات خاصة بخدمة ما قبل التسليم لعدة سيارات ويصدر هذا الدليل الشركة الصانعة.
٣- دليل خدمة ما قبل تسليم السيارة	٣- يحتوي على معلومات خاصة بعمليات الصيانة وتوفيقيات أجراها.
٤- عمليات الصيانة	٤- تشمل الفحص وفك أجزاء عديدة من المكونات وإصلاحها وتركيبها.
	٥- تشمل الفحص والضبط واستبدال بعض القطع.

خامساً: أكمل الجمل التالية بالكلمات المناسبة بين الأقواس:

- (الإطار - الفرامل - الإطارات - القابض - الوقود - القيادة - السرعات - التابلو - الشاسيه)
- من عمليات الصيانة الأسبوعية:-
- ـ أ) مراجعة مستوى الزيوت في المحرك وخزانات زيت و المؤازرة وصندوق
- ـ ب) ضبط ضغط الهواء داخل بما في ذلك الاحتياطي.
- ـ ج) مراجعة عمل لمبات التحذير في " " .

سادساً:

١- أوجز أنواع البيانات المستخرجة من مصادر المعلومات الخاصة بخدمة السيارات؟

.....
.....
.....

٢- اذكر ثلاثة من النتائج التي تترتب على عدم إجراء الصيانة الدورية بانتظام؟

.....
.....
.....


٣- ما هي وظيفة صندوق السرعات في السيارة؟

.....
.....
.....

٤- أ) ما إسم النظام الموضح بالشكل؟

ب) اكتب مسميات الأجزاء الموضحة بالشكل ؟

.....
.....
.....
.....



الإجابات النموذجية

أولاً	١ (ب) ٢ (د) ٣ (أ)
ثانياً	(أ) الخدمة. (ب) الوقت. (ج) عمل. (د) تسجيل. (هـ) جودة.
ثالثاً	١ (أ) موصى – وقتا. (ب) التكلفة. (ج) بأمان وسلامة – منخفضة. (د) جودة – التفاوت. ٢ (أ) التعطل – الاستخدام. (ب) الاصلاح. (ج) التسليم – المنتظمة.
رابعاً	١ (أ) مع ٣ (ب). ٢ (أ) مع ١ (ب). ٣ (أ) مع ٢ (ب). ٤ (أ) مع ٥ (ب).
خامساً	(أ) القابض – الفرامل – القيادة الموزازة – السرعات . (ب) الإطارات – الإطار. (ج) التابلوه.
سادساً	١ أنواع البيانات هي: ١ - بيانات خاصة بعمليات الصيانة وتوفيقاتها ٢ - بيانات خاصة بمتطلبات أجراء الصيانة من مواد وعدد وأدوات ومعدات وتجهيزات بالورشة ٣ - ارشادات وتحذيرات خاصة باحتياجات السلامة والصحة المهنية
٢	<ul style="list-style-type: none"> • تعرض السيارة لأعطال مفاجئة. • ارتفاع تكلفة التشغيل. • انخفاض درجة الأمان.
٣	<ul style="list-style-type: none"> • تغيير السرعة حيث يركب في ما بين المحرك وآلات الجر. • تغيير العزم المنقول من المحرك إلى عمود الإداره. • عكس إتجاه حركة السيارة. • عزل المحرك عن مجموعة نقل الحركة عندما تقف السيارة أو تهبط على منحدر.
٤	(أ) نظام القيادة. ١ - عمود التوجيه. ٢ - وصلة الارتكاز العليا. ٣ - وصلة كروية. ٤ - وصلات عامة. ٥ - غلاف مطاطي. ٦ - عمود الأثر. ٧ - علبة الجريدة وترس البنions.

٧-٢ التدريبات العملية:**التمرين رقم (١):****الهدف من التمرين:**

قادرًا على أن:

- ١ - يحدد مصادر المعلومات المناسبة لنوع خاص من السيارات .
- ٢ - يتوصّل إلى المعلومات الصحيحة لعمل خدمة محددة من دليل الورشة .
- ٣ - يشغل معدات الكمبيوتر لتحديد معلومات الخدمة المناسبة من الأسطوانات المدمجة .
- ٤ - يستخدم معدات فيلم الكمبيوتر (مايكروفيس) لتحديد معلومات الخدمة المناسبة .
- ٥ - يفسر معلومات الخدمة التي توصل إليها بدقة .
- ٦ - يتوصّل إلى المعلومات الخاصة بعيوب السيارة من لمبات الإنذار وشاشة التابلوه .
- ٧ - يتوصّل إلى معلومات الاختبار من جهاز الكمبيوتر الخاص بالفحص بدقة .
- ٨ - يحلل معلومات الاختبار بدقة لتحديد الأعمال الإضافية اللازمة أثناء تقديم الخدمة العاديّة .
- ٩ - يتوصّل إلى المعلومات الصحيحة لعمل خدمة محددة من دليل مالك السيارة

(أ) الظروف المهنية

لكي يمكن التدريب على المهارات العملية المذكورة في هذا العنصر يلزم توفر متطلبات التدريب التالية

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
١- دليل مالك السيارة ٢- تجهيزات الورشة العامة ٣- شاشة لوحة المبيعات في السيارة ذات خاصية إظهار كود الأعطال لسيارة تعمل بنظام تحكم الكتروني	١- كمبيوتر ٢- أسطوانات مدمجة مخزن عليها بيانات الخدمة للأنواع المحددة من السيارات التي يتم التدرب عليها ٤- أداة التشخيص الإلكترونية التي تعمل مع السيارات ذات التحكم الإلكتروني	

خطوات التدريب العملي:

أولاً: استخراج بيانات الخدمة من دليل الصيانة لمالك السيارة:

١- اقرأ الفهرس الخاص بترتيب الموضوعات، الشكل (٢ - ٣١) يبين مثلاً لذلك.

فهرس المحتويات

١-١	١ - قبل أن تقود سيارتك
١-٢	٢ - البدء والتشغيل
١-٣	٣ - الأدوات والتحكم
١-٤	٤ - التهوية، التدفئة، وتنكيف الهواء
١-٥	٥ - نظام الصوت
١-٦	٦ - في حالة الطوارئ
١-٧	٧ - الخدمة والصيانة
١-٨	٨ - العناية بالسيارة
١-٩	٩ - مواصفات وبيانات الخدمة
١-١٠	١٠ - فهرس الكتيب

شكل (٢ - ٣١)

٢- حدد قسم الدليل الذي يحتوي على بيانات الخدمة للنظام المراد خدمته، الشكل (٢ - ٣٣) يبين مثلاً لذلك حيث يمكن تحديد ضغط الإطارات المراد ضبطه.

العجلات والإطارات

إسقاط	
لتقليل إمكانات حدوث أي خطأ من عدم	القدرة على التحكم في السيارة أو أي أضرار شديدة.
• إمالة الإطارات بالضغط السليم.	• لا تحمل السيارة أعلى من الحمولة النصري.

حالة الإطارات والاحفاف.

إن القيادة فوق طرق مملوقة بالأسياط الحادة قد يؤدي إلى تلف غير واضح في الإطار وحافة وقد يلاحظ في وقت لاحق وهذا تكمن خطورة إحتمال إنفجار الإطار لذا يجب القيادة ببطء عند السير على الطرق المملوقة بالحصى وباتجاه الزاوية التي إذ لم يتم الأمر وعند الوقوف تتأكد أن الإطارات لا تتفق على أشياء حادة فم بفتحن الإطار بصفة مستمرة لاكتشاف أي تلف (مثل وجود أي جسم غريب، ثقوب، قطع، خش، خوش في السطح الجانبي) وقد تنفجر هذه الإطارات الثالثة.

كما يجب فحص حالة الإطار فإذا وجد بها أي تلف أو خدش يجب استشارة وكيل دايو أو مركز خدمة دايو المعتمد.

إن التلف غير العالى يحدث دائمًا بسبب الضغط غير الصحيح للإطار، أو القصور في إستدارة الإطار الطبيعية، عدم محاذاة العجلات، عدم اتزان الإطارات، الاستخدام الشديد للمكابح أو العادات السيئة في القيادة.

إن ضغط الهواء المتزايد داخل الإطار لا يجعل يقل بعد أن تخسر الإطارات بسبب القيادة لفترات طويلة ولا يرف يقل ضغط الهواء إلى أقل من الحد المسموح به، يجب إحكام غلق المسام بعد فحص الضغط.

إن أي خطأ في ضغط الهواء سوف يؤثر على عمر الإطار وسلامته، كما س يؤثر على مدى التحكم في السيارة والشعور بالراحة وكذلك الاتصال في استهلاك الوقود.

إذا كان الضغط متخصصًا جداً، فقد يحدث تسخين الإطار وبالتالي إحداث تلف داخلي مما يؤدي إلى انفصال الإطار وربما إلى الإنفجار عند السير بسرعة عالية.

إن التلف المختفي في الإطار لا يضيّط بتعديل ضغط الهواء في الإطار على نحو متكرر.



إن العجلات التي قام بتركيبها المصمم تتماشى تماماً مع مواصفات النسائية وتوفّي أقصى حد من الراحة والرفاهية والأمان أثناء القيادة.

لذا يجب عليك قبل تغيير الإطار إلى آخر استشارة وكيل دايو أو مركز خدمة دايو المعتمد للحصول على التصنيع الخاصة باستعمال إطارات جديدة كما أن استخدام إطارات غير مناسبة قد يؤدي إلى حدوث أي إصطدام.

ضغط الهواء داخل الإطار

إن الحفاظ على ضغط الهواء الموجود داخل الإطار أمر حيوي لسهولة القيادة وسلامتها ولبقاء الإطارات مدة أطول. فبحسب ضغط الهواء في الإطارات بما في ذلك العجلة البديلة كل ١٤ يوماً على الأقل وقبل القيام بأى رحلة لمسافة طويلة، يجب فحص الإطارات عندما تكون حرارتها منخفضة و باستخدام مقياس دقيق لضغط الهواء بالإطارات.

ضغط الهواء		كجم / سم ^٢
الإطار	خلف	الأمام
R13-80/100	٢٤٠ (٣٥)	٢٤٠ (٣٥)
R13-80/100	٢٤٠ (٣٥)	٢٤٠ (٣٥)
R13-80/100	٢٤٠ (٣٥)	٢٤٠ (٣٥)

شكل (٢ - ٣)

٣- فسر بيانات الخدمة (العمليات أو الإجراءات - توقيت القيام بها- العدد والمعدات المطلوبة).

الشكل (٢ - ٣) يبين مثلاً لذلك حيث يمكن معرفة البيانات الخاصة بفحص الدواسات.

مكابح اليد

أفحص عمل ريشة مكابح اليد من خلال حساب عدد الأصوات التي تسمعها عند سحب مكابح اليد بشكل كامل، كذلك يجب أن تكون مكابح اليد وحدها قادرة على إيقاف السيارة بأمان على الطريق المنحدرة وإذا كان عدد مرات الصوت الذي يصدر عند تد المكابح أكثر أو أقل من الموصفات يجب فحص نظام مكابح اليد لدى وكيل دايو أو مركز خدمة دايو المعتمد.

الريشة	٦ - ٩ مرات يسمع فيها الصوت بقوة تد ٢٠ كجم
--------	-------------------------------------------

دواسة القابض (الكلاتش)**فحص حرية عمل الدواسة**

اضغط على الدواسة باليد حتى تشعر بمقاومة القابض. تأكّد أن حريتها للحركة تماماً كما هو في جدول الموصفات.




وإذا شعرت بأن الدواسة تتحرك أكثر من اللازم أو أقل عليك بفحص الدواسة أو نظام الكلاتش لدى وكيل دايو المعتمد.

حرية حركة دواسة الكلاتش	١٢,٦ مم
-------------------------	---------

دواسة المكابح**فحص حرية عمل دواسة المكابح**

أوقف دوران محرك السيارة ثم أضغط على دواسة المكابح عدة مرات حتى تحمل إلى نهاية المسافة الموجودة خلق نظام المكابح. اضغط بخفة على دواسة المكابح باليد وقم بقياس أيدي مسافة تحمل إليها الدواسة حتى تشعر بمقاومة خفيفة وعذراً كانت الحركة الحرة أكثر أو أقل مما هو محدد يجب ضبط نظام المكابح لدى وكيل دايو المعتمد.

حرية حركة دواسة المكابح	١,١ مم
-------------------------	--------



شكل (٢ - ٣٣)

٤- طبق التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الواردة في الدليل.
الشكل (٢ - ٣٣) يبين مثلاً لذلك خاصاً بالتحذيرات من التعرض بتناول زيت المحرك.

زيت المحرك

إجراءات الفحص

يجب حفظ زيت المحرك على المستوى الأدنى اضف مزيد من الزيت لرفع مستوى في الخزان.

إذا كان مستوى الزيت أقل من الحد الأدنى اضف مزيد من الزيت لرفع مستوى في الخزان.

لا يجب أن يعلم مستوى الزيت لأعلى من علامة الحد الأقصى الموجودة على القبضب فهذا يؤدي مثلاً إلى زيادة كمية الزيت المستهلكة ثلث مأخذ شرارة الكهرباء وزيادة في تكون الكربون المترافق. عند إعادة التعبئة استخدم نفس مواصفات الزيت المستعمل سابقاً.

إنذار

إن التعرض المتكرر ولمدة طويلة لزيت المستعمل قد يكون له أثر سلبي على الجلد.

- تجنب التعرض المفرط لزيت ولامسته للجلد.
- أغسل يديك جيداً بعد لمس الزيت.

إنذار

- يجب الاحتفاظ بزيت المحرك بعيداً عن متناول الأطفال.


إنذار

إن التشغيل مع عدم وجود كمية كافية من الزيت أو مع زيادة الكمية عن اللازم قد يتلف المحرك.

- فحص مستوى الزيت بصفة دورية.
- أعد تعينته غداً لزم الأمر.
- لا تنصف المزید من الزيت.

يجب فحص مستوى السائل والسيارة متوقفة على أرض مستوية. بعد إيقاف دوران المحرك، انتظر دقائق قليلة قبل البدء في فحص الزيت لإعادة تعينته إذا كان المحرك بارداً. قد يأخذ الزيت مدة أطول ليتم تصريفه.

ولفحص مستوى زيت المحرك اسحب قبضب قialis الزيت وامسحه تم ادخله مرة أخرى لأبعد مدى. اسحبه مرة ثانية وأفحص ما إذا كان مستوى الزيت بين الوضعين (الحد الأقصى، والحد الأدنى).



شكل (٢ - ٣٤)

٥- تفسير بيانات الصيانة المستخرجة من كمبيوتر السيارة


يحتوي نظام التحكم الإلكتروني في السيارات الحديثة على خاصية تشخيص الأعطال ذاتياً لتحديد النظم المطلوب خدمته أو صلاحته.

في هذا النظام تضيء لمبة تحذير خاصة بنظام التشخيص الذاتي مع تحذير مكتوب يظهر على شاشة في لوحة العدادات "التابلوه" بضرورة أجراء الخدمة سريعاً.

ولاتضيء لمبة التحذير بصفة دائمة ولكن بصورة متقطعة وطبقاً لذلك يتم تحديد ما يعرف برمز أو "كود" العطل.

بعد تحديد "كود" العطل يرجع إلى دليل الخدمة لمعرفة الأجراء المطلوب اتخاذه للخدمة أو للأصلاح. يبين الشكل (٢ - ٣٥) مثلاً لنمطين خاصين بتحديد "كود العطل" تضيء في أحدهما لمبة التحذير مرتين متاليتين ثم تعم لفترة أكبر وتضيء بعدها ثلث مرات متقطعة فيدل ذلك على أن رقم أو "كود" العطل هو (٢٣).

أما في الحالة الثانية فتضيء لمبة التحذير مرة واحدة ثم تتعطل لفترة أكبر وتضيء بعدها مرتين متقطعتين فيدل ذلك على أن رقم أو "كود" العطل هو (١٢).



شكل (٢ - ٣٥)

ولاستخراج المعلومات الخاصة بالخدمة المطلوبة يرجع إلى جدول خاص في دليل الخدمة كما هو مبين في الجدول (٤).


وعلي سبيل المثال يبين الجدول التالي أن "كود" العطل (٢٢) يعني أن الأشارة الخاصة بدرجة حرارة سائل التبريد والتي ترد من الحساس (sensor) الخاص بذلك لا تصل إلى كمبيوتر السيارة (ECU). والأسباب المحتملة في هذه الحالة هي عطل في:-

- دائرة الحساس، أو
- الحساس ذاته، أو
- وحدة التحكم

Code No. الكود	Item البند	Diagnosis التشخيص	Trouble area الأسباب المحتملة	Check engine lamp افحص لمبة بيان المحرك
22	Water temperature sensor signal	Open or short circuit in water temperature sensor	1. Water temperature sensor circuit. دائرة حساس درجة حرارة سائل التبريد	
٢٢	أشاره حساس درجة حرارة سائل التبريد	دائرة حساس درجة حرارة سائل التبريد مفتوحة أو بها قصر	2. Water temperature sensor حساس درجة حرارة سائل التبريد 3. ECU وحدة التحكم الإلكتروني	

٦- تفسير بيانات الصيانة المستخرجة من الأداة الإلكترونية لتشخيص الأعطال

تستخدم الأداة الإلكترونية (جهاز) ل التشخيص الأعطال والتي يتم توصيلها بكمبيوتر السيارة لاستخراج "كود" العطل وتحويله إلى اظهار رقمي على شاشتها وذلك دون الرجوع إلى دليل الخدمة (لمعرفة العطل أو الخدمة المطلوبة) كما في البند السابق، شكل (٢ - ٣٦).



شكل (٢ - ٣٦)

• معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		تعرف مصادر المعلومات المناسبة لنوع خاص من السيارات (دليل الخدمة لمالك السيارة).	١
		يتوصل إلى المعلومات الصحيحة لعمل خدمة محددة من دليل الورشة.	٢
		يشغل معدات الكمبيوتر لتحديد معلومات الخدمة المناسبة من الأسطوانات المدمجة.	٣
		فسر معلومات الخدمة التي تم التوصل إليها بدقة.	٤
		يتوصل إلى المعلومات الخاصة بعيوب السيارة من لمبات الإنذار وشاشة التابلوه.	٥
		يتوصل إلى معلومات الاختبار من جهاز الكمبيوتر الخاص بدقة.	٦
		يحل معلومات الاختبار بدقة لتحديد الأعمال الإضافية اللازمة أثناء تقديم الخدمة العادية.	٧

التمرين رقم (٢): تعرف مكونات السيارة الأساسية وكيفية ترتيبها في السيارة.

خطوات التدريب:

- ١- تعرف مكونات السيارة الأساسية وهي:-
 - المحرك.
 - القابض.
 - صندوق السرعات.
 - أعمدة نقل الحركة.
 - صندوق التخفيض النهائي والتروس الفرقية.
 - نظام التعليق.
 - نظام القيادة.
 - نظام الفرامل.
- ٢- تعرف مسمى وشكل كل من المكونات المذكورة سابقا.
- ٣- لاحظ مواضع تثبيتها في السيارة.
- ٤- لاحظ الفرق بين ترتيب المكونات في سيارة ذات محور أمامي قائد وسيارة ذات محور خلفي قائد.
- ٥- تعرف الأجزاء الأساسية للمحرك (كتلة الاسطوانات - رأس الاسطوانات - خزان الزيت - مجمع السحب - مجمع العادم - الصمامات - عمود المرفق - المكابس - أذرع التوصيل).
- ٦- جرب فصل القابض ووصله على سيارة أو على نموذج حقيقي أو إيضاحي.
- ٧- جرب نقل السرعات المختلفة في صندوق السرعات ولاحظ الفرق بين سرعتي العودين الداخل والخارج عند نقل سرعات مختلفة.
- ٨- تعرف أعمدة نقل الحركة ونوع الوصلات في نهاياتها ومقدار أكبر زاوية لنقل الحركة.
- ٩- تعرف نوع التروس في علبة التخفيض النهائي واتجاه دوران الأعمدة الداخلية والخارجية منها.
- ١٠- تعرف مكونات نظام التعليق على سيارة أو على نموذج إيضاحي.
- ١١- تعرف مكونات نظام القيادة على سيارة أو على نموذج إيضاحي ولاحظ اتجاه دوران عجلة القيادة ومقدار زاوية دورانه الكلية واتجاه دوران الإطارين ومقدار الزاوية المناظرة ولاحظ أيضاً كيفية نقل الحركة من علبة التوجيه إلى الإطارين.
- ١٢- تعرف نظام الفرامل على سيارة أو على نموذج إيضاحي بدءاً من الدواسة وحتى العجلات ولاحظ الوصلات الميكانيكية والخراطيم والمواسير الهيدروليكيه وتعرف أيضاً الاسطوانة الرئيسية والاسطوانات الفرعية للعجلات.
- ١٣- تعرف آلية الفرامل الأمامية (القرصية) والخلفية (الطنبورية) على سيارة أو على نماذج إيضاحية.

التمرين رقم (٣): إجراء الصيانة اليومية والأسبوعية لسيارة.**أ) الصيانة اليومية:**

أجر عمليات الصيانة اليومية والتي تشمل:-

- ١ - افحص الإطارات للتأكد من أنها في حالة سلية .
- ٢ - جرب عمل فرامل القدم.
- ٣ - جرب عمل فرامل اليد.
- ٤ - جرب عمل مصابيح الإضاءة.
- ٥ - جرب عمل آلة التنبيه.
- ٦ - جرب عمل مساحات وغسالة الزجاج.
- ٧ - لاحظ التسرب من الزيوت والسوائل.

ب) الصيانة الأسبوعية

أجر عمليات الصيانة الأسبوعية والتي تشمل عمليات الصيانة اليومية إضافة إلى العمليات التالية:-

- ١ - راجع عمل كافة الدواسات (دواسات القابض والفرامل والوقود).
- ٢ - إجر الضبط (إن لزم).
- ٣ - راجع مستوى الزيوت في المحرك وفي خزانات زيت القابض والفرامل والقيادة المؤازرة وصندوق السرعات .
- ٤ - استكمل مستوى الزيوت (إن لزم).
- ٥ - راجع مستوى السوائل في كل من المشع والبطارية وغسالة الزجاج.
- ٦ - استكمل مستوى السوائل إن لزم.
- ٧ - راجع تثبيت الإطارات.
- ٨ - اضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما في ذلك الإطار الاحتياطي.
- ٩ - راجع عمل لمبات التحذير في "التابلوه".

• معايير الأداء

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		تعرف على مكونات السيارة الأساسية إسماً وشكلًا على سيارة.	١
		ميز الفرق بين صندوق السرعات وعلبة التخفيض النهائي وعلبة التوجيه.	٢
		جهز موقع العمل ليلاً ونهاراً عمل الخدمة اليومية والأسبوعية بالسيارة بكفاءة وأمان.	٣
		جهز السيارة لأداء الخدمة اليومية والأسبوعية المطلوبة بكفاءة وأمان ودون حدوث تلف.	٤
		اختار العدد والمعدات المناسبة والمطلوبة لعمل الخدمة للتأكد من أن العمل سيتم تأديته باقتصادية فعالة وبأمان.	٥
		اجري الضبط النطوي للدواستات (إن لزم).	٦
		نظف ورتب موقع العمل بعد الإنتهاء من العمل.	٧



الوحدة الثالثة

استخدام وصيانة تجهيزات الورشة

فهرس المحتويات:

١٦٤	١-٣ إستخدام تجهيزات الورشة
١٦٤	١-١-٣ مصادر المعلومات المناسبة لتفاصيل وتعليمات الاستخدام لتجهيزات الورشة والاستخدام الصحيح لهذه التجهيزات.
١٦٦	٢-١-٣ التخطيط العام لورشة دهان السيارات.
١٦٧	٣-١-٣ التخطيط العام لورشة إصلاح هياكل السيارات.
١٦٨	٤-١-٣ التخطيط العام لورشة إصلاح إطارات السيارات.
١٦٩	٥-١-٣ تجهيزات مراكز الخدمة واستخدامها.
١٧٥	٦-١-٣ التخلص من المواد المستهلكة والفضلات
١٧٦	٧-١-٣ وسائل الأمان والسلامة المرتبطة باستخدام تجهيزات الورشة
١٧٧	٢-٣ صيانة تجهيزات الورشة.
١٧٩	٢-٣ إختبار المعارف النظرية.
١٨٣	٣-٣ التدريبات العملية.

الهدف من الوحدة:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة سيكون الطالب قادراً على:

- ١- التعرف على الاستخدام الصحيح لتجهيزات الورشة المحددة بظروف خاصة.
- ٢- ذكر الاستخدام الصحيح لتجهيزات الورشة المحددة بظروف خاصة.
- ٣- وصف إجراءات الصيانة لتجهيزات ورشة محددة .
- ٤- ذكر احتياطات السلامة الالزمة لتجنب الإصابة والخطر علي الصحة أثناء عمليات الصيانة .

٣-١ استخدام تجهيزات الورشة:

مقدمة :

تجهز الورش المتخصصة لإصلاح وصيانة السيارات بالعديد من الأقسام المختلفة التي تتيح تقديم جميع أنواع أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة للسيارة وفي ظل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية . وهذه التجهيزات تتيح ظروف عمل وبيئة عمل جيدة تساعد على رفع الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين وتحقيق الربح المجزي بالإضافة إلى ترسيخ السمعة الطيبة للشركة.

٣-١-١ مصادر المعلومات المناسبة لتفاصيل وتعليمات الاستخدام لتجهيزات الورشة والاستخدام الصحيح لهذه التجهيزات

إن مصدر المعلومات لتجهيزات الورشة يعتمد على مخططات لهذه التجهيزات يمكن الرجوع إليها عند إجراء عمليات الصيانة الازمة لهذه التجهيزات هذه المخططات تشتمل على:

- ١- التخطيط العام لمركز الخدمة من أبنية تحدد شكل الأقسام التي يحتويها مركز الخدمة.
 - ٢- منظومة التوصيلات الكهربائية.
 - ٣- منظومة المياه (مياه + صرف صحي).
 - ٤- نظام الهواء المضغوط.
 - ٥- نظام التهوية.
- وفيما يلى نماذج للمخططات السابق ذكرها.

١- التخطيط العام لمركز خدمة سيارات حديثة (أعمال الميكانيكا الكهرباء)

يشمل التخطيط العام لمركز الخدمة بيان التجهيزات به خاصة ما يتعلق منها بالسلامة والصحة المهنية، والرسم التخططي المبين بالشكل (٣ - ١) هو مثال لأحد مراكز خدمة السيارات المتخصصة والتي تقدم خدماتها في مجال صيانة وإصلاح السيارات (الأعمال الميكانيكية والكهربائية). الغرض من طرح هذا المثال هو التعريف بتجهيزاتها، وما يراعي فيها من اشتراطات بيئية وصحية بالإضافة إلى تحقيق سهولة أداء العمل.

وطبقاً للشكل يمكن تصنيف مناطق العمل بالورشة إلى ثلاثة مناطق رئيسية يرمز لها بالأحرف A, B, C كالتالي:-

منطقة A :




- تقدم بها الخدمات السريعة للسيارات مثل تشخيص الأعطال وعمل فحص شامل للسيارات التي قطعت ١٠٠٠ و ٥٠٠٠ كم أو أكثر قليلاً.
- تتكون هذه المنطقة من ١١ وحدة لتقديم هذه الخدمات وهي المبينة بالأرقام من ٦ إلى ٣٢ ومن ٣٦ وذلك حسب الشكل .
- تحتوى المنطقة أيضاً على غرف الإدارة والحسابات وإدارة الضمان ومخزن قطع الغيار اليومي والأرشيف وهي المبينة بالأحرف (a, b, c, d, e ,f, g).

المنطقة B :

- تقدم بها الخدمات المتوسطة للسيارات التي قطعت من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ كم . وتشتمل أيضاً على أعمال الضبط على أجهزة اتزان العجلات والترخيص .
- تتكون هذه المنطقة من ١٢ وحدة لتقديم هذه الخدمات وهي المبينة بالأرقام من ٧ إلى ١٨ وذلك حسب الشكل .

المنطقة C :


- تقدم بها الخدمات والأعمال المتخصصة للسيارات التي قطعت أكثر من ٤٠٠٠ كم مثل أعمال عمرات المحرك وإصلاحات أجهزة نقل الحركة والإصلاحات الكهربائية أو إصلاح السيارات التجارية الخ.
- تتكون هذه المنطقة من ١٣ وحدة لتقديم هذه الخدمات وهي المبنية بالأرقام من ١٩ إلى ٣١ وذلك حسب الشكل.
- تحتوى هذه المنطقة على عدة أقسام لتقديم الخدمات للسيارات وأيضاً للأفراد العاملين بالورشة وهي المبنية بالأحرف كالتالي :
 - h : ورشة عمرات المحرك وأجهزة نقل الحركة .
 - i : ورشة الكهرباء .



شكل (١ - ٣)

٣ - ٢ - التخطيط العام لورشة دهان السيارات:

يشمل التخطيط العام لورش دهان السيارات بيان التجهيزات به خاصة ما يتعلق منها بالصحة والسلامة المهنية والرسم التوضيحي المبين بالشكل (٣ - ٢) هو مثال لأحد ورش دهان السيارات المتخصصة والغرض من طرح هذا المثال هو التعريف بتجهيزات الورشة وما يراعى فيها من اشتراطات بيئية وصحية بالإضافة إلى تحقيق سهولة أداء العمل.



شكل (٣ - ٢)

وطبقاً للشكل يمكن تصنيف مناطق العمل بورشة دهان السيارات إلى ثلاثة مناطق رئيسية لأعمال الدهان ويمرز لها بالرموز A ، B ، C كالتالي:
منطقة A:

وهي خاصة بتجهيز السيارة للدهان مثل تنظيف الأوساخ المتكونة على الشفوق والهيكل والرفف ثم غسيل السيارة بالماء والصابون وتنظيف مكان الرش وإعادة فحص السيارة لتنظيف الغبار والأوساخ خاصة المساحات السطحية الكبيرة مثل غطاء المحرك والسفف ويمكن استخدام مسدس الهواء في أعمال التنظيف واستخدام مواد التغطية النظيفة مثل الورق اللاصق والشريط اللاصق .

منطقة B:

وهي منطقة الرش أو مقصورة الدهان ومكان التجفيف سواء كان داخل مقصورة الدهان أو خارجها .
منطقة C :

وهي منطقة إزالة مواد التغطية والتشطيب النهائي .

كما يوضح الشكل عدة أقسام أخرى لتقديم الخدمات للسيارات وأيضا للأفراد العاملين بالورشة هي :
d: منطقة المكاتب الإدارية وتحتوى على الغرف الإدارية والحسابات وإدارة الضمان والأرشيف.

e: منطقة المخزن وهي لتخزين كل متطلبات مواد الدهان مثل الشرائط اللاصقة والمذيبات والمخلفات وعدد الدهان مثل مسدس الرش وأيضا قطع الغيار التي تفكك أو تستكمل عند خروج السيارة مثل رش المساحات والمصابيح الأمامية والكتافات واللحبيات .

f: منطقة إصلاح جسم السيارة (قسم السمركة) وهى منطقة أشغال السمركة وأجهزة استعدال الشاسيهات وضبط الزوايا .

g: دورات المياه .

h: غرف تغيير الملابس .

ويلاحظ من الشكل أن المركز له مدخلان ومخرجان لتحقيق سهولة الدخول والخروج .

٣-١-٣- التخطيط العام لورشة إصلاح هيأكل السيارات:

يبين الشكل (٣ - ٣) تخطيطا عاما لقسمي إصلاح الهيكل والدهان في مركز خدمة حديث . وتحتوي تجهيزات ورشة إصلاح هيأكل على:-

- جهازين لاستعدال الشاسيه (أرقام ٦ ، ٧).

- جهاز لضبط الزوايا (رقم ٢).

- جهاز لضبط اتزان العجلات (رقم ٣).

- رافعتين (رقم ١٠) .

أما ورشة دهان السيارات فتشمل تجهيزاتها:-

- فرنان للدهان (أرقام ٣١ ، ٣٢).


- أربع مساحات لتجهيز السيارات للدهان (أرقام من ٣٩ إلى ٤٢).

- مكان مجهز لغسيل السيارات (رقم ٤٣).

- مكان مجهز لتجميع الأجزاء به رافعة (رقم ١٨).


- ستة أماكن مجهزة للتجهيز السريع والتجفيف (أرقام من ٣٣ إلى ٣٨).

- غرفة لتجهيز الدهان.



٣-١-٤- التخطيط العام لورشة إصلاح إطارات السيارات:

يبين الشكل (٣ - ٤) مثلاً للتخطيط ورشة أو قسم إصلاح الإطارات في مركز الخدمة وما به من معدات متنوعة للرفع والفك واللحام وأيضاً أماكن لتخزين الإطارات والعدد اليدوية.



شكل (٣ - ٤)

٣-١-٥ تجهيزات مراكز الخدمة واستخدامها :


تجهز مراكز الخدمة المتخصصة في إصلاح وصيانة السيارات في مجالات الميكانيكا والكهرباء وإصلاح الهيكل والإطارات والدهان بالعديد من التجهيزات المختلفة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات وفي ظل ظروف آمنة وطبقاً لتعليمات الصحة والسلامة المهنية أثناء العمل داخل الورشة وتصنف هذه التجهيزات كالتالي :

أ) منظومة التوصيلات الكهربائية :

تشتمل على الدوائر الكهربائية للأجهزة والمعدات التي تعمل بالكهرباء بالورشة ولوحات المفاتيح ونظام التحكم عند زيادة الأحمال الكهربائية وأيضاً الإضاءة الداخلية للورشة التي توزع على إجمالي مساحة الورشة .

والرسم التخطيطي المبين بالشكل (٣ - ٥) يبين توزيع الإضاءة على مسقط أفقي داخل وحدات العمل بالمركز. ويلاحظ في توزيعها الجيد انتظام الإضاءة لكافة أركان المركز، إنها جميعاً إضاءة فوق رأسية لتثبيت المكان جيداً دون أحداث ظلال فيه كما في حالة الإضاءة الجانبية المنخفضة.


ويراعي في استخدام هذه التوصيلات الملاحضة المستمرة لاكتشاف أية عيوب بها مثل تقشر الأسلاك أو نلف المفاتيح أو المصابيح لإصلاحها فوراً.



ب) تركيبات المياه:

تشتمل على تركيبات مواسير المياه والتي تستخدم في أعمال الغسيل للأفراد وأجهزة غسيل السيارات التي غالباً ما يكون مكانها في بروم بالمركز.

ويراعي في استخدام هذه التركيبات عدم إلقاء الأوراق أو المواد الصلبة في الأحواض تجنبًا لانسدادها، وكذلك ملاحظة التربت إصلاحه أولاً بأول. شكل (٣ - ٦).



شكل (٣ - ٦) خطوط الصرف الصحي والمياه والهواء المضغوط في مركز الخدمة

الهواء المضغوط

توصيلات المياه

الصرف

- المربعات الموزعة على جوانب المساحة تمثل نقاط الصرف الصحي
- الخطان اللذان يشكلان مستطيلين في منتصف المساحة يمثلان خطوط الهواء المضغوط والمياه

ج) الصرف الصحي:

يحتوى على توصيات الصرف الصحي للمياه الملوثة المستخدمة في أعمال الغسيل والتنظيف والتي يراعى فيها اشتراطات البيئة.

ويراعى في استخدام هذه التركيبات عدم إلقاء الأوراق أو المواد الصلبة في مجاريها خاصة المكشوف منها تجنباً لانسدادها، كما يحظر صرف المواد الكيماوية والزيوت والشحوم بها.

د) نظام الهواء المضغوط : شكل (٣ - ٧)

نظراً لأن ضاغط الهواء يصدر صوتاً عالياً أثناء التشغيل لذلك تخصص له غرفة خاصة ذات حوائط عازلة للضوضاء.

وبسبب الحرارة التي تنتج أثناء التشغيل تصمم الغرفة بنظام فتحات للتهوية ويوضع جهاز ضاغط الهواء في أقرب مكان لتوصيات الهواء المضغوط المطلوبة للورشة، ويقوم الضاغط بإمداد الهواء الجاف النظيف المضغوط للمعدات التي تعمل بواسطة ضغط الهواء وكذلك لأعمال التنظيف المختلفة.


يتكون الضاغط من ثلاثة وحدات رئيسية هي :

١- المحرك ٢- وحدة ضاغط الهواء (رأس الكمبرسور) ٣- خزان الهواء

يجب عند استخدام الهواء المضغوط مراعاة احتياطات الأمان والسلامة التالية :

- لا يستخدم في تجفيف الأيدي أو الجلد والملابس.
- لا يوجه في اتجاه أي شخص خاصة الوجه .
- تحفظ منظمات الضغط في حالة تشغيل جيدة .

يحظر جر معدات ثقيلة ذات عجلات فوق خراطيم الهواء المضغوط




شكل (٣ - ٧)

و) نظام التهوية:


يحتوى المركز أيضاً على نظام للتهوية وتتجدد الهواء يتكون من عدة مراوح شفط للهواء تعمل بواسطة محركات كهربائية تقوم بطرد الهواء الغير نظيف الناتج عن تشغيل محركات السيارات فتستخدم خراطيم لسحب العادم توصل إلى مواسير العادم للسيارات وبواسطة أنبوب رئيسي مجمع ثم يتم طرد هذه الغازات إلى الخارج .

ويحتوى المركز كذلك على نظام لسحب الهواء النقي بمرشحات تعمل على تنقية الهواء الداخل إليها . ويبين الشكل (٣ - ٨) نظام سحب غازات العادم بواسطة هذه الخراطيم ليتم طردها من خلال أنبوب رئيسي مجمع .

كما يبين الشكل (٣ - ٩) توزيع خطوط سحب الغازات في أرجاء المركز .



شكل (٣ - ٨)




شكل (٣ - ٩)

ز) وسائل الأمان وأجهزة إطفاء الحريق :

تحتوي الورشة على أجهزة إطفاء الحريق توزع على جميع وحدات العمل كاحتياطات أمن في حالة حدوث الحرائق.

٣-٦-٣- التخلص من المواد المستهلكة والفضلات :

تحتوي الورشة على أوعية خاصة للمواد القابلة للاشتعال مثل الزيوت التي يتم تغييرها والمواد الأخرى وأيضاً على أماكن لحفظ القمامه والفضلات ، حيث يتم تجميع هذه المواد والتخلص منها إلى خارج الورشة . شكل (٣ - ١٠) .



شكل (٣ - ١٠)

٧-١-٣ وسائل الأمان والسلامة المرتبطة باستخدام تجهيزات الورشة:

- ١- لا تقم بتشغيل أي منظومة داخل الورشة قبل أن يكون لديك المعلومات الكافية عن طريقة التشغيل الصحيحة .
 - ٢- قم بتشغيل النظام المطلوب خاصة المراوح وأجهزة الشفط أو الأجهزة الكهربائية وضاغط الهواء وأجهزة إطفاء الحريق طبقاً للتعليمات المذكورة في كتاب التشغيل .
 - ٣- وأحذر أداء أي عمل بتفكيرك قد يؤدي إلى أضرار لك أو لمكان عملك .
 - ٤- تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية لأي جهاز قبل البدء بتشغيله .
 - ٥- عند استخدامك لتجهيزات الورشة ، اتبع تعليمات الأمان والسلامة التي تتطلب الهدوء والنظام والدقة أثناء عملك .
 - ٦- تأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الموجودة .
- ٧- عند تشغيل ضاغط الهواء يجب عليك مراعاة الآتي :**

- التأكد من حالة التشغيل الجيدة لمنظمات الهواء به وعدم وجود تسرب في توصيلات الهواء .
- تجنب استخدام الهواء في تجفيف الأيدي أو الجلد أثناء قيامك باستعماله.
- تجنب دفع الهواء المضغوط في اتجاه أي شخص خاصة منطقة الوجه .
- لا تقم بجر أي معدات ثقيلة ذات عجلات فوق خراطيم الهواء المضغوط لعدم تلفها ولتجنب الإصابات الخطيرة.

٣-٢ صيانة تجهيزات الورشة:

١- مصادر معلومات الصيانة:

تنوع هذه المصادر الخاصة بالصيانة التي تشمل على البيانات الفنية وعمليات الصيانة ومتطلبات إجرائها ومن هذه المصادر ما يلي :

أ) دليل الخدمة :

يحتوى على المعلومات الخاصة بالصيانة وتوفيرات أجراها وأنواع مواد التشحيم والزيوت الموصى بها واستبدال المرشحات الخاصة بالزيت أو بالهواء.

ب) نشرة الخدمة الفنية :

يحتوى على المعلومات عن مظاهر أعطال العدد المعدات وكيفية إصلاحها.

ج) أجهزة الميكروفيفش :

هي أجهزة تظهر المعلومات الخاصة بصيانة العدد والمعدات وتكون مطبوعة على شرائط ولم تعد تستخدم حاليا بكثرة.

د) أقراص الكمبيوتر المدمجة :

تصدرها الشركة الصانعة وعليها تخزن البيانات الفنية الخاصة بالصيانة. ويمكن قراءة هذه البيانات على شاشة الكمبيوتر.

٢- متطلبات الصيانة لتجهيزات الورشة :

قبل البدء في إجراء عمليات الصيانة لتجهيزات الورشة يجب :-

التعرف على الإجراءات المتبعة لعمليات الصيانة لتجهيزات المختلفة من مصادر المعلومات المذكورة. تحديد المتطلبات وتوفيرها لعمليات الصيانة ومن هذه المتطلبات :-

- زيوت التغيير الخاصة بضغط الهواء والموصى بها.

- مرشحات (فلاتر) نظام سحب الهواء .

- خراطيم للهواء المضغوط وحلقات تثبيت .

- مواد التشحيم.

- وأوعية التخلص من المواد القابلة للاشتعال.

- المواد الخامات لتجهيزات الورشة المختلفة.

- خراطيم طرد غازات العادم.

- مصابيح كهربائية.

- أسلاك كهربائية ومستلزمات أخرى.

- أدوات تنظيف متنوعة.

- العدد والأدوات الخاصة بصيانة نظام الصرف الصحي .

- العدد والأدوات الخاصة بصيانة نظام الإمداد بالمياه.

- سلالم أو روافع للأشخاص.

٣- إجراءات الصيانة:

لإجراء عمليات الصيانة لأي منظومة بالورشة يجب اتباع الآتي :

- تجهيز العدد والمعدات اللازمة للعمل المطلوب (عدد يدوية - روافع متحركة - أدوات قياس مختلفة -)
- تجهيز الخامات وقطع الغيار وزيوت التغيير الموصى بها والمطلوب استبدالها حسب توقعات إجرائها.
- عمل فحص شامل لتجهيزات الورشة مسترشداً بالمعلومات التي يتم استخراجها من مصادر المعلومات الخاصة بالصيانة.
- إجراء أعمال الصيانة الازمة لتجهيزات طبقاً للتعليمات.
- تسجيل أعمال الصيانة في السجلات الخاصة بذلك.

٤- الخامات والمستهلكات لتطبيقات صيانة محددة:

تشمل هذه المواد :-

- الزيوت بأنواعها وهي مواد كيماوية وقابلة للاشتعال.
- المواد الاحتكاكية مثل تيل الفرامل.
- السوائل مثل سائل الفرامل وسائل التبريد وهي مواد كيماوية ويمكن أن تؤدي الجلد أو العين (خاصة سائل الفرامل).
- المواد المطاطية مثل حلقات منع التسرب وهي قابلة للاشتعال ويختلف عن اشتعالها غازات ضارة.
- الأسلال والقطع المعدنية .
- المصابيح التالفة.
- خراطييم الهواء التالفة.
- مواد دهان.
- قطع قماش قديمة.
- كيروسين غير نظيف.

والخلص من هذه المواد يجب أن يتم طبقاً لإجراءات محددة تشمل أولاً جمعها وتتخزينها في أو عية مغطاة أو على أرفف أو داخل مناطق في الورشة بعيدة عن الحركة بحيث لا تسبب تعرض العاملين للإصابة، ثم تنتقل هذه المواد دورياً خارج الورشة إلى المناطق المخصصة لتخزينها طبقاً لاشتراطات البيئة والتخلص من المواد الضارة .

٥- احتياطات الأمان والسلامة:

يجب مراعاة احتياطات الأمان والسلامة لتجنب الإصابة أثناء إجراء عمليات الصيانة لتجهيزات ويتحقق ذلك بالآتي:-

- ارتداء الملابس المناسبة (بدل عمل) للحماية الشخصية .
- فصل مصدر الكهرباء عند القيام بصيانة خطوط الكهرباء في الورشة.
- إغلاق محابس المياه العمومية عند القيام بصيانة خطوط الإمداد بالمياه في الورشة.
- استخدام العدد والأدوات المناسبة للعمل .
- مراعاة الهدوء أثناء القيام بالعمل.
- القيام بصيانة نظام واحد فقط ثم بعد الانتهاء منه يتم الانتقال إلى صيانة نظام آخر.
- الدقة في أداء العمل .
- تكليف أشخاص ذوي دراية بعمليات صيانة التجهيزات.

٣-٣ اختبار المعرف النظرية:

ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات التالية

- ١- تجهز الورشة المتخصصة في أعمال الميكانيكا وكهرباء السيارات الثقيلة للقيام بالخدمات التالية للعملاء :
- فحص وتشخيص أعطال السيارة .
 - إجراء العمرة لمحرك وأجهزة نقل الحركة .
 - الإصلاحات الكهربائية للسيارة .
 - إجراءات الضمان للسيارات الحديثة .
 - سمرة ودهان السيارة .
 - جميع ما ذكر أعلاه .

أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة من الكلمات المذكورة بين القوسين

- ٢ (خراطيم - مراوح - للضوابط - للتهوية - العادم - صيانة - الأعطال - الإصابة -
الموصى بها - الهواء)
- تحتوي الورشة على تعمل على شفط الهواء الغير نقى لطردء خارج الورشة.
 - لسلامتك تجنب جر أي معدة ثقيلة ذات عجلات على الهواء المضغوط .
 - تصمم غرفة خاصة لضاغط الهواء ذات حوائط عازلة وتحتوى على فتحات
 - يجب مراعاة احتياطات الأمان لتجنب أثناء عمليات الصيانة .
 - يجب استبدال قطع الغيار وزيوت التغيير
 - تحتوى النشرة الفنية على مظاهر وكيفية إصلاحها .
 - دليل الخدمة يحتوى على المعلومات الخاصة بال وتوقيتات أجراها .
- ٣

اختر من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) باستخدام خطوط توصيل بينها

(ب)	(أ)
<ol style="list-style-type: none"> بتوصيله إلى ماسورة العادم للسيارة . فى أعمال الغسيل للأفراد وغسيل السيارات . مرشحات تعمل على تنقية الهواء الداخل إليها . عدم صرف الزيوت والشحومات في مجاري الصرف الصحي تجنب المواد القابلة للاشتعال . 	<ol style="list-style-type: none"> تستخدم تركيبات مواسير المياه بالورشة يشتمل نظام سحب الهواء إلى داخل الورشة على يستخدم خرطوم لسحب العادم من الورشة من ضمن اشتراطات البيئة

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية :

- () أ) يمكن أن يستخدم الهواء المضغوط في تنظيف الأيدي أو جسم الإنسان .
- () ب) توزع الإنارة الداخلية بالورشة على جميع أقسامها وحسب متطلبات العمل بها .
- () ج) تصمم غرفة خاصة يوضع بداخلها ضاغط الهواء لحمايته من رطوبة الجو .
- () د) تتضمن نشرة الخدمة الفنية معلومات عن مظاهر الأعطال وكيفية إصلاحها .
- () هـ) يتم تغيير الزيوت الموصى بها في توقيتات يمكن تقديرها بنفسك .
- () و) قبل البدء فى عمليات الصيانة للتجهيزات يجب عمل فحص شامل لها لإجراء اللازم .

٥- اذكر شروط الإضاءة الصحيحة لورشة السيارات؟

.....

.....

٦- اذكر احتياطات استخدام الهواء المضغوط؟


.....

.....

٧- مسترشدا بالشكل التالي صف باختصار كيفية التخلص من غازات العادم في الورشة؟

.....

.....



٨ - اذكر مصادر المعلومات التي يمكن الحصول منها على إرشادات صيانة التجهيزات؟

.....
.....
.....

٩ - لماذا تسجل مايتم من أعمال صيانة للتجهيزات؟

١٠ - اذكر خمسا من احتياطات السلامة التي يجب مراعاتها أثناء إجراء عمالة الصيانة لتجهيزات الورشة؟

.....
.....
.....
.....
.....

الإجابات النموذجية

١	أ ، ب ، ج ، د
٢	أ) مراوح ب) خراطيم ج) للضوضاء - للتهوية د) الإصابة ه) الموصى بها و) الأعطال ر) صيانة
٣	أ (١) مع ب (٢) أ (٢) مع ب (٣) أ (٣) مع ب (١) أ (٤) مع ب (٤)
٤	أ) (x) ج) (✓) د) (✓) ه) (x)
٥	- الإضاءة تكون فوقية - ألا تكون مبهراً - توزع بانتظام
٦	- لا يستخدم في تجفيف الأيدي أو الجلد. - لا يوجه في اتجاه أي شخص خاصة الوجه. - تحفظ منظمات الضغط في حالة تشغيل جيدة. - يحظر جر معدات ثقيلة ذات عجلات فوق خراطيم الهواء المضغوط.
٧	نظام طرد غازات العادم يشمل أنابيب مرنة موزعة على أماكن العمل في المركز، تسحب هذه الأنابيب وتنثبت نهاياتها في مواسير العادم. تقوم مروحة ذات قدرة عالية بسحب غازات العادم من الأنابيب الفرعية إلى أنبوب رئيسي ثم إلى خارج الورشة.
٨	- أدلة الشركات الصناعية - جهاز الميكروفيش المخزن على شرائحة بيانات الخدمة - الأقراص المدمجة للكمبيوتر المخزن عليها بيانات الخدمة
٩	تسجل أعمال صيانة التجهيزات حتى يمكن متابعة حالتها الفنية والتعرف على موعد الصيانة القادمة ومتطلباتها.
١٠	<ul style="list-style-type: none"> • ارتداء الملابس المناسبة (بدله عمل) للحماية الشخصية • فصل مصدر الكهرباء عند القيام بصيانة خطوط الكهرباء في الورشة • إغلاق محابس المياه العمومية عند القيام بصيانة خطوط الإمداد بالمياه في الورشة • استخدام العدد والأدوات المناسبة للعمل • مراعاة الهدوء أثناء القيام بالعمل • القيام بصيانة نظام واحد فقط ثم بعد الانتهاء منه يتم الانتقال إلى صيانة نظام آخر • الدقة في أداء العمل • تكليف أشخاص ذوي دراية بعمليات صيانة التجهيزات <p>ملحوظة: مطلوب ذكر خمسة فقط</p>

٣-٤ التدريب العملي**التمرين الأول:**

أهداف التدريب:-

بعد الانتهاء من هذا التمرين يصبح المتدرب قادرًا على أن :

- ١- يتوصّل إلى المعلومات الازمة المتعلقة بالاستخدام الصحيح والأمن للتجهيزات.
- ٢- يتعرّف على التجهيزات الصحيحة للاستخدام في الظروف المحددة .
- ٣- يستخدم تجهيزات الورشة بأمان و طبقاً للتعليمات والإجراءات المحددة.
- ٤- يطبق اشتراطات الصحة و السلامة المهنية ليقلّل من المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها شخصياً أو يتعرّض لها الآخرين.

أ) الظروف المهنية


لكي يمكن التدرب على المهارات العملية المذكورة في هذا العنصر يلزم توفر المتطلبات التالية :-

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
١- كتيبات تعليمات التشغيل الخاصة بتجهيزات الورشة المختلفة . ٢- ميكروفون . ٣- تعليمات الصحة وسلامة المهنية الخاصة	١- عدد خاصة لتشغيل تجهيزات الورشة إذا تطلب الأمر ذلك .	

ب) الأداء:

التدريب العملي :

- ١- قم بالتوصل إلى المعلومات المناسبة المتعلقة لتجهيزات الورشة من خلال الرسم الذي أمامك.



- ٢- تعرف أماكن التحكم في تشغيل تجهيزات الورشة (المفاتيح الكهربائية – محابس المياه – أماكن أجهزة الإطفاء – ضاغط الهواء والمواسير الخ)
 ٢- قم بتجربة تشغيل كافة تجهيزات الورشة من مراوح ومجاريف كهربائية ونظام سحب العادم والتركيبات الخاصة بالمياه والكهرباء.

٣- راعي الإرشادات التالية عند استخدامك للتجهيزات:

- لا تقم بتشغيل أي منظومة داخل الورشة قبل أن يكون لديك المعلومات الكافية عن طريقة التشغيل الصحيحة.
- قم بتشغيل النظام المطلوب خاصة المراوح وأجهزة الشفط أو الأجهزة الكهربائية وضاغط الهواء وأجهزة إطفاء الحريق طبقاً للتعليمات المذكورة في كتاب التشغيل . وأحذر أداء أي عمل بتفكيرك قد يؤدي إلى أضرار لك أو لمكان عملك .
- تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية لأي جهاز قبل البدء بتشغيله .

- عند استخدامك لتجهيزات الورشة ، اتبع تعليمات الأمان والسلامة التي تتطلب الهدوء والنظام والدقة أثناء عملك .
- تأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الموجودة .

٤- عند تشغيل ضاغط الهواء يجب عليك مراعاة الآتي :

- التأكد من حالة التشغيل الجيدة لمنظمات الهواء به وعدم وجود تسرب في توصيلات الهواء .
- تجنب استخدام الهواء في تجفيف الأيدي أو الجلد أثناء قيامك باستعماله .
- تجنب دفع الهواء المضغوط في اتجاه أي شخص خاصة منطقة الوجه .
- لا تقم بجر أي معدات ثقيلة ذات عجلات فوق خراطيم الهواء المضغوط لعدم تلفها ولتجنب الإصابات الخطيرة .

• اتبع التعليمات الخاصة بالخلص من المواد المستهلكة والفضلات في الأماكن المخصصة لها باتباعك للتعليمات واشتراطات السلامة المهنية أثناء استخدام تجهيزات الورشة فانك سوف تجنب نفسك والآخرين المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها .

٥- التجهيزات الصحيحة للاستخدام في الظروف المحددة:

اسم التجهيز	الاستخدام	ظروف الاستخدام الصحيح
استخدام المعدات داخل الورشة.	١- راعى خطوط الأمان عند استخدام معدات الورشة. ٢- تأكيد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمعدة. ٣- راعى عدم وجود مياه على أرضية الورشة. ٤- ملاحظة إذا ما كانت المعدة في حاجة إلى تزييت أو تشحيم.	١- العمل على هذه المعدة عند الاحتياج إليها فقط. ٢- التأكيد من عدم وجود خطر قد ينبع عن استخدام هذه المعدة. ٣- اتباع كتالوج التشغيل الصحيح لهذه المعدة.
تجهيزات المياه.	١- استخدام المياه للعمل الذي يحتاج إلى ذلك. ٢- التأكيد من سلامة منظومة الصرف الصحي عند استخدام المياه. ٣- مراعاة عدم ترك مياه على أرضية الورشة.	١- تواجد مصادر المياه بعيداً عن أي تجهيزات كهربائية. ٢- سلامة مصادر المياه (حنفيات - محابس -الخ). ٣- سلامة الصرف الصحي لسهولة تصريف المياه.
منظومة التجهيزات الكهربائية.	١- تأكيد من سلامة التوصيلات الكهربائية. ٢- قم بتشغيل جميع المراوح والشفاطات منذ بداية اليوم. ٣- استخدام الوصلات الكهربائية الخارجية عند الحاجة إليها.	١- سلامة مصدر التيار الرئيسي المغذي للورشة. ٢- سلامة مصدر التيار الفرعى للورشة التي تعمل بها.
التهوية.	١- قم بفتح جميع المنافذ الموجودة بالورشة (أبواب - شبابيك) منذ بدء اليوم. ٢- تشغيل كافة الشفاطات من أجل تجديد الهواء الموجود بالورشة باستمرار. ٣- استخدام الشفاطات الخاصة بعادم السيارة عند إدارة محرك السيارة فقط وليس باستمرار.	١- سلامة المنافذ للغلق والفتح. ٢- سلامة الشفاطات الخاصة بسحب الهواء وأنها تعمل بشكل طبيعي. ٣- سلامة شفاطات سحب العادم.
منظومة الهواء المضغوط.	١- قم بتشغيل ضاغط الهواء الخاص بالورشة حسب التعليمات. ٢- تشغيل وصلة الهواء القريبة من المكان الذي تريده استخدام الهواء المضغوط به. ٣- غلق جميع محابس الهواء للوصلات الأخرى الموجودة بالورشة إذا لم يكن أحد في حاجة إليها. ٤- عدم تسليط الهواء المضغوط على جسمك أو سده بقطعة قماش.	١- سلامة ضاغط الهواء للورشة. ٢- سلامة جميع وصلات الهواء الداخلية للورشة. ٣- سلامة جميع محابس الهواء للوصلات الموجودة بالورشة. ٤- استخدام الهواء عند الحاجة إليه فقط.
منظومة الإطفاء.	١- اتباع تعليمات الأطفاء الازمة ٢- استخدامها فقط عند الحاجة إليها. ٣- قم بالفرقعة بين أنواع طفایات الحريق المختلفة والغرض من استخدام كل منها. ٤- التعرف على منافذ الإخلاء الموجودة بالورشة	١- التأكيد من صلاحية معدات الإطفاء. ٢- التأكيد من صلاحية البودرة الداخلية طفایة الحريق. ٣- التأكيد من وصول المياه إلى خراطيم مياه المستخدمة في عمليات الإطفاء.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة
		١- اختيار مناسب لمصادر المعلومات.
		٢- توصل إلى المعلومات المناسبة.
		٣- تعرف صحيح لتجهيزات الورشة المناسبة لاستخدامات معينة.
		٤- استخدم التجهيزات بأمان.
		٥- طبق بصورة صحيحة المعلومات الخاصة باستخدام التجهيزات.
		٦- طبق بصورة صحيحة إجراءات استخدام التجهيزات.
		٧- تصرف بمسؤولية.
		٨- اتبع إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

التمرين الثاني:**أهداف التدريب:-**

بعد الانتهاء من هذا التدريب يصبح المتدرب قادراً على أن :

- ١ - يتعرف مصادر المعلومات المتعلقة بصيانة تجهيزات الورشة.
- ٢ - يجمع المعلومات المناسبة المرتبطة بتطبيقات صيانة محددة .
- ٣ - يتعرف متطلبات الصيانة لتطبيق محدد .
- ٤ - يرتدي ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لتفادي الإصابات أثناء أعمال الصيانة.
- ٥ - يفحص التجهيزات باستخدام إجراءات معتمدة .
- ٦ - يجري صيانة التجهيزات طبقاً للتعليمات المعتمدة والمتطلبات .
- ٧ - يسجل تفاصيل الصيانة و أعمال الإصلاح بدقة و في النماذج المعتمدة .
- ٨ - يطبق تعليمات الصحة والسلامة المهنية أثناء أعمال الصيانة لتجنب الإصابات لنفسه والآخرين.

أ) الظروف المهنية

لكي يمكن التدريب على المهارات العملية المذكورة في هذا العنصر يلزم توفر متطلبات التدريب التالية:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
١- أدلة الخدمة ٢- نشرات الخدمة الفنية ٣- تجهيزات الورشة	١- جميع أنواع العدد اليدوية المعيارية ٢- طقم كامل يشمل العدد الخاصة بالفك والتركيب ٣- زحافات أرضية ٤- نظارة واقية ٥- مصباح "بلادوس" ٦- سلالم أو روافع للأشخاص ٧- أقران كمبيوتر مسجل عليها بيانات صيانة التجهيزات ٨- أجهزة ميكروفيس	١- قطع الغيار المطلوبة لتجهيزات الورشة المختلفة ٢- زيوج التزييت الموصى بها ٣- مواد التشحيم الموصى بها ٤- المرشحات الموصى بها ٥- صنفرة ناعمة وخشنة ٦- قطع من القماش ٧- كيروسين - مواد منظفة ٨- مواد للدهان ٩- خراطيم للهواء المضغوط ١٠- حلقات تثبيت للخراطيم ١١- مصابيح جديدة

ب) الأداء:**فحص وإجراء أعمال الصيانة لتجهيزات الورشة :****١- تجهيزات الدوائر الكهربائية :**

- ١- افحص الإسلاك الكهربائية وتأكد من سلامتها وعزلها جيداً .
- ٢- لاحظ حالة المصهرات (الفيوزات) فإذا كانت تتصرّف باستمرار فهذا دليل على تحميّلها بالتيار أكثر من اللازم وأن هناك عيب في الدائرة الكهربائية، فقم بتبليغ المسئول لاتخاذ اللازم.
- ٣- لاحظ حالة الإضاءة بالورشة وابحث عن أي لمبات إضاءة تالفة وقم بتغييرها.

٢- تركيبات المياه والصرف الصحي :

- ١- أفحص خطوط مواسير المياه والصرف الظاهر للتأكد من عدم وجود تسرب منها .
- ٢- في حالة وجود مضخة مياه تأكّد بالفحص الظاهري من صلاحية مانع التسرب للمضخة وعدم وجود تسرب للمياه منها.
- ٣- استبدل الصنابير التالفة (إن وجدت).

٣- ضاغط الهواء :

- ١- تأكّد بالفحص من سلامة المفتاح الآوتوماتيكي لتشغيل محرك الضاغط وأنه يعمل على تشغيل المحرك عند انخفاض ضغط الخزان وإيقافه عند وصول الضغط إلى الحد الأقصى المقرر .
- ٢- تأكّد من سلامة منظمات الهواء وإنها تعمل بحالة جيدة .
- ٣- قم بتصفية الخزان يومياً من خلال صمام التصريف للتخلص من المياه التي تتكون من تكثّف بخار الماء والرطوبة الناتجة من برودة الهواء المضغوط الساخن عند وصوله إلى الخزان .
- ٤- قم بتغيير الزيت لوحدة الضاغط حسب التوقيتات المحددة في كتيب الخدمة والصيانة والموصى به طبقاً للمقاييس الصحيح .
- ٥- افحص خطوط الهواء بالورشة للتأكد من عدم وجود تسرب هواء منها .

٤- نظام التهوية

قم بفحص المرشحات لنظام سحب الهواء ونظفها بالهواء المضغوط أو استبدلها في حالة تلفها .
افحص سير المروحة وأضبط قوّة شده أو قم بتغييره في حالة تلفه .

٥- أجهزة التكييف :

قم بالفحص الظاهري لأجهزة التكييف بالورشة وتأكد من أداء عملها بشكل جيد.

٦- فحص أجهزة الإطفاء:

- أ) قم بفحصها بالنظر لاكتشاف أي عيوب بها.
- ب) راجع البيانات الخاصة بتوقيتات صيانتها وتقرير صلاحيتها.
- ج) اتخاذ الأجراء اللازم نحو الأجهزة متّهية الصلاحية.

٧- تسجيل أعمال الصيانة:

- ١- قم بتسجيل أعمال الصيانة في السجلات الخاصة مع ضرورة تسجيل التاريخ
- ٢- سجل الأعطال التي يلزم إصلاحها بواسطة الفنيين المختصين.
- ٣- قم بإبلاغ مشرف الورشة عن الأعطال.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	دلائل الملاحظة
		١- تعرف مصادر المعلومات المتعلقة بصيانة تجهيزات الورشة
		٢- جمع المعلومات المناسبة والمرتبطة بتطبيقات صيانة محددة
		٣- تعرف متطلبات الصيانة لتطبيق محدد
		٤- ارتداء ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لتفادي الإصابة أثناء أجراء الصيانة
		٥- تحديد تجهيزات الورشة التي سيقوم بفحصها
		٦- تطبيق إجراءات فحص التجهيزات بدقة
		٧- إجراء صيانة التجهيزات طبقاً للتعليمات المعتمدة
		٨- تسجيل أعمال الصيانة في النماذج المعتمدة
		٩- الإبلاغ عن الأعطال في تجهيزات الورشة
		١٠- تطبيق تعليمات السلامة أثناء اجراء صيانة تجهيزات الورشة



الوحدة الرابعة

أساسيات اللحام

فهرس المحتويات:

٤-١ أهمية اللحام والتعرف على انواع وصلات اللحام	١٩٥
٤-١-١ أهمية اللحام.	١٩٥
٤-١-٢ أنواع وصلات اللحام.	١٩٥
٤-١-٣ إختبار المعرف النظرية.	١٩٧
٤-٢ أنواع اللحام.	١٩٩
٤-٢-١ اللحام بالأكسى أستيلين.	١٩٩
٤-٢-٢ نظرية اللحام بالأكسى أستيلين.	١٩٩
٤-٢-٣ مكونات مجموعة اللحام بالأكسى أستيلين.	٢٠٠
٤-٢-٤ مكونات الأسطوانات من الداخل.	٢٠٠
٤-٢-٥ الفرق بين اسطوانة الأكسجين وأسطوانة الاستيلين.	٢٠٠
٤-٢-٦ المعادن المستخدمة في اللحام بالأكسى استيلين.	٢٠٠
٤-٢-٧ مشعل (بورى) اللحام.	٢٠٣
٤-٢-٨ المهارات الأساسية للحام الأكسى استيلين.	٢٠٤
٤-٢-٩ طرق الوقاية والسلامة.	٢٠٦
٤-٢-١٠ إختبار المعرف النظرية.	٢٠٨
٤-٢-١١ التدريبات العملية.	٢١١
٤-٢-٤ اللحام بالقوس الكهربى.	٢٣٢
٤-٢-٥ نظرية اللحام بالقوس الكهربى.	٢٣٢
٤-٢-٦ مكونات مجموعة اللحام بالقوس الكهربى.	٢٣٢
٤-٢-٧ مستلزمات اللحام بالقوس الكهربى.	٢٣٣
٤-٢-٨ الإلكترودات.	٢٣٤
٤-٢-٩ كيفية اشعال القوس الكهربى.	٢٣٤
٤-٢-١٠ زوايا اللحام.	٢٣٥
٤-٢-١١ إختبار المعرف النظرية.	٢٣٦
٤-٢-١٢ التدريبات العملية.	٢٣٨
٣-٢-٤ اللحام المحجب بالغاز الخامل (MIG) (CO2)	٢٥١
٣-٢-٥ نظرية عمل اللحام المحجب بالغاز الخامل.	٢٥١
٣-٢-٦ مزايا اللحام المحجب بغاز خامل MIG.	٢٥١
٣-٢-٧ مكونات نظام لحام الميج.	٢٥١
٣-٢-٨ المعادن المستخدمة في لحام الميج.	٢٥٢
٣-٢-٩ تأثير غازات الحجب على اللحام بالقوس المعدني الميج.	٢٥٢
٣-٢-١٠ جدول يوضح قطر السلاك والتيار المناسبين لسمك معدن.	٢٥٣
٣-٢-١١ طرق الوقاية والسلامة.	٢٥٤
٣-٢-١٢ إختبار المعرف النظرية.	٢٥٥
٣-٢-١٣ التدريبات العملية.	٢٥٧

٢٦٥	٤-٤-٤ لحام البنطة.
٢٦٥	١-٤-٤ المكونات الأساسية لوحدة لحام البنطة.
٢٦٥	٢-٤-٤ لماذا يتم استخدام لحام البنطة في اصلاح جسم السيارة.
٢٦٥	٣-٤-٤ العوامل المؤثرة في جودة اللحام.
٢٦٦	٤-٤-٤ فكرة عمل لحام البنطة.
٢٦٨	٥-٤-٤ إختبار المعارف النظرية.
٢٧٠	٦-٤-٢-٤ التدريبات العملية.

الهدف من الوحدة:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة سيكون الطالب قادرًا على:

- ١- التعرف على أهمية اللحام والتعرف على أنواع وصلات اللحام.
- ٢- التعرف على مجموعة اللحام بالغاز وإستخدامها في لحام الوصلات بسلك وبدون سلك لحام.
- ٣- التعرف على مجموعة اللحام بالقوس الكهربى وكيفية إستخدامها في لحام الوصلات بأوضاعها المختلفة.
- ٤- التعرف على مجموعة لحام الميج وإستخدامها في لحام الوصلات بأوضاعها المختلفة.
- ٥- التعرف على لحام البنطة ولحام بعض الوصلات الخاصة بذلك.

٤. أساسيات اللحام

٤-١ أهمية اللحام والتعرف على انواع وصلات اللحام

٤-١-١ أهمية اللحام

مع التصادمات الكبيرة الحادثة في السيارات، فإنه لابد من تغيير العديد من ألواح الصاج ويتم تركيبها بواسطة اللحام. ويحتاج ذلك إلى قدر كبير من المهارة والاتقان. وتعتمد سلامة هيكل السيارة يعتمد هذا على درجة إجادتك للحام لتغيير الصاج وتركيبه.

اللحام : هو وسيلة للاصلاح بواسطة تسلیط حرارة على قطعتين من المعدن لدمجها معاً لتعطى الشكل المطلوب.

وللحام شروط ومعايير دالة على جودة اللحام ومتانته :

- ١ - النفاذ الكامل لخط اللحام.
- ٢ - أستواء خط اللحام.
- ٣ - أن تكون بداية خط اللحام مثل نهايته.
- ٤ - عدم وجود نحر أو تجويف بخط اللحام.
- ٥ - عدم وجود بخخة أو ثقوب بخط اللحام.


اللحام الذاتي: هو الطريقة التي بمقتضاها توصل قطعتان من معدن واحد بواسطة صهر حافتيهما ، ويستعمل في ذلك بسلوك لحام إضافي من نفس المعدن المراد لحامه ، والغرض من هذا اللحام تكوين قطعة متماسكة يكون موضع اللحام فيها نفس خواص المعدن الملحم ، من حيث الخواص الكيميائية أو الميكانيكية

اللحام الغير ذاتي: يختلف طريقة هذا اللحام عن طريقة اللحام الذاتي في أن الحواف المراد لحامها لا تصهر بل تسخن فقط ، وإن سلك اللحام المساعد يكون من معدن آخر يختلف عن المعدن المراد لحامه ، كما أن درجة حرارة انصهاره أقل من درجة حرارة انصهار المعدن.

٤-١-٢ أنواع وصلات اللحام

من عمليات التحضير للحام هو اختيار النوع الامثل والصحيح لوصلة اللحام. ويعتمد ذلك على نوع وسمك المعدن المراد لحامه والمترانه المطلوبه ومدى نفاذية اللحام.


أنواع الوصلات المستخدمة في هياكل السيارات تشمل على:



شكل (٤ - ١)


١ وصلة تقابلية (تناكبيّة) : وهي تشكل بواسطة لحام قطعتين من المعدن مقابلتين متلامستين بطول قطعتي المعدن. شكل (٤ - ١)

٢- وصلة حرف T : ويتم العمل بها عند لحام قطعتين من المعدن (جانب أحد القطعتين عمودى على سطح القطعة الأخرى) بزاوية قائمة.
شكل (٤ - ٢)




شكل (٤ - ٢)

٣- وصلة تراكيبية: من اكثرب وصلات اللحام استخداما فى هياكل السيارات. وهذا النوع من الوصلات يعطى قوة ومتانة وصعب فكه.
أنظر شكل (٤ - ٣).



شكل (٤ - ٣)

٤- وصلة زاوية (داخلية أو خارجية) :
تسمى على حسب اللحام اذا كان من الداخل يسمى لحام زاوية داخلية واذا كان من الخارج يسمى لحام زاوية خارجية.
أنظر شكل (٤ - ٤).



شكل (٤ - ٤)

ملحوظة: يجب إعداد الحواف قبل البدء فى عملية اللحام بزاوية ٤٥ درجة حتى يكون للوصلات متانة ونفاذ فى اللحام.


٤-٣- اختبار المعارف النظرية

١- عرف ما المقصود باللحم؟


٢- ما هي الشروط والمعايير الدالة على جودة اللحم ومتانته؟

- (١) -----
- (٢) -----
- (٣) -----
- (٤) -----


٣- اكتب نوع وصلة اللحم الموضحة بالاشكال التالية؟




----- (ب)



----- (أ)



----- (د)



----- (ج)

الإجابات النموذجية

اجابة السؤال الأول:

اللحام هو : هو وسيلة للإصلاح بواسطة تسلیط حرارة على قطعتين من المعدن لدمجها معاً لتعطى الشكل المطلوب.

اجابة السؤال الثاني:

- ١ - النفاذ الكامل لخط اللحام.
- ٢ - أستواء خط اللحام.
- ٣ - أن تكون بدبة خط اللحام مثل نهايته.
- ٤ - عدم وجود نحر أو تجويف بخط اللحام.
- ٥ - عدم وجود بخبة أو ثقوب بخط اللحام.

اجابة السؤال الثالث:

- (أ) وصلة حرف T.
- (ب) وصلة تقابلية.
- (ج) وصلة تناكية.
- (د) وصلة زاوية.

٤-٢ أنواع اللحام

٤-٢-١ اللحام بالأكسى أستيلين


٤-٢-١-١ نظرية اللحام بالأكسى أستيلين

هي تحويل المعدن من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة باستخدام الحرارة بواسطة سلك اللحام أو بدون سلك لحام لتكون القطعة متماسكة لاتمام عملية الصهر واللحام. ففي لحام الأكسى أستيلين يتم الحصول على الحرارة عن طريق الهب، وأسم الأكسى أستيلين هو اختصار لاسم غاز الاكسجين والاستيلين.

٤-٢-١-٢ مكونات مجموعة اللحام بالأكسى أستيلين: شكل (٤ - ٥).

مكونات اسطوانة الاستيلين من الداخل:


- ١- أسبستوس.
- ٢- نشاره خشب.
- ٣- فحم نباتي.



شكل (٤ - ٥)

منظمات الغاز:

فائدة المنظم هو تخفيض الضغط العالى للغاز الموجود فى الأسطوانة الى ضغط العمل وكذلك تنظيم خروج الغاز للحام.



شكل (٤ - ٦)

٤-٢-٣-١ مكونات الأسطوانات من الداخل

أ- أسطوانة الأستيلين:

- ١- تصنع أسطوانة الأستيلين من الصلب سماكة ٤,٥ مم وقطرها ٣٠ سم.
- ٢- تملأ الأسطوانة من الداخل بمادة مسامية مثل نشاره الخشب والأسبستوس المشبعة بمذيب كيميائى يعرف باسم الأسيتون.
- ٣- يصل ضغط أسطوانة الأستيلين إلى $15 \text{ كجم} / \text{سم}^2$.
- ٤- يوجد أسفل الأسطوانة صمام أمان قابل للانهار عند درجة حرارة 105°C وهو يعمل على تسرب الغاز فى حالة ارتفاع درجة حرارة الأسطوانة خشية من انفجارها.
- ٥- تصنع الصمامات من الصلب ولا يستعمل فيه معدن النحاس وذلك لتفاعل الغاز مع النحاس ويسبب فرقعة شديدة.
- ٦- يكتب على الأسطوانة وزنها وهى فراغة من الأستيلين حتى يمكن معرفة كمية الأستيلين بعد ملئها.

ب- أسطوانة الأكسجين:

- ١- تصنع من الصلب بأحجام مختلفة وتحتمل الصدمات والضغط العالية ويصل ضغط الأسطوانة إلى $250 \text{ كجم} / \text{سم}^2$.
- ٢- لها قبة رأسية ذات جدار مقلوب من الداخل والخارج.
- ٣- القلاووظ الداخلى يثبت به صمام من البرونز أو النحاس الأصفر يفتح ويغلق بواسطة طارة دائيرية الشكل.
- ٤- القلاووظ الخارجى يثبت به غطاء لوقاية الصمام من الصدمات.

٤-٢-٤ الفرق بين اسطوانة الأكسجين وأسطوانة الاستيلين:

أسطوانة الاستيلين	أسطوانة الأكسجين
١ - لها صوت مكتوم.	١ - لها صوت رنان.
٢ - لها زرジنة حديد.	٢ - ليس لها زرジنة حديد.
٣ - منظم الاكسجين ذو لون أحمر.	٣ - منظم الاكسجين ذو لون أزرق.
٤ - قصيرة ومقعرة.	٤ - طويلة ومحدبة.
٥ - لها رائحة نفاذة تشبه رائحة الثوم.	٥ - ليس لها رائحة.
٦ - ليس لها صمام بل لها مفتاح للغلق.	٦ - لهم صمام من النحاس يغلق باليد.
٧ - خرطوم الاكسجين لونه أحمر.	٧ - خرطوم الاكسجين لونه أزرق.

٤-٢-٥ المعادن المستخدمة في اللحام بالاكسي استيلين:

- ١ - لحام المعادن الحديدية من سماكة ٠,٨ مم الى سماكة ٣ مم .
- ٢ - لحام المعادن الغير حديدية مثل النحاس والألومينيوم.
- ٣ - لحام الزهر مع إضافة مسحوق البودرة ويستخدم لها لهب مكربن تكون فيه نسبة الكربون أكبر من نسبة الأكسجين.

٤-٢-٦ مشعل (بورى) اللحام:**أ- نظرية عمل بورى اللحام:**

يتم فتح صمام الاستيلين أولا ثم يتم اشعال البورى ثم فتح صمام الاكسجين فيختلط غاز الاكسجين مع غاز الاستيلين في غرفة الخلط بنسبة معينة على حسب نوع اللهب المطلوب.


ب- أنواع البواري :

- ١ - بورى اللحام .
- ٢ بورى القطعية.

ج- مكونات بورى اللحام:

- ١ - فتحة دخول الاستيلين.
- ٢ - فتحة دخول الاكسجين.
- ٣ - صمام فتح وغلق الاكسجين.
- ٤ - صمام فتح وغلق الأكسجين.
- ٥ - المقابض.
- ٦ - غرفة الخلط.
- ٧ - صاملولة توصيل الرمح.
- ٨ - الرمح (ابوب الخلط).
- ٩ - الفونية.

شكل (٤ - ٧).



شكل (٤ - ٧)

وعلى حسب سماكة المعدن يتم اختيار الفونية (الرحم) المناسبة لسمك المعدن المراد لحامه. انظر شكل (٤-٤)

رقم الفونية	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
سمك المعدن	١٠٠,٥	٢١	٤٢	٦٤	٩٦	١٤٩	٢٠١٤	٣٠٢٠	٣٥٣٠
مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم



شكل (٤ - ٤)

غرفة الخلط :


هي المكان الذي يمترج فيه كل من غاز الأكسجين وغاز الأستيلين حتى نهاية الفونية.
خراطيم الغاز:

تصنع خراطيم الغاز من المطاط الناعم ، وهى تتحمل حتى ضغط ٤٠ كجم / سم^٢ .

ملحوظة: صامولة توصيل غاز الأستيلين بالمنظم أو البورى ذات سن قلابوظ شمال.

٤- القطع بالأكسى أستيلين:

يمكن استخدام لهب الاكسى أستيلين في إجراء عملية القطع بدلاً من عملية اللحام حيث يتم القطع بمبدأ أكسدة الجزء المطلوب قطعه، وذلك باستخدام بوري ذي ثلات قنوات الأولى لتوصيل الاكسجين و الثانية لتوصيل الاستيلين الى غرفة الخلط حيث يتم خلطهما بالنسبة المطلوبة لتوليد اللهب الذي تصل درجة حرارته الى حوالي ٣٠٠٠ درجة مئوية لصهر المعدن اما لإجراء عملية اللحام او قطعه وفي حالة القطع يستخدم الاكسجين الواصل الى بوري القطع عن طريق القناة الثالثة بإحداث عملية أكسدة للمعدن المنصهر كنتيجة لاتحاده مع الاكسجين الزائد و كذا دفع المعدن المنصهر.

٤ ٢ ٧ أنواع اللهب ببورى اللحام:**أ- اللهب المكربين:**

شكل (٤ - ٩)

وفيه تكون نسبة الأستيلين أكثر من نسبة الأكسجين ويستعمل فى لحام المعادن النى تحتاج إلى إضافة نسبة بسيطة من الكربون مثل الألومنيوم.
شكل (٤ - ٩).



شكل (٤ - ١٠)

ب- اللهب المتعادل:

وفيه تكون نسبة الأستيلين والأكسجين متساوية ويستخدم هذا النوع من اللهب فى معظم عمليات اللحام. شكل (٤ - ١٠).




شكل (٤ - ١١)

وفيه تكون نسبة الأكسجين أكثر من الأستيلين ويستخدم هذا النوع من اللهب فى لحام النحاس الأصفر والأحمر والبرونز. شكل (٤ - ١١)

ج- اللهب المؤكسد:

٤-٢-٤ المهارات الأساسية للحام الأكسى استيلين:

أ- كمية الحرارة:




شكل (٤ - ١٢)


كمية الحرارة الناتجة من اللهب لا بد وأن تكون مناسبة للمعدن وذلك للحصول على انصهار جيد بموضع اللحام (بؤرة). والذى يحدد كمية الحرارة هما سماك المعدن وشكل الوصلة، فكلما كان سماك المعدن كبير كلما زادت كمية الحرارة المطلوبة وهذا يجعلنا نستخدم مقاس أكبر للفونية. وأيضاً شكل الوصلة يختلف فيه كمية الحرارة فلحام الزاوية الداخلية يحتاج إلى كمية حرارة أكبر من الزاوية الداخلية. شكل (٤ - ١٢).

ب- المسافة بين المخروط الداخلي وقطعة الشغفة:

هي المسافة المحصورة بين طرف مخروط اللهب الداخلي وبركة انصهار المعدن الأساسي. ويجب أن تكون من ٢ إلى ٤ مم. شكل (٤ - ١٣ أ).




شكل (٤ - ١٣ أ)



شكل (٤ - ١٣ ب)


- المسافة الكبيرة جداً تنشر الحرارة على المعدن فيصعب التحكم في منطقة الانصهار.
- شكل (٤ - ١٣ ب)



شكل (٤ - ١٣ ج)

- المسافة القريبة جداً تسبب درجة حرارة بورى اللحام أو ارتداد اللهب أو التصاق ذرات المعدن في فونية اللحام فتحدث فيه فرقعة متقطعة فيسبب ذلك تناشر للمعدن المنصهر خارج منطقة الانصهار.
- شكل (٤ - ١٣ ج).


٣- زاوية بورى اللحام وسلك اللحام:
هي الزاوية أو الميل الذى يكون عليه البورى أو سلك اللحام.



شكل (٤ - ١٤)

A- زاوية التقدم (بورى):

هي الزاوية المحصورة بين محور رأس بورى اللحام والمحور الطولى لوصلة اللحام.
شكل (٤ - ١٤)




شكل (٤ - ١٥)

ب- زاوية العمل:

هي الزاوية المحصورة بين رأس اللحام والمحور العرضى لوصلة اللحام، وتختلف هذه الزاوية باختلاف شكل الوصلة، وكذلك اختلاف وضعية اللحام، وفائدة هذه العملية تركيز الحرارة على الشغالة وسلك اللحام بشكل صحيح. شكل (٤ - ١٥).

٤- اتجاه اللحام:**أ- اللحام من اليمين الى اليسار:**

يستعمل للحام الألواح الرقيقة بسمك حتى ٣ مم.
شكل (٤ - ١٦).



شكل (٤ - ١٦)

ب- اللحام من اليسار الى اليمين:

يستعمل للحام الألواح المعدنية التي تزيد تخانتها على ٣ مم.

**٤-١-٢-٤ طرق الوقاية والسلامة:****أ- ملابس وأدوات الوقاية والسلامة في اللحام:****نظارة اللحام:**

وتشتخدم لحماية العينين من أشعة اللحام.

القفازات:

وهي مصنوعة من الجلد أو القماش.

المريطة:

وهي تستخدم لحماية الجهة الأمامية من الجسم من الاشعة والشرر أثناء اللحام.



شكل (٤ - ١٧)

شكل (٤ - ١٧)

بــ احتياطات السلامة المتعلقة بمعدات اللحام بالأكسى استيلين:

- ١ - عند تخزين الاسطوانات يجب أن تكون في أماكن جافة وذات تهوية جيدة وبعيدة عن أشعة الشمس أو أي مصدر حراري لأن تعرضها لحرارة تزيد عن ٤٥ درجة مئوية قد يؤدي إلى انفجارها.
- ٢ - خلو أماكن تخزين الاسطوانات من أي مواد مشعة مثل البنزين والزيوت وغيرها من المواد المشتعلة.
- ٣ - يجب تخزين الاسطوانات وهي في الوضع الرأسى ومثبتة بسلسل التثبيت لتلافي سقوطها.

٤-٢-١-١ اختبار المعارف النظرية

أولاً: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة لكل عبارة من العبارات التالية

- ١- إن فائدة منظم الغاز هي تخفيض الضغط العالى للغاز الموجود فى الأسطوانة الى ضغط العمل وكذلك تنظيم خروج الغاز للحام. ()
- ٢- يستعمل اللحام من اليمين الى اليسار للحام الألواح المعدنية التى سمكها أكثر من ٣ مم. ()
- ٣- يستعمل اللحام من اليسار الى اليمين للحام الألواح الرقيقة بتخانة حتى ٣ مم. ()
- ٤- اللهب المكرben تكون فيه نسبة الأستيلين أكثر من نسبة الأكسجين. ()
- ٥- اللهب المؤكسد وفيه تكون نسبة الأكسجين أكثر من الأستيلين. ()
- ٦- يصل ضغط أسطوانة الأستيلين الى ٢٥٠ كجم/سم^٢ ، ضغط أسطوانة الأكسجين الى ١٥ كجم/سم^٢ ()
- ٧- يكتب على أسطوانة الأستيلين وزنها وهى فارغة حتى يمكن معرفة كمية الأستيلين بعد ملئها. ()
- ٨- تصنع خراطيم الغاز من المطاط الناعم ، وهى تتحمل حتى ضغط ٤٠ كجم / سم^٢. ()
- ٩- الزاوية الداخلية تحتاج عند لحامها الى كمية حرارة قليلة بخلاف الزاوية الخارجية فهى تحتاج الى كمية حرارة أقل. ()
- ١٠- المعدن السميك يحتاج الى كمية كبيرة من الحرارة أما المعدن الرقيق يحتاج الى كمية حرارة قليلة. ()

ثانياً: أذكر أنواع المعادن المستخدمة في لحام الأكسى أستيلين

- ١.....
- ٢.....
- ٣.....

ثالثاً: قارن بين أسطوانة الأكسجين وأسطوانة الأستيلين من حيث


أسطوانة الأستيلين	أسطوانة الأكسجين	وجه المقارنة
		<ol style="list-style-type: none"> ١- الصوت. ٢- المنظمات. ٣- الشكل. ٤- الرائحة. ٥- لون الخراطيم.

عرف ما يلى

رابعا:

- ١- زاوية التقدم:
- ٢- زاوية العمل:
- ٣- اللهب المتعادل:
- ٤- غرفة الخلط:

أكتب البيانات على الرسم الموضح

خامسا:

الإجابات النموذجية

أولاً	
(صحيح)	١
(خطأ)	٢
(خطأ)	٣
(صحيح)	٤
(صحيح)	٥
(خطأ)	٦
(صحيح)	٧
(صحيح)	٨
(خطأ)	٩
(صحيح)	١٠

ثانياً	
١ - لحام المعادن الحديدية من سمك ٨،٠ مم الى سمك ٣ مم .	
٢ - لحام المعادن الغير حديدية مثل النحاس والألومنيوم.	
٣ - لحام الزهر مع إضافة مسحوق البودرة ويستخدم لها لهب مكرbin تكون فيه نسبة الكربون أكبر من نسبة الأكسجين.	

ثالثاً	
أسطوانة الأستيلين	أسطوانة الأكسجين

وجه المقارنة
١- الصوت.
٢- المنظمات.
٣- الشكل.
٤- الرائحة.
٥- لون الخراطيم.

رابعاً	
١	هي الزاوية المحصورة بين محور رأس بوري اللحام والمحور الطولي لوصلة اللحام.
٢	هي الزاوية المحصورة بين رأس اللحام والمحور العرضي لوصلة اللحام.
٣	هو اللهب الذي تكون فيه نسبة الأستيلين والأكسجين متساوية.
٤	هي المكان الذي يمتزج فيه كل من غاز الأكسجين وغاز الأستيلين حتى نهاية الفونية.

خامساً	
١- خرطوم الأكسجين.	٢- صمام الأستيلين.
٥- المقاييس.	٦- غرفة الخلط.

٣- خرطوم الأستيلين.	٤- صمام الأستيلين.
٩- صامولة الربط.	٧- الرمح.

١١-٢-٤ التدريبات العملية**التمرين الأول:**


تشغيل وإيقاف وحدة اللحام بالأكسى استيلين.

الهدف من التمرين:

التدريب على اتباع الخطوات الصحيحة لتشغيل وإيقاف وحدة اللحام بالأكسى استيلين.

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
• كتيب ارشادات التشغيل والإيقاف.	<ul style="list-style-type: none"> • وحدة اللحام بالأكسى استيلين. • ولاعة خاصة لاشعال الغاز. • نظارة واقية من اللهب. 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد.

(ب) الأداء:**أولاً: خطوات التشغيل:**

شكل (٤ - ١٨)

- تحديد سمك القطعة التي سوف يتم لحامها.
- اختيار الفونية المناسبة للحام.


٣- فتح صمام الأكسجين الموجود على بورى اللحام ثم فتح مسمار الضغط (بكراة التحكم في الضغط) الموجود على منظم الأكسجين وذلك لضبط ضغط التشغيل. ثم غلق صمام الأكسجين الموجود على بورى اللحام مرة أخرى. شكل (٤ - ١٨) .



شكل (٤ - ١٩)

٤- يتم ضبط غاز الأستيلين بنفس الطريقة، مع مراعاة غلق صمام الأستيلين الموجود على بورى اللحام بشكل سريع نظراً لخطورة غاز الأستيلين.

٥- أمسك بورى اللحام باليد اليمنى وباليد الأخرى افتح صمام الأستيلين الموجود ببورى اللحام بمقدار ثمن لفة. كما في الشكل (٤ - ١٩) .



٦- قم باشعال الغاز باستخدام الولاعة الخاصة لأشعال الغاز.

٧- استمر فى فتح صمام الاستيلين ببطأ لكي يتلاشى الدخان من اللهب وتنفصل بداية اللهب عن فونية اللحام. شكل (٤ - ٢٠).

٨- افتح صمام الأكسجين الموجود ببورى اللحام ببطأ واستمر فى فتحه حتى يتحدد شكل اللهب المخروطى.

ثانياً: خطوات الإيقاف:

١- يتم إغلاق صمام الاستيلين أولاً لكي يتم إطفاء اللهب.

٢- بدون تأخير يتم إغلاق صمام الأكسجين ببورى اللحام.

٣-أغلق صمامي الأسطوانتين الاستيلين ثم الأكسجين.

٤- يتم فتح صمام الأكسجين بالبورى لتفریغ الغاز من البورى والخراطيم والمنظم، ويترك مفتوحاً لفترة قصيرة حتى يتراجع مؤشر ضغط الأكسجين إلى الصفر، ثم يتم إغلاق الصمام ثم مسamar الضغط في المنظم (بكراة التحكم في الضغط).

٥- بنفس الطريقة السابقة يتم تفريغ غاز الأستيلين.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		قام بتحديد سمك القطعة التي سوف يتم لحامها.	١
		قام باختيار الفونية المناسبة للحام.	٢
		قام بتشغيل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين بطريقة صحيحة.	٣
		قام بعملية إيقاف وإطفاء اللهب بطريقة صحيحة.	٤
		إلتزام بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٥

التمرين الثاني:

عمل خطوط صهر مستقيمة على قطعة من المعدن بدون سلك لحام في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر).

الهدف من التمرين:


أن يكون المتدرب قادرًا على عمل خطوط صهر مستقيمة على قطعة من المعدن

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهمات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> وحدة اللحام بالأكسى أستيلين. تنزجة عمل. ولاعة خاصة لأشعال الغاز. اللقط. فرشاة تنظيف. شوكة علام. زنبة علام. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعة من الصاج بمقاس ١٥٠ X ١٠٠ X ٢ مم.

(ب) الأداء:

١- قم بارتداء ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.




شكل (٤ - ٢١)

٢- أعدد وجهز الشغالة، وذلك بتنظيفها وعمل خطوط الشنكرة اللاومة كما في الشكل (٤ - ٢١).

٣- قم باختيار فونية اللحام المناسبة لسمك المعدن.

٤- قم بتشغيل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين وضبط اللهب على اللهب المتعادل.

٥- قم بتنفيذ التمرين كما هو موضح بالشكل (٤ - ٢٢)



شكل (٤ - ٢٢)



٦- نظف قطعة الشغالة جيداً وقم ببردها.
شكل (٤ - ٢٣).

شكل (٤ - ٢٣)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز الشغالة وتنظيفها وإجراء عملية الشنكره المطلوبة.	١
		اختار الفونية المناسبة للحام.	٢
		شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين بطريقة صحيحة.	٣
		أنجز خطوط مستقيمة طبقا لخطوط الشنكره الذي قام بتخطيطها.	٤
		قام بعمل خطوط اللحام كما هو مطلوب.	٥
		نظف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين.	
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	

التمرين الثالث:

لحام حافة أمام حافة على قطعتين من المعدن متوازيتان بدون سلك لحام في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر) (لحام ذاتي).

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرًا على لحام الحواف المتوازية لقطعتين من المعدن.

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب/ المرشح. مهام وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> وحدة اللحام بالأكسى استيلين. ولاعة خاصة لأشعال الغاز. ترجة عمل. اللقط. فرشاة تنظيف. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصاج بمقاس 100×50 سم².



(ب) الأداء:


١- ارتدي ملابس الأمان والسلامة اللازمة للعمل.

٢- اختار فونية اللحام المناسبة لسمك المعدن.

٣- شغل وحدة اللحام بالأكسى استيلين وضبط اللهب على اللهب المتعادل.

٤- نفذ التمرين كما هو موضح بالشكل (٤-٢٤)





شكل (٤ - ٢٥)

٥- نظف قطعة الشغالة جيداً وقم ببردتها.
شكل (٤ - ٢٥).

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز الشغالة وتنظيفها.	١
		اختار الفونية المناسبة للحام.	٢
		شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين بطريقة صحيحة.	٣
		أجرى عملية اللحام كما هو مطلوب.	٤
		نظف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين.	٥
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٦

التمرين الرابع:


لحام زاوية خارجية على قطعتين من المعدن بدون سلك لحام (لحام ذاتي) في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر).

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرًا على لحام الزوايا الخارجية تحت مستوى النظر.

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهمات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> وحدة اللحام بالأكسى استيلين. ولاعة خاصة لأشعال الغاز. ترزجة عمل. اللقط. فرشاة تنظيف. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصاج بمقاس 150×50 مم.


(ب) الأداء:

١- ارتدي ملابس الأمان والسلامة اللازمة للعمل.

٢- اختر فونية اللحام المناسبة لسمك المعدن.

٣- شغل وحدة اللحام بالأكسى استيلين وضبط اللهب على اللهب المتعادل.

٤- نفذ التمرين كما هو موضح بالشكل (٤-٢٦)



شكل (٤ - ٢٦)



شكل (٤ - ٢٧)

٥- نظف قطعة الشغالة جيداً وقم ببردها.

شكل (٤ - ٢٧).

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز الشغالة وتنظيفها.	١
		اختار الفونية المناسبة للحام.	٢
		شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين بطريقة صحيحة.	٣
		أجرى عملية لحام لزاوية خارجية كما هو مطلوب.	٤
		نظف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين.	٥
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٦

التمرين الخامس:


لحام وصلة تناكية (حافة امام حافة) تحت مستوى النظر في الوضع المسطح باستخدام سلك لحام حديد.

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرًا على لحام الوصلات التناكية باستخدام سلك لحام حديد.

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهام وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> وحدة اللحام بالأكسى أستيلين. ولاعة خاصة لأشعال الغاز. ترزجة عمل. اللقط. فرشاة تنظيف. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصاج بمقاس 150×50 مم. سلك لحام حديد قطر 3 مم.

(ب) الأداء:

١- ارتدي ملابس الأمان والسلامة اللازمة للعمل.

٢- اختار فونية اللحام المناسبة لسمك المعدن.

٣- شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين وضبط اللهب على اللهب المتعادل.


٤- نفذ التمرين كما يلى :

أ- ضع القطعتين بحيث تكون المسافة بينهما بمقابل قطر سلك اللحام.

ب- عمل نقطة تثبيت من الجهتين (البداية والنهاية).

ج - غلّم قطعى المعدن .

شكل (٤ - ٢٨)



شكل (٤ - ٢٨)



٥- نظف قطعة الشغالة جيدا وقم ببردها.
شكل (٤ - ٢٩).

شكل (٤ - ٢٩)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز الشغالة وتنظيفها.	١
		اختار الفونية المناسبة للحام.	٢
		شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين بطريقة صحيحة.	٣
		أجرى عملية لحام للحافتين بطريقة صحيحة.	٤
		نظف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرن.	٥
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٦

التمرين السادس:



لحام زاوية داخلية على قطعتين من المعدن باستخدام سلك لحام في الوضع المسطح تحت مستوى النظر.

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرًا على لحام الزوايا الداخلية تحت مستوى النظر.

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهام وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> وحدة اللحام بالأكسى أستيلين. ولاعة خاصة لأشعال الغاز. ترزجة عمل. اللقط. فرشاة تنظيف. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصاج بمقاس 150×50 مم. سلك لحام حديد قطر 3 مم.

(ب) الأداء:

شكل (٤ - ٣٠)

١- ارتدي ملابس الأمان والسلامة اللازمة للعمل.

٢- اختار فونية اللحام المناسبة لسمك المعدن.

٣- شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين وضبط اللهب على اللهب المتعادل.

٤- نفذ التمرين كما هو موضح بالشكل (٤ - ٣٠).

شكل (٤ - ٣١)



٥- نظف قطعة الشغالة جيداً وقم ببردتها.

شكل (٤ - ٣١).

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز الشغالة وتنظيفها.	١
		اختار الفونية المناسبة للحام.	٢
		شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين بطريقة صحيحة.	٣
		أجرى عملية لحام لزاوية داخلية بطريقة صحيحة..	٤
		نظف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين.	٥
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٦

التمرين السابع:


لحام زاوية داخلية على قطعتين من المعدن باستخدام سلك لحام نحاس في الوضع المسطح تحت مستوى النظر.

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرًا على لحام الزوايا الداخلية تحت مستوى النظر.

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب/ المرشح. مهام وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> وحدة اللحام بالأكسى أستيلين. ولاعة خاصة لأشعال الغاز. ترزجة عمل. اللقط. فرشاة تنظيف. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصاج بمقاس ١٥٠ X ٥٠ X سمك ٢ مم. سلك لحام نحاس قطر ٣ مم. مساعد صهر (بودرة).


(ب) الأداء:

١- ارتدي ملابس الأمان والسلامة اللازمة للعمل.

٢- اختار فوئية اللحام المناسبة لسمك المعدن.

٣- شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين وضبط اللهب على اللهب المكرر.

٤-نفذ التمرين كما هو موضح بالشكل (٣٢-٤)



شكل (٤ - ٣٢)

شكل (٤ - ٣٣)



٥- نظف قطعة الشغالة جيداً وقم ببردتها.

شكل (٤ - ٣٣).

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز الشغالة وتنظيفها.	١
		اختار الفونية المناسبة للحام.	٢
		شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين بطريقة صحيحة.	٣
		أجرى عملية لحام لزاوية داخلية بطريقة صحيحة..	٤
		تنظيف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين.	٥
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٦

التمرين الثامن:

قطع الصلب المنخفض الكربوني بلهب الأكسى أستيلين..

الهدف من التمرين:

إكساب المتدرب طريقة القطع بواسطة الأكسى أستيلين في خط مستقيم.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تنفيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • وحدة اللحام بالأكسى أستيلين. • بورى قطع. • ولاعة خاصة لأشعال الغاز. • تزجة عمل. • اللقط. • فرشاة تنظيف. • نظارة واقية من اللهب. • مريلة. • قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> • قطعة من الصاج بمقاس ٥٠ X ٥٠ سمك ٣ مم.

ب) الأداء:


- ١- ارتدى ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.
- ٢- نطف سطح المعدن بفرشاة سلكية لإزالة أي دهان أو صدأ.

٣- قس المسافة المطلوب قصها وارسم خط ارشاديا واضحا على قطعة الشغالة.


٤- أضبط وضع الشغالة بحيث يتجاوز الخط الإرشادي حافة تزجة العمل وثبت قطعة الشغالة بالتزجة بواسطة مشابك. ثم اختر طرف القص المناسب.

٤- شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين وضبط اللهب على اللهب المؤكسد.

٥- امسك البوري جيدا بيديك واجعل اصابع اليد الأخرى على شكل قبضة وضع جسم البوري عليها كما في الشكل (٤ - ٣٤).



شكل (٤ - ٣٤)



شكل (٤ - ٣٥)

٦- أضبط وضع البوري بحيث تكون فوهة القطع على حافة اللوح بوضع عمودي من الخط الإرشادى كما فى الشكل (٤ - ٣٥) على أن تظل حافة لهب التسخين أعلى بحوالى ٣ مم فوق سطح اللوح.

٧- ابدأ القطع بتسخين حافة اللوح إلى أن تصبح حمراء زاهية اللون واضغط على زناد ذراع أكسجين القطع.

٨- حرك البوري بطول الخط الإرشادى بحركة بطيئة ثابتة وأكمل عملية القطع.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز الشغالة وتنظيفها وعمل الخط الإرشادى.	١
		اختر بورى القطع.	٢
		شغل وحدة اللحام بالأكسى أستيلين بطريقة صحيحة.	٣
		أجرى عملية قطع للشغالة بطريقى صحيحة وأمنة.	٤
		نظف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرин.	٥
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٦

٤-٢-٢-٤ اللحام بالقوس الكهربى

٤-٢-٢-٤-١ نظرية اللحام بالقوس الكهربى

- يتم توصيل القطعة (المعدن الأساسي) كقطب موجب والإلكترود كقطب سالب (قطبية مباشرة أو العكس).
- عند خدش القطعة المعدنية بالإلكترود يحدث إغلاق للدائرة الكهربائية وترتفع درجة حرارة مقدمة الإلكترود وتتبعت منها إلكترونات تتجه للقطب الموجب (المعدن الأساسي) وتصطدم بذرات الغاز في منطقة جذع القوس وتؤينها مما يساعد على إستمرار التفريغ الكهربائي وإنتاج حرارة عالية.
- عند إبعاد الإلكترود قليلاً عن القطعة يستمر إغلاق الدائرة الكهربائية عبر حدوث تفريغ كهربائي هو إنطلاق إلكترونات من الإلكترود واصطدامها بسرعة عالية جداً بالقطعة مما يسبب ارتفاع حرارتها حتى تتصهر.
- ينتقل المعدن على هيئة أيونات من الإلكترود ويمتزج مع مصهور الحوض.
- يجب المحافظة على بعد صغير ثابت بين الإلكترود والقطعة (٢ - ٣ مم) وإلا يتوقف التفريغ الكهربائي واستمراره يعرف باستقرار القوس.
- للمساعدة على استقرار القوس الكهربائي، يجب توفر غازات متأينة (أي سالبة أو موجبة الشحنة) في منطقة جذع القوس. تواجد البويرة المغطية للقطب أو المغمورة مقدمته بها وكذلك وجود غازات خاملة يضمن توفر الغازات المتأينة.

٤-٢-٢-٤-٢ مكونات مجموعة اللحام بالقوس الكهربى:



- ١- ماكينة اللحام.
 - ٢- ماسك الإلكترود.
 - ٣- ماسك الأرضى.
 - ٤- كابلات التوصيل.
 - ٥- مفتاح تشغيل.
 - ٦- لمبة بيان
- الشكل (٤ - ٣٦) يوضح مكونات مجموعة اللحام بالقوس الكهربى.

١- ماكينة اللحام:

صممت ماكينات اللحام بأنواع وأحجام مختلفة لإتمام جميع عمليات اللحام.

٢- ماسك الإلكترود:

يثبت فيه سلك اللحام، ويصنع من سبيكة معدنية جيدة التوصيل للكهرباء.

٣- الماسك الأرضى:

يتم توصيله بإحكام بتزجة العمل.

٤- كابلات توصيل:

عبارة عن كابلين هما كابل الإلكترود وكابل الأرضى، وهما يقومان بتوصيل تيار اللحام من الماكينة إلى ماسك الإلكترود وماسك الأرضى (تزجة العمل).


٤-٢-٣-٣ مستلزمات اللحام بالقوس الكهربى:

١- مطرقة التعديل، شكل (٤ - ٣٧)



شكل (٤ - ٣٧)

٢- **أجنة تنظيف:** وهى تستخدم لتنظيف الخبث الناتج عن اللحام وإزالة الرايش، شكل (٤ - ٣٨)



شكل (٤ - ٣٨)

٣- **اللقط:** ويستخدم لمسك المشغولات ويكون ذراعه طويل، شكل (٤ - ٣٩).



شكل (٤ - ٣٩)

٤- **جاکوش التنظيف:** ويستخدم فى إزالة خبث اللحام وذرات المعدن المنتاثرة على جانبي خط اللحام، شكل (٤ - ٤٠).



شكل (٤ - ٤٠)

٥- **فرشاة التنظيف:** وهى فرشة من أسلاك الحديد وتستعمل لتنظيف سطح الشغالة وإزالة الصدا، شكل (٤ - ٤١).



شكل (٤ - ٤١)

٤-٢-٢-٤ الإلكترودات

عبارة عن أسلاك تستخدم للتعبئة أثناء اللحام، ومغلفة بمادة تشبه البودرة تحتوى على مواد كيميائية تحسن من خواص اللحام.

كما هو واضح من شكل (٤ - ٤٢) فإن للإلكترود أرقام تدل على وصفه حيث:

١ - (E) هذا الحرف يوضح أن السلك يستخدم في لحام الكهرباء.

٢ - الرقم (٦٠) يوضح أن قوة شد السلك = ٦٠٠٠ رطل



٣ - الرقم (١) يرمز إلى وضعية اللحام حيث:

(١) = لجميع الأوضاع.


(٢) = للوضع الجانبي والمسطح.

(٣) = للوضع المسطح فقط.

٤ - الرقم (صفر) يدل على مواصفات الإلكترود.



شكل (٤ - ٤٣)



شكل (٤ - ٤٤)


٤-٢-٢-٥ كيفية اشعال القوس الكهربى

كما هو واضح في الشكل (٤ - ٤٣) لكي يتم اشعال القوس الكهربى ابدأ بملامسة الإلكترود للحام بسطح الشغالة سنلاحظ حدوث شرر ثم قم برفع الإلكترود مسافة لا تتجاوز قطر الإلكترود وهي المسافة الازمة لضمان إبقاء القوس في حالة اشعال. ويراعى إلا تزيد المسافة الإلكترود عن الحد المطلوب حتى لا يكون القوس ضعيفا وبالتالي ينتج عنه لحام ضعيف لوصلة اللحام.


بعد اشعال القوس يحرك الإلكترود حركة منتظمة في اتجاه سير اللحام الى ان تنتهي من عملية اللحام، شكل (٤ - ٤٤).

٦-٢-٢-٦ زوايا اللحام**أ- زاوية التقدم:**



هي زاوية ميل الإلكترود على المحور الرأسى. وهى تكون بمقدار ($70 - 80^{\circ}$) عن سطح القطعة فى اتجاه سير اللحام، شكل (٤ - ٤٥).



شكل (٤ - ٤٥)



شكل (٤ - ٤٦)



شكل (٤ - ٤٧)

ب- زاوية العمل:

هي الزاوية المحصورة بين الإلكترود والمحور العرضى لوصلة اللحام، شكل (٤ - ٤٦).

ملحوظة:

تختلف زاوية العمل باختلاف شكل ووضع وصلة اللحام.

شكل (٤ - ٤٧) يوضح زوايا مختلفة لميل الإلكترود على حسب شكل ووضع وصلة اللحام.

٤-٢-٢-٧ اختبار المعرفة النظرية:

اذكر نظرية اللحام بالقوس الكهربى؟

أولا-

ما هي وظيفة كل من:

ثانيا-

١- أجنحة التنظيف:

٢- اللقط:

٣ - ماسك الإلكتروود:

ما المقصود بكل من:

ثالثا-

١- الإلكتروودات:

٢- زاوية التقدم:


٣ - زاوية العمل:

أشرح باختصار كيفية اشعال القوس الكهربى؟

رابعا-

أكتب البيانات على الرسم الموضح أمامك:

خامسا-



- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦
- ٧

الإجابات النموذجية**أولاً**

تعتمد عمليات اللحام بالقوس الكهربى على تيار عالى يساعد على صهر المعدن وأسلاك المعدن فى نفس الوقت.

- ١ تستخدم لتنظيف الخبث الناتج عن اللحام وإزالة الرأيش.
- ٢ ويستخدم لمسك المشغولات ويكون ذراعه طويل.
- ٣ وهو يثبت فيه سلك اللحام، ويصنع من سبيكة معدنية جيدة التوصيل للكهرباء.

ثانياً

- ١ هي عبارة عن أسلاك تستخدم للتعبئة أثناء اللحام، وملففة بمادة تشبه البويرة تحتوى على مواد كيميائية تحسن من خواص اللحام.
- ٢ هي زاوية ميل الإلكترونود على المحور الرأسى. وهي تكون بمقدار ($70 - 80^{\circ}$) عن سطح القطعة فى اتجاه سير اللحام.
- ٣ هي الزاوية المحصورة بين الإلكترونود والمحور العرضى لوصلة اللحام.

ثالثاً

يتم اشعال القوس الكهربى ابدأ بلاماسة الإلكترونود اللحام بسطح الشغالة سيلاحظ حدوث شرر ثم قم برفع الإلكترونود مسافة لا تتجاوز قطر الإلكترونود وهى المسافة اللازمة لضمان إبقاء القوس فى حالة اشعال. ويراعى الا تزيد المسافة الإلكترونود عن الحد المطلوب حتى لا يكون القوس ضعيفا وبالنالى ينتج عنه لحام ضعيف لوصلة اللحام. وبعد اشعال القوس يتم تحريك الإلكترونود حركة منتظمة فى اتجاه سير اللحام الى ان تنتهى من عملية اللحام.

رابعاً

- ١ - خط اللحام.
- ٢ - خبث.
- ٣ - غازات الحجب.
- ٤ - غلاف الإلكترونود.
- ٥ - سلك اللحام.
- ٦ - القوس الكهربى.
- ٧ - بركة الانصهار.

٤-٢-٢-٨ التدريبات العملية:

التمرين الأول:

عمل خطوط لحام مستقيمة على قطعة من المعدن في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر).

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرًا على عمل خطوط لحام مستقيمة على قطعة من المعدن.

(أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ماكينة لحام بالقوس الكهربى. ترجة عمل. اللقط. شاكوش التنظيف من الخبر. فرشاة تنظيف. شوكة علام. زنبة علام. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعة من الصلب الطرى بمقاس 100×150 سم 8 مم. سلك لحام (إلكترود).


(ب) الأداء:

١- ارتدى ملابس الأمن والسلامة اللازمة للعمل.


٢- أعد وجه الشغالة، وذلك بتنظيفها وعمل خطوط الشنكرة اللاومة كما في الشكل (٤ - ٤٨).

٣- جهز ماكينة اللحام بضبط التيار المناسب بحسب وضع وسمك المعدن المراد لحامه.


٤- إبدء بعمل خطوط لحام مستقيمة مع ضبط زاوية العمل 90° ، وزاوية التقدم ($70^\circ - 80^\circ$).
أنظر شكل (٤ - ٤٩).



شكل (٤ - ٤٨)



شكل (٤ - ٤٩)



٥- برد ونظف قطعة الشغالة من الخبث (البودرة
الخارجية).
أنظر شكل (٤ - ٥٠).

شكل (٤ - ٥٠)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز الشغالة ونظفها وأجرى الخط عملية الشنكره المطلوبة ..	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل ..	٢
		أنجز خطوط اللحام المطلوبة بطريقة صحيحة وأمنة ..	٣
		نظف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين ..	٤
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة ..	٥

التمرين الثاني:


لحام وصلة تناكية (حافة امام حافة) تحت مستوى النظر في الوضع المسطح .

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرا على لحام الوصلات التناكية باستخدام القوس الكهربى.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهمات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ماكينة لحام بالقوس الكهربى. تنزجة عمل. اللقط. شاكوش التنظيف من الخبر. فرشاة تنظيف. شوكة علام. زنبة علام. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصلب الطرى بمقاس 50×150 سمك ٦ مم. سلك لحام (الكترود).

ب) الأداء:

١- أرتدى ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.


٢- جهز قطعى العمل وذلك بتنظيفهما من الصدا ووضعهما فى وضع تقابلى بحيث تكون المسافة بينهما بقدر يساوى قطر إلكترود اللحام.

٣- جهز ماكينة اللحام بضبط التيار المناسب بحسب وضع وسمك المعدن المراد لحامه.

٤- نفذ التمرين كما يلى :

أ- عمل نقطة ثبيت (بنطة) من الجهة المقابلة لجهة اللحام.

ب - إلham قطعى المعدن مع ضبط زاوية العمل 90° ، وزاوية التقدم $(70 - 80^{\circ})$ ، شكل (٤ - ٥١)



شكل (٤ - ٥١)



٥- نظيف وبرد قطعة الشغالة، شكل (٤ - ٥٢).

شكل (٤ - ٥٢)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعى العمل ونظفهما من الصداً وجهزهما للعمل.	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل..	٢
		لحم القطعتين بطريقة صحيحة وأمنة.	٣
		نطف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرین.	٤
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٥

التمرين الثالث:


لحام وصلة تراكبية من الجهازين تحت مستوى النظر في الوضع المسطح .

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرًا على لحام الوصلات التراكبية باستخدام القوس الكهربائي.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهمات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ماكينة لحام بالقوس الكهربائي. تنزجة عمل. اللقط. شاكوش التنظيف من الخبر. فرشاة تنظيف. شوكة علام. زنبة علام. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصلب الطري بمقاس 50×150 سمك 6 مم. سلك لحام (الكترود).



شكل (٤ - ٥٣)

ب) الأداء:

١- ارتدى ملابس الأمان والسلامة اللازمة للعمل.


٢- جهز قطعى العمل وذلك بتتنظيفهما من الصدا ووضعهما فى وضع تركبى كما فى الشكل (٤ - ٥٣).

٣- جهز ماكينة اللحام بضبط التيار المناسب بحسب وضع وسمك المعدن المراد لحامه.

٤- نفذ التمرين كما يلى :

أ- عمل نقطة تثبيت (بنطة لحام) فى بداية ونهاية الوصلة.

ب- إلحا قطعى المعدن مع ضبط زاوية العمل 45° ، وزاوية التقدم ($70 - 80^{\circ}$) ، شكل (٤ - ٥٤)



شكل (٤ - ٥٤)



٥- نظف وبرد قطعة الشغله، شكل (٤ - ٥٥).

شكل (٤ - ٥٥)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعى العمل ونظفهما من الصداً وجهزهما للعمل.	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل..	٢
		لحم القطعتين بطريقة صحيحة وأمنة.	٣
		نطف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرین.	٤
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٥

التمرين الرابع:


لحام زاوية داخلية في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر).

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادراً على لحام الزوايا الداخلية باستخدام القوس الكهربائي.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهمات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ماكينة لحام بالقوس الكهربائي. تنزجة عمل. اللقط. شاكوش التنظيف من الخبر. فرشاة تنظيف. شوكة علام. زنبة علام. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصابط طرى بمقاس ١٥٠ X ٥٠ سمك ٦ مم. سلك لحام (الكترود).

ب) الأداء:

شكل (٤ - ٥٦)

- ١- ارتدى ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.
- ٢- جهز قطعى العمل وذلك بتنظيفهما من الصدا ووضعهما فى وضع متعادم.
- ٣- جهز ماكينة اللحام بضبط التيار المناسب بحسب وضع وسمك المعدن المراد لحامه.
- ٤- نفذ التمرين كما يلى :

 - أ- أعمل نقطة تثبيت (بنطة لحام) من جانبى الوصلة.
 - ب - إلحم قطعى المعدن مع ضبط زاوية العمل 45° ، وزاوية التقدم ($70^{\circ} - 80^{\circ}$) ، شكل (٤ - ٥٦)
 - ٥- نظف وبرد قطعة الشغله، شكل (٤ - ٥٧).



شكل (٤ - ٥٧)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعى العمل ونظفهما من الصداً وجهزهما للعمل.	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل..	٢
		لحم القطعتين بطريقة صحيحة وأمنة.	٣
		نطف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرین.	٤
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٥

التمرين الخامس:


لحام زاوية خارجية في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر).

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادراً على لحام الزوايا الخارجية باستخدام القوس الكهربى.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تنفيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • ماكينة لحام بالقوس الكهربى. • تزجة عمل. • اللقط. • شاكوش التنظيف من الخبر. • فرشاة تنظيف. • شوكة علام. • زنبة علام. • نظارة واقية من اللهب. • مريلة. • قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> • قطعتين من الصلب الطرى بمقاس 150×50 سمك 6 مم. • سلك لحام (الكترود).

ب) الأداء:

شكل (٤ - ٥٨)

- ١- ارتدى ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.
- ٢- جهز قطعى العمل وذلك بتنظيفهما من الصدا ووضعهما فى وضع متعامد مع ترك نفاذ مناسب بين القطعتين. كما فى الشكل (٤ - ٥٨).

٣- جهز ماكينة اللحام بضبط التيار المناسب بحسب وضع وسمك المعدن المراد لحامه.

٤- نفذ التمرين كما يلى :

أ- عمل نقطة تثبيت من جانبى الوصلة.

ب- إلحم قطعى المعدن مع ضبط زاوية العمل 90° ، وزاوية التقدم ($70^{\circ} - 80^{\circ}$).

٥- نظف وبرد قطعة الشغالة، شكل (٤ - ٥٩).



شكل (٤ - ٥٩)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعى العمل ونظفهما من الصداً وجهز هما للعمل.	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل..	٢
		لحم القطعتين بطريقة صحيحة وأمنة.	٣
		نطف قطعة الشغالة وبردها بعد الانتهاء من تنفيذ التمرین.	٤
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٥

٤-٢-٣ اللحام المحبب بالغاز الخامل (CO₂) MIG

٤-٢-٣-١ نظرية عمل اللحام المحبب بغاز خامل


اللحام بغاز خامل هو نوع من اللحام بالقوس، وفيه يحيط القوس الكهربائي والمنطقة المنصهرة بجو من غاز خامل يحجبهما عن الهواء المحيط. ويورد الغاز الخامل إلى موضع اللحام عن طريق بوري (مشعل) للحام.

٤-٢-٣-٢ مزايا اللحام المحبب بغاز خامل :MIG

- ١- عزل الهواء المحيط عن المعدن المنصهر.
- ٢- عدم احتراق المكونات السبايكية.
- ٣- عدم تكون خبث (جلخ).
- ٤- سرعة لحام عالية.
- ٥- منطقة التسخين ضيقة.
- ٦- تشوه بسيط لقطعة الشغالة.

٤-٢-٣-٣ مكونات نظام اللحام :MIG

- ١- ماكينة اللحام.
 - ٢- أسطوانة الغاز الخامل (CO₂) وترتبط بجذير.
 - ٣- منظم الضغط.
 - ٤- موتور إدارة للتغذية بالسلك.
 - ٥- بكرة السلك.
 - ٦- الموصلات الرئيسية للتيار الكهربائي.
 - ٧- معدل تغذية السلك.
 - ٨- فلطية اللحام.
 - ٩- خرطوم حزمة الكابلات لمسدس (بورى) للحام
 - ١٠- مشبك الطرف الأرضي.
- شكل (٤ - ٦٠) يوضح مكونات نظام لحام MIG .




شكل (٤ - ٦٠)



شكل (٤ - ٦١)

أ- ماكينة اللحام:

هي مصدر الطاقة وهي تحمل بكرة سلك اللحام وكذلك أسطوانة الغاز الخامل (CO₂) ويتم التحكم من خلالها في معدل التغذية بالسلك وكذلك الفلطية المناسبة للحام حسب موضع وسمك المعدن المراد لحامه، شكل (٤ - ٦١) .



شكل (٤ - ٦٢)

ب- مسدس اللحام:

يستخدم مسدس اللحام لتشغيل سلاك التغذية وتيار اللحام وغاز الحجب (CO_2) (أى أنه ينقل التيار والغاز والسلك).


ويجب الحفاظ على فوهة المسدس نظيفة من الداخل والخارج . كما يجب تنظيف دليل الدخول والخروج الذى يمر منهما سلاك اللحام عند تغيير بكرة السلك. ويوجد نوع خاص من الشحم للتنظيف، شكل (٤ - ٦٢).

ج- أسطوانة الغاز:

وهي تحتوى على غاز التحبيب ثانى أكسيد الكربون (CO_2) وهى تحتوى على منظم يعمل على خفض ضغط الغاز ويتم التحكم فى ضغط الغاز بواسطة بكرة تحكم. وهى تتصل بمسدس اللحام بواسطة خرطوم من البلاستيك المرن الذى يتحمل الضغوط العالية.

د- المنظم:

يسمى مقاييس التدفق وهو يعمل على ضبط معدل تدفق غاز الحجب.



شكل (٤ - ٦٣)

هـ- بكرة السلك:

تركب على عمود دوران بالماكينة للتغذية بالسلك اللازم للحام ويوجد لها كلبس لإحكام تثبيتها ومعدن السلك من الحديد ومطلى من الخارج، شكل (٤ - ٦٣).

٤-٣-٤ المعادن المستخدمة في لحام الميج

- ١- لحام الألواح السميكة من الصلب عالية السبائكية.
- ٢- النحاس وسبائكه.
- ٣- الألومنيوم وسبائكه.

٤-٢-٣-٥ تأثير غازات الحجب على اللحام بالقوس المعدني الميج:

يتم طرد الهواء عن منطقة اللحام بواسطة غازات الحجب المختلفة دون التأثير على المعدن المنصهر. هذا التأثير يحدث نتيجة لوجود غازى النيتروجين والأكسجين بالإضافة إلى بخار الماء فى الهواء الجوى المحيط. دخول النيتروجين فى منطقة اللحام يقلل من قوة اللحام، ويحدث التشققات والمسام، كما أن الأكسجين يسبب المسامية فى معدن اللحام.

أ- أنواع الغازات المستخدمة للحجب في لحام الميج:

- ١- غاز ثانى أكسيد الكربون (CO_2) (وهو يستخدم في لحام الصلب الطرى).
- ٢- غاز الأرجون (ويستخدم في لحام الالومنيوم).
- ٣- غاز الهيليوم ..

ب- تعريف الغاز الخاملي:

غاز لا يتفاعل مع غيره كيميائيا حتى في درجات الحرارة العالية.

ج- الغرض من استخدام الغاز في لحام الميج:

يستخدم الغاز كحجاب واقى لمنع وصول الهواء المحيط إلى بؤرة اللحام كما أنها لا تتفاعل مع المعدن المنصهر ولا تذوب فيه.

٤-٢-٣-٦ يبين الجدول التالي اختيار قطر السلك وشدة التيار المناسبين لسمك معدن:

التيار (أمبير)	قطر السلك (مم)	سمك المعدن (مم)
٧٠ - ٦٠	٠,٦	٠,٧
٧٠ - ٦٠	٠,٦	١,٠
٧٥ - ٧٠	٠,٨ - ٠,٦	١,٢
٨٥ - ٨٠	٠,٨ - ٠,٦	١,٦

٤-٣-٢-٧ طرق الوقاية والسلامة

- ١- مراقبة تثبيت المعادن المطلوب لحامها على المثبتات الموجودة بتزجة العمل.
- ٢- مراقبة المعدات المستخدمة تحت أنظار بصورة دائمة.
- ٣- توفير التهوية الجيدة لمكان العمل لتجنب التأثيرات الضارة الناتجة من الأبخرة المتتصاعدة أثناء اللحام.
- ٤- خلو المعدن المراد لحامه من الزيوت والدهون والشحوم.
- ٥- استخدام الكمامات الواقية.
- ٦- اجعل وضع الرأس أثناء عملية اللحام على الجانب بعيد من الأبخرة المتتصاعدة ودائماً في الاتجاه المعاكس لحركة اللحام.

٤-٢-٣- اختبار المعارف النظرية

أولاً: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة من العبارات التالية

- () ١- من مزايا لحام الميج عزل الهواء المحيط عن المعدن المنصهر.
- () ٢- من عيوب لحام الميج تكون خبث أعلى للحام.
- () ٣- الغاز الخامل هو الغاز الذي يتفاعل كيميائيا مع غيره في درجات الحرارة العالية.
- () ٤- يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى لحام الصلب الطرى.
- () ٥- يعمل المنظم على ضبط معدل تدفق غاز الحجب.

ثانياً: أكمل الجدول الآتى

سمك المعدن (مم)	قطر السلك (مم)	التيار (أمبير)
٠,٧		
١,٠		
١,٣		
١,٦		

ثالثاً: أذكر طرق الوقاية والسلامة عند استخدام لحام الميج

.....

.....


.....

.....

.....

.....

رابعاً: أكتب البيانات على الرسم الموضح



- | | |
|------------|-----------|
| - ٨ | - ١ |
| - ٩ | - ٢ |
| - ١٠ | - ٣ |
| | - ٤ |
| | - ٥ |
| | - ٦ |
| | - ٧ |

الإجابات النموذجية

أولاً		
(صح)		١
(خطأ)		٢
(خطأ)		٣
(صح)		٤
(صح)		٥
ثانياً		
التيار أمبير	قطر السلك مم	سمك المعden مم
٧٠ - ٦٠	٠،٦	٠،٧
٧٠ - ٦٠	٠،٦	١،٠
٧٥ - ٧٠	٠،٨ - ٠،٦	١،٢
٨٥ - ٨٠	٠،٨ - ٠،٦	١،٦
ثالثاً		
١- مراقبة تثبيت المعادن المطلوب لحامها على المثبتات الموجودة بتنزجة العمل.		
٢- مراقبة المعدات المستخدمة تحت أنظار بصورة دائمة.		
٣- توفير التهوية الجيدة لمكان العمل لتجنب التأثيرات الضارة الناتجة من الأبخرة المتتصاعدة أثناء اللحام.		
٤- خلو المعدن المراد لحامه من الزيوت والدهون والشحوم.		
٥- استخدام الكمامه الواقعية.		
٦- اجعل وضع الرأس أثناء عملية اللحام على الجانب بعيد من الأبخرة المتتصاعدة ودائماً في الاتجاه المعاكس لحركة اللحام.		
رابعاً		
١- ماكينة اللحام.		
٢- أسطوانة الغاز الخامل (CO_2).		
٣- منظم الضغط.		
٤- موتور إدارة للتغذية بالسلك.		
٥- بكرة السلك.		
٦- الموصلات الرئيسية للتيار الكهربائي.		
٧- معدل تغذية السلك.		
٨- فلطية اللحام.		
٩- خرطوم حزمة الكابلات لمسدس (بورى) اللحام		
١٠- مشبك الطرف الأرضى.		

٤-٢-٣ التدريبات العملية:

- التمرين الأول:** عمل خطوط لحام مستقيمة على قطعة من المعدن في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر).


الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادراً على عمل خطوط لحام مستقيمة على قطعة من المعدن

أ) ظروف الأداء:


التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ماكينة لحام ميج. ترجة عمل. اللقط. مطرقة التنظيف من الخبر. فرشاة تنظيف. شوكة علام. زنبة علام. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعة من الصلب الطري بمقاس 100×150 سمك ٦ مم. سلك لحام قطر ٦،٠ مم.

ب- الأداء:



شكل (٤ - ٦٤)

- ارتدى ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.
- أعد وجه الشغله، وذلك بتتنظيفها وعمل خطوط الشنكرة اللاومة.
- قم بفحص وحدة اللحام (القطب السالب - القطب الموجب - التوصيلات الكهربائية - وحدة الغاز - رأس التلامس).
- ادر مفتاح الكهرباء الرئيسي.
- ادر مفتاح ماكينة اللحام.
- افتح صمام الغاز واضبط ضغط الغاز.
- اضبط فولطية التيار حسب سمك المعدن.
- اضبط سرعة التغذية سلك اللحام..
- اجعل سلك اللحام بارزا عن الفوهة بمقدار ٩ مم تقريبا.
- ابدا في اللحام مع جعل زاوية العمل 90° وزاوية التقدم 70° ، شكل (٤ - ٦٤).



١١ - نظف وبرد قطعة الشغالة جيداً، شكل (٤ - ٦٥).

شكل (٤ - ٦٥)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعة العمل ونظفها من الصداً وجهزها للعمل وأجرى خطوط الشنكرة الازمة.	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل..	٢
		فحص وحدة اللحام قبل بدء العمل.	٣
		ضبط الماكينة وجهزها للعمل وكذلك ضبط الفولطية وسرعة التغذية للسلك.	٤
		أجرى خطوط اللحام بطريقة صحيحة وأمنة.	٥
		تنظيف وبرد قطعة العمل بعد الإنتهاء من عملية اللحام.	٦
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٧

التمرين الثاني:

لحام زاوية داخلية في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر).



الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادراً على لحام الزوايا الداخلية باستخدام ماكينة لحام الميج.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تتنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهمات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ماكينة لحام ميج .. تنزجة عمل. القط. شاكوش التنظيف من الخبر. فرشاة تنظيف. مطرقة علام. زنبة علام. نظارة واقية من اللهب. مريلة. قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصابطى بمقاس 150×50 سمك 6 مم. سلك لحام قطر 6،0 مم.

ب- الأداء:



شكل (٤ - ٦٦)

- ١- ارتدى ملابس الأمان والسلامة اللازمة للعمل.
- ٢- أعد وجهز قطعى العمل، وذلك بتتنظيفهما من الصدا ووضع القطعتين متعامدين.
- ٣- افحص وحدة اللحام (القطب السالب – القطب الموجب – التوصيلات الكهربائية – وحدة الغاز – رأس التلامس).
- ٤- أدر مفتاح الكهرباء الرئيسي.
- ٥- أدر مفتاح ماكينة اللحام.
- ٦- افتح صمام الغاز واضبط ضغط الغاز.
- ٧- اضبط فولطية التيار حسب سمك المعدن.
- ٨- اضبط سرعة التغذية سلك اللحام..
- ٩- اجعل سلك اللحام بارزا عن الفوهة بمقدار ٩ مم تقريبا.
- ١٠- ابدأ في اللحام مع جعل زاوية العمل 45° وزاوية التقدم 70° ، شكل (٤ - ٦٦).

١١- نظف وبرد قطعة الشغالة جيداً،
شكل (٤ - ٦٧).



شكل (٤ - ٦٧)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعى العمل ونظفهما من الصدا.	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل..	٢
		فحص وحدة اللحام قبل بدء العمل.	٣
		ضبط الماكينة وجهزها للعمل وكذلك ضبط الفولاطية وسرعة التغذية للسلوك.	٤
		أجرى عملية اللحام بطريقة صحيحة وأمنة.	٥
		تنظيف وبرد قطعة العمل بعد الإنتهاء من عملية اللحام.	٦
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٧

التمرين الثالث:


لحام زاوية خارجية في الوضع المسطح (تحت مستوى النظر).

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادراً على لحام الزوايا الخارجية باستخدام ماكينة لحام الميج.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تنفيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • ماكينة لحام ميج .. • تزجة عمل. • القطب. • مطرقة التنظيف من الخبث. • فرشاة تنظيف. • شوكة علام. • زنبة علام. • نظارة واقية من اللهب. • مريلة. • قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> • قطعتين من الصابطى بمقاس 150×50 سمك 6 مم. • سلك لحام قطر 6،0 مم.

ب- الأداء:

شكل (٤ - ٦٨)



شكل (٤ - ٦٩)

- ١- ارتدى ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.
- ٢- أعد وجهز قطعى العمل، وذلك بتنظيفهما من الصدا ووضع القطعتين متعامدين، شكل (٤ - ٦٨).
- ٣- أفحص وحدة اللحام (القطب السالب – القطب الموجب – التوصيلات الكهربائية – وحدة الغاز – رأس التلامس).
- ٤- أدر مفتاح الكهرباء الرئيسي.
- ٥- أدر مفتاح ماكينة اللحام.
- ٦- افتح صمام الغاز واضبط ضغط الغاز.
- ٧- اضبط فولطية التيار حسب سمك المعدن.
- ٨- اضبط سرعة التغذية سلك اللحام..
- ٩- اجعل سلك اللحام بارزا عن الفوهة بمقدار ٩ مم تقريبا.
- ١٠- ابدأ في اللحام مع جعل زاوية العمل 90° وزاوية التقدم 70° .
- ١١- نظف وبرد قطعة الشغالة جيدا، شكل (٤ - ٦٩).


ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعى العمل ونظفهما من الصدا.	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل..	٢
		فحص وحدة اللحام قبل بدء العمل.	٣
		ضبط الماكينة وجهزها للعمل وكذلك ضبط الفولاطية وسرعة التغذية للسلوك.	٤
		أجرى عملية اللحام بطريقة صحيحة وأمنة.	٥
		تنظيف وبرد قطعة العمل بعد الإنتهاء من عملية اللحام.	٦
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٧

٤-٢-٤ لحام البنطة:

تنتج الحرارة فيه عبر امقاومة الكهربائية للثغرة بين الجزيئين المتلامسين في منطقة التلاحم. يستخدم فيه جهد من ٤ إلى ٢٤ فولت وشدة تيار عالية من ١٠٠ إلى ٦٥٠٠٠ أمبير. يستخدم في لحام هيكل من الصفيح ولحام الصفائح الرقيقة جدا ولحام القطع دائيرية أو مربعة المقطع تناكييا.

٤-٢-٤-١ المكونات الأساسية لوحدة لحام البنطة:



١- المحول : وهو الذى يحول التيار المتردد الى تيار مستمر.

٢- الذراع: يحمل رؤوس اللحام.

٣- رأس (إلكترود) متصلة بتيار اللحام.

٤- رأس (إلكترود) متصلة بالأرضي.
شكل (٤ - ٧٠).

٤-٢-٤-٢ لماذا يتم استخدام لحام البنطة في اصلاح جسم السيارة

١- لحام البنطة يستخدم في تصنيع جسم السيارة الأصلي.

٢- تعطى قوة وجودة افضل للوصلات.

٣- لا يوجد تشويه حراري في الالوحات التي يتم لحامها.

٤- انتاجية أعلى نظرا لسرعة عملية اللحام.

٥- لا ينتج عنها مشاكل تأكل نتيجة اللحام.

٦- لا تحتاج الى مواد حشو (مساعد صهر) لإضافتها للمعدن.

٧- تعطى نهاية ممتازة ومظهر لمنطقة اللحام.

٤-٢-٤-٣ العوامل المؤثرة في جودة اللحام

١- أى خلوص بين السطوح يحدث ضعف في تدفق التيار.

٢- تلوث سطح المعدن يجعل التيار المتدفق غير كافى.

٣- استخدام مادة مضادة للتآكل بين السطوح قبل اللحام حيث اوصت به الشركة المصنعة للسيارة.

٤- قوة لحام البنطة تتحدد بدرجة ميل رأسى اللحام.


٥- نوع المعدن الذى سيتم لحامه.

٦- قوة ضغط اللحام.

٧- ضبط الوقت والتيار.


٨- نوع جهاز اللحام المستخدم.

٩- الصيانة الدورية لمعدات اللحام.

٤-٢-٤-٤ فكرة عمل لحام البنطة:


شكل (٤ - ٧١)

- ١- الضغط بواسطة الإلكترودين (القطبين الكهربائيين) بقوة على اللوحين المراد لحامهما، شكل (٤ - ٧١).




شكل (٤ - ٧٢)

- ٢- نتيجة الضغط يمر تيار كهربائي في الوسط بين الإلكترودين. مع الابقاء على الضغط، شكل (٤ - ٧٢).



شكل (٤ - ٧٣)

- ٣- لوحى المعدن يذوبان مع بعضهما بسبب التركيز العالى للتيار المتدفق، شكل (٤ - ٧٣).



شكل (٤ - ٧٤)


- ٤- الإبقاء على قوة الضغط على لوحى المعدن تعمل على تبريد كتلة اللحام المائعة و يحدث لها تجمد، شكل (٤ - ٧٤).

• وظيفة الإلكترود:

- ١- توصيل التيار لمنطقة اللحام.
- ٢- التزويد بقوة الضغط الضرورية لانتاج اللحام.
- ٣- لإزالة الحرارة من البقعة (النقطة) الملحومة.

• حالات الرأس:

- ١- إذا كان قطر الرأس كبيراً تصبح كتلة اللحام صغيرة وذلك بسبب هبوط التيار.
 - ٢- إذا كانت الرأس صغيرة فإن بنطة اللحام لن يزداد حجمها.
 - ٣- إذا كانت الرأس بها عيب أو بها أوساخ لابد من إعادة هيئتها.
 - ٤- عدم استقامة الإلكتروود (الرأس) ينتج عنه لحام معيب.
- الوضع الصحيح للرأس اثناء اللحام: شكل (٤ - ٧٥)**



• جدول متطلبات لحام البنطة:

المسافة بين البنطتين (الخطوة) مم	تيار اللحام (أمبير)	قوة ضغط الإلكتروود (مم)	قطر الإلكتروود (مم)	سمك المعدن (مم)
١٢	٦٠٠٠	١٩٠	٥	٠,٧
١٧	٧٥٠٠	١٩٠	٥	١
٢١	٨٥٠٠	١٩٠	٦	١,٢
٢٦	٩٠٠٠	١٩٠	٦	١,٥
٣٤	٩٠٠٠	١٩٠	٧	٢
٤٣	٩٥٠٠	١٩٠	٧	٢,٥

٤-٢-٤-٥ اختبار المعرف النظرية


ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة من العبارات التالية

أولاً:

- () ١- في لحام البنطة لا يوجد تشويه حراري في الألواح التي يتم لحامها.
- () ٢- في لحام البنطة ينتج عنها مشاكل تأكل نتيجة اللحام.
- () ٣- من العوامل المؤثرة في جودة لحام البنطة نوع المعدن الذي سيتم لحامه.
- () ٤- إذا كان قطر الرأس كبيراً تصبح كتلة اللحام صغيرة وذلك بسبب زيادة التيار.
- () ٥- عدم استقامة الإلكترود (الرأس) ينتج عنه لحام معيب.
- () ٦- لحام البنطة يعطي انتاجية أعلى نظراً لسرعة عملية اللحام.
- () ٧- لحام البنطة ينتج عنه تشويه حراري في الألواح التي يتم لحامها.

ما هي وظيفة الإلكترود**ثانياً:**

- - ١
- - ٢
- - ٣

أكتب البيانات على الرسم الموضح**ثالثاً:**

- - ١
- - ٢
- - ٣
- - ٤
- - ٥

الإجابات النموذجية

أولاً	
(صح)	١
(خطأ)	٢
(صح)	٣
(خطأ)	٤
(صح)	٥
(صح)	٦
(خطأ)	٧
ثانياً	
١- توصيل التيار لمنطقة اللحام.	
٢- التزويد بقوة الضغط الضرورية لانتاج اللحام.	
٣- لإزالة الحراري من البقعة (النقطة) الملحوظة	
ثالثاً	
١- المحول : وهو الذى يحول التيار المتردد الى تيار مستمر.	
٢- الذراع: ويحمل رؤوس اللحام.	
٣- رأس (إلكترود) متصلة بتيار اللحام.	
٤- رأس (إلكترود) متصلة بالأرضى.	
٥- قوة ضغط.	

٤ - ٢ - ٤ التدريبات العملية

التمرين الأول:


لحام قطعتين من الصاج بواسطة لحام البنطة .

الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادرًا على استخدام ما كينة لحام البنطة ..

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تنفيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • ماكينة لحام بنطة. • صنفراة حدادى. • فرشاة سلاك. • مريلة. • قفاز لليد. 	<ul style="list-style-type: none"> • قطعتين من الصاج بمقاس 150×150 سمك ١ مم.



شكل (٤ - ٧٦)

ب- الأداء:

- ١- ارتدى ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.
- ٢- أعد وجهز قطعى العمل، وذلك بتنظيفهما من الصدا.
- ٣- أفحص وحدة اللحام.
- ٤- أدر مفتاح الكهرباء الرئيسي.
- ٥- أدر مفتاح ماكينة اللحام.
- ٦- أضغط بواسطة الإلكرودين بقوة على قطعى الصاج المراد لحامهما.
- ٧- استمر في الضغط حتى يمر التيار ويتم اللحام.
- ٨- كرر الخطوة السابقة بطول الشغالة مع مراعاة ان تكون المسافة بين كل بنطتين (الخطوة) لحام مناسبة
- ٩- قم تنظيف قطعة الشغالة جيدا، شكل (٤ - ٧٦).

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعى العمل ونظفهما من الصدا.	١
		جهز وأعد الماكينة للعمل..	٢
		فحص وحدة اللحام قبل بدء العمل.	٣
		أجرى عملية اللحام بطريقة صحيحة وأمنة.	٤
		نفى قطعة العمل بعد الإنتهاء من عملية اللحام.	٥
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٦



الوحدة الخامسة أسسيات السمرة

فهرس المحتويات:

١-٥	فكرة عامة عن السمرة
٢٧٥	١-١-٥ الغرض من السمرة.
٢٧٥	٢-١-٥ تصميم جسم السيارة.
٢-٥	أنواع عدد السمرة واستخداماتها
٢٧٦	١-٢-٥ أنواع المطارق والشوكيش.
٢٧٧	٢-٢-٥ السنادات.
٢٧٨	٣-٢-٥ الملاعق (اللافيهات).
٢٧٩	٤-٢-٥ بعض الألات الخاصة.
٣-٥	هيكل السيارة
٢٨١	١-٣-٥ مكونات هيكل السيارة الخارجية.
٢٨٣	٢-٣-٥ معدن اللوح المعدنى لجسم السيارة.
٤-٥	أنواع التأكل (صدأ المعادن)
٥-٥	تصميم هيكل السيارة.
٢٨٥	١-٥-٥ أنواع تصميمات جسم السيارة.
٢٨٦	٢-٥-٥ المواد المستخدمة في صناعة هيكل السيارة.
٢٨٦	٣-٥-٥ الأمان الوقائي من الحوادث.
٦-٥	أنواع الشاسيهات
٧-٥	كاتم الصوت (الشكمان)
٢٨٨	١-٧-٥ الغرض من كاتم الصوت (الشكمان)
٢٨٨	٢-٧-٥ تصميم نظام العادم.
٢٨٩	٣-٧-٥ عملية الدسرة في تصنيع علبة الشكمان بالسيارة.
٢٩٠	٤-٧-٥ أنواع الأعطال التي تحدث بمحمد الصوت (الشكمان).
٨-٥	اختبار المعارف النظرية.
٣-٣	٣ التدريبات العملية.
٢٩٣	

الهدف من الوحدة:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة سيكون الطالب قادراً على:

- ١- التعرف على الغرض من السمسك.
- ٢- التعرف على عدد السمسك و استخداماتها.
- ٣- التعرف على مكونات جسم السيارة الخارجية.
- ٤- التعرف على أنواع التأكل بالمعدن.
- ٥- التعرف على أنواع الشاسيهات.
- ٦- التعرف على مكونات نظام العادم.
- ٧- التعرف على كيفية تصنيع علبة شكمان.

٥-١ فكرة عامة عن السمرة:

٥-١-١ الغرض من السمرة:

حوادث الطريق تؤدى إلى حدوث بعض الإصابات سواء الجسيمة أو البسيطة في السيارة مثل بعض الردود أو الإلتواء في شاسيه السيارة إما في الجسم الخارجي أو الداخلي للسيارة مما يستلزم معه تغيير أو إصلاح لبعض الأجزاء التالفة أو استعمال الشاسيه.

العوامل الجوية لها أيضاً تأثير على الألواح المعدنية بالسيارة قد تؤدي إلى وجود بعض الصدأ في بعض أجزاء السيارة مما أوجب التغيير الكلى أو الجزئي لأى جزء تالف. وبالتالي فإن الغرض من السمرة للسيارة الغرض إعادة السيارة إلى شكلها الطبيعي سواء من استعمال أو تغيير الأجزاء حتى تعود السيارة إلى صورة أقرب ما يكون تماماً إلى صورتها الأولى.


٥-١-٢ تصميم جسم السيارة:

يصمم جسم السيارة على نحو يكفل الحماية للركاب والبصائع من العوامل البيئية وكذلك عند وقوع حوادث علاوة على ذلك يتولى جسم السيارة مهمة حمل مجموعة الإدارة ومجموعة الحركة على الطريق وكذلك حمل الركاب والحمولات الأخرى المختلفة.

• المتانة: هي القوة والصلابة والقدرة على التماسك.

• الصلادة: مقاومة الاحتكاك والتآكل والخدش والتغلغل وجعل الشئ صلباً.

• الجسم: نوع من أنواع بناء جسم السيارة حيث أن السيارة تتكون من مجموعة من الأجزاء (هيكل - أرضية - الخ) بحيث تلحم مع بعضها البعض كأنها قطعة واحدة.



شكل (٥ - ١)

٥-٢ أنواع عدد السمرة واستخداماتها:

٥-٢-١ أنواع المطارق والشوكيش:

المطرقة هي اداة تستخدم للطرق والتقويم ويوجد منها عدة أنواع وأشكال ومقاسات.



شكل (٥ - ٥)

١- مطرقة النقر:
وهي مطرقة بوجه دائري أملس ووجه مدبب.
شكل (٥ - ٢).




شكل (٣ - ٥)

٢- مطرقة بوجه دائري أملس والوجه الآخر
كروى، شكل (٥ - ٣).




شكل (٥ - ٤)

٣- مطرقة بوجه دائري أملس والوجه الآخر مسطح
أو عريض، شكل (٥ - ٤).




شكل (٥ - ٥)

٤- مطرقة بوجه دائري أملس والوجه الآخر مربع
أملس، شكل (٥ - ٥).



شكل (٥ - ٦)

٥- مطرقة بوجه دائري أملس والوجه الآخر مربع
خشن، شكل (٥ - ٦).



شكل (٥ - ٧)

٦- مطرقة بوجه كروى والأخر مستو،
شكل (٥ - ٧).

٧- مطرقة الدق وتستخدم لتعبير أو تقبيب الألواح المعدنية، شكل (٨ - ٥).



شكل (٨ - ٥)

٢-٥ السنادات

هي قطع معدنية مصنوعة من الصلب المقوى والمصقول لتكون ملساء وصلبة أقسى من المعدن المراد تقويمه أو طرقه لتعمر طويلا بلا خدوش، وتكون على عدة أشكال وأحجام لتناسب العمل على جميع الأسطح المعدنية لألواح هياكل السيارات.

• استخداماتها:

تستخدم السنادات لدعم الألواح المعدنية من أحد أوجهها والطرق على المعدن من الوجه الآخر.

• أنواع الطرق (الدق):

١- الطرق على السنادة.

ويتم استخدام إحدى الطريقتين على حسب طبيعة العطب المراد إصلاحه.

• أنواع السنادات الشائعة الاستعمال:

ساندة لسان:

وسميت بهذا الاسم لأن شكلها يشبه اللسان، ولها وجهان أحدهما مستو والأخر محدب، ويوجد من هذه السنادة ثلاثة أشكال:

(أ) ساندة لسان بوجه محدب خشن والسطح المستوى ناعم ويستخدم السطح الخشن لتقليص الألواح المعدنية.

(ب) ساندة لسان بمجرى على وجهها المحدب لتشكيل بعض المجاري والوجه الآخر أملس.

(ج) ساندة لسان ملساء من الوجهين وتستخدم لتنعيم وتنشيط السطح.

شكل (٩ - ٥).



(أ) (ب) (ج)

شكل (٩ - ٥)

ساندة كعب:

وسميت بهذا الاسم لأن شكلها يشبه كعب الحذاء ولها ستة أوجه ويوجد منها عدة مقاسات. انظر شكل (١٠ - ٥).

ساندة فاصلة (واوية أو لسان):

وهي تستخدم لتشكيل الأحرف والحزوز الموجودة على الأماكن الضيقة والتي يصعب دعمها بالساندة الأخرى.

شكل (١١ - ٥).



شكل (١٠ - ٥)




شكل (١١ - ٥)



شكل (١٢ - ٥)



شكل (١٣ - ٥)



شكل (١٤ - ٥)



شكل (١٥ - ٥)



شكل (١٦ - ٥)



شكل (١٧ - ٥)

الساندة العامة (متعددة الأغراض):

ويستخدم هذا النوع بكثرة نظرا لقيامها بعمل أكثر من ساندة وسهولة مسكتها كذلك لنقل وزنها يساعدها على دعم الألواح بقوة، شكل (١٢ - ٥).

ساندة قرصية:

و يوجد منها عدة مقاسات وأشكال تختلف فيما بينها من حيث حدة زوايا أحرفها، شكل (٥ - ١٣).

٣-٢-٥ الملاعق (اللافيهات):

أدوات مصنوعة من الحديد الصلب وسطحها أملس تستخدم لرفع ودعم ألواح السيارة المعطوبة. وهي مثل الساندات في عملها إلا أنها تختلف عنها في كونها كبيرة وطويلة ولها مقبض لمسكتها منه للوصول إلى الأماكن التي يصعب وصول الساندة الإعتيادية إليها. وبعض الملاعق تعمل مثل العتلة باستخدامها في تقويم ورفع الألواح المعطوبة. شكل (٤ - ١٤).

• أنواع الملاعق الشائعة الاستعمال:

١- ملعقة التاج العلوى على شكل حرف G: وتستخدم لدعم الألواح المعطوبة شديدة التحدب ويوجد منها عدة مقاسات وأشكال، شكل (٥ - ١٥).

٢- ملعقة بطرف طويل:

و تستخدم للوصول إلى الأماكن البعيدة والضيقة مثل الأبواب عند حدودها السفلية بين الألواح الخارجية والألواح الداخلية، شكل (٥ - ١٦).

٣-ملعقة كبيرة:

وهي تستخدم لرفع الألواح المعطوبة، شكل (٥ - ١٧).



شكل (١٨ - ٥)

٤- ملعة طرق (نابضة):

وهي تستخدم لطرق الألواح الخارجية الكبيرة وإزالة التعرقات منها ويمكن وضع هذا الملعقة على الأماكن المعطوبة على شكل تعرقات ومن ثم الطرق عليها بالمطرقة لتوزيع الضربة على أكبر مساحة ممكنة مما يؤدي إلى تداخل جزيئات المعدن مع بعضها البعض ومن ثم تقويم سطح المعدن وإرجاعه إلى وضعه الأصلي، شكل (١٨ - ٥)



شكل (١٩ - ٥)

٥- عتلة رفع:

وهي قضبان مصنوعة من الحديد الصلب لها أشكال ومقاسات تستخدم لرفع أو دعم أو تحرك الأشياء، شكل (١٩ - ٥).



شكل (٢٠ - ٥)

• المبرد المرن القابل للضبط:

يتكون من جزئين المقبض ووصل المبرد. وهو يستخدم لإزالة وبرد اللحام والتشوهات الزائدة الموجودة على سطح الألواح المعدنية وكذلك الكشف على استواء الأسطح بعد الانتهاء من عملية التقويم والاستعمال وذلك بضبط انحناء سطح المبرد ليتطابق انحناء سطح ألواح السيارة الخارجية ومن ثم تمرير المبرد على السطح ذهابا وإيابا وبعد ذلك يتم فحص سطح المعدن وملاحظة الأماكن شديدة اللمعان وهذا يعني أن هذه الأماكن مرتفعة والأماكن المعتمة التي لم يلمسها المبرد دليل على أنها أماكن منخفضة، شكل (٢٠ - ٥).

٥ ٤ بعض الألات الخاصة:**١- جهاز جلخ قرصي:**

جهاز يعمل بالكهرباء أو بالهواء المضغوط ويستخدم لجلخ وإزالة الزوائد المعدنية وأنواع اللحام وكذلك يمكن استخدامه في قص بعض أنواع المعادن. ويوجد عدة أنواع ومقاسات للقرص الدوار حسب الاستخدام، شكل (٢١ - ٥).

٢- جهاز الصنفرة القرصية:

جهاز يعمل بالكهرباء أو الهواء المضغوط ويستخدم لإزالة طبقات الدهان والمعجون القديمة وتلف الصدأ من على الأسطح المراد صيانتها وإصلاحها. وكذلك لتسوية وتشطيط الأماكن الملحومة للكشف عن مدى استواء الأسطح بعد تقويمها. ويوجد منها عدة أشكال ومقاسات، شكل (٢٢ - ٥).



شكل (٢١ - ٥)



صنفه مفردة الحركة



صنفه مزدوجة الحركة



صنفه ترددية

شكل (٢٢ - ٥)



شكل (٢٣ - ٥)



شكل (٢٤ - ٥)



شكل (٢٥ - ٥)



شكل (٢٦ - ٥)

مسمار برشام

٣- المطرقة الانزلاقية:

وهي أداة تستخدم لرفع الأجزاء المنخفضة والتي لا يمكن الوصول إليها من الخلف (أسفل) الجزء المعطوب. وهي تتكون من قضيب من الحديد الصلب وينزلق عليه ثقل يستخدم كمطرقة تنزلق على هذا القضيب، شكل (٢٣ - ٥).

٤- أدوات فك الزجاج:

تستخدم لفك وتركيب زجاج السيارة وهي عدة أنواع:

(أ) أداة تحرير القوالب.

(ب) أداة تحرير البرابريز (السكينة الباردة).

(ج) أكواب الشفط.

(د) أداة تركيب البرابريز (الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة).

(هـ) بنسة فك كبسات الزجاج.

شكل (٢٤ - ٥).

٥- أدوات خاصة بباب السيارة:

أدوات تستخدم لفك حلية الباب والمقابض. كما ان هناك ادوات مختلفة لإزالة المثبتات والكلبسات الخاصة بباب السيارة.

شكل (٢٥ - ٥).

٦- آلة البرشام:


آلة لها مقبضين مثل الزرادية، وتستخدم لثبيت مسامير البرشام الألومنيوم الخفيفة بمقاسات متعددة عن طريق ثقب الألواح المراد تثبيتها ووضع مسamar برشام مساوى لمقاس الثقب. ويتم ذلك بوضع مسamar برشام بآلة البرشام ودخوله فى الثقب مع الضغط بالألة حتى ينفصل مسamar البرشام عن الشغله ويبقى رأسه بالشغله.

شكل (٢٦ - ٥).

٣-٥ هيكل السيارة

٣-٥-١ مكونات هيكل السيارة الخارجية

الشكل (٥ - ٢٧) يوضح الأجزاء الرئيسية المكونات هيكل السيارة.




شكل (٥ - ٢٧)

- ١- غطاء المحرك.
- ٢- الإكضدام الأمامي.
- ٣- رفرف أمامي.
- ٤- الباب الأمامي.
- ٥- الباب الخلفي.
- ٦- الحليات الجانبية للعتبة.
- ٧- الإكضدام الخلفي.
- ٨- شبكة غطاء الشنطة.
- ٩- غطاء الشنطة.
- ١٠- لوح الزجاج للباب الخلفي.
- ١١- لوح الزجاج للباب الأمامي.

الشكل (٥ - ٢٨) يوضح المكونات الأساسية لجسم السيارة والتي يمكن فكها بواسطة فك مسامير التثبيت:

- ١- هيكل الجسم.
- ٢- غطاء المحرك (الكابوت).
- ٣- مفصلة غطاء المحرك.
- ٤- فرش الباب الأمامي.
- ٥- لوح الباب الخارجي الأمامي.
- ٦- لوح الباب الخارجي الخلفي.
- ٧- فرش الباب الخلفي.
- ٨- مفصلة غطاء الشنطة.
- ٩- غطاء الشنطة.
- ١٠- لوحة العدادات.




شكل (٥ - ٢٨)

الشكل (٥ - ٢٩) يوضح مكونات جسم السيارة:

يشير إلى أن هذا الجزء من الصلب المضاد للتآكل.

يشير إلى أن هذا الجزء من الصلب المضاد للتآكل من الجهتين.



شكل (٥ - ٢٩)

٢١- المبيت الداخلي للعجلة الخلفية.

٢٢- ماسك الرف الجانبي.

٢٣- المبيت الخارجي للعجلة الخلفية.

٢٤- تجميعة الباب الأمامي.

٢٥- تجميعة واقى الباب الأمامي.

٢٦- اللوح الخارجي للباب الأمامي.

٢٧- تجميعة الباب الخلفي.

٢٨- تجميعة واقى الباب الخلفي.

٢٩- اللوح الخارجي للباب الخلفي.

٣٠- الرفرف الخلفي.

٣١- دعامة.

٣٢- غطاء ملي الوقود.

٣٣- قاعدة ملي الوقود.

٣٤- زاوية الرفرف الخلفي.

٣٥- اللوح الخلفي.

٣٦، ٣٧- مجموعة الاكصدام الخلفي.

٣٨- غطاء الشنطة.

٣٩- لوحة خلفية.

١- غطاء ابمحرك.

٢ ، ٣- مجموعة الإكصدام الأمامي.

٤- الررف الأمامي.

٥- تجميعة القائم الأمامي.

٦- القائم الأمامي الداخلي.

٧- القائم الأمامي السفلى.

٨- تجميعة العتبة الخارجية.

٩- تجميعة قائم المنتصف.

١٠- قائم المنتصف الداخلي.

١١- القضيب الداخلي الجانبي للسقف.

١٢- القضيب الخارجي الجانبي للسقف.

١٣- السقف.

١٤- القضيب الأمامي للسقف.

١٥- حلية أمامية (انحنائية) للسقف.

١٦- حلية في وسط (انحنائية) السقف.


١٧- حلية مؤخرة (انحنائية) السقف.

١٨- قضيب مؤخرة السقف.

١٩- واقى للسقف. (فى حالة السقف المفتوح من أعلى).

٢٠- القائم الخلفي الداخلي.

شكل (٣٠ - ٥) يوضح الحلبات والعلامات في جسم السيارة.



شكل (٢٩ - ٥)

- ٨- حافة لوحة الحلبات السفلية.
- ٢- حلبة الرفرف الأمامي السفلية.
- ٣- حلبة الباب الأمامي.
- ٤- حلبة مسطرة الباب الأمامي.
- ٥- حلبة الباب الخلفي.
- ٦- حلبة مسطرة الباب الخلفي.
- ٧- حلبة الرفرف الخلفي.
- ٨- حلبة النافذة المربعة الخلفية.
- ٩- حلبة جانبية وسطية.
- ١٠- غطاء حلبة مصددة الهواء الأمامية.
- ١١- حلبة فتحة إطار الباب.
- ١٢- حلبة السقف الجانبية.
- ١٣- علامة المحرك.
- ١٤- الشعار.
- ١٥- حلبة العلامة.

٢-٣-٥ معدن اللوح المعدني لجسم السيارة:

يصنع اللوح من الصلب المنخفض الكربون وتحدد نسبة الكربون في اللوح نسبة الصلابة إلى المرونة. ويجب أن تكون الألواح المستخدمة ناعمة ومرنة بقدر يكفي لتشكيل في أشكال مختلفة. ولكن يستخدم صلب على الكربون في مجموعة الجر (جهاز التعليق) حتى تتحمل الحرارة والاحتكاك.

٢-٣-٦ التركيبات المطلوبة لسيارة ركوب الاشخاص

- حيز الركاب: وهو مكان جلوس كل من السائق والركاب كما يحوى أجهزة التشغيل والتحكم.
- حيز الحقائب: وتوضع فيه الحقائب كما يضم في أغلب الأحيان عجلة إحتياطية وطاقة عدة.
- حيز المحرك: وهو حيز حماية المحرك والأجهزة المساعدة.
- مبيت العجلات (الرفارف): غلاف واقٍ من الرزاز الناشئ عن سير العجلات على الطريق.
- لوح قشرة السقف وعضم صدر السيارة:

تنصل قشرة سقف وحامل التابلوه مع بعضها بواسطة اللحام ويقع عضم صدر السيارة في الجزء الأمامي لمجموعة الجسم الرئيسية ويعمل كدعامة لجزء الأمامي كحامل للزجاج الأمامي والخلفي وكحامل لتابلوه السياره.

- الرفارف الخلفية: وتمتد من خلف الأبواب الخلفية حتى الإصطدام الخلفي وتنصل مع الأجزاء الأخرى بواسطة اللحام (اللحام الداخلي – عضم التقوية).

- الأعتاب: هي أجزاء السيارة الواقعة تحت الأبواب وتتكون من ألواح من الصاج بثنيات قائمة الزاوية.
- بطن السيارة: هو البناء الكلى للجزء الأسفل من الجسم وأجزائه الرئيسية هي: (دواسة الأرضية – ألواح بطن مبيت العجلات الخلفية ودعامات تقوية عديدة كما يوجد كسر (قطرة) وتلحم دواسات الأرضية المنفصلة مع بعضها وترتبط الأجزاء الأخرى.

- القوائم: هي أجزاء مقواه تستخدم بغرض تدعيم أجزاء الجسم الأخرى في السيارة وتعمل كدعامة وهي مهمة أيضاً في ضبط كافة الألواح المثبتة بمسامير.

٥-٤ أنواع التأكل (صداً المعادن)

• الصدا:

يحدث نتيجة تفاعل كيميائي يسمى الأكسدة، عندما يتهد الأكسجين أو الماء أو مواد كيماوية بالحديد.

• أكسيد الحديد:

هو الصدا ويطلق عليه في بعض الأحيان أكسيد الحديدوز.

• ألواح الغيار أو الاستبدال:

هي أجزاء وقطاعات من لوح كامل من جسم السيارة ينتجه صانعوا السيارات بعد نزول موديلات السيارة إلى السوق.

• لوح الترقيع:

اللوح سمك ٥،٠ مم مقاس ١ * ٢ متر تستخدم لتشكيل الأجزاء المراد تغييرها في السيارة أو عمل رفع بعد عمليات القطع والتشكيل.

• أنواع الصدا (البارومة) في السيارة:

تصدأ أجسام السيارة عندما يتلامس الصاج المكشوف مع الرطوبة والكيماويات. والصدأ ضار جداً لجسم السيارة إذ أنه يضعف الصاج بتحويله إلى قشور أو مسحوق من أكسيد الحديد فإذا لم يتم إزالة الصدا فإنه سوف يستمر في النحر وتأكل الصاج ويترك ثقوب وفجوات.
ويوجد نوعان للصدأ هما:

١- صداً خارجي سطحي:

وقد يعمل بالداخل ويستمر في نحت وتأكل الصدا ما لم يتم إيقافه بالمعالجة السريعة. ويحدث الصدا الخارجي السطحي في أماكن كشط الدهن و حول الحليات وتحتها.
وعلاجه يكون كالتالي:

- (أ) يمكن علاجه عادة بالتجليخ البسيط للسطح متبعاً بإعادة تشطيب سليم (معجون دوكو ورش دهان)
- (ب) لحام خفيف بمادة ملي حديد أو نحاس - حشو بلاستيك.
- (ج) عمل رقعة صغيرة بجزء جديد بدلاً من الجزء التالف.

٢- الصدا الداخلي:

أكثر خطورة وتكلفة. والصدأ من الداخل عادة يستمر دون إكتشافه حتى يخترق إلى السطح الخارجي. وقد يحدث للأسباب الآتية:
المياه - الأتربة - كيماويات الطريق المحتجزة بين الألواح الداخلية (الضم) وبين الألواح الخارجية (القشرة) - وتحت ظروف القيادة العادي ينبغي غسل السيارة تماماً مرة أسبوعياً.

٥-٥ تصميم هيكل السيارة

٥-٥-١ أنواع تصميمات جسم السيارة

- التصميم المنفصل.
- التصميم الحامل جزئياً.
- التصميم الحامل ذاتياً.

١- التصميم المنفصل (القاعدة السلمية):



شكل (٣٠ - ٥)


يتم في هذه الحالة تركيب جسم المركبة على إطارها المعدني كما في الشكل (٣٠ - ٥). أما بقية مجموعات الحركة على الطريق، مثل المحاور ومجموعة التوجيه وغير ذلك، فيتم تثبيتها هي الأخرى على هذا الإطار. ونظراً للمرونة التي تتمتع بها هذه البنية التصميمية، فإنها تستخدم حالياً في تصنيع أغلب المركبات التجارية، وكذلك في سيارات الأرضى الوعرة والمقطورات. غالباً ما يتم استخدام الإطار السلمي الشكل باعتباره الأساس لجسم المركبة. وعندئذ يتم إحكام وصل زوج من الحوامل الطولية بعدد من الحوامل العرضية (القصبان) من خلال التثبيت بمسامير برشام أو بمسامير مقوطة أو عن طريق اللحام.

٢- التصميم الحامل جزئياً:

في هذا التصميم يقوم جزء تحمل ذاتي الدعم باءدأ جانب من وظيفة الحمل الإجمالية، مكملاً لمهمة الإطار المعدني. يمكن في هذه الحالة الحصول على تنويعات من هيكل المركبة بشكل أسهل، مقارنة بالبنية التصميمية ذاتية الدعم. شكل (٣١ - ٥).


٣- التصميم الحامل ذاتياً:

يتم استخدام هذه البنية التصميمية في صنع سيارات الركوب والحافلات العامة. وفي سيارات الركوب يتم استبدال الإطار بالجمعة الأرضية كما في الشكل (٣٢ - ٥) التي تضم إلى جانب أجزاء التحمل وحوامل المحرك والحوامل الطولية والعرضية أيضاً أرضية حيز الأمتعة ومبيت العجلات.



شكل (٣٢ - ٥)

كما تساهم الأجزاء المعدنية الملحومة بمجموعة الأرضية، مثل القوائم، وإطار السقف، والأسقف، والرفف والزجاج الأمامي والخلفي، في تحقيق هيكل ذاتي الحمل على هيئة بدن قشري (أي مكون من الواح رقيقة الجدران). وعندئذ يكفل كل التموجات والتكتسيحات والقطعات المغلقة إضافة إلى الأسطح الخارجية، الثبات والاتزان لجسم السيارة، شكل (٣٣ - ٥).



شكل (٣٣ - ٥)

٢-٥-٥ المواد المستخدمة في صناعة هياكل السيارات

يتم استخدام المواد التالية غالبا في صنع الجسم:
 ألواح صلب عادية، الواح صلب مجلفنة، ألواح ألومنيوم، إضافة إلى قطاعات من هذه المواد التصنيعية ولدائن من البلاستيك.

٣ الأمان الوقائي من الحوادث

أولاً: أمان القيادة: ويتحقق ذلك من خلال:

- ١- أسلوب قيادة معتدل في المنحنيات.
- ٢- السير المترن للمركبة في خط مستقيم.
- ٣- التوجيه السلس المحكم.
- ٤- أكبر قدر ممكن من التباطؤ الفرولي دون انغلاق.
- ٥- نظام تعليق ومضاعلة الاهتزازات متوازن على نحو أمثل مع نظام تعليق العجلات.
- ٦- التحكم في قدرة الجر.

ثانياً: أمان الإدراك الحسي: ويتحقق ذلك من خلال:

- ١- وافذ كبيرة، مرآة الرؤية الخلفية المانعة للإبهار.
- ٢- الكشافات التي تغنى بتوفير إضاءة تامة لطريق السير.
- ٣- أجهزة إنذار سمعية.
- ٤- نوافذ ومرآيا جانبية قابلة للتهدئة.

ثالثاً: أمان الحالة البدنية: ويتحقق ذلك من خلال:


- ١- التصميم المرحيم لمقدع السائق.
- ٢- التعليق المرحيم.
- ٣- النهوية الجيدة لمقصورة الركاب.
- ٤- العزل ضد الضوضاء.

رابعاً: أمان التشغيل:

- ١- الترتيب الواضح للمفاتيح ولمبات التحكم وأجهزة القياس والبيان.
- ٢- دواسات مصممة لتلائم استخدام السائق.

٦-٥ انواع الشاسيهات:

كل سيارة لها قاعدة (شاسيه) من نوع ما تستند عليها كافة الأجزاء العليا للسيارة. ويصنع الشاسيه من معدن قوى ليتحمل الأحمال الكبيرة ومن سmek معدن يتناسب مع طبيعة هذه الأحمال. وفيما يلى أنواع الشاسيهات:

١- القاعدة السلمية:

شكل (٣٤ - ٥)

ت تكون من قضيبين جانبيين متوازيين وعدة أعضاء عرضية. كما هو موضح بالشكل (٣٤ - ٥).

٢- قاعدة الساعة الرملية أو قاعدة شكل (X):

تنصل مع بعضها تحت مركز السيارة ثم تنسع في إتجاه كلتا النهايتين وتقوى مقاطع المقدمة والمؤخرة بأعضاء عرضية، شكل (٣٥ - ٥).



شكل (٣٥ - ٥)

٣- القاعدة المجنبة:

وسط القاعدة المجنبة أوسع من مقدمتها ومؤخرتها. المقاطع الأوسط يسند الجزء الخارجي من هيكل السيارة. وكثير منها لها أعضاء عرضية تمتد من طرف إلى آخر في المقاطع الأوسط. شكل (٣٦ - ٥).




شكل (٣٦ - ٥)

٤- القاعدة المتعددة بالهيكل:

جميع السيارات التي لها قواعد متعددة بالهيكل يكون هيكلها مقوى جداً وحيثما استعملت مقاطع الهيكل المقواة فإنها تأخذ مكان القاعدة والأعضاء الجانبية المتعددة بالهيكل لتمتد على طول السيارة كله أما المقاطع الأمامي والخلفي لهذا النوع من القاعدة بالهيكل فيتبعان القواعد المتعددة.


شكل (٣٧ - ٥)



شكل (٣٧ - ٥)

٦-٥ كاتم الصوت (الشكمان)**٦-٦ الغرض من محمد الصوت (الشكمان)**

- ١- تقليل حدة الصوت لغازات العادم.
- ٢- تحديد مسار غازات العادم خارج السيارة.
- ٣- تنقية وتصفية غازات العادم الضارة قبل خروجها للهواء الجوى (لمنع تلوث البيئة).

٦-٧ تصميم نظام العادم

شكل (٣٨ - ٥)

يتكون نظام العادم من:

- ١- مشعب العادم
- ٨- مواسير العادم.
- ٨- محول حفري.
- ٤- كاتم صوت واحد أو أكثر.

أى كاتم صوت أوسط وكاتم صوت خلفى على سبيل المثال.

وماسورة العادم الأمامية مزودة بشفة عند مشعب العادم وتصب في المحول الحفري. ويتصل الحفاز ب��اتم الصوت بواسطة أنابيب توصيل، حيث يصرف غاز العادم إلى الجو من خلال ماسورة الذيل، شكل (٣٨ - ٥).

- تصنع علبة الشكمان من علب أسطوانية أو بيضاوية من ألواح من سمك ٠،٨ مم إلى سمك ١ مم وتلحם بواسطة الدسرة - ويوجد بداخل العلبة عوارض من الصاج المصنوع بواسطة أسطمبات على شكل قطاع علبة - دائرى أو بيضاوى ويمر من خلال هذه العوارض مواسير متقوية لتخفيف سرعة العادم الخارج من المحرك، وترسيب الكربون داخل العلبة.

- أما بالنسبة لمواسير التوصيل فهى توجد بين مشعب العادم وعلبة الشكمان وحتى نهاية الذيل، وتصنع من الحديد المقاوم للصدأ ودرجات الحرارة العالية.

٦-٨ عملية الدسرة في تصنيع علبة الشكمان بالسيارة

الغرض منها :



شكل (٣٩ - ٥)

الدسرة هي عملية يمكن الحصول بها على أسطح ملفوفة أو مطوية. وتستخدم هذه العملية بكثرة لانتاج منتجات كثيرة من ألواح الصلب والنحاس والبرونز بجانب عمليات البرشمة ولحام القصدير. ويوجد العديد من الدسرات تختلف عن بعضها البعض حسب استخدامها.

شكل (٣٩ - ٥) يوضح أشكالاً مختلفة من الدسرة

٤-٧-٥ أنواع الأعطال التي تحدث بمخمد الصوت (الشكمان)**أ – أعطال ميكانيكية:**

وتحدث نتيجة الصدمات أو عدم التثبيت الجيد السليم لأجزاء العلبة الداخلية والخارجية. وتنقسم الأعطال الميكانيكية إلى:

- ١ فك لحام الأجزاء الداخلية للعلبة.
- ٢ حدوث صدمة لجسم العلبة.
- ٣ حدوث كسر أو شرخ لجسم العلبة.
- ٤ - فك دسراة جسم العلبة.
- ٥ - حدوث كسور أو شروخ في الوصلة الأمامية أو الخلفية.

بـ – أعطال طبيعية:

وتحدث نتيجة التأثيرات الجوية وطول مدة الاستعمال. وتنقسم الأعطال الطبيعية إلى:

- ١ ثقوب في جسم العلبة.
- ٢ تأكل بسيط أو كامل لجسم العلبة.
- ٣ تأكل في المواسير أو الحواجز الداخلية للعلبة.
- ٤ - تأكل في الوصلة الأمامية والخلفية.

٥- اختبار المعارف النظرية

أولاً: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة

- () ١- المثانة هي مقاومة الاحتكاك والتأكل والخدش والتغلغل وجعل الشئ صلبا.
- () ٢- الشكمان يعمل على تقليل حدة الصوت لغازات العادم.
- () ٣- تصنع علبة الشكمان من علب أسطوانية أو بيضاوية من ألواح سماكتها ٢ مم.
- () ٤- أكسيد الحديد هو الصدا (البارومي) ويطلق عليه في بعض الأحيان أكسيد الحديدوز.
- () ٥- الصلادة هي القوة والصلابة إجمالاً والقدرة على التماسك.
- () ٦- الدسرة هي عملية يمكن الحصول بها على أسطح ملفوفة أو مطوية.
- () ٧- يحدث نتيجة تفاعل كيميائي يسمى الأكسدة، عندما يتهد الأكسجين أو الماء أو مواد كيمائية بالحديد.
- () ٨- الفوائم هي أجزاء السيارة الواقعة تحت الأبواب وتتكون من ألواح بثنيات قائمة الزاوية.

ثانياً: اختار الكلمة المناسبة من بين الأقواس للجمل التالية

- (ساندلة فاصلة - المطرقة المنزلقة - الملاعق - عتلة رفع - ملعة الناج العلوى - الصنفرة القرصية)
- ١- وهى أدوات مصنوعة من الحديد الصلب وسطحها أملس تستخدم لرفع ودعم ألواح السيارة المعطوبة.
 - ٢- وتستخدم لدعم ألواح المعطوبة شديدة التحدب.
 - ٣- وهى تستخدم لتشكيل الأحرف والحزوز الموجودة على الأماكن الضيقة والتى يصعب دعمها بالساندلة الأخرى.
 - ٤- وهو جهاز يعمل بالكهرباء أو الهواء المضغوط ويستخدم لإزالة طبقات الدهان والمعجون القديمة وتلف الصدا من على الأسطح المراد صيانتها وإصلاحها.
 - ٥- وهى أداة تستخدم لرفع الأجزاء المنخفضة والتى لا يمكن الوصول إليها من الخلف (أسفل) الجزء المعطوب.
 - ٦- وهى قضبان مصنوعة من الحديد الصلب لها أشكال ومقاسات تستخدم لرفع أو دعم أو تحرك الأشياء.

ثالثاً: اختر من العمود (ب) ما يناسب العموج (أ)

(ب)	(أ)
١- فى هذا التصميم يقوم جزء تحميلى ذاتى الدعم بأداء جانب من وظيفة الحمل الإجمالية، مكملاً لمهمة الإطار المعدنى.	١- التصميم المنفصل
٢- نوع من أنواع بناء جسم السيارة حيث أن السيارة تتكون من مجموعة من الأجزاء (هيكل - أرضية - الخ) بحيث تلتحم بعضها البعض كأنها قطعة واحدة.	٢- التصميم الحامل جزئياً.
٣- يتم فى هذه الحالة تركيب جسم المركبة على إطارها المعدنى.	٣- التصميم الحامل ذاتياً.
٤- استبدال الإطار بالتجمعية الأرضية التى تضم إلى جانب أجزاء التحميل وحوامل المحرك والحوامل الطولية والعرضية أيضاً أرضية حيز الأمتعة ومبيت العجلات.	٤- جسم السيارة.

أذكر الأعطال التي تحدث بمحرك الصوت (الشكمان)

رابعا:

(أ) الأعطال الميكانيكية:


- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥

(ب) الأعطال الطبيعية:

- ١
- ٢
- ٣
- ٤

أكتب البيانات على الرسم الموضح أمامك

خامسا:



- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦
- ٧
- ٨
- ٩
- ١٠
- ١١

الإجابات النموذجية

أولاً	
(خطأ)	١
(صح)	٢
(خطأ)	٣
(صح)	٤
(خطأ)	٥
(صح)	٦
(صح)	٧
(خطأ)	٨
ثانياً	
الملاعق.	١
ملعقة التاج العلوى.	٢
الساندة الفاصلية.	٣
الصنفورة القرصية.	٤
المطرقة المنزلقة.	٥
عتلة الرفع.	٦
ثالثاً	
١ (أ) - ٣ (ب)	١
٢ (أ) - ١ (ب)	٢
٣ (أ) - ٤ (ب)	٣
٤ (أ) - ٢ (ب)	٤
رابعاً	
أ - أعطال ميكانيكية:	
١- فك لحام الأجزاء الداخلية للعلبة.	
٢- حدوث صدمة لجسم العلبة.	
٣- حدوث كسر أو شرخ لجسم العلبة.	
٤- فك دسرة جسم العلبة.	
٥- حدوثكسور أو شروخ في الوصلة الأمامية أو الخلفية.	
ب - أعطال طبيعية:	
١- تقوب في جسم العلبة.	
٢- تأكل بسيط أو كامل لجسم العلبة.	
٣- تأكل في الموسير أو الحواجز الداخلية للعلبة.	
٤- تأكل في الوصلة الأمامية والخلفية.	
خامساً	
٣- رفرف أمامي.	٢- الإصطدام الأمامي.
٦- الحلبات الجانبية للعتبة.	٤- الباب الأمامي.
٩- غطاء الشنطة.	٧- الإصطدام الخلفي.
١١- لوح الزجاج للباب الأمامي.	١٠- لوح الزجاج للباب الخلفي.

٩-٥ التدريبات العملية:

التمرين الأول:

وصل لوحين بواسطة زرادية البرشام.


الهدف من التمرين:

أن يكون المتدرب قادراً على وصل لوحين بواسطة البرشام.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تفزيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهمات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> متقاب كهربائي. زرادية برشام. قدم صلب. شوكة علام. زنبة علام. شاکوش. 	<ul style="list-style-type: none"> قطعتين من الصاج بمقاس ١٥٠ X ٦٠ سمك ١ مم.

بـ- الأداء:



شكل (٤٠ - ٥)

١- قم بارتداء ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.

٢- شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح بالشكل (٤٠ - ٥).

٣- ثقب قطعتي العمل بثقوب مساوية لقطر البرشام بحيث يكون هناك خلوص مناسب بين الثقب ومسمار البرشام، شكل (٤١ - ٥).

شكل (٤١ - ٥)



٤- ركب مسامير البرشام داخل لقمة زرادية البرشام ثم وضع رأس المسamar داخل ثقبى قطعى العمل، شكل (٤٢ - ٥).

٥- إضغط على مقبضى زرادية البرشام بشكل متكرر إلى النهاية حتى ينقطع ساق مسامير البرشام ، وبذلك نحصل على عملية البرشام. شكل (٤٣-٥)

٦- نظف ورتب مكان العمل بعد الانتهاء من العمل.



شكل (٤٢ - ٥)



شكل (٤٣ - ٥)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعى العمل ونظفهما من الصداً وأجرى عملية الشنكره.	١
		ثقب قطعى العمل بطريقة صحيحة وأمنه.	٢
		أجرى عملية البرشمة لقطعى العمل بطريقة صحيحة وأمنه.	٣
		نطف قطعة العمل بعد الإنتهاء من عملية اللحام.	٤
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٥

التمرين الثاني:

الطرق باستخدام مطارق السمرة.

الهدف من التمرين:

اكسب المتدرب مهارة الطرق على الصاج دون ترك أثر.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تفزيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • مطرقة سمرة أحد أوجهها مستديرة. • سandan (زهرة). • قدم صلب. • شوكة علام. • مطرقة دق. 	<ul style="list-style-type: none"> • قطعة من الصاج بمقاس ٢٥ سم X ٢٥ سم X سمك ٠،٨ مم. • دهان أحمر.



شكل (٤ - ٤)

ب- الأداء:

١- قم بارتداء ملابس الأمن والسلامة الازمة للعمل.

٢- جهز قطعة الصاج بالمقاس المطلوب.
أنظر شكل (٤ - ٤) .



شكل (٤ - ٥)


٤- تدهن قطعة الصاج باللون الأحمر بواسطة فرشاة أو مسدس الرش، شكل (٤ - ٥) .

- ٥



شكل (٤ - ٦)

٤- شنكرة قطعة الصاج باستخدام شوكة العلام إلى مربعات بمقاس ٥ سم X ٥ سم، شكل (٤ - ٦) .



شكل (٤٧ - ٥)



شكل (٤٨ - ٥)

٥- ضع التمرين على السندان (الزهرة) مع مسک المطرقة بطريقة سليمة وابدا بالطرق داخل المربعات بواقع عشر ظرقات لكل مربع دون المساس بخطوط الشنكره ودون ترك أثر على الدهان. وتلاحظ الآتى:
أ- الضربات الخاطئة تترك أثرا على الصاج كما في الشكل (٤٧ - ٥).

ب- فى الطرق الصحيح يكون وجه المطرقة موازيا لسطح المشغولة وقت الطرق ولا يظهر أى أثر على الشغالة. كما فى الشكل (٤٨ - ٥).

٦- نظف ورتب مكان العمل بعد الانتهاء من العمل.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		قام بتجهيز قطعة العمل وتنظيفهما من الصدا.	١
		قام بدهان قطعة العمل وعمل خطوط الشنkerة.	٢
		قام بوضع التمرير على السندان والطرق داخل مربعات التقسيم.	٣
		قام بتنظيف قطعة العمل بعد الانتهاء من عملية اللحام.	٤
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٥

التمرين الثالث:

الطرق على الساندة او خارجها.

الهدف من التمرين:

اكساب المتدرب مهارة استعمال لوح خارجي بسيارة باستخدام الساندة والشاكوش.

أ) ظروف الأداء:


التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تنفيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهام وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • لوح خارجي لسيارة (باب - رفرف - شنطة) • ساندة متعددة الأغراض. • مطرقة بوجه دائري أملس. 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد.



شكل (٤٩ - ٥)

بـ- الأداء:

- ١- قم بارتداء ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.
- ٢- جهز التمرين للبدء في العمل.
- ٣- أمسك الساندة بيديك والمطرقة باليد الأخرى بحيث يكونان متقابلين.
- ٤- وضع اللوح الخارجي الذي ستقوم باستعماله بين الساندة والمطرقة بحيث يكون مستوى عموديا على اتجاه حركة المطرقة كما في الشكل (٤٩ - ٥).



شكل (٥٠ - ٥)

- ٥- ابدأ بالطرق بالمطرقة من الوجه العلوي مع تحريك الساندة على سطح التمرين السفلي ومتبعتها للمطرقة أثناء تنقلها على اللوح بحيث يكون الطرق دائمًا على الساندة كما في الشكل (٥ - ٥٠).

- ٦- الاستمرار في الطرق حتى إتقان متابعة الساندة لدعم مكان الطرق دون النظر إلى اللوح من الخلف.
- ٧- إعادة العدة إلى مكانها.
- ٨- تنظيف مكان العمل.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		قام بتجهيز التمرين للبدء في العمل.	١
		قام بمسك الساندة والشاكوش بطريقة صحيحة.	٢
		قام باستعمال اللوح بواسطة الساندة والمطرقة بطريقة صحيحة.	٣
		أتم استعمال اللوح.	٤
		قام بإرجاع العدة إلى مكانها الأصل.	٥
		قام بتنظيف مكان العمل.	٦
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٧

• التمرين الرابع:

التعرف على أجزاء هيكل السيارة الداخلية والخارجية.

• الهدف من التمرين:

أن يسمى المتدرب الأجزاء الداخلية والخارجية لهيكل السيارة

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تنفيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهام وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • سيارة كاملة. 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد.

ب) الأداء:

التعرف على:

- ١- الألواح الداخلية.
- ٢- الألواح الخارجية.
- ٣- مجموعة الرفرف الأمامي.
- ٤- مجموعة الرفرف الخلفي.
- ٥- الأكصadam الأمامي والخلفي.
- ٦- اللوح الداخلى والخارجي للأبواب.
- ٧- لوح السقف والعتب.
- ٨- القوائم.
- ٩- الحليات.
- ١٠- غطاء الشنطة.
- ١١- التعرف على غطاء المحرك.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		تعرف على الألواح الداخلية.	١
		تعرف على الألواح الخارجية.	٢
		تعرف على مجموعة الرفرف الأمامي.	٣
		تعرف على مجموعة الرفرف الخلفي.	٤
		تعرف على الأكصدام الأمامي والخلفي.	٥
		تعرف على اللوح الداخلى والخارجي للأبواب.	٦
		تعرف على لوح السقف والعتب.	٧
		تعرف على القوائم.	٨
		تعرف على الحليات.	٩
		تعرف على غطاء الشنطة.	١٠
		تعرف على غطاء المحرك.	١١
		تعرف على الألواح الداخلية.	١٢
		تعرف على الألواح الخارجية.	١٣
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	١٤

التمرين الخامس:


قص الخطوط المستقيمة والمنحنية.

الهدف من التمرين:

اكتساب المترب مهارة القص المستقيم والمنحنى والشنكرة.

أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تفزيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • مقص يدوى. • برجل عدل. • قدم صلب. • شوكة علام. • دقامق خشب. • زهرة استعمال. 	<ul style="list-style-type: none"> • صاج أسود مقاس ٢٠٠ x ١٢٠ مم x سمك ٥،٥ مم.



شكل (٥١ - ٥)

ب) الأداء:

- ١- قم بارتداء ملابس الأمان والسلامة الازمة للعمل.
- ٢- جهز قطعة الشغالة وتنظيفها وإزالة الصدأ منها وعمل خطوط الشنكرة كما هو واضح في الشكل (٥١ - ٥).

- ٣- ابدأ بالقص باستخدام المقص العدل مع مراعاة عدم النزول بفكى سلاح المقص للنهاية وذلك لعدم تفليجه بالصاح ما تسبب حدوث إصابة.
- ٤- استعدل الشريحة بعد القص بواسطة الدقامق الخشب.
- ٥- إرجاع العدة إلى مكانها.
- ٦- تنظيف مكان العمل.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		قام بتجهيز قطعة الشغالة للبدء في العمل.	١
		قام بعمل خطوط الشنكرة الازمة على قطعة الشغالة.	٢
		قام بإجراء عملية قص تبعا لخطوط الشنكرة بطريقة صحيحة وأمنة.	٣
		قام باستعمال الشريحة بعد القص بواسطة الدمامق الخشب.	٤
		قام بإرجاع العدة إلى مكانها الأصل.	٥
		قام بتجهيز قطعة الشغالة للبدء في العمل.	٦
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٧

التمرين الخامس:

عمل رقعة على ألواح خارجية لسيارة.

الهدف من التمرين:

اكتساب المتدرب مهارة عمل مرمة بجزء تالف


أ) ظروف الأداء:

التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> • موقع عمل مناسب. • رسومات تفزيذية. • تعليمات للمتدرب / المرشح. • مهامات وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> • لوحة سيارة به جزء تالف. • طقم لحام أووكسى أستيلين. • مقص قطع يدوى أو كهربائى. • جهاز جلخ قرصى. • جهاز صنفرة قرصية. • طقم مبارد. • قدم صلب. • شوكة علام. • مطرقة سمركة للتعديم. •ساندة متعددة الأغراض 	<ul style="list-style-type: none"> • صاج أسود سمك ٨،٠ مم أو ١١ مم حسب سمك الجزء التالف. • سلك لحام حديد.

ب) الأداء:

شكل (٥ - ٥٢)

- ١- تنظيف مكان الجزء الذى به عيب وإزالة الدهان القديم والمعجون والطبقات التحتية باستخدام الصنفرة القرصية، شكل (٥ - ٥٢).




شكل (٥ - ٥٣)


- ٢- التأكد من إبعاد الفرش الداخلى ومواسير أنابيب الوقود وسائل الفرامل عن منطقة العمل.

- ٣- شنكرة وتحطيط المنطقة المعيبة المراد إزالتها.


- ٤- قص المنطقة المعيبة باستخدام وسيلة قص مناسبة وإزالتها من مكانها. كما فى الشكل (٥ - ٥٣).




شكل (٥ - ٥٤)



شكل (٥ - ٥٥)



شكل (٥ - ٥٦)



شكل (٥ - ٥٧)

٥- تطريق جسم المنطقة المعيبة (المعطوبة) مع ضبط حوافها باستخدام المبارد أو غيرها.

٦- جعل محيط الفتحة غاطسا بمقادير ١٠٥ مم باستخدام أدوات السمرة أو زرادية خاصة لهذا الغرض. كما في الشكل (٥ - ٥٤).

٧- قص قطعة صاج واضبط شكلها ومقاسها حسب الطلب.

٨- ثبت الرقعة المعدنية في مكانها وتنسيقها وضبطها جيدا، شكل (٥ - ٥٥).

٩- لحام الرقعة المعدنية بسلك لحام حديد وباستخدام لحام الأكسى أستيلين أو الميج على شكل نقط لحام صغيرة موزعة على محيط الرقعة مع مراعاة عدم رفع درجة حرارة الألواح المعدنية وتبريدها أول بأول مع التسوية والتنسيق، شكل (٥ - ٥٦).

١٠- تكملاً للحام بالكامل على محيط الرقعة مع التسوية والتقويم، شكل (٥ - ٥٧)

١١- تنسيق وتشطيب وإزالة اللحام الزائد باستخدام جهاز الجلخ أو الصنفرة حسب الحاجة.

١٢- إرجاع العدة إلى مكانها.

١٣- تنظيف مكان العمل.

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		قام بتنظيف مكان العطب وإزالة الدهان القديم.	١
		قام بتتأمين مكان العمل بإزالة الفرش الداخلى وأنابيب الوقود وسائل الفرامل.	٢
		قام قام بقص الجزء التالف.	٣
		قام بعمل إطار لمبيت الرقعة الجديدة به.	٤
		قام بتجهيز قطعة صاج وضبطها على حسب الطلب.	٥
		قام بتثبيت الرقعة جيداً ولحامها مع التسوية والتقويم.	٦
		قام بتشطيط وإزالة اللحام الزائد.	٧
		قام بتنظيف مكان العمل.	٨
		التزام بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٩

• التمرين الخامس:

إفراد اسطوانة (علبة شكمان)

• الهدف من التمرين:

اكتساب المتدرب كيفية إفراد أسطوانة قائمة.

أ) ظروف الأداء:


التسهيلات الأخرى	العدد والمعدات	الخامات
<ul style="list-style-type: none"> موقع عمل مناسب. رسومات تتنفيذية. تعليمات للمتدرب / المرشح. مهام وملابس أمن صناعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ماكينة درافيل. سandal. شاوكوش. بلص دسرة. مقص يدوى. برجل عدل. شوكة علام. مسطرة صلب. دقماق خشب. 	<ul style="list-style-type: none"> صاج أسود مقاس ٥٠٠ مم x ٥٠٠ مم x سماكة ٥ مم.

ب) الأداء:

- ١- إحضار قطعة الصاج وشنكرة التمرين.
- ٢- رسم اسطوانة قائمة قطرها ١٥٠ مم وارتفاعها ٥٠٠ مم.
- ٣- أرسم المسقط الأفقي والرأسي.
- ٤- ذأرسم المسقط الأفقي عبارة عن دائرة قطرها ١٥٠ مم وتقسم على ١٢ قسم.

٥- ارسم خط افقي وعين عليه نقطة البداية (صفر) ثم خذ قسم من اقسام الدائرة وركزه بعد ترك ٥ سم (هي عبارة عن شفة الدسرة) من جهة صفر البداية ثم قسم الخط الأفقي إلى ١٢ قسم وبعد التقسيم أترك مسافة ١٠ سم خاصة بالدسرة.

٦- أقم خطوط رأسية من نقط التقسيم ارتفاعها يساوى ارتفاع الأسطوانة ومقداره ٥٠٠ مم ثم أرسم خط افقي يصل هذه الارتفاعات ببعضها.
شكل (٥ - ٥٨).



شكل (٥ - ٥٨)

٧- قص التمرین حسب الشنکرة بما فی ذلك زيادات
الدسرة.

٨- ثنى شفة الدسرة من الجهاٹين عكس بعض.

٩- لف التمرین باستخدام ماکینة الدرفیل. كما فی
الشكل (٥ - ٥٩).



شكل (٥٩ - ٥)

١٠- شبک الدسرة وخصرها بالبلص كما فی الشكل
(٥ - ٦٠).

١١- إرجاع العدة إلى مكانها.

١٢- تنظیف مكان العمل.



شكل (٥ - ٦٠)

ج) معايير الأداء:

المراجعة بمعرفة المدرب	المراجعة بمعرفة المتدرب	المعايير المطلوبة	م
		جهز قطعة الشغالة.	١
		رسم إفراد الأسطوانة بالمقاسات المطلوبة شاملة الدسرة المطلوبة.	٢
		أجرى الشنكرة للتمرين .	٣
		قص التمرين حسب الشنكرة.	٤
		لف التمرين وعمل الأسطوانة.	٥
		أجرى الدسرة للتمرين.	٦
		نظف مكان العمل.	٧
		إلتزم بقواعد السلامة الخاصة بالورشة.	٨