


الوحدة الخامسة



نظام حقن الوقود في محركات الديزل

الوحدة الخامسة : نظام حقن الوقود فى محركات الديزل

مقدمة

- ١-٥ العلامات المميزة لمحرك الديزل عن محرك البنزين
- ٢-٥ مميزات محركات الديزل
- ٣-٥ نظرية تشغيل محرك ديزل رباعى الاشواط
- ٤-٥ مكونات نظام حقن الوقود فى محرك الديزل
 - ١-٤-٥ طلمبة تغذية الوقود
 - ٢-٤-٥ مرشحات الوقود
 - ٣-٤-٥ طلمبة حقن الوقود
 - ٤-٤-٥ مهمة طلمبة حقن الوقود
 - ٥-٤-٥ المنظم
 - ٥-٥ الرشاش (الحاقن)
- ١-٥-٥ أنواع فونيات الرشاش
- ٦-٥ الإختبار الذاتى للمعلومات
- ٧-٥ الأجابة النموذجية للإختبار الذاتى للمعلومات
- ٨-٥ التدريبات العملية
 - ١-٨-٥ التمرين الأول : فك وتغيير مرشح الوقود فى السيارة
 - ٢-٨-٥ التمرين الثانى : إستئصال الهواء من نظام الوقود
 - ٣-٨-٥ التمرين الثالث : فك وإعادة تركيب مضخة التغذية فى السيارة
 - ٤-٨-٥ التمرين الرابع : فك الرشاشات وإعادة تركيبها بالسيارة

الهدف من الوحدة

بعد دراسة هذه الوحدة يكون المتدرب قادرا على

- ١- معرفة وظيفة نظام حقن الوقود فى محرك الديزل .
- ٢- التعرف على مكونات نظام حقن الوقود ووظيفة كل جزء بالترتيب الصحيح .
- ٣- معرفة أنواع ومهام مضخة حقن الوقود فى محركات الديزل .
- ٤- التعرف على مكونات الرشاش والغرض منه

مقدمة :

محرك الديزل هو محرك احتراق داخلي مثل محرك البنزين ، أى أن احتراق الوقود يتم داخل أسطوانات المحرك ، وكما سبق دراسته فإن تكوين مخلوط الهواء والوقود فى محرك البنزين يتم بواسطة المغذى (الكربراتير) خارج الأسطوانة ، أما فى محرك الديزل فيحدث المخلوط داخل الأسطوانات نفسها حيث يسحب الهواء ويضغط ثم يحقن الوقود فقط بواسطة طلمبة حقن وقود ورشاشات .وعلى ذلك فإن طلمبة حقن الوقود فى المحرك الديزل يقابلها المغذى وموزع الشرر فى محرك البنزين ، أما الرشاش فى محرك الديزل فيقابلة شمعة الإشعال فى محرك البنزين .

٥-١ العلامات المميزة لمحرك الديزل عن محرك البنزين .

الجدول التالى يبين العلامات المميزة لكلا المحركين :


العلامات المميزة	محرك الديزل	محرك البنزين
١- أجهزة الإشعال الكهربائية	ليس له أجهزة إشعال كهربائية (وقد يكون به شمعات تسخين لبدء الإدارة)	به دائرة إشعال كهربائية (موزع الشرر - ملف إشعال - شمعات إشعال)
٢- المغذى (الكربراتير)	لا يوجد به مغذى لأن المحرك يسحب هواء فقط	له مغذى يخلط الهواء مع البنزين قبل الدخول إلى الأسطوانات
٣- مضخة حقن الوقود	له مضخة حقن وقود لضغط الوقود تحت ضغط عالى إلى الرشاش الذى يقوم بتذير الوقود داخل الأسطوانة	ليس له مضخة حقن وقود
٤- تكوين الخليط	داخل الأسطوانة	خارج الأسطوانة

٥-٢ مميزات محركات الديزل

- ١- كفاءة عالية
- ٢- توليد عزم دوران كبير عند السرعات المنخفضة
- ٣- غازات عادم أقل ضررا بالصحة من محرك البنزين
- ٤- إقتصادى فى إستهلاك الوقود

٣-٥ طريقة عمل محرك ديزل رباعي الأشواط :

شوط السحب	شوط الأنضغاط	شوط القدرة	شوط العادم
من (ن. م. ع) إلى (ن. م. س)	من (ن. م. س) إلى (ن. م. ع)	من (ن. م. ع) إلى (ن. م. س)	من (ن. م. س) إلى (ن. م. ع)
صمام السحب مفتوح وصمام العادم مغلق	الصمامان مغلقان	الصمامان مغلقان	صمام العادم مفتوح وصمام السحب مغلق
سحب الهواء داخل الأسطوانة نتيجة انخفاض الضغط	يضغط الهواء مما ينتج عنه ارتفاع الضغط وارتفاع درجة الحرارة	يحقن الوقود قبل (ن. م. ع) ويشتعل الخليط نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في الأسطوانة ويرتفع الضغط	يطرد المكبس غازات العادم من الأسطوانة




شكل (٢-٥) محرك بنزين



شكل (١-٥) محرك ديزل

٤-٥ مكونات نظام حقن الوقود في محركات الديزل (شكل ٣ - ٥)


- ١- يسحب الوقود من خزان الوقود بواسطة طلمبة التغذية (طلمبة التحضير) .
- ٢- تقوم طلمبة التغذية بدفع الوقود خلال المرشح .
- ٣- يعود الوقود الفائض من المرشح إلى خزان الوقود أما الوقود الباقي فيتوجه إلى طلمبة حقن الوقود .
- ٤- يعمل عمود الكامات المركب بطول الطلمبة على تشغيل وحدات الحقن ، حيث تبعث طلمبة الحقن الوقود تحت ضغط إلى الخارج في مواسير الرشاشات .
- ٥- تحمل مواسير الرشاشات الوقود إلى الرشاشات (الحواقن) المركبة في كل أسطوانات المحرك .
- يحقن الوقود داخل الهواء الساخن في غرفة الإحتراق ، ويعود الوقود الزائد إلى الخزان .



شكل (٣ - ٥) مكونات حقن الوقود في محركات الديزل

٥-٤-١ طلمبة التغذية (طلمبة التحضير) :


هناك نوعان من طلمبات التغذية تستخدم في محركات الديزل ، إحداهما هي الطلمبة ذات الكباس والموضحة بالشكل (٥ - ٤) وهي الشائعة الأستعمال ، والأخرى هي الطلمبة ذات الرداخ (القرص المرن) ، وتركب طلمبة التغذية على جسم طلمبة حقن الوقود وتدار ميكانيكياً عن طريق قرص لا مركزي (كامة) مركبة على عمود الكامات الذي يدير طلمبة الحقن ، وطلمبة التغذية هي طلمبة منخفضة الضغط وتقوم بسحب الوقود من خزان الوقود ثم تدفعه تحت ضغط إلى المرشح الوقود ومنه إلى طلمبة الحقن ، وتجهز طلمبة التغذية عادة بأداة تحضير يدوية .



شكل (٥ - ٤)

٥-٤-٢ مرشحات الوقود:

يجب أن يكون وقود محرك الديزل نظيفا جدا ، وذلك لأن الوقود يمر خلال أجزاء ظلمبة الحقن ذات الخلوص الدقيق جدا ، ولهذا السبب قد يصل أحيانا عدد المرشحات في محركات الديزل إلى ٤ مرشحات ، حيث يوضع الأول في الخزان نفسه ، ويركب اثنان أخران بين الخزان و ظلمبة التغذية ، وكلا المرشحين يزيل الأتربة ويحمى صمامات ظلمبة التغذية والكباس من التلف كما بالشكل (٥-٥)، أما المرشح الرابع فيركب بين ظلمبة التغذية و ظلمبة حقن الوقود ، ويعرف هذا المرشح عادة بمرشح الضغط النهائي



شكل (٥-٥) مرشح وقود ذو الحشو الورقي من نوع الوعاء


٣-٤-٥ ظلمبة حقن الوقود

توجد عدة تصميمات لمضخة الحقن منها

(أ) ظلمبة حقن الوقود على صف واحد (شكل ٦-٥)

(ب) ظلمبة الحقن ذات الموزع (شكل ٧-٥)

وسيكون مجال دراستنا هذا العام هو النوع الأول ذو ظلمبة حقن الوقود على صف واحد وهو الشائع الإستخدام .



شكل (٧-٥)

شكل (٦-٥)


٤-٤-٥ الغرض من ظلمبة حقن الوقود:

يمكن تلخيص مهمة ظلمبة حقن الوقود فى النقاط الأتية:

- ١- معايرة (قياس) كمية الوقود اللازمة للمحرك حسب الحمل والسرعة .
- ٢- توزيع الوقود على الأسطوانات حسب ترتيب الحريق .
- ٣- التحكم فى معدل وتوقيت الحقن .
- ٤- توفير التذير للرشاش وذلك لتكوين المخلوط فى الفترة التى يسمح بها توقيت الحقن.

أجزاء ظلمبة حقن الوقود على صف واحد (شكل ٥-٨)

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ١- عمود كامات الظلمبة | ٢- ظلمبة التغذية (ظلمبة التحضير) |
| ٣- وصلة الكوبلنج | ٤- ياي رجوع الكباس |
| ٥- الكباس | ٦- صمام التسليم |
| ٧- الجريدة الحاكمة | ٨- طبة إستئصال الهواء |
| ٩- المنظم (الحاكم) | |




شكل (٥ - ٨) ظلمبة حقن الوقود على صف


تشغيل الظلمبة :

عندما يكون الكباس في أسفل وضع له يدخل الوقود خلال فتحة الدخول للجراب من ظلمبة التغذية، ويملا الفراغ أعلى الكباس في الجراب وينساب الوقود الزائد إلى الخارج عن طريق فتحة الفائض في الجانب الأيمن من الجراب (شكل ٥-٩)، وأثناء حركة الكباس إلى أعلى نتيجة لحركة الكاملة يدفع وقود معين من الجراب خلال الفتحات، وبمجرد أن تقفل الفتحات بواسطة الكباس، يقف الإنسياب ويحجز الوقود أعلى الكباس في الجراب (شكل ٥-٩ب) وينضغط ويرتفع هذا الضغط إلى حوالي ١٠٠ إلى ١٤٠ كجم سم^٢ أثناء صعود الكباس (شكل ٥-٩ج)، وهذا الضغط يرفع صمام التسليم (صمام الطرد)

ويدخل الوقود في الماسورة التي تتصل بالرشاش ويرتفع الضغط داخل الماسورة والرشاش حيث يعمل على رفع إبرة الرشاش عن قاعدتها ويتم حقن الوقود داخل غرفة الاحتراق بشكل رذاذ، ويستمر ذلك حتى تكشف الحافة السفلى للمجرى الحلزونية في الكباس فتحة الفائض في الجراب (شكل ٥-٩د)، وبمجرد أن تتكشف الفتحة، يمر الوقود لأسفل خلال المجرى الرأسية في الكباس وينساب إلى فتحة الفائض وهذا يسبب هبوطاً في الضغط ويقفل صمام التسليم (صمام الطرد) بواسطة ضغط الياي ويتبع ذلك هبوط الضغط في المواسير وتقف إبرة الرشاش وينقطع حقن الوقود، ويلاحظ أن مشوار الكباس يكون ثابتاً دائماً ولكن بإدارة الكباس يمينا ويسارا في الجراب يصبح من الممكن جعل الوقود يقطع متقدماً أو متأخراً في المشوار وبذلك يمكن التحكم في مقدار الوقود المحقون ونحصل على دوران الكباس بتشغيل الجريدة المسننة للذراع الحاكم والتي تتصل بالتالي بالمنظم الذي يتحكم في كل سرعات المحرك



- ١- كامرة
- ٢- تابع الكامرة
- ٣- ياي رجوع الكباس
- ٤- قوس ضبط التغذية
- ٥- الجريدة الحاكمة
- ٦- الكباس
- ٧- صمام التسليم
- ٨- ياي صمام التسليم
- ٩- فتحة دخول الوقود




شكل (٩-٥) أوضاع الكباس

٥-٤-٥ المنظم (الحاكم) :

يوجد نوعان رئيسيان من المنظمات المستعملة في تنظيم السرعة في محركات الديزل :
١- المنظم الميكانيكي : ويعمل بالقوة الطاردة المركزية لتنظيم كمية الوقود اللازمة للمحرك في السرعة البطيئة والسرعة العالية أنظر شكل (١٠-٥)

٢- المنظم التخلخلى : ويعمل عن طريق الخلخلة الناتجة في ماسورة مجمع السحب (الحر) للمحرك لتنظيم كمية الوقود اللازمة للمحرك في السرعة البطيئة والعالية كما بالشكل (١١-٥)



شكل (١١-٥) المنظم التخلخلى

شكل (١٠-٥) المنظم الميكانيكى


فكرة عمل المنظم :

يتصل الذراع الحاكم للمنظم بجريدة ظلمبة حقن الوقود ، وعندما تميل سرعة المحرك للارتفاع ، تعمل الية المنظم على تحريك جريدة ظلمبة الحقن لتدبير كباسات الظلمبة قليلا وبذلك يقصر المشوار الفعال للظلمبة ، وهذا يعمل على تقليل كمية الوقود المحقونة داخل أسطوانات المحرك حتى يمنع ميل المحرك لزيادة سرعته .

وإذا انخفضت سرعة المحرك أقل من المعتاد ، تتحرك جريدة ظلمبة الحقن عن طريق آلية المنظم لى تزيد كمية الوقود التى يزود بها الأسطوانات .
وسيتم شرح عمل المنظم بالتفصيل فى السنوات التالية

٥-٥ الرشاش (الحاقن) :

يثبت الرشاش في رأس الأسطوانة ويحفظ في وضعة الصحيح بواسطة حامل الرشاش ، ويسمح بإدخال الوقود تحت ضغط من طلمبة حقن الوقود إلى غرفة الإحتراق بأسطوانة المحرك على شكل رذاذ دقيق. ويتركب الرشاش كما بالشكل (٥ - ١٢) من :



- ١- غطاء
- ٢- مسمار تعديل الضغط
- ٣- خط الفائض
- ٤- ياي رجوع الإبرة
- ٥- صامولة رباط الرشاش
- ٦- إبرة الرشاش
- ٧- جسم الرشاش
- ٨- خط دخول الوقود للرشاش
- ٩- دليل الصمام
- ١٠- الجزء المخروطي

شكل (٥ - ١٢)

التشغيل .


يغذى الوقود من طلمبة الحقن ، إلى فراغ مخروطي في أسفل جسم الرشاش خلال الممر الصغير في الحامل ، ويحفظ الصمام رأسيا على قاعدته بواسطة الياي أعلى إبرة الصمام ، ولكن عندما يؤثر ضغط الوقود على الجزء المخروطي للصمام ترتفع الإبرة من على مقعدها لأعلى ضد ضغط الياي ، ويحدث ذلك عندما يكون ضغط الوقود أعلى من ضغط الياي ، وبمجرد أن ترتفع الإبرة لأعلى ، يحدث تذبذبة الوقود من خلال الثقب أو الثقوب ، وتستمر التذبذبة حتى يهبط ضغط الوقود عن ضغط الياي ، ومن ثم يقفل صمام الإبرة بعد ذلك بإحكام على قاعدته عن طريق ضغط الياي .

٥-٥-١ أنواع فونيات الرشاشات .

هناك عدة أنواع من الرشاشات تستخدم في المحركات الحديثة وتختلف فيما بينها في تركيب وشكل الفونية (الفوهة) ومجال استخدامها ، وهذه الأنواع هي :

١- الرشاش ذو الثقب المفرد :

يوجد ثقب واحد مثقوب محوريا خلال جسم الرشاش ويكون قطرة حوالي ٢ ، مم وقد يكون الثقب مائلا أو غير محوري ويعتمد ذلك على تركيب الرشاش بالمحرك وشكل غرفة الإحتراق كما بشكل (٥ - ١١٣)



شكل (١٣-٥) أنواع فوهات الرشاشات

٢- الرشاش المتعدد الثقوب :

يعطى هذا التصميم اختلاطاً جيداً للوقود بالهواء ، ويتم التحكم في اتجاه التذرية بثقب الفتحات بزوايا صحيحة ، ويعتمد عدد الثقوب ومقاساتها وترتيبها على متطلبات المحرك المراد استخدام هذا النوع من الفوهات (الفونيات) فيه (انظر شكل ١٣-٥ ب) .

٣- الرشاش ذو الزر (ذو المحور أو الدليل):

يشكل طرف الإبرة ليكون زر (محور) يبرز خلال ثقب فوهة جسم الرشاش ، وبتعديل مقاس وشكل الزر يمكن تغيير شكل الرذاذ بحيث يكون مجوفاً ومخروطياً مما يمكن الوقود من الاختلاط جيداً بالهواء كما أن الزر يحفظ ثقب التذرية نظيفاً بإزالة أى كربون يميل إلى التجمع في فوهة (فونية) الرشاش كما بالشكل (١٣-٥ ج)

٥-٦ الإختبار الذاتى للمعلومات

١- اختار الكلمة المناسبة من بين الأقواس

(التغذيةية - الأسطوانة - على صف واحد - القوة - الرشاش - ذات الموزع - المغذى)

- ١- يتم خلط الهواء و الوقود فى محركات الديزل داخل -----
- ٢- يثبتت ----- فى رأس الأسطوانات فى محركات الديزل
- ٣- توجد طلمبة حقن الوقود على عدة تصميمات منها ----- و-----
- ٤- المنظم الميكانيكى يعمل ب----- الطاردة المركزية لتنظيم كمية الوقود اللازمة للمحرك
- ٥- تقوم طلمبة ----- بدفع الوقود خلال المرشح

٢- ضع علامة (√) او (x) امام كل عبارة من العبارات الآتية

- ١- توضع مواسير الضغط العالى بين مضخة حقن الوقود والرشاشات ()
- ٢- يحدث خلط الهواء والوقود داخل الأسطوانة فى محركات الديزل ()
- ٣- يسحب الوقود من خزان الوقود بواسطة طلمبة حقن الوقود فى محركات الديزل ()
- ٤- فى طلمبة حقن الوقود على صف واحد تاخذ الكباسات حركتها من عمود كامات المحرك ()
- ٥- فى محرك الديزل يوضع مرشح الوقود بين مضخة حقن الوقود والرشاشات ()

٣- ضع دائرة حول الحرف الدال على الأجابة الصحيحة

١- يتم تكوين الخليط فى محركات الديزل

(أ) داخل الأسطوانة

(ب) خارج الأسطوانة

(ج) المغذى

(د) لاشى مما سبق

٢- مهمة ظلمبة حقن الوقود فى محركات الديزل

- (أ) معايرة (قياس) كمية الوقود
- (ب) التحكم فى معدل توقيت الحقن
- (ج) توزيع الوقود على الرشاشات
- (د) جميع ما سبق

٣- من مكونات نظام حقن الوقود فى محركات الديزل

- (أ) ظلمبة تغذية
- (ب) ظلمبة حقن الوقود
- (ج) مرشح الوقود
- (د) جميع ما سبق

٤- يحقن الوقود داخل الأسطوانة فى محركات الديزل بواسطة


- (أ) ظلمبة تغذية
- (ب) ظلمبة حقن الوقود
- (ج) الرشاشات
- (د) لا شى مما سبق

٥- فى شوط السحب بمحركات الديزل يتم سحب

- (أ) هواء وبنزين
- (ب) هواء فقط
- (ج) هواء وسولار
- (د) لا شى مما سبق

٤- اكتب أرقام الأجزاء الموضحة بالرسم

١-



() الرشاش (الحاقن)

() خزان الوقود


() مرشح الوقود

() طلمبة حقن الوقود

() مواسير الفائض (الراجع)

() طلمبة التغذية (طلمبة التحضير)


() مواسير الضغط العالي



-٢

- () الجزء المخروطي
- () إبرة الرشاش
- () دليل الصمام
- () جسم الرشاش
- () صامولة رباط الرشاش
- () مسمار تعديل الضغط
- () ياي رجوع الإبرة
- () خط دخول الوقود للرشاش
- () خط الفائض
- () غطاء

-٣




- () طلمبة التغذية (طلمبة التحضير)
- () الجريدة الحاكمة
- () الكباس
- () ياي رجوع الكباس

- () المنظم
- () وصلة الكوبلنج
- () صمام التسليم
- () طبة إستئصال الهواء
- () عمود كامات الطلمبة

٧-٥ الإجابة النموذجية للإختبار الذاتى للمعلومات

رقم السؤال	الإجابة الصحيحة	رقم السؤال	الإجابة الصحيحة
١-١	الأسطوانة	(٥) مواسير الضغط العالى	
٢-١	الرشاشات	(١٠) الجزء المخروطى	٢-٤
٣-١	على صف واحد ، وذات الموزع	(٦) إبرة الرشاش	
٤-١	القوه	(٩) دليل الصمام	
٥-١	التغذية	(٧) جسم الرشاش	
١-٢	صح	(٥) صامولة ربط الرشاش	
٢-٢	صح	(٢) مسمار تعديل الضغط	
٣-٢	خطا	(٤) ياي رجوع الإبرة	
٤-٢	خطا	(٨) خط دخول الوقود للرشاش	
٥-٢	خطا	(٣) خط الفائض	
١-٣	(أ)	(١) الغطاء	
٢-٣	(د)		٣-٤
٣-٣	(د)	(٩) المنظم	
٤-٣	(ج)	(٢) ظلمبة التغذية	
٥-٣	(ب)	(٣) وصلة الكوبلنج	
٤		(٧) الجريدة الحاكمة	
١-٤	(٤) ظلمبة حقن الوقود	(٦) صمام التسليم	
	(٦) الرشاش	(٥) الكباس	
	(٧) مواسير الفائض	(٨) طبة إستئصال الهواء	
	(٢) ظلمبة التغذية (التحضير)	(٤) ياي رجوع الكباس	
	(١) خزان الوقود(التنك)	(١) عمود الكامات	
	(٣) مرشح الوقود		

٨-٥ التدريبات العملية



الهدف من الوحدة

بعد دراسة هذه الوحدة يكون المتدرب قادرا على :

- ١- فك وتغيير مرشح الوقود في السيارة .
- ٢- إستئصال الهواء من نظام الوقود
- ٣- فك وإعادة تركيب مضخة التغذية في السيارة .
- ٤- فك الرشاشات وإعادة تركيبها بالسيارة.

الوحدة الخامسة : نظام حقن الوقود فى محركات الديزل

الخامات المستهلكة
١ . قطعة قماش
٢ . سائل تنظيف
٣ . جوانات

العدد و المعدات
١ . صندوق عدة
٢ . وعاء لتخزين سولار
٣ - زرجينة خاصة لفك الرشاشات
٤ - هواء مضغوط

وسائل الأمن و السلامة

- ١ . إرتداء ملابس العمل .
- ٢ . استخدام العدد المناسبة .
- ٣ . إبعاد اى لهب أثناء إستصال الهواء
- ٤ . قبل فك الأجزاء فك كابل البطارية الارضى أولاً
- ٥ . إتباع إرشادات المدرب

٥-٨-١ التمرين الأول : فك وتغيير مرشح الوقود


- ١- قبل البدء فى خدمة المرشح نظفه تماما من الخارج (شكل ٥-١٤) .
 - ٢- فك المسمار الأوسط وفى الوقت نفسه امسك قاعدة المرشح لمنعها من الدوران .
 - ٣- حرر حشو المرشح كاملا مع القاعدة وذلك بسحبها إلى اسفل ، وفى نفس الوقت لفه قليلا وذلك لتحريره من حلقة منع التسرب الداخلية التى على شكل ٥ (شكل ٥-١٥) .
 - ٤- افصل وتخلص من حشو المرشح ومعه حلقة منع التسرب السفلية التى على شكل ٥ .
 - ٥- نظف القاعدة واغسلها فى وقود سولار نظيف (شكل ٦-١٦) .
 - ٦- فك وتخلص من حلقة منع التسرب العلوية والحلقة الداخلية الصغيرة ٥ المركبة على الأنبوبة الوسطى .
 - ٧- نظف داخل رأس المرشح . راعى بصفة خاصة المجرى الذى يحتوى على حلقة منع التسرب .
 - ٨- أدخل حلقة منع تسرب جديدة داخل رأس المرشح .
 - ٩- ركب حلقة جديدة على شكل ٥ على الأنبوبة الوسطى .
 - ١٠- أدخل حلقة منع تسرب جديدة فى قاعدة المرشح تأكد من عدم التواء أو تلف الحلقات .
 - ١١- ضع حشو مرشح جديد فى مكانة .
- ملحوظة . عندما يركب الحشو بطريقة صحيحة ، تكون الحلقة الثقيلة لأعلى
- ١٢- ركب قاعدة المرشح والحشو مع رأس المرشح ، وذلك مع لف الحشو قليلا حتى ينزلق بسهولة فوق الحلقة ٥ (شكل ٥-١٧) . تأكد من أن الطرف العلوى للحشو يرسو بإحكام على حلقة منع التسرب العلوى .
 - ١٣- أربط المسمار الأوسط حسب العزم المحدد بالموصفات (حوالى ١-٥ و١كجم٠متر) .
 - ١٤- قم باستئصال الهواء من دورة الوقود كما سيأتى شرحه فيما بعد .




شكل (٥-١٥)



شكل (٥-١٤)



شكل (٥-١٧)



شكل (٥-١٦)

٥-٨-٢ التمرين الثانى : إستئصال الهواء من نظام الوقود




شكل (١٨-٥)

استئصال الهواء من دورة الضغط المنخفض :
ملحوظة • يجب أن تتم عملية استئصال الهواء بعد تغيير مرشحات الوقود أو خدمة أى وصلات فى خط الضغط المنخفض للوقود .
١- إفحص واربط جميع وصلات خط الضغط المنخفض للوقود ومرشحات الوقود والوصلة عند مدخل ظلمبة حقن الوقود كما بالشكل (١٨-٥) .
٢- إفحص مستوى الوقود فى الخزان • تحقق من أن الخزان مملوء حتى ربعه على الأقل • ملحوظة • تذكر أنه لا يمكن استئصال الهواء من المرشح الإبتدائى •




شكل (١٩-٥)

١- افتح مسمار أو مسامير استئصال الهواء الموجودة أعلى المرشح الثانوى
أنظر الشكل (١٩-٥)



شكل (٢٠-٥)

٢- شغل ذراع التحضير بظلمبة تغذية الوقود دع الوقود والهواء يهربان من فتحة التهوية حتى يتوقف خروج فقاعات هواء مع الوقود
(شكل ٢٠-٥) .



شكل (٢١-٥)

- ٢- قم بفتح مسمار استئصال الهواء بمجرى الوقود الرئيسي بطلمبة حقن الوقود
شكل (٥- ٢١) .
- ٦- شغل ذراع التحضير بطلمبة تغذية الوقود سامحا للوقود والهواء بالهروب من فتحة التهوية حتى يتوقف خروج فقاعات هواء مع الوقود .
- ٧- أربط مسمار استئصال الهواء بمجرى الوقود الرئيسي .

ثانيا: استئصال الهواء من خطوط الضغط العالي :
ملحوظة : عادة ما تكون خطوط الضغط العالي للوقود خالية من الهواء ، طالما أن الهواء يدفع للخارج بفعل وحدة الحقن . ومع ذلك فإن استئصال الهواء من مواسير حقن الوقود يكون ضروريا إذا فشل المحرك في بدء الدوران أو كان يدار بخشونة .



شكل (٢٢-٥)


- ١- إضغط ذراع الخانق على وضع أقصى وقود واضبط ذراع قطع الوقود على وضع الدوران .
- ٢- فك قليلا جميع توصيلات الضغط العالي من الرشاشات (شكل ٥-٢٢) .
- ٣- باستخدام محرك بدء الحركة ، أدر المحرك حتى يخرج الوقود من مواسير الضغط العالي .
- ٤- أعد ربط التوصيلات . كن حذرا حتى لا تتلف أو تتنى أو تلوى مواسير الوقود والتوصيلات .

٥-٨-٣ التمرين الثالث : فك وإعادة تركيب ظلمبة التغذية في السيارة



شكل (٥-٢٣)

- (أ) فك ظلمبة تغذية الوقود
- ١- افصل كل من ماسورة دخول الوقود و ماسورة خروج الوقود (شكل ٥-٢٣).
- تنبيه : عند فك مواسير الوقود استخدام المقاس المناسب للمفتاح وامسك الماسورة بأحد اليدين لتجنب ثنيها أو أليها



شكل (٥-٢٤)

-
- ٢- حل الصواميل التي تثبت الظلمبة مع المحرك (في حالة الظلمبة ذات الرداخ) أو مع ظلمبة حقن الوقود في حالة الظلمبة ذات الكباس -
- أنظر شكل (٥-٢٤)




شكل (٥-٢٥)

- ٣- فك ظلمبة تغذية الوقود والجوان،
- كما بالشكل (٥-٢٥)

(ب) إعادة تركيب طلمبة تغذية الوقود:
١- نظف سطح تركيب الطلمبة على المحرك أو على طلمبة حقن الوقود (حسب النوع) من بقايا الجوان القديم • تأكد من أن السطح ناعم ونظيف

٢- ركب جوان جديد

٣- ركب طلمبة تغذية الوقود على المحرك أو على طلمبة حقن الوقود



٤- أعد تركيب الورد الزنبركية والصواميل

كما بالشكل (٢٦-٥)

شكل (٢٦-٥)




٦- أعد توصيل كل من ماسورتى فى الدخول والخروج - أنظر شكل (٢٧-٥) •

شكل (٢٧-٥)

٥-٨-٤ التمرين الرابع : فك وإعادة تركيب الرشاشات فى السيارة

فك الرشاش من المحرك:




شكل (٥-٢٨)

١- نظف المنطقة المحيطة بالرشاش تماما ، ثم جففها بالهواء المضغوط
أنظر شكل (٥-٢٨)



شكل (٥-٢٩)

٢- فك ماسورة الضغط العالى للوقود من الرشاش وكذلك ماسورة الراجع كما بشكل (٥-٢٩)
٣- ضع أغطية على كل الفتحات لمنع دخول الأتربة والأوساخ
تنبيه : استعمل مفتاحين إذا لزم الأمر
لحل الوصلات وذلك لتجنب تلف الوصلات أو التواء مواسير الوقود



شكل (٥-٣٠)

٤- فك الصواميل التى تثبت الرشاش برأس الأسطوانات إن وجد كما شكل (٥-٣٠)

٥- بواسطة قضيبى خلع خاصة بالرشاشات
إرفع الرشاش إلى أعلى من التجويف



٦- فك الرشاش (شكل ٣١-٥)

شكل (٣١-٥)

٧- غطى الفتحة التى فى رأس الأسطوانات
٨- اتبع نفس الخطوات السابقة لفك بقية
الرشاشات

تنبيه: احتفظ بالرشاشات فى مكان آمن ، لا تسقط
أى منها على الأرض حيث أن ذلك يمكن أن يتلفه

٩- اتبع عكس خطوات الفك عند التركيب

الوحدة الخامسة

قائمة إختبار المهارات العملية

- ١- فك وتغيير مرشح الوقود
- ٢- إستئصال الهواء من نظام الوقود
- ٣- فك وإعادة تركيب طلمبة التغذية في السيارة
- ٤- فك وإعادة تركيب الرشاش في السيارة

**قائمة مراجعة الأداء العملى
فك وتغيير مرشح الوقود**

م	دلائل الملاحظة	نعم	لا
١-	جهاز مكان العمل		
٢-	أختار وجهاز العدة المناسبة للتمرين		
٣-	حدد المعلومات الفنية من المصادر المناسبة		
٤-	فك خطوط الوقود الدخول والخروج للمرشح		
٥-	نظف القاعدة وغسلها جيدا بسولار		
٦-	ركب المرشح الجديد فى السيارة .		
٧-	تاكد من عدم وجود تسريب للوقود بعد تركيب المرشح		
٨-	طبق إجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء استخدام العدد و المعدات .		

**قائمة مراجعة الأداء العملى
إستئصال الهواء من نظام الوقود**

م	دلائل الملاحظة	نعم	لا
١-	جهز مكان العمل		
٢-	أختار وجهاز العدة المناسبة للتمرين		
٣-	حدد المعلومات الفنية من المصادر المناسبة		
٤-	فتح مسامير إستئصال الهواء الموجودة على المرشح الثانوى		
٥-	فتح مسمار إستئصال الهواء الموجود بطلمبة الحقن		
٦-	شغل ذراع التحضير حتى توقف خروج فقاعات الهواء .		
٧-	ربط مسمار إستئصال الهواء بطلمبة الحقن		
٨-	إستئصال الهواء من خطوط الضغط العالى من مواسير الرشاشات		
٩-	أعد ربط التوصيلات باحكام		
١٠	طبق إجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء استخدام العدد و المعدات .		

**قائمة مراجعة الأداء العملى
فك وإعادة تركيب ظلمبة التغذية فى السيارة**

م	دلائل الملاحظة	نعم	لا
١-	جهز مكان العمل		
٢-	أختار وجهاز العدة المناسبة للتمرين		
٣-	حدد المعلومات الفنية من المصادر المناسبة		
٤-	فك خطوط الوقود الدخول والخروج للمضخة		
٥-	حل صواميل تثبيت المضخة		
٦-	اخرج المضخة بحرص		
٧-	نظف مكان المضخة على المحرك		
٨-	ركب جوان جديد		
٩-	ركب المضخة وأعد توصيل خطوط الوقود.		
١٠	تأكد من عدم وجود تسريب للوقود بعد تركيب المضخة		
١١-	طبق إجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء استخدام العدد و المعدات .		

**قائمة مراجعة الأداء العملى
فك وإعادة تركيب الرشاشات فى السيارة**

م	دلائل الملاحظة	نعم	لا
١-	جهز مكان العمل		
٢-	أختار وجهاز العدة المناسبة للتمرين		
٣-	حدد المعلومات الفنية من المصادر المناسبة		
٤-	نظف المنطقة المحيطة بالرشاشات		
٥-	فك مواسير الضغط العالى للرشاشات		
٦-	فك الصواميل التى تثبت الرشاشات		
٧-	خرج الرشاشات بحرص وتم ترتيبهم		
٨-	سد فتحات امكان الرشاشات لمنع دخول الأتربة .		
٩-	ركب الرشاشات بطريقة وترتيب صحيح		
	طبق إجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء استخدام العدد و المعدات .		