

مرفق

## مهمة برادة شبكات المواسير الصناعية والصحية

### للصف الثاني

الوحدة: (٥)

اسم الوحدة: اختبارات

إعداد

الأستاذ عادل حسن علي أحمد.

مراجعة

المهندس/ ربيع محمد سلامة

السنة الدراسية - الصف الثاني

٢٠٠٧-٢٠٠٨

مهمة برادة شبكات المواسير الصناعية والصحية

## وحدة: الاختبارات

### الهدف من الوحدة:

أن يكون المتدرب قادراً على:

- ١- أن يعرف أنواع الاختبارات المطلوبة للشبكات.
- ٢- أن يستخدم أجهزة الاختبارات المطلوبة للشبكات.
- ٣- أن يقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للشبكات.
- ٤- أن ينفذ عمليات إصلاح وعلاج العيوب اللازمة بعد إجراء الاختبارات.

الزمن التدريبي للوحدة ٧٢ ساعة.

### محتويات الوحدة التدريبية:

- ١- مقدمة وتعريفات عن الاختبارات.
- ٢- أنواع اختبارات المواسير قبل تركيبها والتأكد من صلاحيتها على حسب المواصفات.
- ٣- فحص أجهزة الاختبارات والتأكد من سلامتها قبل استخدامها.
- ٤- كيفية استخدام أجهزة الاختبار المطلوبة للشبكات.
- ٥- طرق وتجارب الاختبارات المطلوبة للشبكات.
- ٦- التدريب على إصلاح وعلاج العيوب بعد عمليات الاختبارات.

إجهاد حد المرونة: بأنه أكبر إجهاد تتحمله المادة دون أي تغيير في الشكل بعد زوال القوة المسببة للإجهاد.

### اختبارات الشبكات:

هي عملية يتم إجراؤها على الشبكات الصناعية والصحية وما يتبعها من مستلزمات وملحقات ووصلات بعد تركيبها بهدف الكشف عليها والاطمئنان بأن ليس بها أي تسريب أو تعريق أو تدميع والتأكد من مدى سلامة التركيب وصلاحية المواسير ووصلاتها وحسن أدائها وأنها ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الهندسية.

والمعنى الحقيقي لأي اختبار يتوقف على الحد الذي يجعلنا نتنبأ بمدى صلاحية الشبكات.

الاختبار النموذجي: هو الاختبار الذي يكون تاماً ودقيقاً وموثوقاً به وله نتائج هادفة وأن يكون الاختبار اقتصادياً في المجهود والتكلفة.

مع مراعاة إن بذل الجهد والوقت للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة لا تعتبر وقت ضائعاً.

وإن دقة العمل ودقة أجهزة الاختبار السليمة تعطي نتائج ثابتة ومثالية مع مراعاة زيادة الوقت اللازم لعملية الاختبار مع استخدام التفقيش البصري، والسعي أثناء عملية الاختبار، وبذلك يكون الاختبار مثالياً وكاملاً ومطابقاً للمواصفات الهندسية المتفق عليها.

يجب أن تكون الإجراءات اللازمة للاختبار مبنية على أسس وأهداف متفق عليها ونقاس قوة الاختبارات بمهارات تخطيطها وبقدرتها على التغلب على كل الصعوبات التي تقابلها أثناء إجرائها في موقع العمل.

## الاختبارات الميكانيكية والهيدروليكية التي

### تتم على مواسير الزهر بالمصنع

#### الاختبارات الميكانيكية على مواسير الزهر بالمصنع:

يتم الاختيار على المواسير الزهر بالمصنع بأخذ عينة واحدة من كل ٥٠ طن وتكون نتيجة اختبارها أساساً لهذه الكمية من المصبوبات وتعمل الاختبارات عليها بالطرق الآتية:

١- المواسير المصبوبة بطريقة الطرد المركزي في قوالب معدنية:  
تعمل الاختبارات على العينات الآتية التي يجب أن تقطع من جهة ذيل الماسورة.


أ - حلقات من المواسير ذات الأقطار إلى ٣٠٠ مم.

ب- شرائح خاصة من المواسير ذات الأقطار التي تزيد عن ٣٠٠ مم.

٢- المواسير المصبوبة بطريقة الطرد المركزي في قوالب رملية:  
تعمل اختبارات الشد على شرائح مأخوذة من مواسير تجميع الأقطار ويشترط أن تكون هذه الشرائح مأخوذة من جهة ذيل الماسورة.

٣- المواسير المصبوبة رأسياً والقطع الخاصة المصبوبة في قوالب رملية:  
تعمل اختبارات الشد على عينات مصبوبة من نفس المعدن الذي استعمل في صب المواسير والقطع الخاصة.

الوحدة الخامسة



(شكل ١)

## الوحدة الخامسة

ب- المواسير التي أخذت منها عينات الاختبار بناءً على طلب المشتري يجب قبولها على أساس طولها الفعلي (قطع العينات).

### الاختبار الهيدروليكي:

يقوم المصنع بإجراء اختبار الضغط المائي على جميع المواسير والقطع الخاصة قبل دهانها أو تغليفها بالمركب البيتوميني والمشتري الحق في طلب إجراء هذا الاختبار بحضوره أو بحضور مندوب عنه. ويجب أن تتحمل المواسير والقطع الخاصة للضغوط المبينة في الجدول رقم ٢ دون أن يظهر عليها أي رشح أو أي عيب آخر لمدة ١٥ ثانية على أن يدق عليها دقاً خفيفاً منتظماً وهي تحت تأثير الضغط بمطرقة وزنها ٥٠٠ جرام للتأكد من خلوها من العيوب.

ملاحظة: في حالة طلب المشتري أن يختبر المواسير أو القطع الخاصة على ضغوط أكثر من ذلك فيمكن المصنع أخذ هذا الطلب في الاعتبار بصفة خاصة.

الاختبار الهيدروليكي للمواسير الصلب الصالحة للقلوطة (بالمصنع):

١- الاختبار الهيدروليكي:

يقوم المصنع بإجراء الاختبار الهيدروليكي على جميع المواسير على أن يكون اختبار المواسير المجلفنة بعد جلفنتها وللمشتري أو مندوبه الحق في حضور هذا الاختبار ويجب أن تتحمل المواسير ضغطاً هيدروليكياً قدره ٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> على أن يزود جهاز الاختبار بناوومتر دقيق.

٢- الاختبار بضغط الهواء:

يقوم المصنع بإجراء اختبار المواسير بواسطة ضغط الهواء داخل الماسورة وهي مغمورة في الماء بالإضافة إلى الاختبار الهيدروليكي وذلك حسب رغبة المشتري في ذلك ويتم الاتفاق على شروط الاختبار بين المشتري والمصنع. الاتفاق على شروط الاختبار


٣- الاختبار بالتبطين:

يجري هذا الاختبار على المواسير التي يزيد قطرها على ٢ بوصة (٥٠ ملمتر).  
ملمترات).

أ - تحضير قطعة الاختبار:


تقع قطعة الاختبار من الماسورة بحيث تكون نهايتا القطعتين متعامدتين على المحور الطولي للماسورة، ويكون الطول (ل) مساوياً مرة ونصف القطر الداخلي الاعتيادي بحد أقصى ٤ بوصة ١٠٠ ملمتر.

ويمكن إجراء الاختبار على أحد طرفي الماسورة دون قطع قطعة الاختبار وفي هذه الحالة يكون الطول المعرض للاختبار هو نفس الطول (ل) السابق الإشارة إليه ما لم ينص على غير ذلك ويوضح الشكل (٢) قطعة الاختبار قبل التبطين وبعده.



شكل (٢) قطعة الاختبار





شكل (٣) اختبار الثني

## الوحدة الخامسة

ويمكن للمشتري طلب إجراء تجارب شد على اللحام بالنسبة للمواسير الملحومة ذلك طبقاً للمواصفات القياسية الخاصة بالاختبارات الميكانيكية للوصلات الملحومة.

يجري اختبار شد واحد على طول واحد من كمية المواسير أو ما يعادلها من الشرائط حسب الحالة، وتحتوي على عدد من الأطوال قدره ٤٠٠ ماسورة فأقل لكل مقاس بقطر ٤,٥ بوصة (١١٤,٣ مم) فأصغر وعلى عدد من أطوال المواسير قدره ٢٠٠ ماسورة فأقل بقطر ٦,٥ بوصة (١٦٨,٣ مم) حتى ١٢ بوصة (٣٢٣,٨ مم) وعلى عدد من أطوال المواسير قدره ١٠٠ ماسورة وأقل من ١٤ بوصة (٣٥٥,٦ مم).

### أ - إعادة اختبار الشد:

إذا فشلت تجربة اختبار الشد بالنسبة لمجموعة من المواسير أو الشرائط المستعملة في صنعها فللمنتج الحق في طلب إعادة الاختبار على عينتين من نفس الكمية المأخوذة منها العينة الأولى، فإذا نجح الاختبار أن الأخران تقبل كل الكمية التي تمثلها هاتان العينتان فيما عدا الجزء الذي أخذت منه العينة الأولى الفاشلة وإذا فشلت إحدى أو كلتا العينتين فللمنتج الحق في طلب إجراء اختبارات منفصلة على القطع الباقية.

(مواسير أو شرائط كل على حدة).

ب- إذا ظهر بإحدى عينات الاختبار عيوب أو تشققات نتيجة تجهيزها فيجزي الاختبار على عينة أخرى.

ج- إذا لم يحقق الاختبار نسبة الاستطالة المنصوص عليها وحدث الكسر خارج الثلث الأوسط من عينة الاختبار فيلزم إعادة الاختبار على عينة أخرى.

الوحدة الخامسة

ك = ١٢,٥ مم كاحتياط للفلوطة أو التحزيز أو التآكل.

اختبار المواشير الفخار قبل التركيب بالمصنع:

١- اختبار نسبة امتصاص المواشير للماء:

يتم امتصاص المواشير للماء وذلك بأخذ جزء منها على بعد لا يقل عن ١٥ سم من الرأس على أن لا يقل سطحها عن ٥٠ سم<sup>٢</sup> وتجففه في فرن عند درجة ١٥٠ درجة حتى يثبت وزنها بعد إعادة تجفيفها ثم تترك لتبرد وتغمر بعد ذلك في الماء البارد ثم ترفع درجة حرارة الماء إلى ١٠٠ درجة مئوية وتبقى فيها القطعة لمدة ساعة وبعدها ثم تحديد نسبة امتصاصها للماء. ويجب ألا تزيد نسبة امتصاصها للماء عن ٦% للمواشير ذات سمك ٠,٧٥ بوصة و ١٠% للمواشير ذات سمك ١,٥ بوصة وعموماً فيجب ألا تزيد نسبة امتصاصها للماء عن ١٥% وذلك بعد غمرها في الماء البارد لمدة ٢٤ ساعة بعد تجفيفها.

تجربة الامتصاص:

يجب ألا تزيد نسبة الزيادة في وزن الماسورة نتيجة امتصاص المياه عن النسبة الآتية:

جدول رقم (٧)

الزيادة في الوزن للمواشير المقائمة للأحماس	الزيادة في الوزن للمواشير العادية	سمك الماسورة بالبوصة
٣%	٦%	أقل من ٨/٥ بوصة
٣%	٦%	من ٨/٥ : ٣/٤ بوصة
٤%	٧%	من ٣/٤ : ١ بوصة
٦%	٨%	من ١ : ١,٢٥ بوصة
٦%	٩%	من ١,٢٥ : ١,٥ بوصة
٧%	١٠%	أكبر من ١,٥ بوصة

الاختلاف المسموح به	قطر الماسورة
$\pm 1,5$ ملليمتر.	من ٧,٥ إلى ٣٠ سم.
$\pm 2,5$ ملليمتر.	من ٢٢,٥ إلى ٤٥ سم.
$\pm 3,00$ ملليمتر.	من ٤٥ إلى ٩٠ سم.

يجب أن تكون المواسير تامة الاستدارة وكذلك بحيث لا يتجاوز الاختلاف المسموح به للقطر الداخلي للماسورة عن ٣ ملليمتر إلى ٢٥ ملليمتر وذلك للمواسير التي قطرها من ٣ بوصة إلى ٢٦ بوصة (٧,٥ سم إلى ٩ سم).

يجب أن تكون المواسير تامة الاستقامة خالية من الانحناءات أو أي انحرافات.

يتم تصنيع رأس وجسم الماسورة دفعة واحدة بحيث يكون الرأس مخروطي إلى الداخل بميل لا يقل عن ٣,٥ سم ويتم تفريز السطح الداخلي للرأس والسطح الخارجي للذيل دائرياً بعمق ٠,٥ ملليمتر.

عند توريد المواسير يجب التأكد من وجود العلامة المميزة أو العلامة التجارية الخاصة بالمنتج كما يجب التأكد من صلاحية الماسورة وذلك بوضع كلة اختبرت على كل ماسورة أو قطعة وتنقسم المواسير إلى درجتين حسب اختيارها (أ، ب) وذلك حسب اختيار الضغط المائي.

#### اختبارات المواسير الفخار:

١- أن تتحمل- المواسير ضغطاً هيدروليكيًا قدره ١,٥ كجم على السنتمتر المربع في المصنع أما الشبكة كاملة التركيب فيجب أن تتحمل ضغطاً هيدروليكيًا قدره ٠,٧٥ كجم/سم<sup>٢</sup> ودون أن يظهر على الماسورة أو اللحام

## الوحدة الخامسة

٨- وجود تمشيط على الذيل من الخارج والداخل والرأس من الداخل في منطقة التركيب.

٩- استلام المواسير من التشوين أو من المخازن ومراجعتها حتى تطمئن عدم حدوث شروخ ولا كسور بها وذلك باختبار الطرق عليها بواسطة جاكوش ٥٠٠ جرام مع ملاحظة سماع رنين وتسمى باختبار الرنين.

١٠- لفني التركيب الحق في رفض أي كمية تثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات السابقة.

١١- يجب التحقيق من خلو المواسير من العوائق وذلك بتمرير بلف معدني له ذيل للتحقق من مرور المياه داخلها بدون عائق ويتم تمرير البلف من كلتا الجهتين وعلى أن يكون قطر البلف أقل بمقدار ٥ سم عن قطر الماسورة. التأكد من استقامة الخطوط وعدم وجود انحناءات.

الاختبار المائي بواسطة القمع حيث يكون ارتفاع القمع واحد متر في الوصلة الثابتة وخمسة متر في الوصلة المرنة ويجب أن يكون الهبوط في القمع خلال فترة التجربة أقل من أو يساوي حدود السماح مع عدم وجود رشع.


### أولاً: الاختبار بالمواد الكيميائية:

توضع مادة كيميائية ذات رائحة نفاذة في مواسير الصرف المراد اختبارها مثل كبريت الكالسيوم أو زيت النعناع بمجرد ذوبانها في الماء ينتج عنها رائحة نفاذة.

ويستعمل لهذا الغرض أجهزة خاصة أحدهما ( جهاز كمب ) وهو عبارة عن أنبوية زجاجية يوضع بداخلها المادة الكيميائية وتغطي من أعلى بغطاء معدني بأسفله وردة من المطاط لتحكم الغطاء جيداً - ويوجد أسفله داخل الأنبوية يأى من المعدن يتصل بالجزء الأسفل منها وهو عبارة عن اسطوانة من الورق المقوى ويتصل بها بواسطة شريط من الورق اللاصق.



ثم يوضع الجهاز داخل المجاري عن طريق جاليتراب بعد سد جميع القوائم الرأسية وملء المصاصات (السيفونات) بالماء فعندما يبتل - الصمغ تدفع السوستة الغطاء وتسيل المادة في الماء وينتج من ذوبانها الرائحة القوية التي تنتشر داخل المواسير ويتراوح الوقت اللازم لعملية الاختبار بين ٥ إلى ١٥ دقيقة.

#### مكونات الجهاز كمب: (شكل ٤)



شكل (٤) جهاز كمب

١- غطاء معدني وأسفله وردة من المطاط.



مفتاح يعمل الضغط الهواء داخل الألياف

شكل ( ٥ - ١ )

## الوحدة الخامسة

من اللحام بالمواسير. بدهانها بمحلول الصابون فيظهر فقاعات هواء من الأجزاء التالفة التي يجب إصلاحها وإذا تعذر معرفة الأجزاء التالفة يجب إعادة التجربة مرة أخرى لحين ثبوت الضغط ويتم هذا الاختيار قبل عملية الردم.

### ثالثاً: الاختبار بالضغط المائي:

يجري اختبار ضغط الماء على خطوط مواسير مياه الشرب (التغذية) بمشتملاتها لهدف الاطمئنان إلى سلامة التركيب لهذه الخطوط وعدم ظهور تسرب منها في تشغيلها.

### خطوات اختبار شبكة مياه الشرب ذات الضغط العالي:

١- يتم المرور على شبكة مياه الشرب المراد اختبارها الذي لا يزيد طولها على ٥٠٠ متر حتى ١٠٠٠ متر كحد أقصى أو بأطوال محدودة بين غرفتي الصمامات.

٢- يتم تركيب معدات "طببات" الاختبار في أول ونهاية الخط المراد اختباره.

٣- يلزم تركيب محبس لتصريف الهواء في أعلى نقطة في الخط قبل البدء في اختبار الشبكة. تعريض الخط لضغوط الاختبار.

٤- ثم تثبت الشبكة بردم أجزاء منها على مسافات متباعدة حتى لا تتحرك من مكانها أثناء عملية الاختبار.

٥- ثم فتح محابس تصريف الهواء ثم يبدأ في ملء الخط بالمياه النظيفة بدون ضغط بمعدل مناسب يعادل خروج الهواء لحين التأكد من تمام خروج الهواء وذلك يتدفق المياه من محابس تصريف الهواء ثم تقفل هذه المحابس.


٦- بعد ضمان ملء الخط بالمياه وضمان خروج الهواء ثم المرور على مسار الخط وملاحظة جميع توصيلات ومشتملات المواسير (الرؤوس - الفلانشات - الجيوبولات) المكشوفة، والتأكد من عدم تسرب المياه منها.



## الوحدة الخامسة

يتم توصيل مخرج الطلمبة بخط المواسير المطلوب اختيارها بواسطة وصلات مرنة يسهل تركيبها وفكها.

**اختبار بالضغط المائي:** على مواسير الصرف الصحي من مواسير زهر أو فخار: شكل (٦)




## الوحدة الخامسة

٢- التسرب من خارج المواسير إلى داخلها في حالة ارتفاع منسوب سطح المياه الجوفية عن منسوب مواسير الانحدار ويمثل ذلك زيادة في الحمل الهيدروليكي بمواسير الصرف وما يتبعه من أعمال التجميع الأخرى ويجب رفع هذه المياه ومعالجتها.

### رابعاً: اختبار المواسير بالدخان:

تستخدم هذه الطريقة لخطوط الصرف الأفقية والرأسية وتتميز بإمكانية رؤية الدخان من الأماكن الغير محكمة بسهولة وهو يتم إجراؤه بطريقتين:



شكل (٧) اختبار الدخان

### خامساً: الاختبار بالمواد المشعة:

يستخدم هذا النوع من الاختبار في الحالات التي يصعب فيها تحديد مواضع التسرب بالنظر مثل المواسير المرتفعة أو المدفونة حيث تستخدم بعض النظائر المشعة لتحديد مكان التسرب.

- ١- يتم حقن المادة المشعة في السائل الذي ينساب داخل المواسير.
- ٢- يتتبع مسار المادة المشعة بواسطة عدد جيغر ويمكن معرفة مكان التسرب بالتغير الذي يحدث في مستوى الإشعاعية على عداد جيغر.
- ٣- هذه الطريقة تحتاج إلى فنيين على مستوى عالي من المهارات والخبرة ويجب مراعاة احتياطات الأمان المقررة عند إجراءه مثل تلك الاختبارات.

### سادساً: اختبار استقامة ومبول خط مواسير الصرف:

يمكن التأكد من مدى استقامة خطوط الصرف بعد تنفيذها وكذلك التأكد من خلوها من العوائق وذلك بوضع لمبة مضيئة في طرف من خط المواسير؟ ووضع مرآة في الطرف الآخر. وبالنظر في المرآة يمكن معرفة مدى استقامة خط المواسير، وكذلك رؤية أي عوائق بها.

## الأجهزة والمعدات المستخدمة في الاختبارات

### ١- المانومترات:

يوجد أنواع عديدة من المانومترات لقياس الفرق في الضغط للموائع عند مرورها داخل خطوط المواسير.

ولكل نوع من المانومترات له استخدام خاص قد تم تصميمه من أجل أغراض قياسات معينة. ومن أهمها:

١- المانومتر حرف (U) وهو أكثر دقة في قياس فرق الضغط وهو الأكثر شيوعاً في الاستعمال ومن مزاياه أنه يمكن استخدامه في القياسات في أي مكان من خط المواسير حيث يمكن نقله بسهولة في أي مكان.

ويتكون جهاز المانومتر حرف (U) من:

أ - أنبوبة المانومتر الزجاجية بها ماء.

ب- تدريج القياس.

ج- جسم المانومتر المعدني المثبت به الأنبوبة الزجاجية ومطبوع عليها تدريج القياس.

د - خرطوم يصل بين المانومتر والوصلة أو خط الاختبار.

هـ - مضخة يدوية من المطاط متصلة بالوصلة أو الخط.

و - سدادة لثقل الخط كما في الشكل (٨).



طريقة معاير جهاز المانومتر: يتم ملء المانومتر بالماء حتى منسوب

الصفير على التدريج ثم يضع الهواء إلى الخط باستخدام المضخة اليدوية حتى يتحرك الماء في المانومتر مرتفعاً من ناحية ومنخفضاً من الناحية الأخرى بنفس القيمة.

أ - ملء المانومتر بالماء حتى خط الصفير.

ب- خط الصفير.

ج- ارتفاع الماء في المانومتر نتيجة ضغط الماء في الخط كما في الشكل (٩)



(شكل ٩)

## الوحدة الخامسة


ويجب ضغط الخط إلى ضغط معين بحيث يرتفع الماء في المانومتر إلى ٣٨ ملليمتر تقريباً ويترك الخط تحت هذا الضغط لمدة ٣ دقائق على الأقل تحت الملاحظة فإذا قل منسوب الماء في المانومتر عن ٣٨ ملليمتر فإن ذلك يدل على وجود تسريب هواء في الخط أدى إلى انخفاض الضغط ومن ثم انخفاض منسوب الماء في المانومتر.

وفي هذه الحالة يجب فحص الخط عند الوصلات للكشف عن تسرب الهواء. ويستخدم لذلك ماء الصابون حيث تظهر فقاعات الصابون عند خروج الهواء من الثقوب في الوصلات كما في الشكل (١١).


### ٢- صاروخ برنيت: يستخدم في اختبار المواسير بالدخان

ويتم الاختبار بالدخان في حالة عدم وجود مياه أو في حالة اختبار مواسير قديمة ومستعملة.

ومن مزايا التجربة بالدخان هي أقل خطورة على الخطوط من أي ضغوط أخرى مثل الاختبار بضغط الهواء أو الاختبار بضغط الماء (الاختبار الهيدروستاتيكي) ويتم اختبار الدخان بواسطة صاروخ برنيت كمصدر لانبعاث الدخان الكثيف داخل المواسير وصاروخ برنيت هو عبارة عن قطعة بقطر ٥ سم وطول ٢٠ سم بها فتيل إشعال لينتج عنه دخان كثيف داخل المواسير وبمراقبة خروج الدخان من فتحات التسرب أو من أماكن العيوب. ويوجد معدة أخرى لتوليد الدخان وهي ماكينة توليد الدخان أو مولد الضغط الدخان داخل المواسير وهي أقوى من صاروخ برنيت.




شكل (١٣) ماكينة توليد الدخان



(شكل ١٤) طلمبة ضغط المياه اليدوية





( شكل ١٥ ) عداد قياس الضغط ( المانومتر )

### عداد الضغط المانومتر : أنبوبة بوردن (Bourdon Tube)

فهي عبارة عن أنبوبة معدنية مسدودة الطرف على شكل منحنى يتغير انحنائها ويتحرك طرفها عند تغيير ضغط السائل بداخلها تحت تأثير الحمل وتكبير حركة طرفها بواسطة الترسين المتصلين بها وتسبب حركة الترس الصغير حركة المؤشر على مقياس مدرج ليبين قيمة الحمل المؤثر.

#### تركيب المانومتر :

- ١- تربط الماسورة على المنجلة.
- ٢- تركيب نبيل تخفيض بوش  $1/5$  / بوصة  $1/2$  بوصة نحاس.
- ٣- نضع شريط تيفلون على نبيل التخفيض (البوش) وعلى سن العداد.
- ٤- تربط باليد العداد مع نبيل التخفيض باليد.
- ٥- تجميع نبيل التخفيض على الخط بسن  $1/2$  بوصة بالمفتاح.
- ٦- تربط العداد باستخدام مفتاح المواسير مع مراعاة تثبيت المفتاح على السطح وعدم استخدام الحافظة في الرباط.

التدريبات العملية : -


الأداء رقم (١)

اسم التمرين : اختبار شبكة تغذية المياه ( بالضغط المائي )

التسهيلات الأخرى	العدد والادوات والمعدات	الخامات
	١- منجلة مواسير متقلة	١- طباط حديد ٢/١" علي حسب الفتحات الموجودة في الشبكة
	٢- طلمبة ضغط مياه يدوية	٢- عدد ٤ نيل نيكل ٢/١"
	١٣- حوض صاج من الزنك مركب عليه الطلمبة	٣- عدد ٤ وصلة نيكل مرنة ٢/١"
	٤- مفتاحين استنسيان ١٢" ٤٠٠"	٤- بوس ٢/١ / ٨/٥"
	٥- مفتاح فرنساوي ١٢"	٥- أسطبة شعر كتان
	٦- مفتاح بوز غراب ٨"	٦- سلاقون

نفذ التدريب العملي باتباع الخطوات التالية

- ١- ارتداء الملابس الواقية .
- ٢- ارتدى النظارة الواقية والقفازات .
- ٣- تجهيز المعدات والأدوات اللازمة لعملية الاختبار بضغط الماء في مكان العمل .



شكل ( ١٧ ) تجربة الضغط المائي على شبكة تغذية

المهارات المكتسبة :

- ١- تدريب الطالب علي فحص ظلمية ضغط المياه والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام .
- ٢- تدريب الطالب علي كيفية استخدام ظلمية ضغط المياه .
- ٣- إمام الطالب بطرق إجراء الاختبارات المطلوبة للشبكات .

ملحوظة هامة :

- ١- مراعاة تثبيت الشبكة جيدا بالأقفة والكوابيل وعدم تحريكها أثناء التشغيل حتي لا تتعرض للكسر أو التلفيات .
- ٢- التركيز التام أثناء المرور والفحص الشبكة وهي تحت ضغط الماء .

- أ- مراجعة حشو كباس الطلمية .
- ب- مراجعة جوان الكباس نفسه .
- ج- ربط صمولة الكابس .
- ٥- استخدام الحواس في فحص واختبار أداء المضخة باستخدام النظر في:
  - أ- مراجعة جوانات مانع التسرب .
  - ب-مراجعة وسائل التحكم في أداء المضخة مثل العدادات الضغط ( المانومتر )
  - ج- مراجعة الوصلات إذا كانت تم ربطها بإحكام .
- ٦- التأكد من استقامة خط المواسير باستخدام خيط الرأس وخيط الجنب .
- ٧- وضع طبقات الكاوتش وملئها بالهواء في آخر خط المواسير .
- ٨- وضع طبقة الكاوتش لها فتحة تسمح بدخول خرطوم الهواء .
- ٩- تملأ الطبقة بالهواء وتوصيل خرطوم الهواء بالمضخة لضغط الهواء .
- ١٠- يتم المرور والفحص البصري والسمعي علي الخط وهو تحت ضغط الهواء .
- ١١- الكشف وتحديد أماكن العيوب باستخدام ماء بصابون حتي يظهر فقاعات الصابون يدل علي تسريب الهواء

تقييم الاداء العملي

تقدير المدرب		دلائل الملاحظة
لم يؤدي	أدي	
		١- ارتداء الملابس الحماية اللازمة
		٢- ارتداء النظارة الواقية
		٣- تجهيز الأدوات والمعدات اللازمة لعملية اختبار ضغط الهواء في مكان العمل
		٤- فحص الطلمبة والتأكد من سلامتها قبل استخدامها
		٥- تركيب الطلمبة علي الخط المراد اختباره
		٦- تركيب السدادات (الطببات ) الكاونش وملئها بالهواء والتأكد من إحكامها
		٧- مراجعة وسائل التحكم ومراجعة أداء المضخة والعدادات والتوصلات
		٨- فحص الخط وهو تحت ضغط الهواء باستخدام الفحص البصري والسمعي
		٩- تحديد أماكن العيوب باستخدام الماء والصابون وتظهر فقائيع عن خروج الهواء .
		١٠- اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء وتنفيذ التمرين

المدرب

الاسم /

التوقيع /

التدريبات العلمية

الأداء رقم (٣)

اسم التمرين : علاج شروخ في شبكة الصرف العمومية

الخامات	العدد والأدوات والمعدات
١- ماسورة زهر ٤ "	١- صاروخ صينييه كهربائي للقطع
٢- عدد ٢ راس عيره زهرة ٤ بخززه	٢- بوري لحام أو ( واورجاز )
٣- عدد ٣ كيلو رصاص	٣- كبشة لصب الرصاص حجم وسط
٤- اسطبه مقطره	٤- فرشاة سلك
٥- معجون بدون غراء	٥- بنسه غاز بيوز ١٠٢"
٦- سلاقون مضاف عليه زنك	٦- مفتاح فرنساوي ١٢"
	٧- جاكوش
	٨- ميزان مياه وميزان خيط
	٩- قلفاط كبس -- ملقاط حشو



المهارات المكتسبة : -


١- تدريب الطالب على عملية فك وتركيب جزء متن الزهر في وسط الشبكة .

٢- تدريب الطالب على عملية صب الرصاص ولحام الزهر باستخدام الفلاصة (لحام علي الناييم)

٣- تدريب الطالب على كبس الأسطبة جيدا قبل صب الرصاص لعدم حدوث تسريب رصاص داخل المأكسدة أثناء الصب .

ملحوظة هامة :

- عدم استخدام جاكوش ثقيل عند القفظة حتي لا تتعرض رأس الماسورة للكسر .
- تم مراعاة كبس الاسبطة المقطرنة جيدا لعدم تسرب الرصاص المنصهر داخل الماسورة أثناء عملية لحام الزهر .
- وضع معجون مكون من الزنك وسبيداج وسلاقون فوق لحام الرصاص للحفاظ علي اللحام وأحكام التسريب .



شكل (١٩) عملية اصلاح شرخ في شبكة الصرف

- ٩- بنفس الطريقة أربط الجزء الثاني وقلوظه الماسورة من طرفها .
- ١٠- أدهن سن القلاووظ بالسلاقون مع وضع شريط الكتان علي السن .
- ١١- أربط نصف اللاكور في الماسورة الأولى ثم وضع سلاقون وشريط كتان في طرف الثاني .
- ١٢- أربط نصف اللاكور الثاني في الماسورة الثانية ثم وضع سلاقون وشريط كتان في طرف الماسورة من الناحية الأخرى .
- ١٣- أدهن سن القلاووظ الموجودة في الشبكة بعد التأكد من سلامة السن .
- ١٤- أربط التية في سن القلاووظ ثم أربط الجزء الأول من الماسورة .
- ١٥- أربط التية في الناحية الأخرى ، ثم أربط الماسورة في التية جيدا .
- ١٦- أربط اللاكور من خلال صمولة اللاكور نفسها .

#### المهارات المكتسبة :

- ١- تدريب التلميذ علي عملية الفك والتركيب وعمل صيانة للشبكات .
- ٢- تدريب التلميذ علي أهمية وضع اللاكور وكيفية تركيبه .
- ٣- تدريب الطالب علي كيفية توصل جزئين من المواسير وتجميعهم بواسطة اللاكور .

ملحوظة هامة :

يتم تثبيت الشبكة جيدا بأفقره حتي لا تتعرض الشبكة لعملية الاهتزازات وينتج عن ذلك كسر بالشبكة مرة أخرى أو صوت ضوضاء .

• أحذر من القلاووظات الرديئة حتي لا تؤدي إلي كسر في الشبكة مرة أخرى .

• عدم وضع وصلة ماسورة اضافية في ذراع المفتاح حتي لا يحدث تلفيات نتيجة رباط زائد .

اختبار المعارف النظرية

١- ضع دائرة حول الحرف الدال على الاجابة الصحيحة فى العبارة التالية :-

١- تتم عملية الثنى للمواسير الحديد المجلفن ذات اللحام الطولى باستخدام :-

أ- التناية اليدوية .

ب- طلمبة ضغط المياه اليدوية .

ج- طلمبة ضغط الهواء اليدوية .

د- التناية الهيدروليكية .

٢- تستخدم تجربة الدخان فى اختبار شبكات المواسير القديمة أو المستخدمة

نظرا لأنها :

أ- أقل خطورة على الخطوط من اختبار الماء ( الاختبار الهيدروستاتيكي)

ب- للتأكد من استقامة وميول خطوط المواسير وأن ليس بها أى إعيواج ويجب ان يكون

ج- فى حالة عدم توفر الماء أو تعذر استخدامه فى الاختبار .

د- لتنظيف وتسليك خطوط الصرف القديمة .

٢- أكمل الجمل الآتية باستخدام الكلمة المناسبة من الكلمات المذكورة بين القوسين

( الشبكات الصناعية والصحية - بالطرق - الاختبار - الدخان - ماكينة توليد

الدخان )

أ- يتم اختبار مواسير الزهر أو الفخار وهى معلقة قبل نزولها الى الخندق

ب- عليها لسماع صوت رنين حاد .

ب- أن دقة ومراجعة أجهزة . . . . . السليمة تعطى نتائج ثابتة ومثالية لعملية

الاختبار .

٥- أكمل الجمل التالية بكلمات مناسبة :-

١- المعنى الحقيقي للاختبار يجعلنا نتنبأ بمدى ..... الشبكات والاطمئنان عليها .

٢- تركيب السدادات الكاوتش ( الطببات ) المملوءة بالهواء للتأكد من غلق فوهة الماسورة بـ ..... .

٣- يجب على فنى الاختبار أن يكون قادراً على استخدام جميع أنواع أجهزة ..... .

٤- الطرق على المواسير الفخار وهى معلقة قبل نزولها الى الخندق وتركيبها للتأكد من سلامتها بسماع صوت ..... .

٦- أجب عن الأسئلة الآتية :-

١- أذكر سبب اختبار المواسير الحديد المجلفنه ذات اللحام الطنولوى بطريقة التنطيط؟

٢- ماهى الشروط الواجب توافرها فى الفنى الذى يقوم باختبار الشبكات ؟

٣- ما هو الهدف أو الغرض من عملية اجراء اختبارات على الشبكات قبل استخدامها .

أشرح مايتى :

٦- يعتبر الاختبار ذا أهمية كبيرة وخدمة هامة للمجتمع وضع ذلك باختصار .

٧- وضح مع الرسم أجزاء ماسورة بوردن المستخدمة لقياس الضغط ( المانومتر )

٨- ارسم جهاز اختبار ضغط المياه اليدوى مع تحديد أسماء الأجزاء على الرسم .