

وزارة التجارة والصناعة
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات



المهنة: (ملابس جاهزة)

السنة : الثانية

الوحدة الخامسة: ماكينة اللفق وماكينة ذراع تشغيل (الكوع)



ماكينة ذراع تشغيل (الكوع)



ماكينة اللفق

مراجعة

أ/ كريمان عبد المجيد محسن

إعداد

م / أحمد أبو النصر رشيد

المحتويات

م	الموضوع	الصفحات
١	المحتويات	٢
٢	ملخص الوحدة التدريبية	٤
٣	المعارف النظرية	
	١- دراسة ماكينة اللفق من حيث: أهميتها- أجزائها - إعدادها للتشغيل والعناية بها .	
	٢- دراسة ماكينة ذراع التشغيل (الكوع) من حيث: أهميتها- أجزائها - إعدادها للتشغيل والعناية بها .	
٤	أسئلة المعارف النظرية	
٥	الإجابات النموذجية	
٦	التدريبات العملية	
	أولا : ماكينة اللفق :	
	١- التدريب على الجلوس الصحيح على ماكينة اللفق واكتساب الإحساس بالماكينة وتشغيلها بدون خيط أو إبرة على الأقمشة .	
	٢- التدريب على تركيب إبر ماكينة اللفق وتغذيتها بالخيط .	
	٣- التدريب على تشغيل الماكينة .	
	٤- التدريب على طريقة العناية بالماكينة .	
	ثانياً : ماكينة ذراع تشغيل (الكوع) :	
	أ- التدريب على الجلوس الصحيح على ماكينة الكوع والتعرف على أجزائها واكتساب الإحساس بالماكينة وتشغيلها بدون خيط أو إبرة .	
	ب- التدريب على تركيب إبر ماكينة الكوع وتغذيتها بالخيط .	
	ج- التدريب على تشغيل الماكينة .	
	د- التدريب على طريقة العناية بالماكينة .	

ملخص الوحدة التدريبية

المعدات المطلوبة	عدد الأسابيع	عدد الساعات	الموضوع
<ul style="list-style-type: none"> - ماكينة اللفق - إبر ماكينة - مفك - مقص تشطيب- فرشاة تنظيف - ساعة إيقاف - قماش للعينات . - ماكينة الكوع - إبر ماكينة - مفك - مقص تشطيب- فرشاة تنظيف - ساعة إيقاف - قماش للعينات . 		٢٤	<p>١- ماكينة اللفق</p> <p>٢- ماكينة ذراع تشغيل (الكوع)</p>

الوحدة الثانية :

في نهاية دراسة الوحدة يكون الطالب قادراً على معرفة:

أولاً : ماكينة اللفق

- أهميتها .
- أجزاء ماكينة اللفق وفائدة كل جزء .
- طريقة تغذية الماكينة بالخيط وضبط الغرزة .
- اكتساب مهارة تنظيف وتزبييت الماكينة .

ثانياً : ماكينة ذراع تشغيل (الكوع)

- أهميتها .
- أجزاء ماكينة الكوع وفائدة كل جزء .
- طريقة تغذية الماكينة بالخيط وضبط الغرزة .
- اكتساب مهارة تنظيف وتزبييت الماكينة .

المعارف النظرية:

- ١- التعرف على أهمية ماكينة اللفق وأجزائها- وطريقة إعدادها للتشغيل – وطريقة العناية بها .
- ٢- التعرف على أهمية ماكينة الكوع وأجزائها- وطريقة إعدادها للتشغيل – وطريقة العناية بها .

التدريبات العملية :

أولاً : ماكينة اللفق :

- ١- الجلوس الصحيح على ماكينة اللفق واكتساب الإحساس بالماكينة وتشغيلها بدون خيط أو إبرة على الأقمشة .
- ٢- التدريب على تركيب إبر الماكينة وتغذيتها بالخيط .
- ٣- التدريب على تشغيل الماكينة.
- ٤- التدريب على طريقة العناية بالماكينة .

ثانيًا : ماكينة ذراع تشغيل (الكوع) :

- أ- التدريب على الجلوس الصحيح على ماكينة الكوع والتعرف على أجزائها واكتساب الإحساس بالماكينة وتشغيلها بدون خيط أو إبرة .
- ب- التدريب على تركيب إبر ماكينة الكوع وتغذيتها بالخيط .
- ج- التدريب على تشغيل الماكينة .
- د- التدريب على طريقة العناية بالماكينة .

ماكينة الكفافة (اللفق)

تعتبر من الماكينات الهامة لخطوط الإنتاج بمصانع الملابس الجاهزة للإنتاج "بالجملة" وهي من الماكينات التي تعطى إنتاجاً كثيراً في أقل وقت وبدون مجهود .




ماكينة الكفافة (اللفق)

شكل رقم (١)

أهمية استخدام ماكينة اللفق

- ١- تستخدم ماكينة اللفق في عمل غرز مختلفة بالطول أو العرض المناسب للمنتج بعد ضبط مسافة الغرزة والثنية .
- ٢- تستخدم في تثبيت الثنايات للفساتين والجونلات والأكمام والبنطلونات والجاكيتات والبلاطى – الملابس الداخلية - ألخ.
- ٣- تستخدم في تثبيت البطانات مع الرداء المطلوب تركيب بطانة له .
- ٤- تستخدم في عمل غرزة مختلفة على الكوت الخاص بالشراب الرجالي (استيك الشراب)



أجزاء ماكينة الكفافة (اللفق)

شكل رقم (٢)

أهم اجزاء ماكينة اللفق

١ - الجسم:

أ - الشكل العام لجسم ماكينة اللفق يختلف عن ماكينات الخياطة فهي تتميز بأن الرأس منحني في اتجاه القائم بالعمل عليها وهو من المعدن القوي.

ب- تتميز الماكينة بأنها مزودة من أسفل بقرصة متحركة تفتح وتغلق حسب الحاجة لتظهر قاعدة اسطوانية الشكل تستخدم عند تنفيذ غرزة اللفق للأكمام أو ثنية رجل البنطلون، وكذلك أثناء ثني الاستيك الخاص بالشراب الرجالي وأيضا لسهولة تزييت الأجزاء الداخلية للماكينة، وفي بعض الماكينات هذه القرصة مرقمة بالسنتيمتر لتحديد عرض الثنية المطلوبة.

ج - يحمل الجسم الأجزاء الهامة وهي:

- عجلة الإدارة واتجاه الدوران إلى الخلف عكس اتجاه العامل .
- مفتاح التحكم في طول الغرزة وهو مقسم من ٩:١ ويتحكم في مدى عمل الغرزة المختلفه دون الظهور وحسب نوعية القماش من سميك أو رفيع.
- منظمات الشد العلوية .


- دليل الخيط .
 - الإبرة .
 - عمود الإبرة الذى يتم تركيب الإبرة في نهايته .
 - قرصة متحركة للاستخدام العادى، ويتم فتحها في حالة حاجة العمل .
 - دواس الفخذ والذى يتحكم في خفض ورفع الاسطوانة (السلندر) لوضع المشغولة عليها .
- ٢ - رأس الماكينة: وهو شكل شبه مستطيل ومنحنى جهة القائم بالعمل عليها وفي نهايتها ذراع تركيب الإبرة، ومن أعلى الرأس يوجد منظم شد الخيط .
- ٣- ذراع الإبرة: "عمود الإبرة" وهو الجزء الخاص بتركيب الإبرة والذى يتحرك حركة ترددية على هيئة نصف دائرة أثناء عملية تكوين الغرزة على المنتج .
- ٤- الإبرة: وهى مقوسة الشكل لسهولة اختراقها القماش لعمل الغرزة وهى تصنع خصيصا لهذه الماكينة.

طريقة لضم الماكينة :

١- تلضم الماكينة بالخيط وهذه الماكينة تنفذ الغرزة بخيط واحد، هو خيط الإبرة ويبدأ

وضع الخيط على الشمعدان متتبعا لدليل الخيط إلى أن يصل ثقب الإبرة ويلضم الخيط

من أسفل الإبرة إلى أعلى انظر الشكل رقم (٣)




لضم الماكينة

شكل رقم (٣)


٢- يستخدم خيط من نفس لون القماش وغالبًا ما تستخدم الخيوط الشفافة المصنوعة من البلاستيك حتى لا تظهر الغرزة على سطح المنتج مهما كان لون المنتج ومنعًا من تكرار تغيير الألوان مما يعطل الخط الإنتاجي وهذا في حالة الأقمشة الصناعية أو المخلوطة فقط أما في حالة الأقمشة المصنوعة من الألياف الطبيعية فلا يستخدم هذا النوع من الخيوط البلاستيكية .

حركة تشغيل الماكينة:


- ١- يتم توصيل التيار الكهربائي للماكينة بوضع المفتاح في وضع (ON) تشغيل .
 - ٢- يتم الضغط على الدواسة الخاصة بالتشغيل بالضغط بالقدم لتبدأ حركة المحرك الذى يتصل بطارية الإدارة الرئيسية بالماكينة عن طريق السير لتبدأ الحركة الميكانيكية بإدارة العمود الرئيسي للماكينة ثم جميع أجزاء الماكينة .
 - ٣- يتم عمل الغرزة المسحورة أو المخنقية عن طريق الإبرة المقوسة الخاصة بهذه الماكينة .
 - ٤- غرزة الكفافة (اللفق) تسمى الخية لأنها غرزة مفتوحة وليس غرزة نباتة في القماش وعند تنفيذها على المنتج لا تخترق الإبرة القماش ولكن تقوم بالتقاط الطبقة العليا من القماش .
 - ٥- يمكن عمل الخية المفتوحة عن طريق المفتاح الخاص المركب على قاعدة الماكينة بجعل الخية مفتوحة حتى دخول الإبرة لعمل الغرزة التالية بخيوطها ويتم عمل الغرزة حتى نهاية المشغولة .
- بعد الانتهاء من التشغيل يفصل التيار الكهربائي عن الماكينة وتزال الأتربة الناتجة أثناء العمل ويتم تزييت الماكينة يدويا داخل الثقوب الملونة باللون الأحمر وتغذى الماكينة منعًا من التعرض للآتربة والغبار والشكل (٤) يوضح مراحل تكوين الغرزة .



(ب)



(أ)



(ج)

مراحل تكوين الغرزة
شكل رقم (٤)

العناية بالماكينة :

ماكينة اللفق من الماكينات التي يجب العناية بها يوميًا ودوريًا :

أسس العناية اليومية :

- ١- يجب تنظيف الماكينة من الأتربة والخيوط العالقة بها نتيجة التشغيل .
- ٢- يجب تغيير الإبرة فوراً عند حدوث رايش أو كسر بها وتستبدل بأخرى فى الحال .
- ٣- يجب تغيير السير واستبداله فوراً عند تشققه ويقوم بهذا عامل الصيانة المسئول.
- ٤- فصل التيار الكهربى بعد انتهاء التشغيل .
- ٥- تغطية الماكينة بالغطاء الخاص بها عند عدم الإستخدام .
- ٦- يجب وضع الماكينة فى مكان جاف والمحافظة عليها من الرطوبة .

الصيانة والتزييت :

الصيانة الدورية :

- ١- مراجعة وضبط الأجزاء التالفة والغير صالحة للإستخدام .
- ٢- تغيير الأجزاء التالفة .
- ٣- إصلاح الأجزاء التى يمكن استخدامها مرة أخرى .
- ٤- يتم تزييت الماكينة تزييت موضعى .


تزييت الماكينة :

- ١- يستخدم لتزييت الماكينة زيت نقى خفيف الكثافة متوسط اللزوجة .
- ٢- توضع قطرات الزيت فى الثقوب المعدة لذلك والمميزة بالعلامات الحمراء على جسم الماكينة .
- ٣- تنظيف الماكينة بعد عملية التزييت وإزالة آثار الزيت .
- ٤- وضع قطعة قماش نظيفة تحت قدم الدواس لامتصاص نقط الزيت الزائدة .

ماكينة خياطة بإبرتين ذراع تشغيل (ماكينة الكوع)

هذه الماكينة لا تختلف كثيرا عن ماكينة الخياطة العادية ولها أنواع وماركات كثيرة وهي تستعمل في حياكة الجينز .

وسميت بذراع تشغيل أو ماكينة "الكوع" حيث أنه تم تعديل مسطح الماكينة إلى ذراع دائري خارج الماكينة ليسهل حياكة المناطق الضيقة مثل الأكمام والبنطلونات وكذلك الأجزاء الدائرية المقفولة كما أنها تعمل بإبرتين أو أكثر لإعطاء غرزة السلسلة في خطين متوازيين أو أكثر .



ماكينة خياطة بإبرتين ذراع تشغيل

شكل (٥)

أجزاء الماكينة:

١. قاعدة الماكينة:

تتكون من رأس الماكينة تحملها أربع قوائم وطاولة من خشب سطحها أملس من الفورمايكا أو الميلامين مثبتة بأربع مسامير، وبها درج صغير لحفظ الأدوات الخاصة بها كما يوجد بأسفل القاعدة الماتور .

أيضا يوجد دوستان على اليسار مثبتتان بزاوية ٦٠ درجة واحدة لرفع القدم الضاغط والأخرى لتشغيل الماكينة .

٢. الشمعدان:

يوجد على قاعدة الماكينة من أعلى وعلى الجانب الأيمن شمعدان لوضع البكر المراد التشغيل به

٣. جسم الماكينة:

انظر الشكل رقم (٥) وهو مصنوع من الحديد الزهر وتأخذ شكل رأس الماكينة الخياطة العادية فهي تتكون من عجلة إدارة والقائم المستعرض الذي يحمل دلائل خيطي الإبرتين ومنظمات الشد الخاصة بهما وكذلك عمود الإبرة "الإبرتين". كما يوجد على الجانب الأيمن مجرى خيطي الكوريشهات وذراع الماكينة الدائري الذي يتم عليه عمليات التمكين.

٤. ذراع الماكينة:


يوجد على اليسار ذراع الماكينة الذي يتم عليه عمليات التمكين وبه خزان الزيت على مسافة ١٥ سم يوجد مقياس الزيت .

٥- عمود الإبرة:

وهو مختلف عن عمود إبرة ماكينة الخياطة العادية حيث يركب فيه إبرتين كبيرتين.

٦- الإبرة:

أنظر الشكل (٦) يستعمل لهذه الماكينة إبر مبرومة ولها نمر خاصة تتوقف على نوع الخيط المستعمل ونمرته "سمكه" وأيضا على نوع الخامة المستعملة وأحجام الإبر تتراوح من "١٦٠:٧٠" وعند تركيب الإبرتين لابد من تركيبها بالوضع الصحيح وهو أن يكون المجرى الطويل للإبرتين من الأمام وتركب الإبرتين بواسطة مسمارين صغيرين ويستعمل عند تركيبها مفك صغير.



الإبرتان بماكينة الكوع


شكل (٦)

٧- منظمات الشد:

يوجد بالماكينة أربع منظمات للشد اثنان منها لخيطي الإبرتين واثنان لخيطي الكروشيين .

أ - منظمي شد الخيطين للإبرة:

انظر الشكل إلى السهمين الموجودين فعند تحريك المسمار جهة اليمين ضغط أكثر المنظم الشد وعند تحريكه جهة اليسار يعطى توسيعاً لمنظم الشد شكل (٧)




منظمي شد الخيطين للإبرة

شكل (٧)

ب - منظمي شد الخيطين للكروشييهين:

يوجد عند فتح الغطاء الموجود في مقدمة جسم الماكينة من أسفل كما في الشكل (٨) وتتبع حركة السهمين فعند تحريك المسمار جهة اليمين يعطى ضغط أكثر "ضيقة" وعند تحريكه جهة اليسار يعطى ضيقاً أقل "توسيعاً".
ولابد من توسيع وتضييق منظمات الشد للإبرة مع منظمات الشد للكروشييه حسب نوع الخيط ونوع القماش ويؤكد ذلك مظهرية الغرزة بعد الانتهاء منها.




منظمي شد الخيطين للكروشييهين

شكل (٨)

٨- القدم الضاغطة:

لابد أن يكون ضغط القدم الضاغطة مناسب على القماش لان لكل خامسة سمك معين وبالتالي يتغير ضغط القدم الضاغطة عليها حتى يعطى لها حرية الحركة بواسطة سنون المغذى لان الضغط الشديد أو الخفيف لا يجعل المنتج يتحرك أثناء عملية التمكين .

ويمكن تغيير القدم بواسطة المسمار القلاووظ الموجود أعلى الماكينة جهة اليسار كما بالشكل رقم (٩) وتتبع حركة اتجاهات الأسهم فعند الاتجاه إلي اليمين يعطى ضغط أكثر وعند الاتجاه إلى اليسار يعطى ضغط أقل. ونلاحظ أن القدم الضاغطة يشبه القمع "به جلفنه من الداخل" لعمل الثنايات كما يوجد به فتحتان لنزول الإبرتين أثناء عملية التشغيل والفتحة اليسرى أكبر من اليمنى .



مسمار تغيير القدم الضاغط
شكل (٩)



القدم الضاغط مركب عليها فولدر يشبه القمع يقوم بحياكة الطرفين مع عمل ثنيتين
بهما مثل حياكة الجينز
شكل رقم (١٠)

٩- منظم طول الغرزة:

لابد من تغيير طول الغرزة حسب نوع الخامة المستعملة وحسب الغرض المستعملة فيه

أجزاء إضافية:

- ١- دلائل الخيوط "موجهات الخيط" .
- ٢- رافع القدم الضاغط .
- ٣- مبرد الإبرة .
- ٤- منظف للخيط .
- ٥- وصلة القدم المفصلية .
- ٦- عين لمعرفة مستوى الزيت .
- ٧- خزان الزيت .
- ٨- سرابنتينا لتبريد الزيت أثناء عملية التشغيل .
- ٩- مفتاح للتشغيل والفصل وقاطع للخيط .

خيوط الماكينة :


يستخدم لها خيط عادى وخيوط أخرى صناعية من نمرة ٣/١١ ويستخدم فيها القيطان كما يستخدم فيها خيط نمرة ٣/٤٠ ، ٣/٣٦ ، ١١/٣٠ ، ولأن هذه الماكينة تمدنا بخيطين تمكن بمسافة واحدة بين الإبرتين ولذلك فهي تستعمل للزخرفة ويمكن أن تعطينا عديد من المسافات حسب الطلب.

طريقة لضم الماكينة:

١ - طريقة سير الخيط العلوي "خيط الإبرتين"

انظر إلى الشكل رقم (١١) وتتبع سير الخيطين حيث يوجد خيط الإبرة الأيمن وخيط الإبرة الأيسر نجد إن:

يمر الخيطين من الشمعدان إلى دليل أعلى الماكينة به ثقب ثم ثقب ثم إلى منظمي الشد ثم إلى دلائل توجيه الخيطين حتى الإبرتين من الأمام إلى الخلف .




طريقة سير الخيط العلوي "خيط الإبرتين"

شكل (١١)

٢- طريقة سير الخيط السفلي "خيط الكروشيهين":

انظر إلى الشكل رقم (١٢) وتتبع الخيطين الأمامي والخلفي نجد أن:
الخيطين يبدأان من الشمعدان ثم يمر كل منهما في مجرى على يمين جسم الماكينة ثم إلى دلائل لتوجيه
الخيط ثم إلى منظمي الشد الموجود في مقدمة أسفل الماكينة ومغطاة بباب يفتح ثم إلى الكروشيهين .
الكروشيهان موجودان بذراع التشغيل وحولها أبواب لا بد من فتحها لرؤية الخيط والكروشيهات



طريقة سير الخيط السفلي "خيط الكروشيهين"

(شكل ١٢)

كيفية تشغيل الماكينة :

بعد إتمام عملية لضم الماكينة والتأكد من مستوى الزيت يضغط على زرار التشغيل ويوضع المنتج المراد تشغيله تحت القدم الضاغطة ثم يضغط على دواسة التشغيل اليسرى التي تتصل بالموتور الذي يعمل على بدء الحركة أو إيقافها ، ثم تنتقل الحركة من الموتور إلى رأس الماكينة عن طريق مجموعة من التروس ليقوم عمود الإبرة بالعمل لتتم عملية التمكين بغرزة السلسلة في خطين متوازيين .

كيفية صيانة الماكينة:

عند صيانة الماكينة يتطلب :

- ١- تغيير القطع المستهلكة
- ٢- تنظيف الماكينة (العناية بها)
- ٣- التزييت

١- تغيير القطع المستهلكة :

ويقوم بها متخصص الصيانة ولكن يمكن للمتدرب أن يقوم بتغيير الإبرتين إذا ظهر فيهما أو في إحداهم كسر أو خدوش (رايش) .

٢- تنظيف الماكينة (العناية بالماكينة):

عند تنظيف الماكينة بالفرشاة الخاصة بها ، تنظف الفتل ونسالة الخيوط والزغبار والفضلات الموجودة بين منظمات الشد وعند الكروشيئات وأسفل مشط التغذية وفي الممرات التي تسير فيها الخيوط .
والفرشاة المستعملة ناعمة وموجودة ضمن معدات الماكينة ، وبعد الانتهاء من العمل على الماكينة تنظف بقطعة من القماش ثم تغطى بالغطاء الخاص بها حماية لها مما قد يصيبها من أتربة ورطوبة .

٣- التزييت :


يوجد بالماكينة خزان يوضع به الزيت لأن عملية التزييت بالماكينة ذاتية ، أي أن دورة التزييت تتم أثناء عملية تشغيل الماكينة ، ولذلك فبعد فترة يتغير لون الزيت أو ينقص عن معدله ، ويعرف ذلك من مستوى العلامة الموجودة بالعين الزجاجية الموجودة على الماكينة ، ولذلك لابد من ملاحظة مستوى الزيت ولونه قبل التشغيل وتبلغ قسم الصيانة لزيادته أو تغييره .

أسئلة المعارف النظرية :

أولاً : ضع علامة (√) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخطأ :

- ١- تستخدم ماكينة اللفق في تثبيت البطانات مع الرداء المطلوب تركيب بطانة له .
- ٢- تتميز إبرة ماكينة اللفق بأنها مستقيمة الشكل .
- ٣- يستخدم لتزبييت ماكينة اللفق زيت نقي عالي الكثافة واللزوجة .
- ٤- ماكينة الكوع لا تختلف كثيراً عن ماكينة الحياكة العادية .
- ٥- يتم توسيع وتصييق منظمات الشد بماكينة الكوع وفقاً لنوع الخيط والقماش .
- ٦- لا بد من تغيير طول الغرزة بماكينة الكوع وفقاً لنوع الخامة والغرض المستخدمة فيه .
- ٧- تستعمل ماكينة الكوع للزخرفة .
- ٨- يستخدم لماكينة الكوع خيوط عادية وأخرى صناعية تتراوح نمرها بين ٢/٨ ، ٢/٤٠ .

٩- أكتب أسماء الأجزاء الآتية لماكينة اللفق:



الإجابات النموذجية :

الإجابة	رقم السؤال
√ -١ × -٢ × -٣ √ -٤ √ -٥ √ -٦ √ -٧ × -٨	ج ١
١ - قرص وسع الغرزة ٢ - عجلة الإدارة ٣ - غطاء متحرك لأعمدة الإدارة ٤ - جسم الماكينة ٥ - منظم الخيط ٦ - دليل الخيط ٧ - رأس الماكينة ٨ - ذراع تركيب الإبرة ٩ - الإبرة ١٠ - قرصة متحركة	ج ٢

التدريبات العملية :
أولاً : ماكينة اللفق :

١- الجلوس الصحيح على ماكينة اللفق والتعرف على أجزائها

<p>- الجلوس الصحيح على ماكينة الكفاة (اللفق) والتعرف على أجزائها.</p>	<p>العملية :</p>
<p>عدد مرات التمرين:</p>	<p>١٥ دقيقة</p> <p>الوقت القياسي :</p>
<p>- التدريب على الجلوس الصحيح أمام ماكينة الكفاة (اللفق) بما يوفر للمتدرب ضمان التحكم في تشغيل الماكينة بأقل جهد عضلي وعقلي .</p> <p>- التعرف على أجزاء ماكينة الكفاة (اللفق) وتشغيلها بدون خيط .</p>	<p>الهدف :</p>
<p>- ماكينة الكفاة (اللفق) - علبة إبر ماكينة اللفق - مفك - جفت - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف</p>	<p>المعدات المستخدمة :</p>
<p>تجهيز مكان العمل .</p>	<p>ترتيب الأجزاء :</p>
<p>- يقوم المدرب بضبط مستوى المقعد وذراع الدفع (الركبة) حسب قامة المتدرب .</p>	<p>وضع البداية :</p>
<p>١- يقوم المدرب بشرح أجزاء الماكينة . - مفتاح التشغيل - عمود الأبرة / شكل الأبرة ونوعها - دواس الفخذ لرفع القدم الضاغطة ووضع المشغولة - دواس القدم للتشغيل</p> <p>٢- مراقبة المدرب أثناء قيامه بتشغيل وإيقاف الماكينة مع مراقبة حركة الماكينة وحركة الإبرة المختلفة عن الماكينات الأخرى .</p>	<p>الطريقة :</p>

يقوم المتدرب بعمل نفس الخطوات التي قام بها المدرب .	وضع النهاية :
	الجودة :
	رقم الرسم :

- التدريب على تركيب إبرة ماكينة اللفق وتغذيتها بالخيط

- خطوات تركيب أو تغيير إبرة الماكينة :

- ١- التأكد من أن مفتاح التشغيل مغلق .
- ٢- التأكد من أن عمود الإبرة لأعلى .
- ٣- فك مسمار ربط الإبرة باستخدام المفك .
- ٤- خلع الإبر القديمة .
- ٥- وضع الإبر الجديدة في مكانها وتدفع برفق إلى أعلى حتى تصل إلى حاجز نهاية تركيب الإبرة شكل رقم (١٣).
- ٦- يراعى أن يكون وجه فتحة الإبرة لاتجاه اللضم (مرشد الخيط ولضم الإبرة في اتجاه الشق الطولي منها) .
- ٧- ربط مسمار ربط الإبرة باستخدام المفك .



إبرة ماكينة اللفق
شكل رقم (١٣)

٢- تغيير إبرة ماكينة اللفق

العملية :	تغيير إبر ماكينة اللفق
الوقت القياسي	٣٠ دقيقة عدد مرات التمرين:
الهدف:	- التدريب على تغيير الإبر .
المعدات المستخدمة:	- ماكينة اللفق - علبة إبر - مفك - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف - ساعة إيقاف
ترتيب الأجزاء : (ترتيب مكان العمل)	
وضع البداية :	- المتدرب يجلس على المقعد الجلسة الصحيحة أمام الماكينة .
الطريقة :	١- يراقب المتدرب المدرب أثناء قيامه بتغيير إبر الماكينة كالاتي : أ- التأكد من أن مفتاح التشغيل مغلق . ب- التأكد من أن عمود الإبرة لأعلى . ج- يفك مسمار ربط الإبر باستخدام المفك . د- تخلع الإبر القديمة . هـ- توضع الإبر الجديدة في مكانها وتدفع برفق إلى أعلى حتى تصل إلى عمود الإبرة . و- يراعى أن يكون وجه فتحة الإبرة لاتجاه اللضم (مرشد الخيط ولضم الإبرة في اتجاه الشق الطولي منها) . ز- يربط مسمار ربط الإبرة باستخدام المفك . ٢- يؤدي المتدرب نفس الخطوات بالترتيب الذي قام به المدرب .
وضع النهاية :	
الجودة :	الإبرة في مكانها ووضعها السليم .
رقم الرسم :	شكل رقم (١٣)

٣- تمرين لضم ماكينة الكفافة (اللفق)

العملية :	لضم ماكينة الكفافة (اللفق) .
الوقت القياسي :	١٥ دقيقة عدد مرات التمرين:
الهدف :	اكتساب المهارة في لضم ماكينة الكفافة (اللفق) .
المعدات المستخدمة : والخامات	<ul style="list-style-type: none"> - ماكينة الكفافة (اللفق) - خيوط متنوعة / خيوط نايلون شفافة - علبة إبر ماكينة اللفق - مفك - جفت - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف
ترتيب الأجزاء :	تجهيز مكان العمل .
وضع البداية :	المتدرب يجلس على الكرسي الجلسة الصحيحة أمام الماكينة .
الطريقة :	<p>١- يقوم المدرب بشرح كيفية وضع الخيط على الحامل ومروره على الدلائل حتى وصوله إلى الإبرة .</p> <p>٢- لضم الإبرة من أسفل إلى أعلى .</p>
وضع النهاية :	يقوم المتدرب بعمل نفس الخطوات التي قام بها المدرب .
الجودة :	لضم الماكينة بالطريقة الصحيحة .

٤- تمرين لتشغيل ماكينة الكفافة (اللفق)

تشغيل ماكينة الكفافة (اللفق)	العملية :
عدد مرات التمرين: ٥ مرات	الوقت القياسي : ١٥ دقيقة
اكتساب المهارة فى تشغيل ماكينة الكفافة (اللفق)	الهدف :
<ul style="list-style-type: none"> - ماكينة الكفافة (اللفق) - قطعة قماش متوسطة السمك مثل (الدرل) ٥٠ x ٣٠ سم عليها علامة القص بمقدار الثلثة (٥ نماذج) - علبة إبر ماكينة اللفق - مفك - جفت - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف 	المعدات المستخدمة : والخامات
<ul style="list-style-type: none"> - قطعة القماش موضوعة على سطح الماكينة على يسار الإبرة . - ساعة الإيقاف على يمين الماكينة . 	ترتيب الأجزاء :
<ul style="list-style-type: none"> - اليد اليسرى على قطعة القماش . - اليد اليمنى على ساعة الإيقاف لضغط البداية . 	وضع البداية :
<ol style="list-style-type: none"> ١- الضغط باليد اليمنى على ساعة الإيقاف لبدء العمل . ٢- الضغط بالرجل اليمنى على دواس الفخذ لرفع القدم الضاغط ووضع القطعة مثناه على علامة القص (النوتش) . ٣- الضغط على دواسة القدم لبدء حركة الماكينة . ٤- تقوم الإبرة بالنقاط الطبقة العليا من القماش مع ثنية القماش لأعلى وعمل غرزة اللفق . ٥- استمرار الحياكة مع التحكم في الحفاظ على عرض الثنية المطلوبة . ٦- يكرر العمل على النماذج الأخرى . 	الطريقة :

<p>- اليد اليمنى على ساعة الإيقاف لضغط النهاية . - اليد اليسرى بجانب المدرب .</p>	<p>وضع النهاية :</p>
<p>- الغرزة منتظمة ولا يوجد بها شدد . - الالتزام بالبداية والنهاية . - المحافظة على عرض الثنية المطلوبة (انتظام عرض الثنية) .</p>	<p>الجودة :</p>
	<p>رقم الرسم :</p>

٥- التدريب على طريقة العناية بالماكينة

وتتلخص خطوات العناية بالماكينة في الآتي :

٤- تغيير القطع المستهلكة :

ويقوم بها متخصص الصيانة ولكن للمتدرب أن يقوم بتغيير الإبرة إذا ظهر فيها كسر أو خدوش (ريش) .

٢- إزالة الأتربة والشوائب:

تستخدم الفرشاة الخاصة بالماكينة في إزالة الأتربة والشوائب والخيوط العالقة بالأجزاء الداخلية للماكينة المتجمعة أسفل مشط التغذية ، وبين منظمات الشد وفي الممرات التي يسير فيها الخيط .
والفرشاة المستعملة ناعمة وموجودة ضمن معدات الماكينة ، وبعد الانتهاء من العمل على الماكينة تنظف بقطعة من القماش ثم تغطى بالغطاء الخاص بها حماية لها مما قد يصيبها من أتربة ورطوبة .

٣- التزييت :

تزييت الماكينة يؤدي إلى مرونة التروس الداخلية وعدم تأكلها، كما يؤدي إلى انخفاض صوتها، وسهولة حركتها واستخدامها، وهناك زيت معدني نقي وخفيف خاص بماكينات الحياكة، يوضع في الأجزاء الداخلية والخارجية للماكينة .

وفي بعض الماكينات يكون التزييت ذاتياً ، حيث يوجد بالماكينة خزان يوضع به الزيت ، أى أن دورة التزييت تتم أثناء عملية تشغيل الماكينة ، ولذلك فبعد فترة يتغير لون الزيت أو ينقص عن معدله ، ويعرف ذلك من مستوى العلامة الموجودة بالعين الزجاجية الموجودة على الماكينة ، ولذلك لا بد من ملاحظة مستوى الزيت ولونه قبل التشغيل وتبليغ قسم الصيانة لزيادته أو تغييره .

ثانيًا : ماكينة ذراع تشغيل (الكوع)
التمرين الأول

التدريب على الجلوس الصحيح على ماكينة الكوع والتعرف على أجزائها واكتساب الإحساس بالماكينة وتشغيلها بدون خيط أو إبرة .

العملية :	التعرف على أجزاء ماكينة ذراع تشغيل (الكوع)
الوقت القياسي :	١٥ دقيقة عدد مرات التمرين:
الهدف :	التعرف على أجزاء ماكينة الكوع وتغيير الإبرة .
المعدات المستخدمة :	- ماكينة (الكوع) - علبة إبر الخاصة بماكينة (الكوع) - مفك - جفت - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف
ترتيب الأجزاء :	تجهيز مكان العمل .
وضع البداية :	المتدرب يجلس على الكرسي الجلسة الصحيحة أمام الماكينة .
الطريقة :	١- يقوم المدرب بشرح أهمية استعمال الماكينة وأجزائها. ٢- مفتاح التشغيل . ٣- عمود الإبرة / شكل الإبرتين ونوعهما. ٤- بديل التشغيل (دواسة التشغيل) . ٥- القدم الضاغط واختلاف شكلها حيث يوجد بها جلفنة . ٦- ذراع التشغيل . ٧- وجود ٢ كروشييه بدل من الماكوك لتعطي غرزة السلسلة من أسفل . ٨- مراقبة المدرب أثناء قيامه بتشغيل وإيقاف الماكينة مع مراقبة حركة الماكينة وحركة القدم الضاغط وحركة الإبرة إلى أعلى وأسفل . ٩- يقوم المدرب بفك الإبرتين وتركيبها .

يقوم المتدرب بعمل نفس الخطوات التي قام بها المدرب .	وضع النهاية :
تركيب الإبرتين بالطريقة الصحيحة .	الجودة :
	رقم الرسم :

التمرين الثاني

التدريب على تغذية ماكينة الكوع بالخيط وتجهيزها

العملية :	لضم ماكينة الكوع وتجهيزها.
الوقت القياسي	١٥ دقيقة عدد مرات التمرين:
الهدف :	التدريب على لضم ماكينة الكوع وتجهيزها .
المعدات المستخدمة والخامات :	<ul style="list-style-type: none"> - ماكينة الكوع - خيوط متنوعة - علبة إبر الخاصة بماكينة الكوع - مفك - جفت - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف
ترتيب الأجزاء :	تجهيز مكان العمل
وضع البداية :	المتدرب يجلس على الكرسي الجلسة الصحيحة أمام الماكينة .
الطريقة :	<ol style="list-style-type: none"> ١- يقوم المدرب بشرح كيفية وضع بكر الخيط على الحامل (٤ بكرات) . ٢- التعريف بمسار خيط الإبرتين الخارج من البكرتين إلى منظمات الشد ثم إلى الدلائل لتوجيه الخيطين إلى الإبرتين. ٣- لضم الإبرتين من الأمام إلى الخلف . ٤- التعريف بمسار خيط الكروشيه الخارج من البكرتين ثم إلى منظمات الشد ثم إلى الكروشيهين .
وضع النهاية :	يقوم المتدرب بعمل نفس الخطوات التي قام بها المدرب .
الجودة :	لضم ماكينة الكوع بالطريقة الصحيحة .
رقم الرسم :	

التمرين الثالث

تشغيل ماكينة الكوع في خط مستقيم

العملية :	تشغيل ماكينة الكوع
الوقت القياسي :	٥ دقائق عدد مرات التمرين: ٥ مرات
الهدف :	اكتساب المهارة في تشغيل ماكينة الكوع في خط مستقيم .
المعدات المستخدمة والخامات :	<ul style="list-style-type: none"> - ماكينة الكوع - قطعة قماش جينز ٥٠ x ٢٠ سم (٢ طبقة) (٥ قطع) - خيوط متنوعة - علية إبر الخاصة بماكينة الكوع - مفك - جفت - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف
ترتيب الأجزاء :	<ul style="list-style-type: none"> - قطعتي القماش موضوعة على سطح قاعدة الماكينة على يسار الإبرة (٥ قطع) . - ساعة الإيقاف على يمين الماكينة .
وضع البداية :	<ul style="list-style-type: none"> - اليد اليمنى على ساعة الإيقاف . - اليد اليسرى على القماش .
الطريقة :	<ol style="list-style-type: none"> ١- يقوم المتدرب بالضغط على ساعة الإيقاف لتعمل . ٢- يتناول بيده اليمنى القطعة الأولى وبيده اليسرى القطعة الثانية. ٣- يضع القطعتان بالطريقة الصحيحة داخل الفولدر القطعة السفلي تثني إلى أعلى والقطعة العليا تثني إلى أسفل داخل الفولدر في المكان المخصص لذلك . ٤- يضغط المتدرب بقدمه على الدواسة لتتحرك الماكينة وتقوم بعمل الغرز المطلوبة وهي خطين من غرزة الماكينة ومن أسفل غرزة السلسلة مع ثني القماش . ٥- بعد الانتهاء من العمل ترفع القطعة من على الماكينة وتوضع على ترابيزة الماكينة على اليسار . ٦- يكرر العمل على النماذج الأخرى .

<p>- اليد اليمنى على ساعة الإيقاف لضغط النهاية . - اليد اليسرى بجانب المترب .</p>	<p>وضع النهاية :</p>
<p>- الغرز منتظمة ليس بها شدد . - مسار الحياكة ليس به قطع . - ثنيات القماش سليمة (الفولدر) . - عرض الحياكة ثابت .</p>	<p>الجودة :</p>
	<p>رقم الرسم :</p>

التمرين الرابع
تشغيل ماكينة الكوع فى خط منحنى

العملية :	تشغيل ماكينة الكوع
الوقت القياسي :	٥ دقائق عدد مرات التمرين: ٥ مرات
الهدف :	اكتساب المهارة في تشغيل ماكينة الكوع في خط منحنى .
المعدات المستخدمة والخامات :	<ul style="list-style-type: none"> - ماكينة الكوع - قطعة قماش جينز ٥٠ x ٢٠ سم (٢ طبقة) على شكل حرف (J) (٥ قطع) - خيوط متنوعة - علية إبر الخاصة بماكينة الكوع - مفك - جفت - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف
ترتيب الأجزاء :	<ul style="list-style-type: none"> - قطعتي القماش موضوعة على سطح قاعدة الماكينة على يسار الإبرة (٥ قطع) . - ساعة الإيقاف على يمين الماكينة .
وضع البداية :	<ul style="list-style-type: none"> - اليد اليمنى على ساعة الإيقاف . - اليد اليسرى على القماش .
الطريقة :	<ol style="list-style-type: none"> ١- يقوم المتدرب بالضغط على ساعة الإيقاف لتعمل . ٢- يتناول بيده اليمنى القطعة الأولى وبيده اليسرى القطعة الثانية. ٣- يضع القطعتان بالطريقة الصحيحة داخل الفولدر القطعة السفلي تثني إلى أعلى والقطعة العليا تثني إلى أسفل داخل الفولدر في المكان المخصص لذلك . ٤- يضغط المتدرب بقدمه على الدواسة لتتحرك الماكينة وتقوم بعمل الغرز المطلوبة وهي خطين من غرزة الماكينة ومن أسفل غرزة السلسلة مع ثني القماش ويراعى حركة المنحنى أثناء سير الحياكة. ٥- بعد الانتهاء من العمل ترفع القطعة من على الماكينة وتوضع على ترابيزة الماكينة على اليسار . ٦- يكرر العمل على النماذج الأخرى .
وضع النهاية :	- اليد اليمنى على ساعة الإيقاف لضغط النهاية .

- اليد اليسرى بجانب المتدرب .	
<ul style="list-style-type: none"> - الغرز منتظمة ليس بها شدد . - مسار الحياكة ليس به قطع . - ثنيات القماش سليمة (الفولدر) . - عرض الحياكة ثابت . 	الجودة :
	رقم الرسم :

التمرين الخامس
تشغيل ماكينة الكوع فى زاوية منفرجة

--	--

العملية :	تشغيل ماكينة الكوع
الوقت القياسي :	٥ دقائق عدد مرات التمرين: ٥ مرات
الهدف :	اكتساب المهارة في تشغيل ماكينة الكوع في زاوية منفرجة .
المعدات المستخدمة والخامات :	<ul style="list-style-type: none"> - ماكينة الكوع - قطعة قماش جينز ٥٠ x ٢٠ سم (٢ طبقة) بشكل قصة البنطلون الجينز الخلفية . (٥ قطع) - خيوط متنوعة - علبة إبر الخاصة بماكينة الكوع - مفك - جفت - مقص تشطيب - فرشاة تنظيف
ترتيب الأجزاء :	<ul style="list-style-type: none"> - قطعتي القماش موضوعة على سطح قاعدة الماكينة على يسار الإبرة (٥ قطع) . - ساعة الإيقاف على يمين الماكينة .
وضع البداية :	<ul style="list-style-type: none"> - اليد اليمنى على ساعة الإيقاف . - اليد اليسرى على القماش .
الطريقة :	<ol style="list-style-type: none"> ١- يقوم المتدرب بالضغط على ساعة الإيقاف لتعمل . ٢- يتناول بيده اليمنى القطعة الأولى وبيده اليسرى القطعة الثانية. ٣- يضع القطعتان بالطريقة الصحيحة داخل الفولدر القطعة السفلي تثني إلى أعلى والقطعة العليا تثني إلى أسفل داخل الفولدر في المكان المخصص لذلك . ٤- يضغط المتدرب بقدمه على الدواسة لتحرك الماكينة وتقوم بعمل الغرز المطلوبة وهي خطين من غرزة الماكينة ومن أسفل غرزة السلسلة مع ثني القماش مع مراعاة مكان اتصال الزاوية أن يتطابق الطرفان . ٥- بعد الانتهاء من العمل ترفع القطعة من على الماكينة وتوضع على ترابيزة الماكينة على اليسار . ٦- يكرر العمل على النماذج الأخرى .
وضع النهاية :	<ul style="list-style-type: none"> - اليد اليمنى على ساعة الإيقاف لضغط النهاية . - اليد اليسرى بجانب المتدرب .

<ul style="list-style-type: none"> - الغرز منتظمة ليس بها شدد . - مسار الحياكة ليس به قطع . - ثنيات القماش سليمة (الفولدر) . - عرض الحياكة ثابت . 	الجودة :
	رقم الرسم :

التدريب على طريقة العناية بالماكينه :

١- تغيير القطع المستهلكة :

ويقوم بها متخصص الصيانة ولكن للمتدرب أن يقوم بتغيير الإبرتين إذا ظهر فيهما أو في إحداهم كسر أو خدوش (رايش) .

٢- تنظيف الماكينة :

عند تنظيف الماكينة بالفرشاة الخاصة بها ، تنظف الفتل ونسالة الخيوط والزغبار والفضلات الموجودة بين منظمات الشد وعند الكروشيئات وأسفل مشط التغذية وفي الممرات التي تسير فيها الخيوط .

والفرشاة المستعملة ناعمة وموجودة ضمن معدات الماكينة ، وبعد الانتهاء من العمل على الماكينة تنظف بقطعة من القماش ثم تغطى بالغطاء الخاص بها حماية لها مما قد يصيبها من أتربة ورطوبة .

٥- التزييت :

يوجد بالماكينة خزان يوضع به الزيت لأن عملية التزييت بالماكينة ذاتية ، أي أن دورة التزييت تتم أثناء عملية تشغيل الماكينة ، ولذلك فبعد فترة يتغير لون الزيت أو ينقص عن معدله ويعرف ذلك من مستوى العلامة الموجودة بالعين الزجاجية الموجودة على الماكينة ، ولذلك لا بد من ملاحظة مستوى الزيت ولونه قبل التشغيل وتبليغ قسم الصيانة لزيادته أو تغييره .